eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	MP 242	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	RONDA N°2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTO DE CÁMARA CAI 11 CAI SAN NICOLAS

FECHA DE INICIO **14 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Al momento de realizar inspección del punto de cámara, no presenta novedad

ACTIVIDAD REALIZADA

Cámara Fija IP Tipo Bala: Se realiza inspección inicial del estado y funcionalidad de la cámara, encontrándose en correcto funcionamiento, con transmisión de video estable y condiciones físicas adecuadas, sin evidenciar anomalías en sus parámetros de operación ni en su estructura. Posteriormente Se realiza proceso de limpieza aplicando líquido desengrasante con el uso de paño antiestático, con el fin de remover residuos, garantizar la correcta visibilidad del lente y preservar las condiciones de operación de los equipos.

UPS y Switch: Se realiza inspección técnica de estado y operatividad de los equipos, verificando parámetros de funcionamiento y condiciones físicas, encontrándose ambos dispositivos sin novedades y en estado operativo normal. Como actividad complementaria, se lleva a cabo mantenimiento preventivo de superficie, mediante la aplicación de líquido desengrasante y paño antiestático, con el propósito de remover partículas contaminantes, mitigar riesgos de acumulación de polvo y asegurar la continuidad funcional de los equipos y se aplicó limpiador de circuitos electrónicos.

Gabinete: Se inspeccionó el estado físico del gabinete tanto al interior como al exterior encontrándolo en óptimas condiciones, se revisó la chapa de la puerta hallándola sin ninguna novedad, por otra parte, se verificó el correcto estado y funcionamiento del empaque de la puerta que evita el ingreso del agua o insectos. Se aplico liquido lubricante en las bisagras de la puerta y en algunos componentes mecánicos del gabinete. Adicionalmente se realizó limpieza al interior y exterior del mismo con aire de baja presión y posteriormente con líquido desengrasante aplicado con paño antiestático; durante el proceso no se evidenciaron signos de corrosión.


Protecciones (DPS, IP): Se inspeccionó el estado físico de los elementos de protección: DPS Breaker y borneras de conexión; después de realizadas las respectivas mediciones, se pudo constatar que no presentaban novedades en su correcto funcionamiento. Se realizaron mediciones de voltaje y se obtuvo un resultado dentro del rango de operación del equipo; se realizó ajuste de tornillos de las borneras verificando las conexiones de bornes y terminales. Estos elementos quedaron en normal operación.

Transformador de aislamiento y protecciones: Se inspeccionó el estado del transformador encontrándolo en condiciones óptimas físicas; se realizaron mediciones de voltaje obteniendo un resultado dentro del rango de operación adecuado, por último, se realizó ajuste de las borneras y terminales.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8082976 - **longitud:** -75.6992518 - **altitud:** 1404 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






14/11/2025
4.808629116666666 -75.69928150000001
Altitud:1421.8msnm


14/11/2025
4.808629116666666 -75.69928150000001
Altitud:1421.8msnm


14/11/2025
4.808629116666666 -75.69928150000001
Altitud:1421.8msnm


14/11/2025
4.80863925 -75.69929533333334
Altitud:1424.3msnm


14/11/2025
4.808643816666667 -75.69929791666667
Altitud:1423.5msnm



14/11/2025
4.808624333333334 -75.69929846666668
Altitud:1414.7msnm


CAI 11 CAI SAN NICOLAS
PEREIRA
ELATIN
POWEST
Ansell
AC CLAMP METER
True RMS
14/11/2025
4.8085923 -75.6992238
Altitud:1403.5msnm


CAI 11 CAI SAN NICOLAS
PEREIRA
ELATIN
POWEST
Ansell
AC CLAMP METER
True RMS
14/11/2025
4.8086332 -75.699214
Altitud:1404.4msnm


ELATIN
AC CLAMP METER
True RMS
14/11/2025
4.8083147 -75.6992538
Altitud:1403.5msnm


ELATIN
14/11/2025
4.8086024 -75.699[illegible]597
Altitud:1404.[illegible]msnm


ELATIN
AC CLAMP METER
True RMS
14/11/2025
4.8086286 -75.699256
Altitud:1404.4msnm


ELATIN
AC CLAMP METER
True RMS
14/11/2025
4.8087679 -75.6990924
Altitud:1404.6msnm


eLATIN
CAI 11 CAI SAN NICOLAS
PEREIRA
14/11/2025
4.8086218 -75.6991365
Altitud:1404.4msnm


eLATIN
WD-40
14/11/2025
4.8086218 -75.6991365
Altitud:1404.4msnm


eLATIN
14/11/2025
4.8086218 -75.6991365
Altitud:1404.4msnm


eLATIN
14/11/2025
4.8086218 -75.6991365
Altitud:1404.4msnm


eLATIN
POWEST
14/11/2025
4.8086218 -75.6991365
Altitud:1404.4msnm


eLATIN
POWEST
14/11/2025
4.8086218 -75.6991365
Altitud:1404.4msnm


eLATIN
POWEST
14/11/2025
4.8086218 -75.6991365
Altitud:1404.4msnm


eLATIN
14/11/2025
4.8086218 -75.6991365
Altitud:1404.4msnm


eLATIN
14/11/2025
4.8086218 -75.6991365
Altitud:1404.4msnm


eLATIN
POWEST
14/11/2025
4.8085377 -75.6992089
Altitud:1403.5msnm



eLATIN
POWEST
14/11/2025
4.8085377 -75.6992089
Altitud:1403.5msnm


eLATIN
14/11/2025
4.8085377 -75.6992089
Altitud:1403.5msnm


ELATIN
14/11/2025
4.8085377 -75.6992089
Altitud:1403.5msnm


ELATIN
POWEST
14/11/2025
4.8085163 -75.6992521
Altitud:1403.5msnm


ELATIN
POWEST
14/11/2025
4.8085163 -75.6992521
Altitud:1403.5msnm


ELATIN
POWEST
14/11/2025
4.8085163 -75.6992521
Altitud:1403.5msnm


ELATIN
BYPASS
NORMAL
BATTERY
FAULT
BATT
LOAD
INPUT
OUTPUT
ON/OFF
TEST/UP
MUTE/DOWN
ENTER
POWEST
14/11/2025
4.8086924 -75.6992064
Altitud:1403.8msnm


ELATIN
POWEST
14/11/2025
4.8086924 -75.6992064
Altitud:1403.8msnm


eLATIN
CAI 11 CAI SAN NICOLAS
PEREIRA
14/11/2025
4.8085691 -75.6991431
Altitud:1404.1msnm


eLATIN
14/11/2025
4.8085691 -75.6991431
Altitud:1404.1msnm


eLATIN
CAI 11 CAI SAN NICOLAS
PEREIRA
14/11/2025
4.8085691 -75.6991431
Altitud:1404.1msnm


eLATIN
CAI 11 CAI SAN NICOLAS
PEREIRA
14/11/2025
4.8085691 -75.6991431
Altitud:1404.1msnm


eLATIN
14/11/2025
4.8086887 -75.6990332
Altitud:1404.4msnm


eLATIN
14/11/2025
4.8086887 -75.6990332
Altitud:1404.4msnm





OBSERVACIONES		
Luego de la ejecución del mantenimiento preventivo en el punto de cámara, se verifica la correcta operatividad del sistema, constatando que los dispositivos quedan en condiciones funcionales y operativas en su totalidad, garantizando la continuidad del servicio.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre **C.C** **Cargo** **Teléfono**	José Sebastián Mayoral 1.120.217.147 Ingeniero de Soporte 3127095797	Sebastián Mayoral
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre **C.C** **Cargo** **Teléfono**	Sebastián Madrid 9.861.041 Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana 3117076440	