| | | Sistema de Gestión de Calidad | |
|---|---|---|---|
| eLATIN | **ACTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO No. 3984-2025** | **FORMATO N°:** | FT-MET-001 |
| | | **Fecha:** | Febrero 01/2020 |
| | | **Versión:** | 3 |

| **ACTA N°** | **MP 246** | **EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:** | **RONDA N°2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTO DE CÁMARA CAI 15 PARQUE LIBERTAD** |
|---|---|---|---|

**FECHA DE INICIO** **14 / 11 / 25**

## NOVEDADES PRELIMINARES

Al momento de realizar inspección del punto de cámara, no presenta novedad

## ACTIVIDAD REALIZADA

**Cámara Fija IP Tipo Bala:** Se realiza inspección inicial del estado y funcionalidad de la cámara, encontrándose en correcto funcionamiento, con transmisión de video estable y condiciones físicas adecuadas, sin evidenciar anomalías en sus parámetros de operación ni en su estructura. Posteriormente Se realiza proceso de limpieza aplicando líquido desengrasante con el uso de paño antiestático, con el fin de remover residuos, garantizar la correcta visibilidad del lente y preservar las condiciones de operación de los equipos.

**UPS y Switch:** Se realiza inspección técnica de estado y operatividad de los equipos, verificando parámetros de funcionamiento y condiciones físicas, encontrándose ambos dispositivos sin novedades y en estado operativo normal. Como actividad complementaria, se lleva a cabo mantenimiento preventivo de superficie, mediante la aplicación de líquido desengrasante y paño antiestático, con el propósito de remover partículas contaminantes, mitigar riesgos de acumulación de polvo y asegurar la continuidad funcional de los equipos y se aplicó limpiador de circuitos electrónicos.

**Gabinete:** Se inspeccionó el estado físico del gabinete tanto al interior como al exterior encontrándolo en óptimas condiciones, se revisó la chapa de la puerta hallándola sin ninguna novedad, por otra parte, se verificó el correcto estado y funcionamiento del empaque de la puerta que evita el ingreso del agua o insectos. Se aplico liquido lubricante en las bisagras de la puerta y en algunos componentes mecánicos del gabinete. Adicionalmente se realizó limpieza al interior y exterior del mismo con aire de baja presión y posteriormente con líquido desengrasante aplicado con paño antiestático; durante el proceso no se evidenciaron signos de corrosión.

**Protecciones (DPS, IP):** Se inspeccionó el estado físico de los elementos de protección: DPS Breaker y borneras de conexión; después de realizadas las respectivas mediciones, se pudo constatar que no presentaban novedades en su correcto funcionamiento. Se realizaron mediciones de voltaje y se obtuvo un resultado dentro del rango de operación del equipo; se realizó ajuste de tornillos de las borneras verificando las conexiones de bornes y terminales. Estos elementos quedaron en normal operación.

**Transformador de aislamiento y protecciones:** Se inspeccionó el estado del transformador encontrándolo en condiciones óptimas físicas; se realizaron mediciones de voltaje obteniendo un resultado dentro del rango de operación adecuado, por último, se realizó ajuste de las borneras y terminales.

| **GEOLOCALIZACIÓN:** | **latitud:** 4.8136477 - **longitud:** -75.6895009 - **altitud:** 1445 **m** |
|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







eLATIN
14/11/2025
4.813759716666667 -75.68961863333334
Altitud:1467.3msnm


eLATIN
14/11/2025
4.813759716666667 -75.68961863333334
Altitud:1467.3msnm


eLATIN
14/11/2025
4.813759716666667 -75.68961863333334
Altitud:1467.3msnm


eLATIN
14/11/2025
4.813759716666667 -75.68961863333334
Altitud:1467.3msnm


eLATIN
14/11/2025
4.813759716666667 -75.68961863333334
Altitud:1467.3msnm


eLATIN
Cercano
Preventiv
Mediado
LA
14/11/2025
4.813706216666667 -75.6896062
Altitud:1470.0msnm


eLATIN
HIKVISION
14/11/2025
4.81370575 -75.68958885
Altitud:1466.6msnm


eLATIN
14/11/2025
4.81370575 -75.68958885
Altitud:1466.6msnm


eLATIN
14/11/2025
4.81370575 -75.68958885
Altitud:1466.6msnm


eLATIN
14/11/2025
4.81370575 -75.68958885
Altitud:1466.6msnm


eLATIN
14/11/2025
4.81370575 -75.68958885
Altitud:1466.6msnm


eLATIN
HIKVISION
14/11/2025
4.813710416666667 -75.68959046666667
Altitud:1463.5msnm


14/11/2025
4.8137193666666676 -75.68959041666668
Altitud:1465.3msnm


HIKVISION
14/11/2025
4.813679183333333 -75.68970191666668
Altitud:1458.2msnm


14/11/2025
4.813679183333333 -75.68970191666668
Altitud:1458.2msnm


14/11/2025
4.813679183333333 -75.68970191666668
Altitud:1458.2msnm


HIKVISION
14/11/2025
4.813690183333334 -75.68967235
Altitud:1451.4msnm


HIKVISION
14/11/2025
4.8137191 -75.68968633333334
Altitud:1449.3msnm


eLATIN
HIKVISION
14/11/2025
4.8137463 -75.68966448333335
Altitud:1447.7msnm


eLATIN
HIKVISION
14/11/2025
4.813730383333334 -75.68961528333332
Altitud:1457.5msnm


eLATIN
POWEST
14/11/2025
4.8136846 -75.68966133333333
Altitud:1469.2msnm


eLATIN
D-Link
14/11/2025
4.813698083333334 -75.68951385
Altitud:1441.5msnm


eLATIN
POWEST
14/11/2025
4.813620433333334 -75.68966916666666
Altitud:1454.3msnm


eLATIN
POWEST
14/11/2025
4.8135234166666665 -75.68970431666666
Altitud:1393.6msnm


eLATIN
POWEST
14/11/2025
4.8134568833333333 -75.68982538333333
Altitud:1307.8msnm


eLATIN
PEREIRA
14/11/2025
4.81367565 -75.68970448333333
Altitud:1391.2msnm


eLATIN
PEREIRA
14/11/2025
4.8136855 -75.6896058
Altitud:1444.5msnm


eLATIN
PEREIRA
14/11/2025
4.81355355 -75.68957621666667
Altitud:1449.8msnm


eLATIN
POWEST
14/11/2025
4.8136855 -75.6896151
Altitud:1444.5msnm


eLATIN
POWEST
14/11/2025
4.813573283333334 -75.6895824
Altitud:1458.7msnm


eLATIN
14/11/2025
4.81355355 -75.68959606666667
Altitud:1431.2msnm


eLATIN
CAI 15 PARQUE LIBERTAD
PEREIRA
14/11/2025
4.813557266666667 -75.68960685
Altitud:1441.5msnm


eLATIN
POWEST
14/11/2025
4.813661 -75.6895868
Altitud:1444.5msnm


eLATIN
562
POWEST
14/11/2025
4.8137167 -75.68960366666667
Altitud:1461.2msnm


eLATIN
POWEST
14/11/2025
4.8136644833333335 -75.68965846666667
Altitud:1464.7msnm


eLATIN
POWEST
14/11/2025
4.8136644833333335 -75.68965846666667
Altitud:1464.7msnm


eLATIN
14/11/2025
4.8136644833333335 -75.68965846666667
Altitud:1464.7msnm


eLATIN
CAI 15 PARQUE LIBERTAD
PEREIRA
14/11/2025
4.813673733333333 -75.68965835
Altitud:1465.7msnm


eLATIN
14/11/2025
4.813689066666667 -75.6896389
Altitud:1469.4msnm


eLATIN
POWEST
14/11/2025
4.813689066666667 -75.6896389
Altitud:1469.4msnm


eLATIN
ON/OFF
BYPASS
NORMAL
BATTERY
FAULT
LOAD
TEST/UP
MUTE/DOWN
ENTER
OUTPUT
14/11/2025
4.813689066666667 -75.6896389
Altitud:1469.4msnm


eLATIN
CAI 15 PARQUE LIBERTAD
PEREIRA
14/11/2025
4.81370645 -75.68966438333334
Altitud:1466.8msnm


eLATIN
CAI 15 PARQUE LIBERTAD
PEREIRA
14/11/2025
4.813723749999999 -75.68963571666667
Altitud:1468.8msnm


eLATIN
PEREIRA
14/11/2025
4.813735833333332 -75.68963048333333
Altitud:1468.3msnm


eLATIN
POWEST
14/11/2025
4.8138906333333333 -75.68957281666667
Altitud:1515.3msnm


eLATIN
CAI 15 PARQUE LIBERTAD
PEREIRA
14/11/2025
4.81383215 -75.68960525000001
Altitud:1501.2msnm


562
eLATIN
14/11/2025
4.8138617833333335 -75.68960803333333
Altitud:1528.3msnm


eLATIN
14/11/2025
4.8136908 -75.6896046
Altitud:1444.5msnm







| OBSERVACIONES | | |
|---|---|---|
| Luego de la ejecución del mantenimiento preventivo en el punto de cámara, se verifica la correcta operatividad del sistema, constatando que los dispositivos quedan en condiciones funcionales y operativas en su totalidad, garantizando la continuidad del servicio. | | |
| **FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS** | | FIRMA |
| **Nombre** | José Sebastián Mayoral | Sebastián Mayoral |
| **C.C** | 1.120.217.147 | |
| **Cargo** | Ingeniero de Soporte | |
| **Teléfono** | 3127095797 | |
| **FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | FIRMA |
| **Nombre** | Sebastián Madrid | |
| **C.C** | 9.861.041 | |
| **Cargo** | Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana | |
| **Teléfono** | 3117076440 | |