eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	MP 258	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	RONDA N°2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTO DE CÁMARA CAI 29 ENTRADA BELMONTE

FECHA DE INICIO **04 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Al momento de realizar inspección del punto de cámara, no presenta novedad

ACTIVIDAD REALIZADA

Cámaras Fijas IP Tipo Bala: Se realiza inspección inicial del estado y funcionalidad de las cámaras, encontrándose en correcto funcionamiento, con transmisión de video estable y condiciones físicas adecuadas, sin evidenciar anomalías en sus parámetros de operación ni en su estructura. Posteriormente Se realiza proceso de limpieza aplicando líquido desengrasante con el uso de paño antiestático, con el fin de remover residuos, garantizar la correcta visibilidad del lente y preservar las condiciones de operación de los equipos.

UPS y Switch: Se realiza inspección técnica de estado y operatividad de los equipos, verificando parámetros de funcionamiento y condiciones físicas, encontrándose ambos dispositivos sin novedades y en estado operativo normal. Como actividad complementaria, se lleva a cabo mantenimiento preventivo de superficie, mediante la aplicación de líquido desengrasante y paño antiestático, con el propósito de remover partículas contaminantes, mitigar riesgos de acumulación de polvo y asegurar la continuidad funcional de los equipos y se aplicó limpiador de circuitos electrónicos.

Poste: Se inspeccionó el estado físico del poste sin evidenciar fracturas o fisuras del mismo; se procedió a revisar su cimentación y no se evidenció desviación.

Ductos y canalizaciones: Se inspeccionó el estado del ducto encontrándolo en óptimas condiciones, se destapó y se limpió material vegetal y otros elementos encontrados, se verificaron los cables y conexiones encontrándolos en óptimas condiciones.

Soportes y/o brazos de cámaras: Se inspeccionó el brazo de las cámaras fijas, abrazaderas (collarines), cinta bandit, hebillas y corona antiescalatoria encontrándolas en óptimas condiciones. Se realizó ajuste de pernos. Todos los elementos anteriormente mencionados no presentaron signos de corrosión

Gabinete: Se inspeccionó el estado físico del gabinete tanto al interior como al exterior encontrándolo en óptimas condiciones, se revisó la chapa de la puerta hallándola sin ninguna novedad, por otra parte, se verificó el correcto estado y funcionamiento del empaque de la puerta que evita el ingreso del agua o insectos. Se aplico liquido lubricante en las bisagras de la puerta y en algunos componentes mecánicos del gabinete. Adicionalmente se realizó limpieza al interior y exterior del mismo con aire de baja presión y posteriormente con líquido desengrasante aplicado con paño antiestático; durante el proceso no se evidenciaron signos de corrosión.

Protecciones (DPS, IP): Se inspeccionó el estado físico de los elementos de protección: DPS Breaker y borneras de conexión; después de realizadas las respectivas mediciones, se pudo constatar que no presentaban novedades en su correcto funcionamiento. Se realizaron mediciones de voltaje y se obtuvo un resultado dentro del rango de operación del equipo; se realizó ajuste de tornillos de las borneras verificando las conexiones de bornes y terminales. Estos elementos quedaron en normal operación.

Transformador de aislamiento y protecciones: Se inspeccionó el estado del transformador encontrándolo en condiciones óptimas físicas; se realizaron mediciones de voltaje obteniendo un resultado dentro del rango de operación adecuado, por último, se realizó ajuste de las borneras y terminales.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8063159 - **longitud:** -75.7621231 - **altitud:** 1263 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






eLATIN
04/11/2025
4.806202 -75.762101033333332
Altitud:1258.2msnm
Velocidad:1.4km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806211616666667 -75.7621446
Altitud:1262.8msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
04/11/2025
4.8064953 -75.7622105
Altitud:1263.0msnm


eLATIN
04/11/2025
4.806174266666666 -75.76203448333334
Altitud:1279.7msnm
Velocidad:0.1km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806185916666666 -75.7620385
Altitud:1282.3msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806168333333333 -75.76200203333333
Altitud:1274.1msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
CAI 29 ENTRADA BELMONTE
04/11/2025
4.806185916666666 -75.7620385
Altitud:1282.3msnm
Velocidad:0.2km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806185916666666 -75.7620385
Altitud:1282.3msnm
Velocidad:0.4km/h


eLATIN
PEREIRA
04/11/2025
4.806185916666666 -75.7620385
Altitud:1282.3msnm
Velocidad:0.0km/h


CAI 29 ENTRADA BELMONTE
PEREIRA
04/11/2025
4.806196216666667 -75.76205035
Altitud:1280.5msnm
Velocidad:0.2km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806196216666667 -75.76205035
Altitud:1280.5msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
PEREIRA
04/11/2025
4.806196216666667 -75.76205035
Altitud:1280.5msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806196216666667 -75.76205035
Altitud:1280.5msnm
Velocidad:0.7km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806196216666667 -75.76205035
Altitud:1280.5msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806196216666667 -75.76205035
Altitud:1280.5msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806196216666667 -75.76205035
Altitud:1280.5msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806174666666666 -75.76214541666667
Altitud:1275.0msnm
Velocidad:0.5km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806184316666666 -75.76213713333333
Altitud:1278.3msnm
Velocidad:0.3km/h


eLATIN
04/11/2025
4.80618125 -75.76213416666666
Altitud:1278.9msnm
Velocidad:0.3km/h


eLATIN
04/11/2025
4.80618445 -75.76211653333333
Altitud:1279.3msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806178616666667 -75.76208806666666
Altitud:1278.7msnm
Velocidad:0.9km/h


eLATIN
04/11/2025
4.8061787 -75.76205001666668
Altitud:1281.0msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806177366666667 -75.76204878333333
Altitud:1282.1msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806177366666667 -75.76204878333333
Altitud:1282.1msnm
Velocidad:1.2km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806177366666667 -75.76204878333333
Altitud:1282.1msnm
Velocidad:0.8km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806177366666667 -75.76204878333333
Altitud:1282.1msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806177366666667 -75.76204878333333
Altitud:1282.1msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
CAI 29 ENTRADA BELMONTE
PEREIRA
04/11/2025
4.806177366666667 -75.76204878333333
Altitud:1282.1msnm
Velocidad:0.2km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806177366666667 -75.76204878333333
Altitud:1282.1msnm
Velocidad:0.2km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806177366666667 -75.76204878333333
Altitud:1282.1msnm
Velocidad:0.0km/h


CAI 29 ENTRADA BELMONTE
PEREIRA
eLATIN
D-Link
04/11/2025
4.806177366666667 -75.76204878333333
Altitud:1282.1msnm
Velocidad:0.4km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806177366666667 -75.76204878333333
Altitud:1282.1msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806177366666667 -75.76204878333333
Altitud:1282.1msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806177366666667 -75.76204878333333
Altitud:1282.1msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806177366666667 -75.76204878333333
Altitud:1282.1msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806177366666667 -75.76204878333333
Altitud:1282.1msnm
Velocidad:0.7km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806177366666667 -75.76204878333333
Altitud:1282.1msnm
Velocidad:0.3km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806177366666667 -75.76204878333333
Altitud:1282.1msnm
Velocidad:0.1km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806177366666667 -75.76204878333333
Altitud:1282.1msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806177366666667 -75.76204878333333
Altitud:1282.1msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806210116666667 -75.7620689
Altitud:1249.7msnm
Velocidad:3.8km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806205566666667 -75.76206196666666
Altitud:1264.9msnm
Velocidad:1.3km/h


eLATIN
CAI 29 ENTRADA
PEREIRA
04/11/2025
4.806211483333333 -75.76205665
Altitud:1268.5msnm
Velocidad:0.8km/h



eLATIN
04/11/2025
4.806157833333333 -75.76207675
Altitud:1273.1msnm
Velocidad:0.7km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806165283333333 -75.76208015
Altitud:1275.0msnm
Velocidad:1.0km/h


eLATIN
04/11/2025
4.8061796 -75.76209966666667
Altitud:1275.9msnm
Velocidad:0.1km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806161983333332 -75.76209148333334
Altitud:1274.8msnm
Velocidad:0.2km/h


eLATIN
04/11/2025
4.806184153333332 -75.76209503333332
Altitud:1275.6msnm
Velocidad:1.3km/h


04/11/2025
4.806244083333333 -75.76207806666666
Altitud:1264.2msnm
Velocidad:0.2km/h


04/11/2025
4.80621545 -75.76207958333333
Altitud:1262.0msnm
Velocidad:0.2km/h


04/11/2025
4.806170166666666 -75.76208401666666
Altitud:1262.4msnm
Velocidad:0.0km/h


04/11/2025
4.8061555 -75.76209503333332
Altitud:1263.6msnm
Velocidad:0.0km/h


04/11/2025
4.806143916666667 -75.76208725
Altitud:1266.6msnm
Velocidad:0.0km/h


04/11/2025
4.80613295 -75.76208156666667
Altitud:1268.7msnm
Velocidad:0.6km/h









OBSERVACIONES		
Luego de la ejecución del mantenimiento preventivo en el punto de cámara, se verifica la correcta operatividad del sistema, constatando que los dispositivos quedan en condiciones funcionales y operativas en su totalidad, garantizando la continuidad del servicio.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	