eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	MP 273	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	RONDA N° 2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SISTEMA RACKS

FECHA DE INICIO **25 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Al momento de realizar inspección del sistema de racks, no presentan novedad

ACTIVIDAD REALIZADA

Durante la ejecución del mantenimiento preventivo al sistema de racks, se realizaron las siguientes actividades técnicas:

- Limpieza general interna y externa de los racks de comunicaciones, empleando aire a presión para eliminar partículas sólidas y polvo acumulado.
- Verificación de la integridad estructural de los bastidores, sistemas de fijación y elementos de soporte, asegurando la correcta estabilidad y organización de los equipos.
- Revisión del sistema de ventilación y control térmico, comprobando el flujo de aire y la temperatura interna del gabinete.
- Ordenamiento, canalización y sujeción de los cables de datos y alimentación, aplicando buenas prácticas de cableado estructurado.
- Verificación del correcto funcionamiento de las unidades instaladas (switches, fuentes de poder, dispositivos de comunicación), asegurando continuidad eléctrica y operativa.
- Inspección de la conexión a tierra y estado de los sistemas de protección eléctrica.
- limpieza de las superficies del rack con paños de microfibra antiestáticos, evitando acumulación de humedad y residuos abrasivos.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8061023 - **longitud:** -75.7180024 - **altitud:** 1371 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO










eLATIN
25/11/2025
4.806053333333334 -75.71801666666667
Altitud:1377.1msnm


eLATIN
25/11/2025
4.8061 -75.71803333333334
Altitud:1377.5msnm


eLATIN
25/11/2025
4.8060957 -75.718015
Altitud:1372.4msnm


eLATIN
25/11/2025
4.806018333333334 -75.71797
Altitud:1377.6msnm


eLATIN
25/11/2025
4.806108333333325 -75.71802
Altitud:1374.7msnm


eLATIN
25/11/2025
4.806146666666667 -75.71798833333334
Altitud:1374.5msnm


eLATIN
25/11/2025
4.806088333333333 -75.71799
Altitud:1374.6msnm


eLATIN
25/11/2025
4.80607 -75.71799833333333
Altitud:1373.6msnm



eLATIN
25/11/2025
4.806043333333333 -75.71800666666667
Altitud:1373.2msnm


eLATIN
25/11/2025
4.806035 -75.71805166666667
Altitud:1373.3msnm


eLATIN
25/11/2025
4.806075 -75.71795
Altitud:1375.3msnm


eLATIN
25/11/2025
4.806015 -75.718085
Altitud:1374.1msnm


eLATIN
25/11/2025
4.806033333333334 -75.71800166666667
Altitud:1374.3msnm


eLATIN
25/11/2025
4.806073333333333 -75.71801666666667
Altitud:1374.0msnm


eLATIN
25/11/2025
4.806053333333334 -75.71800666666667
Altitud:1372.5msnm


eLATIN
25/11/2025
4.806048333333334 -75.718
Altitud:1373.8msnm


eLATIN
25/11/2025
4.80612 -75.717991666666666
Altitud:1367.1msnm


eLATIN
25/11/2025
4.806011666666667 -75.71800333333334
Altitud:1372.6msnm


ELATIN
25/11/2025
4.805816666666667 -75.71821
Altitud:1250.7msnm


ELATIN
25/11/2025
4.805733333333333 -75.71819666666667
Altitud:1249.3msnm


ELATIN
25/11/2025
4.8058683333333334 -75.71831833333334
Altitud:1261.3msnm


ELATIN
25/11/2025
4.805875 -75.71809499999999
Altitud:1250.7msnm


ELATIN
25/11/2025
4.8061023 -75.7180024
Altitud:1370.5msnm


ELATIN
25/11/2025
4.8060833 -75.7180152
Altitud:1370.5msnm



OBSERVACIONES		
Luego de la ejecución del mantenimiento preventivo, los racks quedan limpios, organizados y operativos dentro de los parámetros técnicos establecidos.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre **C.C** **Cargo** **Teléfono**	José Sebastián Mayoral 1.120.217.147 Ingeniero de Soporte 3127095797	Sebastián Mayoral
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre **C.C** **Cargo** **Teléfono**	Sebastián Madrid 9.861.041 Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana 3117076440	