eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	MP 275	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	RONDA N° 2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SISTEMA SISTEMA CONTRA INCENDIOS

FECHA DE INICIO **25 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Al momento de realizar inspección del punto de cámara, no presenta novedad

ACTIVIDAD REALIZADA

Durante la jornada de mantenimiento preventivo al sistema de detección y alarma contra incendios del CAD SIES MEPER, se realizaron las siguientes actividades:

Tablero de red contra incendios: se efectuó inspección visual, verificación de la integridad física del gabinete y componentes internos y funcionalidad, verificando el correcto estado de conexiones eléctricas, indicadores luminosos, módulos de control y la operatividad general del sistema. Se realiza proceso de limpieza interna con ayuda de soplador de aire y aplicando líquido desengrasante con el uso de paño antiestático, con el propósito de remover partículas contaminantes, mitigar riesgos de acumulación de polvo y asegurar la continuidad funcional de los equipos y se aplicó limpiador de circuitos electrónicos. Finalmente se realiza las respectivas mediciones de voltaje a las baterías internas confirmando que los valores registrados se encuentran dentro de los parámetros operativos establecidos.

Sirena estroboscópica: se revisó el estado físico del dispositivo, conexiones eléctricas, confirmando la correcta emisión de señal audible y visual. Se realiza proceso de limpieza aplicando líquido desengrasante con el uso de paño antiestático

Detectores de humo (9 unidades): se efectuó limpieza interna aplicando líquido desengrasante con el uso de paño antiestático, se realiza la revisión del estado físico de bases, terminales de conexión y elementos de fijación.

Estación manual (1 unidad): se inspeccionó el estado físico y fijación del dispositivo, comprobando la operatividad del mecanismo de activación y la comunicación con el tablero principal. Finalmente se efectuó limpieza interna aplicando líquido desengrasante con el uso de paño antiestático.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8060875 - **longitud:** -75.7180186 - **altitud:** 1372 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO










eLATIN
25/11/2025
4.806053333333334 -75.71805166666667
Altitud:1380.8msnm


eLATIN
25/11/2025
4.806048333333334 -75.71802833333332
Altitud:1381.0msnm


eLATIN
25/11/2025
4.806043333333333 -75.71812166666668
Altitud:1375.0msnm


eLATIN
25/11/2025
4.806088333333333 -75.718035
Altitud:1381.0msnm


eLATIN
25/11/2025
4.806033333333334 -75.71812333333334
Altitud:1374.8msnm


eLATIN
25/11/2025
4.80603 -75.71811166666666
Altitud:1367.0msnm


eLATIN
25/11/2025
4.8060792 -75.7179466
Altitud:1370.5msnm


eLATIN


eLATIN
25/11/2025
4.8060616666666665 -75.71803333333334
Altitud:1387.8msnm


eLATIN


eLATIN
25/11/2025
4.8060616666666665 -75.71803333333334
Altitud:1387.8msnm


eLATIN
25/11/2025
4.8060875 -75.7180186
Altitud:1372.4msnm


eLATIN
25/11/2025
4.806155 -75.718025
Altitud:1405.5msnm


eLATIN
25/11/2025
4.805983333333333 -75.71807333333332
Altitud:1370.0msnm



2490027 LT102-7645A REV.D
Input Voltage: 115Vac @ 60Hertz
Output Voltage:26.4Vac @ 4.25Amps
EASTAR B-6 :: 15106 HI-POTTED
25/11/2025
4.806051666666666 -75.71804999999999
Altitud:1374.0msnm


25/11/2025
4.806103333333333 -75.71802833333332
Altitud:1376.3msnm


25/11/2025
4.806103333333333 -75.71802833333332
Altitud:1376.3msnm


25/11/2025
4.806031666666667 -75.71809333333334
Altitud:1373.3msnm


25/11/2025
4.805998333333333 -75.71804333333333
Altitud:1376.3msnm


25/11/2025
4.806 -75.71804333333333
Altitud:1376.0msnm


25/11/2025
4.8062597 -75.7176829
Altitud:1373.3msnm


25/11/2025
4.80505833333333333 -75.71812833333334
Altitud:1371.7msnm


25/11/2025
4.806081666666667 -75.71823833333333
Altitud:1366.8msnm


25/11/2025
4.80604666666667 -75.71803166666668
Altitud:1377.6msnm









OBSERVACIONES		
Una vez finalizado el mantenimiento, todos los dispositivos revisados quedaron en correcto funcionamiento, garantizando la operatividad del sistema de detección y alarma contra incendios.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre **C.C** **Cargo** **Teléfono**	José Sebastián Mayoral 1.120.217.147 Ingeniero de Soporte 3127095797	Sebastián Mayoral
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre **C.C** **Cargo** **Teléfono**	Sebastián Madrid 9.861.041 Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana 3117076440	