eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	MC 108	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P11 EL TAMALAZO - CÁMARA DOMO PTZ

FECHA DE INICIO **03 / 12 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 039 del informe 1, se le informó a la supervisión sobre el estado de la cámara PTZ, donde el equipo se encuentra energizada y con conectividad de red activa a nivel de red mediante protocolo (Ping) hacia su dirección IP; sin embargo, genera imagen de video, mostrando únicamente una pantalla desenfocada. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de la cámara PTZ de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 039 del informe 1 donde

Se realizó la desinstalación de la cámara tipo PTZ con falla, con su respectiva fuente de poder (adaptador de corriente).
Se desinstaló el acople existente debido a que no era compatible con la nueva cámara a instalar.
Se instaló el nuevo acople.
Se realizó la instalación de la nueva cámara tipo PTZ.
Se instaló una (1) fuente de poder totalmente nueva la cual fue conectada a la UPS.
Se conectó la cámara tipo PTZ al Switch de punto de cámara.
Se realizaron pruebas de conectividad, calibración de video, recorrido y funcionalidad.

Característica del equipo instalado:

Marca: DAHUA
Modelo: DH-SD5A232GB-HNR
Cantidad: 1
Número de serie: BG0D03CPAJ7A0ED

Una vez concluidas las pruebas de manera exitosa, la cuadrilla se retira del punto de cámara sin novedad

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8063841 - **longitud:** -75.742626 - **altitud:** 1295 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






eLATIN
3/12/2025
4.806594266666666 -75.74259015
Altitud:1293.1msnm


eLATIN
P11 TAMALAZO
3/12/2025
4.806594266666666 -75.74259015
Altitud:1293.1msnm


eLATIN
3/12/2025
4.806594266666666 -75.74259015
Altitud:1293.1msnm


eLATIN
3/12/2025
4.806594266666666 -75.74259015
Altitud:1293.1msnm


eLATIN
P11 EL TAMALAZO
P11 EL TAMALAZO
PEREIRA
P11 EL TAMALAZO
3/12/2025
4.806603383333334 -75.74273558333333
Altitud:1298.1msnm


eLATIN
3/12/2025
4.8064676833333335 -75.74277696666667
Altitud:1304.4msnm


eLATIN
XTS
3/12/2025
4.8067718 -75.74277520000001
Altitud:1234.5msnm


eLATIN
P11 EL TAMALASO
XTS
3/12/2025
4.806549466666667 -75.7427444
Altitud:1307.5msnm


eLATIN
3/12/2025
4.806615516666667 -75.74271421666667
Altitud:1300.0msnm


eLATIN
3/12/2025
4.806599016666667 -75.74266993333335
Altitud:1302.0msnm


eLATIN
3/12/2025
4.806575183333334 -75.74277931666667
Altitud:1301.9msnm



eLATIN
3/12/2025
4.806575183333334 -75.74277931666667
Altitud:1301.9msnm



eLATIN
3/12/2025
4.806617983333334 -75.74277446666666
Altitud:1301.1msnm



eLATIN
3/12/2025
4.8066035 -75.74277873333334
Altitud:1299.6msnm



eLATIN
3/12/2025
4.8066035 -75.74277873333334
Altitud:1299.6msnm



eLATIN
3/12/2025
4.806837866666667 -75.74304246666667
Altitud:1276.0msnm



eLATIN
3/12/2025
4.80680185 -75.74295699999999
Altitud:1278.3msnm



Details
eLATIN
Type
SD
Model
DH-SD5A232GB-HNR
Port
37777
MAC
e0:2e:fe:e3:3d:d5
Subnet
255.255.252.0
Gateway
172.19.143.254
Serial No.
BG0D03CPAJ7A0ED
Version
V3.200.0000028.2.R
Build Date
3/12/2025
4.8068185 -75.47295699999999
Altitud:1278.3msnm











OBSERVACIONES		
Luego de ejecutarse las labores de instalación, se restablece el servicio de transmisión de video en el punto de cámara.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	