eLATIN	**ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO** **CONTRATO No. 3984-2025**	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	**MC 109**	**EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:**	**PUNTO DE CÁMARA P28 IGLESIA DORADO - CÁMARA DOMO PTZ**

FECHA DE INICIO **03 / 12 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 139 del informe 5, se le informó a la supervisión sobre el estado de la cámara PTZ, donde el equipo se encuentra energizada y con conectividad de red activa a nivel de red mediante protocolo (Ping) hacia su dirección IP; sin embargo, no genera imagen de video, mostrando únicamente una pantalla con interferencia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de la cámara PTZ de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 139 del informe 5 donde

Se realizó la desinstalación de la cámara tipo PTZ con falla, con su respectiva fuente de poder (adaptador de corriente).
Se desinstaló el acople existente debido a que no era compatible con la nueva cámara a instalar.
Se instaló el nuevo acople.
Se realizó la instalación de la nueva cámara tipo PTZ.
Se instaló una (1) fuente de poder totalmente nueva la cual fue conectada a la UPS.
Se conectó la cámara tipo PTZ al Switch de punto de cámara.
Se realizaron pruebas de conectividad, calibración de video, recorrido y funcionalidad.

Característica del equipo instalado:

Marca: DAHUA
Modelo: DH-SD5A232GB-HNR
Cantidad: 1
Número de serie: BG0D03CPAJ3640E

Una vez concluidas las pruebas de manera exitosa, la cuadrilla se retira del punto de cámara sin novedad.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8013906 - **longitud:** -75.7185934 - **altitud:** 1321 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






ELATIN
03/12/2025
4.801435 -75.71877333333333
Altitud:1321.3msnm


ELATIN
03/12/2025
4.8014383333333335 -75.71874166666666
Altitud:1319.0msnm


ELATIN
03/12/2025
4.801455000000001 -75.71873833333333
Altitud:1324.0msnm


ELATIN
03/12/2025
4.8015462 -75.7186329
Altitud:1320.3msnm


ELATIN
03/12/2025
4.80139 -75.71876666666667
Altitud:1321.8msnm


ELATIN
03/12/2025
4.8013177 -75.7186341
Altitud:1321.5msnm



eLATIN
03/12/2025
4.8013029 -75.718684
Altitud:1322.4msnm



eLATIN
03/12/2025
4.80134499999999995 -75.71869
Altitud:1316.8msnm



eLATIN
03/12/2025
4.8013029 -75.718684
Altitud:1322.4msnm



eLATIN
P28 IGLESIA EL DORADO
PEREIRA
P28 Iglesia El Dorado
03/12/2025
4.801255 -75.718795
Altitud:1320.8msnm



eLATIN
3/12/25
4.801410,-75.718642
Altitud:1289.9meter


Details
eLATIN
x
Type
SD
Model
DH-SD5A232GB-HNR
Port
37777
MAC
e0:2e:fe:e3:3d:d1
Subnet
255.255.252.0
Gateway
172.19.143.254
Serial No.
BG0D03CPAJ3640E
Version
V3.200.0000028.2.R
Build Date
3/12/2025
4.801255 -75.718795
Altitud:1320.8msnm









OBSERVACIONES		
Luego de ejecutarse las labores de instalación, se restablece el servicio de transmisión de video en el punto de cámara.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	