PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

INVITACIÓN PÚBLICA No. DTPA-IP-FONAM-9-2026

DETERMINACIÓN DEL OFERENTE CON EL MENOR PRECIO Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS

OBJETO: DP06-3202032-1-026 PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A TODO COSTO DE LAS EMBARCACIONES Y MOTORES DEL PARQUE NACIONAL NATURAL LOS KATÍOS, NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS ADMINISTRADAS POR PNNC, EN EL MARCO DE LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL.

1. VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA

EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA				
OFERENTES PARA EVALUAR				
ORDEN DE ELEGIBILIDAD	**PROPONENTE**	**IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)**	**VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA SECOP II**	**OBSERVACIÓN**
1	**MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA**	**71.981.200-3**	**$53.249.250**	**REQUERIMIENTO PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO**
2	**SPEED GP MOTORS S.A.S**	**901.967.745-7**	**$72.741.500**	**CUMPLE**

2. VERIFICACIÓN PRECIO DE REFERENCIA

ORDEN DE ELEGIBILIDAD	PROPONENTE	IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)	CUMPLE / NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1	**MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA**	**71.981.200-3**	**CUMPLE**
2	**SPEED GP MOTORS S.A.S**	**901.967.745-7**	**CUMPLE**

Observaciones: Realizada la verificación de los precios ofertados vs los precios de referencia (estimados) establecido por la entidad se concluye que las propuestas presentadas en el proceso anteriormente mencionadas cumplen y no superan los precios de referencia.

3. VERIFICACIÓN PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

PROPUESTA # 1							
MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA							
NIT. 71.981.200-3							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO**	**VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA**	**VARIACIÓN DE LA OFERTA (PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO**	**CUMPLE / NO CUMPLE PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO**
Bote Canaa, Placa Inv. 36746							
1	Mantenimiento y adecuación luces de navegación delanteras y trasera.	UNIDAD	1	$ 650.000	**$ 550.000**	**15%**	**CUMPLE**
2	Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 300.000**	**40%**	**NO CUMPLE**
3	Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 300.000**	**40%**	**NO CUMPLE**
4	Refuerzo de costuras, soportes de varillas y tensores en carpa de lona vulcanizada.	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 300.000**	**25%**	**NO CUMPLE**
5	Pintura franja azul exterior y marcación de nombre y matrícula en material reflectivo colores Azul y blanco	UNIDAD	1	$ 1.700.000	**$ 1.456.000**	**14%**	**CUMPLE**
6	Cambio e instalación juego de 4 estibas en madera choibá, pintadas en color azul marino.	UNIDAD	1	$ 600.000	**$ 300.000**	**50%**	**NO CUMPLE**
7	Cambio e instalación juego de 4 espaldares para asientos en madera choibá y cubiertos en cojinería color azul marino.	UNIDAD	1	$ 700.000	**$ 450.000**	**36%**	**NO CUMPLE**
8	Cambio de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	UNIDAD	1	$ 600.000	**$ 300.000**	**50%**	**NO CUMPLE**
9	Cambio e instalación juego de 4 cojines para asientos rellenos de esponja y recubiertos en lona vulcanizada color azul marino.	UNIDAD	1	$ 700.000	**$ 400.000**	**43%**	**NO CUMPLE**
10	Cambio e instalación de carpa en lona vulcanizada reforzada color azul marino de 4.0m x 1,50m	UNIDAD	1	$ 2.000.000	**$ 1.380.000**	**31%**	**NO CUMPLE**
11	Adecuación puesta de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	UNIDAD	1	$ 1.700.000	**$ 1.200.000**	**29%**	**NO CUMPLE**
12	Revisión, cambio e instalación de batería de 12V 90ª	UNIDAD	1	$ 700.000	**$ 645.000**	**8%**	**CUMPLE**
13	Cambio e instalación bomba eléctrica de achique de 12V.	UNIDAD	1	$ 800.000	**$ 550.000**	**31%**	**NO CUMPLE**
14	Cambio e instalación de luces delanteras y traseras empotradas en proa y popa.	UNIDAD	1	$ 700.000	**$ 440.000**	**37%**	**NO CUMPLE**
Bote Canaa, Placa Inv. 36746							
15	Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 310.000**	**38%**	**NO CUMPLE**
16	Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 400.000**	**20%**	**CUMPLE**
17	Pintura general (azul-blanco) en material Colpisa, Marcación de nombre y matrícula	UNIDAD	1	$ 3.400.000	**$ 3.000.000**	**12%**	**CUMPLE**
18	Mantenimiento de cableado eléctrico, switches y bornes de batería de 12 V.	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 300.000**	**25%**	**NO CUMPLE**
19	cambio e instalación de botella hidráulica de dirección.	UNIDAD	1	$ 3.800.000	**$ 3.000.000**	**21%**	**NO CUMPLE**
20	Cambio e instalación de guaya de 4.0m del sistema de dirección hidráulica.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 300.000**	**40%**	**NO CUMPLE**
21	Adecuación puesta de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	UNIDAD	1	$ 1.600.000	**$ 1.150.000**	**28%**	**NO CUMPLE**
22	Cambio de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 250.000**	**50%**	**NO CUMPLE**
23	Cambio e instalación juego de 4 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 300.000**	**40%**	**NO CUMPLE**
24	Cambio e instalación batería de 12V 90 A.	UNIDAD	1	$ 700.000	**$ 400.000**	**43%**	**NO CUMPLE**
25	cambio e instalación juego de 2 espaldares de madera Choibá de 1.30m x 0.20m pintados en color azul marino.	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 200.000**	**50%**	**NO CUMPLE**
Bote Bocachico, Placa Inv. 69880							
26	Mantenimiento de cableado eléctrico, luces de navegación, switches, bornes de la batería de 12 V.	UNIDAD	1	$ 360.000	**$ 250.000**	**31%**	**NO CUMPLE**
27	Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 220.000**	**56%**	**NO CUMPLE**
28	Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 310.000**	**38%**	**NO CUMPLE**
29	Pintura franja azul exterior y marcación de nombre y matrícula en material reflectivo colores Azul/blanco.	UNIDAD	1	$ 2.500.000	**$ 1.960.000**	**22%**	**NO CUMPLE**
30	cambio e instalación de juego de 6 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino	UNIDAD	1	$ 700.000	**$ 400.000**	**43%**	**NO CUMPLE**
31	cambio e instalación juego de 6 espaldares de 2.0m x 0.25m en madera Choibá, rellenos de espuma y recubiertos en lona vulcanizada color azul marino.	UNIDAD	1	$ 900.000	**$ 550.000**	**39%**	**NO CUMPLE**
32	Cambio e instalación de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 220.000**	**56%**	**NO CUMPLE**
33	cambio e instalación de carpa de 5.5m x 2.0m, en material de lona vulcanizada color azul marino, 5 varillas.	UNIDAD	1	$ 2.300.000	**$ 1.960.000**	**15%**	**CUMPLE**
34	cambio e instalación de batería de 12V 90 A	UNIDAD	1	$ 700.000	**$ 440.000**	**37%**	**NO CUMPLE**
35	Adecuación puesta de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	UNIDAD	1	$ 1.700.000	**$ 1.150.000**	**32%**	**NO CUMPLE**
36	cambio e instalación de luces delanteras y traseras empotradas en proa y popa.	UNIDAD	1	$ 700.000	**$ 400.000**	**43%**	**NO CUMPLE**
37	cambio e instalación bomba eléctrica de achique DE 12 V.	UNIDAD	1	$ 740.000	**$ 400.000**	**46%**	**NO CUMPLE**
Bote Jaguar, Placa Inv. 53857							

38	Refuerzo en fibra de vidrio de proa y quilla de embarcación.	UNIDAD	1	$ 2.600.000	**$ 2.450.000**	**6%**	**CUMPLE**
39	Cambio de remo largo en aluminio y pasta resistente.	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 250**	**100%**	**NO CUMPLE**
40	Cambio e Instalación de platina en aluminio en espejo del bote	UNIDAD	1	$ 230.000	**$ 120.000**	**48%**	**NO CUMPLE**
Bote Perancho, Placa Inv. 58276							
41	Pintura interior y marcación de nombre y matrícula. Color gris y azul.	UNIDAD	1	$ 2.000.000	**$ 1.150.000**	**43%**	**NO CUMPLE**
42	cambio e instalación de 3 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 220.000**	**56%**	**NO CUMPLE**
Motor Fuera de Borda Yamaha 60 HP 4T, Placa Inv. 53803							
43	Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Yamaha 60HP 4T	UNIDAD	1	$ 300.000	**$ 210.000**	**30%**	**NO CUMPLE**
44	Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Yamaha 60 HP 4T.	UNIDAD	1	$ 350.000	**$ 210.000**	**40%**	**NO CUMPLE**
45	Cambio de aceite de transmisión	UNIDAD	1	$ 450.000	**$ 210.000**	**53%**	**NO CUMPLE**
46	Revisión de bomba y sistema de refrigeración.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 250.000**	**50%**	**NO CUMPLE**
47	Mantenimiento y limpieza general de cabeza de fuerza incluyendo sistema eléctrico.	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 280.000**	**30%**	**NO CUMPLE**
48	Limpieza de inyectores	UNIDAD	1	$ 360.000	**$ 280.000**	**22%**	**NO CUMPLE**
49	cambio e instalación de pera y manguera de combustible	UNIDAD	1	$ 2.000.000	**$ 1.456.000**	**27%**	**NO CUMPLE**
50	Cambio e instalación hélice de acero inoxidable paso 14	UNIDAD	1	$ 1.400.000	**$ 1.150.000**	**18%**	**CUMPLE**
51	Reparación piñón de motor de arranque	UNIDAD	1	$ 300.000	**$ 140.000**	**53%**	**NO CUMPLE**
52	Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto)	UNIDAD	1	$ 650.000	**$ 450.000**	**31%**	**NO CUMPLE**
Motor Fuera de Borda Neptune 15 HP 2T, pata corta, Placa Inv. 53856							
53	Cambio de bujías para motor fuera de borda Neptune 15 HP 2T.	UNIDAD	1	$ 340.000	**$ 258.000**	**24%**	**NO CUMPLE**
54	Cambio de aceite de transmisión	UNIDAD	1	$ 280.000	**$ 160.000**	**43%**	**NO CUMPLE**
55	Mantenimiento y limpieza de carburador	UNIDAD	1	$ 180.000	**$ 100.000**	**44%**	**NO CUMPLE**
56	Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración	UNIDAD	1	$ 300.000	**$ 180.000**	**40%**	**NO CUMPLE**
57	Cambio e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 310.000**	**38%**	**NO CUMPLE**
58	cambio e instalación de pera y manguera de combustible	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 300.000**	**25%**	**NO CUMPLE**
59	Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles)	UNIDAD	1	$ 380.000	**$ 300.000**	**21%**	**NO CUMPLE**
60	Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto)	UNIDAD	1	$ 1.600.000	**$ 1.000.000**	**38%**	**NO CUMPLE**
Motor Fuera de Borda Mercury 15 HP 2T, Placa Inv. 56689							
61	Cambio de bujías para motor fuera de borda Mercury 15 HP 2T.	UNIDAD	1	$ 220.000	**$ 140.000**	**36%**	**NO CUMPLE**
62	Cambio de aceite de transmisión	UNIDAD	1	$ 160.000	**$ 100.000**	**38%**	**NO CUMPLE**
63	Mantenimiento y limpieza de carburador	UNIDAD	1	$ 280.000	**$ 180.000**	**36%**	**NO CUMPLE**
64	Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 270.000**	**33%**	**NO CUMPLE**
65	cambio e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 280.000**	**30%**	**NO CUMPLE**
66	Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles)	UNIDAD	1	$ 360.000	**$ 280.000**	**22%**	**NO CUMPLE**
67	cambio e instalación de pera y manguera de combustible	UNIDAD	1	$ 300.000	**$ 210.000**	**30%**	**NO CUMPLE**
68	Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto)	UNIDAD	1	$ 800.000	**$ 550.000**	**31%**	**NO CUMPLE**
Motor Fuera de Borda Suzuki 15 HP 2T. Placa Inv. 53868							
69	Cambio de bujías para motor fuera de borda Suzuki 15 HP 2T	UNIDAD	1	$ 300.000	**$ 140.000**	**53%**	**NO CUMPLE**
70	Cambio de aceite de transmisión	UNIDAD	1	$ 200.000	**$ 170.000**	**15%**	**CUMPLE**
71	Mantenimiento y limpieza de carburador	UNIDAD	1	$ 240.000	**$ 140.000**	**42%**	**NO CUMPLE**
72	Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración	UNIDAD	1	$ 300.000	**$ 180.000**	**40%**	**NO CUMPLE**
73	Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles)	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 250.000**	**38%**	**NO CUMPLE**
74	Cambio de pera y manguera de combustible	UNIDAD	1	$ 300.000	**$ 140.000**	**53%**	**NO CUMPLE**
75	Cambio e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 280.000**	**44%**	**NO CUMPLE**
76	Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto)	UNIDAD	1	$ 700.000	**$ 400.000**	**43%**	**NO CUMPLE**
77	Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Suzuki 115 HP 4T	UNIDAD	1	$ 300.000	**$ 200.000**	**33%**	**NO CUMPLE**
78	Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Suzuki 115HP 4T	UNIDAD	1	$ 300.000	**$ 200.000**	**33%**	**NO CUMPLE**
79	Mantenimiento y limpieza de inyectores	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 220.000**	**45%**	**NO CUMPLE**
80	Mantenimiento general en cabeza de fuerza del motor incluyendo sistema eléctrico.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 300.000**	**40%**	**NO CUMPLE**
81	Mantenimiento del sistema de transmisión (revisión funcionamientos de bomba y sistema de refrigeración)	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 300.000**	**25%**	**NO CUMPLE**
82	Cambio de hélice de acero inoxidable paso 15	UNIDAD	1	$ 1.800.000	**$ 1.200.000**	**33%**	**NO CUMPLE**
83	cambio e instalación de pera y manguera de combustible	UNIDAD	1	$ 360.000	**$ 280.000**	**22%**	**NO CUMPLE**
84	Instalación y ensamble del sistema de transmisión al bloque principal de cabeza de fuerza del motor.	UNIDAD	1	$ 800.000	**$ 450.000**	**44%**	**NO CUMPLE**
85	Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona, eje corto)	UNIDAD	1	$ 1.400.000	**$ 1.100.000**	**21%**	**NO CUMPLE**
Motor Fuera de Borda Suzuki 30 HP 2T Placa Inv. 56756							
86	Cambio de bujías para motor fuera de borda Suzuki 30 HP 2T.	UNIDAD	1	$ 240.000	**$ 140.000**	**42%**	**NO CUMPLE**
87	Cambio de aceite de transmisión	UNIDAD	1	$ 200.000	**$ 140.000**	**30%**	**NO CUMPLE**
88	Mantenimiento y limpieza de carburador	UNIDAD	1	$ 240.000	**$ 200.000**	**17%**	**CUMPLE**
89	Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	UNIDAD	1	$ 300.000	**$ 258.000**	**14%**	**CUMPLE**

90	cambio e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	UNIDAD	1	$ 400.000	$ 310.000	23%	NO CUMPLE
91	Asentamiento de culata en base del bloque del motor	UNIDAD	1	$ 300.000	$ 258.000	14%	CUMPLE
92	Cambio de empaque de culata del motor	UNIDAD	1	$ 200.000	$ 100.000	50%	NO CUMPLE
Bote Tilupo Placa Inv. 459943							
93	Refuerzo en fibra de vidrio de proa y quilla de embarcación.	UNIDAD	1	$ 2.000.000	$ 1.200.000	40%	NO CUMPLE
94	Cambio e instalación de estibas en madera pintadas en color azul marino	UNIDAD	1	$ 400.000	$ 300.000	25%	NO CUMPLE
95	cambio de remos largos en aluminio y pasta resistente.	UNIDAD	1	$ 360.000	$ 280.000	22%	NO CUMPLE
96	Cambio e Instalación de platina en aluminio en espejo del bote	UNIDAD	1	$ 200.000	$ 100.000	50%	NO CUMPLE
Motor Fuera de Borda Yamaha 15 HP 2T Placa Inv. 76581							
97	Mantenimiento y limpieza de carburador	UNIDAD	1	$ 200.000	$ 100.000	50%	NO CUMPLE
98	Cambio de bujías para motor fuera de borda Yamaha 15 HP 2T.	UNIDAD	1	$ 200.000	$ 100.000	50%	NO CUMPLE
99	Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	UNIDAD	1	$ 300.000	$ 200.000	33%	NO CUMPLE
100	Cambio de aceite de transmisión	UNIDAD	1	$ 160.000	$ 100.000	38%	NO CUMPLE
101	Cambio e instalación pera de manguera de combustible.	UNIDAD	1	$ 360.000	$ 258.000	28%	NO CUMPLE
102	cambio e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	UNIDAD	1	$ 600.000	$ 400.000	33%	NO CUMPLE
103	cambio e instalación tapa de motor original en fibra de vidrio.	UNIDAD	1	$ 1.200.000	$ 1.000.000	17%	CUMPLE
Motor Fuera de Borda Yamaha 15 HP 2T Placa Inv. 76530							
104	Mantenimiento y limpieza de carburador	UNIDAD	1	$ 200.000	$ 100.000	50%	NO CUMPLE
105	Cambio de bujías para motor fuera de borda Yamaha 15 HP 2T.	UNIDAD	1	$ 200.000	$ 100.000	50%	NO CUMPLE
106	Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	UNIDAD	1	$ 300.000	$ 200.000	33%	NO CUMPLE
107	Cambio de aceite de transmisión	UNIDAD	1	$ 160.000	$ 100.000	38%	NO CUMPLE
108	cambio e instalación pera de manguera de combustible.	UNIDAD	1	$ 360.000	$ 280.000	22%	NO CUMPLE
109	cambio e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	UNIDAD	1	$ 600.000	$ 440.000	27%	NO CUMPLE
110	cambio e instalación tapa de motor original en fibra de vidrio.	UNIDAD	1	$ 1.200.000	$ 1.000.000	17%	CUMPLE

Observaciones: Tras aplicar los cálculos definidos en la **Guía para el Manejo de Ofertas Artificialmente Bajas (CCE-EICP-GI-27)** del 16 de diciembre de 2024, emitida por Colombia Compra Eficiente, se determinó que la oferta económica presentada por el proponente **MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA** (NIT 71.981.200-3) para el proceso **DTPA-IP-FONAM-9-2026** en la mayoría de ítems se encuentra por debajo del valor mínimo aceptable.

En virtud de lo anterior, y conforme al **Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015**, la Entidad debe solicitar las aclaraciones pertinentes cuando el precio de una oferta sugiera un riesgo para el cumplimiento y el equilibrio contractual. Por lo tanto, se requiere al proponente **MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA** para que justifique y aclare su oferta económica, aportando los soportes documentales idóneos que sustenten la viabilidad de su propuesta.

Nota: La respuesta deberá remitirse exclusivamente a través de la plataforma **SECOP II**, so pena de rechazo de la oferta.

PROPUESTA # 2								
SPEED GP MOTORS S.A.S								
NIT. 901.967.745-7								
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO**	**VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA**	**VARIACIÓN DE LA OFERTA (PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO**	**CUMPLE / NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA**	**CUMPLE / NO CUMPLE PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO**
Bote Canaa, Placa Inv. 36746								
1	Mantenimiento y adecuación luces de navegación delanteras y trasera.	UNIDAD	1	$ 650.000	$ 617.500	5%	CUMPLE	CUMPLE
2	Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	UNIDAD	1	$ 500.000	$ 475.000	5%	CUMPLE	CUMPLE
3	Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	UNIDAD	1	$ 500.000	$ 475.000	5%	CUMPLE	CUMPLE

4	Refuerzo de costuras, soportes de varillas y tensores en carpa de lona vulcanizada.	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 380.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
5	Pintura franja azul exterior y marcación de nombre y matrícula en material reflectivo colores Azul y blanco	UNIDAD	1	$ 1.700.000	**$ 1.615.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
6	Cambio e instalación juego de 4 estibas en madera choibá, pintadas en color azul marino.	UNIDAD	1	$ 600.000	**$ 570.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
7	Cambio e instalación juego de 4 espaldares para asientos en madera choibá y cubiertos en cojinería color azul marino.	UNIDAD	1	$ 700.000	**$ 665.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
8	Cambio de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	UNIDAD	1	$ 600.000	**$ 570.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
9	Cambio e instalación juego de 4 cojines para asientos rellenos de esponja y recubiertos en lona vulcanizada color azul marino.	UNIDAD	1	$ 700.000	**$ 665.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
10	Cambio e instalación de carpa en lona vulcanizada reforzada color azul marino de 4.0m x 1,50m	UNIDAD	1	$ 2.000.000	**$ 1.900.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
11	Adecuación puesta de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	UNIDAD	1	$ 1.700.000	**$ 1.615.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
12	Revisión, cambio e instalación de batería de 12V 90ª	UNIDAD	1	$ 700.000	**$ 665.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
13	Cambio e instalación bomba eléctrica de achique de 12V.	UNIDAD	1	$ 800.000	**$ 760.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
14	Cambio e instalación de luces delanteras y traseras empotradas en proa y popa.	UNIDAD	1	$ 700.000	**$ 665.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Bote Canaa, Placa Inv. 36746								
15	Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 475.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
16	Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 475.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
17	Pintura general (azul-blanco) en material Colpisa, Marcación de nombre y matrícula	UNIDAD	1	$ 3.400.000	**$ 3.230.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
18	Mantenimiento de cableado eléctrico, switches y bornes de batería de 12 V.	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 380.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
19	cambio e instalación de botella hidráulica de dirección.	UNIDAD	1	$ 3.800.000	**$ 3.610.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
20	Cambio e instalación de guaya de 4.0m del sistema de dirección hidráulica.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 475.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
21	Adecuación puesta de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	UNIDAD	1	$ 1.600.000	**$ 1.520.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
22	Cambio de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 475.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
23	Cambio e instalación juego de 4 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 475.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
24	Cambio e instalación batería de 12V 90 A.	UNIDAD	1	$ 700.000	**$ 665.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
25	cambio e instalación juego de 2 espaldares de madera Choibá de 1.30m x 0.20m pintados en color azul marino.	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 380.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Bote Bocachico, Placa Inv. 69880								
26	Mantenimiento de cableado eléctrico, luces de navegación, switches, bornes de la batería de 12 V.	UNIDAD	1	$ 360.000	**$ 342.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
27	Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 475.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
28	Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 475.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
29	Pintura franja azul exterior y marcación de nombre y matrícula en material reflectivo colores Azul/blanco.	UNIDAD	1	$ 2.500.000	**$ 2.375.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
30	cambio e instalación de juego de 6 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino	UNIDAD	1	$ 700.000	**$ 665.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
31	cambio e instalación juego de 6 espaldares de 2.0m x 0.25m en madera Choibá, rellenos de espuma y recubiertos en lona vulcanizada color azul marino.	UNIDAD	1	$ 900.000	**$ 855.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
32	Cambio e instalación de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 475.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
33	cambio e instalación de carpa de 5.5m x 2.0m, en material de lona vulcanizada color azul marino, 5 varillas.	UNIDAD	1	$ 2.300.000	**$ 2.185.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
34	cambio e instalación de batería de 12V 90 A	UNIDAD	1	$ 700.000	**$ 665.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
35	Adecuación puesta de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	UNIDAD	1	$ 1.700.000	**$ 1.615.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
36	cambio e instalación de luces delanteras y traseras empotradas en proa y popa.	UNIDAD	1	$ 700.000	**$ 665.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
37	cambio e instalación bomba eléctrica de achique DE 12 V.	UNIDAD	1	$ 740.000	**$ 703.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Bote Jaguar, Placa Inv. 53857								
38	Refuerzo en fibra de vidrio de proa y quilla de embarcación.	UNIDAD	1	$ 2.600.000	**$ 2.470.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
39	Cambio de remo largo en aluminio y pasta resistente.	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 380.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
40	Cambio e Instalación de platina en aluminio en espejo del bote	UNIDAD	1	$ 230.000	**$ 218.500**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Bote Perancho, Placa Inv. 58276								
41	Pintura interior y marcación de nombre y matrícula. Color gris y azul.	UNIDAD	1	$ 2.000.000	**$ 1.900.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
42	cambio e instalación de 3 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 475.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Motor Fuera de Borda Yamaha 60 HP 4T, Placa Inv. 53803								
43	Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Yamaha 60HP 4T	UNIDAD	1	$ 300.000	**$ 285.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

44	Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Yamaha 60 HP 4T.	UNIDAD	1	$ 350.000	**$ 332.500**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
45	Cambio de aceite de transmisión	UNIDAD	1	$ 450.000	**$ 427.500**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
46	Revisión de bomba y sistema de refrigeración.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 475.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
47	Mantenimiento y limpieza general de cabeza de fuerza incluyendo sistema eléctrico.	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 380.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
48	Limpieza de inyectores	UNIDAD	1	$ 360.000	**$ 342.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
49	cambio e instalación de pera y manguera de combustible	UNIDAD	1	$ 2.000.000	**$ 1.900.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
50	Cambio e instalación hélice de acero inoxidable paso 14	UNIDAD	1	$ 1.400.000	**$ 1.330.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
51	Reparación piñón de motor de arranque	UNIDAD	1	$ 300.000	**$ 285.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
52	Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto)	UNIDAD	1	$ 650.000	**$ 617.500**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Motor Fuera de Borda Neptune 15 HP 2T, pata corta, Placa Inv. 53856								
53	Cambio de bujías para motor fuera de borda Neptune 15 HP 2T.	UNIDAD	1	$ 340.000	**$ 323.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
54	Cambio de aceite de transmisión	UNIDAD	1	$ 280.000	**$ 266.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
55	Mantenimiento y limpieza de carburador	UNIDAD	1	$ 180.000	**$ 171.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
56	Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración	UNIDAD	1	$ 300.000	**$ 285.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
57	Cambio e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 475.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
58	cambio e instalación de pera y manguera de combustible	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 380.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
59	Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles)	UNIDAD	1	$ 380.000	**$ 361.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
60	Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto)	UNIDAD	1	$ 1.600.000	**$ 1.520.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Motor Fuera de Borda Mercury 15 HP 2T, Placa Inv. 56689								
61	Cambio de bujías para motor fuera de borda Mercury 15 HP 2T.	UNIDAD	1	$ 220.000	**$ 209.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
62	Cambio de aceite de transmisión	UNIDAD	1	$ 160.000	**$ 152.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
63	Mantenimiento y limpieza de carburador	UNIDAD	1	$ 280.000	**$ 266.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
64	Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 380.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
65	cambio e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 380.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
66	Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles)	UNIDAD	1	$ 360.000	**$ 342.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
67	cambio e instalación de pera y manguera de combustible	UNIDAD	1	$ 300.000	**$ 285.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
68	Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto)	UNIDAD	1	$ 800.000	**$ 760.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Motor Fuera de Borda Suzuki 15 HP 2T. Placa Inv. 53868								
69	Cambio de bujías para motor fuera de borda Suzuki 15 HP 2T	UNIDAD	1	$ 300.000	**$ 285.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
70	Cambio de aceite de transmisión	UNIDAD	1	$ 200.000	**$ 190.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
71	Mantenimiento y limpieza de carburador	UNIDAD	1	$ 240.000	**$ 228.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
72	Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración	UNIDAD	1	$ 300.000	**$ 285.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
73	Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles)	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 380.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
74	Cambio de pera y manguera de combustible	UNIDAD	1	$ 300.000	**$ 285.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
75	Cambio e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 475.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
76	Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto)	UNIDAD	1	$ 700.000	**$ 665.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
77	Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Suzuki 115 HP 4T	UNIDAD	1	$ 300.000	**$ 285.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
78	Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Suzuki 115HP 4T	UNIDAD	1	$ 300.000	**$ 285.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
79	Mantenimiento y limpieza de inyectores	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 380.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
80	Mantenimiento general en cabeza de fuerza del motor incluyendo sistema eléctrico.	UNIDAD	1	$ 500.000	**$ 475.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
81	Mantenimiento del sistema de transmisión (revisión funcionamientos de bomba y sistema de refrigeración)	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 380.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
82	Cambio de hélice de acero inoxidable paso 15	UNIDAD	1	$ 1.800.000	**$ 1.710.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
83	cambio e instalación de pera y manguera de combustible	UNIDAD	1	$ 360.000	**$ 342.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
84	Instalación y ensamble del sistema de transmisión al bloque principal de cabeza de fuerza del motor.	UNIDAD	1	$ 800.000	**$ 760.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
85	Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona, eje corto)	UNIDAD	1	$ 1.400.000	**$ 1.330.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Motor Fuera de Borda Suzuki 30 HP 2T Placa Inv. 56756								
86	Cambio de bujías para motor fuera de borda Suzuki 30 HP 2T.	UNIDAD	1	$ 240.000	**$ 228.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
87	Cambio de aceite de transmisión	UNIDAD	1	$ 200.000	**$ 190.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
88	Mantenimiento y limpieza de carburador	UNIDAD	1	$ 240.000	**$ 228.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
89	Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	UNIDAD	1	$ 300.000	**$ 285.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
90	cambio e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 380.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
91	Asentamiento de culata en base del bloque del motor	UNIDAD	1	$ 300.000	**$ 285.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
92	Cambio de empaque de culata del motor	UNIDAD	1	$ 200.000	**$ 190.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Bote Tilupo Placa Inv. 459943								
93	Refuerzo en fibra de vidrio de proa y quilla de embarcación.	UNIDAD	1	$ 2.000.000	**$ 1.900.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
94	Cambio e instalación de estibas en madera pintadas en color azul marino	UNIDAD	1	$ 400.000	**$ 380.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
95	cambio de remos largos en aluminio y pasta resistente.	UNIDAD	1	$ 360.000	**$ 342.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
96	Cambio e Instalación de platina en aluminio en espejo del bote	UNIDAD	1	$ 200.000	**$ 190.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

Motor Fuera de Borda Yamaha 15 HP 2T Placa Inv. 76581								
97	Mantenimiento y limpieza de carburador	UNIDAD	1	$ 200.000	**$ 190.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
98	Cambio de bujías para motor fuera de borda Yamaha 15 HP 2T.	UNIDAD	1	$ 200.000	**$ 190.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
99	Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	UNIDAD	1	$ 300.000	**$ 285.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
100	Cambio de aceite de transmisión	UNIDAD	1	$ 160.000	**$ 152.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
101	Cambio e instalación pera de manguera de combustible.	UNIDAD	1	$ 360.000	**$ 342.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
102	cambio e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	UNIDAD	1	$ 600.000	**$ 570.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
103	cambio e instalación tapa de motor original en fibra de vidrio.	UNIDAD	1	$ 1.200.000	**$ 1.140.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Motor Fuera de Borda Yamaha 15 HP 2T Placa Inv. 76530								
104	Mantenimiento y limpieza de carburador	UNIDAD	1	$ 200.000	**$ 190.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
105	Cambio de bujías para motor fuera de borda Yamaha 15 HP 2T.	UNIDAD	1	$ 200.000	**$ 190.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
106	Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	UNIDAD	1	$ 300.000	**$ 285.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
107	Cambio de aceite de transmisión	UNIDAD	1	$ 160.000	**$ 152.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
108	cambio e instalación pera de manguera de combustible.	UNIDAD	1	$ 360.000	**$ 342.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
109	cambio e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	UNIDAD	1	$ 600.000	**$ 570.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
110	cambio e instalación tapa de motor original en fibra de vidrio.	UNIDAD	1	$ 1.200.000	**$ 1.140.000**	**5%**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

Observaciones: Tras realizar el cotejo de los precios ofertados frente al valor de referencia institucional, se concluye que la propuesta cumple con los criterios económicos establecidos. Dado que la oferta no presenta una desviación inferior al **20% del precio unitario de referencia**, se determina que esta no incurre en la categoría de precios artificialmente bajos.

En constancia se expide en Santiago de Cali, en el mes de marzo de 2026.

DIEGO FERNANDO GIL RIVAS
PROFESIONAL FINANCIERO
(CPS-DTPA-004-2026)