**De:** **Baez, Luis** Luis.Baez@ingrammicro.com
**Asunto:** RE: [EXTERNAL]Re: ORDEN DE COMPRA ELATIN 407-2025 INGRAM 05122025 - SERVICIOS MANDATORIOS UPS PX DE 40KVA
**Fecha:** 24 de febrero de 2026, 3:52 p.m.
**Para:** HELIO GONZALEZ VARGAS helio.gonzalez@se.com, Juan David Trujillo jdtrujillo@elatin.co, Aguirre, Gonzalo Gonzalo.Aguirre@ingrammicro.com
**Cc:** BEATRIZ MORENO TORRES Beatriz.Moreno@se.com, JULIAN GARCIA CAJAMARCA julian.garcia@se.com, YULY PARADA VALLE Yuly.Parada@se.com, RICARDO MARTIN AGUILAR ricardo.martin@se.com, Sanchez, Laura Laura.Sanchez3@ingrammicro.com, Cifuentes, Andres Andres.Cifuentes@ingrammicro.com, CARLOS GUTIERREZ MEJIA carlos.s.gutierrez@se.com, ALEJANDRA BARENO ARIZA alejandra.barenoariza@se.com, Coordinación ELATIN coordinacion@elatin.co, compras compras@elatin.co, Mejia, Felipe Felipe.Mejia@ingrammicro.com, Delgado Rodriguez, Janitze Janitze.DelgadoRodriguez@ingrammicro.com, COMEXCO comexCO@ingrammicro.com

Buenas tardes Ingeniero Juan david

Estos son los part number de las dos piezas que hay que cambiar, y el tiempo estimado de ingreso por parte de fábrica.

**0M-6082C-001** - ASSY ROOF 19" 900MM VX BLK: se maneja bajo pedido 13 - 16 semanas

**0J-870-5157** - LOCK SIDE PANEL NETSHELTER BLK RED KEY: se maneja bajo pedido 13 - 16 semanas

@Aguirre, Gonzalo por favor tu ayuda con la certificación.

Quedo atento a cualquier duda

Saludos

**Luis Augusto Baez G.**
Product Manager APC
**Mobile** +57 3114715313 - 3173666890

**Ingram Micro Colombia**
Avenida Cra 7 No 155C- 30 Torre E Piso 39
Edificio North Point
Bogota D.C- Colombia

Toda oferta recibida esta sujeta a nuestros Términos y Condiciones de venta: Términos y condiciones de venta | Xvantage (ingrammicro.com)




LinkedIn | Instagram | Facebook | Twitter |

---

**From:** HELIO GONZALEZ VARGAS <helio.gonzalez@se.com>
**Sent:** Sunday, February 15, 2026 7:25 AM
**To:** Juan David Trujillo <jdtrujillo@elatin.co>; Aguirre, Gonzalo <Gonzalo.Aguirre@ingrammicro.com>; juan.buitrago@risaralda.gov.co
**Cc:** BEATRIZ MORENO TORRES <Beatriz.Moreno@se.com>; Baez, Luis <Luis.Baez@ingrammicro.com>; JULIAN GARCIA CAJAMARCA <julian.garcia@se.com>; YULY PARADA VALLE RICARDO MARTIN AGUILAR <ricardo.martin@se.com>; Sanchez, Laura <Laura.Sanchez3@ingrammicro.com>; Cifuentes, Andres <Andres.Cifuentes@ingrammicro.com>; CARLOS GUT <carlos.s.gutierrez@se.com>; ALEJANDRA BARENO ARIZA <alejandra.barenoariza@se.com>; Coordinación ELATIN <coordinacion@elatin.co>; compras <compras@elatin.co>; Meneses <Camilo.Meneses@ingrammicro.com>; Gonzales, Paola <Paola.Gonzales@ingrammicro.com>; Orduz, Nataly <Nataly.Orduz@ingrammicro.com>; Mejia, Felipe <Felipe.Mejia@ingrammicr Janitze <Janitze.DelgadoRodriguez@ingrammicro.com>
**Subject:** RE: [EXTERNAL]Re: ORDEN DE COMPRA ELATIN 407-2025 INGRAM 05122025 - SERVICIOS MANDATORIOS UPS PX DE 40KVA

Buen día para todos;

Adjunto reporte de la inspección realizada el día de ayer para confirmar el daño que informa ELATIN.
En la inspección y como lo indica el reporte y las fotos en él, el daño se presento en la tapa superior de la UPS que no representa ni involucra el funcionamiento adecuado de la UPS.
Solo se debe solicitar a fabrica la parte para cambiarla y así poder continuar con la instalación.
Adjunto reporte y las partes que se deben cambiar para continuar con la instalación.

Saludos.

Helio Javier González Vargas
Cooling Field Service Representative
Andean Zone IT Business
Rest of the World Operations
APC by Schneider Electric

D +57 1 4198484 x1182
M +57 3208758891
Customer Care 018000118008
E helio.gonzalez@se.com

Complejo Industrial Celta - Trade Park
KM 7.1 Vía Bogotá-Medellín
Bodega 128
Funza - Cundinamarca
Colombia

*Please consider the environment before printing this e-mail

General

---

**From:** Juan David Trujillo <jdtrujillo@elatin.co>
**Sent:** viernes, 13 de febrero de 2026 6:11 p. m.
**To:** Aguirre, Gonzalo <Gonzalo.Aguirre@ingrammicro.com>
**Cc:** BEATRIZ MORENO TORRES <Beatriz.Moreno@se.com>; Baez, Luis <Luis.Baez@ingrammicro.com>; HELIO GONZALEZ VARGAS <helio.gonzalez@se.com>; JULIAN GARCIA CAJ. <julian.garcia@se.com>; YULY PARADA VALLE <Yuly.Parada@se.com>; RICARDO MARTIN AGUILAR <ricardo.martin@se.com>; Sanchez, Laura <Laura.Sanchez3@ingrammicro.com>; <Andres.Cifuentes@ingrammicro.com>; CARLOS GUTIERREZ MEJIA <carlos.s.gutierrez@se.com>; ALEJANDRA BARENO ARIZA <alejandra.barenoariza@se.com>; Coordinación ELATI compras <compras@elatin.co>; Meneses, Camilo <Camilo.Meneses@ingrammicro.com>; Gonzales, Paola <Paola.Gonzales@ingrammicro.com>; Orduz, Nataly <Nataly.Orduz@ingrammic <Felipe.Mejia@ingrammicro.com>; Delgado Rodriguez, Janitze <Janitze.DelgadoRodriguez@ingrammicro.com>
**Subject:** Re: [EXTERNAL]Re: ORDEN DE COMPRA ELATIN 407-2025 INGRAM 05122025 - SERVICIOS MANDATORIOS UPS PX DE 40KVA

[External email: Use caution with links and attachments]

---

Cordial saludo