INSTITUCIÓN EDUCATIVA BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOLS
NIT: 827.000.591-1 | La Loma, San Andrés y Providencia, Colombia

REGISTRO FOTOGRÁFICO — ESTADO INICIAL Y ESTADO FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 50 DEL 24-11-2025

Obras de mejoramiento de infraestructura educativa: sistema de evacuación de aguas lluvias en cancha de basketball y reemplazo de sardinel en acceso al comedor escolar.

Contratante	Brooks Hill Bilingual Schools — NIT 827.000.591-1	**Contratista**	Jaime Torres Padilla — C.C. 7.958.628
Supervisora	Edelmira Maliza Archbold Hawkins — Rectora	**Contrato / Valor**	No. 50 — $ 15.345.000 COP
Período obras	24 al 28 de noviembre de 2025	**Total fotografías**	18 (10 estado inicial | 8 estado final)

▼ ESTADO INICIAL — ANTES DE LA INTERVENCIÓN ▼

Las fotografías a continuación documentan las condiciones de deterioro e inseguridad existentes en la Institución Educativa Brooks Hill previo al inicio de las obras contratadas, constituyendo evidencia del diagnóstico que justificó la contratación conforme a los Estudios Previos del 13 de noviembre de 2025.

ANTES



Foto 1

Sardinel con perforación y varillas de refuerzo expuestas al deterioro — zona de acceso cancha/comedor

ANTES



Foto 2

Vista general del perímetro de la cancha: ausencia de bordillos y sin sistema de evacuación de aguas lluvias

ANTES



Foto 3

Detalle de cavidad en el sardinel con armadura oxidada expuesta — riesgo de tropiezos y caídas

ANTES



Foto 4

Andén perimetral sin bordillo de confinamiento — acumulación de humedad e invasión de vegetación

ANTES



Foto 5

Estancamiento activo de aguas lluvias en el costado de la cancha de basketball — superficie resbaladiza

ANTES



Foto 6

Charco crónico en la zona lateral de la cancha: el agua no drena por falta de bordillos y tubería

ANTES



Foto 7

Bordillo perimetral deteriorado con varillas expuestas — estructura sin confinamiento lateral

ANTES



Foto 8

Vista panorámica del andén de acceso con sardinel en mal estado — área sin intervención

ANTES



Foto 9

Zona baja de la cancha con acumulación permanente de agua lluvia y escorrentía sin control

ANTES



Foto 10

Junta de sardinel frisurada en el acceso al comedor escolar — riesgo inminente de accidentes para los estudiantes

▼ ESTADO FINAL — DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN ▼

Las fotografías a continuación registran el proceso de ejecución y el estado final de las obras concluidas, evidenciando el cumplimiento del objeto contractual en sus cuatro actividades: hechura de bordillos en concreto (40 ml), instalación de tubería PVC de 6" (15 ml), reemplazo de sardinel (1 ml) y A.I.U., con entrega a satisfacción el 28 de noviembre de 2025.

DESPUÉS



Foto 15

Reemplazo de sardinel concluido en el acceso cancha-comedor — nivelación y acabado en concreto

DESPUÉS



Foto 16

Bordillo perimetral de evacuación de aguas lluvias terminado — concreto en proceso de curado

DESPUÉS



Foto 17

Vista general del sistema de bordillos construido a lo largo del perímetro de la cancha de basketball

DESPUÉS



Foto 18

Estado final de la zona intervenida: bordillo de evacuación pluvial funcionando correctamente, cancha habilitada