ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIONES	Código: FOR-TH-008 Versión: 3 Fecha: Memo I2025038195 - 06/11/2025 Página: 1 de 6

Clasificación: información pública

SECCIÓN A. INSPECCIÓN LOCATIVA

Inspección realizada por: Royer Alberto Barrios Ramirez		Nombre responsable unidad: Maria Rubiela Giraldo Gallego
Fecha de inspección: 30-01-2026	Área / Unidad operativa: Hogar Nazareth	Localidad: Fuera de Bogota
Dirección: Km 69 via Bogota-Melgar		Subdirección: Vejez

Categoría	Subcategoría	Mal estado	Buen estado	No aplica	Descripción del hallazgo	SI	NO	No aplica	Cantidad	Observaciones
Riesgo Locativo	Pisos		X		Se observan grietas		X			
					Se observan huecos		X			
					Se observan desniveles		X			
					Sin antideslizantes		X			
	Canales		X		Se observan rotas		X			
					Se observan taponadas		X			
	Muros		X		Se observan grietas		X			
					Hay Riesgo de colapso		X			
					Se observa humedad		X			
					Se observan filtraciones		X			
					Se observa baldosas rotas		X			
	Escaleras		X		Se observa sin pasamanos		X			
					Se observan sin antideslizantes		X			
					Se observa escalones en mal estado		X			
					Se observa sin señalización		X			
	Puertas		X		Sin chapa		X			
					Desprendida		X			
					Marco desajustado		X			
	Ventanas		X		Se observan vidrio roto		X			
					Se observan sin manija		X			
					Se observan sin película de seguridad		X			
					Sin vidrio		X			
					Con filtraciones		X			
	Baños		X		Sanitario roto		X			
					Sanitario no funciona		X			
					Lavamanos roto		X			
					Lavamanos no funciona		X			
					Sanitario con escape		X			
					Lavamanos con escape		X			
					Lavacolas en mal estado		X			
	Techos/Paredes		X		Se observan filtraciones		X			
					Se observa humedad		X			
					Se observan grietas		X			
					Hay riesgo de colapso		X			
					Tejas rotas		X			
	Tableros		X		Sin tapa		X			
					Sin señalización		X			
					Se observan empalmes improvisados		X			

Riesgo Eléctrico	Cables		X		Se observan cables expuestos		X			
					Se observa recubrimiento en mal estado		X			
					Cableado desordenado		X			
	Interruptores		X		No funcionan		X			
					Desprendidos		X			
	Tomas/Enchufes		X		No funcionan		X			
					Desprendidos		X			
Riesgo Físico	Ruido			X	Ruido excesivo de maquinaria		X			
					Ruido externo (tráfico, ventas ambulantes, etc.)		X			
					Ruido conversacional excesivo		X			
	Iluminación			X	Luminaria intermitente		X			
					Luminaria rota		X			
					Luminaria desgastada		X			
					Luminarias fundidas		X			
					Sensores no funcionan		X			
	Temperatura			X	Percepción de temperatura alta o baja			N/A	N/A	
					Ventilación adecuada (artificial o natural)			N/A	N/A	
Riesgo químico	Almacenamiento			X	Área ventilada	X				
					Estantería adecuada	X				
					Debidamente separados	X				
	Etiquetado			X	Ausente		X			
					Incorrecto		X			
	Hojas de seguridad			X	Ausentes		X			
					Impresas a color		X			
Riesgo Biológico	Plagas			X	Fumigación periódica			N/A	N/A	
					Desratización periódica			N/A	N/A	
					Control de ingreso de palomas			N/A	N/A	
					Panal de abejas			N/A	N/A	
Emergencias	Plan de emergencias		X		Actualizado	X				
					Ausente		X			
	Rutas de evacuación		X		Señalizada	X				
					libre de obstáculos	X				
	Salidas de emergencias		X		Señalizada	X				
					libre de obstáculos	X				
	Brigada de emergencias		X		Conformada	X				
					Capacitada	X				
					Dotada	X				

		
Firma responsable COPASST	Firma responsable inspección	Firma responsable inspección
Diana Maritza Malpica	Royer Alberto Barrios Ramirez	Maria Rubiela Giraldo Gallego
Nombre responsable inspección	Nombre responsable inspección	Nombre responsable inspección