DYSA
Soluciones Tecnologicas

Informe sobre actividades realizadas

Institución Educativa El Pital

14/07 SERVICIO 4139 CORCEGA

- Se realizó inventario y diagnóstico de equipos en coordinación
- Se revisan **6 tables** las cuales están funcionando, pero la Tablet sn: **1100as2011bdd00591** el cual presenta pantalla quebrada
- Se revisan **8 portátiles compu Max ónix series**, se determina que 3 equipos presentan daño electrónico **(no prenden)**, 2 presentan daño de sistema operativo y 3 están buenos pero muy lentos pendientes para formatear

INVENTARIO DE EQUIPOS CÓRCEGA 2025

Equipo	Marca	Modelo	Observaciones	Serial	CPU	RAM	ALMACENAMIENTO
Portátil	Compumax	Ónix Series	Daño electrónico no prende	2023BP056922	CELERON N4020	4 GBS	500 GBS HDD
Portátil	Compumax	Ónix Series	BUENO	2023BP058541	CELERON N4020	4 GBS	500 GBS HDD
Portátil	Compumax	Ónix Series	BUENO / PENDIENTE FORMATEO	2023BP055867	CELERON N4020	4 GBS	500 GBS HDD
Portátil	Compumax	Ónix Series	Daño electrónico no prende	2023BP058347	CELERON N4020	4GBS	500 GBS HDD
Portátil	Compumax	Ónix Series	Daño electrónico no prende	2023BP055716	CELERON N4020	4 GBS	500 GBS HDD
Portátil	Compumax	Ónix Series	Daño de sistema operativo	2023BP056094	CELERON N4020	4 GBS	500 GBS HDD
Portátil	Compumax	Ónix Series	Daño de sistema operativo	2023BP058514	CELERON N4020	4 GBS	500 GBS HDD
Portátil	Compumax	Ónix Series	BUENO	2023BP055873	CELERON N4020	4 GBS	500 GBS HDD

TABLETS

Equipo	Marca	Modelo	Observaciones	Serial	CPU	RAM	ALMACENAMIENTO
TABLET	COIN	1100AS	BUENO	1100AS2011BDD00041	Octa Core CORTEX-A7	2 GBS	64 GBS FLASH
TABLET	COIN	1100AS	BUENO	1100AS2011BDD00955	Octa Core CORTEX-A7	2 GBS	64 GBS FLASH

Calle 20 # 5-65 **Teléfonos: 3350762 - 3148677831-3154957689**
MAIL.dysapereira1@gmail.com **dysasolucionestecnologicas@gmail.com**
Venta de hardware y software, Accesorios, impresoras, mantenimiento equipos de cómputo, soporte técnico Windows Linux y Mac, montaje de redes asistida y Wireless, diseño, implementación ingeniería, licenciamientos, seguridad y software.

TABLET	COIN	1100AS	BUENO	1100AS2011BDD000854	Octa Core CORTEX-A7	2 GBS	64 GBS FLASH
TABLET	COIN	1100AS	BUENO	1100AS2011BDD01536	Octa Core CORTEX-A7	2 GBS	64 GBS FLASH
TABLET	COIN	1100AS	FUNCIONA/ PANTALLA ROTA	1100AS2011BDD00591	Octa Core CORTEX-A7	2 GBS	64 GBS FLASH
TABLET	COIN	1100AS	BUENO	1100AS2011BDD01905	Octa Core CORTEX-A7	2 GBS	64 GBS FLASH



NOTA: SE SOLICITA UNA VISITA PARA REVISAR LOS SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO DE TODOS LOS SALONES AY QUE ESTOS ESTÁN FALLANDO (PARLANTES Y VIDEO BEANS)

27/07 SERVICIO 4184 SEDE CÓRCEGA

Se realizó revisión y diagnóstico a los videos beam y sistema de audio en los salones

- **Salón 1:** video beam y sistema de audio funcionan
- **Salón 2:** video beam funciona, sistema de audio en mal estado
- **Salón 3:** no funciona video beam ni sistema de audio
- **Salón 4:** video beam funciona, sistema de audio no sirve - se debe cambiar cable hdmi de 1.5 m
- **Salón 5:** video beam funciona, sistema de audio no sirve - solo funcionan parlantes auxiliares
- **Salón 6:** sistema de audio funciona, video beam funciona - se debe de cambiar el cable de energía
- **Salón 7:** video beam funcionando, sistema de audio funciona emisora, pero entrada 1x1 no transmite audio

DYSA
Soluciones Tecnologicas



13/08 SERVICIO 4185 SEDE PRINCIPAL

Se realizó la optimización de sistema operativo los programas y controladores al equipo de tesorería sn: **mxl8382kxz,** se deshabilitan las actualizaciones automáticas para obtener un mejor rendimiento
La impresora **Epson l 5590 de secretaria** presenta problemas con su caja de mantenimiento y **esta debe de ser cambiada**, se debe de cotizar
Revisión equipos en inventario
Revisión y diagnóstico a sistemas de audio y video en los siguientes salones:

- **Salón 23** (solo hay sistema de audio este funciona bien pero no es del colegio es de los profesores
- **Salón 22 y 21 cerrados**
- **Salón 20** (video beam y sistema de audio funcionan correctamente)
- **Salón 19** (video beam bueno y sistema de audio no enciende)
- **Salón 18** (vídeo beam bueno, sistema de audio tiene fallas en el encendido)
- **Salón 17** (video beam y sistema de audio funcionan correctamente)
- **Salón 16** (vídeo beam bueno, sistema de audio solo funciona por bluetooth)
- **Salón 15 cerrado**
- **Salón 14** (salón de deportes sin dispositivos)
- **Salón 13** (es la emisora)
- **Salón 12** (sin video beam, sistema de audio no funciona)
- **Salón 11** (video beam funciona, sistema de audio prende, pero no sale sonido)
- **Salón 10** (video beam nuevo, audio no se pudo probar ya que está sin cables)
- **Salón 9** (video beam y sistema de audio funcionan correctamente)

- **Salón 8 (**solo sistema de audio y no funciono**)**
- **Salón 7** (video beam y sistema de audio funcionan correctamente)
- **Salón 4 cerrado**
- **Salón 3 (**video beam y sistema de audio funcionan correctamente**)**
- **Salón 2 (**video beam funciona, **no se revisan portátiles ya que no había llave** para sacarlos de un armario**)**

Coordinación

- Revisión y diagnóstico a impresora **Epson l 210** de coordinación **esta presenta daño en carrete, bus de datos y error general necesita una reparación muy costosa**
- **Impresora canon no se probó, se veía en mal estado**
- **Scanner avision no se pobo ya que no había equipo disponible**





14/08 SERVICIO 4189 SEDE PRINCIPAL

- Se realizó copia de seguridad de la información a la minitorre hp de secretaria sn: **mxl8382kxz,** se reinstalo el sistema operativo, los programas y controladores esta se llevó para **la sala de sistemas 2**

- La información se pasó al nuevo equipo para secretaria **janus**
- **Sn: 250731713315 (i5 12400, 16 gbs RAM, ssd 512 gbs)**

- Se llevó la caja de mantenimiento para instalar en **la impresora Epson l 5590 de secretaria**

Material: **caja de mantenimiento para la impresora Epson l 5590**



Alfredo Bonilla
Dysa de Colombia Sas
900916015-7
3154957689