Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 7 Página 1 de 5

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: x	No.: 01			
__X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	SUMINISTRO DE SERVICIOS	Nº:	1518	AÑO:	2025

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA GENERAL			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS – SERVITEDH S.A.S		
	NIT O CC:	900.196.409		
	DIRECCIÒN:	CALLE 27 #08-06	TEL:	608 8642204
	CIUDAD:	NEIVA HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ		
	CC:	79.461.245		
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA GOBERNACIÓN DEL HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 8,451 FECHA: 11/12/2025			
CUENTA BANCARIA	No. 87640690670 Banco: BANCOLOMBIA Tipo de Cuenta: AHORROS			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 157.305.735			
	Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE .			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			

VALOR ADICIONAL	Nº1	$	
	Nº2	$	
	Nº3	$	
VALOR TOTAL	$ 157.305.735		
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025		
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	_____(Días / Meses)	
	Nº2	_____(Días / Meses)	
	Nº3	_____(Días / Meses)	
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	17 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
	Nº2	SUSPENSIÒN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
	Nº3	SUSPENSIÒN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
	Nº4	SUSPENSIÒN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	30 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	23 DE DICIEMBRE DE 2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 17 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025		

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 7 Página 3 de 5

PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA**
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA GENERAL.
	NOMBRE:	**CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA RIVERA**
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR
	NOMBRE:	**NAREN JULIAN ROJAS FRANCO**
	EN CALIDAD DE:	APOYO A LA SUPERVISION (CONTRATISTA)
	NOMBRE:	FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
	EN CALIDAD DE:	Contratista. REPRESENTANTE LEGAL SERVITEDH S.A.S

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
ACTA INICIO	17/12/2025		$157,305,735	$157,305,735
1. PARCIAL N° 1	23/12/2025	$ 139.760.766		$17,544,969
TOTAL		$ 139.760.766	$157,305,735	$17,544,969

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el contratista **FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ**, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, caja de compensación del mes de, **NOVIEMBRE** con los siguientes valores:

	Tipo de Aportes	Valor
PLANILLA Nª 9496766996 NOVIEMBRE- DICIEMBRE	Salud	$958.900
	Pensión	$3.832.000
	ARL	$1.459.900
	CAJA COMPENSACION	$958.900

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (18/12/2025): Quien suscribe: IGNACIO DANIEL FAJARDO NUÑEZ

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autoriza el siguiente pago correspondido por el periodo comprendido entre el **DEL 17 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025 por** el valor de **$139.760.766**
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

RELACIÓN DE REMISIONES

FACTURA No.	DESCRIPCION	FECHA DE LA PRESENTE 22/12/2025	VALOR DE REMISIÓN
FV6692	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12,000 BTU MARCA LG MODELO: VA122C1	TOTAL UNID	$ 3.555.788
		TOTAL BRUTO	$ 21.334.728
		TOTAL	$ 25.388.326
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18,000 BTU MARCA LG MODELO: VA182C1	TOTAL UNID	$ 4.385.041
		TOTAL BRUTO	$ 17.540.164
		TOTAL	$ 20.872.795
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24,000 BTU MARCA LG MODELO: VA242C1	TOTAL UNID	$ 5.127.377
		TOTAL BRUTO	$ 20.509.508
		TOTAL	$ 24.406.315
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 40,000 BTU MARCA LG MODELO:AVNQ40GM1A4	TOTAL UNID	$ 8.921.464

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 7 Página 5 de 5

		TOTAL BRUTO	$	35.686.856
		TOTAL	$	42.466.169
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 60,000 BTU MARCA LG MODELO: AVNQ60GM2A4	TOTAL UNID	$	11.187.883
		TOTAL BRUTO	$	22.375.766
		TOTAL	$	26.627.162
TOTAL REMISIONES			$	139.760.766

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
SECRETARIA GENERAL.

CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA RIVERA
SUPERVISOR.

FERNANDO DANIEL FARJARDO
CONTRATISTA.

NAREN JULIAN ROJAS FRANCO
APOYO AL SUPERVISION Y VIGILANCIA.

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Firma			
Nombre			
Cargo			

370

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FV6692
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 11:13:05
Fecha validación: 2025-12-22 11:15:06-05:00

N° Resolución: 18764087766813 **Prefijo:** FV **Consecutivo:** 6360 hasta 7000 **Fecha:** 2025-01-27 **hasta** 2026-01-27

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S SERVITEDH S.A.S. **NIT:** 900196409-4 **Actividad Económica:** 4322 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** CALLE 27 #8-06 - NEIVA - Huila - CO **Teléfonos:** 6088642204 **Contacto:** SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS **E-mail:** servitedh@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** DEPARTAMENTO DEL HUILA **NIT:** 800103913-4 **Actividad Económica:** 8412 **Dirección:** CR 4 CL 9 SEC ESQUINA GOBERNACION - NEIVA - Huila - CO **E-mail:** hacienda.dian@huila.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	529	6.0	94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO LÍNEA MINI SPLIT DE 12.000 BTU 220V/1PH/60HZ, TECNOLOGIA INVERTER, COLOR BLANCO, CON CONTROL REMOTO, REFRIGERANTE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE R32 - MARCA LG	3,555,788.0	IVA 19.00	4,053,598.0		25,388,326.0
2	530	4.0	94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO LÍNEA MINI SPLIT DE 18.000 BTU 220V/1PH/60HZ, TECNOLOGIA INVERTER, COLOR BLANCO, CON CONTROL REMOTO, REFRIGERANTE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE R32 - MARCA LG	4,385,041.0	IVA 19.00	3,332,631.0		20,872,795.0
3	531	4.0	94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO LÍNEA MINI SPLIT DE 24.000 BTU 220V/1PH/60HZ, TECNOLOGIA INVERTER, COLOR BLANCO, CON CONTROL REMOTO, REFRIGERANTE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE R32 - MARCA LG	5,127,377.0	IVA 19.00	3,896,807.0		24,406,315.0
4	532	4.0	94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO LÍNEA PISO TECHO DE 40.000 BTU 220V/1PH/60HZ, TECNOLOGIA INVERTER, COLOR BLANCO, CON CONTROL REMOTO, REFRIGERANTE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE R410-A - MARCA LG	8,921,464.0	IVA 19.00	6,780,313.0		42,466,169.0
5	533	2.0	94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO LÍNEA PISO TECHO DE 60.000 BTU 220V/1PH/60HZ, TECNOLOGIA INVERTER, COLOR BLANCO, CON CONTROL REMOTO, REFRIGERANTE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE R410-A - MARCA LG	11,187,883.0	IVA 19.00	4,251,396.0		26,627,162.0
Total Items		5							

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA GENERAL
30 DIC 2025
TRAMITADO Y ENVIADO A HACIENDA

CUFE: 04330f0a9ea816af29c38e42f9e231a3376effb94650f75a40920b57e2cc05fec0d2b771e50512f9b8ad867c315e0da9
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FV6692
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-22 11:13:05
Fecha validación: 2025-12-22 11:15:06-05:00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	117,446,022.0	22,314,745.0

Totales	
SUBTOTAL:	117,446,022.0
TOTAL Base Imponible:	117,446,022.0
IVA	22,314,745.0
TOTAL Descuento Global:	1.0
TOTAL:	139,760,766.0
TOTAL en letras: Ciento Treinta Y Nueve Millones Setecientos Sesenta Mil Setecientos Sesenta Y Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.0

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	Descuento condicionado	117,446,022.0	0.0	1.0

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Transferencia Débito		1						

CUFE: 04330f0a9ea816af29c38e42f9e231a3376effb94650f75a40920b57e2cc05fec0d2b771e50512f9b8ad867c315e0da9

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F08
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2025	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Versión: 7 Página 1 de 15

TIPO DE INFORME:	Parcial: __X____	Final:__	No.: ___1____		Fecha: (2312/2025)	
CONTRATO_X__ **CONVENIO___**	SUMINISTRO		N°	1518	AÑO:	2025
CONTRATANTE:	**EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA GENERAL**					
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS – SERVITEDH S.A.S				
	NIT O CC:	900.196.409				
	DIRECCIÓN	CALLE 27 #08-06	TEL:	**608 8642204**		
	CIUDAD:	NEIVA-HUILA				
	REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ				
	CC:	79.461.245				
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA GOBERNACIÓN DEL HUILA					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	11/12/2025					

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: **$ 157.305.735**		
	En Letras: **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE**		
VALOR ADICIONAL:	N° 1	Valor:	Fecha:
	N° 2	Valor:	Fecha:
	N° 3	Valor:	Fecha:
VALOR TOTAL (Acumulado)	**$ 157.305.735**		
PLAZO INICIAL:	**TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025**		
PLAZO ADICIONAL:	N° 1	Tiempo:	Fecha:
	N° 2	Tiempo:	Fecha:
	N° 3	Tiempo:	Fecha:
PLAZO TOTAL (Acumulado)	**TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025**		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	17/12/2025		

		Término	**Fecha (dd/mm/aa)**
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	N° 1	Suspensión:	
		Reiniciación:	
	N° 2	Suspensión:	
		Reiniciación:	
	N° 3	Suspensión:	
		Reiniciación:	
	N° 4	Suspensión:	
		Reiniciación:	

FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	30/12/2025

GARANTIAS:

Pólizas

Nº DE POLIZAS	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
560-74-994000195776	17/12/2025	CUMPLIMIENTO	$31.461.147	11/12/2025	30/06/2026
		Calidad de bien	$31.461.147	11/12/2025	31/12/2026
		Calidad de servicio	$31.461.147	11/12/2025	31/12/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$15.730.573	11/12/2025	31/12/2028
560-74-994000036701	17/12/2025	Predios laborales y operaciones	$284.700.000	11/12/2025	31/12/2025
		Contratistas y subcontratista	$284.700.000	11/12/2025	31/12/2025
		RCE patronal	$284.700.000	11/12/2025	31/12/2025
		Vehículos propios y no propios	$284.700.000	11/12/2025	31/12/2025
		Gastos médicos	$284.700.000	11/12/2025	31/12/2025
		Responsabilidad civil cruzada	$284.700.000	11/12/2025	31/12/2025

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así: mes de NOVIEMBRE

PLANILLA Nª 9496766996	Salud:	$958.900
	Pensión:	$3.832.000
	ARL:	$1.459.900

NOVIEMBRE- DICIEMBRE	CAJA COMPENSACION:	$958.900

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	11/02/2025.	**$ 157.305.735**	**$**	**$157.305.735**
VALOR ADICIONAL N°1		$	$	$
VALOR ADICIONAL N°2		$	$	$
VALOR ADICIONAL N°3		$	$	$
VALOR FINAL CONTRATADO	11/02/2025	**$ 157.305.735**	**$**	**$157.305.735**
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		$	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N°1	**23/12/2025**	**$139.760.766**	**$139.760.766**	**$17.544.969**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		$	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N° 2				
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2		$	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N° 3		**$**	**$**	**$**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3		$	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N° 4		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 4		$	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N° 5		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 5		**$**	**$**	**$**
VALOR ACTA FINAL		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		$	$	$
VALOR FINAL EJECUTADO		**$**	**$**	**$**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$	$	**$**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$	$	**$**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	$	$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$	$	**$**

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que, para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES U OBSERVACIONES

				PARCIAL(MENSUAL)	
OBLIGACIONES GENERALES					
1.Cumplir con el objeto del Contrato conforme las especificaciones del estudio previo	**El contratista cumple con** el objeto del Contrato conforme las especificaciones del estudio previo	88.85%	**El contratista cumplio con** el objeto del Contrato conforme las especificaciones del estudio previo	88.85 %	Sin observaciones.
2. Cumplir con las obligaciones de los sistemas de seguridad social en salud, pensión, Sistema General de Riesgos Laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas que regulen la materia.	**El contratista cumple** con las obligaciones de los sistemas de seguridad social en salud, pensión, Sistema General de Riesgos Laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas que regulen la materia.	88.85%	**El contratista cumplio** con las obligaciones de los sistemas de seguridad social en salud, pensión, Sistema General de Riesgos Laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas que regulen la materia.	88.85 %	Sin observaciones.
3. Reportar de manera inmediata al supervisor del Contrato, sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del Contrato	**El contratista cumple** Reporta de manera cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del Contrato.inmediata al supervisor del Contrato, sobre	88.85%	**El contratista cumplio** reportando de manera cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del Contrato.inmediata al supervisor del Contrato, sobre	88.85 %	Sin observaciones.
4. Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades obtenga, información que será de propiedad exclusiva del DEPARTAMENTO.	**El contratista** guarda total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades obtenga, información que será de propiedad exclusiva del DEPARTAMENTO.	88.85%	**El contratista** guardo total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades obtenga, información que será de propiedad exclusiva del DEPARTAMENTO.	88.85 %	Sin observaciones.

5. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	**El contratista** mantiene vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo	88.85%	**El contratista** mantuvo vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo	88.85 %	Sin observaciones.
6. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor	**El contratista** aplica de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor		**El contratista** aplico de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor		Sin observaciones.
7. Suministrar al Supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4° y 5 ° de la Ley 80 de 1993	El contratista suministra al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4° y 5 ° de la Ley 80 de 1993	88.85%	El contratista oal supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4° y 5 ° de la Ley 80 de 1993	88.85 %	
8. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al DEPARTAMENTO por el incumplimiento del contrato.	**El contratista r**epara los daños e indemnizar los perjuicios que cause al DEPARTAMENTO por el incumplimiento del contrato.	88.85%	**El contratista se comprometió en caso tal que llegase a** Reparo los daños e indemnizar los perjuicios que cause al DEPARTAMENTO por el incumplimiento del contrato.	88.85 %	Sin observaciones.
9. Mantener durante la ejecución del Contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta.	**El contratista** Mantiene durante la ejecución del Contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta.	88.85%	**El contratista** Mantuvo durante la ejecución del Contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta.	88.85 %	Sin observaciones.
10. Asumir los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del	**EL contratista** asume los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la	88.85%	**EL contratista** asumio los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la	88.85 %	Sin observaciones.

contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia	normatividad que rige la materia		normatividad que rige la materia		
11. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato.	**El contratista** garantiza las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato.	88.85%	**El contratista** garantizo las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato.	88.85 %	Sin observaciones.
13. Mantener los precios fijos hasta la finalización del contrato, los cuales deben estar ofertados exclusivamente en pesos colombianos y deben incluir el valor del IVA cuando a ello hubiere lugar.	**El contratista** Mantiene los precios fijos hasta la finalización del contrato, los cuales deben estar ofertados exclusivamente en pesos colombianos y deben incluir el valor del IVA cuando a ello hubiere lugar.		**El contratista** mantuvo los precios fijos hasta la finalización del contrato, los cuales deben estar ofertados exclusivamente en pesos colombianos y deben incluir el valor del IVA cuando a ello hubiere lugar.		Sin observaciones.
14. Asumir en su totalidad toda la carga impositiva del contrato, tanto en materia departamental, realizando el pago en forma directa.	El contratista asume en su totalidad toda la carga impositiva del contrato, tanto en materia departamental, realizando el pago en forma directa.	88.85%	El contratista Asumió en su totalidad toda la carga impositiva del contrato, tanto en materia departamental, realizando el pago en forma directa.	88.85 %	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS					
1. Realizar conforme a las condiciones, especificaciones y características técnicas establecidas en el presente proceso contractual, la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los aires acondicionados.	El contratista realizo la Instalación y puesta en funcionamiento de 20 equipos de aire acondicionado tipo minisplit y piso techo marca LG, capacidades entre 12.000 y 60.000 BTU, en diferentes dependencias. Valor total ejecutado: $139.760.766 IVA incluido.	88.85%	El contratista realizo Visita técnica, trazado de puntos, fijación de unidades interiores y exteriores, tendido de tubería de cobre, drenajes y alimentación eléctrica, pruebas de vacío, carga de refrigerante, pruebas de funcionamiento y entrega a satisfacción del supervisor.	88.85 %	pendiente: 2 equipos adicionales por valor total de $17.544.968 IVA incluido, programados para instalación posterior.
2. Establecer el cronograma de actividades a realizar, especificando fechas, tiempo, listado del personal y equipos a utilizar, teniendo en cuenta las normas de seguridad y riesgo que ameritan, el cual será validado por personal de salud ocupacional y posteriormente aprobado por el supervisor del contrato.	El contratista realizo la entrega del Cronograma de instalación elaborado para los 22 equipos, así mismo el listado del personal que realizo las actividades contractuales	88.85%	Se realizo reunión con la entidad con el fin de definir las fechas de intervención por dependencia, asignación de personal técnico y auxiliares, y validación de condiciones de seguridad.	88.85 %	Sin observaciones.

3. Todos los equipos y partes que suministre el contratista deberán ser originales, nuevos, genuinos, contramarcados por la casa fabricante, de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	El contratista realizo el Suministro de 22 equipos marca LG nuevos, con remisión, fichas técnicas y soportes de garantía del fabricante.	88.85%	Se realiza la verificación de referencia, modelo, capacidad en BTU y serial de cada equipo contra la relación de suministro; revisión física de empaque y componentes antes de la instalación.	88.85 %	Sin novedades; no se presentaron equipos defectuosos al momento del recibo.
4. El proveedor se compromete a otorgar una garantía de diez (10) años para el compresor de los aires acondicionados, y dos (2) años para el resto de las partes del equipo, contados a partir de la fecha de instalación del producto. En caso de que se presenten fallas o defectos de fabricación dentro de los períodos mencionados, el proveedor se compromete a realizar la reparación o sustitución de las piezas afectadas sin costo alguno para el cliente, siempre y cuando las fallas sean atribuibles a defectos de fabricación y no a un mal uso, negligencia o alteraciones no autorizadas por el supervisor del contrato	El contratista realiza entrega de las garantías por 10 años para compresor y 2 años para el resto de componentes, contadas a partir de la fecha de instalación.	88.85%	El contratista realiza la entrega de los certificados de garantía por equipo, anexos a las actas parciales de entrega.	88.85 %	
5. Remplazar los equipos y partes que no cumplan con las condiciones exigidas, igual que de aquellos que presenten daño o mal funcionamiento, derivado de su fabricación, diseño o transporte, sin que ello implique la perdida de la garantía.	A la fecha del corte 1 no se han presentado fallas que ameriten reemplazo de equipos o partes.	88.85%	Inspección visual y pruebas operativas de cada equipo inmediatamente después de la instalación para detectar posibles anomalías.		Actividad sujeta a ocurrencia de novedad; se mantendrá seguimiento durante el periodo de garantía.
6. Cualquier cambio de los bienes debe ser igual o con características superiores a las iniciales y efectuarse dentro de los tres (3) días calendario siguientes al requerimiento	No se han requerido cambios de equipos durante el periodo evaluado.		Se mantiene disponibilidad del proveedor para atender requerimientos de cambio en caso de ser solicitados por la entidad.	88.85 %	Actividad condicionada a solicitud del supervisor.

7. Emplear el personal idóneo, competente, acreditado y calificado para la instalación de los equipos de aires acondicionados.	El personal técnico ofertado en la propuesta por parte del contratista realizo las actividades, debidamente afiliado al Sistema de Seguridad Social, ejecutó las instalaciones.	88.85%	Asignación de técnicos y auxiliares, se verifico el cumplimiento de afiliaciones, registro de ingresos a las instalaciones	88.85 %	Sin observaciones.
8. Implementar todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el personal comprometido con el mantenimiento, funcionarios y terceros, haciendo uso de elementos tales como: cintas de prevención, avisos de seguridad, entre otros, en común acuerdo con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gobernación del Huila	El contratista realizo la ejecución de trabajos con uso de EPP (cascos, guantes, gafas, arnés donde aplica) y demarcación de áreas de trabajo, suministradas por el contratista	88.85%	Instalación de cintas de prevención, señalización de zonas intervenidas, coordinación con Seguridad y Salud en el Trabajo para riesgo eléctrico y trabajo en alturas	88.85 %	No se registraron incidentes durante el periodo.
9. Cualquier accidente que se presente relacionado con la ejecución del contrato será responsabilidad del contratista.	No se presentaron accidentes laborales asociados a la ejecución de las actividades de instalación.	88.85%	Reporte diario sin novedades en seguridad industrial y revisión de condiciones de trabajo antes de cada jornada.	88.85 %	
10. Disponer de maquinaria, insumos, equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de las actividades propias de instalación de los equipos para cumplir con el objeto contractual, su uso no debe implicar costos adicionales para la administración, puesto que son suministrados por el contratista para prestar el servicio requerido..	Todas las instalaciones se realizaron con herramientas, materiales y equipos de medición suministrados por el contratista.	88.85%	Uso de herramientas manuales y eléctricas, bombas de vacío, manómetros, balanza para refrigerante, escaleras y elementos de sujeción, sin generar cargos adicionales a la entidad.	88.85 %	Sin observaciones.
11. Diligenciar los formatos de cada uno de los equipos a instalar conforme los formatos establecidos en el sistema de gestión de la entidad, y hacer entrega al supervisor.	Formatos de instalación diligenciados para los 20 equipos del corte 1 y entregados al supervisor junto con la relación de equipos.	88.85%	Registro de datos de cada unidad (dependencia, serial, modelo, capacidad, fecha de instalación, técnico responsable) y firma de recibido por parte del supervisor.		Pendiente 2 equipos

12. Retirar los materiales sobrantes por su cuenta y riesgo, tan pronto se haya terminado la instalación de los equipos objeto del contrato y antes de que se efectúe el recibo final del mismo, dejando las zonas intervenidas en buen estado y completamente limpias.	Las áreas intervenidas en el corte 1 quedaron limpias, sin escombros ni materiales sobrantes.	88.85%	Recolección de empaques, tubería sobrante, cartón y plástico; barrido y limpieza básica en las oficinas intervenidas.	88.85%	La disposición final de residuos se realiza según indicaciones de la entidad.
13. Asumir los costos de transporte, entrega y puesta en funcionamiento de los equipos de ninguna manera se generará costo adicional a la entidad por concepto de la entrega de los elementos requeridos.	Los costos de transporte y desplazamiento del personal y equipos fueron asumidos en su totalidad por el contratista.	88.85%	Programación de entrega, cargue y descargue de equipos, traslado interno dentro de la Gobernación.	88.85%	No se generaron cobros adicionales a la entidad.
14. Mantener los precios fijos hasta la finalización del contrato, los cuales deben estar ofertados exclusivamente en pesos colombianos y deben incluir el valor del IVA cuando a ello hubiere lugar.	Se mantuvieron los precios unitarios ofertados para todos los equipos suministrados en el corte 1	88.85%	Facturación conforme a la propuesta económica presentada y aceptada por la entidad, sin ajustes ni incrementos.	88.85%	Sin observaciones.
15. Desmontar los aires acondicionados que deben ser cambiados en las instalaciones de la Gobernación del Huila.	Desmonte de los equipos existentes en las dependencias donde fue necesaria la sustitución, sin afectación de la infraestructura.		Retiro de unidades antiguas, desconexión eléctrica, retiro de tuberías y drenajes, taponamiento de puntos en desuso cuando aplica.		Equipos desmontados entregados al almacén de la entidad según

					instrucciones.
16. El contratista se compromete a instalar los aires acondicionados en los lugares indicados por la entidad, teniendo en cuenta las BTU requeridas y la adecuación de cada espacio.	Los equipos se instalaron conforme a la relación de capacidades (12.000, 18.000, 24.000, 40.000 y 60.000 BTU) definida para cada dependencia.	88.85%	Verificación previa de áreas, selección del punto de instalación y orientación de salida de aire para mejor distribución	88.85%	Falta completar instalación de los 2 equipos del corte 2 para alcanzar el 100%.
17. En caso de reemplazo de equipos de aire acondicionado existentes por unidades nuevas, el proveedor se obliga a realizar la desinstalación completa del equipo antiguo, incluyendo el retiro del condensador, evaporador, tuberías, cables eléctricos, drenajes y cualquier otro componente asociado al sistema original. Una vez retirada la unidad antigua y realizada la entrega de estos equipos y accesorios al almacén de la entidad, el proveedor deberá proceder con la instalación del nuevo equipo, cumpliendo con todos los estándares técnicos aplicables y dejando el sistema en pleno funcionamiento.	En los puntos con reemplazo se realizó desinstalación completa del sistema existente (unidades, tuberías, cables y drenajes) y entrega al almacén de la entidad.	88.85%	Desinstalación ordenada, retiro de accesorios y transporte interno de los equipos desmontados hasta el sitio definido por la entidad.	88.85%	Sin observaciones.

18. El proveedor será responsable de la disposición final de todos los residuos producto de la instalación, procurando no dañar la infraestructura existente.	Residuos generados (empaques, tubería sobrante, cables, escombros menores) fueron manejados y dispuestos sin afectar la infraestructura.	88.85%	Clasificación básica de residuos, acopio temporal y retiro en coordinación con la entidad.	88.85%	Sin observaciones.
19. implementar plan de mantenimiento libre de costo por un término de seis (06) MESES contados a partir de la fecha de entrega del equipo funcionando a satisfacción del comprador	Se realizará entrega junto con el informe final Plan de mantenimiento preventivo gratuito establecido para los primeros seis meses posteriores a la entrega de los equipos.	88.85%	Definición del cronograma de mantenimiento, periodicidad, actividades a realizar y responsables; socialización con el supervisor.	88.85%	Sin observaciones.

Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.

Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre **(17 DE DICIEMBREAL 22 DE diciembre del 2025 al informe (1) (primero),** cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en la ciudad de __NEIVA___, hoy *23* de diciembrede *2025.*

Firma: _____

Nombre: **CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA RIVERA**
SUPERVISOR

Firma:

Nombre: **NAREN JULIAN ROJAS FRANCO(APOYO)**
APOYO A LA SUPERVISION

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

INFORME FINANCIERO DE ACTIVIDADES Correspondiente al Periodo Comprendido entre el **17 de diciembre al 22 de diciembre de 2025**	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
No. de Contrato y año de suscripción:	1518 de 2025
Objeto:	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA GOBERNACIÓN DEL HUILA".
Valor del Contrato:	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE . ($157.305.735) M/CTE
Plazo:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.
Fecha Inicio:	17/12/2025
Fecha Terminación:	30/12/2025
Forma de Pago:	El Departamento pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales mensuales conforme a la entrega e instalación que se realice durante cada periodo, hasta el 90%, previa presentación de la factura o documento equivalente, el listado consolidado de los equipos de aires acondicionados a los cuales se le realizo la entrega e instalación (actividades, valores unitarios, valores totales), el informe de cumplimiento suscrito por el supervisor en el que conste el recibo a satisfacción. El último pago equivalente a un 10% se realizará con la suscripción del acta de recibo final y acta de liquidación del contrato.
Pago:	Parcial No. 01
Valor del presente pago:	Ciento treinta y nueve millones setecientos sesenta mil setecientos sesenta y seis pesos ($139.760.766,00) M/CTE.
Entidad Contratante:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA GENERAL.
Nombre del contratista:	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA- S.A.S- SERVITECH S.A.S
CC / Nit.:	NIT 900.196.409

Durante un el periodo del 17 de diciembre al 22 de diciembre de 2025, la Gobernación del Huila a través de la supervisión del contrato requirió un PAGO Parcial No. 01 por valor de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS ($139.760.766) M/CTE**, de acuerdo a la siguiente relación así:

VALORES UNITARIOS SEGÚN PRODUCTO DE MERCADO ENTREGADO:

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12,000 BTU	6	$ 3.555.788	$ 21.334.728
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18,000 BTU	4	$ 4.385.041	$ 17.540.164
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24,000 BTU	4	$ 5.127.377	$ 20.509.508
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 40,000 BTU	4	$ 8.921.464	$ 35.685.856
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 60,000 BTU	2	$ 11.187.883	$ 22.375.766
VALOR SUBTOTAL SIN IVA (19.00%)				**$ 117.446.022**
VALOR DEL IVA (19.00%)				**$ 22.314.744**
VALOR TOTAL				**$ 139.760.766**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO
VALOR DEL CONTRATO	$157.305.735	$157.305.735
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 01	$139.760.766	$17.544.968
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$00.00	$17.544.968
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$139.760.766	$17.544.968
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$00.00	$00.00

FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS
Contratista

CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA RIVERA
Supervisor

Naren Julian Rojas Franco
Apoyo profesional a la supervisión

___ DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL	N.º:	1518	AÑO:	2025
___ CONTRATO DE:	SUMINISTRO				
___ CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA –	
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS – SERVITEDH SAS
	NIT O CC:	900.196.409
	REPRESENTATANTE LEGAL:	FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
	CC:	79.461.245
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA GOBERNACIÓN DEL HUILA	
VALOR DE CONTRATO:	**$ 157.305.735**	
	Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE IVA INCLUIDO.	
PLAZO DE EJECUCIÒN:	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	17/12/2025	

DATOS DE QUIEN ENTREGA (Contratista)	**NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ**
	IDENTIFICACIÓN: 79.461.245

DATOS DE QUIEN RECIBE (Supervisor)	NOMBRE: CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA RIVERA
	IDENTIFICACIÓN: 7.713.109
	CARGO: SECRETARIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y ASUNTOS COMUNITARIOS

RELACIÓN DE LA ENTREGA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERISTICA O SERIAL	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA / TOTAL	VR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12,000 BTU	MARCA LG MODELO: VA122C1	6	$ 3.555.788	$ 4.053.598	$ 21.334.728
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18,000 BTU	MARCA LG MODELO: VA182C1	4	$ 4.385.041	$ 3.332.631	$ 17.540.164

3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24,000 BTU	MARCA LG MODELO: VA242C1	4	$ 5.127.377	$ 3.896.807	$ 20.509.508
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 40,000 BTU	MARCA LG MODELO:AVNQ40GM1A4	4	$ 8.921.464	$ 6.780.313	$ 35.685.856
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 60,000 BTU	MARCA LG MODELO: AVNQ60GM2A4	2	$ 11.187.883	$ 4.251.396	$ 22.375.766
VALOR TOTAL						$ 117.446.022
IVA						$ 22.314.744
TOTAL						$ 139.760.766

En la ciudad de Neiva, a los 22 del mes de diciembre del 2025, se deja constancia que CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA RIVERA en calidad de supervisor del contrato de Suministro N° 1518 DE 2025 recibe a satisfacción **VEINTE (20) AIRES ACONDICIONADOS – MARCA LG, los cuales cumplen** con las especificaciones técnicas descritas en el contrato de la referencia y las cuales, se describen a continuación:

CARACTERISTICAS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS.

AIRES ACONDICIONADOS

AIRE ACONDICIONADO LÍNEA MINI SPLIT DE 12.000 BTU 220V/1PH/60HZ

- Tecnología Inverter
- Color Blanco
- Control Remoto
- Refrigerante Amigable Con El Medio Ambiente R32
- Compresor De Doble Cámara De Compresión

Original Firmado – Control De Calidad			
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			
Apoyo Metodológico área de Calidad			

- Índice De Eficiencia Energética Eer 3,5
- Sensor De Humedad
- Sistema De Detección De Ventana Abierta
- Sistema Purificador De Aire
- Sistema De Auto Limpieza
- Ultra Bajo Nivel De Ruido
- Control De Dirección De Flujo De Doble Aleta/Persiana
- Capacidad De Enfriamiento Superior A 12.000 Btu
- Nivel De Ruido Max Odu Db: 51
- Suministro De Potencia 220v1ph/60hz
- Frecuencia De Compresor De 10-120 Hz
- Garantía 10 Años Por Compresor.

AIRE ACONDICIONADO LÍNEA MINI SPLIT DE 18.000 BTU 220V/1PH/60HZ

- Tecnología Inverter
- Color Blanco
- Control Remoto
- Refrigerante Amigable Con El Medio Ambiente R32
- Compresor De Doble Cámara De Compresión
- Índice De Eficiencia Energética Eer 3,5
- Sensor De Humedad
- Sistema De Detección De Ventana Abierta
- Sistema Purificador De Aire
- Sistema De Auto Limpieza
- Ultra Bajo Nivel De Ruido
- Control De Dirección De Flujo De Doble Aleta/Persiana
- Capacidad De Enfriamiento Superior A 18.000 Btu
- Nivel De Ruido Max Odu Db: 51
- Suministro De Potencia 220v1ph/60hz
- Frecuencia De Compresor De 10-120 Hz
- Garantía 10 Años Por Compresor.

Original Firmado – Control De Calidad			
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			
Apoyo Metodológico área de Calidad			

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SGN-C042-F01
Fecha Aprobación: 15 de julio de 2025	ACTA DE ENTREGA DE BIENES DEVOLUTIVOS O DE CONSUMO (CONTRATISTA – SUPERVISOR) Y VERIFICACIÓN DE ALMACEN	Versión: 6
		Página 4 de 2

AIRE ACONDICIONADO LÍNEA MINI SPLIT DE 24.000 BTU 220V/1PH/60HZ

- Tecnología Inverter
- Color Blanco
- Control Remoto
- Refrigerante Amigable Con El Medio Ambiente R32
- Compresor De Doble Cámara De Compresión
- Índice De Eficiencia Energética Eer 3,5
- Sensor De Humedad
- Sistema De Detección De Ventana Abierta
- Sistema Purificador De Aire
- Sistema De Auto Limpieza
- Ultra Bajo Nivel De Ruido
- Control De Dirección De Flujo De Doble Aleta/Persiana
- Capacidad De Enfriamiento Superior A 24.000 Btu
- Nivel De Ruido Max Odu Db: 51
- Suministro De Potencia 220v1ph/60hz
- Frecuencia De Compresor De 10-120 Hz
- Garantía 10 Años Por Compresor.

AIRE ACONDICIONADO LÍNEA PISO TECHO DE 40.000 BTU 220V/1PH/60HZ

- Tecnología Inverter
- Capacidad De Enfriamiento 11,5 Kw 40.000 BTU),
- Refrigerante R410-A
- Compresor Scroll Inverter
- Índice De Eficiencia Energética EER 2,9 O Superior
- Operación Silenciosa
- Nivel De Ruido Unidad Interna (H/M/L) 47/ 45 / 42.
- Fuente De Alimentación 220V/1Ph/50 - 60 Hz,
- Función Turbo
- Unidad Condensadora Descarga Horizontal
- Control De Refrigerante Con Válvula De Expansión Electrónica EEV
- Control Remoto Inalámbrico

Original Firmado – Control De Calidad			
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			
Apoyo Metodológico área de Calidad			

- Motor Ventilador De Evaporador Y Condensador Tipo BLDC.
- Frecuencia De Operación De Compresor De 10 - 150 Hz
- Nivel De Ruido En ODU 55 Db.
- Garantía De 3 Años Por Compresor.

AIRE ACONDICIONADO LÍNEA PISO TECHO DE 60.000 BTU 220V/1PH/60HZ

- Tecnología Inverter
- Capacidad De Enfriamiento 11,5 Kw 60.000 BTU),
- Refrigerante R410-A
- Compresor Scroll Inverter
- Índice De Eficiencia Energética EER 2,9 O Superior
- Operación Silenciosa
- Nivel De Ruido Unidad Interna (H/M/L) 47/ 45 / 42.
- Fuente De Alimentación 220V/1Ph/50 - 60 Hz,
- Función Turbo
- Unidad Condensadora Descarga Horizontal
- Control De Refrigerante Con Válvula De Expansión Electrónica EEV
- Control Remoto Inalámbrico
- Motor Ventilador De Evaporador Y Condensador Tipo BLDC.
- Frecuencia De Operación De Compresor De 10 - 150 Hz
- Nivel De Ruido En ODU 55 Db.
- Garantía De 3 Años Por Compresor.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se deja constancia que los aires acondicionados se entregan:

-

Original Firmado – Control De Calidad			
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			
Apoyo Metodológico área de Calidad			

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	icontec ISO 9001 SC4353-1 IQNET
		Código: SGN-C042-F01
Fecha Aprobación: 15 de julio de 2025	ACTA DE ENTREGA DE BIENES DEVOLUTIVOS O DE CONSUMO (CONTRATISTA – SUPERVISOR) Y VERIFICACIÓN DE ALMACEN	Versión: 6
		Página 6 de 2


REGISTRO FOTOGRÁFICO





Original Firmado – Control De Calidad			
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			
Apoyo Metodológico área de Calidad			

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SGN-C042-F01
Fecha Aprobación: 15 de julio de 2025	ACTA DE ENTREGA DE BIENES DEVOLUTIVOS O DE CONSUMO (CONTRATISTA – SUPERVISOR) Y VERIFICACIÓN DE ALMACEN	Versión: 6
		Página 7 de 2



Original Firmado – Control De Calidad			
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			
Apoyo Metodológico área de Calidad			

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	icontec ISO 9001 SC4353-1 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
		Código: SGN-C042-F01
Fecha Aprobación: 15 de julio de 2025	ACTA DE ENTREGA DE BIENES DEVOLUTIVOS O DE CONSUMO (CONTRATISTA – SUPERVISOR) Y VERIFICACIÓN DE ALMACEN	Versión: 6
		Página 8 de 2

OBSERVACIONES:

Nota: 1- Registro de entrega de evidencias al Almacén: Si __X__ No ____

Si la respuesta es Si, se soportará mediante la presente, el alta de ingreso del cumplimiento de los requisitos y el registro de la evidencia de entrega de los elementos al beneficiario (Informe, Listado y/o material fotográfico).

2- ¿El supervisor entrega al 100% los elementos devolutivos o de consumo a los beneficiarios?: Si _X___ No ____

Si la respuesta es No, él supervisor del contrato será el responsable de las novedades que se puedan presentar en la entrega de los bienes devolutivos o de consumo a los beneficiarios.

3- Cada dependencia generadora de la actividad contractual, será la responsable de verificar el cumplimiento del proceso de cada uno de los requisitos previos a la entrada de almacén.

SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA
NIT.900.196.409 de Neiva
CONTRATISTA

CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA
SUPERVISOR

Vo.Bo. responsable del Almacén

Original Firmado – Control De Calidad			
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			
Apoyo Metodológico área de Calidad			

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4

INFORME DE INGRESO DE ACTIVOS

347

Documento de Almacén: Dc-160-578, Orden de Alta: 877

APOYO3ALMACEN•2512221201
ingreso•SIFA©-Almacén

Señor/a Coordiandor Encargdo Funciones de Almacen. Sirvase Ingresar al Almacen por Compras Efectuadas por SECRETARÍA GENERAL (210) a SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S SERVITEDH S.A.S (900,196,409-4), los Siguientes Elementos:

Descripción	Placa	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Código Universal (Subgrupo): 2-6 - Equipo y Maquina para Comedor, Cocina y Despensa y Asus Acesorios			**$139,760,766.00**	**$139,760,766.00**
Código Universal: 2-6-21 - Equipo y Maquinas para Refrigeracion			**$139,760,766.00**	**$139,760,766.00**
aire acondicionado línea mini Split de 12.000 BTU 220V/1Ph/60Hz, tecnologia inverter, color blanco, con control remoto, refrigerante amigable con el medio ambiente R32 - MARCA LG [#1.00]	PA2025-89220	1.00	$4,231,387.72	$4,231,387.72
Detalle : N				
aire acondicionado línea mini Split de 12.000 BTU 220V/1Ph/60Hz, tecnologia inverter, color blanco, con control remoto, refrigerante amigable con el medio ambiente R32 - MARCA LG [#2.00]	PA2025-89221	1.00	$4,231,387.72	$4,231,387.72
Detalle : N				
aire acondicionado línea mini Split de 12.000 BTU 220V/1Ph/60Hz, tecnologia inverter, color blanco, con control remoto, refrigerante amigable con el medio ambiente R32 - MARCA LG [#3.00]	PA2025-89222	1.00	$4,231,387.72	$4,231,387.72
Detalle : N				
aire acondicionado línea mini Split de 12.000 BTU 220V/1Ph/60Hz, tecnologia inverter, color blanco, con control remoto, refrigerante amigable con el medio ambiente R32 - MARCA LG [#4.00]	PA2025-89223	1.00	$4,231,387.72	$4,231,387.72
Detalle : N				
aire acondicionado línea mini Split de 12.000 BTU 220V/1Ph/60Hz, tecnologia inverter, color blanco, con control remoto, refrigerante amigable con el medio ambiente R32 - MARCA LG [#5.00]	PA2025-89224	1.00	$4,231,387.72	$4,231,387.72
Detalle : N				
aire acondicionado línea mini Split de 12.000 BTU 220V/1Ph/60Hz, tecnologia inverter, color blanco, con control remoto, refrigerante amigable con el medio ambiente R32 - MARCA LG [#6.00]	PA2025-89225	1.00	$4,231,387.72	$4,231,387.72
Detalle : N				
Aire Acondicionado Línea Mini Split de 18.000 Btu 220v/1ph/60hz, Tecnologia Inverter, Color Blanco, con Control Remoto, Refrigerante Amigable con el Medio Ambiente R32 - Marca Lg [#1.00]	PA2025-89232	1.00	$5,218,198.79	$5,218,198.79
Detalle : N				
Aire Acondicionado Línea Mini Split de 18.000 Btu 220v/1ph/60hz, Tecnologia Inverter, Color Blanco, con Control Remoto, Refrigerante Amigable con el Medio Ambiente R32 - Marca Lg [#2.00]	PA2025-89233	1.00	$5,218,198.79	$5,218,198.79
Detalle : N				
Aire Acondicionado Línea Mini Split de 18.000 Btu 220v/1ph/60hz, Tecnologia Inverter, Color Blanco, con Control Remoto, Refrigerante Amigable con el Medio Ambiente R32 - Marca Lg [#3.00]	PA2025-89234	1.00	$5,218,198.79	$5,218,198.79
Detalle : N				
Aire Acondicionado Línea Mini Split de 18.000 Btu 220v/1ph/60hz, Tecnologia Inverter, Color Blanco, con Control Remoto, Refrigerante Amigable con el Medio Ambiente R32 - Marca Lg [#4.00]	PA2025-89235	1.00	$5,218,198.79	$5,218,198.79
Detalle : N				
aire acondicionado línea mini Split de 24.000 BTU 220V/1Ph/60Hz, tecnologia inverter, color blanco, con control remoto, refrigerante amigable con el medio ambiente R32 - MARCA LG [#1.00]	PA2025-89242	1.00	$6,101,578.63	$6,101,578.63
Detalle : N				
aire acondicionado línea mini Split de 24.000 BTU 220V/1Ph/60Hz, tecnologia inverter, color blanco, con control remoto, refrigerante amigable con el medio ambiente R32 - MARCA LG [#2.00]	PA2025-89243	1.00	$6,101,578.63	$6,101,578.63
Detalle : N				
aire acondicionado línea mini Split de 24.000 BTU 220V/1Ph/60Hz, tecnologia inverter, color blanco, con control remoto, refrigerante amigable con el medio ambiente R32 - MARCA LG [#3.00]	PA2025-89244	1.00	$6,101,578.63	$6,101,578.63
Detalle : N				
aire acondicionado línea mini Split de 24.000 BTU 220V/1Ph/60Hz, tecnologia inverter, color blanco, con control remoto, refrigerante amigable con el medio ambiente R32 - MARCA LG [#4.00]	PA2025-89245	1.00	$6,101,578.63	$6,101,578.63
Detalle : N				

APOYO3ALMACEN•2512221201
ingreso•SIFA©-Almacén

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4

INFORME DE INGRESO DE ACTIVOS

346

Documento de Almacén: Dc-160-578, Orden de Alta: 877

Señor/a Coordiandor Encargdo Funciones de Almacen. Sirvase Ingresar al Almacen por Compras Efectuadas por SECRETARÍA GENERAL (210) a SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S SERVITEDH S.A.S (900,196,409-4), los Siguientes Elementos:

Descripción	Placa	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Código Universal (Subgrupo): 2-6 - Equipo y Maquina para Comedor, Cocina y Despensa y Asus Acesorios			**$139,760,766.00**	**$139,760,766.00**
Código Universal: 2-6-21 - Equipo y Maquinas para Refrigeracion			**$139,760,766.00**	**$139,760,766.00**
aire acondicionado línea PISO TECHO de 40.000 BTU 220V/1Ph/60Hz, tecnologia inverter, color blanco, con control remoto, refrigerante amigable con el medio ambiente R410-A - MARCA LG [#1.00]	PA2025-89252	1.00	$10,616,542.16	$10,616,542.16
Detalle : N				
aire acondicionado línea PISO TECHO de 40.000 BTU 220V/1Ph/60Hz, tecnologia inverter, color blanco, con control remoto, refrigerante amigable con el medio ambiente R410-A - MARCA LG [#2.00]	PA2025-89253	1.00	$10,616,542.16	$10,616,542.16
Detalle : N				
aire acondicionado línea PISO TECHO de 40.000 BTU 220V/1Ph/60Hz, tecnologia inverter, color blanco, con control remoto, refrigerante amigable con el medio ambiente R410-A - MARCA LG [#3.00]	PA2025-89254	1.00	$10,616,542.16	$10,616,542.16
Detalle : N				
aire acondicionado línea PISO TECHO de 40.000 BTU 220V/1Ph/60Hz, tecnologia inverter, color blanco, con control remoto, refrigerante amigable con el medio ambiente R410-A - MARCA LG [#4.00]	PA2025-89255	1.00	$10,616,542.16	$10,616,542.16
Detalle : N				
aire acondicionado línea PISO TECHO de 60.000 BTU 220V/1Ph/60Hz, tecnologia inverter, color blanco, con control remoto, refrigerante amigable con el medio ambiente R410-A - MARCA LG [#1.00]	PA2025-89257	1.00	$13,313,580.67	$13,313,580.67
Detalle : N				
aire acondicionado línea PISO TECHO de 60.000 BTU 220V/1Ph/60Hz, tecnologia inverter, color blanco, con control remoto, refrigerante amigable con el medio ambiente R410-A - MARCA LG [#2.00]	PA2025-89258	1.00	$13,313,580.67	$13,313,580.67
Detalle : N				
Ajuste [#1.00]	PA2025-89259	1.00	$0.02	$0.02
Detalle : N				
TOTAL INGRESOS:			$139,760,766.00	$139,760,766.00

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

Fecha del Movimiento: 2025/12/22, Factura: FV6692

OBSERVACIONES: Contrato de Suministro No. 1518 de 2025 Cuyo Objeto es Suministro e Instalacion de Equipos de Aires Acondicionados para la Goberancion del Huila

CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA RIVERA
TECNICO OPERATIVO DE ALMACEN

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

GOBERNACION DEL HUILA CTO 1518 DE 2025

INFORME N°1

CALLE 27 No. 8 - 06 · TEL FIJO:864 2204 · NIT: 900 196 409-4
· NEIVA - HUILA ·

GOBERNACION DEL HUILA
CTO 1518 DE 2025

servitedh SAS SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Código: ST-IM-F-007
Versión: 001
Fecha: 11-Mar-2014

2025
DICIEMBRE

OFICINA	CAPACIDAD BTU	S 13	D 14	L 15	M 16	M 17	J 18	V 19	S 20	D 21	L 22	M 23	M 24	J 25	V 26	S 27	D 28	L 29	M 30	M 31	Condiciones Especiales
OFICINA PRESIDENCIAL ASAMBLEA	12.000																				
CUARTO RACP TIC	18.000																				
DESPACHO DEL GOBERNADOR	18.000																				
OFICINA CONTRATACION	24.000																				
OFICINA POLICIA	24.000																				
OFICINA VICTIMAS PASAPORTES	40.000																				
ALMACEN	40.000																				
OFICINA PLANEACION	60.000																				
OFICINA EDUCACION/CALIDAD EDUCATIVA	60.000																				
SECRETARIA DE SALUD. MICROBIOLOGÍA LAVADO DE MATERIAL	12.000																				
SECRETARIA DE SALUD. PREPARACIÓN DE MEDIOS	12.000																				
SECRETARIA DE SALUD. LAVADO Y ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL	12.000																				
ANALISIS PCR	18.000																				
DESPACHO SALUD	24.000																				
FISICO QUIMICO	40.000																				
ARCHIVO	40.000																				
OFICINA EDUCACIÓN BIENES Y SERVICIOS	12.000																				
OFICINA EDUCACIÓN PLANTA PERSONAL	12.000																				
OFICINA MUSEO ARQUEOLOGICO	18.000																				
OFICINA ASUNTOS COMUNITARIOS	24.000																				
OFICINA PLANEACION ANDRES RIVERA	60.000																				
OFICINA EDUCACIÓN RECURSOS EDUCATIVOS	12.000																				

	DIAS DE ACTIVIDAD
	FESTIVOS

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S"

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	CAPACIDAD	MODELO	FECHA DE ENTREGA
1	Aire Acondicionado tipo mini split	LG	12.000	VA122C1	19/12/2025
2	Aire Acondicionado tipo mini split	LG	12.000	VA122C1	
3	Aire Acondicionado tipo mini split	LG	12.000	VA122C1	
4	Aire Acondicionado tipo mini split	LG	12.000	VA122C1	
5	Aire Acondicionado tipo mini split	LG	12.000	VA122C1	
6	Aire Acondicionado tipo mini split	LG	12.000	VA122C1	
7	Aire Acondicionado tipo mini split	LG	12.000	VA122C1	
8	Aire Acondicionado tipo mini split	LG	18.000	VA182C1	
9	Aire Acondicionado tipo mini split	LG	18.000	VA182C1	
10	Aire Acondicionado tipo mini split	LG	18.000	VA182C1	
11	Aire Acondicionado tipo mini split	LG	18.000	VA182C1	
12	Aire Acondicionado tipo mini split	LG	24.000	VA242C1	
13	Aire Acondicionado tipo mini split	LG	24.000	VA242C1	
14	Aire Acondicionado tipo mini split	LG	24.000	VA242C1	
15	Aire Acondicionado tipo mini split	LG	24.000	VA242C1	
16	Aire Acondicionado tipo piso techo	LG	40.000	AVNQ40GM1A4	
17	Aire Acondicionado tipo piso techo	LG	40.000	AVNQ40GM1A4	
18	Aire Acondicionado tipo piso techo	LG	40.000	AVNQ40GM1A4	
19	Aire Acondicionado tipo piso techo	LG	40.000	AVNQ40GM1A4	
20	Aire Acondicionado tipo piso techo	LG	60.000	AVNQ60GM2A4	
21	Aire Acondicionado tipo piso techo	LG	60.000	AVNQ60GM2A4	
22	Aire Acondicionado tipo piso techo	LG	60.000	AVNQ60GM2A4	

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS
Y REFRIGERACIÓN

RELACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1518 DE 2025

GOBERNACION DEL HUILA

ITEM	FECHA	SECRETARIA	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	MODELO	DETALLE	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	20/12/2025	PRINCIPAL	OFICINA PRESIDENCIAL ASAMBLEA	MINISPLIT	LG	12.000	VA122C1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	1	$ 3.555.788	$ 3.555.788
2	20/12/2025	PRINCIPAL	CUARTO RACP TIC	MINISPLIT	LG	18.000	VA182C1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	1	$ 4.385.041	$ 4.385.041
3	20/12/2025	PRINCIPAL	DESPACHO DEL GOBERNADOR	MINISPLIT	LG	18.000	VA182C1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	1	$ 4.385.041	$ 4.385.041
4	20/12/2025	PRINCIPAL	OFICINA CONTRATACION	MINISPLIT	LG	24.000	VA242C1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	1	$ 5.127.377	$ 5.127.377
5	20/12/2025	PRINCIPAL	OFICINA POLICIA	MINISPLIT	LG	24.000	VA242C1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	1	$ 5.127.377	$ 5.127.377
6	20/12/2025	PRINCIPAL	OFICINA VICTIMAS PASAPORTES	PISO TECHO	LG	40.000	AVNQ40GM1A4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	1	$ 8.921.464	$ 8.921.464
7	20/12/2025	PRINCIPAL	ALMACEN	PISO TECHO	LG	40.000	AVNQ40GM1A4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	1	$ 8.921.464	$ 8.921.464
8	20/12/2025	PRINCIPAL	OFICINA PLANEACION	PISO TECHO	LG	60.000	AVNQ60GM2A4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	1	$ 11.187.883	$ 11.187.883
9	21/12/2025	PRINCIPAL	OFICINA EDUCACION/CALIDAD EDUCATIVA	PISO TECHO	LG	60.000	AVNQ60GM2A4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	1	$ 11.187.883	$ 11.187.883
10	21/12/2025	SALUD	SECRETARIA DE SALUD. MICROBIOLOGÍA LAVADO DE MATERIAL	MINISPLIT	LG	12.000	VA122C1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	1	$ 3.555.788	$ 3.555.788
11	21/12/2025	SALUD	SECRETARIA DE SALUD. PREPARACIÓN DE MEDIOS	MINISPLIT	LG	12.000	VA122C1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	1	$ 3.555.788	$ 3.555.788
12	21/12/2025	SALUD	SECRETARIA DE SALUD. LAVADO Y ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL	MINISPLIT	LG	12.000	VA122C1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	1	$ 3.555.788	$ 3.555.788
13	21/12/2025	SALUD	ANALISIS PCR	MINISPLIT	LG	18.000	VA182C1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	1	$ 4.385.041	$ 4.385.041
14	21/12/2025	SALUD	DESPACHO SALUD	MINISPLIT	LG	24.000	VA242C1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	1	$ 5.127.377	$ 5.127.377
15	22/12/2025	SALUD	FISICO QUIMICO	PISO TECHO	LG	40.000	AVNQ40GM1A4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	1	$ 8.921.464	$ 8.921.464
16	22/12/2025	SALUD	ARCHIVO	PISO TECHO	LG	40.000	AVNQ40GM1A4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	1	$ 8.921.464	$ 8.921.464
17	22/12/2025	EDUCACION	OFICINA EDUCACIÓN BIENES Y SERVICIOS	MINISPLIT	LG	12.000	VA122C1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	1	$ 3.555.788	$ 3.555.788
18	22/12/2025	EDUCACION	OFICINA EDUCACIÓN PLANTA PERSONAL	MINISPLIT	LG	12.000	VA122C1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	1	$ 3.555.788	$ 3.555.788
19	22/12/2025	RECINTO	OFICINA MUSEO ARQUEOLOGICO	MINISPLIT	LG	18.000	VA182C1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	1	$ 4.385.041	$ 4.385.041
20	22/12/2025	VICTIMAS	OFICINA ASUNTOS COMUNITARIOS	MINISPLIT	LG	24.000	VA242C1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	1	$ 5.127.377	$ 5.127.377
								SUBTOTAL			**$ 117.446.022**
								IVA			**$ 22.314.744**
								TOTAL			**$ 139.760.766**

342

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN


Neiva, Diciembre 22 de 2025

Señores
Gobernación del Huila

Referencia: **INFORME RUTINA UNO CONTRATO 1518 DE 2025**

Se dio inicio a las actividades de Instalacion de equipos de aire acondicionado adquiridos por la entidad para la climatizacion de las distintas dependencias de la Gobernacion.A continuaccion se anexa el registro fotografico de los equipos instalados hasta el momento, en cada una de las dependencias intervenidas:

- OFICINA PRESIDENCIAL ASAMBLEA : Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado de 12.000 BTU. Se realiza compensacion de refrigerante 250gramos




servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

- CUARTO RACK TIC: Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado de 18.000 BTU. Se reliza compensacion de refrigerante 270 gramos.



- DESPACHO GOBERNADOR: Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado de 18.000 BTU.




servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

- CONTRATACION: Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado de 24.000 BTU. Compensacion de refrigerante 290 gramos



- OFICINA POLICIA : Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado de 24.000 BTU. Compensacion de refrigerante 40 gramos




servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

- OFICINA DE VICTIMAS: Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo Piso techo de 40.000 BTU. Compensacion de refrigerante 380 gramos





- ALMACEN: Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo Piso techo de 40.000 BTU.






servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

- OFICINA PLANEACION: Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo Piso techo de 60.000 BTU. Compensacion de refrigerante 300 gramos



- OFICINA EDUCACION/CALIDAD EDUCATIVA: Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo Piso techo de 40.000 BTU






servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

- SECRETARIA DE SALUD -MICROBIOLOGIA: Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado de 12.000 BTU.



- PREPARACION DE MEDIOS: Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado de 12.000 BTU.



servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA


SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

- LAVADO DE MATERIAL: Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado de 12.000 BTU.





- ANALISIS PCR: Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado de 18.000 BTU.



servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

- DESPACHO DE SALUD: Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado de 24.000 BTU.



- FISICO QUIMICO: Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo Piso techo de 40.000 BTU. Compensacion de refrigerante 420 gramos




servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN


- ARCHIVO: Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo Piso techo de 40.000 BTU. Compensacion de refrigerante 180 gramos




- EDUCACION BIENES Y SERVICIOS: Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado de 12.000 BTU.



- OFICINA EDUCACION PLANTA PERSONAL: Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado de 12.000 BTU.



- OFICINA MUSEO ARQUEOLOGICO: Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado de 18.000 BTU.



servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

- OFICINA ASUNTOS COMUNITARIOS: Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado de 24.000 BTU.



Los equipos instalados en cada dependencia, Se encuentran operando con normalidad.La razon por la que ciertos equipos fueron compensados con refrigerante, obedece a condiciones establecida por el fabricante cuando se supera la longitud maxima para la cual viene diseñada la precarga en el proceso de fabricacion (7.5 metros) . Se recomienda al personal de la entidad configurar temperaturas en sus aires acondicionado entre 22°C y 24°C, lo anterior permitira tener un ambiente confortable y se contribuye a la reduccion de consumos de energia.

Cordialmente

FERNANDO DANIEL FAJARDO NÚÑEZ
C.C.79.461.245 de Bogotá
Representante Legal
Servitedh S.A.S

330-

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25951

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernacion del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Cra 8 # 7-74

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Of presidencial A Asamblea

UBICACIÓN: placa

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA122C1	MODELO CONDENSADOR: VA122C1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	220 v
Presión de baja (PSI)	117
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalacion y suministro de aire acondicionado tipo Mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-12-2025	Hora Inicio de servicio:	Hora fin del servicio:
Francheso Oyola Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

3 29

NUMERO DE ORDEN: 25951

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernacion del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Cra 8 # 7-74

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Of presidencial A

UBICACIÓN: placa Asamblea

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA12CI | MODELO CONDENSADOR: VA12CI

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	117
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalacion y suministro de aire acondicionado tipo Mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Franchesco Ayola		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001 328
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25952

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernación del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 8 # 7-74

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cuarto Rack Tic

UBICACIÓN: Placa

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA18CC1	MODELO CONDENSADOR: VA18CC1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	220 v
Presión de baja (PSI)	118
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	90
Temperatura interna o ambiente (°C)	70°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalación de aire Acondicionado tipo Mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Franchesco - Ivan Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

320

NUMERO DE ORDEN: 25952	**DATOS DEL EQUIPO**
MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑	MODELO EVAPORADOR: VA18ZC1 / MODELO CONDENSADOR: VA18ZC1
NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernación del Huila	SERIAL EVAPORADOR: / SERIAL CONDENSADOR:
	MARCA: LG
TELEFONO:	CAPACIDAD: 18.000 BTU
DIRECCIÓN: Cra 8 # 7-74	**TIPO DE EQUIPO**
	SISTEMA VRF ☐ / TIPO PAQUETE ☐
CIUDAD: Neiva	EQUIPO CENTRAL ☐ / MURAL O SPLIT ☑
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cuarto Racp tic	FAN COIL ☐ / PISO - TECHO ☐
UBICACIÓN: Placa	CHILLER ☐ / CASSETTE ☐
E-MAIL:	NEVERA ☐ / OTRO ☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalación de aire Acondicionado tipo Mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Franchesco - Ivan Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25953

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernación del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 8 # 7-74

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho del

UBICACIÓN: Placa Gobernador

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UA18ZC1 | MODELO CONDENSADOR: UA18ZC1

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	214V
Presión de baja (PSI)	117
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalación de aire acondicionado tipo mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Franchesco - Ivan Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

225

NUMERO DE ORDEN: 25953

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE:	Gobernación del Huila
TELEFONO:	
DIRECCIÓN:	Cra 8 # 7-74
CIUDAD:	Neiva
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	Despacho del Gobernador
UBICACIÓN:	Placa
E-MAIL:	

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UA18ZC1	MODELO CONDENSADOR: UA18ZC1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	210V
Presión de baja (PSI)	117
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalación de aire acondiciona tipo mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Franchesco - Ivan Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25954

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernacion del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 8 # 7 - 74

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: OF contratación

UBICACIÓN: Placa

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA242C1	MODELO CONDENSADOR: VA242C1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	218V
Presión de baja (PSI)	118
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	8°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20 - 12 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Franchesco - Ivan Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

223

NUMERO DE ORDEN: 25954

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernacion del Huila	
TELEFONO:	
DIRECCIÓN: Cra 8 # 7-74	
CIUDAD: Neiva	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Of contratación	
UBICACIÓN: Placa	
E-MAIL:	

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA24ZC1	MODELO CONDENSADOR: VA24ZC1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	218V
Presión de baja (PSI)	118
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	8°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Suministro e instalacion de aire acondicionado tipo mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Franchesco - Ivan Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

322

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25955

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernacion del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra # 7-74

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Ofi Policia

UBICACIÓN: Plaza

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA242C1	MODELO CONDENSADOR: VA242C1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	119V
Presión de baja (PSI)	117
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalación de aire acondiciona tipo mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Franchesco - Ivan Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

321

NUMERO DE ORDEN: 25955	**DATOS DEL EQUIPO**
MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑	MODELO EVAPORADOR: VA24CC1 / MODELO CONDENSADOR: VA24CC1
NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernacion del Huila	SERIAL EVAPORADOR: / SERIAL CONDENSADOR:
	MARCA: LG
TELEFONO:	CAPACIDAD: 24.000 Btu
DIRECCIÓN: Cra # 7-74	**TIPO DE EQUIPO**
	SISTEMA VRF ☐ / TIPO PAQUETE ☐
CIUDAD: Neiva	EQUIPO CENTRAL ☐ / MURAL O SPLIT ☒
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Ofi Policia	FAN COIL ☐ / PISO - TECHO ☐
UBICACIÓN: Plaza	CHILLER ☐ / CASSETTE ☐
E-MAIL:	NEVERA ☐ / OTRO ☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	119 V
Presión de baja (PSI)	117
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalacion de aire acondicionado tipo mural.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Franchesco - Ivan Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

3/20

NUMERO DE ORDEN: 25956

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernación del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 8 No 7-374

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Ofi Victimas

UBICACIÓN: Placa Pasaportes

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AYNQ40GM1A4	MODELO CONDENSADOR: AUUW40GH5
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 40.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☑
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	135
Presión de alta (PSI)	370
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalación de aire acondicionado tipo piso techo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Franchesco - Ovola Ivan Nombre del técnico:	Revisado por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

3/19

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25956

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernación del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 8 No 7-374

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Ofi Victimas

UBICACIÓN: Placa Pasaportes

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AYNQ40GMJA4	MODELO CONDENSADOR: AOUW40G2LS
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 40.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☑
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	135
Presión de alta (PSI)	370
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalación de aire acondicionado tipo piso techo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Franchesco - ovola ivan Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

3/18

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25957

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernacion del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 8 No 7 - 74

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Almacen

UBICACIÓN: Placa

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AVNQ40GM1A4 | MODELO CONDENSADOR: AOUQ40GT5

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: 40.000 Btu LG

CAPACIDAD: 40.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☑
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	219
Presión de baja (PSI)	135
Presión de alta (PSI)	369
Temperatura de suministro de Aire (°C)	80
Temperatura interna o ambiente (°C)	200

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Suministro e instalacion de aire acondiciona tipo Piso techo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20 - 12 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Francheso - Ivan Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25957

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE:	Gobernacion del Huila
TELEFONO:	
DIRECCIÓN:	Cra 8 No 7 - 74
CIUDAD:	Neiva
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	Almacen
UBICACIÓN:	Placa
E-MAIL:	

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	AVNQ40GM1A0	MODELO CONDENSADOR:	AVUQ40GA5
SERIAL EVAPORADOR:		SERIAL CONDENSADOR:	
MARCA:	40.000 BTU LG		
CAPACIDAD:	40.000 BTU		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☑
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	219
Presión de baja (PSI)	135
Presión de alta (PSI)	369
Temperatura de suministro de Aire (°C)	80
Temperatura interna o ambiente (°C)	760

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Suministro e instalacion de aire acondiciona tipo Piso techo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Francheesco - Ivan		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

3/16

NUMERO DE ORDEN: 25958

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernacion del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 8 No 7-74

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Of. Planeación

UBICACIÓN: Placa

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AUNQ60GMLA4 | MODELO CONDENSADOR: AUUQ60GHS

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 60.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☑
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	137
Presión de alta (PSI)	370
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo piso techo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Franchesco - Ivan Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

2/5

NUMERO DE ORDEN: 25958

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernacion del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 8 No 7-74

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Of. Planeación

UBICACIÓN: Placa

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AUUQ60GM1A | MODELO CONDENSADOR: AUUQ60H5

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 60.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☑
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	137
Presión de alta (PSI)	370
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalacion de Aire Acondicionado tipo piso techo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Franchesco - Ivan Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25959

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernación del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 8 No 7 - 74

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Of. Educación – Calidad Educativa

UBICACIÓN: Placa

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AVNQ60GM2AA | MODELO CONDENSADOR: AUUQ60GA5

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 60.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☑
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ V1 V2 L2 ____/____ V1 V2 L3____/____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ V1 V2 L2 ____/____ V1 V2 L3____/____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ COMP1 COMP2 L2 ____/____ COMP1 COMP2 L3____/____ COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	221 V
Presión de baja (PSI)	135
Presión de alta (PSI)	372
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Suministro e instalacion de aire acondicionado tipo piso techo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Franchesco - Ivan		
Nombre del técnico:	Revisado por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

3.13

NUMERO DE ORDEN: 25959

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernacion del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 8 No 7 - 74

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Of. Educacion – Calidad Educativa

UBICACIÓN: Placa

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AVNQ60GM1AH	MODELO CONDENSADOR: AUUQ60GA5
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 60.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☑
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	221 V
Presión de baja (PSI)	135
Presión de alta (PSI)	376
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Suministro e instalacion de aire acondicionado tipo piso techo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Francheso - Ivan		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

3/12

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25960

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernacion del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 8 No 7 - 74

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria de

UBICACIÓN: Salud Microbiologia

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA122C1	MODELO CONDENSADOR: VA122C1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	219
Presión de baja (PSI)	118
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Francesco - Ivan Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25960

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernacion del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 8 No 7 - 74

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria de

UBICACIÓN: Salud Microbiologia

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA12C1	MODELO CONDENSADOR: VA12C1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1_____/_____ L2 _____/_____ L3_____/_____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1_____/_____ L2 _____/_____ L3_____/_____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1_____/_____ L2 _____/_____ L3_____/_____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	219V
Presión de baja (PSI)	118
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Francisco - Ivan Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

3.10

NUMERO DE ORDEN: 25961

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernacion del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 8 No 8-60

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria Salud

UBICACIÓN: placa Preparación de medios

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA122C1	MODELO CONDENSADOR: VA122C1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	219 V
Presión de baja (PSI)	118
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalación de aire acondicionado tipo mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21-12-2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - William Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25961

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernacion del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 8 No 8-60

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria Salud

UBICACIÓN: Piso Preparación de medios

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA122C1	MODELO CONDENSADOR: VA122C1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	219 V
Presión de baja (PSI)	118
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalación de aire acondicionado tipo mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21-12-2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - William Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25962

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernación del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 8-60

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria Salud

UBICACIÓN: Placa Lavado y Esterilización de Materiales

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UA12CC1	MODELO CONDENSADOR: UA12CC1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	119
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalación de aire acondicionado tipo mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 21-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - William Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

307

NUMERO DE ORDEN: 25962

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernación del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 8-60

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria Salud

UBICACIÓN: Placa Lavado y Esterilización de Materiales

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UA12CA	MODELO CONDENSADOR: UA12CA
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	119
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalación de aire acondicionado tipo mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - William Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25963

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernación del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 8-60

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Analisis PCR

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA182C1	MODELO CONDENSADOR: VA182C1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	118
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalacion de aire acondicionado tipo mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - William Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25963

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernación del Huila	
TELEFONO:	
DIRECCIÓN: Cra 4 # 8-60	
CIUDAD: Neiva	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Analisis PCR	
UBICACIÓN:	
E-MAIL:	

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA182C1	MODELO CONDENSADOR: VA182C1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	114
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo suministro e instalacion de aire acondicionado tipo mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - William Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

3 de 4

NUMERO DE ORDEN: 25964

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernación del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 No 8-60

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho Salud

UBICACIÓN: Placa

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA242C1	MODELO CONDENSADOR: VA 242C1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	219
Presión de baja (PSI)	119
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalación de aire acondicionado tipo mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - William Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25964

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernación del Huila	
TELEFONO:	
DIRECCIÓN: Cra 4 No 8-60	
CIUDAD: Neiva	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho Salud	
UBICACIÓN: Placa	
E-MAIL:	

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA 72ZC1	MODELO CONDENSADOR: VA 72ZC1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	219
Presión de baja (PSI)	119
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	70°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalacion de aire acondicionado tipo mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - William Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

302

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25965

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernación del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 8 No 8-60

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Fisico Quimico

UBICACIÓN: Placa

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AVNQ40GM1A0 | MODELO CONDENSADOR: AUUQ406HA5

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 40.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☑
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	221
Presión de baja (PSI)	137
Presión de alta (PSI)	371
Temperatura de suministro de Aire (°C)	90
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalación de Aire acondicionado tipo piso techo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - William Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

301

NUMERO DE ORDEN: 25965	**DATOS DEL EQUIPO**
MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑	MODELO EVAPORADOR: AVNQ48GM1A / MODELO CONDENSADOR: AUUQ48GHS
NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernación del Huila	SERIAL EVAPORADOR: / SERIAL CONDENSADOR:
	MARCA: LG
TELEFONO:	CAPACIDAD: 410.000 BTU
DIRECCIÓN: Cra 8 No 8-60	**TIPO DE EQUIPO**
	SISTEMA VRF ☐ / TIPO PAQUETE ☐
CIUDAD: Neiva	EQUIPO CENTRAL ☐ / MURAL O SPLIT ☐
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Fisico Quimico	FAN COIL ☐ / PISO - TECHO ☑
UBICACIÓN: Placa	CHILLER ☐ / CASSETTE ☐
E-MAIL:	NEVERA ☐ / OTRO ☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	221
Presión de baja (PSI)	137
Presión de alta (PSI)	371
Temperatura de suministro de Aire (°C)	90
Temperatura interna o ambiente (°C)	70°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑
6. Reparación	☐	☑
7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalación de aire acondicionado tipo piso techo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - William Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

300

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25966

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernación del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 8-60

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Archivo

UBICACIÓN: Placa

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AUNQ406M1A4 | MODELO CONDENSADOR: AUUQ406A5

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 40.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☑
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	135
Presión de alta (PSI)	370
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalación de aire acondicionado tipo Piso Techo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - William Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25966

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernacion del Huila	
TELEFONO:	
DIRECCIÓN: Cra 4 # 8-60	
CIUDAD: Neiva	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Archivo	
UBICACIÓN: Placa	
E-MAIL:	

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AVNQ406M1AA	MODELO CONDENSADOR: AVUQ4U6A5
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 40.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☑
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	135
Presión de alta (PSI)	370
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	70°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalación de aire acondicionado tipo Piso-techo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - William Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25967

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernación del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Of. Cra 4 No 8-60

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: OF. Educación,

UBICACIÓN: Ploca Bienes y Servicio

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA122C1	MODELO CONDENSADOR: VA 122C1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	119
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalación de aire acondicionado tipo mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22-12-2025	Hora Inicio de servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - William Nombre del técnico:	Revisado por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25967

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernación del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Of. Cra 4 No 8-60

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Of. Educación

UBICACIÓN: Planta Bienes y Servicio

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA122C1	MODELO CONDENSADOR: VA122C1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	119
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	27°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalación de aire acondicionado tipo mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - William Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

296

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25968

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernación del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 No 8-60

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Ofi. Educación

UBICACIÓN: placa planta Personal

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA122C1 | MODELO CONDENSADOR: VA122C1

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	119
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	90
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalación de aire acondicionado tipo mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - William Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CUENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25968

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernacion del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 No 8-60

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Of. Educación

UBICACIÓN: Placa Planta Personal

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA122C1	MODELO CONDENSADOR: VA122C1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	119
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9.0
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalación de aire acondicionado tipo mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - William Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

294

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25969

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernación del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 No 8-60

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Of. Museo

UBICACIÓN: Placa Arqueologico

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA18ZC1	MODELO CONDENSADOR: VA18ZC1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	219v
Presión de baja (PSI)	119
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalación de aire acondicionado tipo mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Edkin - William Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

293

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25969

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernación del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 No 8-60

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Of. Museo

UBICACIÓN: Placa Arqueologico

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA182C1	MODELO CONDENSADOR: VA182C1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	779V
Presión de baja (PSI)	119
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo suministro e instalación de aire acondicionado tipo mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Etkin - William	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25970

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernacion del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 No 8-60

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: OF Asuntos

UBICACIÓN: Placa Comunitario

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA242C1	MODELO CONDENSADOR: VA242C1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	118
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo suministro e instalación de aire acondicionado tipo mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - William Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25970

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobernacion del Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 No 8-60

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Of Asuntos Comunitarios

UBICACIÓN: Plaza

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VA242C1	MODELO CONDENSADOR: VA242C1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R32
Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	118
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	16°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo suministro e instalación de aire acondicionado tipo mural

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - William Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: