SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

LUGAR, FECHA Y DURACIÓN	**Primera Verificación:** Santiago de Cali, 27 de marzo de 2020, 2 horas - Centro de la Construcción **Según Verificación:** Santiago de Cali, 19 de Octubre de 2020, 2 horas - Centro de la Construcción
DEPENDENCIA	Sede Universidad Cooperativa sede Cali.
ÁREAS INSPECCIONADAS	Áreas comunes, baños, ambientes de formación
INSPECTORES	Santiago Arias Mercado, Edgar Alexander Salas, Ángela Ramos
RESPONSABLE DEL INFORME	Santiago Arias Mercado, Edgar Alexander Salas, Ángela Ramos

GENERALIDADES DE LA INSPECCIÓN
-Realiza seguimiento a las mejoras realizadas por la sede determinar estado de instalaciones hidráulicas (sanitarias y agua potable) e instalaciones Eléctricas y identificar condiciones de riesgo en SST.

1. OBJETIVO
Identificar oportunidades de mejora y situaciones que se desvían del estado óptimo en materia de desempeño Ambiental y SST; con el propósito de tomar acciones al respecto.

2. **ALCANCE**
Todas las actividades desarrolladas en las áreas inspeccionadas.


3. ASPECTOS POR RESALTAR
Se identificaron mejoras realizadas por la sede que disminuyen las situaciones de riesgo de los trabajadores y aprendices.

4. CUMPLIMENTO CONDICIONES DE MEJORA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

UBICACIÓN	FACTOR DE RIESGO/CONDICIÓN INSEGURA/ CONDICIÓN AMBIENTAL DESFAVORABLE /DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFÍA	CORRECION O MEJORA RECOMENDADA	MEJORA REALIZADA/ RESPONSABLE	FOTOGRAFÍA
Ambientes de formación Bloque #1	Se identificó canecas para la disposición de residuos sin su correspondiente señalización para la separación de residuos en la fuente Fecha de inspección 12 de febrero del 2020		Se recomienda reemplazar estas canecas por contenedores señalizados que cumplan con las condiciones de separación de residuos en la fuente	Por pate de la Universidad Cooperativa inicia con el cambio de los recipientes en los baños que hacen falta. Responsable: Universidad Cooperativa	
Baño de Hombres: Bloque #4	Se identificó orinales fuera de servicio, dificultando las condiciones sanitarias de la sede. Fecha de inspección 12 de febrero del 2020		Se recomienda llevar a cabo las reparaciones pertinentes para asegurar el funcionamiento de estos elementos	Por pate de la Universidad Cooperativa inicia con la reparación de los baños que se encuentran dañados. Responsable: Universidad Cooperativa	

Ambiente 202, 413, 408, 407, 411, 412, 413, 414,	Se evidencia iluminación deficiente en algunos ambientes, tubos fundidos. Fecha de inspección 12 de febrero del 2020		Se recomienda incluir dentro del plan de mantenimiento el cambio de los tubos t5 y t8 por iluminación led.	Por pate de la Universidad Cooperativa inicia con la verificación de las luminarias, realizando el cambio de los tubos defectuoso de los corredores y ambientes. Responsable: Universidad Cooperativa.	
Ambientes de aprendizaje	Se tomas eléctricos deteriorados en algunas áreas. Fecha de inspección 12 de febrero del 2020		Dar cumplimento al RETIE en las instalaciones eléctricas.	Por pate de la Universidad Cooperativa se inicia con el cambio de tomas que presentan deterioro e instalación de canaletas. Responsable: Universidad Cooperativa	 

6. ACCIONES TOMADAS DURANTE LA INSPECCIÓN (describe las medidas temporales inmediatas realizadas en el momento de la inspección, en caso de identificar peligros inminentes, como señalizar la condición insegura o aislar el área.)

- Se realzó recorrido con el personal de mantenimiento de la sede para verificar las acciones de mejora implementada.


7. CONCLUSIONES (Resultado del proceso de inspección, proposición lógica final y no una "opinión".)

Al realizar la verificación se evidencia condiciones de mejora implementada por la sede, de acuerdo a inspección realizada en el mes de febrero por el equipo SIGA.


El trabajo en equipo es esencial para cerrar cada una las condiciones evidenciadas en la inspección, se buscará cierta flexibilización ante algunos incumplimientos, y un plazo corto definido para que puedan corregirse y/o subsanarse algunas anomalías que se pudieran encontrar.



Firma
Edgar Alexander Salas
Seguridad y Salud en el Trabajo
Centro de la Construcción



Firma
Angela Ramos
Líder SIGA
Centro de la Construcción



Firma
Santiago Áreas
Apoyo Ambiental
Centro de la Construcción

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE**

LUGAR, FECHA Y DURACIÓN	**Primera Verificación:** Santiago de Cali, 20 de marzo de 2020, 2 horas - Centro de la Construcción **Según Verificación:** Santiago de Cali, 18 de Octubre de 2020, 2 horas - Centro de la Construcción
DEPENDENCIA	Sede Universidad Cooperativa sede Cali
ÁREAS INSPECCIONADAS	Áreas comunes, baños, ambientes de formación
INSPECTORES	Santiago Arias Mercado, Edgar Alexander Salas, Ángela Ramos
RESPONSABLE DEL INFORME	Santiago Arias Mercado, Edgar Alexander Salas, Ángela Ramos

GENERALIDADES DE LA INSPECCIÓN
-Realiza seguimiento a las mejoras realizadas por la sede determinar estado de instalaciones hidráulicas (sanitarias y agua potable) e instalaciones Eléctricas y identificar condiciones de riesgo en SST.



1. OBJETIVO
Identificar oportunidades de mejora y situaciones que se desvían del estado óptimo en materia de desempeño Ambiental y SST; con el propósito de tomar acciones al respecto.



2. **ALCANCE**
Todas las actividades desarrolladas en las áreas inspeccionadas.

3. ASPECTOS POR RESALTAR
Se identificaron mejoras realizadas por la sede que disminuyen las situaciones de riesgo de los trabajadores y aprendices.

4. CUMPLIMENTO DE MEJORA

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE**

UBICACIÓN	FACTOR DE RIESGO/CONDICIÓN INSEGURA/ CONDICIÓN AMBIENTAL DESFAVORABLE /DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFÍA	CORRECION O MEJORA RECOMENDADA	MEJORA REALIZADA/ RESPONSABLE	RESPONSABLE DE LA MEJORA
Pasillos piso #3	Ambiental Desfavorable: Se identificó luminarias dañadas por todo el corredor del tercer piso, ocasionando aumento en el consumo de energía Fecha de inspección 12 de febrero del 2020	 	Se recomienda llevar a cabo la reparación de las luminarias identificadas	Por pate de la Universidad Cooperativa se inicia con la verificación de las luminarias, realizando el cambio de los tubos defectuoso de los corredores y ambientes Responsable: Universidad Cooperativa	 
Red Contra incendio	Se evidencia escalera con cinta antideslizante desgastada. Fecha de inspección 12 de febrero del 2020		Se recomienda instalar cinta antideslizante fotolumincente en las escaleras de la sede.	Por pate de la Universidad Cooperativa se inicia con el cambio de las cintas antideslizante de las escaletas. Responsable: Universidad Cooperativa	

Ambientes 204, 206, 206, 208, oficinas administrativas , 301 hasta el	Se evidencia la falta de iluminación (por la vida útil de los tubos), algunos hay tubos dañados "ambiente 301" Fecha de inspección 12 de febrero del 2020	 	Se recomienda realizar el cambio de los tubos de las luminarias de los ambientes y	Por pate de la Universidad Cooperativa se inicia con la verificación de las luminarias, realizando el cambio de los tubos defectuoso de los corredores y ambientes Responsable: Universidad Cooperativa	 
Ambientes de aprendizaje 305, 304 Oficina de coordinación	Se evidencia falta de cielo falso en los ambientes Fecha de inspección 12 de febrero del 2020		Se recomienda adecuar el cielo falso de los ambientes, para prevenir la Entrada de Roedores oinsectos	Por pate de la Universidad Cooperativa se inicia el cambio del cielo falso deteriorado. Responsable: Universidad Cooperativa	
Nueva áreas administrativas y ambientes tercer piso	Se evidencia cableado expuesto "no se encuentra en canaletas o en tubería" en las nuevas oficinas de la administración del SENA, Igualmente tomas sin tapas Fecha de inspección 12 de febrero del 2020	 	Se recomienda adecuar cableado eléctrico en las nuevas áreas administrabas y ambientes "cumplir con norma RETIE"	Por pate de la Universidad Cooperativa se inicia con el cambio del Toma deteriorado y la instalación de tubería galvanizada. Responsable: Universidad Cooperativa	  

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE**

6. ACCIONES TOMADAS DURANTE LA INSPECCIÓN (describe las medidas temporales inmediatas realizadas en el momento de la inspección, en caso de identificar peligros inminentes, como señalizar la condición insegura o aislar el área.)

- Se realzó recorrido con el personal de mantenimiento de la sede para verificar las acciones de mejora implementada.

7. CONCLUSIONES (Resultado del proceso de inspección, proposición lógica final y no una "opinión".)

Al realizar la verificación se evidencia condiciones de mejora implementada por la sede, de acuerdo a inspección realizada en el mes de febrero por el equipo SIGA.


El trabajo en equipo es esencial para cerrar cada una las condiciones evidenciadas en la inspección, se buscará cierta flexibilización ante algunos incumplimientos, y un plazo corto definido para que puedan corregirse y/o subsanarse algunas anomalías que se pudieran encontrar.



Firma
Edgar Alexander Salas
Seguridad y Salud en el Trabajo
Centro de la Construcción



Firma
Angela Ramos
Líder SIGA
Centro de la Construcción



Firma
Santiago Áreas
Apoyo Ambiental
Centro de la Construcción