SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Trazabilidad SST y Ambiental Visitas

LUGAR, FECHA Y DURACIÓN	**Primera Verificación:** Santiago de Cali, 30 de marzo de 2020, 2 horas - Centro de la Construcción **Según Verificación:** Santiago de Cali, 27 de Octubre de 2020, 2 horas - Centro de la Construcción
DEPENDENCIA	CINARA
ÁREAS INSPECCIONADAS	Áreas comunes, baños, ambientes de formación, Laboratorios.
INSPECTORES	Santiago Arias Mercado, Edgar Alexander Salas, Ángela Ramos
RESPONSABLE DEL INFORME	Santiago Arias Mercado, Edgar Alexander Salas, Ángela Ramos

GENERALIDADES DE LA INSPECCIÓN
-Realiza seguimiento a las mejoras realizadas por la sede determinar estado de instalaciones hidráulicas (sanitarias y agua potable) e instalaciones Eléctricas y identificar condiciones de riesgo en SST.

1. OBJETIVO
Identificar oportunidades de mejora y situaciones que se desvían del estado óptimo en materia de desempeño Ambiental y SST; con el propósito de tomar acciones al respecto.

2. **ALCANCE**
Todas las actividades desarrolladas en las áreas inspeccionadas.

3. ASPECTOS POR RESALTAR
Se identificaron mejoras realizadas por la sede que disminuyen las situaciones de riesgo de los trabajadores y aprendices.

4. CUMPLIMENTO CONDICIONES DE MEJORA

UBICACIÓN	FACTOR DE RIESGO/CONDICIÓN INSEGURA/ CONDICIÓN AMBIENTAL DESFAVORABLE /DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFÍA	CORRECION O MEJORA RECOMENDADA	MEJORA REALIZADA/ RESPONSABLE	FOTOGRAFÍA
"CINARA" Corredores	16. tipo de accesibilidad para personas en condición de discapacidad hace parte la sede. Si su selección cualquiera de los casos fue "otro" por favor escríbala 18. Si cuenta con rampas: se debeverificar que cuenta con los espacios necesarios para el tránsito de personas en condición de discapacidad.		Adecuar las accesibilidad para personas condiciones de discapacidad motora, e instalar una rampa en el ingreso.	Por parte de los administradores de la sede CINARA se realizó adecuación de las rampas Responsable: sede CINARA	 
"CINARA"	17. La escalera debe contar con cintas antideslizantes fotoluminicentes en los peldaños, con el fin de prevenir accidentes en esta área. No se evidencia cinta fotoluminicente en los peldaños		Instalar cinta fotoluminicente en la sede	Por parte de los administradores de la sede CINARA Instalación de cinta demarcatoria y antideslizante Responsable: sede CINARA	  

6. ACCIONES TOMADAS DURANTE LA INSPECCIÓN (describe las medidas temporales inmediatas realizadas en el momento de la inspección, en caso de identificar peligros inminentes, como señalizar la condición insegura o aislar el área.)

- Se realzó recorrido con el personal de mantenimiento de la sede para verificar las acciones de mejora implementada.


7. CONCLUSIONES (Resultado del proceso de inspección, proposición lógica final y no una "opinión".)

Al realizar la verificación se evidencia condiciones de mejora implementada por la sede, de acuerdo a inspección realizada en el mes de febrero por el equipo SIGA.


El trabajo en equipo es esencial para cerrar cada una las condiciones evidenciadas en la inspección, se buscará cierta flexibilización ante algunos incumplimientos, y un plazo corto definido para que puedan corregirse y/o subsanarse algunas anomalías que se pudieran encontrar.



Firma
Edgar Alexander Salas
Seguridad y Salud en el Trabajo
Centro de la Construcción



Firma
Angela Ramos
Líder SIGA
Centro de la Construcción



Firma
Santiago Áreas
Apoyo Ambiental
Centro de la Construcción