
INFORME MANTENIMIENTOS MENORES FEBRERO 2026

Acciones implementadas	Antes	Después
Se realizó retiro de grifería dañada en el platero de la cocina por deterioro. Instalación de grifería nueva plateros cocina.		 
Desmontaje de puerta, arreglo de bisagras, reparación de parte afecta y soldeo de las mismas - salón segundo piso Soldeo de bisagra puerta - salón segundo piso	 	
Limpieza biga canal por taponamiento		 
Mantenimiento de anjeo cocina		

INFORME MANTENIMIENTOS MENORES FEBRERO 2026