INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS

DATOS GENERALES

FECHA	FEBRERO 27 2026
SEDE	SECRETARIA GENERAL
NOMBRE	MARIA DEL CARMEN PERDOMO
CARGO O ROL EN EL SG-SST	APOYO TECNICO SST
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA EL SEGUMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. CPS-0510-2025
ACTIVIDAD	Inspección Polivalente Ascensor mal estado
EVIDENCIAS	Informe y fotografías

INFORME ACTIVIDADES DESARROLLADAS INSPECCION POLIVALENTE ASCENSOR EN MAL ESTADO

Informe Técnico de Condición Insegura: Sistema de Elevación

Sede: Polivalente

Fecha del Reporte: 27 de febrero de 2026

Fecha del Evento: 18 de febrero de 2026

Asunto: Atrapamiento de persona y vulnerabilidad de población infantil

1. Antecedentes del Evento

El pasado 18 de febrero se registró un incidente crítico en el que una persona quedó atrapada en la cabina del ascensor. Este evento evidencia una falla en los sistemas de seguridad, nivelación o suministro eléctrico del equipo, lo cual constituye una condición insegura latente.

2. Análisis de Vulnerabilidad (Factor de Riesgo)

Se resalta la presencia permanente de Colsubsidio en la sede, lo que implica un alto flujo de población infante. Los riesgos asociados a esta población son significativos:

- **Riesgo Psicosocial: El atrapamiento en niños puede generar ataques de pánico y traumas severos.**
- **Riesgo Físico: Intentos de rescate improvisados o falta de ventilación en la cabina.**
- **Maniobras Imprevistas: Los niños suelen interactuar más con los sensores y botones, lo que requiere que el sistema de seguridad esté en óptimas condiciones.**

3. Hallazgos y Observaciones Técnicas

A falta de un peritaje profundo por parte del proveedor, se identifican los siguientes puntos críticos a revisar:

Punto de Inspección	Estado Sugerido	Riesgo Identificado
Sensores de Puerta	Por verificar	Posible cierre abrupto o falta de detección de personas pequeñas.
Sistema de Nivelación	Crítico	El atrapamiento suele ocurrir por desajustes en el freno o sensores de piso.
Citofonía y Alarma	Operativo/Pendiente	Es vital que el sistema de comunicación sea accesible para un niño.
Luz de Emergencia	Obligatorio	La oscuridad total aumenta el pánico en menores de edad.

4. Recomendaciones Inmediatas (Plan de Acción)

1. **Suspensión de Servicio: Si el equipo no ha sido certificado tras el evento del 18 de febrero, se recomienda el bloqueo preventivo para evitar reincidencias.**
2. **Mantenimiento Correctivo: Solicitar a la empresa de mantenimiento el reporte de "Falla de Origen" y la corrección de la misma bajo estándares de seguridad vigentes.**
3. **Certificación de Seguridad: Realizar una inspección técnica rigurosa (norma de seguridad de ascensores local) antes de reponer el servicio.**

4. **Protocolo de Rescate: Capacitar al personal de seguridad de la sede en el protocolo de comunicación y calma, especialmente para el manejo de padres y niños en crisis.**

Nota de Seguridad: Dado que hay menores involucrados, cualquier falla recurrente podría escalar a un incidente legal o de reputación grave para la sede Polivalente y las entidades presentes.

REGISTRO FOTOGRAFICO







