INGESPACIOS HYL SAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código:	HSEQ-FS-027
		Versión:	01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR	Ultima Ver:	20/12/2025
		Página:	1 de 1

Sierra Circular No. 01
Serie
Marca/Referencia Stanley - SC16-B3
Proveedor Stanley
Fecha ingreso obra 19-01-2026
Actividad Corte de Guadua
Ubicación Patio Central - Cubierta

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN	DÍA DE INSPECCIÓN													
	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
FECHA	02/02/26		03/02/26		04/02/26		05/02/26		06/02/26		07/02/26			
ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones	X		X		X		X		X		X			
Estado de la carcasa protectora del corte	X		X		X		X		X		X			
La cuña separadora está en buen estado y está colocada correctamente	X		X		X		X		X		X			
El swich de encendido funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X			
Cuenta con empujador de la pieza a cortar y guia	X		X		X		X		X		X			
La placa base se encuentra sin torceduras y averiaciones	X		X		X		X		X		X			
El cableado de conexión se encuentra sin corte y buen estado	X		X		X		X		X		X			
Los discos de corte están limpios y en perfecto estado	X		X		X		X		X		X			
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	X		X		X		X		X		X			
Estado de la tuerca de apriete de disco	X		X		X		X		X		X			
Estado General, limpieza carcasa superior	X		X		X		X		X		X			
Estado General, limpieza carcasa inferior	X		X		X		X		X		X			
Freno motor electrico	X		X		X		X		X		X			
Tuerca apriete disco	X		X		X		X		X		X			
Plato exterior apriete de disco	X		X		X		X		X		X			
Distancia cuchillo divisor al disco	X		X		X		X		X		X			
Rendija extraccion de viruta														
OTROS														
INSPECCIONADO POR	Andres		Andres		Andres		Andres		Andres		Andres			
CONTRATISTA														
Vo. Bo RESIDENTE HSEQ	Pedro		Pedro		Pedro		Pedro		Pedro		Pedro			

OBSERVACIONES:

Ing Paola Cabrera — NOMBRE
FIRMA
Residente SST — CARGO

INGESPACIOS HYL SAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código: HSEQ-FS-027
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR	Versión: 01
		Ultima Ver: 20/12/2025
		Página: 1 de 1

Sierra Circular No. 01
Serie
Marca/Referencia Stanley - SC16-B3
Proveedor Stanley
Fecha ingreso obra 19-01-2026
Actividad Corte de madera
Ubicación Patio central

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN	DÍA DE INSPECCIÓN													
	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
FECHA	9/2/26		10/2/26		11/2/26		12/2/26		13/2/26		14/2/26			
ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones	X		X		X		X		X		X			
Estado de la carcasa protectora del corte	X		X		X		X		X		X			
La cuña separadora está en buen estado y está colocada correctamente	X		X		X		X		X		X			
El swich de encendido funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X			
Cuenta con empujador de la pieza a cortar y guia	X		X		X		X		X		X			
La placa base se encuentra sin torceduras y averiaciones	X		X		X		X		X		X			
El cableado de conexión se encuentra sin corte y buen estado	X		X		X		X		X		X			
Los discos de corte están limpios y en perfecto estado	X		X		X		X		X		X			
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	X		X		X		X		X		X			
Estado de la tuerca de apriete de disco	X		X		X		X		X		X			
Estado General, limpieza carcasa superior	X		X		X		X		X		X			
Estado General, limpieza carcasa inferior	X		X		X		X		X		X			
Freno motor electrico	X		X		X		X		X		X			
Tuerca apriete disco	X		X		X		X		X		X			
Plato exterior apriete de disco	X		X		X		X		X		X			
Distancia cuchillo divisor al disco	X		X		X		X		X		X			
Rendija extraccion de viruta	X		X		X		X		X		X			
OTROS														
INSPECCIONADO POR	Andres G		Andres G		Andres G		Andres G		Andres G		Andres G			
CONTRATISTA														
Vo. Bo RESIDENTE HSEQ														

OBSERVACIONES:

Paola Caballero — NOMBRE
[signature] — FIRMA
Residente SST — CARGO

MONTAJES

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	HSEQ-FS-027
	Versión:	01
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR	Última Ver:	20/12/2025
	Página:	1 de 1

Sierra Circular No. 001
Serie SC16-133
Marca/Referencia Stanley - SC16-B3
Proveedor Stanley
Fecha Ingreso obra 19/01/2026
Actividad Corte de acero
Ubicación Patio central

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN	DÍA DE INSPECCIÓN													
	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
FECHA	19/01/26		20/01/26		21/01/26		22/01/26		23/01/26		24/01/26			
ESTADO (B: BUENO - N: MALO)	B	N	B	N	B	N	B	N	B	N	B	N	B	N
El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones	X		X		X		X		X		X			
Estado de la carcasa protectora del corte	X		X		X		X		X		X			
La cuña antiretroceso está en buen estado y bien colocada contra la hoja	X		X		X		X		X		X			
El switch de encendido funciona correctamente	X		X		X		X		X		X			
Cuenta con empuñadura de la parte superior y guía	X		X		X		X		X		X			
La hoja tiene los dientes en buen estado y afilados	X		X		X		X		X		X			
El cabezote de conexión se encuentra en buen estado y bien asegurado	X		X		X		X		X		X			
Los discos de corte están limpios y en perfecto estado	X		X		X		X		X		X			
Cuenta de elementos de equipo de protección personal (gafas, careta, tapaoídos)	X		X		X		X		X		X			
Estado de la carcasa de soporte de disco	X		X		X		X		X		X			
Estado general, limpieza del equipo	X		X		X		X		X		X			
Estado general, limpieza del área	X		X		X		X		X		X			
Piezas móviles protegidas	X		X		X		X		X		X			
Partes sueltas del disco	X		X		X		X		X		X			
Piezas externas ajustadas de disco	X		X		X		X		X		X			
Distancia cuchilla-dientes de disco	X		X		X		X		X		X			
Pendiente antiretroceso de cuña	X		X		X		X		X		X			
OTROS														
INSPECCIONADO POR:	Pablo		Pablo		Pablo		Pablo		Pablo		Pablo			
CONTRATISTA:														
Vo. Bo. RESIDENTE HSEQ	Pablo		Pablo		Pablo		Pablo		Pablo		Pablo			

OBSERVACIONES:

Pablo Cabrera	Pabloc2	Residente SST
NOMBRE	FIRMA	CARGO