INFORME DE INSPECCIONES
CONTRATO 218 DEL 2025

LOTE N° 1 BOYACÁ

FECHA: Bogotá, 11 de diciembre del 2025

Objeto del contrato: "*Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la señalética turística priorizada por la entidad*"

Contratista: SEÑALVIAS S.A.S.

DESARROLLO

Para el Lote N° 1 Boyacá se visitaron 23 puntos distribuidos de la siguiente manera:

Etiquetas de fila	Direccional RLD	Panel horizontal RLD	Panel rural RDL	Tótem	Total general
Mongua			3		3
Paipa	1		1	1	3
Ráquira				2	2
Sáchica				1	1
Sogamoso	1	2			3
Tópaga	1	1	1		3
Tunja			1	2	3
Villa de Leyva	2	1	1	1	5
Total, general	**5**	**4**	**7**	**7**	**23**

Como resultado de las visitas técnicas se identificaron variaciones frente a las fichas iniciales. En consecuencia:

- Se ajustó el inventario técnico del lote, pasando de 23 a 22 señales a intervenir.
- Se generó un presupuesto de $36.059.184, correspondiente a las actividades requeridas para la correcta intervención de las señales.

Este valor se sustenta en las cantidades verificadas en campo y en los ítems del contrato aplicables para cada señal.

A continuación, se presenta el detalle de los ítems necesarios para la implementación del Lote N.º 1, conforme a las cantidades ajustadas durante la inspección:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. Lavado general de señal turística				
1.2. Panel rural RLD	Und	6	$ 652.732	$ 3.916.392
1.4. Tótem	Und	7	$ 461.851	$ 3.232.959
2. Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo				
2.3. Direccional RLD	Und	4	$ 411.204	$ 1.644.815
2.8. Panel horizontal RLD	Und	7	$ 641.900	$ 4.493.300
2.13. Panel rural RDL	Und	10	$ 690.139	$ 6.901.391
4. Suministro e instalación de película antigrafiti				
4.4. Tótem	Und	7	$ 411.204	$ 2.878.426
5. Pintura sobre superficie metálica				
5.3. Direccional RLD	Und	4	$ 274.279	$ 1.097.117
5.5. Panel horizontal RLD	Und	4	$ 377.834	$ 1.511.337
5.7. Base de Tótem	Und	7	$ 267.027	$ 1.869.190
5.8. Panel rural RLD	Und	7	$ 363.706	$ 2.545.940
8. Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)				
8.4. Tótem	Und	2	$ 444.844	$ 889.687
9. Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille				
9.1. Regleta en vinilo	Und	17	$ 136.924	$ 2.327.716
10. Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i				
10.3. Código identificador de placa	Und	23	$ 34.676	$ 797.537
11. Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo)				
11.2. i en vinilo	Und	23	$ 27.047	$ 622.081
13. Reparaciones menores				
13.3. Ajuste de piezas metálicas (tapa inferior de tótem, capuchón de tótem)	Und	1	$ 299.394	$ 299.394
13.4. Reinstalación de vidrio templado	Und	1	$ 660.806	$ 660.806
13.5. Suministro e instalación de tapa frontal y tapa superior (acero inoxidable)	Und	1	$ 668.611	$ 668.611
			TOTAL	**$ 36.059.184**

A continuación, se relacionan las señales que permanecen en el alcance luego de los ajustes, junto con su enlace de ubicación geográfica y municipio correspondiente:

Placa IDT	Google maps	Departamento	Municipio / Localidad	Tipo de señal
24428	https://maps.app.goo.gl/zT54yLCd8rnESxRz5	Boyacá	Tópaga	Panel horizontal RLD
24430	https://maps.app.goo.gl/6gzgbxB4izH22b51A	Boyacá	Tópaga	Panel rural RDL
24431	https://maps.app.goo.gl/k6XuBszbkETpLUueA	Boyacá	Sogamoso	Panel horizontal RLD
24432	https://maps.app.goo.gl/shQKkYVkMay7cFbYA	Boyacá	Sogamoso	Direccional RLD
24433	https://maps.app.goo.gl/X1ch4DHJt8fiuirS7	Boyacá	Sogamoso	Panel horizontal RLD

Placa IDT	Google maps	Departamento	Municipio / Localidad	Tipo de señal
24442	https://maps.app.goo.gl/gVF1GHxWGH4LySgg6	Boyacá	Paipa	Panel rural RDL
24443	https://maps.app.goo.gl/6QKvoUgcaG6vTQPh7	Boyacá	Paipa	Tótem
24444	https://maps.app.goo.gl/P2LGSVdj1iKdiiBm6	Boyacá	Paipa	Direccional RLD
24446	https://maps.app.goo.gl/B9J8JPs4bxxDFVK36	Boyacá	Mongua	Panel rural RDL
24447	https://maps.app.goo.gl/nc6PDUj9j3Nr4tXn8	Boyacá	Mongua	Panel rural RDL
24487	https://maps.app.goo.gl/BHGrAitMR6jsYQeb8	Boyacá	Ráquira	Tótem
24488	https://maps.app.goo.gl/stHRSLJWd5W2XREMA	Boyacá	Ráquira	Tótem
24502	https://maps.app.goo.gl/VkRVUHXWjeAXwbVo7	Boyacá	Sáchica	Tótem
24511	https://maps.app.goo.gl/gKV6U4DaN8SmQk9Y9	Boyacá	Mongua	Panel rural RDL
24436	https://maps.app.goo.gl/7duhBmQ5E5qAE7zs6	Boyacá	Tunja	Tótem
24437	https://maps.app.goo.gl/eNDTmUWURkFChJFWA	Boyacá	Tunja	Panel rural RDL
24438	https://maps.app.goo.gl/MSraj9BGLMAz8nUJ8	Boyacá	Villa de Leyva	Panel rural RDL
24439	https://maps.app.goo.gl/SWNMmW1tHUyvLN8g9	Boyacá	Villa de Leyva	Panel horizontal RLD
24440	https://maps.app.goo.gl/HvoTFg8195KWir71A	Boyacá	Villa de Leyva	Direccional RLD
24486	https://maps.app.goo.gl/m23ZWeEU5jxzmgcr7	Boyacá	Villa de Leyva	Direccional RLD
24512	https://maps.app.goo.gl/MXF4BVweDrBWAvAWA	Boyacá	Villa de Leyva	Tótem
24438	https://maps.app.goo.gl/pJVog2oVJnSerMBX9	Boyacá	Tunja	Tótem

Se hace entrega del consolidado de fichas técnicas y del presupuesto correspondiente a cada uno de los diseños verificados en campo, con el fin de que la entidad realice su revisión, validación y aprobación.

PLAN DE TRABAJO PARA LAS INSPECCIONES

Después de hacer la validación de los puntos requeridos por la entidad “Instituto Distrital de Turismo – IDT” para las visitas técnicas y evaluación correspondiente al estado de cada señal para determinar el tipo de intervención referida al mantenimiento de cada una y la consolidación de los Ítems, se realiza la respectiva planeación de las rutas en el departamento de Boyacá, para dar cumplimiento en un periodo optimo, con los insumos y colaboradores necesarios para la actividad previa revisión y coordinación con la entidad IDT y SEÑALVIAS SAS, descrito en el siguiente cronograma así:

Días de inspección

Se programan dos (2) días específicos para las inspecciones comprendidos entre el 13 de noviembre y el 14 de noviembre de 2025 asi:

Cronograma final

	SEGUIMIENTO TÉCNICO INSPECCIONES SEÑALÉTICA TURÍSTICA CONTRATO - 218 - 2025	CODIGO: CTO-218-2025
SEÑALVIAS S.A.S		FECHA:13/11/2025
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSPECCIONES LOTE No. 1	VERSIÓN: 0

OBJETIVO


"Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la señalética turística priorizada por la entidad"


META	INDICADOR
Cumplir con el 100% de las actividades programadas	(Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100

DÍA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA VIGENCIA 2025																								RESPONSABLE	PERIODO		OBSERVACIONES
		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			HORA INICIO	HORA FIN	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
JUEVES 13	MONGUA - Panel rural RDL - 24511																					1				SEÑALVIAS SAS	1:07:00 p. m.		Se evaluan condiciones de la señal, rutas de acceso rurales (vias en afirmado)
JUEVES 13	MONGUA - Panel rural RDL - 24446																					1				SEÑALVIAS SAS	11:42:00 a. m.		Se evaluan condiciones de la señal, rutas de acceso rurales (vias en afirmado)
JUEVES 13	MONGUA - Panel rural RDL - 24447																					1				SEÑALVIAS SAS	2:08:00 p. m.		Se evaluan condiciones de la señal, rutas de acceso rurales (vias en afirmado)
JUEVES 13	TÓPAGA - Panel horizontal RDL - 24428																					1				SEÑALVIAS SAS	10:40:00 a. m.		Señal ubicada en la plaza principal
JUEVES 13	TÓPAGA - Direccional RDL - 24474																					1				SEÑALVIAS SAS	3:12:00 p. m.		Señal se descarta por no estar, fué hurtada
JUEVES 13	TÓPAGA - Panel rural RDL - 24430																					1				SEÑALVIAS SAS	3:21:00 p. m.		Señal ubicada al costado de la vía Sogamoso, en dirección a Tópaga
JUEVES 13	SOGAMOSO - Panel horizontal RDL - 24433																					1				SEÑALVIAS SAS	5:33:00 p. m.		Señal ubicada en la plaza principal de Sogamoso
JUEVES 13	SOGAMOSO - Panel horizontal RDL - 24431																					1				SEÑALVIAS SAS	5:18:00 p. m.		Señal ubicada en la plaza principal de Sogamoso, vinilo en mal estado
JUEVES 13	SOGAMOSO - Direccional RDL - 24432																					1				SEÑALVIAS SAS	6:01:00 p. m.		Direccional en optimas condiciones, actualización de contenidos
JUEVES 13	CUÍTIVA - Tótem - 24435																					1				SEÑALVIAS SAS			Se descarta puesto que, se observa en buen estado
VIERNES 14	PAIPA - Panel rural Tótem - 24443																					1				SEÑALVIAS SAS	7:41:00 a. m.		Ubicada en la zona de termales, se tramita el permiso correspondiente para la zona y socializa con la administración
VIERNES 14	PAIPA - Direccional RDL - 24444																					1				SEÑALVIAS SAS	9:18:00 a. m.		Direccional en optimas condiciones, actualización de contenidos
VIERNES 14	PAIPA - Panel rural RDL - 24442																					1				SEÑALVIAS SAS	8:58:00 a. m.		Se evaluan condiciones de la señal, rutas de acceso rurales (vias en afirmado)
VIERNES 14	TUNJA - Panel Tótem - 24538																					1				SEÑALVIAS SAS	10:25:00 a. m.		Se evaluan condiciones generales del estado de la señal, ubicada en el perimetro urbano de Tunja
VIERNES 14	TUNJA - Panel Tótem RDL - 24436																					1				SEÑALVIAS SAS	10:42:00 a. m.		Se evaluan condiciones generales del estado de la señal, ubicada en el perimetro urbano de Tunja
VIERNES 14	TUNJA - Panel rural RDL - 24437																					1				SEÑALVIAS SAS	11:01:00 a. m.		Se evaluan condiciones generales del estado de la señal, ubicada en el perimetro urbano a las afueras de Tunja
VIERNES 14	VILLA DE LEYVA - Panel rural RDL - 24438																					1				SEÑALVIAS SAS	2:44:00 p. m.		Ubicada en la plaza de mercado de Villa de Leyva, la señal esta expuesta a los vendedores los cuales le dan mal uso y la utilizan como soporte de los kioscos.
VIERNES 14	VILLA DE LEYVA - Tótem - 24512																					1				SEÑALVIAS SAS	2:56:00 p. m.		Ubicada en la plaza central de Villa de Leyva
VIERNES 14	VILLA DE LEYVA - Direccional RDL - 24486																					1				SEÑALVIAS SAS	3:08:00 p. m.		Direccional ubicada a las afueras de Villa de Leyva, vias rurales en afirmado
VIERNES 14	VILLA DE LEYVA - Panel horizontal RDL - 24439																					1				SEÑALVIAS SAS	3:12:00 p. m.		Vidrio templado estallado, se sugiere reemplazar por lamina C 16
VIERNES 14	VILLA DE LEYVA - Direccional RDL - 24440																					1				SEÑALVIAS SAS	3:18:00 p. m.		Direccional ubicada a las afueras de Villa de Leyva, vias rurales en afirmado
VIERNES 14	SÁCHICA - Tótem - 24502																					1				SEÑALVIAS SAS	1:58:00 p. m.		Señal ubicada en la plaza central, falta lamina frontal en la parte inferior
VIERNES 14	RÁQUIRA - Tótem - 24487																					1				SEÑALVIAS SAS	4:41:00 p. m.		Señal ubicada en la plaza central, falta lamina frontal en la parte inferior, se recupera una lamina para la muestra de mantenimiento
VIERNES 14	RÁQUIRA - Tótem - 24488																					1				SEÑALVIAS SAS	4:41:00 p. m.		Señal ubicada en la plaza central, se evaluan condiciones generales de mantenimiento.
	Total Actividades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0					
	% COBERTURA DEL PROGRAMA																												

MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA

1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		CUMPLIMIENTO PARA EL MES DE JULIO 2025		
Actividades Programadas en el Mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0				
% Ejecucion Mensual	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		100%		#¡DIV/0!				
1	90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%		24	24	100%
																									Programado	Ejecutado	100%





Registro fotográfico

LOTE No. 3 (BOYACÁ)	
MONGUA - Panel rural RDL - 24511	**MONGUA - Panel rural RDL - 24446**
	
MONGUA - Panel rural RDL - 24447	**TÓPAGA - Panel horizontal RDL - 24428**
	
TÓPAGA - Direccional RDL - 24474	**TÓPAGA - Panel rural RDL - 24430**
	

LOTE No. 3 (BOYACÁ)	
SOGAMOSO - Panel horizontal RDL - 24433	**SOGAMOSO - Panel horizontal RDL - 24431**
	
SOGAMOSO - Direccional RDL - 24432	**CUÍTIVA - Tótem - 24435**
	
PAIPA - Panel rural Tótem - 24443	**PAIPA - Direccional RDL - 24444**
	

LOTE No. 3 (BOYACÁ)	
PAIPA - Panel rural RDL - 24442	**TUNJA - Panel Tótem - 24538**
	
TUNJA - Panel Tótem RDL - 24436	**TUNJA - Panel rural RDL - 24437**
	
VILLA DE LEYVA - Panel rural RDL - 24438	**VILLA DE LEYVA - Tótem - 24512**
	

LOTE No. 3 (BOYACÁ)	
VILLA DE LEYVA - Direccional RDL - 24486	**VILLA DE LEYVA - Panel horizontal RDL 24439**
	
VILLA DE LEYVA - Direccional RDL - 24440	**SÁCHICA - Tótem - 24502**
	
RÁQUIRA - Tótem - 24487	**RÁQUIRA - Tótem - 24488**
	


RUTAS OPTIMAS (recorridos por lote)

Para la logística de inspección se contemplaron los siguientes recorridos con los horarios proyectados y las variaciones presentadas en el cronograma final, dando cumplimiento al cronograma inicial de visitas programadas.


Fecha	Placa_IDT	Coordenadas	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/LOCALIDAD	Tipologia	HORA DE LLEGADA	HORA DE SALIDA
Dia 01			Bogotá D.C.	Bogotá D.C.		4:50	5:00
		5.705396, -72.770399	Boyacá, Mongua: Cruce vial para llegar a la señal - Dirigirse por la via al sur (Lugar sin google maps)			11:00	11:00
	24511	5.691927,-72.761996	Boyacá	Mongua	Panel rural RDL	11:20	11:30
	24446	5.715065,-72.788539	Boyacá	Mongua	Panel rural RDL	12:00	12:10
	24447	5.763957,-72.784727	Boyacá	Mongua	Panel rural RDL	12:40	12:50
	24428	5.768031, -72.832643	Boyacá	Tópaga	Panel horizontal RLD	13:10	13:20
	24474	5.773014,-72.858827	Boyacá	Tópaga	Direccional RLD	13:30	13:40
	24430	5.767103,-72.866407	Boyacá	Tópaga	Panel rural RDL	13:50	14:00
	24433	5.714671,-72.92763	Boyacá	Sogamoso	Panel horizontal RLD	15:00	15:10
	24431	5.714776,-72.927571	Boyacá	Sogamoso	Panel horizontal RLD	15:10	15:20
	24432	5.710362,-72.925104	Boyacá	Sogamoso	Direccional RLD	15:30	15:40
	24435	5.581021,-72.966389	Boyacá	Cuítiva	Tótem	16:20	16:30
	24443	5.757240, -73.109317	Boyacá	Paipa	Tótem	17:40	17:50
	Pernoctar en Paipa						
Dia 02	24444	5.799294,-73.153157	Boyacá	Paipa	Direccional RLD	6:00	6:30
	24442	5.807083,-73.145165	Boyacá	Paipa	Panel rural RDL	6:40	6:50
	24538	5.550855,-73.352945	Boyacá	Tunja	Tótem	8:20	8:30
	24436	5.535611,-73.359028	Boyacá	Tunja	Tótem	8:40	9:00
	24437	5.544532, -73.372316	Boyacá	Tunja	Panel rural RDL	9:20	9:30
	24438	5.629352,-73.519937	Boyacá	Villa de Leyva	Panel rural RDL	10:30	10:40
	24512	5.634291,-73.523602	Boyacá	Villa de Leyva	Tótem	10:50	11:00
	24486	5.643333,-73.5525	Boyacá	Villa de Leyva	Direccional RLD	11:30	11:40
	24439	5.647977,-73.5596	Boyacá	Villa de Leyva	Panel horizontal RLD	11:50	12:00
	24440	5.645513,-73.569908	Boyacá	Villa de Leyva	Direccional RLD	12:10	12:20
	24502	5.584374, -73.542281	Boyacá	Sáchica	Tótem	12:30	13:00
	24487	5.538352,-73.633398	Boyacá	Ráquira	Tótem	14:00	14:10
	24488	5.520278,-73.605278	Boyacá	Ráquira	Tótem	14:30	14:40
	Regreso a Bogotá						

Anexo mapas de vistas y recorridos propuestos, provistos por la entidad IDT

LOTE 1 - BOYACÁ (DÍA 1)



LOTE 1 - BOYACÁ (DÍA 2)



Observaciones generales

ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
MONGUA - Panel rural RDL - 24511	Se evalúan condiciones de la señal, rutas de acceso rurales (vías en afirmado)
MONGUA - Panel rural RDL - 24446	Se evalúan condiciones de la señal, rutas de acceso rurales (vías en afirmado)
MONGUA - Panel rural RDL - 24447	Se evalúan condiciones de la señal, rutas de acceso rurales (vías en afirmado)
TÓPAGA - Panel horizontal RDL - 24428	Señal ubicada en la plaza principal
TÓPAGA - Direccional RDL - 24474	Señal se descarta por no estar, fue hurtada
TÓPAGA - Panel rural RDL - 24430	Señal ubicada al costado de la vía Sogamoso, en dirección a Tópaga
SOGAMOSO - Panel horizontal RDL - 24433	Señal ubicada en la plaza principal de Sogamoso

SOGAMOSO - Panel horizontal RDL - 24431	Señal ubicada en la plaza principal de Sogamoso, vinilo en mal estado
SOGAMOSO - Direccional RDL - 24432	Direccional en óptimas condiciones, actualización de contenidos
CUÍTIVA - Tótem - 24435	Se descarta puesto que, se observa en buen estado
PAIPA - Panel rural Tótem - 24443	Ubicada en la zona de termales, se tramita el permiso correspondiente para la zona y socializa con la administración
PAIPA - Direccional RDL - 24444	Direccional en óptimas condiciones, actualización de contenidos
PAIPA - Panel rural RDL - 24442	Se evalúan condiciones de la señal, rutas de acceso rurales (vías en afirmado)
TUNJA - Panel Tótem - 24538	Se evalúan condiciones generales del estado de la señal, ubicada en el perímetro urbano de Tunja
TUNJA - Panel Tótem RDL - 24436	Se evalúan condiciones generales del estado de la señal, ubicada en el perímetro urbano de Tunja
TUNJA - Panel rural RDL - 24437	Se evalúan condiciones generales del estado de la señal, ubicada en el perímetro urbano a las afueras de Tunja

VILLA DE LEYVA - Panel rural RDL - 24438	Ubicada en la plaza de mercado de Villa de Leyva, la señal está expuesta a los vendedores los cuales le dan mal uso y la utilizan como soporte de los kioscos.
VILLA DE LEYVA - Tótem - 24512	Ubicada en la plaza central de Villa de Leyva
VILLA DE LEYVA - Direccional RDL - 24486	Direccional ubicado a las afueras de Villa de Leyva, vías rurales en afirmado
VILLA DE LEYVA - Panel horizontal RDL - 24439	Vidrio templado estallado, se sugiere reemplazar por lamina C 16
VILLA DE LEYVA - Direccional RDL - 24440	Direccional ubicado a las afueras de Villa de Leyva, vías rurales en afirmado
SÁCHICA - Tótem - 24502	Señal ubicada en la plaza central, falta lamina frontal en la parte inferior
RÁQUIRA - Tótem - 24487	Señal ubicada en la plaza central, falta lamina frontal en la parte inferior, se recupera una lámina para la muestra de mantenimiento
RÁQUIRA - Tótem - 24488	Señal ubicada en la plaza central, se evalúan condiciones generales de mantenimiento.

Conclusiones y observaciones:

De acuerdo con las inspecciones técnicas realizadas en los 23 puntos inicialmente programados para el Lote N.° 1 – Boyacá, se evidenciaron variaciones entre las condiciones reales en campo y la información consignada en las fichas técnicas iniciales, lo que hizo necesario ajustar el inventario definitivo de señales a intervenir. Durante las visitas se identificaron señales en buen estado que no requieren intervención, otras con afectaciones asociadas al deterioro de piezas, desgaste de materiales, hurto de elementos, exposición a usos inadecuados por terceros y dificultades de acceso en zonas rurales con vías en afirmado. Así mismo, se verificaron necesidades puntuales de actualización de contenidos, reposición de elementos estructurales y aplicación de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, las cuales fueron debidamente cuantificadas y soportadas mediante registro fotográfico y fichas técnicas consolidadas.


Con base en los resultados de las visitas técnicas, se concluye que el alcance definitivo del Lote N.° 1 corresponde a 22 señales, para las cuales se estructuró un presupuesto total de $36.059.184, sustentado en las cantidades reales verificadas en campo y en los ítems contractuales aplicables. La información recopilada permite contar con un diagnóstico técnico confiable del estado de la señalética turística intervenida, garantizando la trazabilidad de las decisiones adoptadas y la adecuada planeación de las actividades de mantenimiento. En consecuencia, se hace entrega formal a la entidad del inventario ajustado, las fichas técnicas y el presupuesto detallado, con el fin de que sean objeto de revisión, validación y aprobación, y se proceda a la ejecución conforme a las condiciones técnicas y administrativas del contrato.

Relación de profesionales a cargo Lote 1

- Profesional de infraestructura: Sheyda Estefanía Muñoz – C.C. 1.136.883.572

X 

- Diseñadora: Daniela Orejuela Cruz – C.C. 1.033.780.706

X 

- HSQ: Edwin Andrés Valdivieso – C.C. 1.016.029.546

X 