

INFORME DE VISITAS TÉCNICAS A LOS DIFERENTES PALACIOS DE JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

16/03/2026

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Sincelejo - Sucre

El presente informe presenta un resumen de las visitas técnicas realizadas a los diferentes Palacios de Justicia del departamento de Sucre. Su propósito es evaluar las condiciones de infraestructura, funcionamiento y necesidades identificadas en cada sede, con el fin de recopilar información que permita proponer mejoras, garantizar el adecuado desarrollo de las actividades judiciales y fortalecer la prestación del servicio de justicia en la región.

KATHY VILLADIEGO SALGUERO
JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA
DAVID ANDRES MARMOLEJO ROMERO
EDGAR FARID VERGARA PEREZ

1 INTRODUCCIÓN 4
2 OBJETIVOS GENERAL 4
3 DIAGNÓTICOS SEDES JUDICIALES 5
3.1 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE MORROA 5
3.1.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS 5
3.1.2 COMPONENTE AMBIENTAL (IMPLEMENTACIÓN PGIRS) 5
3.2 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE COROZAL 6
3.2.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS 6
3.2.2 COMPONENTE AMBIENTAL (IMPLEMENTACIÓN PGIRS): 9
3.3 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA 12
3.3.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS 12
3.4 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ 13
3.4.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS 13
3.5 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE GALERAS 18
3.5.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS 18
3.6 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA 20
3.6.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS 20
3.6.2 COMPONENTE AMBIENTAL (IMPLEMENTACIÓN PGIRS): 23
3.7 SAN PEDRO 24
3.7.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS 24
3.8 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS 27
3.8.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS 27
3.8.2 COMPONENTE AMBIENTAL (IMPLEMENTACIÓN PGIRS): 29
3.9 SAN BENITO ABAD 29
3.9.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS 29
3.10 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS 31
3.10.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS 31
3.10.2 COMPONENTE AMBIENTAL (IMPLEMENTACIÓN PGIRS): 31
3.11 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN 32
3.11.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS 32

3.11.2 COMPONENTE AMBIENTAL (IMPLEMENTACIÓN PGIRS): 32
3.12 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE COLOSÓ 33
3.12.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS 33
3.13 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO 34
3.13.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS 34
3.13.2 COMPONENTE AMBIENTAL (IMPLEMENTACIÓN PGIRS): 34
3.14 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO 35
3.14.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS 35
3.14.2 COMPONENTE AMBIENTAL (IMPLEMENTACIÓN PGIRS): 35
3.15 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE CHALÁN 36
3.15.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS 36
3.15.2 COMPONENTE AMBIENTAL (IMPLEMENTACIÓN PGIRS): 37

Ilustraciones

Ilustración 1. Sala de lactancia. 5
Ilustración 2. Retiro de letrero. 6
Ilustración 3. Requerimiento de Persiana o Blackout. 7
Ilustración 4. Cableado. 7
Ilustración 5. Humedad. 7
Ilustración 6. Pintura. 8
Ilustración 7. Falta de conectividad y punto de energía. 8
Ilustración 8. Punto ecológico. 9
Ilustración 9. Almacenamiento inadecuado de residuos sólidos. 10
Ilustración 10. Cuarto en el patio de la sede. 10
Ilustración 11. Contenedor botellas plásticas y baterías. 11
Ilustración 12. Baterías sanitarias. 11
Ilustración 13. Mal estado de la persiana. 12
Ilustración 14. UPS no operativa. 12
Ilustración 15. Sillas en mal estado. 13
Ilustración 16. Grietas debajo del aire - Área de recepción. 13
Ilustración 17. Grietas. Ilustración 18. Grietas puerta de acceso. 14
Ilustración 19. Desprendimiento de zócalos. 14
Ilustración 20. Grietas debajo del aire en cuarto técnico. 15
Ilustración 21. Grietas debajo del aire en cuarto técnico. Ilustración 22. Grietas en muros. .. 15
Ilustración 23. Fachada principal. 16
Ilustración 24. Ventana desde el exterior a sala de audiencias. 16

Ilustración 25. Puertas y ventanas con acceso permanente de luz y caso en la secretaria del juzgado. 17
Ilustración 26. Archivador en mal estado. 17
Ilustración 27. Puerta ventana con salida al patio. 18
Ilustración 28. Secretaría con puerta ventana a la calle, no cuenta con rampa de acceso. 18
Ilustración 29. Sala de audiencias. 19
Ilustración 30. Pintura en mal estado. 19
Ilustración 31. Señalización inadecuada. 20
Ilustración 32. Humedades en la secretaria 21
Ilustración 33. Luminarias no adecuadas. 21
Ilustración 34. Aire acondicionado en mal estado, UPS sin refrigeración. 22
Ilustración 35. Señalización no adecuada. 22
Ilustración 36. Mesón de recepción en mal estado. 23
Ilustración 37. Cielo raso antiguo y mal estado. 23
Ilustración 38. Ausencia de contenedores y los que están no cumplen. 24
Ilustración 39. Baño en condiciones no adecuadas. 24
Ilustración 40. Humedad en la secretaría. 25
Ilustración 41. Instalación provisional para mitigar el ingreso de luz y calor 25
Ilustración 42. Baño presenta malos olores constantes. 26
Ilustración 43. Paleta de aire acondicionado no fija. 26
Ilustración 44. Concertina en mal estado y en algunos tramos es ausente 26
Ilustración 45. Humedad en pasillo. 27
Ilustración 46. Ventanas sin polarizado. 27
Ilustración 47. Aire acondicionado con condensación de agua. 28
Ilustración 48. Llave de agua potable en mal estado. 28
Ilustración 49. Reciclaje en cuarto de archivo. 29
Ilustración 50. Planta con problemas operativos. 29
Ilustración 51. Silla en mal estado y deteriorada. 30
Ilustración 52. Ventanas que dan a la calle sin protección. 31
Ilustración 53. Mesa para cambio. 31
Ilustración 54. Puntos ecológicos, Contendores para tapas y botellas plásticas. 32
Ilustración 55. Contendores de residuos de la sede. 33
Ilustración 56. Patio de la sede. 33
Ilustración 57. Contenedor para sustituir. 34
Ilustración 58. Requerimiento de ornamentación. 34
Ilustración 59. Conexión en piso. 35
Ilustración 60. Sustitución de contendor. 35
Ilustración 61. Sustitución de contendor. 35
Ilustración 62. Sillas sala de audiencia. 36
Ilustración 63. Canaleta. 36
Ilustración 64. Pared patio. 37
Ilustración 65. Sustitución de contendor. 37

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe consolida los resultados de las visitas técnicas realizadas a los diferentes Palacios de Justicia del departamento, con el propósito de evaluar las condiciones operativas, ambientales, de infraestructura y de prestación del servicio judicial en cada sede. Estas visitas permiten identificar oportunidades de mejora, verificar el cumplimiento de los lineamientos institucionales establecidos por la Rama Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, así como fortalecer los mecanismos de seguimiento y control aplicados en las dependencias que conforman la Dirección Seccional.

Durante el desarrollo de las actividades se efectuaron inspecciones detalladas a los espacios físicos, sistemas de apoyo, áreas administrativas, operativas y de atención al usuario. Asimismo, se revisaron aspectos asociados a la gestión ambiental, manejo integral de residuos, condiciones de orden y aseo, elementos de seguridad, mantenimiento preventivo y correctivo, y demás factores relevantes para el adecuado funcionamiento de cada sede judicial.

La información aquí recopilada constituye una herramienta estratégica para la toma de decisiones, la planificación de acciones correctivas y preventivas, y la priorización de intervenciones necesarias para garantizar escenarios laborales seguros, eficientes y acordes con los estándares institucionales. Con ello, se busca contribuir a la mejora continua del servicio público de administración de justicia y al fortalecimiento de la gestión administrativa en el ámbito seccional.

2 OBJETIVOS GENERAL

Evaluar integralmente las condiciones de infraestructura, funcionamiento, gestión ambiental y prestación del servicio en las sedes de los Palacios de Justicia del departamento de Sucre, mediante la realización de visitas técnicas, con el fin de identificar necesidades, formular recomendaciones y priorizar acciones de intervención que contribuyan al mejoramiento de las condiciones locativas, la eficiencia operativa y la adecuada administración de justicia.

3 DIAGNÓTICOS SEDES JUDICIALES

3.1 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE MORROA

3.1.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS

- No se cuenta con área de almacenamiento de herramientas por lo que en el momento se acopian encuentran a un costado del archivo. Por lo cual se procede a medir espacios en el patio de la sede judicial con el fin de determinar viabilidad para la adecuación correspondiente.

3.1.2 COMPONENTE AMBIENTAL (IMPLEMENTACIÓN PGIRS)

- La sede judicial cuenta con punto ecológico de acuerdo a tipología de color establecida en la Res. 2184 de 2019, el cual es suficiente para las dimensiones y espacios que posee.
- Unidades sanitarias sin contenedores de residuos no aprovechables, comúnmente llamadas: papeleras de baño.
- Necesidad: 11 contenedores de residuos no aprovechables (color negro) para: Baños (H/M), reemplazar contenedor rojo (residuos peligrosos) del despacho del juez, oficinas y otras áreas.
- La sala de lactancia cuenta con contenedor que debe reemplazarse, específicamente, el contenedor rojo (ver Ilustración 1), dada la naturaleza de los residuos a generar, uso y que no se cuenta con recolección especial de este tipo de residuos. Y se debe adquirir contenedor de residuos no aprovechables (color negro).

Ilustración 1. Sala de lactancia.



- Se debe contar con área de almacenamiento de residuos sólidos que permita el acopio de estos y su posterior entrega al gestor externo de acuerdo a la tipología de los mismos.

3.2 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE COROZAL

3.2.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS

Juzgado primero penal del circuito

- Sistema de Aire acondicionado: Reportan que este presenta inconvenientes en su funcionamiento, sin embargo, informa el personal del juzgado que ya fue reportada la novedad.

Juzgado 1° civil del circuito

- Persiana: Requieren persiana o blackout para que impida la entrada fuerte de luz solar en el puesto del trabajo del secretario.
- Puertas: Se requiere mantenimiento a cerraduras de dos (2) puertas de esta área.
- Cafetería: Se requiere la instalación del televisor.
- Retiro de letrero: Se debe retirar letrero de sala de audiencia, espacio que fue clausurado y adaptado para despacho de juez. (Ver Ilustración 2)

Ilustración 2. Retiro de letrero.



Juzgado 1° laboral del circuito

- Persiana: Requieren persiana o blackout para que impida la entrada fuerte de luz solar de la oficina (Ver
- Ilustración 3).

Ilustración 3. Requerimiento de Persiana o Blackout.



- Cableado: Se evidencia cableado que debe reconducirse, para minimizar riesgos de caída y energéticos (Ver Ilustración 4).

Ilustración 4. Cableado.




- Humedad: Se observa humedad en paredes del despacho (Ver Ilustración 5).

Ilustración 5. Humedad.



- Pintura: Se requiere mantenimiento de las paredes del juzgado (Ver Ilustración 6).

Ilustración 6. Pintura.




- Celda de paso: Se requiere mantenimiento de las paredes (Pintura).

Juzgado 2° penal

- Persiana: Requieren persiana o blackout para que impida la entrada fuerte de luz solar de la oficina general y el despacho de juez.
- Conectividad: Dos puestos de trabajo no cuentan con punto de energía y datos. (Ver Ilustración 7)

Ilustración 7. Falta de conectividad y punto de energía.



- Silla: Se requiere silla acorde al peso del servidor Cristian Jiménez. Reporta que ya informó al área de SST, pero no a la fecha no ha obtenido respuesta.

- Sala de eventos: Requieren persiana o blackout para que impida la entrada fuerte de luz solar.

Juzgado promiscuo de familia

- Punto de energía: Se requiere punto de energía en el puesto de trabajo de Secretaría.


Juzgado 1°promiscuo municipal

- Persiana: Requieren persiana o blackout para que impida la entrada fuerte de luz solar.

3.2.2 COMPONENTE AMBIENTAL (IMPLEMENTACIÓN PGIRS):

- Punto ecológico: se cuenta con trilogía de contenedores de acuerdo a tipología de color establecida en la Res. 2184 de 2019, en cada piso de la sede judicial, ubicados en pasillos o áreas comunes, para un total de 4 puntos ecológicos. (ver
- Ilustración 8)

Ilustración 8. Punto ecológico.



- Área de almacenamiento de residuos sólidos: La sede no cuenta con este espacio, por lo que es posible realizar el acopio ambientalmente seguro de los residuos para su posterior entrega al gestor externo de acuerdo a la tipología de los mismos (Ver Ilustración 9).

Ilustración 9. Almacenamiento inadecuado de residuos sólidos.



- Bodega o cuarto de almacenamiento: Se cuenta con un espacio (ver Ilustración 10), el cual puede adecuarse como bodega de herramientas menores y/o cuarto de almacenamiento de residuos sólidos, dado que en el momento estos se disponen bajo el árbol que se encuentra en el patio de la sede judicial (ver Ilustración 9).

Ilustración 10. Cuarto en el patio de la sede.




- Contenedor de botellas plásticas y baterías: Se cuenta con contenedor para acopio de estos materiales, lo que fortalece la gestión integral de residuos propuesta y que se encuentra en ejecución en la institución. (ver Ilustración 11)

Ilustración 11. Contenedor botellas plásticas y baterías.



- Contenedores de residuos (Juzgado 3° Promiscuo municipal): Tres (3) puestos de trabajo no cuentan con papeleras o contenderos de residuos de oficina.
- Baterías sanitarias contiguos al Juzgado 3° Promiscuo municipal: En estos espacios no se cuentan con contenedores de residuos NO aprovechables (color negro), por lo que se requieren tres (3) unidades. Adicionalmente los sanitarios no cuentan con tapa ni asiento, por lo que se requiere su intervención. (Ver Ilustración 12).

Ilustración 12. Baterías sanitarias.



- Oficina de judicantes: Requieren persiana o blackout para que impida la entrada fuerte de luz solar y papeleras de oficina para tres (3) puestos de trabajo.
- Baterías sanitarias continuas al juzgado segundo penal: Se requiere cuatro (4) contenedores de residuos No aprovechables (color negro) para baños de H/M.

3.3 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA

3.3.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS


- Punto de trabajo adicional: Se requiere la adecuación de un punto de trabajo adicional, incluyendo las instalaciones eléctricas necesarias que garanticen su correcto funcionamiento y seguridad.
- Persianas en mal estado: Se evidenció que tres (3) persianas se encuentran en mal estado, por lo cual se recomienda realizar mantenimiento correctivo o su reemplazo.

Ilustración 13. Mal estado de la persiana.




- UPS no operativa: La UPS disponible actualmente no se encuentra en funcionamiento, por lo que es necesario efectuar una revisión técnica para determinar si procede su reparación o sustitución.

Ilustración 14. UPS no operativa.



- Sillas en mal estado: Se identificó que tres (3) sillas presentan deterioro, afectando su funcionalidad, por lo cual se sugiere su reparación o reemplazo.

Ilustración 15. Sillas en mal estado.



- Mobiliario para el área de vigilancia: El personal de vigilancia no cuenta con mesa ni con una silla adecuada para el desarrollo de sus labores, por lo que se recomienda dotar este espacio con el mobiliario correspondiente.

3.4 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ

3.4.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS

3.4.1.1 PRIMER PISO

- Recepción – grietas y humedad: En el área de recepción, específicamente en la zona ubicada bajo el aire acondicionado, se evidencian grietas y presencia de humedad, por lo que se recomienda realizar revisión técnica y las reparaciones correspondientes.

Ilustración 16. Grietas debajo del aire - Área de recepción.



- Entrada a la Sala de Audiencia N.º 1: En la entrada a esta sala, se observan grietas pronunciadas sobre la puerta de acceso, presentes en ambas caras del muro, lo que requiere evaluación y reparación para evitar un mayor deterioro.

Ilustración 17. Grietas.



Ilustración 18. Grietas puerta de acceso.



- Pasillo privado de acceso a las salas de audiencia: En el pasillo privado se identifican varios zócalos desprendidos, por lo que se recomienda su reinstalación o reemplazo para mantener las condiciones adecuadas del espacio.

Ilustración 19. Desprendimiento de zócalos.



- Cuarto técnico – grietas: En el cuarto técnico se evidencian grietas en la zona ubicada bajo el aire acondicionado, lo que sugiere la necesidad de realizar una inspección y efectuar las reparaciones necesarias.

Ilustración 20. Grietas debajo del aire en cuarto técnico.



- Zona bajo las escaleras: Se observan fisuras en la zona ubicada debajo de las escaleras, por lo que se recomienda realizar mantenimiento correctivo para evitar que estas se amplíen.

Ilustración 21. Grietas debajo del aire en cuarto técnico.



Ilustración 22. Grietas en muros.



- Señalización de escaleras: Las escaleras requieren señalización adecuada con el fin de mejorar la seguridad y orientación de los usuarios dentro de las instalaciones.
- Sala de Audiencia N.º 2 – implementos de sistemas: La Sala de Audiencia N.° 2 no cuenta con la totalidad de los implementos de sistemas necesarios para su funcionamiento, por lo que se requiere completar su dotación tecnológica.

- Logo en la fachada: El logo ubicado en la fachada del edificio se encuentra opaco y presenta signos de deterioro, por lo que se recomienda realizar mantenimiento, restauración o reemplazo para mejorar su apariencia y visibilidad institucional.

Ilustración 23. Fachada principal.



- Ventana exterior hacia la Sala de Audiencias N.º 1: La ventana que comunica desde el exterior del Palacio de Justicia hacia la Sala de Audiencias N.º 1 no cuenta con ningún tipo de protección, por lo que se recomienda la instalación de elementos de seguridad o protección adecuados para garantizar la seguridad del espacio.

Ilustración 24. Ventana desde el exterior a sala de audiencias.



3.4.1.2 SEGUNDO PISO

- Juzgado 2 Promiscuo del Circuito – puerta principal: La puerta principal no cuenta con esmerilado en el vidrio, lo que permite el paso excesivo de luz y calor

hacia el interior del despacho. Se recomienda la instalación de esmerilado o película de control solar para mejorar las condiciones del espacio.

Ilustración 25. Puertas y ventanas con acceso permanente de luz y caso en la secretaria del juzgado.



- Mueble de archivo: El mueble destinado al archivo presenta deficiencias en su sistema de deslizamiento, lo que dificulta su correcta apertura y uso. Se sugiere realizar mantenimiento o ajuste del mecanismo.

Ilustración 26. Archivador en mal estado.



- Juzgado 1 Promiscuo del Circuito – puerta ventana hacia el patio: La puerta ventana que comunica con el patio no cuenta con esmerilado, permitiendo el ingreso excesivo de luz y calor al área. Se recomienda la instalación de esmerilado o elemento similar que contribuya a mejorar las condiciones ambientales del despacho.

Ilustración 27. Puerta ventana con salida al patio.



3.5 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE GALERAS

3.5.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS


- Accesibilidad para personas con movilidad reducida: La sede no cuenta con acceso adecuado para personas con movilidad reducida, por lo que se recomienda realizar las adecuaciones necesarias que garanticen condiciones de accesibilidad e inclusión.

Ilustración 28. Secretaría con puerta ventana a la calle, no cuenta con rampa de acceso.



- Sala de audiencias – sistemas tecnológicos: La sala de audiencias no dispone de los sistemas tecnológicos necesarios para su funcionamiento o algunos no están en funcionamiento, tales como cámara, televisor, entre otros equipos, por lo que se requiere su dotación.

Ilustración 29. Sala de audiencias.



- Estado de la pintura: La pintura en general de la sede se encuentra en mal estado, presentando desgaste y deterioro, por lo que se recomienda realizar mantenimiento y repintado de las instalaciones.

Ilustración 30. Pintura en mal estado.



- Señalización institucional: La sede no cuenta con la señalética adecuada para la orientación de usuarios y funcionarios, por lo que se sugiere la instalación de señalización institucional correspondiente.

Ilustración 31. Señalización inadecuada.



3.6 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA

3.6.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS


- Accesibilidad para personas con movilidad reducida: La sede no cuenta con acceso adecuado para personas con movilidad reducida, por lo que se recomienda realizar las adecuaciones necesarias que garanticen condiciones de accesibilidad.

Ilustración 32. Acceso al juzgado promiscuo municipal de Buenavista



- Humedad en secretaría: En el área de secretaría se evidencian signos de humedad, por lo que se recomienda realizar revisión técnica y efectuar las reparaciones necesarias para evitar su propagación.

Ilustración 32. Humedades en la secretaria



- Humedad en la sala de audiencias: Se observa presencia de humedad en la sala de audiencias, situación que requiere intervención para prevenir el deterioro de la infraestructura.
- Iluminación en la sala de audiencias: La iluminación existente en la sala de audiencias es inadecuada y presenta características obsoletas, por lo que se recomienda su modernización y adecuación.

Ilustración 33. Luminarias no adecuadas.



- Filtración de agua en el pasillo hacia el patio: Se evidencia filtración de agua en el pasillo que conduce al patio, lo que requiere revisión y reparación para evitar afectaciones estructurales.
- Sanitario en mal estado: Se identificó un sanitario en mal estado, por lo que se requiere su reparación o reemplazo.
- Aire acondicionado de la sala de UPS: El aire acondicionado ubicado en la sala de UPS se encuentra en mal estado, por lo que es necesario realizar mantenimiento correctivo o su sustitución.

Ilustración 34. Aire acondicionado en mal estado, UPS sin refrigeración.



- Botiquín vencido: El botiquín disponible se encuentra vencido, por lo que se requiere su actualización y reposición de los insumos correspondientes.
- Señalización institucional: La sede no cuenta con señalética adecuada para la orientación y seguridad de los usuarios, por lo que se recomienda su instalación.

Ilustración 35. Señalización no adecuada.




- Conos de señalización exterior: Los conos de señalización ubicados en el exterior se encuentran deteriorados, por lo que se recomienda su reemplazo.
- Mesón de recepción: El mesón de recepción presenta deterioro, afectando su funcionalidad y apariencia, por lo que se sugiere realizar mantenimiento o reemplazo.

Ilustración 36. Mesón de recepción en mal estado.



- Cielo raso deteriorado: El cielo raso de las instalaciones es antiguo y presenta signos de deterioro, por lo que se recomienda su revisión y posible renovación.

Ilustración 37. Cielo raso antiguo y mal estado.




- Instalaciones eléctricas: Las instalaciones eléctricas actuales no son adecuadas, por lo que se requiere una revisión técnica y las adecuaciones necesarias para garantizar condiciones seguras.
- Dotación de mobiliario: Se requiere la adquisición de una mesa adicional para habilitar un puesto de trabajo.

3.6.2 COMPONENTE AMBIENTAL (IMPLEMENTACIÓN PGIRS):

- Contenedores de residuos en baños: Los baños no cuentan con contendores que cumplan con la normativa correspondiente, por lo que se recomienda su dotación adecuada.

Ilustración 38. Ausencia de contenedores y los que están no cumplen.



3.7 SAN PEDRO

3.7.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS

- Baño de la secretaría: El baño ubicado en el área de secretaría es bastante antiguo y presenta deterioro, por lo que se recomienda realizar mantenimiento o adecuaciones para mejorar sus condiciones.

Ilustración 39. Baño en condiciones no adecuadas.



- Humedad en secretaría: En el área de secretaría se evidencian signos de humedad, por lo que se sugiere realizar una revisión técnica y efectuar las reparaciones necesarias.

Ilustración 40. Humedad en la secretaría.



- Ausencia de polarizado en ventanas: Se evidenció la ausencia de polarizado en varias ventanas, lo que está generando incomodidad en los funcionarios debido al ingreso excesivo de luz y calor. Se recomienda la instalación de película polarizada o solución similar.

Ilustración 41. Instalación provisional para mitigar el ingreso de luz y calor



- Iluminación en el despacho de la juez: Las luminarias del despacho de la juez se encuentran mal ubicadas, por lo que se requiere su reubicación para mejorar las condiciones de iluminación del espacio.
- Baño del despacho de la juez: El baño ubicado en el despacho de la juez presenta malos olores, razón por la cual no se le está dando uso. Se recomienda realizar una revisión del sistema sanitario y efectuar el mantenimiento correspondiente.

Ilustración 42. Baño presenta malos olores constantes.



- Mesas para la secretaría: Se requiere la dotación de mesas adicionales para el área de secretaría con el fin de mejorar las condiciones de trabajo.
- Aire acondicionado del despacho de la juez: El aire acondicionado del despacho de la juez se encuentra en mal estado, ya que la paleta no se fija en una dirección específica. Se recomienda realizar mantenimiento o reparación.

Ilustración 43. Paleta de aire acondicionado no fija.



- Concertina del muro perimetral del patio: La concertina ubicada en el muro perimetral del patio presenta deterioro, por lo que se recomienda su reparación o reemplazo para mantener las condiciones de seguridad.

Ilustración 44. Concertina en mal estado y en algunos tramos es ausente





.

3.8 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS

3.8.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS


- Humedad en el pasillo: Se evidencian signos de humedad en el pasillo, por lo que se recomienda realizar una revisión técnica para identificar la causa y efectuar las reparaciones correspondientes.

Ilustración 45. Humedad en pasillo.



- Ausencia de polarizado en ventanas: Se observa la ausencia de polarizado en diferentes puntos, lo que permite el ingreso excesivo de luz y calor al interior de las instalaciones. Se recomienda la instalación de película polarizada o un sistema similar.

Ilustración 46. Ventanas sin polarizado.



- Aire acondicionado en la sala de audiencias: El aire acondicionado de la sala de audiencias requiere mantenimiento, ya que presenta condensación que genera acumulación de agua en el espacio. Se recomienda realizar revisión y mantenimiento correctivo.

Ilustración 47. Aire acondicionado con condensación de agua.



- Accesibilidad para personas con movilidad reducida: Las instalaciones se encuentran ubicadas en un segundo piso y no cuentan con acceso adecuado para personas con movilidad reducida, por lo que se sugiere evaluar e implementar soluciones de accesibilidad.
- Baño de la secretaría – fuga de agua: El baño de la secretaría presenta una fuga de agua constante, por lo que se requiere revisión y reparación del sistema sanitario.
- Llave del área de servicio: La llave ubicada en el área de servicio, en la zona contigua al área del guarda, presenta fuga de agua, por lo que se recomienda su reparación o reemplazo.

Ilustración 48. Llave de agua potable en mal estado.



- Señalización institucional: Se evidencia insuficiencia de señalética dentro de las instalaciones, por lo que se recomienda la instalación de señalización adecuada para la orientación y seguridad de los usuarios.

3.8.2 COMPONENTE AMBIENTAL (IMPLEMENTACIÓN PGIRS):

- No se cuenta con un espacio idóneo para el almacenamiento o acopio del producto del reciclaje, por lo tanto, se realiza en el cuarto de archivos.

Ilustración 49. Reciclaje en cuarto de archivo.



3.9 SAN BENITO ABAD

3.9.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS

- Adicionalmente, se reportan problemas en el funcionamiento de la planta eléctrica, lo cual puede generar afectaciones en la continuidad del servicio en caso de presentarse fallas en el suministro de energía. Por lo anterior, se recomienda realizar una revisión técnica especializada para verificar su estado operativo y determinar las acciones correctivas necesarias.

Ilustración 50. Planta con problemas operativos.





- En la sala de audiencias también se observó que dos sillas correspondientes al puesto del juez y del secretario se encuentran en mal estado, presentando deterioro en su estructura y funcionalidad, lo cual afecta las condiciones de ergonomía y comodidad para los funcionarios durante el desarrollo de las diligencias.

Ilustración 51. Silla en mal estado y deteriorada.



- En relación con las áreas de servicios sanitarios, se identificó que tres canecas de basura ubicadas en los baños no son adecuadas para este tipo de espacios, por lo que se recomienda su reemplazo por recipientes que cumplan con las condiciones apropiadas para el manejo de residuos en zonas sanitarias.
- Igualmente, se manifestó la necesidad de disponer de una mesa adicional, la cual permitiría mejorar la organización de los espacios de trabajo y facilitar el desarrollo de las actividades administrativas y operativas.
- Por otra parte, se evidenció que la UPS (sistema de alimentación ininterrumpida) no está funcionando en condiciones óptimas, ya que actualmente solo permite mantener la energía por aproximadamente cinco minutos, tiempo que resulta insuficiente para garantizar la protección de los equipos y la continuidad mínima de las actividades. Se recomienda realizar mantenimiento, diagnóstico o eventual reemplazo del equipo.
- Finalmente, se observó que las ventanas exteriores se encuentran expuestas y presentan condiciones de inseguridad, lo cual podría representar riesgos tanto para la protección de los bienes institucionales como para la seguridad de las instalaciones. Se sugiere evaluar la implementación de elementos de protección o refuerzo que mejoren las condiciones de seguridad.

Ilustración 52. Ventanas que dan a la calle sin protección.





3.10 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS

3.10.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS

- Se sugiere sustituir la mesa del guarda en la puerta principal, la cual se encuentra en mal estado.

Ilustración 53. Mesa para cambio.



3.10.2 COMPONENTE AMBIENTAL (IMPLEMENTACIÓN PGIRS):

- Los baños tanto de primer piso como del segundo no cuentan con contenedores de residuos sólidos no aprovechables (color negro), en total se requieren ocho (8) contenedores con tapa o de vaiven para almacenar temporalmente residuos no aprovechables.

- La sede cuenta con dos (2) puntos ecológicos, uno por cada piso.

Ilustración 54. Puntos ecológicos, Contendores para tapas y botellas plásticas.



- Se requiere adecuación de espacio para el almacenamiento de productos de limpieza y desinfección en estanterías, ubicados conforme a sus hojas de seguridad y recomendaciones del fabricante.
- Se debe contar con área de almacenamiento de residuos sólidos que permita el acopio de estos y su posterior entrega al gestor externo de acuerdo a la tipología de los mismos.

3.11 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN

3.11.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS

- Se evidencia humedad en paredes del área de la secretaría.
- Se presenta dilatación en la sala de audiencia.
- Se recomienda un encapsulamiento de las raíces y/o tratamiento de estas de las plantas ubicadas en la entrada de la sede, con el fin de disminuir la afectación a la estructura de la jardinera.

3.11.2 COMPONENTE AMBIENTAL (IMPLEMENTACIÓN PGIRS):

- La sede cuenta con punto ecológico y contendor de color rojo, el cual debe ser sustituido por contendor de residuos no aprovechables.

Ilustración 55. Contendores de residuos de la sede.



- Se requiere un (1) contenedor de residuos no aprovechables (color negro) para el baño del despacho del juez.
- Se cuenta con el espacio para la construcción de un espacio de almacenamiento de residuos sólidos.

Ilustración 56. Patio de la sede.



3.12 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE COLOSÓ

Se realiza acompañamiento a la supervisión de la obra realizada en el palacio de justicia.

3.12.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS

- Se requiere ornamentación en la sede.
- Con el fin de que se de iluminación perimetral a la sede, se requieren lámparas en postes enanos de acuerdo con orientación técnica del Ing. Carlos Guerrero.
- para minimizar los riesgos que puede ocasionar la alberca, se requiere colocar candado a esta.

3.13 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO

3.13.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS

- Aire acondicionado de la secretaría presenta error por lo que se requiere con urgencia revisión.
- Humedad en la pared de la secretaria.
- Bateria sanitaria de hombres requiere revisión por parte del equipo de mantenimiento, presenta dificultad para evacuar.
- Se observa humedad en la sala de audiencias.

3.13.2 COMPONENTE AMBIENTAL (IMPLEMENTACIÓN PGIRS):

- Se requieren contenedores de residuos no aprovechables para baños de ambos sexos.
- Se debe sustituir contenedor rojo por contenedor negro (no aprovechables).

Ilustración 57. Contenedor para sustituir.



- No se cuenta con almacenamiento de sustancias químicas ni almacenamiento de residuos.
- Por falta de espacio, no es posible colocar el punto ecológico en la entrada de la sede judicial. Por lo que se sugiere la adquisición de contenedores más pequeños para las sedes con espacios reducidos.
- Se sugiere organizar una jornada de ornamentación a las sedes dadas las condiciones de las plantas en la fachada de la mayoría de estas.

Ilustración 58. Requerimiento de ornamentación.




3.14 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO

3.14.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS

- Se deben mejorar las conexiones existentes en piso de la sala de audiencias.

Ilustración 59. Conexión en piso.



- Aire acondicionado no enfría, en las mismas condiciones que en la sede judicial de San Antonio de Palmito.

3.14.2 COMPONENTE AMBIENTAL (IMPLEMENTACIÓN PGIRS):

- Se requieren papeleras o contenedores de residuos no aprovechables (color negro), de igual forma reemplazar contendor rojo en baño.

Ilustración 60. Sustitución de contendor.



Ilustración 61. Sustitución de contendor.



3.15 PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE CHALÁN

3.15.1 SITUACIONES GENERALES ENCONTRADAS

- Se recomienda colocar punto de energía y de datos en el despacho de la juez con el fin de minimizar riesgos que potencialmente genera la ventana del área.
- Se requiere el cambio de cuatro (4) sillas de la sala de audiencia, dado que estas se encuentran en mal estado.

Ilustración 62. Sillas sala de audiencia.



- Se requiere el cambio y/o mantenimiento de la canaleta del patio.

Ilustración 63. Canaleta.



- Se evidenció afectación en la pared del patio de la sede, por lo que se requiere su intervención.

Ilustración 64. Pared patio.



3.15.2 COMPONENTE AMBIENTAL (IMPLEMENTACIÓN PGIRS):

- Se requiere retirar contenedor rojo y sustituir.

Ilustración 65. Sustitución de contendor.



- Se requieren siete (7) contendores de residuos no aprovechables.

KATHY VILLADIEGO SALGUERO
Contratista

JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA
Contratista

DAVID ANDRES MARMOLEJO ROMERO
Contratista

EDGAR FARID VERGARA PEREZ
Contratista