ADICIONAL EN VALOR N° 1, PRÓRROGA N°. 02 Y MODIFICATORIO N° 2, AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CO1.PCCNTR.8178081/2780 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS PARA LA "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025"

Entre los suscritos a saber, **JORGE MARIO IBÁÑEZ ARANGO**, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 7.181.256 expedida en Tunja, en su calidad de Secretario de Contratación del Departamento de Boyacá, nombrado mediante Decreto Departamental N°. 1109 del 17 de octubre de 2025, en uso de las facultades y funciones contenidas por Decreto Departamental de Delegación N°. 093 de 01 de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**, identificado con número de NIT 891.800.498-1, quien para los efectos del presente Contrato se denomina el DEPARTAMENTO o Contratante, por una parte, y por la otra, **WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.775.694 DE TUNJA y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA INTERVENTOR , hemos acordado suscribir el presente Adicional en valor N° 1, prórroga N°. 02 y modificatorio N°2, previas las siguientes consideraciones: **PRIMERA. –** Que, con fecha 12 de agosto de 2025, el DEPARTAMENTO suscribió CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CO1.PCCNTR.8178081/2780 Para la " INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025" **SEGUNDA. –** Que de conformidad con lo dispuesto en el CONTRATO N° °CO1.PCCNTR.8178081/2780 , el valor se estableció en la suma TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($385.000.000.00). 270,46 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera: El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. **TERCERA. –** Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Contrato, e plazo estimado para la ejecución del contrato será de CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS, contados a partir de del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones CUARTA. – Que, el día 29 de agosto de 2025, se suscribió el Modificatorio N° 1 . **QUINTA. –** Que, el día 29 de agosto de 2025, el SUPERVISOR y EL CONTRATISTA suscribieron la respectiva Acta de Inicio del CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8178081/2780 de 2025 **SEXTA: -** Que el 23 de diciembre se realizo suspensión del CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8178081/2780 de 2025. **SEPTIMA: -** Que el 23 de enero de 2026, se realizo reinicio N° 1 del CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8178081/2780 de 2025 **OCTAVA- -** Que el 23 de enero de 2026, se realizo prorroga N° 1 del CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8178081/2780 de 2025. **NOVENA .-** Que por parte de LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA Supervisora Contrato 2780 de 2025 Secretaria de Educación presentó Estudios Previos bajo la siguiente consideración de necesidad : " (…) *Mediante el Decreto No. 522 del 24 de mayo de 2025, el Gobernador del Departamento de Boyacá, en ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas por los artículos 2, 209 y 305 de la Constitución Política; el artículo 119 de la Ley 2200 de 2022, y los artículos 57 y siguientes de la Ley 1523 de 2012, declaró la situación de calamidad pública en el departamento, como consecuencia de los eventos asociados a la ola invernal y a factores climáticos que han generado afectaciones significativas en la infraestructura pública,*

especialmente en establecimientos educativos oficiales. La Constitución Política establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos, dentro de los cuales se encuentra la educación. En concordancia, la Ley 115 de 1994 y la Ley 715 de 2001 asignan a las entidades territoriales la responsabilidad de garantizar la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad, seguridad, equidad y eficiencia, tanto en zonas urbanas como rurales. Durante la ejecución del Contrato de Obra No. 2722 de 2025, cuyo objeto es el mantenimiento y adecuación de la infraestructura educativa en instituciones oficiales de municipios no certificados del Departamento de Boyacá para atender la emergencia de calamidad pública, se identificaron nuevas necesidades de intervención en diferentes municipios y sedes educativas, las cuales no se encontraban inicialmente previstas y que surgieron como consecuencia directa de la evolución de la emergencia climática declarada. Dichas necesidades han motivado la modificación del contrato de obra, mediante la ampliación de su alcance, valor y plazo, con el fin de atender un mayor número de sedes educativas que presentan deterioros estructurales, funcionales y de seguridad, los cuales afectan de manera directa la adecuada prestación del servicio educativo y el bienestar de la comunidad educativa. En consecuencia, resulta técnica, jurídica y administrativamente indispensable ajustar de manera proporcional y coherente el Contrato de Interventoría, toda vez que el incremento en el número de frentes de obra, sedes educativas, actividades constructivas y tiempo de ejecución exige un mayor despliegue de actividades de seguimiento, control y verificación técnica, administrativa, financiera, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. La interventoría es un elemento esencial para garantizar que las obras adicionales se ejecuten conforme a los diseños, especificaciones técnicas, cronogramas, presupuestos y normatividad vigente, asegurando el uso eficiente de los recursos públicos y el cumplimiento integral del objeto contractual, en el marco del régimen especial aplicable a la situación de calamidad pública establecido en el Título VII de la Ley 1523 de 2012. Por lo anterior, se hace necesaria la modificación del contrato de interventoría, mediante la adición en valor por la suma de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 192.500.000,00) y la correspondiente ampliación del plazo contractual, con el fin de garantizar el acompañamiento integral a la ejecución de las obras adicionales, atender el aumento en la carga operativa y asegurar la adecuada supervisión de las nuevas intervenciones incluidas. La presente modificación responde a una necesidad urgente, real, prioritaria y no postergable, orientada a salvaguardar los derechos fundamentales de la comunidad educativa, garantizar la correcta ejecución de los recursos públicos y contribuir al restablecimiento de las condiciones de normalidad en los territorios afectados por la calamidad pública. La no modificación del contrato de interventoría pondría en riesgo el control efectivo de las obras, la calidad de las intervenciones y el cumplimiento de los fines misionales del sector educativo en el Departamento de Boyacá. DIAGNOSTICOS NECESIDADES SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS CHIQUINQUIRÁ I.E. TECNICA PIO ALBERTO FERRO PEÑA • SEDE PRINCIPAL: Debido a la ola invernal presentada en la región, se evidencian afectaciones en un muro de la institución, ocasionadas principalmente por la humedad y las condiciones del terreno. Durante la revisión se observa que el muro presenta deterioro visible, lo cual afecta su estabilidad y representa un riesgo para la comunidad educativa. Por lo anterior, se concluye que es necesario realizar la demolición del muro afectado y su posterior reemplazo, con el fin de garantizar condiciones seguras y adecuadas en la infraestructura de la institución. PAUNA: I.E. SANTA ROSA • SEDE PRINCIPAL Debido a la ola invernal presentada en la región, se evidenció un proceso de remoción en masa en un costado de la institución, generando afectaciones en el terreno y condiciones de riesgo para la infraestructura y la comunidad educativa. En atención a esta situación, se identifica la necesidad de ejecutar una obra de contención que permita estabilizar el área afectada y mitigar los riesgos asociados, con el fin de garantizar la seguridad y protección de la institución. SANTANA I.E. TECNICA ANTONIO RICAURTE • SEDE SAN ROQUE: La sede San Roque presenta afectaciones derivadas de la temporada invernal, principalmente asociadas al deterioro del sistema de cubiertas, lo que ha permitido el ingreso de agua lluvia a la edificación. Como consecuencia, se evidencian filtraciones en muros y pisos, así como humedades persistentes en diferentes espacios. Adicionalmente, se identifican deficiencias en el manejo de las aguas de escorrentía, lo cual incrementa el riesgo de deterioro de la infraestructura y hace necesaria una intervención correctiva prioritaria. • SEDE QUEBRADA FRENOS: Como resultado de las lluvias constantes, la infraestructura de la sede Quebrada Frenos evidencia fallas en las cubiertas, generando acumulación e ingreso de agua al interior de los espacios educativos. Esta situación ha ocasionado humedades generalizadas y filtraciones visibles en pisos y muros, afectando la funcionalidad de la sede. Asimismo, se requiere optimizar el sistema de conducción y evacuación de aguas de escorrentía, con el fin de prevenir daños adicionales y garantizar condiciones adecuadas de uso. • SEDE SANTA BÁRBARA: La sede Santa Bárbara ha sido

impactada por la ola invernal, presentando deterioro progresivo en su infraestructura, principalmente en las cubiertas, lo que ha derivado en filtraciones de agua lluvia hacia los elementos constructivos. Se observan niveles elevados de humedad en muros y pisos, junto con la necesidad de implementar medidas efectivas para el manejo de aguas de escorrentía, a fin de mitigar el avance de las afectaciones y asegurar espacios seguros para la comunidad educativa. TOTA I.E. JORGE ELIECER GAITAN • SEDE PRINCIPAL: En la sede principal de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán, se evidencia que, debido a la ola invernal, se presentan constantes inundaciones en la cancha de la institución. Esta situación afecta el normal desarrollo de las actividades académicas y recreativas, generando limitaciones en el uso del espacio y posibles riesgos para la comunidad educativa. En consecuencia, se hace necesario la construcción de un cerramiento que impida el ingreso de aguas y mitigue esta problemática. VENTAQUEMADA IE FRANCISCO DE P SANTANDER • SEDE SIMON BOLIVAR: Debido a la ola invernal, se presentan afectaciones por acumulación de aguas en diferentes áreas de la infraestructura educativa. Esta situación genera dificultades en el desarrollo normal de las actividades escolares y representa posibles riesgos para la comunidad educativa.(…)" **DECIMA .-** Que por parte de la subdirección de presupuesto emitió el certificado de disponibilidad presupuestal N° 685 del 6 de abril de 2026. **DECIMA PRIMERA.-** Que en virtud de lo anterior y en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, las partes convienen suscribir el presente Adicional en valor N° 1, prórroga N°. 02 y modificatorio N° 2 al CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8178081/2780, de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:- ADICIONAL:** Adicionar la suma de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($192.500.000,00), **PARAGRAFO 1:** Posterior al presente adicional el valor total del contrato de interventoría N°CO1.PCCNTR.8178081/2780 será de QUINIENTOS SETENTA SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($577.500.000,00), con el fin de atender la ampliación del alcance del proyecto y garantizar el adecuado seguimiento y control de las actividades adicionales incorporadas. **PARAGRAFO 2:** El presente adicional en valor será con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal N° 685 del 6 de abril de 2026. **CLAUSULA SEGUNDA:- PRORROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría N°CO1.PCCNTR.8178081/2780 en VEINTISIETE (27) DIAS MAS. **PARAGRAFO 1:** Posterior al presente adicional el plazo total del contrato será de SIETE (07) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS, contados a partir de del acta de inicio **CLAUSULA TERCERA:- MODIFICAR:** Modificar la clausula de LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL la cual quedara así **LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL:** En el marco del proyecto "interventoría técnica, administrativa y financiera Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura en Algunas Instituciones Educativas Oficiales de los Municipios No Certificados del Departamento de Boyacá para Atender la Emergencia de Calamidad Pública, de Acuerdo al Decreto 522 del 24 de mayo de 2025", y con base en los diagnósticos e informes técnicos allegados por las alcaldías municipales, y las diferentes visitas realizadas por la oficina de Infraestructura Educativa de la Secretaria de Educación de Boyacá se han priorizado intervenir la infraestructura educativa en 23 municipios del departamento, los cuales presentan afectaciones, los cuales son Chiquinquirá, Chiscas, Cómbita, Gámeza, Guacamayas, Güicán, La Capilla, Mongua, Nuevo Colón, Paipa, Paz de Río, Ramiriquí, Samacá, Socha, Tasco, Tipacoque, Úmbita, Muzo, Pesca, Pauna, Santana, Tota, Ventaquemada. Los documentos técnicos evidencian que, como consecuencia de la reciente ola invernal, las instituciones educativas de estos municipios presentan afectaciones significativas en cubiertas, muros, drenajes, redes eléctricas, baterías sanitarias, accesos peatonales, y otros elementos fundamentales para el funcionamiento seguro y digno de los planteles y la continuidad en la prestación del servicio educativo. En consecuencia, estos 23 municipios han sido priorizados para recibir acciones de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de la infraestructura educativa, con el fin de atender la emergencia, mitigar los riesgos existentes y restablecer condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad y continuidad académica.

N°	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	COORDENADAS	LINK UBICACIÓN

1	CHIQUINQUIRÁ	I.E. LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS	CONC GENERAL SANTANDER	5.61135702675, -73.821349038	https://www.google.com/maps/place/5%C2%B036'40.9%22N+73%C2%B049'16.9%22W/@5.611357,-73.8239239,672m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.611357!4d-73.821349?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
2	CHISCAS	I.E. TECNICO AGROPECUARIO	ESC LA UPA	6.543926057, -72.51645314	https://www.google.com/maps/place/Escuela+LA+UPA/@6.5439261,-72.519028,671m/data=!3m1!1e3!4m12!1m5!3m4!2zNsKwMzInMzguMSJOIDcywrAzMCc1OS4yIlc!8m2!3d6.5439261!4d-72.5164531!3m5!1s0x8e6911045e52a781:0xf706243c4caca191!8m2!3d6.5432188!4d-72.5152849!16s%2Fg%2F11ll9xz57s?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
3	CHISCAS	I.E. TECNICO AGROPECUARIO	LAS HIGUERAS	6°33'51.3"N 72°29'15.2"W	https://maps.app.goo.gl/Z3mPNWtWqT97oCAs8?g_st=ic
4	CÓMBITA	I.E. INTEGRADO	ESC LA CONCEPCION	5.661038, -73.291591	https://www.google.com/maps/place/5%C2%B039'39.7%22N+73%C2%B017'29.7%22W/@5.661038,-73.2941659,672m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.661038!4d-73.291591?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
5	COMBITA	I.E. INTEGRADO	ESC SAN RAFAEL	5.714462406, -73.33118887	https://www.google.com/maps/place/5%C2%B042'52.1%22N+73%C2%B019'52.3%22W/@5.7144624,-73.3337638,672m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.7144624!4d-73.3311889?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
6	GÁMEZA	I.E. JUAN JOSE REYES PATRIA	PRINCIPAL	5.802744152096111, -72.80647518011908	https://www.google.com/maps/place/Institucion+Educativa+Juan+Jose+Reyes+Patria/@5.8026804,-72.8072335,196m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e6a3600c5cfe07f:0xce9ffceb560e56c8!8m2!3d5.8026804!4d-72.8064828!16s%2Fg%2F11g9jp0y_2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
7	GÁMEZA	I.E. SAZA	PRINCIPAL	5.778774088389484, -72.7580540222253	https://www.google.com/maps/place/Institucí%C3%B3n+Educativa+Saza,+Gameza,+Boyac%C3%A1/@5.778634,-72.762288,596m/data=!3m1!1e3!4m10!1m2!2m1!1sinstitucion+educativa+saza+sede+principal!3m6!1s0x8e6a4bd1abca5fad:0xf24c6f0f2e6239dd!8m2!3d5.778634!4d-72.75829!15sCilpbnN0aXR1Y2lvbiBlZHVjYXRpdmEgc2F6YSBzZWRlIHByaW5jaXBhbJlBC2hpZ2hfc2Nob29sggFmEAEqEiIOc2VkZSBwcmluY2lwYWwoDjIfEAEiG5C9SzXyvMk6UKfbNK5JT6yRaPzCJne_d_SgpTItEAliKWluc3RpdHVjaW9uIGVkdWNhdGl2YSBzYXphIHNlZGUgcHJpbmNpcGFs4AEA!16s%2Fg%2F11hzwcs54q?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

8	GUACAMAYAS	I.E. TECNICA SAN DIEGO DE ALCALA	ESC RESUMIDEROS	6.434105724, -72.54641908	https://www.google.com/maps/place//@6.436198,-72.5483803,2426m/data=!3m1!1e3!4m6!1m5!3m4!2zNsKwMjYnMDIuOCJOIDcywrAzMic0Ny4xIlc!8m2!3d6.4341057!4d-72.5464191?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
9	GUACAMAYAS	I.E. TECNICA SAN DIEGO DE ALCALA	ESC CHIVECHE	6.445466, -72.488683	https://www.google.com/maps/place/Escuela+El+Chiveche/@6.445466,-72.4912633,1001m/data=!3m1!1e3!4m12!1m5!3m4!2zNsKwMjYnNDMuNyJOIDcywrAyOScxOS4zIlc!8m2!3d6.445466!4d-72.488683!3m5!1s0x8e6912cd8bd70ed7:0x22af3326389b9add!8m2!3d6.4427087!4d-72.4852093!16s%2Fg%2F11bvtc90pp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
10	GUICAN	ESCUELA NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	PRINCIPAL	6.46333, -72.41287	https://www.google.com/maps/place/Escuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario/@6.4630975,-72.4154306,1000m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!2sEscuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t!3m5!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
11	LA CAPILLA	I.E. LA CANDELARIA	ESC BARROBLANCO	5.106857794, -73.43383365	https://www.google.com/maps/place/5%C2%B006'24.7%22N+73%C2%B026'01.8%22W/@5.1068578,-73.4364139,1003m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.1068578!4d-73.4338336?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
12	MONGUA	I.E TECNICA LISANDRO CELY	SEDE DUZMON	5.751667, -72.780278	https://www.google.com/maps/place/5%C2%B045'06.0%22N+72%C2%B046'49.0%22W/@5.751667,-72.7828583,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!4d-72.780278?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
13	MONGUA	I.E TECNICA LISANDRO CELY	SEDE DIVINO NIÑO	5.751667, -72.784444	https://www.google.com/maps/place/5%C2%B045'06.0%22N+72%C2%B047'04.0%22W/@5.751667,-72.7870243,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!4d-72.784444?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
14	NUEVO COLON	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA	ESC SORCA ABAJO	5.300621023, -73.46636313	https://www.google.com/maps/place//@5.300621,-73.4689434,1003m/data=!3m1!1e3!4m6!1m5!3m4!2zNcKwMTgnMDIuMiJOIDczwrAyNyc1OC45IIc!8m2!3d5.300621!4d-73.4663631?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

15	NUEVO COLON	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA	ESC SORCA ARRIBA	5.308734985, -73.46422161	https://www.google.com/maps/place//@5.308735,-73.4668019,1003m/data=!3m1!1e3!4m6!1m5!3m4!2zNcKwMTgnMzEuNSJOIDczwrAyNyc1MS4yIlc!8m2!3d5.308735!4d-73.4642216?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
16	PAIPA	I.E.TÉCNICO AGRICOLA	PRINCIPAL	5.779623102, -73.11963981	https://www.google.com/maps/place/5%C2%B046'46.6%22N+73%C2%B007'10.7%22W/@5.7796231,-73.1222201,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.7796231!4d-73.1196398?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
17	PAIPA	I.E.TÉCNICO AGRICOLA	SEDE ISIDRO RIVERA	5.779020148, -73.1062939	https://www.google.com/maps/place/5%C2%B046'44.5%22N+73%C2%B006'22.7%22W/@5.7790201,-73.1088742,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.7790201!4d-73.1062939?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
18	PAIPA	I.E. Tomás Vásquez	SEDE PRINCIPAL	5°46'44.8"N 73°07'09.4"W	https://maps.app.goo.gl/gyvEycvrF5EKq7nh6?g_st=iw
19	PAZ DE RIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL Y MINERA PAZ DE RÍO	SEDE JHON F KENEDDY	5.98809, -72.75192	https://www.google.com/maps/place/Institucí%C3%B3n+Educativa+T%C3%A9cnica+Industrial+y+Minera+Paz+de+R%C3%ADo/@5.9877416,-72.7518901,3a,22.8y,358.59h,98.42t/data=!3m7!1e1!3m5!1skQpG4kDw_pyEy4zPMVFuGg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-8.421335100854805%26panoid%3DkQpG4kDw_pyEy4zPMVFuGg%26yaw%3D358.5854635640244!7i13312!8i6656!4m6!3m5!1s0x8e6a2d08bc1dc775:0xd12380410d665ff1!8m2!3d5.987975!4d-72.7519323!16s%2Fg%2F11csbml12v?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
20	RAMIRIQUI	I.E.T. JOSE IGNACIO MARQUEZ	SEDE CAMPESTRE	5.40200824184, -73.336212696	https://www.google.com/maps/place/5%C2%B024'07.2%22N+73%C2%B020'10.4%22W/@5.4020082,-73.338793,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.4020082!4d-73.3362127?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
21	SAMACÁ	I.E SALAMANCA	SEDE PRINCIPAL	-73.485833 5.476667	https://www.google.com/maps/place/Institucí%C3%B3n+Educativa+T%C3%A9cnica+Salamanca/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x88292b4f76fe0376?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111
22	SAMACÁ	I.E SALAMANCA	SEDE LOMA REDONDA	-73.573896 5.459452	https://www.google.com/maps/place/Escuela+v.da+loma+redonda/@5.4589495,-73.5778874,1264m/data=!3m1!1e3!4m12!1m5!3m4!2zNcKwMjcnMzQuMCJOIDczwrAzNCcyNi4wIlc!8m2!3d5.459452!4d-73.573896!3m5!1s0x8e402d0017b85141:0xf4e7109ac616094b!8m2!3d5.4567224!4d-73.5705461!16s%2Fg%2F11whf32fs_!5m1!

					1e1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
23	SAMACÁ	I.E SALAMANCA	SEDE ALTO DEL AIRE	-73.487007 5.489676	https://maps.app.goo.gl/PtqbnEXMFf7hm3dx8
24	SAMACÁ	I.E SALAMANCA	SEDE PATAGUY	5.473956151518823, -73.50529490926503	https://maps.app.goo.gl/2sqpWFvNGnVhNtYYA
25	SAMACÁ	I.E.T LA LIBERTAD	SEDE PARAMO CENTRO	5.4576908579411825, -73.48550491534714	https://maps.app.goo.gl/x4kM7XtKdxtegQUC7
26	SAMACÁ	I.E.T NACIONALIZADA	SEDE LA FABRICA	5.4780434501466395, -73.52226028835922	https://maps.app.goo.gl/4wXdDadPmVrj2Cpn8
27	SAMACÁ	I.E.T NACIONALIZADA	SEDE MAMONAL	5.522681051, -73.51970711	https://maps.app.goo.gl/Zp2cX8XWvpGVjsL77
28	SOCHA	I.E.T NORMAL SUPERIOR	SEDE EL POZO	5.997116717893929, -72.71177603460617	https://maps.app.goo.gl/Jfv1FsrY5Ae6MztR6
29	TASCO	I.E. JUAN JOSE RONDON	NARIÑO UNO	5.960790282617975, -72.76193539666521	https://www.google.com/maps/place/Escuela+Nari%C3%B1o+1/@5.9606127,-72.7618858,774m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e6a2d80b8ddacf1:0xc46b3de9fbcf78a5!8m2!3d5.9606127!4d-72.7618858!16s%2Fg%2F11g7nmv8c8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
30	TIPACOQUE	I.E.T. Lucas Caballero Calderón	Sede Principal	6.415891735369961, -72.69359503151286	https://maps.app.goo.gl/pEKc3c53TaAaen216
31	ÚMBITA	I.E. TECNICA SAN IGNACIO	TASVITA	5.2084744256747895, -73.50956443940072	https://www.google.com/maps/place/Escuela+Tasvita/@5.2084375,-73.5118568,599m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e4021003a0934a7:0x2544850101006db1!8m2!3d5.2084375!4d-73.5095625!16s%2Fg%2F11vwyqmnwb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
32	ÚMBITA	I.E. TECNICA AGROPECUARIA	PRINCIPAL	5.255643497800994, -73.46624676287875	https://www.google.com/maps/place/INSTITUCI%C3%93N+EDUCATIVA+T%C3%89CNICA+AGROPECUARIA/@5.2555201,-73.4688148,672m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e402755b76fc659:0xa5927171d443b9ed!8m2!3d5.2555201!4d-73.4662399!16s%2Fg%2F11g6rmt_3d?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
33	ÚMBITA	I.E. TECNICA AGROPECUARIA	BOQUERÓN	5.267014677499985, -73.45514900114814	https://www.google.com/maps/place/ESCUELA+BOQUERON/@5.267,-73.4558185,175m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e6a9db1b486020f:0xa94cda74d7844108!8m2!3d5.267!4d-73.45515!16s%2Fg%2F11ldc1qgml?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

34	ÚMBITA	I.E. TECNICA AGROPECUARIA	CHUSCAL	5.248530288421383, -73.46317849879489	https://www.google.com/maps/place/Escuela+chuscal/@5.2485157,-73.4638129,168m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e6a9f005f35ce6b:0x87adcb90cc350f5c!8m2!3d5.2485157!4d-73.4631692!16s%2Fg%2F11w591qd7_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
35	ÚMBITA	I.E. TECNICA AGROPECUARIA	DE MOLINO	5.257682012, -73.48186914	https://www.google.com/maps/place/5%C2%B015'27.7%22N+73%C2%B028'54.7%22W/@5.257682,-73.484444,672m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.257682!4d-73.4818691?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
36	ÚMBITA	I.E. TECNICA AGROPECUARIA	NUEVE PILAS	5.240536167091364, -73.48600980279289	https://www.google.com/maps/place/escuela+nueve+pilas/@5.2404986,-73.4866831,175m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e4020b8ff701df7:0xd701b94e2e2cca6f!8m2!3d5.2404986!4d-73.4860132!16s%2Fg%2F11qb3z23h_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
37	ÚMBITA	I.E. TECNICA AGROPECUARIA	PAVAS	5.2830831243029, -73.46383481838437	https://www.google.com/maps/place/Escuela+Verda+Pavas/@5.2831104,-73.4646203,157m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8e6a9d3041d41441:0x5f9376f159986d09!8m2!3d5.2830286!4d-73.4638611!16s%2Fg%2F11fpfr7nwh?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
38	ÚMBITA	I.E. DIVINO NIÑO	LLANO VERDE	5.1803690723022084, -73.47914887687426	https://www.google.com/maps/place/Escuela+LLANO+VERDE/@5.1803499,-73.481725,841m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e40217de3294515:0xd0253342a3191437!8m2!3d5.1803499!4d-73.4791501!16s%2Fg%2F11hkb2dh02?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
39	ÚMBITA	I.E. SAN ISIDRO	GAUNZA	5.196645893324678, -73.44380118132533	https://www.google.com/maps/place/Institucí%C3%B3n+Educativa+San+Isidro+Sede+Gaunza/@5.1966223,-73.4448175,176m/data=!3m1!1e3!4m10!1m2!2m1!1sESCUELA+GAUNZA!3m6!1s0x8e6a9f28961dad21:0x7b4472c6c99991ab!8m2!3d5.1966223!4d-73.4438215!15sCg5FU0NVRUxBIEdBVU5aQZIBBnNjaG9vbOABAA!16s%2Fg%2F11kwr7cv1z?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
40	ÚMBITA	I.E. SAN ISIDRO	JUNCAL	5.229379535936183, -73.40588116295423	https://www.google.com/maps/place/Escuela+Juncal/@5.2296468,-73.4069581,263m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8e6a9f7c0298c39b:0x834a649b7750afa4!8m2!3d5.2293656!4d-73.4058829!16s%2Fg%2F11j6sf23xs?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
41	ÚMBITA	I.E. SAN ISIDRO	LA PALMA	5.188507054115457, -73.43805016072604	https://www.google.com/maps/search/Escuela+LA+PALMA/@5.1885921,-73.4384962,218m/data=!3m1!1e3?entry=ttu

					&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
42	ÚMBITA	I.E. SAN ISIDRO	UVERO	5.239585380015493, -73.42391473451022	https://www.google.com/maps/place/Escuela+Uvero+Municipio+Umbita+Boyac%C3%A1/@5.2395425,-73.428788,841m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e6a9f07e7e219bf:0xdfecf540eabe79b5!8m2!3d5.2395425!4d-73.4239171!16s%2Fg%2F11ftz36kmf?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
43	MUZO	I.E. CONCHA MEDINA DE SILVA	PRNCIPAL	5.539818421703602, -74.14284072937946	https://www.google.com/maps/place/IE+Concha+Medina+de+Silva/@5.5396001,-74.1435089,211m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8e41ab0025ee1e3d:0xb8dbd6e88d101e1a!8m2!3d5.5397717!4d-74.1428327!16s%2Fg%2F11w2mwr8_6?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
44	MUZO	I.E. CONCHA MEDINA DE SILVA	CAÑADA	5.526750414049819, -74.11841087767843	https://www.google.com/maps/place/Escuela+La+Ca%C3%B1ada+Muzo/@5.5265018,-74.1193328,330m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8e41aca6a1982619:0x18b43c231281f552!8m2!3d5.5266974!4d-74.1184071!16s%2Fg%2F11dx8wzfl5?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
45	MUZO	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA NAVAL	PRNCIPAL	5.51710817524903, -74.06871745398425	https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+EDUCATIVA+NUESTRA+SE%C3%91ORA+DE+LA+NAVAL/@5.5170739,-74.0693926,384m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8e41ad2e8f7ae439:0xaa81272bca096b0f!8m2!3d5.5170162!4d-74.0687111!16s%2Fg%2F11bzypks94?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
46	MUZO	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA NAVAL	ESC PEDREGAL	5° 31' 33.3044" N 74° 5' 58.601" W	https://www.google.com/maps/place//@5.5259179,-74.0996114,139m/data=!3m1!1e3!4m6!1m5!3m4!2zNcKwMzEnMzIuMyJOIDc0wrAwNSc1Ni41IIc!8m2!3d5.5256444!4d-74.0990245?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
47	MUZO	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA NAVAL	ESC CUINCHA	5.50027, -74.12084	https://www.google.com/maps/place/Escuela+de+cuincha/@5.5004173,-74.1245547,1002m/data=!3m1!1e3!4m12!1m5!3m4!2zNcKwMzAnMDEuNSJOIDc0wrAwNycxOS4xIIc!8m2!3d5.5004173!4d-74.1219744!3m5!1s0x8e40537958e8daad:0x68817cd52c549ca9!8m2!3d5.5002324!4d-74.1207763!16s%2Fg%2F11h3tgj892?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
48	PESCA	I.E. INDALECIO VASQUEZ	PRINCIPAL	5.565339628910854, -73.04781884409289	https://www.google.com/maps/place/Instituto+Indalecio+Vasquez/@5.5648696,-73.0483845,406m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8e6a5d2b89289c45:0xc84359563ad0bc09!8m2!3d5.5652482!4d-73.0477871!16s%2Fg%2F11ght9lklx?entry

					=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
49	CHIQUINQUIRÁ	I.E PIO ALBERTO FERRO	SEDE PRINCIPAL	5°37'28.99"N 73°48'25.84"W	https://earth.google.com/web/search/5%2e625236341264813,+-73%2e80731296261824/@5.6252363,-73.807313,2549.78989266a,840.67787052d,35y,0h,0t,0r/data=Cm0aPxI5GZMW0_E9gBZAIa4oJQSrc1LAKiU1LjYyNTIzNjM0MTI2NDgxMywgLTczLjgwNzMxMjk2MjYxODI0GAIgASImCiQJOuflUPCnM0ARN-flUPCnM8AZ_irM1H02SUAhASvM1H02ScBCAggBOgMKATBCAggASg0I__________ARAA?hl=es-419
50	PAUNA	I.E SANTA ROSA	SEDE PRINCIPAL	5°42'27.14"N 74°00'33.75"W	Cm0aPxI5Ga9NdKeF1BZAIZOUqqOZgFLAKiU1LjcwNzU0MTE0MTI4NTE3MywgLTc0LjAwOTM3NzM1MjkwODMyGAIgASImCiQJN6l0Io
51	SANTANA	I.E. TECNICA ANTONIO RICAURTE	SEDE SAN ROQUE	6°04'06"N 73°31'07"W	https://earth.google.com/web/search/6.06837,+-73.518735/@6.06837,-73.518735,1341.62717195a,839.93293637d,35y,0h,0t,0r/data=ClsaLRInGS4cCMkCRhhAIZgSSfQyYVLAKhM2LjA2ODM3LCAtNzMuNTE4NzM1GAIgASImCiQJy8m9ztM8GEARq0cGi6QtGEAZMppbD4BcUsAhMDyLS49eUsBCAggBOgMKATBCAggASg0I_____________ARAA?hl=es-419
52	SANTANA	I.E. TECNICA ANTONIO RICAURTE	SEDE QUEBRADA FRENOS	6°03'07"N 73°27'41"W	https://earth.google.com/web/search/6.051987595298058,+-73.46140607080302/@6.0519876,-73.4614061,1774.32114657a,839.98299685d,35y,0h,0t,0r/data=Cm0aPxI5Gaswxzw8NRhAITFrc62HXVLAKiU2LjA1MTk4NzU5NTI5ODA1OCwgLTczLjQ2MTQwNjA3MDgwMzAyGAIgASImCiQJy8m9ztM8GEARq0cGi6QtGEAZMppbD4BcUsAhMDyLS49eUsBCAggBOgMKATBCAggASg0I_____________ARAA?hl=es-419
53	SANTANA	I.E. TECNICA ANTONIO RICAURTE	SEDE SANTA BÁRBARA	6°02'09"N 73°30'26"W	https://earth.google.com/web/search/6.0360827428507555,+-73.50729159655624/@6.0360827,-73.5072916,1496.11687449a,839.989109d,35y,0h,0t,0r/data=Cm4aQBI6GTbOAd3yJBhAIUbiL3d3YFLAKiY2LjAzNjA4Mjc0Mjg1MDc1NTUsIC03My41MDcyOTE1OTY1NTYyNBgCIAEiJgokCfwNy_IdahhAEQkNeIGCVRhAGdWY55vZLFLAIW2h-S6lL1LAQgIIATоDCgEwQgIIAEoNCP_____wEQAA?hl=es-419
54	TOTA	I.E JORGE ELIECER GAITAN	SEDE PRINCIPAL	5°33'40.15"N 72°59'06.40"W	https://earth.google.com/web/search/5%2e561153051083183,+-72%2e98511337908253/@5.5611531,-72.9851134,2872.98338305a,840.7809508d,35y,0h,0t,0r/data=Cm0aPxI5GTEyEuuePhZAIX32EhkMP1LAKiU1LjU2MTE1MzA1MTA4MzE4MywgLTcyLjk4NTExMzM3OTA4MjUzGAIgASImCiQJnyGpDxeKFkARfBJLomR2FkAZNTjiUVVyUsAhYu1ntgB1UsBCAg

					gBOgMKATBCAggASg0I_____ARAA?hl=es-419
55	VENTAQUEMADA	I.E FRANCISCO DE P SANTANDER SEDE SIMON BOLIVAR	SEDE PRINCIPAL	5°22'11.48"N 73°31'06.01"W	https://earth.google.com/web/search/5%2e369855657350473,+-73%2e51833803012339/@5.3698557,-73.518338,2617.90890532a,841.08167031d,35y,0h,0t,0r/data=Cm0aPxI5Ge303nO7ehVAIYqRJXMsYVLAKiU1LjM2OTg1NTY1NzM1MDQ3MywgLTczLjUxODMzODAzMDEyMzM5GAIgASImCiQJkDehxmdJFkARDayZ1NUzFkAZ99Go8pU9UsAhAxt9P4JAUsBCAggBOgMKATBCAggASg0I_____ARAA?hl=es-419

El domicilio contractual es la ciudad de Tunja

CLÁUSULA CUARTA. – GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la vigencia de las garantías de acuerdo con el nuevo valor y plazo. **CLÁUSULA QUINTA. –VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás, las cláusulas del CONTRATO DE INTERVENTORIA N° ° **CO1.PCCNTR.8178081/2780 DE 2025** conservan su vigencia y alcance

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN FÍSICA, NI FIRMA: De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012 y el concepto firmado el 2 de enero de 2018 por Colombia Compra Eficiente respecto a "contrato electrónico, firma electrónica y validez de los documentos del SECOP II", el presente documento se entenderá perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente y conforme a la legislación aplicable

Revisó: CAROL JUDITH RUIZ MARTINEZ
Directora Administrativa de Procesos de Selección

Proyectó: Rosa Ofelia Cruz -PE
Reviso: Edith Yobana Gonzalez Bautista -PE Asesor
.