ARQUITECTURA E INGENIERÍA

 la obra requiere foto del material que se saca con las volquetas para llevar un control de retiro de material	 se hace lavado de baños a los días acordados
 se hace lavado de baños de la obra	 se monta señalización delo paso peatonal


ARQUITECTURA E INGENIERÍA

	
se hace lavado de maquinas con el fin de tener la maquinaria en buenas condiciones	se hace lavado de baños de la obra
	
se hace cambio de estiba por que los subcontratista rompieron la estiva anterior mete de donde esta la caja de desagüe de la obra	Se retira material de excavación con el fin de tener toda la evidencia del retiro del rcd de perforación de pilotes


ARQUITECTURA E INGENIERÍA

	
se validan los equipos en trabajos en alturas como la eslinga y el arnes	se validan los equipos en trabajos en alturas como la eslinga y el arnes
	
se señaliza los las parrillas de refuerzo con el fin de que el personal de la obra los pueda identificar	se señaliza los las parrillas de refuerzo con el fin de que el personal de la obra los pueda identificar

ARQUITECTURA E INGENIERÍA

 se señaliza los las parrillas de refuerzo con el fin de que el personal de la obra los pueda identificar	 se levanto de nuevo la señalización para tener todo en cuenta el área de trabajo de la obra
 se señaliza los las parrillas de refuerzo con el fin de que el personal de la obra los pueda identificar	 se señaliza el pilote que queda abierto con el fin de que todo el personal de la obra lo pueda identificar con el fin de que no haiga un accidente

ARQUITECTURA E INGENIERÍA

	
se señaliza los las parrillas de refuerzo con el fin de que el personal de la obra los pueda identificar	se deja caneca de basura con el fin de no ver toda la basura por el lado del contenedor
	
se señaliza el pilote que queda abierto con el fin de que todo el personal de la obra lo pueda identificar con el fin de que no haiga un accidente	se hace entrega de epp con el fin de tener todo el personal con buenas condiciones

ARQUITECTURA E INGENIERÍA



se levanto de nuevo la señalización para tener todo en cuenta el área de trabajo de la obra



ingresa al proyecto la maquina piloteadora Hitachi kh 100



se hace entrega de epp con el fin de tener todo el personal con buenas condiciones



Se hace charla de seguridad para todo el personal de disepil

Carrera 70 No. 65 A - 71 Of. 204
Tel: 2240259 - 291 7733 - 440 1015
disepilpedrodiaz@yahoo.com
soportedisepil@yahoo.com
www.disepil.co

 se hace entrega de epp con el fin de tener todo el personal con buenas condiciones	 se hace charla de seguridad para todo los trabajadores con el fin de hacerle identificar los riesgo

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:


Mantener el debido cuidado de las actividades que se van a realizar como parte del área de armado de parrillas y actividades de pilotaje.

ARQUITECTURA E INGENIERÍA

2.PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTOS DE PILOTES TIPO KELLY

DISEÑOS Y PILOTAJES DISEPIL S.A.S.
CIMENTACIONES ESPECIALES

Elaborado	Acompañamiento	Aprobado Por
Andrés Felipe Olarte	JUAN CARLOS GARCIA	PEDRO ANTONIO DÍAZ
		

DISEÑOS Y PILOTAJE DISEPIL S.A.S
BOGOTA. D.C
2026

1. OBJETO

Establecer los lineamientos para trabajos seguros para pilotes tipo Kelly por diferentes procesos.

2. GLOSARIO

PILOTE: Elemento constructivo utilizado para la cimentación de obras, que permite trasladar las cargas a un estrato resistente del suelo, tiene forma de columna vertical en el interior del terreno sobre la que se apoya el elemento que transmite las cargas, apoyando la punta en capas más resistentes o por varios métodos a la vez.

PILOTEADORA: conocidas también bajo el nombre de máquinas piloteras, son equipos que permiten la ejecución de pilotes, los cuales proporcionan soporte a las cimentaciones de edificios y otros tipos de estructuras como puentes o viaductos; se encargan de realizar perforaciones en el terreno que atraviesen las capas incompetentes del suelo hasta alcanzar un nivel capaz de transmitir adecuadamente las cargas de la estructura o hincar en el terreno pilotes prefabricados hasta alcanzar el rechazo o un sustrato competente para albergar las cargas que gravitan sobre él.

TIPO KELLY: Pilotes pre-barrenados, mediante brocas, baldes, carrotieres u otras herramientas de corte (determinadas por la calidad del subsuelo), con avance mediante barras telescópicas y equipos de rotación mecánica; fundados con concreto armado in situ.

CAMISAS: Tubo de acero cilíndrico que se introduce en el terreno, proporcionando mayor rigidez, para formar un pilote de hormigón. También llamada funda, vaina.

BIOPOLÍMERO: tienen la particularidad de que producen suspensiones más densas que el agua que estabilizan las paredes de la perforación debido a la sobrepresión producida. Además, en terrenos granulares, como consecuencia del gradiente hidráulico positivo, la suspensión penetra a través de las partículas dejando depositada una fina película
<cake= que es impermeable y sobre la que el resto de la mezcla ejerce su presión estabilizadora.

3. RESPONSABILIDADES

Residente: Los Ingenieros o encargados de las obras, son las personas encargadas de verificar y divulgar el desarrollo adecuado del proceso a realizar.

Supervisor o residente HSE: La persona de seguridad industrial y Seguridad y Salud en el Trabajo, es la persona encargada de velar por la seguridad del personal que va a llevar a cabo la actividad; así como la ejecución y vigilancia de la actividad. Es importante que el
personal conozca el procedimiento previo a la realización para minimización de


accidentes y eventos fuera de lo normal.

Trabajadores: Los trabajadores, son responsables por la ejecución de las labores y actividades en general, cuidar y velar por su salud e integridad personal.

4. EQUIPO PARA EL PROCESO: Piloteadora tipo Kelly, Pala draga auxiliar

Accesorios: Tubería para el vaciado de concreto tipo tremie de 8 pulgadas con embudo. Plataforma de apoyo para tubería, rodillo con cadena para medición de la perforación y set de brocas tipo hélice.

5. DESARROLLO



1. UBICACIÓN DEL PUNTO

La obra con la ayuda de topografía de la obra, se realiza la ubicación y replanteo de los niveles de referencia para instalación de refuerzo y concreto. En el momento de ya tener la ubicación de los niveles se realiza la excavación de los pre huecos para verificación de cimientos y se fija el eje del pilote con varillas y fijando una cinta de señalización y rellenando con arena a fin de evitar posibles volcamientos del equipo.





2. POSICIONAMIENTO DEL EQUIPO

En el momento de ya tener ubicado y excavado el pre hueco, se realiza el posicionamiento del equipo y se inicia la perforación. Se debe garantizar que el equipo quede totalmente nivelado vertical y horizontalmente. Esto se puede medir con un nivel.





3. INICIO DE PERFORACIÓN

En cada recorrido se logra un avance promedio de 30 a 50 cms. En los estratos donde predominan limos y/o arcillas limosas el avance se debe hacer de manera más lenta para evitar que la succión que se crea en el momento del despegue de la broca cierre la perforación.

Si durante el proceso de excavación se encuentran estratos de arena fina suelta o limos demasiado blandos, se hará necesario estabilizar las excavaciones con lodos bentónicos.

La proporción y/o diseño de la mezcla se definirá en obra. El manipuleo y control de la mezcla se hará en tanques y/o directamente en la excavación. Una vez alcanzada la profundidad deseada se procede a la instalación de la canastilla de refuerzo con ayuda de los niveles de referencia predeterminados.





4. ACTIVIDADES DEL GANCHERO QUE ABRE EL BALDE DE PERFORACION El

auxiliar de pilotaje, quien colabora en el enganche o apertura del balde de perforación, deberá subirse a las orugas debido al estado de la plataforma. Esta condición lo expone a riesgos derivados de las malas condiciones del área de trabajo, tales como caídas a distinto nivel, atrapamientos o aplastamientos. Para mitigar estos riesgos, el auxiliar y el operador de la piloteadora deberán mantener una comunicación constante y sincronizada durante toda la operación, asegurando la correcta coordinación de los movimientos y el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas para las actividades de perforación.




5. VACIADO para el vaciado del concreto se instala la tubería tremie dentro y hasta fondo de la excavación. En la medida en que se deposita la mezcla con la ayuda de un embudo se va moviendo (vibrado) y retirando la tubería.

El concreto deberá ser tipo tremie grava fina. (Slum aproximado de 8 pulgadas para que se desplace dentro de la tubería). Se coloca dejándolo en promedio 50 cm. alto para su posterior descabece garantizando de esa forma el retiro del material contaminado y el desalojo de la totalidad de agua contenida dentro de la excavación si las condiciones lo permiten. Cuando se encuentra un lodo muy espeso es muy complejo garantizar la medida del concreto se recomienda llenarlo en su totalidad para garantizar la efectividad del elemento.






6. Se realizará el retorno de los lodos mediante bomba hacia una batea o un Jarillón previamente dispuesto, el cual permitirá su almacenamiento temporal, con el fin de reutilizar el agua extraída del pilote que se encuentra en proceso de fundida.

De esta manera se garantiza el aprovechamiento del agua reciclada, optimizando el recurso y evitando vertimientos innecesarios en el área de trabajo.




7. LIMPIEZA DE TUBERÍA

Una vez finalizado se lava la tubería y se repite el proceso en el pilote siguiente. El consumo promedio de Bentonita por pilote de .50 □ x 19.00 Mt., puede llegar a ser de 50 KL/ unidad, lo que permitirá estabilizar las excavaciones hasta su llenado final sin necesidad de encamisar con tuberías especiales.

En sitios en donde por tener cantidades pequeñas de pilotes o limitaciones de espacio que impiden tener un equipo auxiliar para la fundida, se puede realizar el procedimiento con ayuda de un malacate y tubería liviana tipo lamina o PVC teniendo siempre una sección guía a la cual asegurar la guaya o soga de manejo.

NOTA: Para la instalación de la canasta se deberá utilizar tortones o guayas de fijación dejándola un poco más alta del nivel deseado ya que en los pilotes grandes por el peso mismo del concreto se genera succión adicional o retracción por fraguado en el reacomodamiento del material y es posible encontrar en el momento de la excavación que las canastas están bajas obligando a tener traslapos adicionales.

PLAN DE CONTINGENCIAS

Dentro de la realización del pilotaje, pueden existir cierto tipo de imprevistos los cuales serán subsanados por un plan de contingencias.

Dentro de los imprevistos contemplados en la actividad tenemos:

1. **CONATO DE INCENDIO:** Por el manejo de combustibles, lubricantes en el proyecto, por esta razón cada máquina cuenta con extintores de 20 lb Y 10 lb.
2. **TAPONAMIENTO DE TUEBRIA TREMIN:** En el momento en que se presente un taponamiento en estos elementos, se deberá detener inmediatamente la actividad y proceder a identificar el punto afectado.

Los ayudantes realizarán golpes controlados sobre la tubería con un mazo, con el fin de liberar el concreto obstruido. Se verificará la liberación cuando el concreto comience a descender de manera normal.

En caso de que la obstrucción persista, se procederá a retirar completamente la tubería para eliminar el tapón y posteriormente reiniciar el proceso de fundida del pilote, garantizando que las condiciones sean seguras y adecuadas antes de continuar con la actividad.

3. **DAÑO EN KELLY O BLADE DE PERFORACION**: En caso de presentarse una situación que impida la operación normal del equipo, se suspenderá inmediatamente la actividad de excavación y se retirará la máquina del punto de trabajo para proceder a liberar el Kelly o el balde.

En caso de que el Kelly quede enterrado, se realizará el procedimiento de retiro utilizando la misma máquina, efectuando el jalado con el cable auxiliar con el que cuenta el equipo, garantizando que la maniobra se realice bajo condiciones seguras y con personal autorizado.

4. ACCIDENTE: Se revisará a la persona afectada, seguida de los primeros auxilios, se reporta a la ARL y se traslada a un centro asistencial en caso de un accidente grave se pedirá ambulancia por la línea de «Línea Efectiva» (601 4010447 en Bogotá) COLMENA ..

5. AVERIA EN MAQUINARIA: Se detendrá la actividad, el mecánico o el operador identificaran la avería, si esta se puede solucionar en obra con los repuestos y herramientas se realizar por parte del mecánico o el operador, si el daño es grave y en obra no se encuentran los repuestos o herramientas, se dispondrá a la Consecución de los repuestos necesarios para el arreglo de la máquina.

6. ENFERMEDAD, INCAPACIDAD DE OPERADOR: En estos casos se procede a remplazar al operario por otro empleado que conozca el funcionamiento de la maquinaria hasta que el principal regrese.

7. DAÑO DE MANGUERAS DE ACEITE O COMBUSTIBLE: En estos casos se detendrá la actividad, el mecánico o el operador identificara la manguera, procederán al retiro de la misma para poder comprarla e instalarla nuevamente.

8. **DAÑO EN CABLE PRINCIPAL O AUXILIAR:** Se detendrán inmediatamente las actividades y se procederá a bajar la torre de la máquina para realizar el desmonte del cable afectado y efectuar el cambio por uno nuevo.

El reemplazo deberá realizarse garantizando condiciones seguras, con el equipo totalmente detenido y bajo la supervisión del personal responsable.

9. NORMAS Y ESPECIFICACIONS, PLAN DE ENSAYOS

PRUEBA DE CONTINUIDAD DEL PILOTE (PIT):

El PIT es un ensayo que visa principalmente determinar la variación a lo largo de la profundidad de las características del hormigón de pilotes de fundación. Mide reducciones, amplificaciones en el diámetro del pilote y posibles discontinuidades en el elemento.

Para realizar esta prueba es necesario esperar como mínimo 21 días después de fundido el elemento; ya que es el tiempo para que el concreto obtenga la resistencia de diseño. El proceso de fragüe del hormigón muchas veces no es homogéneo a lo largo del pilote. De esta manera, al intentar ensayar un pilote todavía en proceso de fragüe, las diferencias de resistencia del hormigón podrán ser detectadas como posibles daños. Por esta razón, en general es recomendable esperar hasta que el hormigón alcance por lo menos su resistencia de diseño, antes de empezar el ensayo del pilote.

Posteriormente, se realiza el descabece normal del pilote.

Para la realización del ensayo PIT se debe preparar el pilote. Es necesario Inicialmente se debe eliminar todo el concreto de mala calidad existente en la cabeza, seguidamente es necesario crear una superficie nivelada y lisa, la cabeza del pilote deberá estar perfectamente accesible y seca. El acelerómetro y los golpes tienen que ser aplicados en material idéntico al del resto del pilote.

Para realizar el ensayo de continuidad se limpia bien la superficie del pilote descabezado y mediante un martillo, que está conectado a una computadora, se registra las ondas que se produce cuando este golpea al pilote, midiendo así las velocidades y tiempos que muestran la continuidad del elemento.

Se puede realizar varias lecturas del mismo pilote, para tomar un dato promedio y así determinar las características del pilote.

10. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Dentro del proceso de pilotaje es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

✓ Es recomendable que la maquina trabaje sobre un terreno estable, descapotado y tratado con relleno o recebo compactado para evitar que la maquina pierda estabilidad.

✓ No usar la máquina para otros fines, la maquina es de uso exclusivo para la construcción de Pilotes.

✓ Procurar que la ubicación de las armaduras sea cerca de la zona de pilotaje con el fin de que su traslado no interfiera con otras actividades dentro de la obra.

✓ **En la zona de pilotaje solo debe estar personal autorizado y que conozca los riesgos que en esta zona se presentan.**

✓ Todo personal que trabaje con la construcción de pilotes, deberá tener todos sus elementos de seguridad como casco, botas, gafas de seguridad, guantes, tapa oídos.

✓ Cuando la maquina se desplace de un punto a otro, evitar que haya gente cerca de ella con el fin de evitar accidentes cuando se realice maniobras de giro y nivelación de la máquina.

✓ Las máquinas pesadas que realizan el proceso de pilotaje, deberán ser manejadas única y exclusivamente por el operador o por la persona asignada por el responsable de la obra.

✓ La máquina no debe operarse con contrapesos adicionales.

✓ Cuando sea necesario realizar mantenimientos a la maquinaria, deberá hacerse solamente por el mecánico Diesel o por el mismo operador dependiendo su dificultad.

✓ Para el ingreso de personal ajeno o no autorizado, se debe solicitar permiso al residente civil o del residente de SST encargada de pilotaje.

✓ **SEÑALIZACIÓN**: Se debe señalizar el área de trabajo dejando un espacio para ingreso y movimiento no solo de las máquinas, sino también de los vehículos o maquinaria pesada que hace el correspondiente retiro de material de excavación extraído con el fin de evacuar el área de trabajo y permitiendo la movilidad de la piloteadora y del personal ayudante.

✓ **RIESGOS PRESENTES:** los siguientes riesgos asociados y basados Decreto 768 de 2022 y la Guía Técnica Colombiana 45, se deben tener en cuenta que durante la ejecución de la actividad pueden presentarse situaciones que no causan un alto riesgo de accidentalidad, pero si deben ser atendidas:

Golpes.
Caídas al mismo nivel
Contacto con sustancias químicas, cuando se deba utilizar bentonita.
Ruido.
Lesiones generales.

11. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Todas las actividades que presenten un riesgo no o no potencial al personal, requieren el uso adecuado, completo y obligatorio de elementos de protección personal. Para la realización del proceso de pilotaje es necesario que el personal use los siguientes EPP

Casco con barbuquejo
Botas de Caucho
Guantes de nitrilo
Gafas de seguridad
Tapa oídos
Overol o ropa de trabajo.
Arnés cuando sea necesario el trabajo en alturas.

12. BOTIQUÍN Y ELEMENTOS DE PRIMERA ATENCIÓN AL LESIONADO

Normalmente dentro de las máquinas se encuentra un botiquín actualizado que cuenta con los elementos para atender emergencias no tan graves que puedan surgir de la actividad de pilotaje.

Sin embargo, el personal tiene conocimiento de cómo hacer el correspondiente reporte cuando la lesión es más grave y el personal necesita atención médica. De igual forma el residente, tiene el conocimiento para trasladar a un paciente que requiera atención médica inmediata

13. **ORDEN Y ASEO**Las áreas de trabajo deben permanecer en buen estado,

libres de obstáculos y en completo orden y aseo, garantizando condiciones seguras para el desarrollo de las actividades.

En caso de existir zonas peatonales dentro del área intervenida, estas deberán permanecer debidamente delimitadas y señalizadas, con el fin de garantizar el tránsito seguro de las personas.

El material RCD (Residuos de Construcción y Demolición) deberá permanecer acopiado en sitios específicos dentro de la plataforma, previamente definidos, con el fin de facilitar el ingreso del vehículo encargado de su retiro y su disposición en sitios autorizados.

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
1	23-ene-26	ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	LORENA RUIZ PÉREZ	CHRISTIAN DÍAZ	PEDRO ANTONIO DÍAZ RAMOS
2	15-febre-26	REVISIÓN DEL DOCUMENTO	LORENA RUIZ PÉREZ	CHRISTIAN DÍAZ	PEDRO ANTONIO DÍAZ RAMOS
3	10-febre-26	ACTUALIZACION DEL PROCEDIMIENTO	ANDRES FELIPE OLARTE	JUAN CARLOS GARCIA	PEDRO ANTONIO DIAS RAMOS

3.PILOTEADORA HITACHI - DOCUMENTACIÓN

Cimentaciones y Estructuras	FICHA TECNICA MAQUINARIA	CODIGO: HV MAQ VERSIÓN: 02 PÁGINA: 1 DE 1

IDENTIFICACION Y ESPECIFICACIONES	
NOMBRE DEL EQUIPO	PILOTEADORA SOBRE ORIGAS HIDRAULICA
MARCA	HITACHI
MODELO	KH 100-2
SERIE	KUMMINS 3926567
TIPO DE OPERACIÓN	HIDRAULICA
FECHA DE PUESTA EN FUNCINAMIENTO	REPOTENCIAMIENTO AÑO 2008
PROVEEEDOR	
FABRICANTE Y LUGAR DE ORIGEN	HITACHI - REINO UNIDO
FECHA DE ADQUISICION.	JUNIO DE 2016
NOMBRE DE PROVEEDOR Y DIRECCION	CIMENTACIONE DELTA. CALLE 118#19-52. BOGOTPA COLOMBIA
DATOS DE CONTACTO	TEL 310 762 1948. E-MAIL: CIDELTA_6@HOTMAIL.COM
MATENIMIENTO INDICADO POR EL PROVEEEDOR	REVISION DE NIVELES DE LUBRICANTES, FILTROS, BOMBAS
CONDICIONES DE OPERACIÓN	SE DEBENN REVISAR LOS NIVELES LUBRICANTES , HIDRAULICOS, COMBUSTIBLE ANTES DE LA PUESTA EN PERACION DE LA MAQUINARIA. DEBE TENER CABLES, GRILLETES Y PERROS CERTIFICADOS Y EN PERFECTO ESTADO PARA LA BUENA OPERACIÓN DE LA MISMA. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CAD 15 DIAS O CUANDO SE VEA NECESARIO.
CARACTERISITCAS DEL EQUIPO DE ROTACION Y HERRAMIENTAS.	
NOMBRE DEL EQUIPO	ROTARIA DE PERFORACION HIDRAULICA ORIGINAL
MARCA	FABRICACION NACIONAL MOTOR HIDRAULICO
MODELO	REPOTENCIADO 2008
TIPO DE OPERACIÓN	HIDRAULICA
CAPACIDAD	BARRA TIPO KELLY DE 4 FUNDAS, PROFINDIDAD MAXIMA DE 31 METROS Y DIAMETRO MAXIMO DE 1.50M
CONDICIONES DE OPERACIÓN	SE DEBEN REVISAR LOS NIVELES LUBRICANTES , HIDRAULICOS, COMBUSTIBLE ANTES DE LA PUESTA EN PERACION DE LA MAQUINARIA. RODAMIENTOS Y RETENEDORES EN PERFECTO ESTADO PARA LA BUENA OPERACIÓN DE LA MISMA. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CAD 15 DIAS O CUANDO SE VEA NECESARIO.
VISTA REAL DE LA MAQUINARIA	



Leonardo Franco Rojas.

REPRESENTATE

MARDONIO MORA

OPERARIO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

MANIFIESTO DE IMPORTACION

DECLARACION DE LA MERCANCIA
SERIE No. E 1127893

ADUANA CODIGO	MANIFIESTO NUMERO	FECHA PRESENTACION ANO MES DIA	FECHA ACEPTACION ANO MES DIA	FECHA VENCIMIENTO ANO MES DIA	HOJA NUMERO
08	06808	92 11 04	92 11 04		

ADUANA DE: BARRANQUILLA.
IMPORTADOR: HIMASA LTDA.
DIRECCION: CALLE 17 No. 25-44.
CIUDAD: BOGOTA. NIT O CC. 860.067.827-2.

AGENTE DE ADUANA: ALMAVIVA S.A.
DIRECCION: CALLE 34 No. 44-63.
CIUDAD: BARRANQUILLA. NIT O CC. 60.002.155.

PAIS DE COMPRA	CODIGO	PAIS DE ORIGEN	CODIGO
JAPON.	08	JAPON.	399

PAIS DE PROCEDENCIA	DEPARTAMENTO DE DESTINO	CODIGO	VIA DE TRANSPORTE	CODIGO	UNIDAD DE TRANSPORTE	CODIGO	EMPRESA TRANSPORTADORA	BANDERA	CODIGO	NOMBRE MATRICULA Y OTROS DATOS
JAPON.	CUNDINAMARCA.	08	MARITIMA.	08	NAVE.	08	GRANCOLOMBIANA	COLOMBIANA.	08	CIUDAD SANTA MARTA.

FECHA DE ARIBO ANO MES DIA	FECHA DE LLEGADA ANO MES DIA	SOBORDO No. 044 DE BARRANQUILLA. FECHA NOVIEMBRE 01/92.	CONOCIMIENTO DE EMBARQUE No. XF-26. DE YOKOHAMA. FECHA OCTUBRE 17/92.	FACTURA COMERCIAL No. H-75326 DE TOKIO. FECHA OCTUBRE 10/92	FACTURA CONSULAR No. DE FECHA	OTROS DOCUMENTOS
92 10 30	92 11 01					REG. IMPORT. FAC. CIAL CONC. EMBARQ. ACTA DE ENTREGA.

MERCANCIA EXENTA	FORMA DE ENVIO	REGISTRO OFICINA	DECLARACION DE IMPORTACION CODIGO	FECHA EXPEDICION ANO MES DIA	NUMERO	ECOLOGABLE	TIPO DE CAMBIO	NUMERO DE CUOTAS	CONDICIONES
RESOLUCION No.	UNICO 1 X	BOGOTA.	01	92 10 09	013846.	1 X		1	CONTADO US $
FECHA	FRACCIONADO 2					NO REEMBOLSABLE 2	CLASE DE MONEDA DOLARES.	MESES 36	CREDITO US $ 82.000.00.
							VR. AUTORIZADO 82.000.00 VR. DESPACHADO 82.000.00 SALDO -0-		ANTICIPADO US $

CLASES DE GIRO: 1 X ORDINARIO; 2 COMPENSACION; 3 CREDITO RECIPROCO; 4 PLAN VALLEJO; 5 PROTOCOLO PRESTAMO BITERNO; 6 LINEA DE CREDITO EXTERNO; 7 X OTROS

CONVENIO: 1 ALALC; 2 GRUPO ANDINO; 3 OTROS

MODALIDAD DE IMPORTACION: 1 X ORDINARIA; 2 TEMPORAL; 3 SEMESTRAL; 4 X OTROS

INDICAR FECHAS EXACTAS EN LAS CUALES SE VAN A EFECTUAR LOS GIROS POR PRINCIPAL E INTERESES Y EL VALOR

REEMBOLSO: DENTRO DE LOS 3 AÑOS, DEL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTA DE CREDITO A LA VISTA E IRREVOCABLE Y CONFIRMADA A NUESTRO FAVOR.

DETALLE SOBRE EL CONTENIDO (Discriminar posiciones técnicas y comerciales)

No. DE ORDEN	EMBALAJES MARCAS Y NUMEROS	CANTIDAD	CLASE	PESO EN KILOS BRUTO	PESO EN KILOS NETO	UNIDAD COMERCIAL CANTIDAD	UNIDAD COMERCIAL CLASE	E	DESCRIMINACION DETALLADA DE LA MERCANCIA	POSICION ARANCELARIA
1	HIMASA LTDA. ZONA FRANCA BARRANQUILLA COLOMBIA PEDIDO: H-75326.	1	UNID.	30.000.	30.000.	1	UNID.		MAQUINA Y APARATOS FIJOS O MOVILES PARA EXTRACCION, EXPLANACION, EXCAVACION O PERFORACION DEL SUELO. GRUA PILOTEADORA, MONTADA SOBRE ORUGAS, MARCA HITACHI, MODELO KH100-2, AÑO DE FABRICACION 1.992, ACCIONADA CON MOTOR DE 6 CILINDROS EN LINEA TURBOCARGADO Y DE COMBUSTION A DIESEL, CON POTENCIA NETA AL VOLANTE DE 195HP A 2200 RPM, EQUIPADA CON MASTIL, DOTADO DE UN IMPACTOR DE SISTEMA HIDRAULICO SIMPLE PARA ATAQUE Y PROVISTO DE UNA BROCA PERFORADORA, CABINA TIPO CERRADA Y SUPERESTRUCTURA CON GIRO DE 360° Y DEMAS EQUIPO STANDARD INCLUIDO. SERIAL No. 180-0817. MOTOR No. 94239247. COLOR: AMARILLO Y AZUL. NOS ACOGEMOS AL REGIMEN DE DESPACHO PARA CONSUMO	84.30.41.00.

LIQUIDACION DE DERECHOS ARANCELARIOS

NO	VALOR F.O.B. US $	FLETES US $	SEGUROS US $	OTROS GASTOS US $	VALOR C.I.F. US $	VALOR C.I.F. $	GRAVAMEN	DERECHOS ARANCELARIOS
1	82.000.00.	9.247.38.	410.00.		91.657.38.	41.387.890.00.	5%	2.069.395.00.
							12%	
TOTAL	82.000.00.	9.247.38.	410.00.		91.657.38.	41.387.890.00.		2.069.395.00.

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
SALIO LA TOTALIDAD DE LA MERCANCIA QUE AMPARA EL PRESENTE DOCUMENTO
TERMINAL MARITIMO DE BARRANQUILLA

OBSERVACIONES

INGRESO A BODEGA

CANTIDAD	CLASE	FECHA ANO MES DIA
unidad		92 11 04

BODEGA ZONA FRANCA
RESPONSABLE
FIRMA ALMACENES

IMPUESTOS POR COBRAR

DERECHOS ARANCELARIOS	2.069.395
DECRETO 1237/74 ART.	3.413.534
IMPUESTO A LAS VENTAS	5.482.929
MUELLAS	
BODEGAJE	
TIMBRES	
IMPUESTO A LAS VENTAS %	
%	
%	
OTROS	
GRAN TOTAL $	
DECRETO 2666 / 74 ART. 6 CUOTAS DE FOMENTO	

Almaviva
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA
FIRMAS AUTORIZADAS
FIRMA DEL IMPORTADOR O AGENTE DE ADUANA

REVISION COMPROBANTE
COMPROBACION:
TECNICO ADMINISTRATIVO
FIRMA

DECLARACION JURAMENTADA
Declaro bajo la gravedad del juramento que las informaciones consignadas en este documento son verdaderas y completas

AFORO

ADUANA DE BARRANQUILLA. SECCION DE RECONOCIMIENTO Y AFORO. NOVIEMBRE 04 DE 1.992.
RECONOCI POR AFORO UNA UNIDAD GRUA PILOTEADORA MONTADA SOBRE ORUGAS, MARCA HITACHI, MODELO KH100-2, MAQUINA COMPLETA CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU NORMAL USO, IDENTIFICADA CON SERIAL No. 180-0817., MOTOR No. 94239247., COLOR: AMARILLO Y AZUL, GRAVAMEN 5%, VALOR FOB. US. $82.000.00., PESO BRUTO 30.000 KILOS, RESTO CONFORME.x.x.x

Cimentaciones y Estructuras	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-SST-FO-63
	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS FRANCO SAS	version:1
	HOJA DE VIDA MAQUINAS Y EQUIPOS	Fecha: 05/05/2024

DATOS DEL EQUIPO O VEHICULO	
TIPO O CLASE :	PILOTEADORA SOBRE ORUGAS HIDRAULICA
MARCA:	HITACHI
PLACA:	N-A
MODELO:	KH100-02
COLOR:	AMARILLO -AZUL
TIPO COMBUSTIBLE:	ACPM
CAPACIDAD Kg/PSJ:	45 TONELADAS
SERVICIO:	N-A
AREA ASIGNADA:	PILOTAJE
No CHASIS:	N-A
No MOTOR:	3926567
LICENCIA DE TRANSITO:	N-A
FECHA VENCIMIENTO SOAT:	N-A
POLIZA N°:	N-A
FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA	N-A

REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA	Hr/Km ACTUAL	TIPO DE		DESCRIPCION DEL SERVICIO O ACTIVIDAD REALIZADA	LUGAR DE SERVICIO	REPUESTO O INSUMO	OBSERVACIONES
		PREV	CORRE				
15/10/2024		X		REVISION DE PIÑONES Y ESFERAS	TALLER	PIÑONES Y ESFERAS	OK
15/10/2024		X		CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	OPERADOR	ACEITE	OK
20/11/2024		X		CAMBIO DE MANGUERA DE HIDRAULICO DEL GIRO	HIDRAULICO	HIDRAULICO	OK
15/12/2024		X		CAMBIO DE CALBLE DE GUAYA PARA EL KELLY	MECANICO	GUAYAS	OK
10/01/2025		X		MANTENIMEITNO DE LA BOMBA HIDRAULICO DEL ROTARI	MECANICO	BOMBAS	OK
20/01/2025		X		CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	HIDRAULICO	ACEITE	OK
15/03/2025		x		REVISON DE FUGAS DE ROTARI	MECANICO	GRASA, HIDRAULICO	OK
19/05/2025		x		REVSION DE LA BOMBA DE GIRO	HIDRAULICO	ACEITE	OK
20/05/2025		x		CAMBIO DE ORRIS DE DOS BRIAS	MECANICO	ORRIOS	OK
21/05/2025		x		CAMBIO DE CABLE DE KELLY	MECANICO	GUAYAS	OK
22/05/2025		x		CAMBIO DE HIDRAULICO	OPERADOR	ACEITE	OK
11/07/2025			x	CAMBIO DE RATA DE ROTACION	MECANICO SOLDADOR DE LA EMPRESA	RATA DE ROTACION (CABEZA LOCA)	OK
11/11/2025		x		CAMBIO DE HIDRAULICO	OPERADOR	ACEITE	OK
Pendidente cambio en obra		X		CAMBIO DE CALBLE DE GUAYA PARA EL KELLY	MECANICO	GUAYAS	OK

ANEXO 11. COPASST O VIGIA OCUPACIONAL

ACTA DE CONTEO DE VOTOS DE ELECCIONES COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O VIGIA OCUPACIONAL

No.	NOMBRE DEL CANDIDATO	No. VOTOS
1	Luis Farley Bantet	5
2	Elizabeth Torres	1
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
	TOTAL	6

Votos en blanco	0
Votos anulados	0
Total Votos	6

Por constancia de la presente acta se firma a los 23 días del mes de Enero de 2026.

Nombre: Jessica Camilo
Jurado

ACTA DE REUNION DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "COPASST o VIGIA OCUPACIONAL

ACTA N° 02

LUGAR: Obra Consorcio Caobos Bomberos	**FECHA:** 21-02-2026



TEMAS A TRATAR:

Funciones del Vigia Ocupacional/ Inquietudes varias

DESARROLLO.

Siendo las 10:20am nos reunimos con el señor Fanny en área administrativa para reforzar las funciones del vigia ocupacional y tratar inquietudes sobre el cargo. Se hablo del desarrollo de las actividades en obra.

COMPROMISOS:
Realización de reunión 1 vez al mes.

ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
LUIS FERLEY BENITEZ BENITEZ	VIGIA OCUPACIONAL	
JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES	RESIDENTE SST COC MG	

PERIODO: 23 de Enero 2026 al 23 Enero 2028

Siendo las 10:00 am del día 23 del mes Enero de 2026, se dio por finalizado el proceso de votación para la elección de los Representantes de los trabajadores al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo "COPASST" del CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG para el período que comienza el día 23 de Enero de 2026 hasta el día 23 de Enero de 2028

Se inicia el conteo de votos con los siguientes resultados generales:

NOMBRE CANDIDATO	IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE VOTOS
Luis Ferney Bonilla	1007048800	5
Elizabeth Torres	1072747435	1

Se procede a Efectuar el escrutinio de votos, resultandos elegidos por parte de los trabajadores al comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo "COPASST", las siguientes personas:

PRINCIPALES:

NOMBRE CANDIDATO	CARGO COPASST	NÚMERO DE VOTOS
Luis Ferney Bonilla	Vigia Ocupacional	5

SUPLENTES:

NOMBRE CANDIDATO	CARGO COPASST	NÚMERO DE VOTOS
Elizabeth Torres	Suplente Vigia	1

REPRESENTANTES EMPLEADOS:

NOMBRE CANDIDATO	CARGO COPASST	NÚMERO DE VOTOS
Luis Ferney Bonilla	Vigia Ocupacional	5
Elizabeth Torres	Suplente Vigia	1

RECLAMACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Ninguna

RESPUESTA:

Sin reclamaciones ni observaciones, siendo las 11:00am en las instalaciones de la empresa, a los 23 días del mes Enero de 2026, suscriben la presente acta de escrutinios y declaran a los elegidos,

VOTO EN BLANCO

FIRMA JURADO 1

C.C. Nº 1076064030

VOTO PARA ELECCION

VOTOS PARA CANDIDATOS INDIVIDUALES
PERIODO: 23/01/2026 al 23/01/2028
MARCA CON UNA X EL NÚMERO DEL REPRESENTANTE

	NOMBRE: Luis F. Bautet **CARGO:** Aud-Urgr-	**1**
X	**NOMBRE:** Elizabeth Torres **CARGO:** Aud -Supl	**2**
	NOMBRE: **CARGO:**	**3**
VOTO EN BLANCO		

Versión: 0.2	PLANES COMPLEMENTARIOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
Form: COP-SST-003		
Fecha: 06/01/2026	FORMATO DE VOTACION COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "COPASST	
Página 1 de 1		

VOTO PARA ELECCION

VOTOS PARA CANDIDATOS INDIVIDUALES
PERIODO: 23/01/2026 al 23/01/2028
MARCA CON UNA X EL NÚMERO DEL REPRESENTANTE


X	**NOMBRE:** Luis F. Benitez **CARGO:** Aud - Urgr	**1**
	NOMBRE: Elizabeth Torres **CARGO:** Aud-Supl	**2**
	NOMBRE: **CARGO:**	**3**
VOTO EN BLANCO		

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	Código: COP-SST-003
			Fecha Modificación: 06/01/2026
Professional SST	Director de Obra	Representante Legal	Revisión No. 0.2

Versión: 0.2	PLANES COMPLEMENTARIOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO OBRAS CAOBOS NIT
Form: COP-SST-003		
Fecha: 06/01/2026	FORMATO DE VOTACION COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "COPASST	
Página 1 de 1		

VOTO PARA ELECCION

VOTOS PARA CANDIDATOS INDIVIDUALES
PERIODO: 23/01/2026 al 23/01/2028
MARCA CON UNA X EL NÚMERO DEL REPRESENTANTE



NOMBRE: Luis F. Benitez
CARGO: Aud-Vigi

1

NOMBRE: Elizabeth Torres
CARGO: Aud-Supl

2

NOMBRE:
CARGO:

3

VOTO EN BLANCO


ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	Código: COP-SST-003
			Fecha Modificación: 06/01/2026
Professional SST	Director de Obra	Representante Legal	Revisión No. 0.2


VOTO PARA ELECCION


VOTOS PARA CANDIDATOS INDIVIDUALES


PERIODO: 23/01/2026 al 23/01/2028

MARCA CON UNA X EL NÚMERO DEL REPRESENTANTE









			06/01/2026
Professional SST	Director de Obra	Representante Legal	Revisión No. 0.2

VOTO PARA ELECCION

VOTOS PARA CANDIDATOS INDIVIDUALES

PERIODO: 23/01/2026 al 23/01/2028

MARCA CON UNA X EL NÚMERO DEL REPRESENTANTE


X	**NOMBRE:** Luis F. Baxter **CARGO:** Ayu - Diseño	**1**
	NOMBRE: Elizabeth Tarco **CARGO:** Arquito - Sup	**4**
	NOMBRE: **CARGO:**	**2**
	VOTO EN BLANCO	

VOTO PARA ELECCION

VOTOS PARA CANDIDATOS INDIVIDUALES
PERIODO: 23/01/2026 al 23/01/2028
MARCA CON UNA X EL NÚMERO DEL REPRESENTANTE

X	**NOMBRE:** Luis F. Bautat **CARGO:** Ayudante-Urna	**1**
	NOMBRE: Elizabeth Torres **CARGO:** Ayudante-Urna	**2**
	NOMBRE: **CARGO:**	**3**
VOTO EN BLANCO		

ANEXO 12. COMITE DE CONVIVENCIAL LABORAL


CARTELERA INFORMATIVA
BOMBEROS
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SSEQ)
REPRESENTANTE LEGAL
POLITICA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR DE LA ELECCIÓN DEL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL
CARLOS SALAZAR
Representante Legal
REPRESENTANTE LEGAL
POLITICA MEDIO AMBIENTAL
Representante Legal
POLITICA PREVENCION CONSUMO DE ALCOHOL, TABAQUISMO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Representante Legal
POLITICA DE TRANSPARENCIA Y DERECHOS HUMANOS
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El día 21 de febrero de 2026, en las instalaciones del CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG, se reunió el representante legal y sus trabajadores para conformar el Comité de Convivencia dando cumplimiento a la Resolución 652 de 2012, Resolución 2646 de 2008 y a la Ley 1010 de 2006, así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El periodo de los miembros del Comité es de dos años (2) y el empleador proporcionara los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones de los miembros al Comité, así como la capacitación requerida. El representante legal de la empresa nombro a las siguientes personas:

REPRESENTANTE DEL EMPLEADOR

NOMBRES	CARGO
JAZMIN YAZO PATARROYO	DIRECTORA DE OBRA

REPRESENTANTES DE LOS TRBAJADORES

NOMBRES	CARGO
ELIZABETH TORRES	AYUDANTE Y MENSAJERIA
FERLEY BENITEZ	AYUDANTE DE OBRA

PERIODO DEL 21 DE FEBRERO DE 2026 AL 21 DE FEBRERO DE 2026.

Estos últimos nombrados por el número de trabajadores. Integrado el Comité de Convivencia se procedió de acuerdo a la Resolución 652 de 2012 a nombrar presidente y al secretario del mismo, con el objetivo de mantener la coordinación, organización y funcionamiento del Comité. Por votación interna del Comité se designa: JAZMIN YAZO PATARROYO presidente del Comité y ELIZABETH TORRES secretario(a) del mismo.

Elizabeth T.

JAZMIN YAZO PATARROYO
Firma del presidente

ELIZABETH TORRES
Firma del secretario

ACTA Nº 01

LUGAR: Obra Consorcio Caobos Bomberos **FECHA:** 21-02-2026

TEMA A TRATAR:
Inducción sobre el Comite de Convivencia Laboral

DESARROLLO:
Siendo las 10:40am nos reunimos con la Ing Jazmin Yate y Elizabeth Torres, sobre la induccion del comite de convivencia laboral e inquietudes.

COMPROMISOS:
Reunion cada 3 meses

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	Código: COP-SST-004
Professional SST	Director de Obra	Representante	Fecha Modificación: 06/01/2026

ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO COCOLA**	**FIRMA**
Jazmin Yate	Presidente	
Elizabeth Torres	Secretaria	Elizabeth Torres
Jessica Carillo	Residente SST	

ANEXO 13. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

13.1. ACTOS INSEGUROS

VERSION DE 1	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	TARJETA DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
4	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS - CONTRATISTA DISEPIL - PILOTAJES

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro	X
Aspecto positivo HSEQ	
Condición insegura	
Casi accidente	
Otros hallazgos	

Impacto ambiental	
Sugerencias de mejora	
Condiciones de orden y aseo	

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

El dia 04 de febereo de 2026 tipo 9:20am estaba el contratista DISEPIL con su personal en la actividad de la instalación de la canasta en la perforacion del pilote con ayuda mecanica de la casa grande, lo cual, la canasta se suelta de la argolla donde va sujetada para ayuda de poder insertar la canasta a la perforación, esta se suelta y se dobla hacia un lado.

☑ PERSONAS ☐ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS


Factor Mecánico		Factor Humano	X	Falla en Procedimiento	X	Otras Fallas	

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

El personal del contratista DISEPIL, los tres ayudantes se corren hacia un lado para que termine de caer la canas. Se deja caer y nuevamente se incrusta a la argolla de la casa grande para volver a inciar la tarea

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Evaluar el paso a paso del procedimiento en la insertación de la canasta en la perforacion del pilote



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 06/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.2

13.2. CONDICIONES INSEGURAS

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
26	1	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS							
Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
4	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
30	1	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
14	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
27	1	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
3	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
2	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
28	1	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
29	1	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
31	1	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
5	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva

Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales

Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno

Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
6	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
7	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
12	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
9	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS							
Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
10	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
11	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS							
Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
13	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
17	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS							
Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
16	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS							
Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
18	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS							
Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
19	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
20	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
21	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS							
Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
23	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
26	1	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS							
Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
27	1	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
28	1	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
29	1	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
30	1	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
31	1	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
2	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
3	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
4	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
5	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva

Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales

Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno

Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
6	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
7	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
9	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS							
Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
10	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
11	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS							
Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
12	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
13	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
14	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
16	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS							
Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
17	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS							
Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
18	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS							
Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
19	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
20	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
21	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS							
Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
23	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
24	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
25	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS							
Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales

Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno

Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
24	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable y presencia de charcos de agua en varias zonas del área de trabajo.

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS

Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva
Drenaje provisional de los charcos de agua

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales
Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno
Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3

VERSIÓN: 0.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CÓDIGO: FORM-SST-023	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES	
FECHA: 06-01-2026		

Fecha			Proyecto o Frente de Trabajo
25	2	2026	OBRA CAOBOS BOMBEROS

TIPO DE EVENTO OBSERVADO

Acto seguro		Impacto ambiental	
Aspecto positivo HSEQ		Sugerencias de mejora	
Condición insegura	X	Condiciones de orden y aseo	
Casi accidente			
Otros hallazgos			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO / SITUACIÓN

Se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, específicamente terreno inestable

☐ PERSONAS ☑ M. AMBIENTE ☑ INSTA,MAQUI EQUI ☐ VEHICULOS








POSIBLE CAUSAS							
Factor Mecánico		Factor Humano		Falla en Procedimiento		Otras Fallas	X

ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS

Señalización preventiva

COMO EVITAR QUE SE REPITA

Programar inspecciones locativas mensuales

Establecer responsable de verificación de condiciones del terreno

Mantenerla señalización en obra



DATOS DEL REPORTANTE

Nombre: JESSICA XIMENA CARRILLO MORALES Cargo: RESIDENTE SST

Identificación: 1016064030 Firma:

Recuerda que reportar, aporta a tu bienestar y el de tus compañeros

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: FORM-SST-023
			FECHA: 28/01/2026
Profesional SST	Directora de Obra	Representante Legal	VERSION: 0.3