Construir Soluciones

ANEXO 6

QUEJAS

CALLE 19 Nro 40-58 CAMOA
csconstruirsoluciones@gmail.com
Villavicencio – Meta

26 - 11 - 2025.

JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
Secretaria de Educación
Gobernación del Meta

Cordial Saludo;

La Procuraduría Regional de Instrucción Meta, en ejercicio de sus funciones legales y constitucionales de vigilancia y control, en especial aquellas relacionadas con la protección del interés público y la prevención de riesgos, se permite compulsar copias del oficio de requerimiento N.° PMM 144 emitido por la Personería Municipal de Mapiripán con fecha 8 de julio de 2025, a través del cual se pone en conocimiento una situación de riesgo e inminente vulneración de derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán – Sede Baxume II, en el municipio de Mapiripán (Meta).

En virtud de lo anteriormente planteado y dadas las competencias preventivas, disciplinarias y de protección del interés público de esta Procuraduría, y con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los menores, se requiere a la Secretaría de Educación de la Gobernación del Meta que, dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente oficio, remita a este despacho a la dirección de correo electrónico sbernate@procuraduria.gov.co:

1. Informar si esa dependencia tiene conocimiento de la denuncia presentada respecto a los hechos mencionados, y, en caso afirmativo, emitir el pronunciamiento institucional correspondiente, indicando las actuaciones adelantadas, el estado actual del trámite y cualquier medida adoptada en relación con lo manifestado.

2. Revisión documental del contrato, sus anexos, condiciones, obligaciones, pólizas, garantías y demás cláusulas relacionadas con la prestación del servicio de transporte escolar para los estudiantes de la I.E. Jorge Eliécer Gaitán – Sede Baxume II del municipio de Mapiripán. Favor allegar copia completa de dicho contrato, estudios previos y documentos de supervisión o interventoría.

3. Copia íntegra de la respuesta emitida a la Personería Municipal de Mapiripán respecto de las denuncias presentadas mediante el Oficio PMM 144 del 8 de julio de 2025.

Se solicita que la información remitida sea completa, auténtica y verificable, y que se indiquen claramente los nombres y cargos de los funcionarios responsables del seguimiento, supervisión y control del contrato de transporte escolar en el municipio de Mapiripán.

Anexos:
1. *Oficio de Solicitud N.° PMM 144, emitido por la Personería Municipal de Mapiripán con fecha 8 de julio de 2025.*
2. *Registro Fotográfico en el que se observa los recipientes y mangueras en la cabina del vehículo.*
3. *Vídeo tomado desde el interior del vehículo, en el que al igual se observa la cabina con los recipientes en mención, con niños el interior del vehículo.*

La Procuraduría Regional de Instrucción del Meta continuará adelantando las actuaciones a que haya lugar, dentro del marco de sus competencias.

Atentamente,

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

Silvia Andrea Bernate Ruiz
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR17
PROCURADURIA REGIONAL DE INSTRUCCION META
sbernate@procuraduria.gov.co
PBX: **+57(601) 587-8750 Ext.**
, META, Cód. Postal

Este correo y sus adjuntos provienen de la Procuraduría General de la Nación y pueden contener datos sensibles, información reservada o clasificada, la cual es para uso exclusivo del destinatario, conforme a los artículos 24 y 36 de la Ley 1437 de 2011, la Ley 1581 de 2012, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1377 de 2013, el Decreto 1081 de 2015 y las Políticas Institucionales de Protección de Datos Personales y Seguridad de la Información. La información identificada como RESERVADA/CLASIFICADA no puede divulgarse, reproducirse ni distribuirse a terceros sin autorización de la PGN. Si usted no es el destinatario legítimo, queda prohibido cualquier uso o difusión del contenido; notifíquelo de inmediato al remitente y al Coordinador del Grupo de Protección de Datos Personales gpd@procuraduria.gov.co y elimine permanentemente el mensaje y sus adjuntos.
Registro Fotográfico.jpeg, Vídeo Enviado Adjunto con la Solicitud.mp4, Oficio Requerimiento Sec. Educación Gob. Meta- DPRIM 1737.pdf, Alerta sobre riesgo inminente en la vida de niños, niñas en transporte estudiantil en la Sede Baxume II – Municipio de Mapiripan Meta y solicitu.pdf

Gmail CONSTRUIR SOLUCIONES CS <csconstruirsoluciones@gmail.com>

Respuesta a requerimiento sobre actuaciones realizadas frente a la queja del servicio de transporte escolar I.E Jorge Eliecer Gaitán – Sede Baxumek, municipio de Mapiripan Meta.

1 mensaje

CONSTRUIR SOLUCIONES CS <csconstruirsoluciones@gmail.com> 3 de diciembre de 2025 a las 17:06
Para: Zulma Xilene Vargas Jimenez <zvargasj@meta.gov.co>, Gerencia de Cobertura Secretaría de Educación <gerenciacobertura@meta.gov.co>, Lina Maria Melgarejo Garcia <lmelgarejog@meta.gov.co>

Villavicencio, 03 de diciembre de 2025

Doctora
JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
Secretaria de Educación
Departamento del Meta

Asunto: Respuesta a requerimiento sobre actuaciones realizadas frente a la queja del servicio de transporte escolar I.E Jorge Eliecer Gaitán – Sede Baxumek, municipio de Mapiripan Meta.

Cordial saludo.

En atención al oficio remitido por la Secretaría de Educación Departamental, recibido vía correo electrónico el 26 de noviembre de 2025, mediante el cual la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta solicita información relacionada con la queja presentada respecto al servicio de transporte escolar en la Sede Baxumek II, me permito dar respuesta a los requerimientos así:

PRIMERO: "*Informar si esta dependencia tiene conocimiento de la denuncia presentada respecto a los hechos mencionados, y en caso afirmativo, emitir el pronunciamiento institucional correspondiente, indicando las actuaciones adelantadas, el estado actual del trámite y cualquier medida adoptada en relación con lo manifestado*".

RESPUESTA: Esta interventoría confirma haber recibido el requerimiento N.° PMM 144 emitido por la Personería Municipal de Mapiripán, el cual fue trasladado por la Secretaría de Educación Departamental el día 08 de julio de 2025.
En cumplimiento de lo solicitado, se dio respuesta formal al señor Juan Manuel Beltrán Alvarado, Personero Municipal de Mapiripán, el día 31 de julio de 2025, remitiendo como soporte:

- Actas suscritas con el Licenciado Albeiro Urrego, Rector de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán, de fechas 03/07/2025 y 24/07/2025.
- Formatos de chequeo físico de los vehículos correspondientes a las fechas 03/07/2025, 24/07/2025 y 29/07/2025.
- Certificados RUNT de los vehículos vinculados a la Ruta N.° 2 (Resguardo Indígena Naexal Lajt – Sede Rural Baxume II).
- Registros audiovisuales del estado de la vía en la mencionada ruta.

Se informa además que el Contrato 1098 de 2025, a cargo del señor Ever Oswaldo Vela Orjuela, finalizó su ejecución el día 11 de agosto de 2025

SEGUNDO: "*Revisión documental del contrato, sus anexos, condiciones, obligaciones, pólizas, garantías y demás cláusulas relacionadas con la prestación del servicio de transporte escolar para los estudiantes de la I.E*

Jorge Eliecer Gaitan-Sede Baxume II del municipio de Mapiripan. Favor allegar copia completa de dicho contrato, estudios previos y documentos de supervisión o interventoría".

RESPUESTA: Se remite en medio digital (USB) la totalidad de los documentos precontractuales, contractuales correspondientes al Contrato 1098 de 2025, para lo de su competencia.

TERCERO: "*Copia íntegra de la respuesta emitida a la personería Municipal de Mapiripan respecto a las denuncias presentadas mediante el Oficio PMM 144 del 8 de junio del 2025".*
RESPUESTA: Se adjunta copia íntegra de la respuesta enviada al señor Juan Manuel Beltrán Alvarado, Personero Municipal, el día 31 de julio de 2025, junto con todos los anexos remitidos en ese momento.

Sin otro particular, quedo atento a las orientaciones que la Secretaría de Educación considere pertinentes.

Atentamente,

JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
RL CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS
Interventoría Transporte Escolar

---

11 adjuntos

- **RESPUESTA GOBERNACION DEL META- PROCURADURIA.pdf**
  559K
- **1.DERECHO DE PETICION PERSONERIA MUNICIPAL.pdf**
  817K
- **2.RESPUESTA PERSONERIA MUNICIPAL MAPIRIPAN (1).pdf**
  345K
- **3.ACTAS CON RECTOR DE MAPIRIPAN.pdf**
  180K
- **4.CHEQUEO ESTADO FISICO DE LOS VEHICULOS.pdf**
  7675K
- **5.RUNT VEHICULO DE PLACAS SMA177.pdf**
  252K
- **6.RUNT VEHICULO PLACA XVB 145 (1).pdf**
  259K
- **recibido y envio de respuesta_.pdf**
  172K
- **WhatsApp Video 2025-07-25 at 11.23.11 AM (1).mp4**
  1428K
- **WhatsApp Video 2025-07-25 at 11.23.39 AM.mp4**
  954K
- **WhatsApp Video 2025-07-25 at 11.24.20 AM (2).mp4**
  465K

Gmail CONSTRUIR SOLUCIONES CS <csconstruirsoluciones@gmail.com>

Fwd: Requerimiento Derecho de Petición

Zulma Xilene Vargas Jimenez <zvargasj@meta.gov.co> 28 de noviembre de 2025 a las 18:08
Para: CONSTRUIR SOLUCIONES CS <csconstruirsoluciones@gmail.com>

Cordial saludo:

Por favor organizar la información, remitir respuesta de la interventoría a la entidad, la entidad le dará respuesta formal al peticionario.

---------- Forwarded message ---------
De: **Gerencia de Cobertura Secretaría de Educación** <gerenciacobertura@meta.gov.co>
Date: vie, 28 nov 2025 a las 17:49
Subject: Fwd: Requerimiento Derecho de Petición
To: Zulma Xilene Vargas Jimenez <zvargasj@meta.gov.co>
Cc: Tatis_19.95@hotmail.com <Tatis_19.95@hotmail.com>

Buenas tardes Zulma,

Agradezco su apoyo para proyectar la respuesta, por favor.

Muchas gracias,

Karen Vega Franco
Gerente de Cobertura
Secretaría de Educación del Meta
Tel: 3138196415

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Judith Beltrán Pardo** <organosdecontrol@meta.gov.co>
Fecha: El vie, 28 nov. 2025 a la(s) 5:46 p.m.
Asunto: Fwd: Requerimiento Derecho de Petición
Para: Secretaria de Educación <educacion@meta.gov.co>, Gerencia de Cobertura Secretaría de Educación <gerenciacobertura@meta.gov.co>
Cc: <veeduriaambientaldelmeta01@gmail.com>

Buenas tardes:

De manera atenta se traslada por competencia funcional el derecho de petición que antecede, para su respectivo trámite y respuesta en los términos de ley.

Se le informa al peticionario que su petición fue remitida a la Secretaría de Educación y la Gerencia de Cobertura Educativa, para el trámite pertinente, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015.

Cordialmente,

BERNARDO EMILIO VELA CIFUENTES

SECRETARIO JURIDICO

GOBERNACIÓN DEL META

DECRETO No. 425 DEL 06 NOV. DE 2025

ACTA DE POSESIÓN No. 019 DEL 11 NOV. DE 2025

Cra 33 No 38-45 Plaza Los Libertadores Centro
Tel: (8) 6818500 Ext 4101

Nota:

1. Por favor confirmar el recibido del presente correo electrónico.

2. Por favor enviar al presente correo copia escaneada de la respuesta dada al órgano de control y/o comunicarse al teléfono (608) 6818500 Ext 4115

GOBERNACIÓN DEL
META

---------- Forwarded message ---------
De: **carlos prieto** <veeduriaambientaldelmeta01@gmail.com>
Date: vie, 28 nov 2025 a las 17:38
Subject: Requerimiento Derecho de Petición
To: <gobernadora@meta.gov>, organosdecontrol@meta.gov.co <organosdecontrol@meta.gov.co>

Cordial saludo,
Adjunto requerimiento de derecho de petición.

REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO META.pdf
793K

Villavicencio - Meta 26 de noviembre de 2025

Señores:

Secretaria de Educación Del Meta

Gobernación del Meta

REF: Derecho de Petición – Solicitud de información completa y detallada sobre el operador del servicio de transporte escolar en los municipios de Acacias, Puerto López, Puerto Gaitán, San Carlos de Guaroa y Vistahermosa vigencias 2024 y 2025.

En ejercicio del derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, la Ley 1755 de 2015, la Ley 850 de 2003 y demás normas concordantes, presento ante su despacho este DERECHO DE PETICION.

La veeduría, conforme a las facultades otorgadas por la Ley 850 de 2003, tiene como misión garantizar la transparencia, legalidad y adecuada ejecución de los recursos públicos destinados al transporte escolar en los municipios del Departamento del Meta. Nuestra labor se fundamenta en el control ciudadano, la vigilancia preventiva y la participación activa en la protección del erario público.

Durante las vigencias 2024 y 2025, esta veeduría ha sido notificada por la comunidad, docentes, lideres sociales y padres de familia sobre múltiples irregularidades relacionadas con la operación del contrato de transporte escolar ejecutado por la empresa que presta dicho servicio en los municipios de Acacias, Puerto López, Puerto Gaitán, San Carlos de Guaroa y Vistahermosa. Ante estas inconsistencias, realizamos con un equipo de colaboradores una estricta vigilancia y seguimiento de cada ruta.

Esta labor social nos ha permitido la adquisición de material probatorio como videos, testimonios, registros fotográficos, pruebas grafológicas, solicitudes y respuestas de instituciones, entre otros elementos, suficientes para demostrar ante las autoridades competentes que dicho servicio se viene prestando de manera irregular.

Ante la continuidad y reincidencia de las irregularidades, y habiendo agotado el margen de confianza otorgado al operador en espera de una mejoría al servicio que no se ha evidenciado, nos vemos en la obligación de alzar nuestra voz social y salvaguardar la integridad de los niños y niñas que son transportados durante el calendario escolar.

Estos hechos, de ser verificados, constituyen graves incumplimientos contractuales y ponen en riesgo la integridad de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de este servicio. Además, llama profundamente la atención de esta veeduría que la interventoría y la secretaria de educación están aprobando informes, soportes y

pagos sin advertir, controlar, corregir estas situaciones, lo cual podría configurar responsabilidades disciplinarias, fiscales o incluso penales.

Por lo anterior, y antes de proceder con acciones legales esta veeduría solicita la siguiente información:

SOLICITUD FORMAL DE INFORMACION

1.Relación completa de los vehículos asignados por ruta en cada una de las siguientes instituciones educativas;

Municipio de Acacias, Institución educativa Santa Teresa, rutas 23, 24 y 27. No se realiza el transporte de más de 80 niños, pero si se registran en los cobros.

Municipio de San Carlos De Guaroa, Institución Educativa Simón Bolívar, rutas 03, 04 y 05. Se realizan con un solo vehículo exponiendo los niños y niñas a jornadas amplias de madrugar y de esperar sin ningún tipo de control o alimentación alguna.

Municipio de Puerto López, Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima, rutas 17,18 y 19. No se realiza el transporte de más de 100 niños, pero si se registran en los cobros.

Municipio de Puerto Gaitán, Centro Indígena Vencedor Piriri, rutas 07 y 08; Institución educativa Kuwei, rutas 09, 10, 11 y 12. No se realiza la prestación del servicio en determinados días, pero si se registran en los cobros.

Municipio de Vistahermosa, Centro Educativo Malavar, rutas 12 a la 19; Institución Educativa el Encanto, rutas 20 a la 24. No se realiza la prestación del servicio en determinados días, pero si se registran en los cobros.

2. Copia de los convenios de colaboración empresarial registrados en el ministerio de transporte.

3. Tarjeta de operación de cada vehículo ya sea servicio especial o mixto.

4. FUE cada vehículo registrado por ruta.

5. Copia de la licencia de tránsito, soat, revisión tecnicomecanica, y revisión preventiva.

6. Pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual.

7. Contratos suscritos entre el operador y los propietarios de los vehículos.

8. Certificado de propiedad o contrato de tenencia cuando aplique.

9. Certificado de habilitación del operador expedido por el ministerio de transporte.

10. Certificado de capacidad transportadora de la empresa contratista.

11. Certificaciones mensuales por institución educativa firmadas por los directivos.

12. Planillas diarias por ruta firmadas por monitora, estudiantes, conductor, y docente.

13. Relación de estudiantes focalizados por institución.

14. Hoja de Vida de conductores con soportes, incluyendo licencias y cursos obligatorios.

15. Hoja de vida de las monitoras con soportes, certificaciones y nombre de la empresa que expidió los cursos requeridos.

16. Informes mensuales del contratista (vigencias 2024 y 2025).

17. Planillas de pago de seguridad de seguridad social y parafiscales del personal.

18. Paz y salvos del personal con nombre completo, cedula, celular, municipio, ruta y valor concertado.

19. Certificados del pago electrónico de cada miembro del personal.

20. Paz y salvo de proveedores de vehículos, con valores pagados por ruta y municipio.

21. Cop9ia del informe de interventoria mensual con registros fotográficos, evidencias de operación, seguridad social y soportes de pago.

22. Copia del cronograma oficial de supervisión realizado por la interventoría durante 2024 y 2025.

23. Reporte de hallazgos, inconsistencias o incumplimientos registrados por la interventoría.

24. Copia de las actas de inicio, suspensión, reinicio y liquidación (si existen) de los contratos de las 2 vigencias.

25. Copia completa del proceso contractual, incluyendo pliegos, estudios previos, acto de adjudicación y contratos suscritos.

ADVERTENCIA LEGAL

En caso de silencio administrativo, respuesta evasiva, incompleta, dilatoria, o al cruzar la información entregada con el material probatorio que esta veeduría posee, se dará traslado inmediato a:

PROCURADURIA

CONTRALORIA

FISCALIA

SUPERINTENDENCIA D ETRANSPORTE

DEFENSORIA DEL PUEBLO

MINISTERIO DE TRANSPORTE

COMISION NACIONAL DE MORALIZACION

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Atentamente,

VEEDURIA CIUDADANA

Veeduría Ambiental Rural del Meta.

Notificaciones y envió de requerimientos:

Veeduriaambientaldelmeta01@gmail.com

Gmail CONSTRUIR SOLUCIONES CS <csconstruirsoluciones@gmail.com>

DERECHOS DE PETICION RECIBIDOS

1 mensaje

CONSTRUIR SOLUCIONES CS <csconstruirsoluciones@gmail.com> 28 de noviembre de 2025 a las 19:17
Para: utempresasllanerasporlavida <utempresasllanerasporlavida@gmail.com>

Por medio de la presente nos permitimos adjuntar derechos de petición recibidos por la Gobernación del Meta, a través de correo electrónico, donde la veeduría Ambiental Rural del Meta, solicita información específica de los contratos vigencia 2024 y 2025.

Para su conocimiento y fines pertinentes

JOSÉ GREGORIO SÁNCHEZ MEJÍA

R/L CONSTRUIR SOLUCIONES CS

INTERVENTOR

2 adjuntos

VEEDURIA 1 REQUERIMIENTO.pdf
142K

VEEDURIA 2 REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO META.pdf
793K

La Macarena – Meta 12 de noviembre de 2025

Señores:

Secretaría de Educación del Meta

Gobernación del Meta

REF: Derecho de Petición – Solicitud de información completa y detallada sobre el operador del servicio de transporte escolar en el municipio de La Macarena, vigencias 2024 y 2025.

En ejercicio del derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, la Ley 1755 de 2015, la Ley 850 de 2003 y demás normas concordantes, presento ante su despacho este DERECHO DE PETICIÓN.

La veeduría, conforme a las facultades otorgadas por la Ley 850 de 2003, tiene como misión garantizar la transparencia, legalidad y adecuada ejecución de los recursos públicos destinados al transporte escolar del municipio de La Macarena. Nuestra labor se fundamenta en el control ciudadano, la vigilancia preventiva y la participación activa en la protección del erario.

Durante las vigencias 2024 y 2025, esta veeduría ha sido notificada por la comunidad, docentes, líderes sociales y padres de familia sobre múltiples irregularidades relacionadas con la operación del contrato de transporte escolar ejecutado por la empresa que presta dicho servicio en el municipio de La Macarena. Ante estas inconsistencias, realizamos con un equipo de colaboradores una estricta vigilancia y seguimiento de cada ruta.

Esta labor social nos ha permitido la adquisición de material probatorio como videos, testimonios, registros fotográficos, pruebas grafológicas, solicitudes y respuestas de instituciones, entre otros elementos, suficientes para demostrar ante las autoridades competentes que dicho servicio se viene prestando de manera irregular.

Ante la continuidad y reincidencia de las irregularidades, y habiendo agotado el margen de confianza otorgado al operador en espera de una mejoría al servicio que no se ha evidenciado, nos vemos en la obligación de alzar nuestra voz social y salvaguardar la integridad de los niños que son transportados durante el calendario escolar.

Estos hechos, de ser verificados, constituyen graves incumplimientos contractuales y ponen en riesgo la integridad de los niños, niñas y adolescentes de La Macarena. Además, llama profundamente la atención de esta veeduría que la interventoría y la Secretaría de Educación estén aprobando informes, soportes y pagos sin advertir, controlar, corregir estas situaciones, lo cual podría configurar responsabilidades disciplinarias, fiscales o incluso penales.

Por lo anterior, y antes de proceder con acciones legales esta veeduría solicita la siguiente información:

SOLICITUD FORMAL DE INFORMACIÓN

1. Relación completa de los vehículos asignados por ruta en cada institución educativa del municipio de La Macarena (vigencias 2024 y 2025): Centro Educativo La Catalina, Centro Educativo Tercer Milenio, Centro Educativo Bocas del Perdido, Institución Educativa Santa Teresa, Institución Educativa Héctor Iván Hernández.

2. Copia de los convenios de colaboración empresarial registrados en el Ministerio de Transporte.

3. Tarjeta de operación de cada vehículo, ya sea especial o mixto.

4. FUE de cada vehículo registrado por ruta.

5. Copia de la licencia de tránsito, SOAT, revisión técnico-mecánica y revisión preventiva.

6. Pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual.

7. Contratos suscritos entre el operador y los propietarios de los vehículos.

8. Certificado de propiedad o contrato de tenencia cuando aplique.

9. Certificado de habilitación del operador expedido por el Ministerio de Transporte.

10. Certificado de capacidad transportadora de la empresa contratista.

11. Certificaciones mensuales por institución educativa firmadas por los directivos.

12. Planillas diarias por ruta firmadas por monitora, estudiantes, conductor y docente.

13. Relación de estudiantes focalizados por institución.

14. Hoja de vida de los conductores con soportes, incluyendo licencias y cursos obligatorios.

15. Hoja de vida de las monitoras con soportes, certificaciones y nombre de la empresa que expidió los cursos requeridos.

16. Informes mensuales del contratista (vigencias 2024 y 2025).

17. Planillas de pago de seguridad social y parafiscales del personal.

18. Paz y salvos del personal con nombre completo, cédula, celular, municipio, ruta y valor cancelado.

19. Certificados de pago electrónico de cada miembro del personal.

20. Paz y salvo de proveedores de vehículos, con valores pagados por ruta y municipio.

21. Copia del informe de interventoría mensual con registros fotográficos, evidencias de operación, seguridad social y soportes de pago.

22. Copia del cronograma oficial de supervisión realizado por la interventoría durante 2024 y 2025.

23. Reporte de hallazgos, inconsistencias o incumplimientos registrados por la interventoría.

24. Copia de las actas de inicio, suspensión, reinicio y liquidación (si existen) de los contratos de las 2 vigencias.

25. Copia completa del proceso contractual, incluyendo pliegos, estudios previos, acto de adjudicación y contratos suscritos..

ADVERTENCIA LEGAL

En caso de silencio administrativo, respuesta evasiva, incompleta, dilatoria, o al cruzar la información entregada con el material probatorio que esta veeduría posee, se dará traslado inmediato a:

Procuraduría

Contraloría

Fiscalía

Superintendencia de Transporte

Defensoría del Pueblo

Ministerio de Transporte

Comisión Nacional de Moralización

Secrataria de Transparencia de la presidencia de la republica

Atentamente,

VEEDURÍA CIUDADANA

Veeduría Ambiental Rural del Meta

Notificaciones y envío de requerimientos:

veeduriaambientaldelmeta@gmail.com

Villavicencio - Meta 26 de noviembre de 2025

Señores:

Secretaria de Educación Del Meta

Gobernación del Meta

REF: Derecho de Petición – Solicitud de información completa y detallada sobre el operador del servicio de transporte escolar en los municipios de Acacias, Puerto López, Puerto Gaitán, San Carlos de Guaroa y Vistahermosa vigencias 2024 y 2025.

En ejercicio del derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, la Ley 1755 de 2015, la Ley 850 de 2003 y demás normas concordantes, presento ante su despacho este DERECHO DE PETICION.

La veeduría, conforme a las facultades otorgadas por la Ley 850 de 2003, tiene como misión garantizar la transparencia, legalidad y adecuada ejecución de los recursos públicos destinados al transporte escolar en los municipios del Departamento del Meta. Nuestra labor se fundamenta en el control ciudadano, la vigilancia preventiva y la participación activa en la protección del erario público.

Durante las vigencias 2024 y 2025, esta veeduría ha sido notificada por la comunidad, docentes, lideres sociales y padres de familia sobre múltiples irregularidades relacionadas con la operación del contrato de transporte escolar ejecutado por la empresa que presta dicho servicio en los municipios de Acacias, Puerto López, Puerto Gaitán, San Carlos de Guaroa y Vistahermosa. Ante estas inconsistencias, realizamos con un equipo de colaboradores una estricta vigilancia y seguimiento de cada ruta.

Esta labor social nos ha permitido la adquisición de material probatorio como videos, testimonios, registros fotográficos, pruebas grafológicas, solicitudes y respuestas de instituciones, entre otros elementos, suficientes para demostrar ante las autoridades competentes que dicho servicio se viene prestando de manera irregular.

Ante la continuidad y reincidencia de las irregularidades, y habiendo agotado el margen de confianza otorgado al operador en espera de una mejoría al servicio que no se ha evidenciado, nos vemos en la obligación de alzar nuestra voz social y salvaguardar la integridad de los niños y niñas que son transportados durante el calendario escolar.

Estos hechos, de ser verificados, constituyen graves incumplimientos contractuales y ponen en riesgo la integridad de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de este servicio. Además, llama profundamente la atención de esta veeduría que la interventoría y la secretaria de educación están aprobando informes, soportes y

pagos sin advertir, controlar, corregir estas situaciones, lo cual podría configurar responsabilidades disciplinarias, fiscales o incluso penales.

Por lo anterior, y antes de proceder con acciones legales esta veeduría solicita la siguiente información:

SOLICITUD FORMAL DE INFORMACION

1.Relación completa de los vehículos asignados por ruta en cada una de las siguientes instituciones educativas;

Municipio de Acacias, Institución educativa Santa Teresa, rutas 23, 24 y 27. No se realiza el transporte de más de 80 niños, pero si se registran en los cobros.

Municipio de San Carlos De Guaroa, Institución Educativa Simón Bolívar, rutas 03, 04 y 05. Se realizan con un solo vehículo exponiendo los niños y niñas a jornadas amplias de madrugar y de esperar sin ningún tipo de control o alimentación alguna.

Municipio de Puerto López, Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima, rutas 17,18 y 19. No se realiza el transporte de más de 100 niños, pero si se registran en los cobros.

Municipio de Puerto Gaitán, Centro Indígena Vencedor Piriri, rutas 07 y 08; Institución educativa Kuwei, rutas 09, 10, 11 y 12. No se realiza la prestación del servicio en determinados días, pero si se registran en los cobros.

Municipio de Vistahermosa, Centro Educativo Malavar, rutas 12 a la 19; Institución Educativa el Encanto, rutas 20 a la 24. No se realiza la prestación del servicio en determinados días, pero si se registran en los cobros.

2. Copia de los convenios de colaboración empresarial registrados en el ministerio de transporte.

3. Tarjeta de operación de cada vehículo ya sea servicio especial o mixto.

4. FUE cada vehículo registrado por ruta.

5. Copia de la licencia de tránsito, soat, revisión tecnicomecanica, y revisión preventiva.

6. Pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual.

7. Contratos suscritos entre el operador y los propietarios de los vehículos.

8. Certificado de propiedad o contrato de tenencia cuando aplique.

9. Certificado de habilitación del operador expedido por el ministerio de transporte.

10. Certificado de capacidad transportadora de la empresa contratista.

11. Certificaciones mensuales por institución educativa firmadas por los directivos.

12. Planillas diarias por ruta firmadas por monitora, estudiantes, conductor, y docente.

13. Relación de estudiantes focalizados por institución.

14. Hoja de Vida de conductores con soportes, incluyendo licencias y cursos obligatorios.

15. Hoja de vida de las monitoras con soportes, certificaciones y nombre de la empresa que expidió los cursos requeridos.

16. Informes mensuales del contratista (vigencias 2024 y 2025).

17. Planillas de pago de seguridad de seguridad social y parafiscales del personal.

18. Paz y salvos del personal con nombre completo, cedula, celular, municipio, ruta y valor concertado.

19. Certificados del pago electrónico de cada miembro del personal.

20. Paz y salvo de proveedores de vehículos, con valores pagados por ruta y municipio.

21. Cop9ia del informe de interventoría mensual con registros fotográficos, evidencias de operación, seguridad social y soportes de pago.

22. Copia del cronograma oficial de supervisión realizado por la interventoría durante 2024 y 2025.

23. Reporte de hallazgos, inconsistencias o incumplimientos registrados por la interventoría.

24. Copia de las actas de inicio, suspensión, reinicio y liquidación (si existen) de los contratos de las 2 vigencias.

25. Copia completa del proceso contractual, incluyendo pliegos, estudios previos, acto de adjudicación y contratos suscritos.

ADVERTENCIA LEGAL

En caso de silencio administrativo, respuesta evasiva, incompleta, dilatoria, o al cruzar la información entregada con el material probatorio que esta veeduría posee, se dará traslado inmediato a:

PROCURADURIA

CONTRALORIA

FISCALIA

SUPERINTENDENCIA D ETRANSPORTE

DEFENSORIA DEL PUEBLO

MINISTERIO DE TRANSPORTE

COMISION NACIONAL DE MORALIZACION

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Atentamente,

VEEDURIA CIUDADANA

Veeduría Ambiental Rural del Meta.

Notificaciones y envió de requerimientos:

Veeduriaambientaldelmeta01@gmail.com

Gmail CONSTRUIR SOLUCIONES CS <csconstruirsoluciones@gmail.com>

Fwd: Requerimiento Derecho de Petición

CONSTRUIR SOLUCIONES CS <csconstruirsoluciones@gmail.com> 12 de diciembre de 2025 a las 16:34
Para: Zulma Xilene Vargas Jimenez <zvargasj@meta.gov.co>, Lina Maria Melgarejo Garcia <lmelgarejog@meta.gov.co>, Gerencia de Cobertura Secretaría de Educación <gerenciacobertura@meta.gov.co>

Villavicencio,12 de diciembre de 2025

Doctora
JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
Secretaria de Educación
Departamento del Meta

ASUNTO: Respuesta a derecho de petición – Operador del servicio de transporte escolar en el municipio de Acacias-Puerto López-Puerto Gaitán- San Carlos de Guaroa y Vistahermosa Meta.

Cordial saludo,

En atención al derecho de petición remitido por la Secretaría de Educación al correo electrónico el día 28 de noviembre de 2025, mediante el cual la Veeduría Ambiental Rural del Meta solicita información relacionada con la prestación del servicio de transporte escolar en los municipios de Acacias-Puerto López-Puerto Gaitán- San Carlos de Guaroa y Vistahermosa durante los años 2024 y 2025, nos permitimos dar respuesta informando que la documentación requerida se encuentra publicada en la plataforma SECOP II y puede ser consultada a través del siguiente enlace:

- **Contrato 3176 de 2023**, proceso en SECOPII GCSJ-LP-015-2023, finalizo el día 29 de agosto de 2024.
  Link:https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index

- **Contrato 2108 de 2024**, proceso en SECOPII GCSJ-LP-008-2024, finalizo el día 6 de diciembre de 2024.
  Link: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index

- **Contratos 1097 de 2025**, proceso en SECOPII GCSJ-LP-001-2025, finalizo el día 11 de agosto de 2025.
  Link: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index

- **Contrato 1756 de 2025**, proceso en SECOPII GCSJ-LP-008-2025 actualmente en ejecución hasta el 12 de diciembre de 2025.
  Link: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index

A continuación, damos respuesta puntual conforme a los numerales de su comunicación, reiterando que la información correspondiente se encuentra publicada en SECOP II, de la siguiente manera:

1. Documentos precontractuales:

- Pliegos de condiciones
- Estudios previos
- Acta de adjudicación
- Contratos de transporte
- Certificado de habilitación de los operadores
- Certificado de capacidad transportadora

2. Ejecución del contrato:

Documentación del parque automotor que realiza el servicio de transporte escolar.

- Licencia de transito
- Tarjetas de operación
- Pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual
- SOAT
- Revisión técnico-mecánica
- Registros de mantenimientos preventivos

Documentación adicional disponible:

- Convenios de colaboración empresarial registrados ante el Ministerio
- Contratos entre el operador y los propietarios o tenedores de los vehículos

Documentación del personal

- Hojas de vida de conductores, acompañantes y tripulantes, con sus respectivos soportes
- Planillas de seguridad social y aportes parafiscales

Información contenida en los informes del contratista

- Relación detallada del parque automotor y del personal vinculado.
- Certificaciones expedidas por rectores o directores rurales, indicando:
    - Vehículos utilizados
    - Personal asignado
    - Estudiantes transportados
    - Días del servicio por ruta
- Planillas diarias y semanales debidamente diligenciadas y firmadas
- Reportes del SIMAT
- Evidencias fotográficas

- Paz y salvos del personal y proveedores

- Certificados electrónicos de pago a personal y propietarios de vehículos

Información de la interventoría

- Relación detallada del parque automotor y del personal vinculado.

- Reporte de actas de visitas donde se encontraron falencias y su respectivo seguimiento.

En relación con las actas de inicio, finalización y liquidación, se informa que dichas actuaciones contractuales fueron cargadas y se encuentran disponibles para consulta en la plataforma SECOP II. De igual forma, las actas de suspensión y de reinicio, cuando la ejecución contractual lo requirió, fueron elaboradas, suscritas y publicadas en SECOP II conforme a los lineamientos del sistema y a la normatividad aplicable.

Respecto a la solicitud de la copia del cronograma oficial de supervisión realizado por la interventoría durante los años 2024 y 2025, nos permitimos informar que, conforme a las obligaciones contractuales, esta interventoría debe efectuar una visita semanal a cada Institución Educativa de los municipios del departamento del Meta vinculados a los contratos de transporte escolar. Dicha actividad fue desarrollada en cumplimiento de lo establecido contractualmente.

En relación con el Formato Único de Extracto –FUE– correspondiente a cada vehículo registrado por ruta, se informa que, para los contratos indicados, no se estableció como obligación contractual a cargo del contratista la entrega de dicho documento. Es pertinente aclarar que las empresas habilitadas para la prestación del servicio de transporte público terrestre automotor se encuentran sujetas a los procesos de vigilancia y auditoría del Ministerio de Transporte, en cumplimiento de la normativa sectorial vigente.

Atentamente,

JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
RL CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS
Interventoría Transporte Escolar

[El texto citado está oculto]

RESPUESTA VEEDURIA ..pdf
472K

Villavicencio, 12 de diciembre de 2025

Doctora
JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
Secretaria de Educación
Departamento del Meta

ASUNTO: Respuesta a derecho de petición – Operador del servicio de transporte escolar en el municipio de Acacias-Puerto López-Puerto Gaitán- San Carlos de Guaroa y Vistahermosa Meta.

Cordial saludo,

En atención al derecho de petición remitido por la Secretaría de Educación al correo electrónico el día 28 de noviembre de 2025, mediante el cual la Veeduría Ambiental Rural del Meta solicita información relacionada con la prestación del servicio de transporte escolar en los municipios de Acacias-Puerto López-Puerto Gaitán- San Carlos de Guaroa y Vistahermosa durante los años 2024 y 2025, nos permitimos dar respuesta informando que la documentación requerida se encuentra publicada en la plataforma SECOP II y puede ser consultada a través del siguiente enlace:

- **Contrato 3176 de 2023**, proceso en SECOPII GCSJ-LP-015-2023, finalizo el día 29 de agosto de 2024.
  Link:https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index
- **Contrato 2108 de 2024**, proceso en SECOPII GCSJ-LP-008-2024, finalizo el día 6 de diciembre de 2024.
  Link:
  https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index
- **Contratos 1097 de 2025**, proceso en SECOPII GCSJ-LP-001-2025, finalizo el día 11 de agosto de 2025.
  Link:
  https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index
- **Contrato 1756 de 2025**, proceso en SECOPII GCSJ-LP-008-2025 actualmente en ejecución hasta el 12 de diciembre de 2025.
  Link:
  https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index

A continuación, damos respuesta puntual conforme a los numerales de su comunicación, reiterando que la información correspondiente se encuentra publicada en SECOP II, de la siguiente manera:

Calle 19 No. 40 58 Barrio Calle 19 No 40-58
Barrio Camoa Villavicencio- Meta
csconstruirsoluciones@gmail.com

1. **Documentos precontractuales:**

- Pliegos de condiciones
- Estudios previos
- Acta de adjudicación
- Contratos de transporte
- Certificado de habilitación de los operadores
- Certificado de capacidad transportadora

2. Ejecución del contrato:

Documentación del parque automotor que realiza el servicio de transporte escolar.

- Licencia de transito
- Tarjetas de operación
- Pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual
- SOAT
- Revisión técnico-mecánica
- Registros de mantenimientos preventivos

Documentación adicional disponible:

- Convenios de colaboración empresarial registrados ante el Ministerio
- Contratos entre el operador y los propietarios o tenedores de los vehículos

Documentación del personal

- Hojas de vida de conductores, acompañantes y tripulantes, con sus respectivos soportes
- Planillas de seguridad social y aportes parafiscales

Información contenida en los informes del contratista

- Relación detallada del parque automotor y del personal vinculado.
- Certificaciones expedidas por rectores o directores rurales, indicando:
  - Vehículos utilizados
  - Personal asignado
  - Estudiantes transportados
  - Días del servicio por ruta
- Planillas diarias y semanales debidamente diligenciadas y firmadas
- Reportes del SIMAT

- Evidencias fotográficas
- Paz y salvos del personal y proveedores
- Certificados electrónicos de pago a personal y propietarios de vehículos

Información de la interventoría

- Relación detallada del parque automotor y del personal vinculado.
- Reporte de actas de visitas donde se encontraron falencias y su respectivo seguimiento.

En relación con las actas de inicio, finalización y liquidación, se informa que dichas actuaciones contractuales fueron cargadas y se encuentran disponibles para consulta en la plataforma SECOP II. De igual forma, las actas de suspensión y de reinicio, cuando la ejecución contractual lo requirió, fueron elaboradas, suscritas y publicadas en SECOP II conforme a los lineamientos del sistema y a la normatividad aplicable.

Respecto a la solicitud de la copia del cronograma oficial de supervisión realizado por la interventoría durante los años 2024 y 2025, nos permitimos informar que, conforme a las obligaciones contractuales, esta interventoría debe efectuar una visita semanal a cada Institución Educativa de los municipios del departamento del Meta vinculados a los contratos de transporte escolar. Dicha actividad fue desarrollada en cumplimiento de lo establecido contractualmente.

En relación con el Formato Único de Extracto –FUE– correspondiente a cada vehículo registrado por ruta, se informa que, para los contratos indicados, no se estableció como obligación contractual a cargo del contratista la entrega de dicho documento. Es pertinente aclarar que las empresas habilitadas para la prestación del servicio de transporte público terrestre automotor se encuentran sujetas a los procesos de vigilancia y auditoría del Ministerio de Transporte, en cumplimiento de la normativa sectorial vigente.

Atentamente,

JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
RL CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS
Interventoría Transporte Escolar

Calle 19 No. 40 58 Barrio Calle 19 No 40-58
Barrio Camoa Villavicencio- Meta
csconstruirsoluciones@gmail.com

Fwd: Traslado OFI25-00181220 / GFPU - .

Zulma Xilene Vargas Jimenez <zvargasj@meta.gov.co> 2E
Para: CONSTRUIR SOLUCIONES CS <csconstruirsoluciones@gmail.com>

Cordial saludo:

Adjuntar soportes, proyectar respuesta de interventoria, la entidad dará respuesta al peticionario

Zulma Vargas Jiménez
Profesional Universitario
Gerencia de Cobertura

---------- Forwarded message ---------
De: **Gerencia de Cobertura Secretaría de Educación** <gerenciacobertura@meta.gov.co>
Date: lun, 24 de nov de 2025, 11:34 a.m.
Subject: Fwd: Traslado OFI25-00181220 / GFPU - .
To: Zulma Xilene Vargas Jimenez <zvargasj@meta.gov.co>, katherinemedina373@gmail.com <katherinemedina373@gmail.com>, Irma Medina Granados <imedina291980@gmail.com
Cc: Tatis_19.95@hotmail.com <Tatis_19.95@hotmail.com>

Buenas tardes Zulma y Katherine,

Agradezco por favor proyectar respuesta de la solicitud con respecto al contrato de Transporte (Zulma) y el contrato de PAE (Katherine con revisión de Irma), por términos.

Muchas gracias,

Karen Vega Franco
Gerente de Cobertura
Secretaría de Educación del Meta
Tel: 3138196415

---------- Forwarded message ---------
De: **Secretaria de Educación** <educacion@meta.gov.co>
Date: lun, 24 nov 2025 a las 11:22
Subject: Fwd: Traslado OFI25-00181220 / GFPU - .
To: Gerencia de Cobertura Secretaría de Educación <gerenciacobertura@meta.gov.co>, Gerencia Administrativa y Financiera SedMeta <aampudiav@meta.gov.co>, PLN Alieth Hayde
<aaparicior@meta.gov.co>, Lina Maria Melgarejo Garcia <lmelgarejog@meta.gov.co>, PLN Maria del Pilar jara Sanchez <mjaras@meta.gov.co>, Zulma Xilene Vargas Jimenez <zvar
NANCY MEDINA MENDEZ <lmedinam@meta.gov.co>, LEIDY JOHANNA GUTIERREZ FRANCO <lgutierrezf@meta.gov.co>

Atentamente,

Secretaria de Educación Departamental
Tel. 6818500 Ext.2001
e-mail: educacion@meta.gov.co
Gobernación del Meta
Secretaria de Educación Segundo Piso
www.meta.gov.co

GOBERNACIÓN DEL
META

---------- Forwarded message ---------
De: **Secretaría Desarrollo social** <secdesarrollosocial@puertolopez-meta.gov.co>
Date: mar, 18 nov 2025 a las 18:21
Subject: RV: Traslado OFI25-00181220 / GFPU - .
To: <educacion@meta.gov.co>

Buenas tardes,

En atención al presente derecho de petición recibido de la Presidencia de la Republica y radicado de manera inicial por la señora **NATALY YULIETH TORRES BARRERA,** identificada permito remitir por competencia para dar la respuesta a los temas correspondiente a su alcance.

Gracias y quedo atenta.

LILIANA SOTO FERNÁNDEZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
secdesarrollosocial@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co
Calle 6 N° 4 - 40, Barrio Centro, Puerto López - Meta ALCALDÍA DE **PUERTO LÓPEZ**

De: contactenos puertolopez-meta.gov.co <contactenos@puertolopez-meta.gov.co>
Enviado el: viernes, 19 de septiembre de 2025 5:48 p. m.
Para: secdesarrollosocial@puertolopez-meta.gov.co
Asunto: RV: Traslado OFI25-00181220 / GFPU - .

Su radicado es 7582-25

SEPTIEMBRE/19/2025

Para su respectivo tramite

Cordialmente,

DEINYS ALEJANDRA GUTIERREZ B
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

contactenos@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

Calle 6 N° 4 - 40, Barrio Centro, Puerto López - Meta ALCALDÍA DE **PUERTO LÓPEZ**

DE ACUERDO A LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SUS SENTENCIAS C-621 DE 1997, T 377 DEL 2000, T487 DE 2001 Y EL CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN CUARTA SENTENCIA 99/07/ ESTABLECIERON QUE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS POR MEDIO ELECTRÓNICO TIENE EL MISMO VALOR JURÍDICO QUE LA RECIBIDA POR LA VENTANILLA DE LA ENTIDAD

Por favor no Imprima este Correo si no es Absolutamente necesario, Cuidemos el medio ambiente, y Demos cumplimiento a la Directiva PRESIDENCIAL número 4 de Abril 03 de 20 ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA CERO PAPEL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: Este es un mensaje confidencial. El mismo contiene información reservada que no puede ser difundida. Si Usted ha recibido este e-mail por er inmediatamente vía correo electrónico y tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema. No deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido. Muchas gracias.

This message is confidential. It contains information that is privileged and legally exempt from disclosure. If you have received this e-mail by mistake, please let us know immediate your system, you should also not copy the message nor disclose its contents to anyone. Thank you.

De: Notificaciones Presidencia de la República [mailto:no_responder@presidencia.gov.co]
Enviado el: viernes, 19 de septiembre de 2025 4:47 p. m.
Para: recepcion@puertolopez-meta.gov.co
Asunto: Traslado OFI25-00181220 / GFPU - .

Respetado/a RECEPCIÓN RECEPCIÓN

Fecha: 19 septiembre 2025

La Presidencia de la República de Colombia le ha remitido un oficio para su conocimiento y trámite relacionado al siguiente radicado:

OFI25-00181220 / GFPU


Recibirá un correo con el/los oficio/s relacionados a **OFI25-00181220 / GFPU**.Para la descarga de los anexos relacionados a esta comunicación, por favor ingrese a nuestra ventanilla clic Aquí con los siguientes datos:

Número del radicado: OFI25-00181220 / GFPU
Contraseña: La contraseña se encuentra en la parte inferior del codigo QR del OFI25-00181220 / GFPU como se muestra en la siguiente imagen de ejemplo.

A continuacion relacionamos un instructivo para la consulta y descarga de los documentos asociados a esta comunicación.
Por favor utilice los datos suministrados en la parte superior de esta notificación para realizar la consulta, tener en cuenta las mayúsculas y minúsculas, no adicionar espacios o carac
validación del captcha ingresando el código suministrado en el recuadro de color gris. (Ver imagen a continuación).



Seguido a ingresar los datos del radicado debe hacer clic en el botón de "*Buscar*", a continuación el sistema habilitará en la parte inferior de la pantalla el botón para la descarga del do
dar clic en el botón de "*Descargar Documentos*" como se muestra en la siguiente imagen apreciara un archivo comprimido en formato .zip el cual contiene los documentos asociados a



Recuerde que todos los canales de atención a la ciudadanía puede consultarlos en la página de la Presidencia de la República en el menú Atención a la Ciudadanía Para soporte de nues comunicarse con el punto único de contacto al teléfono (601) 5629300 extensión 3999 en Bogotá D.C

Agradecemos diligenciar la presente encuesta, esto con el único propósito de mejorar la prestación de nuestros servicios: http://ciudadania.presidencia.gov.co/encuestas/canales-psqrd

NOTA: Esta notificación de correo electrónico es de carácter informativo y no requiere respuesta.

Cordialmente,

Presidencia de la República de Colombia
Casa de Nariño: Carrera 8 No.7-26; Edificio Administrativo: Calle 7 No.6-54.
Bogotá D.C., Colombia - Conmutador (60 1) 562 9300, (60 1) 382 2800
Horario de atención: lunes a viernes, 8:00 a.m. a 5:45 p.m. - Línea Nacional: 01 8000 913666

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Presidencia de la República de Colombia y son únicamente para el uso del destinatario, pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cual información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.
Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

Por favor no responda a este mensaje, ha sido enviado desde un sistema automático de la Presidencia de la República de Colombia y no recibirá respuesta.

Principales medidas de bioseguridad:

* Lávese las manos frecuentemente.
* Use correctamente el tapabocas cubriendo nariz y boca si: visita centros de salud, presenta comorbilidades/ inmunosupresión ó si presenta síntomas respiratorios.
* Ponga en práctica la higiene respiratoria.
* Practique el autocuidado.

Protección de Datos: El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República está comprometido con el Tratamiento leal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/politica-privacidad-condiciones-uso en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. Con gusto se atenderán todas sus observaciones, consultas o re o contacto@presidencia.gov.co. Si no desea recibir más comunicaciones por favor informar al citado correo electrónico.

2 adjuntos

OFI25-00181220 GFPU.zip
306K

OFICIO Remisión sec. educación Nataly Torres.pdf
185K

Presidencia

OFI25-00181220 / GFPU 13150000
Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2025

Clave:
Tzsc2P67ko

Señor
RECEPCIÓN ALCALDÍA DE PUERTO LOPEZ
RECEPCIÓN ALCALDÍA DE PUERTO LOPEZ
recepcion@puertolopez-meta.gov.co

Asunto: Radicado N° EXT25-00134296

Respetados Señores:

En nombre de la Presidencia de la República, reciba un cordial saludo.

De manera atenta, le remito la comunicación radicada en esta entidad, suscrita por la señora Nataly Yulieth Torres Barrera, en la que, por hechos expuestos en el escrito, manifiesta: "Solicitud de información sobre contratos y servicios en instituciones educativas, con énfasis en la IE Remolino".

Lo anterior con el fin de que, en el ámbito de sus funciones y competencias, se evalué la solicitud presentad y se sirva ordenar a quien corresponda, evaluar el caso expuesto en el documento anexo, y tomar las acciones a que haya lugar, brindando una respuesta de fondo al solicitante dentro de los términos establecidos por la Ley 1755 de 2015.

En caso de remitir copia de lo actuado o requerir copia de las actuaciones de este Despacho favor indique con los números de radicado, los cuales se identifican con las letras EXT u OFI.

Cordialmente,

Claudia MB

CLAUDIA MILENA MURILLO BUITRAGO
Asesora Grupo de Atención a la Ciudadanía y Participación Comunitaria
OFICINA DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO

Presidencia

Adjunto:
Adjunto: Petición ciudadana

Elaboró
Margareth Parra Sánchez
Auxiliar Administrativo
Grupo de Atención a la Ciudadanía

Revisó:
Claudia M. Murillo B.
Asesora
Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano.

Aprobó:
Claudia M. Murillo B.
Asesora
Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano.

Puerto López, 11 septiembre de 2025
Oficio No. [MCPET-002]

Señores:
Alcaldía Municipal de Puerto López
Meta
Contactenos@puertolopez-meta.gov.co

Asunto: Derecho de petición en interés general – Solicitud de información sobre contratos y servicios en instituciones educativas, con énfasis en la IE Remolino

Yo, **Nataly Yulieth Torres Barrera**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.073.162.179, en calidad de **ciudadana del territorio**, y en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y regulado por la Ley 1755 de 2015, me permito presentar el siguiente derecho de petición en interés general:

HECHOS

1. En el municipio de Puerto López se ejecutan contratos relacionados con servicios esenciales en las instituciones educativas oficiales: **aseo, alimentación escolar (PAE), transporte escolar y vigilancia.**
2. Estos servicios tienen un impacto directo en la permanencia y calidad de la educación, especialmente en zonas rurales como la **Institución Educativa Remolino**.
3. La comunidad educativa desconoce detalles fundamentales sobre los contratos, condiciones de prestación, cobertura y cumplimiento de dichos servicios.
4. En virtud del derecho de control ciudadano, solicito información precisa, actualizada y verificable sobre la gestión de estos contratos y su aplicación en la IE Remolino.

PETICIONES

De manera respetuosa solicito a la Alcaldía Municipal de Puerto López la siguiente información, desagregada por cada servicio:

1. Contrato de Aseo

- Número, fecha y objeto del contrato vigente.

- Copia del contrato y del acta de inicio.
- Nombre o razón social del contratista.
- Número de personas asignadas al servicio en la IE Remolino, con descripción de funciones.
- Horarios y frecuencia de prestación del servicio de aseo (mañana, tarde, días específicos, jornadas de refuerzo).
- Relación de insumos, implementos y equipos de aseo suministrados a la institución.
- Informe de supervisión o interventoría sobre el cumplimiento del contrato.

2. Contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE)

- Número, fecha y objeto del contrato vigente.
- Copia del contrato, acta de inicio y documentos modificatorios (adiciones, prórrogas, suspensiones).
- Nombre o razón social del operador del PAE.
- Número de beneficiarios de la IE Remolino (niños y niñas) e identificación de sedes atendidas.
- Modalidad de entrega de la alimentación (ración preparada en sitio, industrializada, almuerzo escolar).
- Cantidad de porciones diarias asignadas y periodicidad de entrega.
- Protocolos de calidad, inocuidad y transporte de alimentos.
- Copia de informes de interventoría o supervisión.

3. Contrato de Transporte Escolar

- Número, fecha y objeto del contrato vigente.
- Copia del contrato y acta de inicio.
- Nombre o razón social del contratista.
- Rutas establecidas para la IE Remolino, con detalle de veredas o sectores atendidos.
- Número de buses o vehículos asignados, capacidad de cada uno, horarios de recogida y entrega.
- Estado técnico y mecánico de los vehículos (certificados de revisión).
- Conductores asignados: número, experiencia y certificaciones exigidas.
- Número total de estudiantes beneficiarios de transporte en la IE Remolino, con proyección de cobertura.
- Distancias aproximadas recorridas en cada ruta.

4. Contrato de Vigilancia

- Número, fecha y objeto del contrato vigente.
- Copia del contrato y del acta de inicio.
- Nombre o razón social de la empresa contratista.
- Número de vigilantes asignados a la IE Remolino.
- Horarios de vigilancia (diurna, nocturna, fines de semana).

- Dotación de equipos de seguridad, comunicación o apoyo (radios, linternas, cámaras, etc.).
- Copia de los informes de supervisión del servicio.

5. Información general de la IE Remolino

- Número total de estudiantes actualmente matriculados (si es posible, discriminado por grados).
- Número de beneficiarios del transporte escolar y del PAE.
- Identificación de sedes rurales o alternas adscritas a la IE Remolino.
- Necesidades o brechas identificadas en infraestructura, servicios y cobertura de programas municipales.

FUNDAMENTO LEGAL

- Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia.
- Ley 1755 de 2015 – Derecho fundamental de petición.
- Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo.

NOTIFICACIONES

Solicito que la respuesta a esta petición sea enviada al correo electrónico: **miradaciudadanaporelterritorio@gmail.com**

Agradezco su atención y quedo atenta a su respuesta dentro del término legal correspondiente.

Con respeto,

NATALY YULIETH TORRES BARRERA
C.C. 1.073.162.179
Cel;3177143252
miradaciudadanaporelterritorio@gmail.com

Puerto López, 11 septiembre de 2025
Oficio No. [MCPET-002]

Señores:
Alcaldía Municipal de Puerto López
Meta
Contactenos@puertolopez-meta.gov.co

Asunto: Derecho de petición en interés general – Solicitud de información sobre contratos y servicios en instituciones educativas, con énfasis en la IE Remolino

Yo, **Nataly Yulieth Torres Barrera**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.073.162.179, en calidad de **ciudadana del territorio**, y en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y regulado por la Ley 1755 de 2015, me permito presentar el siguiente derecho de petición en interés general:

HECHOS

1. En el municipio de Puerto López se ejecutan contratos relacionados con servicios esenciales en las instituciones educativas oficiales: **aseo, alimentación escolar (PAE), transporte escolar y vigilancia.**
2. Estos servicios tienen un impacto directo en la permanencia y calidad de la educación, especialmente en zonas rurales como la **Institución Educativa Remolino**.
3. La comunidad educativa desconoce detalles fundamentales sobre los contratos, condiciones de prestación, cobertura y cumplimiento de dichos servicios.
4. En virtud del derecho de control ciudadano, solicito información precisa, actualizada y verificable sobre la gestión de estos contratos y su aplicación en la IE Remolino.

PETICIONES

De manera respetuosa solicito a la Alcaldía Municipal de Puerto López la siguiente información, desagregada por cada servicio:

1. Contrato de Aseo

- Número, fecha y objeto del contrato vigente.

- Copia del contrato y del acta de inicio.
- Nombre o razón social del contratista.
- Número de personas asignadas al servicio en la IE Remolino, con descripción de funciones.
- Horarios y frecuencia de prestación del servicio de aseo (mañana, tarde, días específicos, jornadas de refuerzo).
- Relación de insumos, implementos y equipos de aseo suministrados a la institución.
- Informe de supervisión o interventoría sobre el cumplimiento del contrato.

2. Contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE)

- Número, fecha y objeto del contrato vigente.
- Copia del contrato, acta de inicio y documentos modificatorios (adiciones, prórrogas, suspensiones).
- Nombre o razón social del operador del PAE.
- Número de beneficiarios de la IE Remolino (niños y niñas) e identificación de sedes atendidas.
- Modalidad de entrega de la alimentación (ración preparada en sitio, industrializada, almuerzo escolar).
- Cantidad de porciones diarias asignadas y periodicidad de entrega.
- Protocolos de calidad, inocuidad y transporte de alimentos.
- Copia de informes de interventoría o supervisión.

3. Contrato de Transporte Escolar

- Número, fecha y objeto del contrato vigente.
- Copia del contrato y acta de inicio.
- Nombre o razón social del contratista.
- Rutas establecidas para la IE Remolino, con detalle de veredas o sectores atendidos.
- Número de buses o vehículos asignados, capacidad de cada uno, horarios de recogida y entrega.
- Estado técnico y mecánico de los vehículos (certificados de revisión).
- Conductores asignados: número, experiencia y certificaciones exigidas.
- Número total de estudiantes beneficiarios de transporte en la IE Remolino, con proyección de cobertura.
- Distancias aproximadas recorridas en cada ruta.

4. Contrato de Vigilancia

- Número, fecha y objeto del contrato vigente.
- Copia del contrato y del acta de inicio.
- Nombre o razón social de la empresa contratista.
- Número de vigilantes asignados a la IE Remolino.
- Horarios de vigilancia (diurna, nocturna, fines de semana).

- Dotación de equipos de seguridad, comunicación o apoyo (radios, linternas, cámaras, etc.).
- Copia de los informes de supervisión del servicio.

5. Información general de la IE Remolino

- Número total de estudiantes actualmente matriculados (si es posible, discriminado por grados).
- Número de beneficiarios del transporte escolar y del PAE.
- Identificación de sedes rurales o alternas adscritas a la IE Remolino.
- Necesidades o brechas identificadas en infraestructura, servicios y cobertura de programas municipales.

FUNDAMENTO LEGAL

- Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia.
- Ley 1755 de 2015 – Derecho fundamental de petición.
- Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo.

NOTIFICACIONES

Solicito que la respuesta a esta petición sea enviada al correo electrónico: **miradaciudadanaporelterritorio@gmail.com**

Agradezco su atención y quedo atenta a su respuesta dentro del término legal correspondiente.

Con respeto,

NATALY YULIETH TORRES BARRERA
C.C. 1.073.162.179
Cel;3177143252
miradaciudadanaporelterritorio@gmail.com

Gmail CONSTRUIR SOLUCIONES CS <csconstruirsoluciones@gmail.com>

Fwd: Traslado OFI25-00181220 / GFPU - .

CONSTRUIR SOLUCIONES CS <csconstruirsoluciones@gmail.com> 13 de diciembre de 2025 a las 9:44
Para: Zulma Xilene Vargas Jimenez <zvargasj@meta.gov.co>, Lina Maria Melgarejo Garcia <lmelgarejog@meta.gov.co>, Gerencia de Cobertura Secretaría de Educación <gerenciacobertura@meta.gov.co>

Asunto: Respuesta a derecho de petición – Solicitud información sobre contratos y prestación del servicio de transporte escolar en Instituciones Educativas, con énfasis en la IE Remolino.

1.MINUTA CONTRATO1756 DE 2025.pdf

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

RESPUESTA PTO LOPEZ.pdf
565K

PREVENTIVAS PUERTO LOPEZ.pdf
10121K

2.ACTA_INICIO_CONT_1756.pdf
595K

Villavicencio, 12 de diciembre de 2025

Doctora
JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
Secretaria de Educación
Departamento del Meta

ASUNTO: Respuesta a derecho de petición – Solicitud información sobre contratos y prestación del servicio de transporte escolar en Instituciones Educativas, con énfasis en la IE Remolino.

Cordial saludo,

En atención al derecho de petición remitido por la Secretaría de Educación al correo electrónico el día 28 de noviembre de 2025, mediante el cual la señora **Nataly Yulieth Torres Barrera** solicita información relacionada con la prestación del servicio de transporte escolar en el municipio de Puerto López, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

PRIMERO: Numero, fecha y objeto del contrato vigente.

RESPUESTA:
CONTRATO 1756 DE 2025,
FECHA 19/08/2025.
OBJETO: SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN LOS NIVELES DE PRSCOLAR BASICA Y MEDIA DE LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, BARRANCA DE UPIA, CABUYARO, CASTILLA LA NUEVA, VISTA HERMOSA, CUMARAL, GRANADA, GUAMAL, MESETAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO RICO, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA, MAPIRIPAN, URIBE, LA MACARENA, SAN JUAN DE ARAMA, PUERTO CONCORDIA, PUERTO LLERAS, FUENTEDEORO, EL CASTILLO, CUBARRAL, EL DORADO, SAN MARTIN, LEJANIAS, PUERTO GAITAN, CABUYARO, SAN JUANITO Y OPERACIÓN DE VEHICULOS ESCOLARES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES INCLUYE SUMINISTRO DE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA OPERACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META

SEGUNDO: Copia del contrato y acta de inicio.
RESPUESTA: se adjunta copia del contrato 1756 del 2025 y su correspondiente acta de inicio.

TERCERO: Nombre o razón social del contratista.
RESPUESTA: UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA.

CUARTO: Rutas establecidas para la IE Remolino, con detalle de veredas o sectores
RESPUESTA: RUTA 23 **Descripción:** REMOLINO, ESTACION BOMBA LA SONORA BRIO A SEDE EDUCATIVA REMOLINO.

QUINTO: Numero de buses o vehículos asignados, capacidad de cada uno, horarios de recogida y entrega.
RESPUESTA: Nos permitimos informar que el parque automotor que opera en municipio de Puerto López es: 18 Buses- 3 busetas y 1 microbús, los cuales cuentan con documentación vigente para el servicio de transporte escolar. A continuación, relacionamos, placa de los vehículos, capacidad, hora de recogida y hora de ingreso de los beneficiarios del servicio por Institución Educativa.

MUNICIPIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	DESCRIPCION DE LA RUTA	HORA INGRESO	No. DE LA RUTA	JORNADA	HORA DE INICIO DE RECORRIDO RUTA	PLACA VEHICULO/ PATENTE	CAPACIDAD DE PASAJEROS	TIPO VEHICULO
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA YAALIAKEISY	RESGUARDO INDIGENA ACHAGUA A IE YAALIAKEISY	7:00 AM	RE1	MAÑANA	6:20-640 a. m.	TLZ707	41	BUS
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA YAALIAKEISY	COMUNIDAD LA VICTORIA, PIAPOCO, YAALIAKEISY A IE YAALIAKEISY		RE2	MAÑANA	5:30-610 a. m.	TLZ707	41	BUS
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA YAALIAKEISY	VEREDA EL TORO A IE YAALIAKEISY		RE3	MAÑANA	6:05-63 0a. m.	SJQ127	27	BUS
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA YAALIAKEISY	VEREDA LEONAS, PUEBLO NUEVO, TURPIAL, YAALIAKEISY A IE YAALIAKEISY		RE4	MAÑANA	5:50-620 a. m.	WNQ802	41	BUS
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA CAPITAN MIGUEL LARA	KM 40 DE COROCORAS RUTA 2- YURIMENA A CASCO URBANO IE CAPITAN MIGUEL LARA	6:00 AM	RE5	MAÑANA	5:00 a. m	SQL931	34	BUS
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA	DE COROCORAS A CASCO URBANO IE ENRIQUE OLAYA HERRERA	6:00 AM	RE6	MAÑANA	5:35 a. m	SQL931	34	BUS
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA GUADALUPE	VEREDA EL TORO A IE GUADALUPE	7:00 AM	RE7	MAÑANA	6:00-6:30-6:45 a. m.	SLG653	35	BUS
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA GUADALUPE	VEREDA BELLO HORIZONTE A IE PUERTO GUADALUPE		RE8	MAÑANA	6:20: a. m	STO225	24	BUSETA
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA GUADALUPE	VEREDA SAN JUAN DE CABALLEROS A IE PUERTO GUADALUPE			MAÑANA	6:05:-6:40 a. m.	XGD199	32	BUS
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO	VEREDA EL TIGRE A IE PACHAQUIARO	7:00 AM		MAÑANA	5:30 a. m.	SXC638	45	BUS
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO	VEREDA EL TIGRE, VEREDA PATAGONIA VEREDA INDOSTAN A IE SIMON BOLIVAR			MAÑANA	6:00-635 a. m.	SMA369	30	BUS
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO	VEREDA PUERTO PORFIA A SEDE SIMON BOLIVAR		RE12	MAÑANA	5:50-625 a. m.	TLZ527	41	BUS
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO	VEREDA GUICHIRAL, VEREDA LOS FUNDOS A SEDE EDUCATIVA SIMON BOLIVAR		RE13	MAÑANA	6:05 a.m.	SXC637	45	BUS
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO	VEREDA BOCAS DE GUAYURIBA A SEDE EDUCATIVA SIMON BOLIVAR		RE14	MAÑANA	6:05 a m.	SWL223	30	BUS
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO	SECTOR CONDOMINIO HORIZONTES A IE PACHAQUIARO		RE15	MAÑANA	6:15 a. m.	THV998	50	BUS
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO	SECTOR ELREFUGIO A IR PACHAQUIARO		RE16	MAÑANA	6:05 a. m.	ESS187	42	BUS
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA NUESTRA SRA DE FATIMA	SUBESTACIÓN ELECTRICA EL RUBI, KILOMETRO 76 A IE NUESTRA SRA DE FATIMA	7:00 AM	RE17	MAÑANA	610-635:a. m.	TLY539	37	BUS
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA NUESTRA SRA DE FATIMA	SUBESTACIÓN ELECTRICA EL RUBI, KILOMETRO 76 A IE NUESTRA SRA DE FATIMA		RE17	MAÑANA	620-6:40a. m.	SLE594	31	BUS
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA NUESTRA SRA DE FATIMA	CURVA KILOMETRO 68, VIA PTO LOPEZ A PTO GAITAN A SEDE EDUCATIVA EL TURPIAL		RE18	MAÑANA	6:20:640 a. m.	SVB078	14	BUSETA
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA NUESTRA SRA DE FATIMA	LAS OCHOCIENTAS VEREDA LA VICTORIA KM 66 A SEDES LAS LEONAS		RE19	MAÑANA	6:30a. m.	WNQ802	41	BUS
PUERTO LOPEZ	CENTRO EDUCATIVO POLICARPA SALAVARRIETA	MULETOS A SEDE EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA	7:00 AM	RE20	MAÑANA	6:00 a. m.	WZH210	30	BUSETA
PUERTO LOPEZ	CENTRO EDUCATIVO POLICARPA SALAVARRIETA	LA BANQUETA A SEDE PRINCIPAL IE POLICARPA SALAVARRIETA		RE21	MAÑANA	5:50 a. m.	SLE644	31	BUS
PUERTO LOPEZ	CENTRO EDUCATIVO POLICARPA SALAVARRIETA	KM 50 VIA A GAITAN , POLICARPA KM 40 VIA PTO GAITAN A SEDE PRINCIPAL IE POLICARPA SALAVARRIETA		RE22	MAÑANA	6:05 a. m.	WNQ801	41	BUS
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA EL REMOLINO	REMOLINO, ESTACION BOMBA LA SONORA BRIO A SEDE EDUCATIVA REMOLINO	6:30 AM	RE23	MAÑANA	5:30 a. m.	XXA935	44	BUS
PUERTO LOPEZ	CENTRO EDUCATIVO PONTO DE RIO NEGRO	VEREDA EL PORVENIR, VEREDA BOCAS DE GUAYURIBA, A VEREDA LA BALSA A SEDE EDUCATIBA LA BALSA	7:00 AM	RE24	MAÑANA	6:15 a. m.	UPR976	12	MICROBUS
PUERTO LOPEZ	CENTRO EDUCATIVO PONTO DE RIO NEGRO	VEREDA VISO DE SAN PABLO, VEREDA LA BALSA A SEDE EDUCATIVA LA BALSA		RE25	MAÑANA	5:30 a. m.	UPR976	12	MICROBUS

Calle 19 No. 40 58 Barrio Calle 19 No 40-58
Barrio Camoa Villavicencio- Meta
csconstruirsoluciones@gmail.com

SEXTO: Estado técnico y mecánico de los vehículos (certificados de revisión).
RESPUESTA: Se anexan las revisiones preventivas del parque automotor que opera en el municipio de Puerto López.

SEPTIMO: Conductores asignados: numero, experiencia y certificaciones exigidas.
RESPUESTA: Nos permitimos relacionar a continuación nombre de los conductores, con los números de cedula, experiencia laboral y certificado de primeros auxilios y manejo defensivo.

MUNICIPIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	DESCRIPCION DE LA RUTA	APELLIDOS Y NOMBRES	NUMERO DE CEDULA	EXPERIENCIA LABORAL EN MESES	FECHA VIGENCIA CURSOS PRIMEROS AUXILIOS	FECHA VENCIMIENTO CURSOS PRIMEROS AUXILIOS	FECHA VIGENCIA CURSOS MANEJO DEFENSIVO	FECHA VENCIMIENTO CURSOS MANEJO DEFENSIVO
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA YAALIAKEISY	RESGUARDO INDIGENA ACHAGUA A IE YAALIAKEISY	JOSE FERNANDO SANCHEZ MORALES	11.210.370	47	17/09/2025	17/09/2026	17/09/2025	17/09/2026
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA YAALIAKEISY	COMUNIDAD LA VICTORIA, PIAPOCO, YAALIAKEISY A IE YAALIAKEISY							
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA YAALIAKEISY	VEREDA EL TORO A IE YAALIAKEISY	FERNEY GUARNIZO MARIN	17.412.716	18	2/05/2025	2/05/2026	2/05/2025	2/05/2026
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA YAALIAKEISY	VEREDA LEONAS, PUEBLO NUEVO, TURPIAL, YAALIAKEISY A IE YAALIAKEISY	DUMAR CRUZ CRUZ	17.336.833	12	12/09/2025	12/09/2026	12/09/2025	12/09/2026
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA CAPITAN MIGUEL LARA	KM 40 DE COROCORAS RUTA 2-YURIMENA A CASCO URBANO IE CAPITAN MIGUEL LARA	MANUEL JOSE MARTINEZ SOSA	79442773	12	2/05/2025	2/05/2026	2/05/2025	2/05/2026
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA	DE COROCORAS A CASCO URBANO IE ENRIQUE OLAYA HERRERA							
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA GUADALUPE	VEREDA EL TORO A IE GUADALUPE	JOSE ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ	1.068.973.467	14	24/09/2025	24/09/2026	24/09/2025	24/09/2026
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA GUADALUPE	VEREDA BELLO HORIZONTE A IE PUERTO GUADALUPE	JAVIER FERRER RODRIGUEZ	17.344.365	12	21/01/2025	21/01/2026	2/05/2025	2/05/2026
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA GUADALUPE	VEREDA SAN JUAN DE CABALLEROS A IE PUERTO GUADALUPE	NOE DEL CARMEN ANTONIO REYES LEON	7.490.362	16	25/08/2025	25/08/2026	15/08/2025	15/08/2026
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO	VEREDA EL TIGRE A IE PACHAQUIARO	SALUSTIANO ROMERO BARAJAS	19.223.644	24	7/03/2025	7/03/2026	7/03/2025	7/03/2026
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO	VEREDA EL TIGRE, VEREDA PATAGONIA VEREDA INDOSTAN A IE SIMON BOLIVAR	LUZ STELLA ACUÑA CARRILLO	39.729.552	12	4/10/2025	4/10/2026	8/10/2025	8/10/2026
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO	VEREDA PUERTO PORFIA A SEDE SIMON BOLIVAR	ALVARO ROA MENDEZ	17.386.915	63	3/04/2025	3/04/2026	2/05/2025	2/05/2026
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO	VEREDA GUICHIRAL, VEREDA LOS FUNDOS A SEDE EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	DARWIN FARUT ROJAS RUBIO	1.121.893.272	13	10/04/2025	10/04/2026	10/04/2025	10/04/2026
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO	VEREDA BOCAS DE GUAYURIBA A SEDE EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	JHON FREDY AGUDELO ROIAS	86.040.722	17	23/08/2025	23/08/2026	23/08/2025	23/08/2026
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO	SECTOR CONDOMINIO HORIZONTES A IE PACHAQUIARO	LEX HAMMER ALVAREZ SALINAS	1.121.848.573	94	1/04/2025	1/04/2026	1/04/2025	1/04/2026
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO	SECTOR ELREFUGIO A IR PACHAQUIARO	WILMER EUSEBIO BOBADILLA AGUDELO	1.122.649.120	24	12/08/2025	12/08/2026	12/08/2025	12/08/2026
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA NUESTRA SRA DE FATIMA	SUBESTACIÓN ELECTRICA EL RUBI, KILOMETRO 76 A IE NUESTRA SRA DE FATIMA	MILTO ALEXANDER ARIAS ALGARRA	11.281.154	101	7/02/2025	7/02/2026	7/02/2025	7/02/2026
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA NUESTRA SRA DE FATIMA	SUBESTACIÓN ELECTRICA EL RUBI, KILOMETRO 76 A IE NUESTRA SRA DE FATIMA	LUIS CRISTOBAL BRICEÑO	14.322.788	13	10/03/2025	10/03/2026	2/05/2025	2/05/2026
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA NUESTRA SRA DE FATIMA	CURVA KILOMETRO 68, VIA PTO LOPEZ A PTO GAITAN A SEDE	JOSE ENRIQUE VACCA FORAQUIRA	7.231.458	48	23/05/2025	23/05/2026	23/05/2025	23/05/2026

MUNICIPIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	DESCRIPCION DE LA RUTA	APELLIDOS Y NOMBRES	NUMERO DE CEDULA	EXPERIENCIA LABORAL EN MESES	FECHA VIGENCIA CURSOS PRIMEROS AUXILIOS	FECHA VENCIMIENTO CURSOS PRIMEROS AUXILIOS	FECHA VIGENCIA CURSOS MANEJO DEFENSIVO	FECHA VENCIMIENTO CURSOS MANEJO DEFENSIVO
		EDUCATIVA EL TURPIAL							
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA NUESTRA SRA DE FATIMA	LAS OCHOCIENTAS VEREDA LA VICTORIA KM 66 A SEDES LAS LEONAS	DUMAR CRUZ CRUZ	17.336.833	12	12/09/2025	12/09/2026	12/09/2025	12/09/2026
PUERTO LOPEZ	CENTRO EDUCATIVO POLICARPA SALAVARRIETA	MULETOS A SEDE EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA	IVAN DARIO BELTRAN YATE	86.081.336	12	18/11/2024	18/11/2025	7/02/2025	7/02/2026
PUERTO LOPEZ	CENTRO EDUCATIVO POLICARPA SALAVARRIETA	LA BANQUETA A SEDE PRINCIPAL IE POLICARPA SALAVARRIETA	JUAN RAMIREZ APARICIO	17.387.120	34	3/05/2025	3/05/2026	3/05/2025	3/05/2026
PUERTO LOPEZ	CENTRO EDUCATIVO POLICARPA SALAVARRIETA	KM 50 VIA A GAITAN , POLICARPA KM 40 VIA PTO GAITAN A SEDE PRINCIPAL IE POLICARPA SALAVARRIETA	JHONNATAN ARBEY BARRERA TORRES	1.120.869.766	13	28/08/2025	28/08/2026	28/08/2025	28/08/2026
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA EL REMOLINO	REMOLINO, ESTACION BOMBA LA SONORA BRIO A SEDE EDUCATIVA REMOLINO	NELSON ENRIQUE MACHADO ROMERO	79.821.071	36	2/07/2025	2/07/2026	3/07/2025	3/07/2026
PUERTO LOPEZ	CENTRO EDUCATIVO PONTO DE RIO NEGRO	VEREDA EL PORVENIR, VEREDA BOCAS DE GUAYURIBA, A VEREDA LA BALSA A SEDE EDUCATIBA LA BALSA	SERANO CANELO LUIS SANTIAGO	1121954808	36	19/05/2025	19/05/2026	19/05/2025	19/05/2026
PUERTO LOPEZ	CENTRO EDUCATIVO PONTO DE RIO NEGRO	VEREDA VISO DE SAN PABLO, VEREDA LA BALSA A SEDE EDUCATIVA LA BALSA							

OCTAVO: Número total de estudiantes beneficiarios de transporte en la I.E Remolino, con proyección de cobertura.
RESPUESTA: Es procedente informar que según contrato 1756 del 2025, el número de beneficiarios para la. IE Remolino, corresponde a 40 estudiantes.

NOVENO: Distancia aproximadas recorridas en cada ruta.
RESPUESTA: Se relaciona a continuación la distancia en Kilómetros de cada ruta.

MUNICIPIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	DESCRIPCION DE LA RUTA	No. DE LA RUTA	KILOMETROS
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA YAALIAKEISY	RESGUARDO INDIGENA ACHAGUA A IE YAALIAKEISY	RE1	7
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA YAALIAKEISY	COMUNIDAD LA VICTORIA, PIAPOCO, YAALIAKEISY A IE YAALIAKEISY	RE2	12
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA YAALIAKEISY	VEREDA EL TORO A IE YAALIAKEISY	RE3	34
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA YAALIAKEISY	VEREDA LEONAS, PUEBLO NUEVO, TURPIAL, YAALIAKEISY A IE YAALIAKEISY	RE4	16
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA CAPITAN MIGUEL LARA	KM 40 DE COROCORAS RUTA 2- YURIMENA A CASCO URBANO IE CAPITAN MIGUEL LARA	RE5	40
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA	DE COROCORAS A CASCO URBANO IE ENRIQUE OLAYA HERRERA	RE6	37
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA GUADALUPE	VEREDA EL TORO A IE GUADALUPE	RE7	36
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA GUADALUPE	VEREDA BELLO HORIZONTE A IE PUERTO GUADALUPE	RE8	12
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA GUADALUPE	VEREDA SAN JUAN DE CABALLEROS A IE PUERTO GUADALUPE	RE9	32
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO	VEREDA EL TIGRE A IE PACHAQUIARO	RE10	54,2

MUNICIPIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	DESCRIPCION DE LA RUTA	No. DE LA RUTA	KILOMETROS
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO	VEREDA EL TIGRE, VEREDA PATAGONIA VEREDA INDOSTAN A IE SIMON BOLIVAR	RE11	52
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO	VEREDA PUERTO PORFIA A SEDE SIMON BOLIVAR	RE12	33
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO	VEREDA GUICHIRAL, VEREDA LOS FUNDOS A SEDE EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	RE13	38
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO	VEREDA BOCAS DE GUAYURIBA A SEDE EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	RE14	37
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO	SECTOR CONDOMINIO HORIZONTES A IE PACHAQUIARO	RE15	42
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO	SECTOR ELREFUGIO A IR PACHAQUIARO	RE16	52
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA NUESTRA SRA DE FATIMA	SUBESTACIÓN ELECTRICA EL RUBI, KILOMETRO 76 A IE NUESTRA SRA DE FATIMA	RE17	12
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA NUESTRA SRA DE FATIMA	CURVA KILOMETRO 68, VIA PTO LOPEZ A PTO GAITAN A SEDE EDUCATIVA EL TURPIAL	RE18	24
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA NUESTRA SRA DE FATIMA	LAS OCHOCIENTAS VEREDA LA VICTORIA KM 66 A SEDES LAS LEONAS	RE19	58
PUERTO LOPEZ	CENTRO EDUCATIVO POLICARPA SALAVARRIETA	MULETOS A SEDE EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA	RE20	48
PUERTO LOPEZ	CENTRO EDUCATIVO POLICARPA SALAVARRIETA	LA BANQUETA A SEDE PRINCIPAL IE POLICARPA SALAVARRIETA	RE21	40
PUERTO LOPEZ	CENTRO EDUCATIVO POLICARPA SALAVARRIETA	KM 50 VIA A GAITAN , POLICARPA KM 40 VIA PTO GAITAN A SEDE PRINCIPAL IE POLICARPA SALAVARRIETA	RE22	80
PUERTO LOPEZ	INST EDUCATIVA EL REMOLINO	REMOLINO, ESTACION BOMBA LA SONORA BRIO A SEDE EDUCATIVA REMOLINO	RE23	36
PUERTO LOPEZ	CENTRO EDUCATIVO PONTO DE RIO NEGRO	VEREDA EL PORVENIR, VEREDA BOCAS DE GUAYURIBA, A VEREDA LA BALSA A SEDE EDUCATIBA LA BALSA	RE24	15
PUERTO LOPEZ	CENTRO EDUCATIVO PONTO DE RIO NEGRO	VEREDA VISO DE SAN PABLO, VEREDA LA BALSA A SEDE EDUCATIVA LA BALSA	RE25	19

Atentamente,

JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
RL CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS
Interventoría Transporte Escolar

Calle 19 No. 40 58 Barrio Calle 19 No 40-58
Barrio Camoa Villavicencio- Meta
csconstruirsoluciones@gmail.com

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-4807

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
26-11-2025	**26-01-2026**	**EJECUTRANS SAS**	**NIT No. 830091326**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LOPEZ	**3204601990**	**PUERTO LOPEZ**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TLZ707

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**HINO**	**FC9JKTZ**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2015	**10022419511**	**09-01-2015**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9F3FC9JKTFXX10397**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
J05EUA10489		**5123**	**N/A**	**EJECUTRANS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	12	100	11	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**11-01-2026**
SOAT	**11-01-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-4807

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-4809

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
26-11-2025	**26-01-2026**	**SUAREZ MORALES JULIO ANDRES**	**CC No. 74346820**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LOPEZ	**3219879280**	**PUERTO LOPEZ**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WNQ802

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**CHEVROLET**	**FRR**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2016	**10024165367**	**29-10-2015**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9GCFRR909GB025163**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
4HK1-395801		**5193**	**N/A**	**TRANSPUBADI S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	12	100	11	100	10
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	12	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1,6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**10-10-2026**
SOAT	**22-10-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-4809

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-4810

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
24-11-2025	**24-01-2026**	**MONICA ASTRID AMAYA CARDENAS**	**CC No. 23415892**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LOPEZ	**3204601990**	**PUERTO LOPEZ**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SLG653

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**HINO**	**FC4JKUZ**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2008	**10021812729**	**12-12-2007**	**AZUL BLANCO**	**DIESEL**	**JHDFC4JKU8XX10090**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
J05CTF16483		**5307**	**N/A**	**TRANSPUBADI S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	11	100	12	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
12	100	10	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**01-03-2026**
SOAT	**01-03-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-4810

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-4772

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
22-10-2025	**22-12-2025**	**D ALEMAN URIBE DANIEL**	**CC No. 79233459**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LOPEZ	**3219879280**	**PUERTO LOPEZ**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

XGD199

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**HINO**	**FB4J**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2007	**10022297189**	**03-04-2007**	**VERDE BLANCO**	**DIESEL**	**JHDFB4JJT7XX11074**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
J05CTE15505		**5307**	**N/A**	**TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	10	100	11	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
12	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**22-07-2026**
SOAT	**27-07-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-4772

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-4812

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
27-11-2025	**27-01-2026**	**EJECUTRANS SAS**	**NIT No. 830091326**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LOPEZ	**3204601990**	**PUERTO LOPEZ**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TLZ527

Numero interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**HINO**	**FC9JKTZ**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2015	**10022407598**	**24-11-2014**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9F3FC9JKTFXX10372**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
J05EUA10464		**5123**	**N/A**	**EJECUTRANS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	11	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
12	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**30-08-2026**
SOAT	**22-11-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-4812

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-4813

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
27-11-2025	**27-01-2026**	**EJECUTRANS SAS**	**NIT No. 830091326**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LOPEZ	**3204601990**	**PUERTO LOPEZ**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SWL223

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**HINO**	**FB4J**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2007	**10028114829**	**05-12-2006**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**JHDFB4JJT7XX10871**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
J05CTE15283		**5307**	**N/A**	**EJECUTRANS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	11	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**18-11-2026**
SOAT	**29-10-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-4813

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-4815

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
27-11-2025	**27-01-2026**	**EJECUTRANS SAS**	**NIT No. 830091326**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LOPEZ	**3204601990**	**PUERTO LOPEZ**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

ESS187

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**HINO**	**FC9JBUS**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2018	**10015029274**	**25-09-2017**	**BLANCO Y VERDE**	**DIESEL**	**9F3FC9JLTJXX11885**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
J05ETY13005		**5123**	**N/A**	**EJECUTRANS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	12	100	11	100	9
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVIS	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**24-09-2026**
SOAT	**23-09-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-4815

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-4816

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
27-11-2025	**27-01-2026**	**EDGAR MANUEL CAICEDO RODRIGUEZ**	**CC No. 80541374**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LOPEZ	**320 4601990**	**PUERTO LOPEZ**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SLE594

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**CHEVROLET**	**NQR**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2015	**10033108345**	**23-02-2015**	**BLANCO**	**DIESEL**	**9GCN1R750FB017114**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
9GCN1R750FB017114		**5193**	**N/A**	**TRANSPORTES ESPECIALES LA CAPILLA S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	12	100	11	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehiculos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como minimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**11-02-2026**
SOAT	**03-02-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-4816

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-4775

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
03-11-2025	**03-01-2026**	**MURCIA CAMACHO DANIEL HUMBERTO**	**CC No. 1068952246**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LOPEZ	**3219879280**	**PUERTO LOPEZ**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TLY539

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**HINO**	**FC9JKTZ**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2014	**10016315314**	**05-06-2013**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9F3FC9JKTEXX10053**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
J05EUA10144		**5123**	**N/A**	**EJECUTRANS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	12	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1,6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**16-07-2026**
SOAT	**07-07-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-4775

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-4776

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
22-10-2025	**22-12-2025**	**SERRANO CANELO LUIS SANTIAGO**	**CC No. 1121954808**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LOPEZ	**3219879280**	**PUERTO LOPEZ**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SVB078

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**MERCEDES BENZ**	**BLANCO**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2003	**10029381556**	**12-09-2003**	**BLANCO**	**DIESEL**	**8AC9036723A908099**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
61198170007113		**2150**	**N/A**	**TRANSPORTE Y TURISMO RUEDA POR EL MUNDO SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	80	8	80	9	80	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9	80	7	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos. (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**04-10-2026**
SOAT	**04-10-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-4776

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-4777

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
06-11-2025	**06-01-2026**	**PABLO MANUEL YAYA MOLINA**	**CC No. 79583694**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LOPEZ	**3204601990**	**PUERTO LOPEZ**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WZH210

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**CHEVROLET**	**NPR**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2003	**10020217756**	**19-06-2003**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9GCNPR71P3B449006**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
951340		**4600**	**N/A**	**TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	80	9	80	8	80	7
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9	80	9	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**02-09-2026**
SOAT	**31-07-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-4777

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-4778

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
05-11-2025	**05-01-2026**	**EDGAR MANUEL CAICEDO RODRIGUEZ**	**CC No. 80541374**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LOPEZ	**320 4601990**	**PUERTO LOPEZ**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SLE644

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**CHEVROLET**	**NQR**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2015	**10034379246**	**15-04-2015**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9GCN1R755FB018937**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
4HK1-252379		**5193**	**N/A**	**LINEAS AMERICAN TOURS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	12	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**15-11-2026**
SOAT	**19-11-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-4778

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-4817

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
24-11-2025	**24-01-2026**	**MONICA ASTRID AMAYA CARDENAS**	**CC No. 23415892**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LOPEZ	**3204601990**	**PUERTO LOPEZ**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WNQ801

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**CHEVROLET**	**FRR**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2016	**10024139562**	**29-10-2015**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9GCFRR901GB025156**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
4HK1-394598		**5193**	**N/A**	**TRANSPUBADI S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	12	100	10	100	7
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1,6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**23-08-2026**
SOAT	**13-09-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-4817

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-4818

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
06-11-2025	**06-01-2026**	**AEROEXPRESOS TOURS SAS**	**NIT No. 900373433**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LOPEZ	**3219879280**	**PUERTO LOPEZ**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

XXA935

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**MERCEDES BENZ**	**160**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2004	**10023208658**	**30-01-2004**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9BM3820854B345059**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
47697850756704		**11967**	**N/A**	**AEROEXPRESOS TOURS S.A.S.**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	10	100	9	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
12	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**29-05-2026**
SOAT	**01-06-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-4818

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-4779

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
22-10-2025	**22-12-2025**	**SERRANO CANELO LUIS SANTIAGO**	**CC No. 1121954808**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LOPEZ	**3219879280**	**PUERTO LOPEZ**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

UPR976

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**MICROBUS**	**HYUNDAI**	**STAREX PANEL**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2008	**10035359967**	**04-10-2007**	**BLANCO**	**DIESEL**	**KMJWWH7HP8U819817**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4BH7442407		**2476**	**N/A**	**TRANSPORTE Y TURISMO RUEDA POR EL MUNDO SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	60	6	60	7	60	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**10-07-2026**
SOAT	**12-11-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-4779

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-4773

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
20-10-2025	**20-12-2025**	**ROMERO BARAJAS SALUSTIANO**	**CC No. 19223644**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LOPEZ	**318 2964122**	**PUERTO LOPEZ**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SXC638

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
5361		**PUBLICO**	**BUS**	**INTERNATIONAL**	**3000FE**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2012	**10028385663**	**10-04-2013**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**3HBAVAAR4CL467719**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
470HM2U1581188		**7636**	**N/A**	**AMERICAN TOUR S.A.S.**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	100	11	100	12	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**19-07-2026**
SOAT	**21-04-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-4773

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-4762

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
05-11-2025	**05-01-2026**	**ALFONSO HENRY PAUL**	**CC No. 74861785**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CABUYARO	**3219879280**	**CABUYARO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WDT432

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**HINO**	**FC9JBUS**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2018	**10015225655**	**18-12-2017**	**BLANCO Y VERDE**	**DIESEL**	**9F3FC9JLTJXX11905**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
J05ETY13026		**5123**	**N/A**	**EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	12	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**04-01-2026**
SOAT	**25-10-2026**
EXTINTOR	**31-05-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-4762

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-4819

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
06-11-2025	**06-01-2026**	**FILMASTER PRODUCCIONES LT**	**NIT No. 830081134**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LOPEZ	**3219879280**	**PUERTO LOPEZ**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SQL931

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**MERCEDES BENZ**	**OH-1636/7500**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2004	**10028502126**	**16-12-2003**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9BM3820854B340048**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
47697850753445		**11967**	**N/A**	**TATIS TOUR DE COLOMBIA SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	12	100	10	100	10
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**17-03-2026**
SOAT	**22-02-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-4819

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-4820

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
26-11-2025	**26-01-2026**	**ARIAS AMAYA PAULA ALEJANDRA**	**CC No. 1057410519**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LOPEZ	**3219879280**	**PUERTO LOPEZ**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SJQ127

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**CHEVROLET**	**NPR 71**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2007	**10013272072**	**09-03-2007**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9GCNPR7157B009605**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
424921		**4570**	**N/A**	**TRANSPUBADI S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	12	100	10	100	10
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**06-02-2026**
SOAT	**17-12-2025**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-4820

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-4822

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
23-11-2025	**23-01-2026**	**SUAREZ MORALES JULIO ANDRES**	**CC No. 74346820**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LOPEZ	**3219879280**	**PUERTO LOPEZ**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SMA369

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**HINO**	**FB4J**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2005	**10022826943**	**04-05-2002**	**BLANCO**	**DIESEL**	**JHDFB4JJT5XX10402**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
J05CTE14723		**5307**	**N/A**	**TRANSPUBADI S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	10	100	12	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**27-06-2026**
SOAT	**18-06-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-4822

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-4809

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
26-11-2025	**26-01-2026**	**SUAREZ MORALES JULIO ANDRES**	**CC No. 74346820**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LOPEZ	**3219879280**	**PUERTO LOPEZ**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WNQ802

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**CHEVROLET**	**FRR**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2016	**10024165367**	**29-10-2015**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9GCFRR909GB025163**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
4HK1-395801		**5193**	**N/A**	**TRANSPUBADI S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	12	100	11	100	10
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	12	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**10-10-2026**
SOAT	**22-10-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-4809

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces pienas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**03-07-2026**
SOAT	**11-04-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-4823

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-4823

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
26-11-2025	**26-01-2026**	**SUAREZ MORALES JULIO ANDRES**	**CC No. 74346820**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
PUERTO LOPEZ	**3219879280**	**PUERTO LOPEZ**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SXC637

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**INTERNATIONAL**	**3000FE**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2012	**10022847554**	**10-04-2013**	**BLANCO**	**DIESEL**	**3HBAVSER9CL462953**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
F1A051559		**7200**	**N/A**	**TRANSPUBADI S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	12	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalización de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

ANEXO 7

ACTA SUSPENSIÓN CONTRATO 1756 DE 2025

CALLE 19 Nro 40-58 CAMOA
csconstruirsoluciones@gmail.com
Villavicencio – Meta

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	**ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1756 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA**

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA NIT: 901.1978838-0 R.L.: HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ C.C.: 1.121.911.161
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN LOS NIVELES DE PRSCOLAR BASICA Y MEDIA DE LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, BARRANCA DE UPIA, CABUYARO, CASTILLA LA NUEVA, VISTA HERMOSA, CUMARAL, GRANADA, GUAMAL, MESETAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO RICO, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA, MAPIRIPAN, URIBE, LA MACARENA, SAN JUAN DE ARAMA, PUERTO CONCORDIA, PUERTO LLERAS FUENTEDEORO, EL CASTILLO, CUBARRAL, EL DORADO, SAN MARTIN, LEJANIAS, PUERTO GAITAN, CABUYARO, SAN JUANITO Y OPERACIÓN DE VEHICULOS ESCOLARES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES INCLUYE SUMINISTRO DE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA OPERACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIESISEISMIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($49.943.816.200.00).
VALOR DEL CONTRATO CON MODIFICATORIA DE DIAS DE SERVICIOS EFECTIVOS	CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($48.771.137.735,50)
VALOR DISPONIBLE PARA DIAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS $1.172.678.464,50
TÉRMINO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHENTA Y SEIS DIAS (86) CALENDARIO ESCOLAR 2025
FECHA DE INICIO:	25 DE AGOSTO DEL 2025
FECHA:	05 DIC 2025

Entre los suscritos, **JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado con la cédula de ciudadanía número Nº 30.080.531, en calidad de Secretario de Educación del Departamento del Meta, nombrada mediante Decreto número 441 del 25 de septiembre de 2024, facultada para contratar en nombre y representación del Departamento del Meta, mediante decreto 275 del 22 de mayo de 2020, quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte, y de otra, la UNION TEMPORAL EMPRESAS

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1756 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA

LLANERAS POR LA VIDA NIT: 901.1978838-0 , representada legalmente por HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.121.911.161, quien para efectos del presente contrato se denominará la **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente suspensión N°1 al contrato N°1756 de 2025, previa las siguientes consideraciones:

1. Que el día 19 de agosto de 202, las partes citadas anteriormente celebraron el contrato de servicios N°1756 de 2025, cuyo objeto es SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR BASICA Y MEDIA DE LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, BARRANCA DE UPIA, CASTILLA LA NUEVA, VISTAHERMOSA, CUMARAL, GRANADA, GUAMAL, MESETAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO RICO, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA, MAPIRIPAN, URIBE, LA MACARENA, SAN JUAN DE ARAMA, PUERTO CONCORDIA, PUERTO LLERAS, FUENTE DE ORO, EL CASTILLO, CUBARRAL, EL DORADO, SAN MARTIN, LEJANIAS, PUERTO GAITAN, CABUYARO, SAN JUANITO Y OPERACIÓN DE VEHICULOS ESCOLARES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES INCLUYE SUMINISTRO DE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA OPERACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

2. Que el contrato de servicios N°1756 de 2025, cuenta con REGISTRO PRESUPUESTAL No.63625 CSF de fecha 22 de agosto de 2025 y No.9595 SSF de fecha 22 de agosto de 2025.

3. Que el valor adjudicado para el mismo fue de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (49.943.816.200,00).

4. Que el contrato de servicios N°1756 de 2025, cuenta con acta de inicio de fecha veinticinco (25) de agosto de 2025.

5. Que, en dicho negocio jurídico, las partes establecieron como término de ejecución inicial de OCHENTA Y SEIS DIAS (86) CALENDARIO ESCOLAR.

6. Que, Mediante resolución No. 4671 de 2024, se establece el calendario académico general para el año lectivo 2025, en las instituciones y centros educativos oficiales de educación formal, ubicados en los municipios no certificados a cargo del Departamento del Meta.

7. Que mediante resolución No. 008 del 3 de enero de 2025, la Secretaría de Educación del Meta modifico el calendario escolar emitido mediante resolución No. 4671 de 2024, estableciendo como nueva fecha de inicio del periodo académico el 10 de febrero de 2025 y terminación 12 de diciembre de 2025.

8. Que el 23 de septiembre se realiza modificatoria No. 1 al contrato 1756 de 2025 la cual contempla **MODIFICAR** ANEXO A MINUTA DE CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que hace parte integral la cláusula TERCERA realizándose cambios en el número de servicios (rutas escolares) afectando exclusivamente número y extensión de las rutas sin que se altere el valor inicial del contrato.

9. Que según oficio enviado por UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA, al igual que los oficios de los Directivos docentes de los Establecimientos Educativos, se evidenció que el servicio de transporte escolar es requerido máximo hasta el próximo 5 de diciembre del 2025 culminada la ruta escolar.

10. Que la empresa, Construir Soluciones CS SAS, a través del Representante Legal José Gregorio Sánchez Mejía, identificado con Cedula de Ciudadanía No.96.190.946, realizó la proyección de ejecución física y financiera hasta el día 5 de diciembre de 2025 del contrato 1756 del 2025, donde evidencia una ejecución financiera aproximada por valor de **TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($34.770.051.869,45),** que corresponde al 69.62%, quedando un valor sin ejecutar de **QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON CICUENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($15.173.764.330,55) que incluye el valor disponible para días de servicios complementarios,** el cual correspondiente a un saldo sin ejecutar aproximado del **30.38%,** de igual manera se evidencio que cuenta con un avance físico del **86.15%,** el cual se relaciona a continuación:

BALANCE FINANCIERO CONTRATO 1756 DE 2025

VALOR CONTRATO	PERIODO	VALOR	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL			**$ 49.943.816.200,00**	
PRIMER INFORME AUTORIZADO	25 /08/25 AL 24/09/25	$11.964.958.134,99		23,96
SEGUNDO INFORME PROYECTADO	25 /09/25 AL 24/10/25	$7.930.021.729,84		15,88
TERCER IN FORME PROYECTADO	25 /10/25 AL 24/11/25	10.195.549.901,94		20,41
CUARTO INFORME PROYECTADO	25 /11/25 AL 05/12/2025	$ 4.679.522.102,68		20,41
VALOR PROYECCION EJECUCION	**25/08/25 AL12/12/2025**	**$34.770.051.869,45**		**69,62**
SALDO POR EJECUTAR INCLUYE VALOR DISPONIBLE PARA DIAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	**25/08/25 AL12/12/2025**	**$15.173.764.330,55**		**30,38**
SUMAS IGUALES		**49.943.816.200,00**	**$49.943.816.200,00**	**100**

11. Que mediante resolución No. 008 del 3 de enero de 2025, la Secretaría de Educación del Meta modifico el calendario escolar emitido mediante resolución No. 4671 de 2024, estableciendo como nueva fecha de inicio del periodo académico el 10 de febrero de 2025 y terminación 12 de diciembre de 2025. Y RESOLUCION N° 5342 DE 28 DE OCTUBRE DE 2025 periodo académico 2026, que inicio el 02 febrero de 2026 al 6 diciembre 2026.

12. Que el día 03 de diciembre del 2025, la interventoría de transporte escolar, viabiliza la suspensión al contrato 1756 del 2025, a partir del día 06 de diciembre del 2025, culminada la jornada escolar, con reinicio el día 02 de febrero del 2026.

13. Que el día 03 de diciembre del 2025, la interventoría de transporte escolar, envía al ordenador del gasto, informe técnico jurídico y financiero del contrato 1756 del 2025.

14. Que el día 05 de diciembre del 2025, el ordenador del gasto, autoriza la suspensión al contrato 1756 del 2025, a partir del día 06 de diciembre del 2025, con reinicio el día 02 de febrero del 2026.

15. Que la presente suspensión se encuentra debidamente sustentada, y se celebra de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios.

Que dado lo anterior, la Gobernación del Meta considera viable conceder la suspensión solicitada, ya que no genera perjuicio para las partes, por lo cual acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: SUSPENDER el Contrato No.1756 de 2025 a partir del día 09 de diciembre de 2025, con reinicio el día 02 de febrero del 2026, dando así inicio al calendario escolar 2026 según lo establecido el artículo primero de la resolución No. 5342 de 28 de octubre de 2025 por medio de la cual se establece el Calendario Académico 2026, para los establecimientos educativos oficiales que prestan el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media ubicados en los municipios no certificados a cargo del Departamento del Meta.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las estipulaciones contractuales del Contrato No.1756 de 2025, no modificadas por la presente acta de suspensión, permanecen vigentes, así como su exigibilidad.

CLAUSULA TERCERA-GARANTIAS: El contratista está obligado a actualizar las pólizas suscritas en el contrato inicial de acuerdo a los ajustes en plazo establecidos en la presente Acta de Suspensión si hay lugar a ellas.

CLAUSULA CUARTA -. PUBLICACIÓN: La presente acta de suspensión N°.1 del contrato de servicios No.1756 de 2025 y las demás actuaciones que se generen en su ejecución deberán ser publicadas en la página de contratación electrónica SECOP II.

CLAUSULA QUINTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: la presente Acta de SUSPENSIÓN, se considera perfeccionada con la suscripción de las partes y su publicación en el SECOP II.

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1756 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA

En constancia se firma el presente documento por los intervinientes en la ciudad de Villavicencio Meta en la fecha 5-Dic-2025 05 DIC 2025

JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL META
Ordenador del Gasto

HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
R/L. UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA
Contratista

V.B. PARA PUBLICAR EN SECOP II
JUAN PABLO REYES G.

Vo.Bo. Para publicación en el Secop II
JUAN PABLO REYES GONZALEZ
Gerente de Asuntos Contractuales

Revisó
JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
R/L CONTRUIR SOLUCIONES CS SAS
Interventoría

Firma:		Firma:	
Nombre:	Didier Hernando Acosta Bernal	Nombre:	Yenny López Abaunza
Cargo:	Profesional Técnico Interventoría	Cargo:	Profesional Jurídico Interventoría
Proyectó		Proyectó	

Firma:		Firma:	
Nombre:	Karen Vega Franco	Nombre:	Carolina Bonilla Romero
Cargo:	Gerente de Cobertura	Cargo:	Profesional Financiero interventoría
Aprobó		Revisó	

Firma:		Firma:	
Nombre:	Johana Forero Hernández	Nombre:	Zulma Vargas Jiménez
Cargo:	Asesor Jurídico Gerencia de Asuntos Contractuales	Cargo:	Profesional Universitario Gerencia de Cobertura
Revisó		Revisó	

Construir Soluciones

ANEXO 8

ACTA VISITA EMPRESA

CALLE 19 Nro 40-58 CAMOA
csconstruirsoluciones@gmail.com
Villavicencio – Meta

ACTA REUNION VISITA A LOS OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

DATOS GENERALES CONTRATO DE SERVICIO	
NÚMERO DEL CONTRATO	1756 DE 2025
CONTRATISTA Y NIT	UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA Nit: 901.978.838-0 Rep. Legal: HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ C.C. 1121911161
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR BASICA Y MEDIA DE LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, BARRANCA DE UPIA, CASTILLA LA NUEVA, VISTAHERMOSA, CUMARAL, GRANADA, GUAMAL, MESETAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO RICO, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA, MAPIRIPAN, URIBE, LA MACARENA, SAN JUAN DE ARAMA, PUERTO CONCORDIA, PUERTO LLERAS, FUENTE DE ORO, EL CASTILLO, CUBARRAL, EL DORADO, SAN MARTIN, LEJANIAS, PUERTO GAITAN, CABUYARO, SAN JUANITO Y OPERACIÓN DE VEHICULOS ESCOLARES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES INCLUYE SUMINISTRO DE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA OPERACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
TERMINO DE EJECUCIÓN	OCHENTA Y SEIS DIAS (86) CALENDARIO ESCOLAR
VALOR INICIAL:	CUARTENTA NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE(49.943.816.200,00)
FECHA DE INICIO	25 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE LA VISITA	26 DE NOVIEMBRE DE 2025

PARTICIPANTES				
No.	Nombre	Cargo	Empresa	Teléfono
1	JULIAN PEREZ	GERENTE OPERATIVO	TRANSMARCAS SAS	3118227576
2	FERNANDA PEREZ	COORDINADORA FINANCIERA	TRANSMARCAS SAS	3108692837
3	TATIANA ORTIZ	ASISTENTE DE TALENTO HUMANO	TRANSMARCAS SAS	3232902484
4	SANDRA HERRERA	ASISTENTE OPERATIVA	TRANSMARCAS SAS	3232901188
5	MANUEL ANTONIO MARTINEZ	APOYO INTERVENTORIA	CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS	3183764701

La empresa **CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS** identificada con Nit No 901.395.642-1, representada legalmente por el señor **José Gregorio Sánchez Mejía**, en cumplimiento del Contrato No. 1802 de 2025 mediante el cual se adelanta la interventoría del servicio de transporte escolar, se permite informar que se realizó visita técnica a las instalaciones de la empresa TRANSMARCAS SAS, identificada con NIT No. 901.225.029-8 representada legalmente por el señor EDILBERTO ARIZA ANGULO, empresa ubicada en el municipio de Villavicencio Meta en la dirección DIAGONAL 17 19-36 Barrio SAUSALITO

ACTA REUNION VISITA A LOS OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO DE LA VISITA

Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales por parte del operador de transporte escolar, así como evaluar los aspectos organizacionales y de gestión administrativa, técnica y laboral, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Educación del Meta y la interventoría.

TEMAS VERIFICADOS

1.**Supervisión de funciones**: Se verificó que, en los contratos laborales suscritos tanto para los conductores como para las monitoras, se establece de forma clara y expresa sus obligaciones, las cuales dan cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Contrato No. 1756 de 2025, garantizando así la correcta ejecución del servicio de transporte escolar dentro del marco legal y contractual vigente.

2.Nómina administrativa: Se constató que la empresa dispone de un manual de funciones para las áreas administrativa y operativa, con cargos claramente definidos (Representante Legal, Revisor Fiscal, Coordinador SGI, Coordinador Operativo y Comercial, Coordinadora Administrativa, Asistente Administrativo de talento Humano, Asistente Administrativo de Compras, Asistente Administrativo Operativo, Conductoras, Monitoras). Cada cargo cuenta con objetivos, misión, funciones, responsabilidades y requisitos específicos. Así mismo, se evidenció el pago oportuno de aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social (EPS, ARL, Pensión), así como a los aportes parafiscales (ICBF, SENA y Caja de Compensación), en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

3.Régimen laboral de contratación: Se verificó que los conductores cuentan con contrato a término fijo por parte de la empresa TRANSMARCAS SAS y las monitoras con contrato a término fijo por parte de la UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA, los cuales cumplen con los requisitos legales establecidos en Colombia y con el pliego de condiciones del presente contrato.

Asimismo, se verificó que la empresa se encuentra afiliada a la Administradora de Riesgos Laborales **(ARL) AXA COLPATRIA** y recibe acompañamiento en las capacitaciones y actividades derivadas de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo **(SG-SST)**, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015. Además, se evidenció la existencia de un profesional encargado del sistema y un cronograma actualizado de capacitaciones, acorde a las disposiciones normativas.

4.Capacitación: Se verificó la existencia de programas de capacitación dirigidos a conductores y monitoras, los cuales cumplen con los lineamientos exigidos por la Gobernación del Meta y la normativa de seguridad vial aplicable.

5.Prevención de accidentalidad: Se revisó la existencia de programas de prevención de accidentalidad y se constató que la empresa realiza seguimiento a su implementación, conforme a lo establecido en la Resolución 1565 de 2014 (Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV).

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS

- Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes que regulan la circulación del transporte especial tanto terrestre como fluvial.
- Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes.

ACTA REUNION VISITA A LOS OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

- Garantizar la disponibilidad de los conductores, tributantes y de los acompañantes de los vehículos/embarcaciones menores de transporte escolar, en el mismo número de los vehículos ofrecidos.
- Mantener una conducta respetuosa y responsable con los beneficiarios del servicio.
- Reportar oportunamente cualquier anomalía o situación de riesgo.
- Velar por la buena imagen y cumplimiento del servicio de transporte escolar.
- Informar oportunamente a la interventoría, de eventos de fuerza mayor o caso fortuito que impida la prestación del servicio de transporte escolar.

JULIAN PEREZ PEREZ
CC No 1.121.816.476 de Villavicencio

FERNANDA PEREZ PEREZ
CC No 40.327.982 de Villavicencio

Tatiana O.
TATIANA ORTIZ ROJAS
CC No 1.006.822.598 de Villavicencio

SANDRA HERRERA MARIN
CC No 40.342.595 de Villavicencio

MANUEL ANTONIO MARTINEZ
CC No 19.490.456 de Bogotá

ACTA REUNION VISITA A LOS OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

COORDINACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA





ACTA REUNION VISITA A LOS OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

ÁREA OPERATIVA



ÁREA DE RECURSO HUMANO - ARCHIVO DE RECURSO HUMANO



ACTA REUNION VISITA A LOS OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

AREA DE COMPRAS



AREA DE SGI



Construir Soluciones

ANEXO 9

AUTORIZACION INGRESO PERSONAL

CALLE 19 Nro 40-58 CAMOA
csconstruirsoluciones@gmail.com
Villavicencio – Meta

Villavicencio, 28 de noviembre de 2025.

Señora:
HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
R/L UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA
Ciudad

Cordial saludo

REF. Autorización ingresos y traslado de personal

CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS, en calidad Interventoría técnica, administrativa, legal (jurídica) y financiera, recibe oficio el día 28 de noviembre del 2025, con el ingreso y traslado de personal del Municipio de San Juan de Arama, a partir del día 01 de diciembre del 2025, se revisó la documentación aportada por el contratista, los cuales cumplen con las especificaciones requeridas dentro del contrato 1756 de 2025 por lo tanto, se autoriza el personal para la prestación del servicio de transporte escolar.

Cordialmente,

Atentamente,

Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
Interventoría Construir Soluciones Cont. 1756_2025

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA
NIT. 901978838-0

Villavicencio, 28 de Noviembre de 2025

Recibí Alexis Rojas 28/11/25

Señor:
JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
Representante legal
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS
interventoría
Villavicencio - Meta

Ref.: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PERSONAL ASIGNADO A OPERACIÓN DEL CONTRATO No. 1756 DE 2025 - MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA – META.

Cordial saludo.

Por medio de la presente en mi calidad de representante legal; me permito trasladar comunicación de la reorganización en el personal asignado a la operación dentro de la ejecución del Contrato No. 1756 de 2025 en el Municipio de San Juan de Arama - Meta, lo anterior en aras de revisión y autorización por parte de la interventoría, por lo anterior y teniendo en cuenta que el personal a relacionar ya estaba incorporado a la ejecución contractual, me permito indicar que, la documentación y demás ya reposa en el archivo;

MUNICIPIO	INSTITUCION	RUTA	CARGO	NOMBRES Y APELLIDO	NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
SAN JUAN DE ARAMA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE ARAMA	RE8	CONDUCTOR	JHONATHAN ORLANDO GARCIA DAZA	80894486	25/08/2025	28/11/2025
				DAVID MAURICIO CARDENAS VALDES	**1006689349**	**Se asigna a prestar la presente ruta a partir del 01/12/2025**	**NO APLICA**
			MONITORA	JAIDY PAOLA FERNANDEZ RUEDA	1031156216	25/08/2025	Se traslada a otra ruta dentro del mismo Municipio a partir del 01/12/2025
				JASBLEIDY NATALIA LONDOÑO GARNICA	**1124242288**	**Se asigna a prestar la presente ruta a partir del 01/12/2025**	**NO APLICA**

MUNICIPIO	INSTITUCION	RUTA	CARGO	NOMBRES Y APELLIDO	NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
SAN JUAN DE ARAMA			CONDUCTOR	CESAR ALBERTO RUIZ HOYOS	1049623640	25/08/2025	28/11/2025

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE ARAMA	RE13		ARNOBY LIMARDY ROSERO	87248261	Se asigna a prestar la presente ruta a partir del 01/12/2025	NO APLICA
			MONITORA	YEIMY PAOLA ROZO SALAMANCA	1120362492	25/08/2025	28/11/2025
				LEUDY ROJAS MONTERO	40363521	25/08/2025	NO APLICA

MUNICIPIO	INSTITUCION	RUTA	CARGO	NOMBRES Y APELLIDO	NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
SAN JUAN DE ARAMA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE ARAMA	RE11	MONITORA	ALIX PATRICIA HENAO TENORIO	1006835724	25/08/2025	28/11/2025
				JAIDY PAOLA FERNANDEZ RUEDA	1031156216	Se asigna a prestar la presente ruta a partir del 01/12/2025	NO APLICA

Para el siguiente caso me permito indicar que, corresponde a personal (conductor) nuevo, por lo que adjunto al presente oficio traslado copia de la hoja de vida y demás documentos requeridos que soportan su idoneidad para ejercer dichas funciones, esto con el fin de surtir la debida aprobación

MUNICIPIO	INSTITUCION	RUTA	CARGO	NOMBRES Y APELLIDO	NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
SAN JUAN DE ARAMA	CE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	RE14	CONDUCTOR	EDUAR FERNANDO GUZMAN MONTIEL	1120377479	25/08/2025	28/11/2025
		RE15		JOSE ORLEY GONZALEZ CALVO	79841896	Ingresa a la presente ruta a partir del día 01/12/2025	NO APLICA

Cordialmente;

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA
NIT. 901. 978.838-0
R/L HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. 1.121.911.161 de Villavicencio

Recibí: 28 Nov

Villavicencio, 28 de noviembre de 2025.

Señora:
HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
R/L UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA
Ciudad

Cordial saludo

REF. Autorización ingresos de personal

CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS, en calidad Interventoría técnica, administrativa, legal (jurídica) y financiera, recibe oficio el día 28 de noviembre del 2025, con el ingreso de personal del Municipio de El Dorado, a partir del día 01 de diciembre del 2025, se revisó la documentación aportada por el contratista, los cuales cumplen con las especificaciones requeridas dentro del contrato 1756 de 2025 por lo tanto, se autoriza el personal para la prestación del servicio de transporte escolar.

Cordialmente,

Atentamente,

Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
Interventoría Construir Soluciones Cont. 1756_2025

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA
NIT. 901978838-0

Recibí Alexa Vega 28/11/25

Villavicencio, 28 de Noviembre de 2025

Señor:
JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
Representante legal
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS
interventoría
Villavicencio - Meta

Ref.: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PERSONAL ASIGNADO A OPERACIÓN DEL CONTRATO No. 1756 DE 2025 - MUNICIPIO DE EL DORADO – META.

Cordial saludo.

Por medio de la presente en mi calidad de representante legal; me permito trasladar comunicación de la reorganización en el personal asignado a la operación dentro de la ejecución del Contrato No. 1756 de 2025 en el Municipio de El Dorado - Meta, lo anterior en aras de revisión y autorización por parte de la interventoría, por lo anterior y teniendo en cuenta que corresponde a personal (conductor y monitora) nuevo, por lo que adjunto al presente oficio traslado copia de la hoja de vida y demás documentos requeridos que soportan su idoneidad para ejercer dichas funciones, esto con el fin de surtir la debida aprobación;

MUNICIPIO	INSTITUCION	RUTA	CARGO	NOMBRES Y APELLIDO	NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
EL DORADO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DORADO	RE6	CONDUCTOR	RICARDO ALFONSO RUIZ HERNANDEZ	6794696	25/08/2025	28/11/2025
				ERICK JAVIER FERNANDEZ SANABRIA	**1127537659**	**Ingresa a la presente ruta a partir del día 01/12/2025**	**NO APLICA**
			MONITORA	ANA HERMA MARIN PALACIOS	21119354	25/08/2025	28/11/2025
				XIMENA SILGADO CARDENAS	**45559574**	**Ingresa a la presente ruta a partir del día 01/12/2025**	**NO APLICA**

Cordialmente;

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA
NIT. 901. 978.838-0
R/L HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. 1.121.911.161 de Villavicencio

CALLE 32 #26-58 BARRIO PORVENIR, VILLAVICENCIO.
utempresasllanerasporlavida@gmail.com
CEL. 3504587558-3123642461

Construir Soluciones

Villavicencio, 28 de noviembre de 2025.

Señora:
HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
R/L UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA
Ciudad

Cordial saludo

REF. Autorización ingresos y traslado de personal

CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS, en calidad Interventoría técnica, administrativa, legal (jurídica) y financiera, recibe oficio el día 28 de noviembre del 2025, con el ingreso y traslado de personal del Municipio de San Martin, a partir del día 01 de diciembre del 2025, se revisó la documentación aportada por el contratista, los cuales cumplen con las especificaciones requeridas dentro del contrato 1756 de 2025 por lo tanto, se autoriza el personal para la prestación del servicio de transporte escolar.

Cordialmente,

Atentamente,

Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
Interventoría Construir Soluciones Cont. 1756_2025

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA
NIT. 901978838-0

Villavicencio, 28 de Noviembre de 2025

Recib. Mesa Vega 28/11/25

Señor:
JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
Representante legal
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS
interventoría
Villavicencio - Meta

Ref.: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PERSONAL ASIGNADO A OPERACIÓN DEL CONTRATO No. 1756 DE 2025 - MUNICIPIO DE SAN MARTIN - META.

Cordial saludo.

Por medio de la presente en mi calidad de representante legal; me permito trasladar comunicación de la reorganización en el personal asignado a la operación dentro de la ejecución del Contrato No. 1756 de 2025 en el Municipio de San Martin - Meta, lo anterior en aras de revisión y autorización por parte de la interventoría, esto, debido a que la cantidad de alumnos a transportar disminuyó, se garantizará el servicio a través de un solo vehículo por lo que será requerido un conductor y una monitora, por lo anterior y teniendo en cuenta que el personal a relacionar ya estaba incorporado a la ejecución contractual, me permito indicar que, la documentación y demás ya reposa en el archivo;

MUNICIPIO	INSTITUCION	RUTA	CARGO	NOMBRES Y APELLIDO	NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
SAN MARTIN	IE MANUELA BELTRAN	RE1	MONITORA	LINA MARIA VARGAS PAEZ	1120499062	25/08/2025	28/11/2025
				AURA MARCELA AFANADOR ROA	**1122117243**	**25/08/2025**	**NO APLICA**

MUNICIPIO	INSTITUCION	RUTA	CARGO	NOMBRES Y APELLIDO	NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
SAN MARTIN	IE MANUELA BELTRAN	RE1	CONDUCTOR	EDWIN SANTIAGO HERNANDEZ HERRERA	1006697275	25/08/2025	28/11/2025
				CRISTHIAN CAMILO HERRERA CARDONA	1120506992	25/08/2025	28/11/2025
				LUIS CARLOS SANABRIA HERRERA	**1120501733**	**Se asigna a prestar la presente ruta a partir del 01/12/2025**	**NO APLICA**

Para el siguiente caso me permito indicar que, corresponde a personal (conductor) nuevo, por lo que adjunto al presente oficio traslado copia de la hoja de vida y demás documentos requeridos que soportan su idoneidad para ejercer dichas funciones, esto con el fin de surtir la debida aprobación

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA
NIT. 901978838-0

MUNICIPIO	INSTITUCION	RUTA	CARGO	NOMBRES Y APELLIDO	NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
SAN MARTIN	IE INTEGRADO DE SAN MARTIN	RE3	CONDUCTOR	HECTOR MAURICIO HERNANDEZ	86042784	25/08/2025	28/11/2025
				GEORGE DIAZ PALACIOS	80033210	01/12/2025	NO APLICA

Cordialmente;

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS POR LA VIDA
NIT. 901. 978.838-0
R/L HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. 1.121.911.161 de Villavicencio

Construir Soluciones

ANEXO 10

FORMATO 1 INFORMACION DEL VEHICULO

CALLE 19 Nro 40-58 CAMOA
csconstruirsoluciones@gmail.com
Villavicencio – Meta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 24-11-2025
Municipio: Restrepo
Establecimiento Educativo: Francisco Torres Leon
Numero de Ruta: RE1

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa: WWN-733
Marca: Golden Dragon
Modelo: 2023
Tipo de Vehículo: Buseta
No de licencia de Transito: 10034976872
Cedula del propietario: 901.225.029

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	75080060383719000	SI X NO
Tarjeta de operación	480554	SI X NO
Póliza Contractual	AA038843	SI X NO
Póliza Extracontractual	AA038842	SI X NO
Técnico Mecánica	N/A	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor: Edilson Parmenio Carrillo Vizcaino
N° de Identificación: 86.047.682
N° Licencia de Conducción: 86047682 Categoría: C2
N° celular: 3118674073

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo: Gloria Emilce Prado Hernandez
N° de Identificación: 1.122.649.886
N° celular: 3204822586

Observaciones: No tiene Tecnico Mecanico fecha de matricula el 20-02-2025

Conductor

Nombre: Esteban P. Carrillo V.

Interventor De Campo

Nombre: Herney Bermudez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 24-11-2025
Municipio: Restrepo
Establecimiento Educativo: Emiliano Restrepo.
Numero de Ruta: RE5

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SST-224 Marca Hino
Modelo 2013 Tipo de Vehículo Bus
No de licencia de Transito 10030007766 Cedula del propietario 901.225.029

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	3375756600	SI X NO
Tarjeta de operación	435634	SI X NO
Póliza Contractual	AA038843	SI X NO
Póliza Extracontractual	AA038842	SI X NO
Técnico Mecánica	780225941	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Jaime Alfredo Prieto Pinzon
N° de Identificación 79.275.072
N° Licencia de Conducción 79275072 Categoría C2
N° celular 3115788141

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Claudia Milena Reyes Barrera
N° de Identificación 27.783.248
N° celular 3246629390

Observaciones:

Conductor
Nombre: Jaime Prieto Pinzón

Herney Bermúdez A.
Interventor De Campo
Nombre: Herney Bermúdez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 07-12-2025
Municipio: Restrepo
Establecimiento Educativo: Emiliano Restrepo
Numero de Ruta: RE10

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa TST-547 Marca Golden Dragon
Modelo 2025 Tipo de Vehículo Microbus
No de licencia de Transito 70032662922 Cedula del propietario 901.225.029

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	3431328800	SI X NO
Tarjeta de operación	4149396	SI X NO
Póliza Contractual	AA038843	SI X NO
Póliza Extracontractual	AA038842	SI X NO
Técnico Mecánica	N/A	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Brayan chavez Gutierrez
N° de Identificación 1.065.609.923
N° Licencia de Conducción 1065609423 Categoría C1
N° celular 3788239794

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Vanessa Alexandra Puñeros Rodriguez
N° de Identificación 1.193.068.030
N° celular 3185343299

Observaciones: No trae Tecnico Mecanica fecha de matricula el 03-09-2024.

Conductor

Nombre: Brayan chavez C.

Herney Bermudez A.

Interventor De Campo

Nombre: Herney Bermudez Ayola.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 01 Diciembre 2025
Municipio: Fuentedeoro
Establecimiento Educativo: Antonio Nariño.
Numero de Ruta: 1

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SLE 606 — Marca CHEVROLET
Modelo 2015 — Tipo de Vehículo BUS
No de licencia de Transito 10029992259 — Cedula del propietario 900791661

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	93100001967020O	SI X NO
Tarjeta de operación	503757	SI X NO
Póliza Contractual	0333 1101 000789	SI X NO
Póliza Extracontractual	0333 0101 000617	SI X NO
Técnico Mecánica	181136376	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Jose Guillermo Diaz
N° de Identificación 79.830.265
N° Licencia de Conducción 79.830.265 — Categoría C2
N° celular 3125629766

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Yeniffer Meneses
N° de Identificación 1.006.720.010
N° celular 3204507990

Observaciones:

Conductor

Nombre: Jose Guillermo DIAZ

Reinaldo Rueda G.

Interventor De Campo

Nombre: Reinaldo Rueda G

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 02 Diciembre 2025
Municipio: Fuentedeoro
Establecimiento Educativo: Ins. El Progreso
Numero de Ruta: 8

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SUE 607 Marca CHEVROLET
Modelo 2015 Tipo de Vehículo BUS
No de licencia de Transito 10029992429 Cedula del propietario 900791661

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	10605600326620	SI X NO
Tarjeta de operación	436997	SI X NO
Póliza Contractual	03331101000789	SI X NO
Póliza Extracontractual	03330101000617	SI X NO
Técnico Mecánica	178624969	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Wilber López
N° de Identificación 1.121.908.416
N° Licencia de Conducción 1.121.908.416 Categoría C2
N° celular 3222491160

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Angie Pada Moreno
N° de Identificación 1.123.533.754
N° celular 321.4507287

Observaciones:

Conductor

Nombre: Wilber Lopez.

Reinaldo Rueda G

Interventor De Campo

Nombre: Reinaldo Rueda G

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 25 Noviembre 2025

Municipio: Tejanica

Establecimiento Educativo: I.E Gabriela Mistral.

Numero de Ruta: 18

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa UPP014 Marca Chevrolet

Modelo 2007 Tipo de Vehículo Bus

No de licencia de Transito 10031895479 Cedula del propietario 93453.685

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	15080064365690000	SI X NO
Tarjeta de operación	437136	SI X NO
Póliza Contractual	2000664148	SI X NO
Póliza Extracontractual	2000664147	SI X NO
Técnico Mecánica	178949628	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Haisbot Mejia Mora

N° de Identificación 18.401.110

N° Licencia de Conducción 18.401.110 Categoría C2.

N° celular 312 6780983

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Luz Helena Trujillo Torres.

N° de Identificación 1006352498

N° celular 3135274780

Observaciones:

Conductor

Nombre: Haisbot Mejia Mora

Interventor De Campo

Nombre: Nireya Sanchez Pachón.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 25 de Noviembre 2025.
Municipio: Tejanica
Establecimiento Educativo: C.E Barcelona.
Numero de Ruta: 5.

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa TFW 022 Marca Chevrolet.
Modelo 2007. Tipo de Vehículo Camioneta.
No de licencia de Transito 10033344922. Cedula del propietario 86.074.373.

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	40800491758900	SI X NO
Tarjeta de operación	402903.	SI X NO
Póliza Contractual	AA.037018.	SI X NO
Póliza Extracontractual	AA.010622.	SI X NO
Técnico Mecánica	182243078.	SI X. NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Jose Eliecer Sandoval.
N° de Identificación 93.181.447
N° Licencia de Conducción 93 181.447. Categoría C1.
N° celular 3204611644.

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Angie Paola Castillo Jaime.
N° de Identificación 1124 218 783
N° celular 3142346432

Observaciones:

Conductor

Nombre: Jose eliecer sandoval

Interventor De Campo

Nombre: Mireya Sanchez Pachon.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 25 Noviembre 2025

Municipio: Tejanicas

Establecimiento Educativo: I.E Tejanicas.

Numero de Ruta: 09.

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa UFV 772 Marca Hino

Modelo 2006. Tipo de Vehículo Bus.

No de licencia de Transito 10027800714. Cedula del propietario 86.014.620

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	14289412689370	SI X NO
Tarjeta de operación	497179.	SI X NO
Póliza Contractual	0373110102 2037.	SI X NO
Póliza Extracontractual	0373010102 0662.	SI X NO
Técnico Mecánica	182100686.	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Breiner Mauricio Gutierrez Torres

N° de Identificación 1006 693.699

N° Licencia de Conducción 1006 693.699. Categoría C2

N° celular 313 2598383

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Yeider Calderon Machado

N° de Identificación 40.305.783

N° celular 320 6896160

Observaciones:

Mauricio Gutierrez

Conductor

Nombre: Breiner mauricio Gutierrez

Interventor De Campo

Nombre: Mireya Sanchez Pachon.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 01 Diciembre 2025

Municipio: Lejanías

Establecimiento Educativo: I.E Lejanías

Numero de Ruta: 14

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SYT290 Marca Non Plus Ultra.

Modelo 2005 Tipo de Vehículo Buseta.

No de licencia de Transito 10008233866. Cedula del propietario 93.453.685

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	40800474805600O	SI X NO
Tarjeta de operación	493505	SI X NO
Póliza Contractual	2000564330	SI X NO
Póliza Extracontractual	2000564329.	SI X NO
Técnico Mecánica	180667217.	SI X. NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Frainer Duban. Vidal Vergara.

N° de Identificación 1124 217 272.

N° Licencia de Conducción 1124 217 272. Categoría C2.

N° celular 3209527858.

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Tatiana Yamile. Ávila Buitrago

N° de Identificación 1007 168 323.

N° celular 313 2163304

Observaciones:

FRAINER VIDAL

Conductor

Interventor De Campo

Nombre: Frainer duban vidal vergara Nombre: Tatiana Sanchez Pachon.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 27-11-2025
Municipio: Mapiripan Meta
Establecimiento Educativo: IE Jorge Eliecer Gaitan
Numero de Ruta: 01 - 02

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SMA055 Marca Chevrolet
Modelo 2001 Tipo de Vehículo BUS
No de licencia de Transito 100 29420719 Cedula del propietario 3 2 77161

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	91458690	SI ~ NO
Tarjeta de operación	500807	SI ~ NO
Póliza Contractual	AA037307	SI ~ NO
Póliza Extracontractual	AA008477	SI ~ NO
Técnico Mecánica	181918631	SI ~ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Edwar Alexander Rodriguez S
N° de Identificación 1120473096
N° Licencia de Conducción 1120473096 Categoría C2
N° celular 3214926681

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Sandra Liliana Barajas A
N° de Identificación 40433908
N° celular 3143296533

Observaciones: '

Conductor

Nombre: Edwar A Rodriguez

Olga Lucero Beltrán

Interventor De Campo

Nombre: Olga Lucero Beltrán

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 04-12-2020
Municipio: Mapiripan meta
Establecimiento Educativo: IE Jorge Eliecer Gaitan
Numero de Ruta: 05-06

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SMA177 Marca Agrale
Modelo 2002 Tipo de Vehiculo Microbus
No de licencia de Transito 10033925069 Cedula del propietario 1737413

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	93575985	SI – NO
Tarjeta de operación	483520	SI – NO
Póliza Contractual	2000659884	SI – NO
Póliza Extracontractual	2000659883	SI – NO
Técnico Mecánica	184944194	SI – NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Ismael Rojiro
N° de Identificación 97613975
N° Licencia de Conducción 97613975 Categoría C2
N° celular 3102403286

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Yuly Panero Gonzalez
N° de Identificación 1120570058
N° celular 3223705407

Observaciones:

Ismael Contreras
Conductor
Nombre: Ismael Contreras

Olga Lucero Beltrán
Interventor De Campo
Nombre: Olga Lucero Beltrán

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 24/11/2025

Municipio: LA MACARENA

Establecimiento Educativo: La Catalina

Numero de Ruta: RE 7

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SKZ 349 Marca Mazda

Modelo 2012 Tipo de Vehículo Camioneta

No de licencia de Transito 10023583655 Cedula del propietario 1.120.925761

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	93198100	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	0045	SI ✓ NO
Póliza Contractual	AB001118	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	AB001117	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	185010499	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Deisson Fabian Cardenal

N° de Identificación 1121 941 878

N° Licencia de Conducción 1121 941 878 Categoría C1

N° celular 323 253 6950

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Lucy Ariza Peralta

N° de Identificación 40. 205. 796

N° celular 311 597 6713

Observaciones:

Deisson Cardenal

Conductor

Nombre: Fabian Cardenal.

Alexander Mateus

Interventor De Campo

Nombre: Alexander Mateus

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 25/11/2025
Municipio: LA MACARENA
Establecimiento Educativo: Tercer milenio
Numero de Ruta: RE10

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SIC 934
Marca Mitsubishi
Modelo 2002
Tipo de Vehículo Microbus
No de licencia de Transito 10023772314
Cedula del propietario 16187798

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	90445767	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	21	SI ✓ NO
Póliza Contractual	AB007778	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	AB007777	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	179408305	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Antonio Santos Gonzalez
N° de Identificación 1149 453 824
N° Licencia de Conducción 1149 453 824 Categoría C1
N° celular 3222895823

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Nefer Adriana Serna
N° de Identificación 66681255
N° celular 314 3287289

Observaciones:

Antonio Santos.
Conductor
Nombre: Antonio Santos.

Alexander Molano
Interventor De Campo
Nombre: Alejandro Molano.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 28/11/2025

Municipio: LA MACARENA

Establecimiento Educativo: Nuestra Señora de la Macarena

Numero de Ruta: R014

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa TBS 024 Marca MAZDA

Modelo 1997 Tipo de Vehículo Camioneta

No de licencia de Transito 10031560975 Cedula del propietario 901691059.

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	93000171	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	24	SI ✓ NO
Póliza Contractual	AA038134	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	AA038133	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	1794152 53	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Juan Diego Vela

N° de Identificación 1122653762

N° Licencia de Conducción 1122653762 Categoría C1

N° celular 3143762180

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Franci Alayive Prieto

N° de Identificación 1123142011

N° celular 3124737267.

Observaciones:

Juan Diego Vela

Conductor

Nombre: Juan Diego Vele

Alexander Molano

Interventor De Campo

Nombre: Alexander Molano

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 28/11/2025

Municipio: LA MACARENA

Establecimiento Educativo: Hector ivan Hernandez

Numero de Ruta: RE36

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa UFS 061 Marca Hyundai

Modelo 2002 Tipo de Vehículo microbus

No de licencia de Transito 10020403497 Cedula del propietario 4179327 3

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	90445805	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	30	SI ✓ NO
Póliza Contractual	AB0071 18	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	AB007177	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	179378026.	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Harold ivan molina

N° de Identificación 77 17315

N° Licencia de Conducción 7717315 Categoría C2

N° celular 321 436 8740

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Nubia Mercedes Rodriguez

N° de Identificación 40614517

N° celular 3108886257

Observaciones:

Conductor

Nombre: Harold ivan Molina

Interventor De Campo

Nombre: Alexander Mora

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 07/12/2025

Municipio: LA MACARENA

Establecimiento Educativo: Santa Teresa

Numero de Ruta: RE29

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa Smn 038 Marca Ford

Modelo 2009 Tipo de Vehículo Camioneta

No de licencia de Transito 10029067143 Cedula del propietario 17773229

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	93576816	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	502030	SI ✓ NO
Póliza Contractual	AB001237	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	AB001236	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	184762844	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor wilfredo Ariza

N° de Identificación 1.032.439.257

N° Licencia de Conducción 1.032.439.257 Categoría C2

N° celular 311 204 6343

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Yeni Alexandra Vargas

N° de Identificación 1.122.139.376

N° celular 3245442401

Observaciones:

Wilfredo Ariza

Conductor

Nombre: Wilfredo Ariza

Alexander Molano

Interventor De Campo

Nombre: Alexander Molano

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 02/12/2025

Municipio: LA MACARENA

Establecimiento Educativo: la Catalina.

Numero de Ruta: RE-8

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa VZD 690 Marca Chevrolet.

Modelo 2008 Tipo de Vehículo Camioneta

No de licencia de Transito 10033992684 Cedula del propietario 1117817464

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	94407338	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	36	SI ✓ NO
Póliza Contractual	AA038134	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	AA038133	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	191022147.	SI NO ✓

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Jerson Vasques Rodrigues

N° de Identificación 96354404

N° Licencia de Conducción 96354404 Categoría C1

N° celular 3125615432

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Karina Salas Alegria

N° de Identificación 1117 817 464

N° celular 322 8477002

Observaciones:

Jerson Vasquez

Conductor

Nombre: Jerson Vasquez

Alejandro Mder

Interventor De Campo

Nombre: Alejandro Mder

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 27-11-2025
Municipio: Barranca de Upra
Establecimiento Educativo: Francisco Walter
Numero de Ruta: RE1

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa 755-119
Marca Jinbei
Modelo 2015
Tipo de Vehículo Microbus
No de licencia de Transito 10030879541
Cedula del propietario 17.421.198

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	3384567000	SI X NO
Tarjeta de operación	489488	SI X NO
Póliza Contractual	AB000561	SI X NO
Póliza Extracontractual	AB000560	SI X NO
Técnico Mecánica	1819140894	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor German Pardo Simijaca
N° de Identificación 74.242.604
N° Licencia de Conducción 74242604 Categoría C2
N° celular 3204459056

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Yenifer Carrahorido Villa
N° de Identificación 1.122.627.061
N° celular 3217488390.

Observaciones:

Conductor German pardo S
Nombre:

Interventor De Campo
Nombre: Herney Bermudez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 04-12-2025
Municipio: Barranca de Upia
Establecimiento Educativo: Francisco Walter
Numero de Ruta: RE2

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SZL-304 Marca Chevrolet
Modelo 2013 Tipo de Vehículo Bus
No de licencia de Transito 10030582631 Cedula del propietario 1.074.730.309

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	89011709946010O	SI X NO
Tarjeta de operación	507400	SI X NO
Póliza Contractual	10036119765O1	SI X NO
Póliza Extracontractual	10036119765O1	SI X NO
Técnico Mecánica	783593818	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Edwin Fabian Obando Pardo
N° de Identificación 1.119.888.998
N° Licencia de Conducción 1119888998 Categoría C2
N° celular 3214976246

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Monica Alejandra Duarte Pulgarin
N° de Identificación 1.120.864.921
N° celular 3115732715

Observaciones:

Conductor
Nombre: Edwin Fabian Obando Pardo

Interventor De Campo
Nombre: Herney Bermudez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 26-11-2025

Municipio: Cumaral

Establecimiento Educativo: Jose Maria Guioth

Numero de Ruta: R23

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa TBL-056 Marca Non Plus Ultra

Modelo 2007 Tipo de Vehículo Buseta

No de licencia de Transito 10031606986 Cedula del propietario 1.121.838.136

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	33080058122230000	SI X NO
Tarjeta de operación	431526	SI X NO
Póliza Contractual	AB000819	SI X NO
Póliza Extracontractual	AB000818	SI X NO
Técnico Mecánica	799983676	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Hernan Londoño Suarez

N° de Identificación 1.123.742.364

N° Licencia de Conducción 1123742364 Categoría C2

N° celular 3205787007

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Jenifer Alejandra Martinez Jovar

N° de Identificación 1.116.777.480

N° celular 3244286479

Observaciones:

Hernan Londoño. Herney Bermudez A.

Conductor Interventor De Campo

Nombre: Hernan Londoño Suarez. Nombre: Herney Bermudez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 26-11-2025
Municipio: Cumaral
Establecimiento Educativo: San Isidro de Veracruz
Numero de Ruta: RE76

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa TST-639 Marca Golden Dragon
Modelo 2025 Tipo de Vehículo Microbus
No de licencia de Transito 10033740124 Cedula del propietario 822.005.127

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	25080043680235000	SI X NO
Tarjeta de operación	471282	SI X NO
Póliza Contractual	0303110100097G	SI X NO
Póliza Extracontractual	0303010101000875	SI X NO
Técnico Mecánica	N/A	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor David Santiago Bermúdez Hernandez
N° de Identificación 1.119.891.245
N° Licencia de Conducción 1119891245 Categoría C1
N° celular 3188756232

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Yeissy Lorena Fandiño Millan
N° de Identificación 1.119.890.360
N° celular 3102756144

Observaciones: No tiene Tecnico Mecanico fecha de Matricula el 21-01-2025

David Bermudez
Conductor
Nombre: David Bermudez

Herney Bermúdez A.
Interventor De Campo
Nombre: Herney Bermúdez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 27-11-2025
Municipio: Cumaral
Establecimiento Educativo: Teniente Cruz Paredes.
Numero de Ruta: RE19

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SON-338 Marca Agrale
Modelo 2006 Tipo de Vehículo Bus
No de licencia de Transito 10077873537 Cedula del propietario 901.225.029

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	33080059748040000	SI X NO
Tarjeta de operación	515057	SI X NO
Póliza Contractual	AA038843	SI X NO
Póliza Extracontractual	AA038842	SI X NO
Técnico Mecánica	178898440	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Wilmer Julian Peña Perez
N° de Identificación 1.119.886.880
N° Licencia de Conducción 1119886880 Categoría C2
N° celular 3142967463

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Adriana Camila Tuiran Hernandez
N° de Identificación 1.007.449.357
N° celular 3106786795

Observaciones:

wilmer julian Peña
Conductor
Nombre: wilmer julian Peña Perez

Herney Bermudez A.
Interventor De Campo
Nombre: Herney Bermudez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 26-11-2025

Municipio: Cabuyaro

Establecimiento Educativo: Yarilo

Numero de Ruta: 6

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SWK558 Marca Hyundai

Modelo 2007 Tipo de Vehículo Microbus

No de licencia de Transito 10021779761 Cedula del propietario 79672642

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	40800 4898148000	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	47 6177	SI ✓ NO
Póliza Contractual	2000642021	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	2000642022	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	183387137	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Miguel Barahona.

N° de Identificación 1006834863

N° Licencia de Conducción 1006834863 Categoría C1

N° celular 3136681146

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Yeimy Valencia.

N° de Identificación 1121829021

N° celular 3144938003.

Observaciones:

Conductor

Nombre: Miguel Barahona

Interventor De Campo

Nombre: Ariana

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 28-11-2025

Municipio: Cabrera

Establecimiento Educativo: I E cabrera

Numero de Ruta: 12.

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SOC714 Marca Chevrolet

Modelo 2001 Tipo de Vehículo Bus

No de licencia de Transito 10032213299 Cedula del propietario 40216129

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	89011689274 0100	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	491492	SI ✓ NO
Póliza Contractual	1500153307803	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	1500 1533 07803	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	183429598	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor George Gomez Castro.

N° de Identificación 86060418

N° Licencia de Conducción 86060418 Categoría C2

N° celular 313 8925257

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Diana Bolaños Cardona.

N° de Identificación 35263087

N° celular 3155354234

Observaciones:

Conductor

Nombre: George Gomez

Interventor De Campo

Nombre: Diana

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 05-12-2025

Municipio: Cabuyaro

Establecimiento Educativo: Yanico

Numero de Ruta: 2

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SNO943 Marca Agrale

Modelo 2008 Tipo de Vehículo Bus

No de licencia de Transito 10012357681 Cedula del propietario 71775767

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	1508006043389000	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	476321	SI ✓ NO
Póliza Contractual	1010501392201	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	1010501392201	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	1792425 34	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Yeison Oswaldo Rojas

N° de Identificación 1121842894

N° Licencia de Conducción 1121842894 Categoría C2

N° celular 3124178348

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Lina Buitrago

N° de Identificación 1006822253

N° celular 3134731441

Observaciones:

Conductor

Nombre: Yeison Oswaldo Rojas.

Interventor De Campo

Nombre: Adriana

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 04-12-2025

Municipio: UBALBE (META)

Establecimiento Educativo: I.E. LA JULIA

Numero de Ruta: 16

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa WGI 946 Marca Dong Feng

Modelo 2014 Tipo de Vehículo Camioneta

No de licencia de Transito 10035422028 Cedula del propietario 1120373395.

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	330800599 7190000	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	410879	SI ✓ NO
Póliza Contractual	AA018615	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	AA018614	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	184559674	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Pedro Pablo Rocha.

N° de Identificación 80498055

N° Licencia de Conducción 80498055 Categoría C1

N° celular 3142731033

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo ANGIE PAOLA GOMEZ SILVA

N° de Identificación 1123140030

N° celular 3209290385

Observaciones:

Conductor

Nombre: pedro pablo Rocha

Interventor De Campo

Nombre: DARWIN GUTIERREZ B.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 24 - 11 - 2025.
Municipio: San juan de Arama
Establecimiento Educativo: C.E Francisco de Paula Santander
Numero de Ruta: 14 y 15

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa WHP 934 — Marca Chevrolet.
Modelo 2014 — Tipo de Vehículo Camioneta.
No de licencia de Transito 10036749660 — Cedula del propietario 17496.909.

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	4750010121.	SI X NO
Tarjeta de operación	004 - 2025	SI X NO
Póliza Contractual	AA 037018	SI X NO
Póliza Extracontractual	AA 010622	SI X NO
Técnico Mecánica	184556140	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Edwar Fernando Guzman Montiel.
N° de Identificación 1120 377 479.
N° Licencia de Conducción 1120 377 479. Categoría C1.
N° celular 321 7767332.

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Dayana Vanessa Osma Bustos.
N° de Identificación 1006904078.
N° celular 3125699835.

Observaciones:

Conductor

Nombre: Edwar Fernando Guzmán M.

Interventor De Campo

Nombre: Mireya Sanchez Pachón

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 24 - Noviembre - 2025.
Municipio: San Juan de Aroma.
Establecimiento Educativo: I.E San Juan de Aroma.
Numero de Ruta: 9

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa VCW 983
Marca International.
Modelo 2012.
Tipo de Vehículo Bus.
No de licencia de Transito 10035556849.
Cedula del propietario NIT=900076156.

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	10201043809030O	SI X NO
Tarjeta de operación	500686.	SI X NO
Póliza Contractual	AB 000633.	SI X NO
Póliza Extracontractual	AB.000632.	SI X NO
Técnico Mecánica	179190421.	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Arnoby Limardy Rosero.
N° de Identificación 87.248.261
N° Licencia de Conducción 87.248.261 Categoría C2.
N° celular 320 8120749

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Leidy Roja Montero.
N° de Identificación 40.363.521.
N° celular 3142882818

Observaciones:

Conductor

Interventor De Campo

Nombre: Arnoby Limardy Rosero

Nombre: Fireya Sanchez Pachon.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 04 Diciembre 2025.
Municipio: San Juan de Arama
Establecimiento Educativo: I.E San Juan de Arama.
Numero de Ruta: 6.

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SQI 947.
Modelo 2012.
No de licencia de Transito 10033560030
Marca Hyundai
Tipo de Vehiculo Buseta.
Cedula del propietario NIT 900625540.

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	91040127	SI X NO
Tarjeta de operación	428003.	SI X NO
Póliza Contractual	AB000633.	SI X NO
Póliza Extracontractual	AB000632.	SI X NO
Técnico Mecánica	184561885.	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor David Mauricio Cárdenas Valdes
N° de Identificación 1006 689 349
N° Licencia de Conducción 1006 689 349. Categoría C2.
N° celular 314 8358529

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Jasbleidy Natalia londoño Garnica.
N° de Identificación 1124 242 288.
N° celular 3204506073

Observaciones:

Conductor David Mauricio Cardenas Valdes.
Nombre: Cardenas Valdes.

Interventor De Campo
Nombre: Jhoana Sanchez Pachon.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 24/11/2025

Municipio: Cubarral

Establecimiento Educativo: Jose Eustasio Rivera

Numero de Ruta: 2

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa WCW603 Marca Mahindra

Modelo 2014 Tipo de Vehículo camioneta

No de licencia de Transito 10030239917 Cedula del propietario 1121966622

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	93873143	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	420611	SI ✓ NO
Póliza Contractual	1S1067098460S	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	1S1067098460S	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	179277802	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Jorge Armando Acosta.

N° de Identificación 86078243

N° Licencia de Conducción 86078243 Categoría C1

N° celular 3160477052

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Sindy Nathaly Gutierrez

N° de Identificación 1121842983

N° celular 3116141109.

Observaciones:

Jorge Armando Acosta

Conductor

Nombre: Jorge Armando Acosta Vanegas

Interventor De Campo

Nombre: Jose Alexis Vega Olivares

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 01-12-2025

Municipio: Cubarral

Establecimiento Educativo: Jose Eustasio Rivera.

Numero de Ruta: 4

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa VAK572 Marca Mercedes Benz

Modelo 2023 Tipo de Vehículo Bus

No de licencia de Transito 10031735314 Cedula del propietario 7953 7427

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	91187549	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	431098	SI ✓ NO
Póliza Contractual	AB000633	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	AB000632	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	180686578	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Alexis Raul Sierra.

N° de Identificación 1023924544

N° Licencia de Conducción 1023924544 Categoría C2

N° celular

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Luisa Fernanda Gonzalez

N° de Identificación 1124190584

N° celular 3103196280

Observaciones:

Conductor

Nombre: Alexis Raul Sierra ortega

Interventor De Campo

Nombre: Jose Alexis Vega Oliveros

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 02 Diciembre 2025
Municipio: San Martin
Establecimiento Educativo: Manuela Beltran
Numero de Ruta: 1

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa TZN579 — Marca SCANIA
Modelo 2013 — Tipo de Vehículo BUS
No de licencia de Transito 10032910916 — Cedula del propietario 79995928

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	43080064671230000	SI x NO
Tarjeta de operación	513807	SI x NO
Póliza Contractual	AB 000633	SI x NO
Póliza Extracontractual	AB 000632	SI x NO
Técnico Mecánica	1785688829	SI x NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Luis Carlos Sanabria H
N° de Identificación 1120501733
N° Licencia de Conducción 1120501733 — Categoría C2
N° celular 3106020159

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Marcela Afanador
N° de Identificación 1122117243
N° celular 3228985036

Observaciones:

Conductor

Nombre: Luis Carlos Sanabria H.

Magola Romero M

Interventor De Campo

Nombre: Magola Romero M.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 25 11 2025

Municipio: MESETAS (META)

Establecimiento Educativo: C.E. RIO DUDA

Numero de Ruta: 6

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SOP 987 Marca Hino

Modelo 2010 Tipo de Vehículo BUS

No de licencia de Transito 10016170162 Cedula del propietario 79292894

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	25036043807890000	SI X NO
Tarjeta de operación	437147	SI X NO
Póliza Contractual	0303110100097 6	SI X NO
Póliza Extracontractual	0303610100037 5.	SI X NO
Técnico Mecánica	182957189	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor HECTOR ALBEIRO RAMOS

N° de Identificación 1124 242 573

N° Licencia de Conducción 1124242573 Categoría C2

N° celular 313 823 4252

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo ANGIE MELISSA ORTIZ POLOMA

N° de Identificación 1006 799 249

N° celular 312 447 5224

Observaciones:

Hector Albeiro Ramos

Conductor

Nombre: Hector Albeiro Ramos

Interventor De Campo

Nombre: DARWIN AUX MOVIL B..

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 01 12 2025

Municipio: MESITAS (MESITAS)

Establecimiento Educativo: I.E. LOS FUNDADORES

Numero de Ruta: 11

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa XXA881 Marca Mercedes Benz

Modelo 2003 Tipo de Vehículo Buseta

No de licencia de Transito 10030601691 Cedula del propietario 1119448179

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	33080058248410000	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	441884	SI ✓ NO
Póliza Contractual	2000642021	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	2000642022	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	180236407	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Jose Oliva Charry

N° de Identificación 86610556

N° Licencia de Conducción 86610556 Categoría C2

N° celular 3204185102

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Heidy Hernandez

N° de Identificación 1006654072

N° celular 3123432131

Observaciones:

Conductor

Nombre: JOSE ADELEN OLIVAR

Interventor De Campo

Nombre: DARWIN CARRASQUILLA B.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 02 12 2025

Municipio: MOCOA (PUTU)

Establecimiento Educativo: C.E. RIO DUDA

Numero de Ruta: 8

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SXC 522 Marca Toyota

Modelo 2013 Tipo de Vehículo camioneta.

No de licencia de Transito 10019907383 Cedula del propietario 82200527

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	25080043717 70000	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	458474	SI ✓ NO
Póliza Contractual	0303110100097 6	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	0303010100087 5	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	18279 7768	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Dumar Ayala

N° de Identificación 86073878

N° Licencia de Conducción 86073878. Categoría C2

N° celular 3105775492

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Wendy Katerine Noguera

N° de Identificación 1123141870

N° celular 3016478576

Observaciones:

Conductor

Nombre: Dumar Ayala

Interventor De Campo

Nombre: DARWIN CUMBAMBA

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 24/11/2025
Municipio: Castilla la nueva
Establecimiento Educativo: San Lorenzo
Numero de Ruta: 26

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa NWN620 Marca GOLDEN DRAGON
Modelo 2025 Tipo de Vehículo Microbus
No de licencia de Transito 10032577431 Cedula del propietario 822005127

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	10717700208870	SI X NO
Tarjeta de operación	494347	SI X NO
Póliza Contractual	0303710100082	SI X NO
Póliza Extracontractual	0303010100072O	SI X NO
Técnico Mecánica		SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Alvaro Rubio Ayala
N° de Identificación 17353203
N° Licencia de Conducción 17353203 Categoría C2
N° celular 3153499378

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Erica Tatiana Soto
N° de Identificación 1123514340
N° celular 3168957737

Observaciones:

Alvaro Rubio A
Conductor
Nombre: Alvaro Rubio A

Interventor De Campo
Nombre: Julie María Barón

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 27/11/2023
Municipio: Castilla la Nueva
Establecimiento Educativo: Henry Daniels
Numero de Ruta: 23

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa CZD356 Marca FIA
Modelo 2009 Tipo de Vehículo Microbus
No de licencia de Transito 10036704014 Cedula del propietario 1028400804

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	92643944	SI X NO
Tarjeta de operación	517602	SI X NO
Póliza Contractual	0303110100000820	SI X NO
Póliza Extracontractual	0303010100000779	SI X NO
Técnico Mecánica	1834211490	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Julio Alejandro Angel Liss
N° de Identificación 17419210
N° Licencia de Conducción 17419210 Categoría C2
N° celular 3178053773

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Sandra Liliana Meneses
N° de Identificación 37021591
N° celular 3112736917

Observaciones:

Conductor

Nombre: Julio Alejandro Angel

Interventor De Campo

Nombre: Ruby María Garzón

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 28/11/2025
Municipio: Castilla la nueva
Establecimiento Educativo: CE Castilla la nueva
Numero de Ruta: 6

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa TSR743 Marca JINBEI
Modelo 2014 Tipo de Vehículo Microbus
No de licencia de Transito 10015510166 Cedula del propietario 80472527

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	33080059592550000	SI X NO
Tarjeta de operación	479819	SI X NO
Póliza Contractual	100361890101	SI X NO
Póliza Extracontractual	100361890101	SI X NO
Técnico Mecánica	183584007	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Gilberto de jesus Nuñez
N° de Identificación 80472527
N° Licencia de Conducción 80472527 Categoría C2
N° celular 3112708817

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Eduina Daza Hernandez
N° de Identificación 1123510165
N° celular 3142059676

Observaciones:

GILBERTO NUÑEZ

Conductor

Nombre: GILBERTO NUÑEZ

Interventor De Campo

Nombre: Jely maria barzon

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 01/12/2025
Municipio: castilla la nueva
Establecimiento Educativo: Henry Daniels
Numero de Ruta: 21

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SFN027 Marca JAC
Modelo 2006 Tipo de Vehículo Microbus
No de licencia de Transito 10002321494 Cedula del propietario 80262134

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	93852278	SI X NO
Tarjeta de operación	407383	SI X NO
Póliza Contractual	2000 511 622	SI X NO
Póliza Extracontractual	2000511621	SI X NO
Técnico Mecánica	18470634	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Darwin Francisco Arenas
N° de Identificación 1026251246
N° Licencia de Conducción 1026251246 Categoría C2
N° celular 3187529391

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Anaide Jerez Loiza
N° de Identificación 40360755
N° celular 3193350597

Observaciones:

Conductor

Nombre: Darwin F. Arenas

Interventor De Campo

Nombre: Ruby Yaneth Garzón

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 03/12/2025

Municipio: Castilla la nueva

Establecimiento Educativo: San lorenzo

Numero de Ruta: 28

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa NWH623 Marca GOLDEN DRAGON

Modelo 2025 Tipo de Vehículo Microbus

No de licencia de Transito 10032577599 Cedula del propietario 82200 5127

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	620001605 6	SI X NO
Tarjeta de operación	494346	SI X NO
Póliza Contractual	0303170700082 1	SI X NO
Póliza Extracontractual	0303010100072 0	SI X NO
Técnico Mecánica	N/A	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Nelson Bravo Novoa

N° de Identificación 86062555

N° Licencia de Conducción 86062555 Categoría C2

N° celular 3209509249

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Lucy Mireya Naranjo

N° de Identificación 1125287215

N° celular 3163102023

Observaciones:

Nelson Bravo Novoa

Conductor

Nombre: Nelson Bravo Novoa

Interventor De Campo

Nombre: Luly Yicenia Garzón

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 04/12/2025
Municipio: Castilla la nueva
Establecimiento Educativo: C.E Castilla la nueva
Numero de Ruta: 7

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SVF124 Marca NON PLUS ULTRA
Modelo 2003 Tipo de Vehículo Buseta
No de licencia de Transito 10005257502 Cedula del propietario 7827412

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	90683370	SI X NO
Tarjeta de operación	443312	SI X NO
Póliza Contractual	2000555317	SI X NO
Póliza Extracontractual	2000555314	SI X NO
Técnico Mecánica	179727298	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Jose Arnolfo Rozo
N° de Identificación 7827412
N° Licencia de Conducción 7827412 Categoría C2
N° celular 3138830264

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Liliana Castro
N° de Identificación 1114834838
N° celular 3178482268

Observaciones:

Conductor
Nombre: José Arnolfo Rozo C

Interventor De Campo
Nombre: Ady Maria Garzón

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 26-11-2025

Municipio: Acacías

Establecimiento Educativo: Santa Teresita

Numero de Ruta: 23

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SXD 378 Marca Chevrolet

Modelo 2014 Tipo de Vehículo Bus

No de licencia de Transito 10034642656 Cedula del propietario 901297365

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	250800 438062 6000	SI X NO
Tarjeta de operación	494333	SI X NO
Póliza Contractual	0303110100082 1	SI X NO
Póliza Extracontractual	030301010007 20	SI X NO
Técnico Mecánica	18267 4321	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Omar Orlando Daza Gutierrez

N° de Identificación 79 583 853

N° Licencia de Conducción 79583 853 Categoría C2

N° celular 3112105425

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Daly Smith Aviles Vera

N° de Identificación 35.250 776

N° celular 3249002362

Observaciones:

Omar Daza

Conductor

Nombre: Omar Gutierrez

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 28-11-2025

Municipio: Acacias

Establecimiento Educativo: Campestre San Jose

Numero de Ruta: 7

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa XVW916 Marca Chevrolet

Modelo 2009 Tipo de Vehículo Bus

No de licencia de Transito 10036921558 Cedula del propietario 901882214

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	3333923400	SI X NO
Tarjeta de operación	532837	SI X NO
Póliza Contractual	AB001278	SI X NO
Póliza Extracontractual	AB001277	SI X NO
Técnico Mecánica	177706010	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor William Alexander Muñoz Alvarado

N° de Identificación 1123084790

N° Licencia de Conducción 1123084790 Categoría C2

N° celular 3132952992

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Nayiber Isabel Molina Moreno

N° de Identificación 40434942

N° celular 3148287862

Observaciones:

Conductor

Nombre: William Muñoz

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 01/12/2025

Municipio: Acacías

Establecimiento Educativo: Maria Montessori

Numero de Ruta: 18

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SXD 379 Marca Chevrolet

Modelo 2014 Tipo de Vehículo Bus

No de licencia de Transito 10035561200 Cedula del propietario 822005127

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	25080043806380000	SI X NO
Tarjeta de operación	397291	SI X NO
Póliza Contractual	03031101000 476	SI X NO
Póliza Extracontractual	03030101000 875	SI X NO
Técnico Mecánica	187783372	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor ARCESIO Bonilla Mojica

N° de Identificación 4.060.053

N° Licencia de Conducción 4.060.053 Categoría C2

N° celular 314 434 1010

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Paola Andrea Tovar Parra

N° de Identificación 1.006.777.379

N° celular 3138915180

Observaciones:

Conductor

Nombre: Arcesio Mojica

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 02/12/2025
Municipio: Ocaña
Establecimiento Educativo: Jose María Cordoba
Numero de Ruta: 6

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SXC113 Marca CHEVROLET
Modelo 2013 Tipo de Vehículo BUS
No de licencia de Transito 10004159779 Cedula del propietario 88200512 71

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	25080043842310 00	SI x NO
Tarjeta de operación	431837	SI x NO
Póliza Contractual	0303 1101000 976	SI x NO
Póliza Extracontractual	0303010100008 75	SI x NO
Técnico Mecánica	184542708	SI x NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Lidia Viviana Orjuela
N° de Identificación 1068972243
N° Licencia de Conducción 1068972243 Categoría C2
N° celular 3123474909

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Milena Paola Camargo.
N° de Identificación 1.007 647 765
N° celular 3206272030

Observaciones:

Conductor
Nombre: Lidia Viviana Orjuela

Interventor De Campo
Nombre: Jahy María Garzón

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 24-11-2025

Municipio: Vista hermosa

Establecimiento Educativo: puerto lucas

Numero de Ruta: 12

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa Vtx 830 Marca Mercedez Benz

Modelo 2004 Tipo de Vehículo Buseta

No de licencia de Transito 10034390323 Cedula del propietario 1124242670

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	3364745400	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	422284	SI ✓ NO
Póliza Contractual	030311010008820	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	030301010007719	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	179695627	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Jose Arevalo

N° de Identificación 86059392

N° Licencia de Conducción 86059392 Categoría C2

N° celular 3166438777

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Leidy Lorena Gaitan

N° de Identificación 1123567099

N° celular 3223504194

Observaciones:

Jose Arevalo

Conductor

Nombre: Jose Arevalo.

Interventor De Campo

Nombre: Alvaro Parra 3

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 26-11-2025

Municipio: Vistahermosa Meta

Establecimiento Educativo: Pedro nel Jimenez Obando

Numero de Ruta: 1

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa WTC 214 Marca GAZ

Modelo 1975 Tipo de Vehículo Campero

No de licencia de Transito 73026-028547 Cedula del propietario 5808643

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	9262 1998	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	0120	SI ✓ NO
Póliza Contractual	153026 2867003	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	153026 2867003	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	184 080 708	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor luis carlos perdomo

N° de Identificación 1123 564 429

N° Licencia de Conducción 1123 5644 29 Categoría C1

N° celular 3144434376

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Diana Yileno Yluñor Barrera

N° de Identificación 1006866937

N° celular 3118178984

Observaciones:

luis carlos perdomo

Conductor

Nombre: luis carlos perdomo

Interventor De Campo

Nombre:

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 01 - 12 - 2025

Municipio: Usiacurí

Establecimiento Educativo: Gabriela Mistral

Numero de Ruta: 24

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa HGJ 913 Marca TOYOTA

Modelo 1972 Tipo de Vehículo campero

No de licencia de Transito 10027964740 Cedula del propietario 1123561960

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	90452833	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	027	SI NO
Póliza Contractual	AA03687272	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	AA02777277	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	1844677790	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Yolanda barragan

N° de Identificación 1123 561 960

N° Licencia de Conducción 1123561960 Categoría C1

N° celular 3155163941

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Angie Carolina Valencia Moreno

N° de Identificación 1123565225

N° celular 3102798864

Observaciones:

Yolanda barragan

Conductor

Nombre: Yolanda Barragan.

Interventor De Campo

Nombre: Alvaro Pluma 3

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 03-12-2025

Municipio: Vistahermosa meta

Establecimiento Educativo: I.E. Pedro nel Jimenez Obando

Numero de Ruta: 4.

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa STO 404.

Marca Mazda

Modelo 2012

Tipo de Vehículo Camioneta

No de licencia de Transito 10031804021

Cedula del propietario 1123561826.

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	91451425	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	032	SI ✓ NO
Póliza Contractual	AA03 6872	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	AA0277227	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	191453709	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Gustavo Sanchez Cardona

N° de Identificación 17293735

N° Licencia de Conducción 17293735 Categoría C2

N° celular 3103007984.

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Natalia Andrea Mazo M

N° de Identificación 1120367147

N° celular 3217559756.

Observaciones:

Gustavo Sanchez

Conductor

Nombre: Gustavo Sanchez

Interventor De Campo

Nombre: Mauro Parra

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 25-11-2025

Municipio: Puerto López

Establecimiento Educativo: Punto de Rio Negro.

Numero de Ruta: 25

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa UPR976 Marca Hyundai

Modelo 2008 Tipo de Vehículo Microbus

No de licencia de Transito 10035359467 Cedula del propietario 1121954808

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	93848485	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	479842	SI ✓ NO
Póliza Contractual	1500154308501	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	1500154308501	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	182417263.	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Luis Santiago Serrano

N° de Identificación 1121954808

N° Licencia de Conducción 1121954808 Categoría C2

N° celular 3133632415

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Yesica Viviana Rueda.

N° de Identificación 1121958537

N° celular 3233209507

Observaciones:

Conductor

Nombre: Santiago Serrano

Interventor De Campo

Nombre: Leidy Cespedes Rondon

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 25-11-2025

Municipio: Puerto López

Establecimiento Educativo: Santa Teresa de Pachaquiro

Numero de Ruta: 14

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SWL223 Marca Hino

Modelo 2007 Tipo de Vehículo BUS

No de licencia de Transito 10028114829 Cedula del propietario 8300913 26.

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	93141828	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	522543	SI ✓ NO
Póliza Contractual	2000562560	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	2000562559	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	185367052	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Jhon Fredy Agudelo

N° de Identificación 86040722

N° Licencia de Conducción 86040722 Categoría C2

N° celular 3002717281

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Claudia Marina García

N° de Identificación 40328544

N° celular 3202414113.

Observaciones:

Conductor

Nombre: Jhon Fredy Agudelo

LEIDY CESPEDES

Interventor De Campo

Nombre: Leidy A. Cespedes Rondon

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 26-11-2025

Municipio: Puerto López

Establecimiento Educativo: Puerto Guadalupe.

Numero de Ruta: 7

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SLG 653

Marca Hino

Modelo 2008

Tipo de Vehículo Bus

No de licencia de Transito 10021812729

Cedula del propietario 23415892

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	25080043717 93000	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	434813	SI ✓ NO
Póliza Contractual	1523177651904	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	1523177651404	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	17988 9272	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Jose Alejandro Gonzalez

N° de Identificación 1068473467

N° Licencia de Conducción 1068473467 Categoría C2

N° celular 314 205 0587

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Ingrid Tatiana Gonzalez

N° de Identificación 7000627484

N° celular 3134260449.

Observaciones:

Jose Alejandro Gonzalez

Conductor

Nombre: Jose Alejandro Gonzalez

Interventor De Campo

Nombre: Lady A. Cespedes Kordon

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 27-11-2025

Municipio: Puerto López

Establecimiento Educativo: Remolino

Numero de Ruta: 23

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa XXA935 Marca Mercedes Benz

Modelo 2004 Tipo de Vehículo Bus

No de licencia de Transito 10023208658 Cedula del propietario 900373433

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	15080062655 7800	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	411654	SI ✓ NO
Póliza Contractual	017 31101000 371	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	0173 0101000 266	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	181446927	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Nelson Machado

N° de Identificación 79821071

N° Licencia de Conducción 79821071 Categoría C2

N° celular 3105721930.

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Diana Velasquez

N° de Identificación 1120871864

N° celular 3183425344

Observaciones:

Conductor

Nombre: Nelson . C. Machado

LEIDY GESPEDES

Interventor De Campo

Nombre: Leidy A. Cespedes Rondon

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 27-11-2025

Municipio: Puerto López

Establecimiento Educativo: Policarpa Salavarrieta.

Numero de Ruta: 22

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa WNQ801 Marca Chevrolet

Modelo 2016 Tipo de Vehículo Bus

No de licencia de Transito 10024134562 Cedula del propietario 23415892

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	25080043832249000	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	396140	SI ✓ NO
Póliza Contractual	1523177651904	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	1523177651904	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	183432177	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Jhonatan Barrera

N° de Identificación 1120869766

N° Licencia de Conducción 1120869766 Categoría C2

N° celular 3134149905

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Lina Villalobos.

N° de Identificación 1120872333

N° celular 3134524247

Observaciones:

LEIDY CESPEDES

Conductor

Nombre: JHONATAN BARRERA

Interventor De Campo

Nombre Leidy A. Cespedes Rondon

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 27-11-2025

Municipio: Puerto López

Establecimiento Educativo: Nuestra Señora de Fátima.

Numero de Ruta: 17

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa TLY 539 Marca Hino

Modelo 2014 Tipo de Vehículo Bus

No de licencia de Transito 10016315314 Cedula del propietario 1068952246.

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	8966 2298	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	520907	SI ✓ NO
Póliza Contractual	1506153118804.	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	1500153118804	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	182547069.	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Milto Alexander Arias.

N° de Identificación 1122811154

N° Licencia de Conducción 1122811154 Categoría C3.

N° celular 3176821709

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Luisa Fernanda Salazar.

N° de Identificación 1121954604.

N° celular 3213509549.

Observaciones:

Milton R

Conductor

Nombre: Milto Arias.

LEIDY LOPEZ

Interventor De Campo

Nombre: Leidy A. Lopez Rondon

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 28-11-2025.

Municipio: Puerto López

Establecimiento Educativo: Capitan Miguel Lara y Enrique Olaya Herrera

Numero de Ruta: S-6.

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SQL 931 Marca Mercedes Benz

Modelo 2004 Tipo de Vehículo Bus

No de licencia de Transito 10028502126 Cedula del propietario 83008134

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	90709168	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	463114	SI ✓ NO
Póliza Contractual	1505513084906	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	1505513084906.	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	180278570	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Manuel Martinez Sossa

N° de Identificación 74442773

N° Licencia de Conducción 74442773 Categoría C2

N° celular 3224828965

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Sandra Patricia Villalobos

N° de Identificación 1120864997

N° celular 3138003658.

Observaciones:

Conductor

Nombre: Manuel Sossa

LEIDY CESPEDES

Interventor De Campo

Nombre: Leidy A. Cespedes Rodon

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 02-12-2025

Municipio: Puerto López

Establecimiento Educativo: Santa Teresa de Pachaquiaro.

Numero de Ruta: 12

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa TLZ527 Marca Hino

Modelo 2015 Tipo de Vehículo Bus

No de licencia de Transito 16022407 548 Cedula del propietario 830091326

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	34666 43100	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	438559	SI ✓ NO
Póliza Contractual	1500153 118804	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	1500153 118804	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	183575096.	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Alvaro Roa Mendez

N° de Identificación 17386915

N° Licencia de Conducción 17386915 Categoría C2

N° celular 3246657084

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Floralba Peña.

N° de Identificación 1121829479.

N° celular 3118639849.

Observaciones:

Conductor

Nombre: Alvaro Roa Mendez

Interventor De Campo

Nombre: Leidy A. Cespedes Rondon

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 03-12-2025

Municipio: Puerto Lopez

Establecimiento Educativo: Nuestra Señora de Fatima.

Numero de Ruta: 18

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SVB078

Marca Mercedes Benz

Modelo 2003

Tipo de Vehículo Buseta

No de licencia de Transito 10029381556

Cedula del propietario 1121954808

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	93115063	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	515008	SI ✓ NO
Póliza Contractual	1500154308501	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	1500154308501	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	184377074	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Jose Enrique Vacca

N° de Identificación 723458

N° Licencia de Conducción 723458 Categoría C2

N° celular 3118294714

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Yesica Lorena Moreno

N° de Identificación 1116440723

N° celular 3215703271

Observaciones:

Jose Vacca

Conductor

Nombre: Jose Enrique Vacca

JENNY C.

Interventor De Campo

Nombre: Lady A. Cespedes Rondon

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 24 Noviembre 2025
Municipio: Granada
Establecimiento Educativo: Ins. Camilo Torres
Numero de Ruta: 20

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SKV 620 Marca Dawo
Modelo 2007 Tipo de Vehículo BUS
No de licencia de Transito 10013485430 Cedula del propietario 80124165

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	90475165	SI X NO
Tarjeta de operación	410430	SI X NO
Póliza Contractual	2000658142	SI X NO
Póliza Extracontractual	2000658138	SI X NO
Técnico Mecánica	181147767	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Alexander Guzman
N° de Identificación 80.067.514
N° Licencia de Conducción 80.067.514 Categoría C2
N° celular 3112332458

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Rosabel Hernandez
N° de Identificación 30.004.877
N° celular 3108649394

Observaciones:

Conductor
Nombre: Alexander Guzman

Reinaldo Nieto G

Interventor De Campo
Nombre: Reinaldo Nieto G

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 27 Noviembre 2025
Municipio: Granada
Establecimiento Educativo: Ins. General Santander
Numero de Ruta: 19

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SXC783 Marca SCANIA
Modelo 2012 Tipo de Vehículo BUS
No de licencia de Transito 10029079316 Cedula del propietario 830007737

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	93608504	SI X NO
Tarjeta de operación	476086	SI X NO
Póliza Contractual	1110100065 8	SI X NO
Póliza Extracontractual	1306100136 7	SI X NO
Técnico Mecánica	182069208	SI X NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Alexander Gurman
N° de Identificación 80.067.514
N° Licencia de Conducción 80.067.514 Categoría C2
N° celular 311 233 2458

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Nini Molina
N° de Identificación 1.120.366.562
N° celular 311 252 9221

Observaciones:

Conductor

Nombre: Alexander Gurman

Interventor De Campo

Nombre: Reinaldo Rueda G

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 25-NOV-2025
Municipio: PUERTO CONCORDIA
Establecimiento Educativo: MELLANURM
Numero de Ruta: 15

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SFM726 Marca NISSAN
Modelo 2005 Tipo de Vehículo BUSETA
No de licencia de Transito 10022140243 Cedula del propietario 7213739

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	15080060662720000	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	417177	SI ✓ NO
Póliza Contractual	2000642021	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	2000642022	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	1782 33209	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor ARLEY YESID NOVOA DAZA.
N° de Identificación 1121879799
N° Licencia de Conducción 1121879799 Categoría C. 2
N° celular 3226560255

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Nancy Liliana Rojas
N° de Identificación 1120925712
N° celular 3142835441

Observaciones:

Yesid N.
Conductor
Nombre: Yesid N.

Interventor De Campo
Nombre: LENNY ALEJANDRA

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 25-NOVIEMBRE-2025
Municipio: PUERTO GONZALEZ
Establecimiento Educativo: PUERTO ERES
Numero de Ruta: 11

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa XXB084 Marca VOLVO
Modelo 2007 Tipo de Vehículo BUS
No de licencia de Transito 10034531479 Cedula del propietario 900528482

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	91642669	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	465572	SI ✓ NO
Póliza Contractual	AA036911	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	AA037198	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	182705946	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Jose snejder Gonzalez V.
N° de Identificación 1120.561.216
N° Licencia de Conducción 1120561216 Categoría C2
N° celular 3133508584

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo YEISY LORENA GALLO O.
N° de Identificación 1121148156
N° celular 3162121266

Observaciones:

Conductor

Nombre: Jose snejder Gonzalez V.

Interventor De Campo

Nombre: LENYN ARGEMIRO P.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 04-DIC-2025
Municipio: PUERTO CONCORDIA META
Establecimiento Educativo: MI LLANUITA
Numero de Ruta: 15

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa SKM726 Marca NISSAN
Modelo 2005 Tipo de Vehículo BUSETA
No de licencia de Transito 10022140243 Cedula del propietario 7213739

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	15080060662720000	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	417177	SI ✓ NO
Póliza Contractual	2000642021	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	2000642022	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	17823304	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor ARIEL YESID NAVA DAZA.
N° de Identificación 1121879799.
N° Licencia de Conducción 1121879799. Categoría C.2
N° celular 3226560255

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Nancy Liliana Rojas
N° de Identificación 1120925712.
N° celular 3142835401

Observaciones:

YESID N.
Conductor
Nombre: YESID N.

Interventor De Campo
Nombre: LENNY ARGEMIRO ZL

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 04-12-2025
Municipio: PUERTO LOPEZ CORUFA
Establecimiento Educativo: PUERTO ITUS
Numero de Ruta: 11

INFORMACION DEL VEHICULO

Placa XYB084 Marca VOLVO
Modelo 2007 Tipo de Vehículo BUS
No de licencia de Transito 10034531479 Cedula del propietario 900528482

DOCUMENTOS	NUMERO	VIGENTES
Soat	91642669	SI ✓ NO
Tarjeta de operación	465572	SI ✓ NO
Póliza Contractual	AA036911	SI ✓ NO
Póliza Extracontractual	AA037198	SI ✓ NO
Técnico Mecánica	182705946	SI ✓ NO

INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Jose snefder Gonzalez V.
N° de Identificación 1.120.561.210
N° Licencia de Conducción 1120561210 Categoría C2
N° celular 3133508584

INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo DEISY LORENA GALLO OCHOA
N° de Identificación 1121143156
N° celular 3162121266

Observaciones:

Conductor

Nombre: Jose snefder Gonzalez V.

Interventor De Campo

Nombre: [illegible]