	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE**

LUGAR, FECHA Y DURACIÓN	**Verificación: Santiago de Cali, 09 de Diciembre de 2020, 2 horas – Centro de la Construcción.**
DEPENDENCIA	Sede Universidad Cooperativa sede Cali.
ÁREAS INSPECCIONADAS	Áreas comunes, baños, ambientes de formación
INSPECTORES	Santiago Arias Mercado, Edgar Alexander Salas, Ángela Ramos
RESPONSABLE DEL INFORME	Santiago Arias Mercado, Edgar Alexander Salas, Ángela Ramos

GENERALIDADES DE LA INSPECCIÓN
-Realiza seguimiento a las mejoras realizadas por la sede determinar estado de instalaciones hidráulicas (sanitarias y agua potable) e instalaciones Eléctricas y identificar condiciones de riesgo en SST.

1. OBJETIVO
Identificar oportunidades de mejora y situaciones que se desvían del estado óptimo en materia de desempeño Ambiental y SST; con el propósito de tomar acciones al respecto.


2. **ALCANCE**
Todas las actividades desarrolladas en las áreas inspeccionadas.


3. ASPECTOS POR RESALTAR
Se identificaron mejoras realizadas por la sede que disminuyen las situaciones de riesgo de los trabajadores y aprendices.

4. CUMPLIMENTO CONDICIONES DE MEJORA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

UBICACIÓN	FACTOR DE RIESGO/CONDICIÓN INSEGURA/ CONDICIÓN AMBIENTAL DESFAVORABLE /DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFÍA	CORRECION O MEJORA RECOMENDADA	MEJORA REALIZADA/ RESPONSABLE	FOTOGRAFÍA
Ambientes de formación Bloque #1	Se identificó canecas para la disposición de residuos sin su correspondiente señalización para la separación de residuos en la fuente		Se recomienda reemplazar estas canecas por contenedores señalizados que cumplan con las condiciones de separación de residuos en la fuente	Cambió recipientes en los baños que hacen falta. Responsable: Universidad Cooperativa	
Baño de Hombres: Bloque #4	Se identificó orinales fuera de servicio, dificultando las condiciones sanitarias de la sede.		Se recomienda llevar a cabo las reparaciones pertinentes para asegurar el funcionamiento de estos elementos	Reparación de los baños que se encuentran dañados. Responsable: Universidad Cooperativa	


Ambiente 202, 413, 408, 407, 411, 412, 413, 414,	Se evidencia iluminación deficiente en algunos ambientes, tubos fundidos.		Se recomienda incluir dentro del plan de mantenimiento el cambio de los tubos t5 y t8 por iluminación led.	Reparación de las luminarias, realizando el cambio de los tubos defectuoso de los corredores y ambientes. Responsable: Universidad Cooperativa.	
Ambientes de aprendizaje	Se tomas eléctricos deteriorados en algunas áreas.		Dar cumplimento al RETIE en las instalaciones eléctricas.	Cambio de tomas que presentan deterioro e instalación de canaletas. Responsable: Universidad Cooperativa	 

6. ACCIONES TOMADAS DURANTE LA INSPECCIÓN (describe las medidas temporales inmediatas realizadas en el momento de la inspección, en caso de identificar peligros inminentes, como señalizar la condición insegura o aislar el área.)

- Se realzó recorrido con el personal de mantenimiento de la sede para verificar las acciones de mejora implementada.

7. CONCLUSIONES (Resultado del proceso de inspección, proposición lógica final y no una "opinión".)
Al realizar la verificación se evidencia condiciones de mejora implementada por la sede, de acuerdo a inspección realizada en el mes de octubre por el equipo SIGA. El trabajo en equipo es esencial para cerrar cada una las condiciones evidenciadas en la inspección, se identificaron que todas las observaciones fueron subsanadas por la universidad cooperativa de Colombia

ANGELA RAMOS
Firma
Angela Ramos
Líder SIGA
Centro de la Construcción


Firma
Santiago Áreas
Apoyo Ambiental
Centro de la Construcción


Edgar Alexander Salas
Tecnólogo de SST

Licencia
1317 de 2013