VALORACIÓN GARANTÍAS
CONDICIONES DE VÍA SEGÚN LA MATRIZ DE DURACIÓN EXIGIBLE PARA SEÑALIZACIÓN

Contrato No.	STM-LP-009-2025	**Contrato No.**	STM-LP-010-2025	**Fecha de Visita:**	15/10/2025
Contratista	Consorcio MS	**Interventoría**	Consorcio Int Seguridad Vial		
Lote	1	**Nomenclatura/vía**	Vía 40CN07/ San Bernardo – Arbeláez (I.E.D Kirpalamar)		
Municipio	Arbeláez	**Código punto**	25053_CN_03		

DIRECCIÓN TRAMO VIAL	TPD	CONTAMINACIÓN	SUPERFICIE DE RODADURA Y ESTADO	AFECTACIÓN POR CONDICIONES GEOMÉTRICAS	MATERIAL	MESES DE GARANTÍA
Vía 40CN07/ San Bernardo – Arbeláez (I.E.D Kirpalamar)	ALTA	MEDIA	Regular/pavimento flexible	ALTA	PLÁSTICO EN FRIO-LLANA	16
				MEDIANA	PLÁSTICO EN FRIO-SPRAY	12
				MEDIANA	TACHAS REFLECTIVAS LONGITUDINALES ESPIGO	M-=6
				ALTA	ESTOPEROLES METÁLICOS TRESBOLILLO CON ESPIGO	M-=6
				ALTA	ACRILICA BASE SOLVENTE	M-=6

Contratista:

Nombre: María Stella Agudelo
Cargo: Especialista en Transito

Nombre: José Román
Cargo: Director de Obra

Interventoría:

Nombre: Dalila Otalora Suarez
Cargo: Especialista en Transito

Nombre: Ernesto Perdomo
Cargo: Director de Interventoria


REGISTRO DE LA VISITA DE VALORACIÓN DE LA MATRIZ DE GARANTÍAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contrato No.	STM-LP-009-2025		**Contrato No.**	STM-LP-010-2025
Contratista	Consorcio MS		**Interventoría**	Consorcio Int Seguridad Vial
Lote	1		**Vía 40CN07/ San Bernardo – Arbeláez (I.E.D Kirpalamar)**	
Municipio	Arbeláez		**Código punto**	25053_CN_03
			Fecha:	15/10/2025

Vía 40CN07/ San Bernardo – Arbeláez (I.E.D Kirpalamar)

Identificación de la nomenclatura para cada tramo inspeccionado y características de este para la valoración de la duración de los materiales

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto No. 1		**Foto No. 2**
		
Se observa en el tramo vial que se desea intervenir una superficie de rodadura del tipo pavimento flexible en un estado bueno, al igual que la intersección que conecta con el colegio la cual es en afirmado.		Se observa la presencia de otra intersección en una zona poblada, la vía que conecta a la calzada principal es en afirmado.
Foto No. 3		**Foto No. 4**
		
Se observa que en el tramo vial existe la presencia de un cuerpo de agua, al igual que un puente el cual presenta una contaminación superficial considerable a causa de la vegetación circundante.		