CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS
NIT 900.346.062-7
CALLE 74 15 80 INT 2 605
Tel: (601) 6956356
Bogotá - Colombia
administracion@cisei.com.co
www.cisei.com.co

Factura electrónica de venta
No. FV 1230

Señores	RAMA JUDICIAL		
NIT	800.093.816-3	**Teléfono**	(601) 5658500 - Ext. 103
Dirección	CARRERA 8 # 12 B 82	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/04/2026, 14:43
Expedición	01/04/2026, 15:17
Vencimiento	01/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad instalados ubicados en las sedes de la Rama Judicial en el nivel central Contrato No. 102 de 2025 del 01 al 31 de marzo de 2026	1.00	6,460,376.04	6,460,376.04	7,687,847.49

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones seiscientos ochenta y siete mil ochocientos cuarenta y siete pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Total Bruto	6,460,376.04
IVA 19%	1,227,471.45
Total a Pagar	**7,687,847.49**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-01 por $ 7,687,847.49

Observaciones:
#$27-01-01-200;contrato102de2025;jrodrod@deaj.ramajudicial.gov.co#$

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099153296 aprobado en 20250924 prefijo FV desde el número 1101 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 7112
CUFE: 1588e61cbf7414bca5f9422995c58914d5e4485d61724e37f3cb18b2020f32bca0046c44cc86e9dac2ea798df0b5ea61

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

INFORME ACTIVIDADES DIARIAS PALACIO DE JUSTICIA - MARZO 2026 CONTRATO 102 DE 2025

Ítem	Nombre Del Dispositivo	Estado Inicial	Estado Final	Actividad	Descripción	Fecha de Revisión
1	Talanquera Entrada Vehicular carrera 8 sur	Falla	falla	Mantenimiento preventivo y correctivo	Se realizo mantenimiento preventivo y correctivo a la talanquera vehicular incluye servicios de instalación de la pluma de talanquera , adicionalmente, se efectuó el reemplazo del soporte del dispositivo de fin de carrera debido a daño estructural. Se instaló un tapón en PVC en el extremo de la pluma con el fin de evitar cortes y se coloca cinta reflectiva de señalizacion	2/3/2026
2	Talanquera Entrada Vehicular carrera 8 sur	Falla	Operativa	Mantenimiento preventivo y correctivo	Se realizo mantenimiento preventivo y correctivo a la talanquera vehicular incluye servicios de cambio del cable de control cierre o apertura, Luego de lo anterior se realizan prubas de funcionamiento	3/3/2026
3	Talanquera Entrada Vehicular carrera 8 sur/norte	Operativa	Operativa	Mantenimiento preventivo y correctivo	**Talanquera Entrada Vehicular "Carrera 8 Sur"** Se realizó mantenimiento preventivo al equipo, incluye:Limpieza interna y externa, se efectuó la lubricación de componentes mecánicos y el ajuste de partes móviles para garantizar su correcto funcionamiento. Se realizo mantenimiento correctivo incluye: Reubicación del soporte de la barrera infrarroja para garantizar la correcta alineación del haz de luz infrarroja. Se efectuó el cambio de la barrera infrarroja por un equipo marca PPA referencia F10-R. Se corrigió la falla operativa en la cual la pluma de la talanquera se elevaba de manera automática sin accionar el botón de apertura, mediante la instalación de una resistencia a tierra (GND), eliminando señales flotantes y estabilizando la señal de control. Se ajustaron las conexiones eléctricas en los botones de control ubicados en la garita y se realizó la intervención preventiva del equipo, incluyendo la remoción de polvo y telarañas. **Talanquera Entrada Vehicular "Carrera 8 Norte"** Se realizó mantenimiento preventivo al equipo, incluye:Limpieza interna y externa, se efectuó la lubricación de componentes mecánicos y el ajuste de partes móviles para garantizar su correcto funcionamiento. Adicionalmente, se ajustaron las conexiones eléctricas en los botones de control ubicados en la garita y se verificaron los niveles de voltaje de alimentación del equipo.	4/3/2026
4	Talanquera Salida Vehicular "Calle 12"	Operativa	Operativa	Mantenimiento preventivo y correctivo	**Talanquera Salida Vehicular "Calle 12"** Se realizó mantenimiento preventivo al equipo, incluye:Limpieza interna y externa, se efectuó la lubricación de componentes mecánicos y el ajuste de partes móviles para garantizar su correcto funcionamiento. Adicionalmente, se ajustaron las conexiones eléctricas en los botones de control ubicados en la garita y se verificaron los niveles de voltaje de alimentación del equipo. Adicionalmente, se modificó el sistema de detección mediante la implementación de una fotocelda reflectiva marca PPA referencia F10-R, debido al deterioro del cableado de alimentación (24V) y a la acumulación de arena en la canalización existente. Finalmente, se realizaron pruebas de funcionamiento para validar la correcta operación del sistema de seguridad.	5/3/2026
5	Mantenimiento preventivo y correctivo – CCTV Calle 76	Operativa	Operativa	Mantenimiento preventivo y correctivo	Debido a remodelaciones que afectaban el campo de visión del domo en el hall de ascensores del piso 2 (sede Calle 76), se realizó su desinstalación y reubicación me, garantizando una cobertura adecuada. Posteriormente, se configuró y verificó el tour desde el cuarto de control, validando su correcta visualización y operación. Asimismo, se verificó el funcionamiento general del sistema CCTV, incluyendo cámaras y NVR.	6/3/2026
6	Sistema de CCTV	Operativa	Operativa	Mantenimiento preventivo y correctivo	Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo al sistema CCTV, incluyendo ajuste de conexiones, verificación de voltajes, calibración de cámaras, validación de calidad de imagen y corrección de fallas en alimentación y soportes. Adicionalmente, se instalaron nueve (9) cámaras Hikvision (7 tipo bala y 2 tipo mini domo) en accesos del piso 1, semisótano y parqueadero, de acuerdo con las ubicaciones definidas por el área de control, reemplazando equipos en blanco y negro. Para su correcta operación, se adecuaron puntos de instalación y se implementaron conversores AC/DC a 12V debido a la alimentación existente en 24VAC.	9/3/2026

7	Sistema de CCTV	Operativa	Operativa	Mantenimiento preventivo y correctivo	Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo al sistema CCTV, incluyendo ajuste de conexiones, verificación de voltajes, calibración de cámaras, validación de calidad de imagen y corrección de fallas en alimentación y soportes. Adicionalmente, se instalaron nueve (9) cámaras Hikvision (7 tipo bala y 2 tipo mini domo) en accesos del piso 1, semisótano y parqueadero, de acuerdo con las ubicaciones definidas por el área de control, reemplazando equipos en blanco y negro. Para su correcta operación, se adecuaron puntos de instalación y se implementaron conversores AC/DC a 12V debido a la alimentación existente en 24VAC.	10/3/2026
8	Sistema de CCTV	Operativa	Operativa	Mantenimiento preventivo y correctivo	Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo al sistema CCTV, incluyendo ajuste de conexiones, verificación de voltajes, calibración de cámaras, validación de calidad de imagen y corrección de fallas en alimentación y soportes. Adicionalmente, se instalaron nueve (9) cámaras Hikvision (7 tipo bala y 2 tipo mini domo) en accesos del piso 1, semisótano y parqueadero, de acuerdo con las ubicaciones definidas por el área de control, reemplazando equipos en blanco y negro. Para su correcta operación, se adecuaron puntos de instalación y se implementaron conversores AC/DC a 12V debido a la alimentación existente en 24VAC.	11/3/2026
9	Sistema de CCTV	Operativa	Operativa	Mantenimiento preventivo y correctivo	Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo al sistema CCTV, incluyendo ajuste de conexiones, verificación de voltajes, calibración de cámaras, validación de calidad de imagen y corrección de fallas en alimentación y soportes. Adicionalmente, se instalaron nueve (9) cámaras Hikvision (7 tipo bala y 2 tipo mini domo) en accesos del piso 1, semisótano y parqueadero, de acuerdo con las ubicaciones definidas por el área de control, reemplazando equipos en blanco y negro. Para su correcta operación, se adecuaron puntos de instalación y se implementaron conversores AC/DC a 12V debido a la alimentación existente en 24VAC.	12/3/2026
10	Sistema de deteccion de incendios	Operativo	Operativo	Mantenimiento preventivo y correctivo	Se realizó mantenimiento prevetivo y correctivo incluye instalacion de sensores de detección de incendios marca Siemens, referencia OH921, los cuales cuentan con doble tecnología para la detección de humo y calor. La instalación se ejecutó en las áreas de semisótano y sótano 2.	13/3/2026
11	Sistema de deteccion de incendios	Operativo	Operativo	Mantenimiento preventivo y correctivo	Se realizó mantenimiento prevetivo y correctivo incluye instalacion de sensores de detección de incendios marca Siemens, referencia OH921, los cuales cuentan con doble tecnología para la detección de humo y calor. La instalación se ejecutó en las áreas de semisótano y sótano 2.	16/3/2026
12	Sistema de deteccion de incendios	Operativo	Operativo	Mantenimiento preventivo y correctivo	Se realizó mantenimiento prevetivo y correctivo incluye instalacion de sensores de detección de incendios marca Siemens, referencia OH921, los cuales cuentan con doble tecnología para la detección de humo y calor. La instalación se ejecutó en las áreas de semisótano y sótano 2.	17/3/2026
13	Sistema de deteccion de incendios	Operativo	Operativo	Mantenimiento preventivo y correctivo	Se realizó mantenimiento prevetivo y correctivo incluye instalacion de sensores de detección de incendios marca Siemens, referencia OH921, los cuales cuentan con doble tecnología para la detección de humo y calor. La instalación se ejecutó en las áreas de semisótano y sótano 2.	18/3/2026
14	Sistema de deteccion de incendios	Operativo	Operativo	Mantenimiento preventivo y correctivo	Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo incluye instalacion de sensores de detecció de incendios marca Siemens, referencia OH921, los cuales cuentan con doble tecnología para la detección de humo y calor. La instalación se ejecutó en las áreas de semisótano y sótano 2.	19/3/2026
15	Mantenimiento preventivo y correctivo – Amplificador y parlantes	Operativo	Operativo	Mantenimiento preventivo y correctivo	Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo incluye: limpieza interna y externa, revision y ajustes conexiones de entrada y salida de audio y se realizaron pruebas eléctricas y operativas, confirmando la estabilidad del sistema y la adecuada distribución del audio en las distintas zonas.	20/3/2026
16	Mantenimiento preventivo y correctivo – Amplificador y parlantes	Operativo	Operativo	Mantenimiento preventivo y correctivo	Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo incluye: limpieza interna y externa, revision y ajustes conexiones de entrada y salida de audio y se realizaron pruebas eléctricas y operativas, confirmando la estabilidad del sistema y la adecuada distribución del audio en las distintas zonas.	24/3/2026

17	Sistema de deteccion de incendios – Edificio La Bolsa	falla	Operativo	instalacion panel de incendio sede la bolsa	Se ejecuto mantenimiento preventivo y corecctivo incluye, instalación de tarjeta de control y visualización del sistema de detecciónes de incendios referencia FX-1000, marca Kidde, junto con la verificación de los lazos de detección mediante pruebas para identificar fallas a tierra y cortocircuitos. Adicionalmente, se validaron las condiciones de alimentación eléctrica, se efectuó el encendido y configuración inicial del sistema, la programación de sensores y dispositivos, el ajuste de fecha y hora, y finalmente se realizaron pruebas de funcionamiento para confirmar la correcta operación del panel.	25/3/2026
18	Sistema de deteccion de incendios	Operativo	Operativo	Mantenimiento preventivo y correctivo	Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo incluye instalacion de estaciones manuales del sistema de detección de incendios y módulos HZM, Durante la intervención, se efectuó la conexión e integración de los dispositivos al panel de incendio, verificando su correcta comunicación y funcionamiento dentro de los lazos de detección.	26/3/2026
19	sistema de control de acceso	Falla	falla	falla servidor sipass	Se realizó mantenimiento correctivo para eliminar avería presentada en el servidor del sistema de control de accesos SiPass, la cual impidió el inicio de los servicios principales, dejando el sistema fuera de línea para la gestión de tarjetas y enrolamiento, no obstante el control de accesos continuó operando en modo "standalone". Durante este día se realizó el diagnóstico del sistema, incluyendo la verificación del sistema operativo y servicios asociados, identificando la indisponibilidad de la base de datos. En la revisión en Microsoft SQL Server Management Studio se evidenció que la base de datos ASCO4 se encontraba en estado SUSPECT. Como acción inicial, se brindo soporte para que el area de seguridad realizará la copia de respaldo de la base de datos y de los puntos del historico de eventos.	27/3/2026
20	sistema de control de acceso	falla	Operativo	falla servidor sipass	Se realizó la instalación del disco de respaldo en el servidor y la restauración de las bases de datos. Posteriormente, se llevaron a cabo pruebas de funcionamiento, logrando la recuperación del servicio del sistema de control de acceso y la reactivación de los clientes de enrolamiento y control de visitantes.	30/3/2026

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS SEGURIDAD ELECTRONICA CONTRATO 102 DE 2025

Lugar: Bogotá DC, Palacio de justicia
Fecha: marzo de 2026

Contenido

1. Mantenimiento preventivo y correctivos Talanqueras vehiculares 3

1.1. Estado Inicial 3
1.1.1. Talanquera Entrada Vehicular carrera 8 norte 3
1.1.2. Talanquera Entrada Vehicular carrera 8 sur 3
1.1.3. Talanquera Salida Vehicular Calle 12 3

1.2. Actividades Realizadas 4
1.2.1. Talanquera Entrada Vehicular carrera 8 sur 4
1.2.2. Talanquera Entrada Vehicular carrera 8 norte 4
1.2.3. Talanquera Salida Vehicular Calle 12 4

1.3. Estado Final 5
1.3.1. Talanquera Entrada Vehicular carrera 8 Sur 5
1.3.2. Talanquera Entrada Vehicular carrera 8 norte 5
1.3.3. Talanquera Salida Vehicular Calle 12 5

1.4. Lista de equipos intervenidos 6

2. Mantenimiento preventivo y correctivo – CCTV Calle 76 9

2.1. Estado Inicial 9

2.2. Actividades Realizadas 9

2.3. Estado Final 10

3. Sistema de detección de incendios – Edificio La Bolsa 11

3.1. Estado Inicial 11

3.2. Actividades Realizadas 11

3.3. Estado Final 11

3.4. Lista de dispositivos intervenidos 14

4. Sistema de CCTV– Palacio de Justicia de Bogotá 18

4.1. Estado inicial 18

4.2. Actividades realizadas 19

4.3. Estado final 19

4.4 Lista de dispositivos intervenidos 24

5. Mantenimiento preventivo y correctivo a Amplificador y parlantes 54

5.1. Estado inicial 54

5.2. Actividades realizadas 54

5.3. Estado final 55

5.4 Lista de dispositivos intervenidos 55

1. Mantenimiento preventivo y correctivos Talanqueras vehiculares

1.1. Estado Inicial

Las talanqueras vehiculares instaladas en el Palacio de Justicia son de referencia a la marca Automatic Systems, referencia BL229.

Son equipos de control de acceso vehicular de alto flujo, ubicados en los accesos de la carrera 8 y calle 12, operados mediante control manual para la apertura y cierre comandos enviados desde las garitas de los guardas de seguridad.

Cada Talanquera vehicular cuenta con sensor infrarrojo cuya función es la detección de obstáculos durante el cierre de la pluma, garantizando condiciones seguras de operación.

1.1.1. Talanquera Entrada Vehicular carrera 8 norte

La talanquera se encuentra operativa, con funcionamiento adecuado del sensor infrarrojo, botones de apertura y cierre, y tarjetas de control.

Se observa desgaste propio del uso en la pintura y deterioro de la cinta reflectiva.

1.1.2. Talanquera Entrada Vehicular carrera 8 sur

La talanquera se encuentra fuera de servicio debido al daño en la pluma, lo que impide su operación.

Se observa desgaste propio del uso en la pintura y deterioro de la cinta reflectiva.

Adicionalmente, se evidencian las siguientes condiciones:

- Daño en soporte de dispositivo de final de carrera, encargada de supervisar el estado de cierre de la pluma
- Avería de cable de alimentación de 24VDC del sistema infrarrojo.
- Base del receptor infrarrojo suelta y desalineada.

1.1.3. Talanquera Salida Vehicular Calle 12

Se encuentra operativa; sin embargo, la barrera infrarroja presenta intermitencia en el funcionamiento, lo que representaba un posible riesgo al detectar obstáculos durante el cierre del brazo.

Se observa desgaste propio del uso en la pintura y deterioro de la cinta reflectiva.

1.2. Actividades Realizadas

1.2.1. Talanquera Entrada Vehicular carrera 8 sur

Se ejecutaron las siguientes actividades de mantenimiento correctivo y preventivo:

- Suministro, preparación e instalación de la pluma (lijado y pintura color blanco).
- Instalación de la pluma y realización de pruebas de funcionamiento.
- Reemplazo del soporte del dispositivo de fin de carrera, debido a daño estructural.
- Reubicación del soporte de la barrera infrarroja para garantizar correcta alineación del haz.
- Cambio de la barrera infrarroja por equipo marca PPA referencia F10-R.
- Corrección de falla operativa en la cual la pluma se elevaba de manera automática sin accionar el botón de apertura, mediante la instalación de una resistencia a (GND) se eliminó señales flotantes y se estabilizo la señal de control.
- Instalación de cinta reflectiva en ambos costados de la pluma
- Ajuste de conexiones eléctricas en los botones de control ubicados en la garita.
- Limpieza general del equipo.
- Lubricación de componentes mecánicos.
- Instalación de tapón en PVC en el extremo de la pluma, con el fin de evitar cortes o lesiones.

1.2.2. Talanquera Entrada Vehicular carrera 8 norte

Se ejecutaron las siguientes actividades de mantenimiento preventivo y correctivo:

- Limpieza general del equipo.
- Lubricación de componentes mecánicos y ajuste de partes móviles.
- Ajuste de conexiones eléctricas en los botones de control ubicados en la garita.
- Verificación de los niveles de voltaje de alimentación del equipo.
- Pruebas de funcionamiento.

1.2.3. Talanquera Salida Vehicular Calle 12

Se ejecutaron las siguientes actividades de mantenimiento preventivo y correctivo:

- Limpieza general del equipo.
- Lubricación de componentes mecánicos y verificación de su correcto funcionamiento.
- Ajuste y verificación de conexiones eléctricas del sistema.
- Modificación del sistema de detección, implementando fotocelda reflectiva marca PPA referencia F10-R, debido al deterioro del cableado de alimentación (24V).
- Realización de pruebas de funcionamiento para validar la operación del sistema de seguridad.

1.3. Estado Final

1.3.1. Talanquera Entrada Vehicular carrera 8 Sur



Después de la intervención de mantenimiento correctivo y preventivo, la talanquera queda en correcto funcionamiento, con sus condiciones operativas restablecidas, garantizando la continuidad en el control de acceso vehicular.


1.3.2. Talanquera Entrada Vehicular carrera 8 norte

La talanquera se mantiene en funcionamiento normal posterior a las labores de mantenimiento preventivo realizadas, conservando condiciones operativas estables.

1.3.3. Talanquera Salida Vehicular Calle 12

Después de la intervención realizada, el sistema de detección de obstáculos queda operativo mediante la implementación de fotocelda reflectiva, mejorando la confiabilidad del sistema y reduciendo el riesgo de incidentes durante la operación.



1.4. Lista de equipos intervenidos

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 102 DE 2025 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ										
PUERTAS VEHICULARES										
Ítem	**Serial**	**Descripción**	**Ubicación**	**Marca**	**Inspección Visual**	**Pruebas**			**Mantenimiento**	**Observaciones**
						Activación Evento	**Activación Pulso**	**Activación Relevo**	**DD/MM/AA**	
1	10-BL229-B0994	Talanquera vehicular	Salida Vehicular "Calle 12"	Automatic Systems	Pintura en mal estado	OK	OK	OK	5/03/2026	Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo al equipo, incluye limpieza externa e interna, así como la lubricación de los componentes mecánicos y la verificación de su correcto funcionamiento.

										Se efectuó el ajuste y verificación de las conexiones eléctricas del sistema. Adicionalmente, se modificó el sistema de detección mediante la implementación de una fotocelda reflectiva marca PPA referencia F10-R, debido al deterioro del cableado de alimentación 24V. Finalmente, se realizaron pruebas de funcionamiento para validar la correcta operación del sistema de seguridad.
2	10-BL229-B0993	Talanquera vehicular	Entrada Vehicular “CRA 8” Nor	Automatic Systems	Pintura en mal estado	OK	OK	OK	4/03/2026	Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo al equipo, incluye limpieza externa e interna. Se efectuó la lubricación de componentes mecánicos y el ajuste de partes móviles para garantizar su correcto funcionamie

										nto. Adicionalmente, se ajustaron las conexiones eléctricas en los botones de control ubicados en la garita y se verificaron los niveles de voltaje de alimentación del equipo.
3	10-BL229-B0992	Talanquera vehicular	Entrada Vehicular “CRA 8” Sur	Automatic Systems	Pintura en mal estado	OK	OK	OK	4/03/2026	Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo al equipo, incluye limpieza externa e interna Se realizó la preparación e instalación de la pluma, incluyendo lijado, pintura en cuatro capas y montaje en la talanquera de la carrera 8 costado sur, junto con pruebas de funcionamiento. Adicionalmente, se efectuó el reemplazo del soporte del dispositivo de final de carrera, la instalación de tapón en PVC y cinta reflectiva. Se reubicó el

										soporte de la barrera infrarroja y se instaló un nuevo equipo marca PPA referencia F10-R. Asimismo, se corrigió la falla de apertura automática del asta mediante la estabilización de la señal de control con conexión a tierra (GND). Finalmente, se ajustaron conexiones eléctricas y se realizó intervención preventiva del equipo.

2. Mantenimiento preventivo y correctivo – CCTV Calle 76

2.1. Estado Inicial

Debido a remodelaciones y cambios en la distribución de los espacios, se instaló una pared frente al domo ubicado en la zona común del hall de ascensores del piso 2 de la sede Calle 76, afectando su campo de visión.

2.2. Actividades Realizadas


Se ejecutaron las siguientes actividades:

- Desinstalación del domo existente.
- Instalación de soporte y reubicación del domo en una posición que garantice cobertura adecuada del área.
- Configuración y verificación del tour programado desde el cuarto de control.
- Validación de visualización y operación del domo.
- Verificación del funcionamiento general del sistema CCTV, incluyendo cámaras y NVR 1 y NVR 2.

2.3. Estado Final

Posterior a la reubicación del domo, se restablece la cobertura de la zona común del hall de ascensores, garantizando la supervisión del área.

El sistema CCTV (cámaras y grabadores) queda en correcto funcionamiento.



3. Sistema de detección de incendios – Edificio La Bolsa

3.1. Estado Inicial

El panel de detección de incendios del edificio La Bolsa se encontraba inoperativo debido a una avería generada en noviembre de 2025, ocasionada por afectación interna en sus componentes electrónicos tras la exposición a humedad.

Como resultado, el equipo no respondía a comandos y presentaba fallas internas, quedando fuera de servicio.

3.2. Actividades Realizadas

Se ejecutaron las siguientes actividades para la instalación y puesta en funcionamiento del nuevo panel de incendio:

- Instalación de la tarjeta de control y de visualización del panel referencia FX-1000, marca Kidde.
- Verificación de los lazos de detección, realizando pruebas para identificar posibles fallas a tierra y cortocircuitos antes de su conexión al panel.
- Validación de las condiciones eléctricas de alimentación del sistema.
- Encendido del panel y configuración inicial del sistema.
- Programación de sensores y dispositivos asociados a los lazos de incendio.
- Ajuste de fecha y hora del sistema.
- Pruebas de funcionamiento general para validación de la operación del panel.

3.3. Estado Final

El nuevo panel de detección de incendio se encuentra operativo y en funcionamiento normal, con los dispositivos configurados y el sistema en servicio.

Se evidencian deficiencias en la alimentación eléctrica del panel de incendio:




- El panel no cuenta con un circuito eléctrico regulado.
- La alimentación se realiza a través de una multitoma no regulada.
- La toma eléctrica y el cableado no disponen de conexión a tierra.
- Estas condiciones no cumplen con los requisitos básicos para sistemas de detección de incendio y pueden generar fallas en el equipo, pérdida de operación del sistema y afectación en la protección del edificio.









SERVICIOS E INGENIERIA



3.4. Lista de dispositivos intervenidos

DISPOSITIVOS	LAZO	ID PANEL	PISO	NOMENCLATURA	NOMENCLATURA PANEL
DH	L1	1	10	47	DH:L1 :47
DH	L1	2	10	45	DH:L1 :45
DH	L1	4	10	51	DH:L1 :51
DH	L1	5	10	54	DH:L1 :54
DH	L1	6	10	53	DH:L1 :53
DH	L1	7	10	52	DH:L1:52
DH	L1	8	10	49	DH:L1:49
DH	L1	9	10	50	DH:L1:50
DH	L1	10	10	56	DH:L1:56
DH	L1	11	10	65	DH:L1:65
DH	L1	12	10	64	DH:L1:64
DH	L1	13	10	63	DH:L1:63
DH	L1	14	10	62	DH:L1:62
DH	L1	15	10	61	DH:L1:61
DH	L1	16	10	60	DH:L1:60
DH	L1	17	10	59	DH:L1:59
DH	L1	18	9	41	DH:L1:41
DH	L1	19	9	40	DH:L1:40
DH	L1	20	9	39	DH:L1:39
DH	L1	21	9	38	DH:L1:38
DH	L1	22	9	37	DH:L1:37
DH	L1	23	9	36	DH:L1:36
DH	L1	24	9	35	DH:L1:35
DH	L1	25	9	34	DH:L1:34
DH	L1	26	9	33	DH:L1:33
DH	L1	27	9	32	DH:L1:32
DH	L1	28	9	29	DH:L1:29
DH	L1	29	9	44	DH:L1:44
DH	L1	30	9	43	DH:L1:43
DH	L1	31	9	42	DH:L1:42
DH	L1	32	9	28	DH:L1:28
DH	L1	33	9	30	DH:L1:30
DH	L1	35	8	8	DH:L1:8
DH	L1	36	8	9	DH:L1:9
DH	L1	37	8	5	DH:L1:5
DH	L1	38	8	6	DH:L1:6
DH	L1	39	8	7	DH:L1:7
DH	L1	40	8	10	DH:L1:10

DH	L1	41	8	11	DH:L1:11
DH	L1	42	8	12	DH:L1:12
DH	L1	43	8	15	DH:L1:15
DH	L1	44	8	16	DH:L1:16
DH	L1	45	8	17	DH:L1:17
DH	L1	46	8	18	DH:L1:18
DH	L1	47	8	19	DH:L1:19
DH	L1	48	8	20	DH:L1:20
DH	L1	49	8	21	DH:L1:21
DH	L1	50	8	14	DH:L1:14
DH	L1	51	8	22	DH:L1:22
DH	L1	52	8	22A	DH:L1:22A
DH	L1	55	7	85	DH:L1:85
DH	L1	57	7	89	DH:L1:89
DH	L1	62	7	96	DH:L1:96
		63	7	PISO7	::PISO7
DH	L1	64	7	91	DH:L1:91
DH	L1	65	7	97	DH:L1:97
DH	L1	66	7	98	DH:L1:98
DH	L1	67	7	100	DH:L1:100
DH	L1	68	7	101	DH:L1:101
DH	L1	69	7	102	DH:L1:102
DH	L1	70	7	103	DH:L1:103
DH	L1	71	7	99	DH:L1:99
DH	L1	72	7	104	DH:L1:104
DH	L1	73	7	105	DH:L1:105
DH	L1	74	7	106	DH:L1:106
DH	L1	75	7	110	DH:L1:110
DH	L1	76	7	111	DH:L1:111
DH	L1	77	7	108	DH:L1:108
DH	L1	78	7	107	DH:L1:107
DH	L1	79	7	109	DH:L1:109
DH	L1	80	7	112	DH:L1:112
DH	L1	81	7	113	DH:L1:113
DH	L1	82	7	115	DH:L1:115
DH	L1	83	7	114	DH:L1:114
DH	L1	84	7	116	DH:L1:116
DH	L1	85	7	117	DH:L1:117
DH	L1	86	7	118	DH:L1:118
DH	L1	87	7	119	DH:L1:119

DISPOSITIVO	LAZO	ID PANEL	PISO	NOMENCLATURA	NOMENCLATURA PANEL
DH	L2	1	6	63	DH:L2:63
DH	L2	2	6	66	DH:L3:66
DH	L2	3	6	71	DH:L4:71
DH	L2	4	6	70	DH:L5:70
DH	L2	5	6	68	DH:L6:68
DH	L2	6	6	69	DH:L7:69
DH	L2	7	6	67	DH:L8:67
DH	L2	8	6	72	DH:L9:72
DH	L2	9	6	73	DH:L10:73
DH	L2	10	6	74	DH:L11:74
DH	L2	12	6	76	DH:L13:76
DH	L2	13	6	78	DH:L14:78
DH	L2	14	6	77	DH:L15:77
DH	L2	15	6	79	DH:L16:79
DH	L2	16	6	80	DH:L17:80
DH	L2	17	6	81	DH:L18:81
DH	L2	18	6	82	DH:L19:82
DH	L2	19	6	84	DH:L20:84
DH	L2	20	6	83	DH:L21:83
DH	L2	21	5	35	DH:L22:35
DH	L2	22	5	38	DH:L23:38
DH	L2	23	5	42	DH:L24:42
DH	L2	24	5	39	DH:L25:39
DH	L2	25	5	50	DH:L26:50
DT	L2	26	5	62	DT:L27:62
DH	L2	27	5	51	DH:L28:51
DH	L2	28	5	54	DH:L29:54
DH	L2	29	5	60	DH:L30:60
DH	L2	30	5	59	DH:L31:59
DH	L2	31	5	61	DH:L32:61
DH	L2	32	5	57	DH:L33:57
DH	L2	33	5	58	DH:L34:58
DH	L2	34	5	56	DH:L35:56
DH	L2	35	5	55	DH:L36:55
DH	L2	36	5	53	DH:L37:53
DH	L2	37	5	52	DH:L38:52
DH	L2	38	5	46	DH:L39:46
DH	L2	39	5	45	DH:L40:45
DH	L2	40	5	47	DH:L41:47

DH	L2	41	5	49	DH:L42:49
DH	L2	42	5	48	DH:L43:48
DH	L2	43	5	44	DH:L44:44
DH	L2	44	5	43	DH:L45:43
DH	L2	45	5	41	DH:L46:41
DH	L2	46	5	40	DH:L47:40
DH	L2	47	4	4	DH:L48:4
DH	L2	48	4	3	DH:L49:3
DH	L2	49	4	6	DH:L50:6
DH	L2	50	4	9	DH:L51:9
DH	L2	51	4	8	DH:L52:8
DH	L2	52	4	10	DH:L53:10
DH	L2	53	4	12	DH:L54:12
DH	L2	54	4	13	DH:L55:13
DH	L2	55	4	11	DH:L56:11
DH	L2	56	4	32	DH:L57:32
DH	L2	57	4	31	DH:L58:31
DH	L2	58	4	30	DH:L59:30
DH	L2	59	4	33	DH:L60:33
DH	L2	60	4	34	DH:L61:34
DH	L2	61	4	28	DH:L62:28
DH	L2	62	4	29	DH:L63:29
DH	L2	63	4	27	DH:L64:27
DH	L2	64	4	26	DH:L65:26
DH	L2	65	4	25	DH:L66:25
DH	L2	66	4	24	DH:L67:24
DH	L2	67	4	23	DH:L68:23
DH	L2	68	4	22	DH:L69:22
DH	L2	69	4	21	DH:L70:21
DH	L2	70	4	20	DH:L71:20
DH	L2	71	4	19	DH:L72:19
DH	L2	72	4	18	DH:L73:18
DH	L2	73	4	17	DH:L74:17
DH	L2	74	4	16	DH:L75:16
DH	L2	75	4	15	DH:L76:15
DH	L2	76	4	14	DH:L77:14
DH	L2	77	4	7	DH:L78:7

4. Sistema de CCTV– Palacio de Justicia de Bogotá

4.1. Estado inicial

El Palacio de Justicia cuenta con un total de 96 cámaras distribuidas en dos grupos:

Cámaras Análogas / IP

El Palacio de Justicia cuenta con 80 cámaras análogas que, mediante encoders, son convertidas a señal IP. Estas se integran a la red a través de switches y son reconocidas por el grabador. Actualmente, 13 de estas cámaras se encuentran fuera de línea, según se detalla en el cuadro anexo:

Ítem	Nombre del Dispositivo	Referencia	Grabador	Canal	Dirección IP Encoder
4	CALLE 12		1	CHANEL 4	192.168.0.104
27	ACCESO CALLE 12		1	CHANEL 27	192.168.0.128
42	SALAS BIBLIOTECA	SAMSUNG	1	CHANEL 42	192.168.0.148
78	SECRETARIA SECCIÓN 2.CJO ESTADO P2	PELCO	2	CHANEL 78	192.168.0.172
79	SECRETARIA SECCIÓN 2.CJO ESTADO P2	PELCO	2	CHANEL 79	192.168.0.173
81	SECRETARIA GENERAL 2. CJO ESTADO	PELCO	2	CHANEL 81	192.168.0.175
82	SECRETARIA GENERAL P2.CJO ESTADO	PELCO	2	CHANEL 82	192.168.0.176
83	SECRETARIA GENERAL 3 PISO 2	PELCO	2	CHANEL 83	192.168.0.177
84	SECRETARIA GENERAL 3 PISO 2	PELCO	2	CHANEL 84	192.168.0.178
88	BIBLIOTECA ENTRADA	LG	2	CHANEL 88	192.168.0.187
91	ACCESO FUNCIONARIOS	VIVOTEK	2	CHANEL 91	192.168.0.4
92	SALA 2	DAHUA / IPC-HDW2431T-AS-S2	`	N/A	192.168.0.17
96	SALA 1	DAHUA / IPC-HDW2431T-AS-S2	3	N/A	192.168.0.14

Adicionalmente, se identifican cámaras que requieren ajustes de foco y zoom, y en los domos no funciona la opción de autoenfoque, lo que ocasiona imágenes poco claras al realizar acercamientos.

Cámaras IP
El sistema dispone de 16 cámaras IP de la marca Vivotek y Dahua, las cuales se encuentran en correcto funcionamiento y presentan buena calidad de imagen.

4.2. Actividades realizadas

Se implementó un protocolo de mantenimiento preventivo y correctivo que incluyó las siguientes acciones:

- Se efectuó la remoción de partículas y residuos en el interior y exterior de las cámaras.
- Ajuste de conexiones y verificación de niveles de voltaje.
- Calibración y orientación de los lentes para mejorar la cobertura de supervisión.
- Validación de la calidad de imagen para asegurar una monitorización confiable.
- Sustitución de fuentes de alimentación averiadas.
- Corrección de conexiones en mal estado.
- Revisión y aseguramiento de la solidez de soportes y carcasas.

Se realizó la instalación de nueve (9) cámaras de la marca Hikvision, distribuidas de la siguiente manera:

- Siete (7) cámaras tipo bala, referencia DS-2CE10DF3T-PF.
- Dos (2) cámaras tipo mini domo, referencia DS-2CE70DF3T-MF.
- La instalación se ejecutó en los accesos a funcionarios del piso 1, semisótano y parqueadero, conforme a las ubicaciones definidas por el área de control, con el objetivo de mejorar la calidad de imagen y reemplazar equipos que operaban en blanco y negro.
- Para la adecuación de los puntos de instalación, fue necesario en algunos casos el retiro de bases tipo housing de cámaras existentes.
- Adicionalmente, se identificó que las cámaras anteriores operaban con alimentación de 24VAC proveniente de fuentes ubicadas en cuartos técnicos alejados. Debido a las características de los nuevos equipos, fue necesario implementar conversores AC/DC a 12V para garantizar una alimentación adecuada y estable.

4.3. Estado final

Posterior a la intervención de mantenimiento y a la instalación de nuevas cámaras, se mejora la calidad de imagen en los puntos intervenidos, ampliando el campo de visión y optimizando la supervisión de las áreas.

Algunas cámaras que anteriormente operaban en blanco y negro fueron reemplazadas, pasando a visualización a color, lo que mejora la identificación de eventos y personas.

A continuación, se presentan evidencias fotográficas del antes y después de la intervención.

Corte constitucional					
Cámara #	10	Piso	Semisótano	Serial	G74579635
Cámara anterior			Nueva cámara		
					
Consejo Superior					
Cámara #	*6*	Piso	Semisótano	Serial	*G74579641*
Cámara anterior			Nueva cámara		
					
Rampa S1					
Cámara #	*65*	Piso	Sótano 2	Serial	*G74579784*
Cámara anterior			Nueva cámara		
					
Acceso público cortes					
Cámara #	*24*	Piso	*1*	Serial	*G74579774*
Cámara anterior			Nueva cámara		
					


Acceso público consejo					
Cámara #	*23*	Piso	*1*	Serial	*G74579787*
Cámara anterior			Nueva cámara		
					
Publico consejo de estado					
Cámara #	*8*	Piso	*1*	Serial	*G74579757*
Cámara anterior			Nueva cámara		
					
Esclusa Consejo de estado					
Cámara #	*22*	Piso	*1*	Serial	*G74579751*
Cámara anterior			Nueva cámara		
					

Ilustración 1. Detalle de cámaras instaladas.

Corte Suprema					
Cámara #	11	Piso	Semisótano	Serial	F86869632
Cámara anterior			Nueva cámara		
					

Esclusa Consejo de estado					
Cámara #	77	Piso	4	Serial	G74602263
Foto cámara			Imagen equipos de grabación		





Ilustración 2. Detalle de cámaras instaladas.

Durante las labores de mantenimiento preventivo y correctivo se identificó que diez cámaras fueron retiradas debido a procesos de remodelación y reorganización de áreas, lo que impide su reinstalación.

Nombre del Dispositivo	Referencia	Grabador	Canal	Dirección IP Encoder	Visualización
SALAS BIBLIOTECA	SAMSUNG	1	CHANEL 42	192.168.0.148	NO
SECRETARIA SECCIÓN 2.CJO ESTADO P2	PELCO	2	CHANEL 78	192.168.0.172	NO
SECRETARIA SECCIÓN 2.CJO ESTADO P2	PELCO	2	CHANEL 79	192.168.0.173	NO
SECRETARIA GENERAL 2. CJO ESTADO	PELCO	2	CHANEL 81	192.168.0.175	NO
SECRETARIA GENERAL P2.CJO ESTADO	PELCO	2	CHANEL 82	192.168.0.176	NO
SECRETARIA GENERAL 3 PISO 2	PELCO	2	CHANEL 83	192.168.0.177	NO
SECRETARIA GENERAL 3 PISO 2	PELCO	2	CHANEL 84	192.168.0.178	NO
ACCESO FUNCIONARIOS	VIVOTEK	2	CHANEL 91	192.168.0.4	NO
SALA 2	DAHUA / IPC-HDW2431T-AS-S2	`	N/A	192.168.0.17	NO
SALA 1	DAHUA / IPC-HDW2431T-AS-S2	3	N/A	192.168.0.14	NO

La mayoría de las cámaras se encuentran operativas, con estabilidad y parámetros de visualización adecuados

No obstante, se evidencia desgaste avanzado en los componentes ópticos y mecánicos de algunas cámaras, lo que genera imagen borrosa y, en ciertos casos, visualización en blanco y negro. Por lo anterior, se recomienda su reemplazo para garantizar la continuidad y confiabilidad del sistema de CCTV

Cámaras con imagen borrosa.




Cámaras con visualización en blanco y negro.



Para finalizar, se realizaron ajustes de enfoque (zoom) y parámetros de visualización en las diferentes cámaras, con el fin de optimizar la calidad de imagen.

Antes	Después
	
	



4.4 Lista de dispositivos intervenidos

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 102 DE 2025 SISTEMA DE CCTV PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ							
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Referencia**	**Ubicación**	**Dirección IP Servidor**	**Características Del Producto**	**Mantenimiento**	**Observaciones**
						DD/MM/AA	
1	GRABADOR DE VIDEO NVS 1	HP E1Z53LT#ABM MXL4330XDH	OFICINA DE SEGURIDAD	192.168.0.2	Equipo de grabación de video	10/3/2026	
2	GRABADOR DE VIDEO NVS 2	HP E1Z53LT#ABM MXL4330XDZ	OFICINA DE SEGURIDAD	192.168.0.3	Equipo de grabación de video	10/3/2026	
3	EQUIPO ADMINISTRADOR VIDEO VECTIS	HP E1Z53LT#ABM MXL4330XF8	OFICINA DE SEGURIDAD	192.168.0.1	Equipo de administración de video	10/3/2026	
4	SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VIDEO NVS 1	SIEMENS/VANDERBILT VECTIS IX CMS-V 2.9.1.116	OFICINA DE SEGURIDAD	192.168.0.2	Software aplicación de grabación de video	10/3/2026	

5	SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VIDEO NVS 2	SIEMENS/VANDERBILT VECTIS IX CMS-V 2.9.1.116	OFICINA DE SEGURIDAD	192.168.0.3	Software aplicación de grabación de video	10/3/2026	
6	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIDEO VECTIS	SIEMENS/VANDERBILT VECTIS IX CMS-V 2.9.1.116	OFICINA DE SEGURIDAD	192.168.0.1	Software aplicación de gestión de video	10/3/2026	
7	MONITOR INDUSTRIALES 42"	SAMSUNG / LH43QBBE	OFICINA DE SEGURIDAD		Monitor de visualización NVS1	10/3/2026	
8	MONITOR INDUSTRIALES 42"	SAMSUNG / LH43QBBE	OFICINA DE SEGURIDAD		Monitor de visualización NVS1	10/3/2026	
9	MONITOR INDUSTRIALES 42"	SAMSUNG / LH43QBBE	OFICINA DE SEGURIDAD		Monitor de visualización NVS2	10/3/2026	
10	MONITOR INDUSTRIALES 42"	SAMSUNG / LH43QBBE	OFICINA DE SEGURIDAD		Monitor de visualización NVS2	10/3/2026	
11	MONITOR INDUSTRIALES 42"	SAMSUNG / LH43QBBE	OFICINA DE SEGURIDAD		Monitor de visualización VECTIS	10/3/2026	
12	MONITOR INDUSTRIALES 42"	SAMSUNG / LH43QBBE	OFICINA DE SEGURIDAD		Monitor de visualización VECTIS	10/3/2026	
13	MONITOR 20"	HP	OFICINA DE SEGURIDAD		Monitor de visualización NVS1	10/3/2026	
14	MONITOR 20"	HP	OFICINA DE SEGURIDAD		Monitor de visualización NVS2	10/3/2026	
15	MONITOR 20"	HP	OFICINA DE SEGURIDAD		Monitor de visualización NVS1 Y NVS 2	10/3/2026	
16	MONITOR 20"	SAMSUNG	OFICINA DE SEGURIDAD		Monitor de visualización MATRIZ	10/3/2026	
17	SWITCH 24 PUERTOS	TPLINK	OFICINA DE SEGURIDAD			10/3/2026	
18	SWITCH 24 PUERTOS	TPLINK	OFICINA DE SEGURIDAD			10/3/2026	
19	SWITCH 24 PUERTOS	TPLINK	OFICINA DE SEGURIDAD			10/3/2026	
20	SWITCH 24 PUERTOS	TPLINK	OFICINA DE SEGURIDAD			10/3/2026	
21	SWITCH TP-LINK 24 PUERTOS	TPLINK TL-SG1024DE	OFICINA DE SEGURIDAD			10/3/2026	
22	RACK	PANDUIT	OFICINA DE SEGURIDAD			10/3/2026	

23	TECLADO JOYSTIC	PELCO	OFICINA DE SEGURIDAD		Teclado de control movimiento, zoom cámaras móviles	10/3/2026	
24	VIDEOMATRIZ 48X8	PELCO	OFICINA DE SEGURIDAD			10/3/2026	
25	UNIDAD DE GRABACIÓN EXTERNA 12 TERABYTES VOL A	PROBOX	OFICINA DE SEGURIDAD		Equipo Almacenamiento externo de video	10/3/2026	
26	UNIDAD DE GRABACIÓN EXTERNA 16 TERABYTES VOL B	WESTERN DIGITAL My cloud EX 4100	OFICINA DE SEGURIDAD	192.168.0.250	Equipo Almacenamiento externo de video	10/3/2026	
27	FUENTE DE VOLTAJE	QBETCH 15A	OFICINA DE SEGURIDAD			10/3/2026	
28	FUENTE DE VOLTAJE	QBETCH 15A	OFICINA DE SEGURIDAD			10/3/2026	
29	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE / FVT4001	OFICINA DE SEGURIDAD		Convertidor de medios	10/3/2026	
30	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE / FVT4001	OFICINA DE SEGURIDAD		Convertidor de medios	10/3/2026	
31	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE / FVT4001	OFICINA DE SEGURIDAD		Convertidor de medios	10/3/2026	
32	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE / FVT4001	OFICINA DE SEGURIDAD		Convertidor de medios	10/3/2026	
33	SWITCH LEVEL 1 ONE	SWITCH LEVEL 1 ONE 24 PUERTOS	CJO. SUPERIOR			10/3/2026	
34	SWITCH ARUBA	SWITCH POE ARUBA 24 PUERTOS	CJO. SUPERIOR			10/3/2026	
35	SWITCH ARUBA	SWITCH POE ARUBA 8 PUERTOS	CRT. CONSTITUCIONAL			10/3/2026	
36	SWITCH LEVEL 1 ONE	SWITCH LEVEL 1 ONE 24 PUERTOS	CRT. SUPREMA			10/3/2026	
37	SWITCH LEVEL 1 ONE	SWITCH LEVEL 1 ONE 24 PUERTOS	CJO. ESTADO			10/3/2026	
38	SWITCH HP	SWITCH HP POE 24 PUERTOS	CSJ. ESTADO			10/3/2026	

39	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE / FVT4001	CJO. SUPERIOR		Convertidor de medios	10/3/2026	
40	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE / FVT4001	CRT. CONSTITUCIONAL		Convertidor de medios	10/3/2026	
41	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE / FVT4001	CRT. SUPREMA		Convertidor de medios	10/3/2026	
42	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE	CONVERTIDOR DE MEDIOS LEVEL 1 ONE / FVT4001	CJO. ESTADO		Convertidor de medios	10/3/2026	
42	GRABADOR DE VIDEO NVR DAHUA	DAHUA / DHI-NVR2116HS-4KS2	CRT. SUPREMA	192.168.0.11	Equipo grabación de video	10/3/2026	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 102 DE 2025 SISTEMA DE CCTV PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ

Cámaras CCTV

Ítem	Nombre del Dispositivo	Referencia	Grabador	Canal	Dirección IP Encoder	Visualización	DD/MM/AA	Observaciones
1	CARRERA 7		1	CHANEL 1	192.168.0.101	OK	10/3/2026	La cámara continúa transmitiendo señal al cuarto de control; sin embargo, el domo evidencia un desgaste considerable debido al tiempo de uso.
2	PLAZA DE BOLÍVAR		1	CHANEL 2	192.168.0.102	OK	10/3/2026	La cámara continúa transmitiendo señal al cuarto de control; sin embargo, el domo evidencia un desgaste considerable debido al tiempo de uso.

3	PLAZOLETA CENTRAL		1	CHANEL 3	192.168.0.103	OK	10/3/2026	La cámara continúa transmitiendo señal al cuarto de control; sin embargo, el domo evidencia un desgaste considerable debido al tiempo de uso.
4	CALLE 12		1	CHANEL 4	192.168.0.104	NO		La cámara evidencia un nivel avanzado de deterioro debido a su uso prolongado y continuo.
5	SEMISÓTANO	PELCO	1	CHANEL 5	192.168.0.106	OK	10/3/2026	Se realizó el retiro del domo ubicado en la carrera 8, el cual fue reinstalado en la rampa del parqueadero, correspondiente al canal 5, de acuerdo con la solicitud del área de control. Actualmente, el equipo presenta visualización en blanco y negro.
6	SS. CJO.SUPERIOR	HIKVISION	1	CHANEL 6	192.168.0.107	OK	10/3/2026	Posterior a la intervención de mantenimiento y a la instalación de nuevas cámaras, se mejora la calidad de imagen en

								los puntos intervenidos, ampliando el campo de visión y optimizando la supervisión de las áreas. Algunas cámaras que anteriorment e operaban en blanco y negro fueron reemplazada s, pasando a visualización a color, lo que mejora la identificación de eventos y personas.
7	SS. CJO.ESTADO	PELCO	1	CHAN EL 7	192.168.0. 108	OK	10/3/202 6	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
8	PUBLICO P1 CONSEJOS	HIKVISION	1	CHAN EL 8	192.168.0. 109	OK	10/3/202 6	Posterior a la intervención de mantenimient o y a la instalación de nuevas cámaras, se mejora la calidad de imagen en los puntos intervenidos, ampliando el campo de visión y optimizando la supervisión de las áreas. Algunas cámaras que anteriorment e operaban en blanco y

								negro fueron reemplazadas, pasando a visualización a color, lo que mejora la identificación de eventos y personas.
9	PUBLICO P2 CONSEJOS	LG	1	CHANEL 9	192.168.0.110	OK	10/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
10	SS.CTE.CONSTITUCIONAL	HIKVISION	1	CHANEL 10	192.168.0.111	OK	10/3/2026	Posterior a la intervención de mantenimiento cámaras, se mejora la calidad de imagen en los puntos intervenidos, ampliando el campo de visión y optimizando la supervisión de las áreas. Algunas cámaras que anteriormente operaban en blanco y negro fueron reemplazadas, pasando a visualización a color, lo que mejora la identificación de eventos y personas.

11	SS.CTE.SUPREMA	HIKVISION	1	CHANEL 11	192.168.0.112	OK	10/3/2026	Posterior a la intervención de mantenimiento y a la instalación de nuevas cámaras, se mejora la calidad de imagen en los puntos intervenidos, ampliando el campo de visión y optimizando la supervisión de las áreas. Algunas cámaras que anteriormente operaban en blanco y negro fueron reemplazadas, pasando a visualización a color, lo que mejora la identificación de eventos y personas.
12	PUBLICO P1 CORTES	SAMSUNG	1	CHANEL 12	192.168.0.113	OK	11/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
13	PUBLICO P2 CORTES	PELCO	1	CHANEL 13	192.168.0.114	OK	11/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.

14	SALA 1 CTE. SUPREMA	PELCO	1	CHANEL 14	192.168.0.115	OK	11/3/2026	El domo mantiene transmisión de video; sin embargo, los motores de movimiento presentan fallas debido al desgaste por su prolongado tiempo de uso, lo que restringe la capacidad de direccionamiento de la cámara. Adicionalmente, el equipo presenta visualización en blanco y negro. Por lo anterior, se recomienda el reemplazo del dispositivo.
15	PISO 5 CJO.SUPERIOR	PELCO	1	CHANEL 15	192.168.0.116	OK	11/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
16	PISO 5 CTE.CONSTITUCIONAL	PELCO	1	CHANEL 16	192.168.0.117	OK	11/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
17	PISO 3 CTE. SUPREMA	PELCO	1	CHANEL 17	192.168.0.118	OK	11/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de

								control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
18	PISO 3 CJO. ESTADO	PELCO	1	CHANEL 18	192.168.0.119	OK	11/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
19	ESCLUSA CJO.SUPERIOR	PELCO	1	CHANEL 19	192.168.0.120	OK	11/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
20	ESCLUSA CTE.CONSTITUCIONAL	SIEMENS	1	CHANEL 20	192.168.0.121	OK	11/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
21	ESCLUSA CTE.SUPREMA	DUHUA	1	CHANEL 21	192.168.0.122	OK	11/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.

22	ESCLUSA CJO.ESTADO	HIKVISION	1	CHANEL 22	192.168.0.123	OK	11/3/2026	Posterior a la intervención de mantenimiento y a la instalación de nuevas cámaras, se mejora la calidad de imagen en los puntos intervenidos, ampliando el campo de visión y optimizando la supervisión de las áreas. Algunas cámaras que anteriormente operaban en blanco y negro fueron reemplazadas, pasando a visualización a color, lo que mejora la identificación de eventos y personas.
23	ACC. PUBLICO CONSEJOS	HIKVISION	1	CHANEL 23	192.168.0.124	OK	11/3/2026	Posterior a la intervención de mantenimiento y a la instalación de nuevas cámaras, se mejora la calidad de imagen en los puntos intervenidos, ampliando el campo de visión y optimizando la supervisión de las áreas. Algunas cámaras que anteriormente operaban en blanco y

								negro fueron reemplazadas, pasando a visualización a color, lo que mejora la identificación de eventos y personas.
24	ACC. PUBLICO CORTES	HIKVISION	1	CHANEL 24	192.168.0.125	OK	11/3/2026	Posterior a la intervención de mantenimiento y a la instalación de nuevas cámaras, se mejora la calidad de imagen en los puntos intervenidos, ampliando el campo de visión y optimizando la supervisión de las áreas. Algunas cámaras que anteriormente operaban en blanco y negro fueron reemplazadas, pasando a visualización a color, lo que mejora la identificación de eventos y personas.
25	PUBLICO COSTADO SUR P2 CONSEJOS		1	CHANEL 25	192.168.0.126	OK	11/3/2026	El video encoder de la cámara se encuentra presentando fallas, por ese motivo la visualización se pierde por tiempos.
26	PUBLICO COSTADO NOR P2 CORTES		1	CHANEL 26	192.168.0.127	OK	11/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de

								control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
27	ACCESO CALLE 12		1	CHANEL 27	192.168.0.128	NO		Se realizó el retiro del domo ubicado en la carrera 8, el cual fue reinstalado en la rampa del parqueadero, correspondiente al canal 5, de acuerdo con la solicitud del área de control.
28	LECTORA VEHICULAR CRA 8 NOR		1	CHANEL 28	192.168.0.129	OK	11/3/2026	La cámara ha recuperado su visualización tras realizar las correcciones necesarias; sin embargo, la imagen presenta baja nitidez y tonalidades rojizas. Por lo anterior, se recomienda el reemplazo del equipo para mejorar la calidad de imagen.
29	LECTORA VEHICULAR CRA 8 SUR		1	CHANEL 29	192.168.0.130	OK	11/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.

30	SALIDA VEHICULAR CR8	SAMSUNG	1	CHANEL 30	192.168.0.131	OK	11/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
31	LECTORA VEHICULAR CALLE 12		1	CHANEL 31	192.168.0.132	OK	11/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
32	SALIDA VEHICULAR CALLE 12	LG	1	CHANEL 32	192.168.0.134	OK	11/3/2026	La cámara ha recuperado su visualización tras realizar las correcciones necesarias; sin embargo, la imagen sigue sin ser muy nítida. Se recomienda el cambio de la cámara para mejorar la calidad de la imagen.
33	SEMISÓTANO CARRERA 8	SAMSUNG	1	CHANEL 33	192.168.0.138	OK	11/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
34	SEMISÓTANO CAJEROS	SAMSUNG	1	CHANEL 34	192.168.0.139	OK	11/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de

								control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
35	SEMISÓTANO CALLE 12	SAMSUNG	1	CHANEL 35	192.168.0.140	OK	11/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
36	CORRESPONDENCIA CALLE 12		1	CHANEL 36	192.168.0.142	OK	11/3/2026	La cámara está conectada al cuarto de control, pero la burbuja se encuentra deteriorada, lo que provoca que la imagen se vea borrosa. Se recomienda reemplazar la cámara para asegurar una visualización clara y efectiva.
37	RAMPLA SEMISÓTANO	SAMSUNG	1	CHANEL 37	192.168.0.143	OK	11/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
38	SEMISÓTANO CARRERA 7	SAMSUNG	1	CHANEL 38	192.168.0.144	OK	12/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen

								considerada aceptable.
39	SEMISÓTANO BIBLIOTECA	SAMSUNG	1	CHANEL 39	192.168.0.145	OK	12/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
40	SEMISÓTANO COSTADO SUR	SAMSUNG	1	CHANEL 40	192.168.0.146	OK	12/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
41	SALA P2 CORTES	SAMSUNG	1	CHANEL 41	192.168.0.147	OK	12/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
42	SALAS BIBLIOTECA	SAMSUNG	1	CHANEL 42	192.168.0.148	NO		La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
43	CARRERA 8 SUR	VIVOTEK / FD9360-H	1	CHANEL 43	192.168.0.5	OK	12/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.

44	ACCESO VEHICULAR CRA 8 (EXTERIOR)	VIVOTEK / FD9360-H	1	CHANEL 44	192.168.0.7	OK	12/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
45	CARRERA 8 NOR	VIVOTEK / FD9360-H	1	CHANEL 45	192.168.0.8	OK	12/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
46	PTZ VEHICULAR CRA 8	VIVOTEK / SD9362-EHL	1	CHANEL 46	192.168.0.9	OK	12/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
47	ACCESO VEHICULAR CRA 8 (GARITA)	VIVOTEK / FD9360-H	1	CHANEL 47	192.168.0.6	OK	12/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
48	INGRESO SECRETARIA 1 CSJ SUPERIOR	VIVOTEK/FD9189-H-v2	2	CHANEL 48	192.168.0.195	OK	12/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.

49	SECRETARIA 2	VIVOTEK/FD9189-H-v2	2	CHANEL 49	192.168.0.180	OK	12/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
50	SECRETARIA 3	VIVOTEK/FD9189-H-v2	2	CHANEL 50	192.168.0.193	OK	12/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
51	SECRETARIA 4	VIVOTEK/FD9189-H-v2	2	CHANEL 51	192.168.0.194	OK	12/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
52	SECRETARIA 5	VIVOTEK/FD9189-H-v2	2	CHANEL 53	192.168.0.210	OK	12/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
53	SECRETARIA 6	VIVOTEK/FD9189-H-v2	2	CHANEL 52	192.168.0.196	OK	12/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.

54	SECRETARIA 7	VIVOTEK/FD9189-H-v2	2	CHANEL 54	192.168.0.197	OK	12/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
55	SEMISÓTANO SALA DE CONTROL	LG	2	CHANEL 55	192.168.0.149	OK	12/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
56	EXTERNA SALIDA CONSEJOS		2	CHANEL 56	192.168.0.150	OK	12/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
57	SEMISÓTANO CORRESPONDENCIA		2	CHANEL 57	192.168.0.151	OK	12/3/2026	La cámara está conectada al cuarto de control, pero la burbuja se encuentra deteriorada, lo que provoca que la imagen se vea borrosa. Se recomienda reemplazar la cámara para asegurar una visualización clara y efectiva.
58	EXTERNA SALIDA CORTES		2	CHANEL 58	192.168.0.152	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al

								cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
59	EXTERNA CRA 7 NORTE		2	CHANEL 59	192.168.0.153	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
60	EXTERNA CRA7 SUR		2	CHANEL 60	192.168.0.154	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
61	EXTERNA SALA AUDIENCIAS CORTES		2	CHANEL 61	192.168.0.155	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
62	P2 SALA PRENSA CJO.SUPERIOR		2	CHANEL 62	192.168.0.156	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
63	S1 ARCHIVO CJO.ESTADO	SAMSUNG	2	CHANEL 63	192.168.0.157	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control,

								presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
64	S1 ARCHIVO JUSTICIA REGIONAL	SAMSUNG	2	CHANEL 64	192.168.0.158	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
65	S1 RAMPLA	HIKVISION	2	CHANEL 65	192.168.0.159	OK	9/3/2026	Posterior a la intervención de mantenimiento y a la instalación de nuevas cámaras, se mejora la calidad de imagen en los puntos intervenidos, ampliando el campo de visión y optimizando la supervisión de las áreas. Algunas cámaras que anteriormente operaban en blanco y negro fueron reemplazadas, pasando a visualización a color, lo que mejora la identificación de eventos y personas.
66	S1 POSTERIOR A RAMPLA	SAMSUNG	2	CHANEL 66	192.168.0.160	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad

								de imagen considerada aceptable.
67	S1 PARQUEADERO MOTOS	SAMSUNG	2	CHANEL 67	192.168.0.161	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
68	S1 ALMACÉN CORPORACIONES 1	SAMSUNG	2	CHANEL 68	192.168.0.162	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
69	S1 ALMACÉN CORPORACIONES 2	PELCO	2	CHANEL 69	192.168.0.163	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
70	SÓTANO 2 BODEGA ADMINISTRACIÓN	SAMSUNG	2	CHANEL 70	192.168.0.164	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
71	S2 RAMPLA	SIEMENS	2	CHANEL 71	192.168.0.165	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen

								considerada aceptable.
72	SÓTANO 2 PARQUEADERO	SAMSUNG	2	CHANEL 72	192.168.0.166	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
73	SÓTANO 2 ALMACÉN GENERAL	PELCO	2	CHANEL 73	192.168.0.167	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
74	SÓTANO 2 CUARTO DE BOMBAS	DAHUA	2	CHANEL 74	192.168.0.168	OK	9/3/2026	La cámara está conectada al cuarto de control, pero la burbuja se encuentra deteriorada, lo que provoca que la imagen se vea borrosa. Se recomienda reemplazar la cámara para asegurar una visualización clara y efectiva.
75	ARMERILLO	SAMSUNG	2	CHANEL 75	192.168.0.169	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.

76	COMISIÓN DE APOYO P9 CRT SUPREMA		2	CHANEL 76	192,168,0,170	OK	9/3/2026	La cámara está conectada al cuarto de control, pero la burbuja se encuentra deteriorada, lo que provoca que la imagen se vea borrosa. Se recomienda reemplazar la cámara para asegurar una visualización clara y efectiva.
77	CORTE SUPREMA P4	HIKVISION	2	CHANEL 77	192.168.0.171	OK	9/3/2026	Posterior a la intervención de mantenimiento y a la instalación de nuevas cámaras, se mejora la calidad de imagen en los puntos intervenidos, ampliando el campo de visión y optimizando la supervisión de las áreas. Algunas cámaras que anteriormente operaban en blanco y negro fueron reemplazadas, pasando a visualización a color, lo que mejora la identificación de eventos y personas.

78	SECRETARIA SECCIÓN 2.CJO ESTADO P2	PELCO	2	CHANEL 78	192.168.0.172	NO		La cámara fue retirada debido a las labores de remodelación y reestructuración de las áreas intervenidas. Tras la reorganización del espacio, no resulta viable su reinstalación en el nuevo diseño, por lo que el dispositivo permanecerá fuera de servicio.
79	SECRETARIA SECCIÓN 2.CJO ESTADO P2	PELCO	2	CHANEL 79	192.168.0.173	NO		La cámara fue retirada debido a las labores de remodelación y reestructuración de las áreas intervenidas. Tras la reorganización del espacio, no resulta viable su reinstalación en el nuevo diseño, por lo que el dispositivo permanecerá fuera de servicio.
80	SÓTANO 2 PARQUEADERO MOTOS	SAMSUNG	2	CHANEL 80	192.168.0.174	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen

								considerada aceptable.
81	SECRETARIA GENERAL 2. CJO ESTADO	PELCO	2	CHANEL 81	192.168.0.175	NO		La cámara fue retirada debido a las labores de remodelación y reestructuración de las áreas intervenidas. Tras la reorganización del espacio, no resulta viable su reinstalación en el nuevo diseño, por lo que el dispositivo permanecerá fuera de servicio.
82	SECRETARIA GENERAL P2.CJO ESTADO	PELCO	2	CHANEL 82	192.168.0.176	NO		La cámara fue retirada debido a las labores de remodelación y reestructuración de las áreas intervenidas. Tras la reorganización del espacio, no resulta viable su reinstalación en el nuevo diseño, por lo que el dispositivo permanecerá fuera de servicio.

83	SECRETARIA GENERAL 3 PISO 2	PELCO	2	CHANEL 83	192.168.0.177	NO		La cámara fue retirada debido a las labores de remodelación y reestructuración de las áreas intervenidas. Tras la reorganización del espacio, no resulta viable su reinstalación en el nuevo diseño, por lo que el dispositivo permanecerá fuera de servicio.
84	SECRETARIA GENERAL 3 PISO 2	PELCO	2	CHANEL 84	192.168.0.178	NO		La cámara fue retirada debido a las labores de remodelación y reestructuración de las áreas intervenidas. Tras la reorganización del espacio, no resulta viable su reinstalación en el nuevo diseño, por lo que el dispositivo permanecerá fuera de servicio.
85	SECRETARIA SECCIÓN 5. CJO ESTADO	PELCO	2	CHANEL 85	192.168.0.179	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen

								considerada aceptable.
86	CORTE CONSTITUCIONAL P2	PELCO	2	CHANEL 86	192.168.0.185	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
87	BIBLIOTECA CORTE CONSTITUCIONAL	LG	2	CHANEL 87	192.168.0.186	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
88	BIBLIOTECA ENTRADA	LG	2	CHANEL 88	192.168.0.187	NO		Posterior a la remodelación, se evidencia posible rotura del cable de comunicación. Por lo anterior, se recomienda la adquisición de cableado para la recuperación del funcionamiento de la cámara.
89	OFICINA ASEO	LG	2	CHANEL 89	192.168.0.188	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.

90	SEMISÓTANO PONAL	LG	2	CHANEL 90	192.168.0.189	OK	9/3/2026	La cámara está conectada al cuarto de control, pero la burbuja se encuentra deteriorada, lo que provoca que la imagen se vea borrosa. Se recomienda reemplazar la cámara para asegurar una visualización clara y efectiva.
91	ACCESO FUNCIONARIOS	VIVOTEK	2	CHANEL 91	192.168.0.4	NO		La cámara fue retirada debido a las labores de remodelación y reestructuración de las áreas intervenidas. Tras la reorganización del espacio, no resulta viable su reinstalación en el nuevo diseño, por lo que el dispositivo permanecerá fuera de servicio.
92	SALA 2	DAHUA / IPC-HDW2431T-AS-S2	`	N/A	192.168.0.17	NO		La cámara fue retirada debido a las labores de remodelación y reestructuración de las áreas intervenidas. Tras la reorganización del

								espacio, no resulta viable su reinstalación en el nuevo diseño, por lo que el dispositivo permanecerá fuera de servicio.
93	Digitalización Csj. Estado 1	DAHUA / IPC-HDW2431T-AS-S2	3	N/A	192.168.0.20	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
94	Digitalización Csj. Estado 2	DAHUA / IPC-HDW2431T-AS-S2	3	N/A	192.168.0.21	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
95	Digitalización Csj. Estado 3	DAHUA / IPC-HDW2431T-AS-S2	3	N/A	192.168.0.22	OK	9/3/2026	La cámara mantiene envío de señal al cuarto de control, presentando una calidad de imagen considerada aceptable.
96	SALA 1	DAHUA / IPC-HDW2431T-AS-S2	3	N/A	192.168.0.14	NO		La cámara fue retirada debido a las labores de remodelación y reestructuración de las áreas intervenidas. Tras la reorganización del

								espacio, no resulta viable su reinstalación en el nuevo diseño, por lo que el dispositivo permanecerá fuera de servicio.

5. Mantenimiento preventivo y correctivo a Amplificador y parlantes

5.1. Estado inicial

Durante las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, se realizó la verificación del amplificador instalado en el cuarto de control.

El equipo presentaba operación normal, con funcionamiento adecuado del micrófono y del sistema de selección de zonas del Palacio de Justicia. No se evidenciaron fallas recientes ni anomalías en su desempeño.

5.2. Actividades realizadas

Como parte del mantenimiento, se llevaron a cabo pruebas de audio en horario nocturno en los diferentes niveles del Palacio de Justicia, con el fin de validar la cobertura y claridad del sistema.

Se realizó mantenimiento interno y externo del equipo, mediante la remoción de partículas y material particulado acumulado, con el fin de evitar afectaciones en su desempeño o posibles sobrecalentamientos.

Adicionalmente, se revisaron las conexiones de entrada y salida de audio, verificando su correcto estado, fijación y continuidad.

Finalmente, se efectuaron pruebas eléctricas y operativas para confirmar la estabilidad del sistema y la correcta distribución del audio en las distintas zonas.

5.3. Estado final

Posterior a las actividades de mantenimiento, el amplificador continúa en operación; sin embargo, se identifica una condición en el relé encargado de la activación del audio en las zonas, el cual presenta fallas intermitentes. En algunos casos, es necesario accionar varias veces el sistema para lograr una correcta transmisión de audio.

Relé de activación de audio



El micrófono se encuentra en correcto funcionamiento. No obstante, se recomienda el reemplazo de las baterías, ya que, aunque presentan voltaje adecuado, no mantienen la autonomía del sistema en ausencia de energía.

5.4 Lista de dispositivos intervenidos

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 102 DE 2025 SISTEMA DE ALTO-PARLANTES PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ						
EQUIPOS CENTRAL						
Ítem	**Nombre Del Equipo**	**Referencia**	**Características Del Producto**	**Pruebas**	**Mantenimiento**	**Observaciones**
				Activación General	**DD/MM/AA**	
1	Amplificador	No Visible	Amplificador de audio	OK	20/3/2026	Se realizó la limpieza interna y externa del equipo, se ajustaron las conexiones y se midió voltaje de las baterías, por último, se realizaron pruebas operativas.
2	Selector de Zonas	No Visible	Selector de zonas de audio	OK	20/3/2026	Se realizó la limpieza interna y externa del equipo, se ajustaron las conexiones y se midió voltaje de las baterías, por último, se realizaron pruebas operativas.

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 102 DE 2025 SISTEMA DE ALTOPARLANTES PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ								
ALTOPARLANTE								
Ítem	**Piso**	**Etiqueta**	**Ubicación**	**Pruebas**			**Fecha**	**Observaciones**
				Activación General	**Activación por zona**	**Mensaje Pregrabado**	**DD/MM/AA**	
1	Piso 4	ATP-46	Corte Suprema	OK	OK	OK	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
2	Piso 4	ATP-41	Corte Suprema	OK	OK	OK	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
3	Piso 4	ATP-45	Corte Suprema	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
4	Piso 3	ATP-36	Corte Suprema	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron

								una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
5	Piso 3	ATP-35	Corte Suprema	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
6	Piso 3	ATP-31	Corte Suprema	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
7	Piso 2	No Visible	Corte Suprema	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
8	Piso 2	ATP-25	Corte Suprema	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.

9	Piso 1	No Visible	Corte Suprema	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
10	Piso 10	ATP-102	Corte Constitucional	OK	OK	OK	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
11	Piso 9	ATP-91	Corte Constitucional	NO	NO	NO	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
12	Piso 8	ATP-82	Corte Constitucional	OK	OK	OK	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.

13	Piso 7	ATP-72	Corte Constitucional	NO	NO	NO	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
14	Piso 6	ATP-62	Corte Constitucional	NO	NO	NO	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
15	Piso 5	ATP-52	Corte Constitucional	OK	OK	OK	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
16	Piso 5	ATP-58	Corte Constitucional	OK	OK	OK	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.

17	Piso 5	ATP-57	Corte Constitucional	OK	OK	OK	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
18	Piso 5	ATP-51	Corte Constitucional	OK	OK	OK	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
19	Piso 2	ATP-22	Corte Constitucional	NO	NO	NO	20/3/2026	El parlante esta averiado hace tiempo, requiere cambio.
20	Piso 2	No Visible	Corte Constitucional	NO	NO	NO	20/3/2026	Debido a las remodelaciones realizadas en las zonas, la instalación del equipo ya no es viable, dado que el espacio o las condiciones originales fueron modificadas.
21	Piso 2	ATP-21	Corte Constitucional	NO	NO	NO	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.

22	Piso 1	No Visible	Corte Constitucional	OK	OK	OK	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
23	Piso 1	No Visible	Corte Constitucional	NO	NO	NO	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
24	Piso 10	ATP-101	Consejo Superior	NO	NO	NO	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
25	Piso 8	ATP-81	Consejo Superior	OK	OK	OK	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.

26	Piso 7	ATP-71	Consejo Superior	OK	OK	OK	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
27	Piso 6	ATP-61	Consejo Superior	OK	OK	OK	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
28	Piso 5	ATP-54	Consejo Superior	OK	OK	OK	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
29	Piso 5	ATP-56	Consejo Superior	OK	OK	OK	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.

30	Piso 5	No Visible	Consejo Superior	OK	OK	OK	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
31	Piso 5	ATP-53	Consejo Superior	OK	OK	OK	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
32	Piso 2	No Visible	Consejo Superior	OK	OK	OK	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
33	Piso 1	No Visible	Consejo Superior	OK	OK	OK	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.

34	Piso 1	No Visible	Consejo Superior	OK	OK	OK	20/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
35	Piso 4	ATP-44	Consejo de Estado	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
36	Piso 4	No Visible	Consejo de Estado	NO	NO	NO		El parlante fue retirado por personal de Cableado Digital para su revisión. No obstante, el equipo no fue devuelto posteriormente al sistema, quedando pendiente su reinstalación o reposición.
37	Piso 4	ATP-42	Consejo de Estado	NO	NO	NO		El parlante fue retirado por personal de Cableado Digital para su revisión. No obstante, el equipo no fue devuelto posteriormente al sistema, quedando pendiente su reinstalación o reposición.

38	Piso 3	ATP-34	Consejo de Estado	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
39	Piso 3	ATP-33	Consejo de Estado	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
40	Piso 3	ATP-32	Consejo de Estado	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
41	Piso 2	No Visible	Consejo de Estado	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.

42	Piso 1	ATP-15	Consejo de Estado	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
43	Piso 1	No Visible	Consejo de Estado	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
44	Semisótano	ATP-SS03	Semisótano	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
45	Semisótano	No Visible	Semisótano	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.

46	Semisótano	No Visible	Semisótano	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
47	Semisótano	No Visible	Semisótano	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
48	Sótano 1	ATPS1-11	Sótano 1	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
49	Sótano 1	ATPS1-17	Sótano 1	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.

50	Sótano 1	ATPS1-12	Sótano 1	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
51	Sótano 1	ATPS1-14	Sótano 1	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
52	Sótano 1	ATPS1-16	Sótano 1	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
53	Sótano 2	ATPS2-24	Sótano 2	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.

54	Sótano 2	ATPS2-23	Sótano 2	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
55	Sótano 2	ATPS2-22	Sótano 2	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.
56	Sótano 2	No Visible	Sótano 2	OK	OK	OK	24/3/2026	Se efectuó mantenimiento al altavoz, incluyendo la revisión y ajuste de sus conexiones eléctricas. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento que confirmaron una emisión sonora clara y con nivel adecuado.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Presentación del informe	Período del Informe - Entregable No.	Contratista		Pago No.	
		Razón social	NIT		
2026/04/07	mar-26	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERÍA S.A.S	900.346.062-7	9	ÚLTIMO PAGO: NO

Objeto contractual		Nombres Supervisores	
	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad instalados en las sedes de la Rama Judicial en el nivel central.	Sup. Técnica	NÉSTOR ABDON MESA HERRERA
		Sup. AFJC	JUAN PABLO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOP o TEVC (Si aplica)	Tipo	Valor Inicial del Contrato	Póliza No.		Vigencia póliza:	
CONTRATO		CO1.PCCNTR.7922800	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 437.953.817,00	Aseguradora	Aseguradora Solidaria de Colombia	Fecha aprobación	18/06/2025

Fecha de suscripción	3 de junio de 2025	Fecha de terminación (inicialmente pactada)	31/12/2025
Fecha de inicio	18 de junio de 2025	Fecha final (incluídas prórrogas, si aplica)	30/06/2026

B. MODIFICACIONES

Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOP o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
PRÓRROGA	1	CO1.CTRMOD.21212928	11/12/2025	N/A	2026/01/01	2026/03/31	3 meses	Se prórroga el contrato or el término de tres (3) meses, contados a partir del a partir del 01 de enero de 2026 y hasta el 31 de marzo de 2026.
ADICIÓN	2	CO1.CTRMOD.22411825	27/03/2026	$84.181.929	2026/04/01	2026/06/30	3 meses	se prorroga el contrato 102 de 2025 por tres (3) meses, a partir del 1 de abril de 2026 hasta el 30 de junio de 2026, y se adiciona el valor del mismo en la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
				-				0
								0
			Total adiciones	$84.181.929				0

C. INFORMACIÓN FINANCIERA

Unidad Ejecutora	CDP		Rubro(s) (Posición catálogo del gasto)	Valor CDP	Registro Presupuestal					
	No.	Fecha			No. RP	Fecha del RP	Valor RP	Total Pagos Realizados con el RP	Liberaciones	Saldo Por Utilizar RP
27-01-01-200	13125	2025-03-27	A-02-02-02-008-007	$ 87.590.765	207525	2025-04-06	$ 87.590.765	$ 68.165.581,52		$ 19.425.183,48
27-01-01-300	8925	2025-03-27	A-02-02-02-008-007	$ 87.590.763	25725	2025-04-06	$ 87.590.763	$ 61.502.779,92		$ 26.087.983,08
27-01-01-400	9325	2025-03-27	A-02-02-02-008-007	$ 87.590.763	19125	2025-04-06	$ 87.590.763	$ 64.834.180,72		$ 22.756.582,28
27-01-01-500	7425	2025-03-27	A-02-02-02-008-007	$ 87.590.763	22125	2025-04-06	$ 87.590.763	$ 49.458.485,74		$ 38.132.277,26
27-01-01-900	7525	2025-03-27	A-02-02-02-008-007	$ 87.590.763	20125	2025-04-06	$ 87.590.763	$ 80.209.875,70		$ 7.380.887,30
27-01-01-200	29526	2026-03-11	A-02-02-02-008-007	$ 19.834.645,80	162726	2026-03-28	$ 16.836.385,80	$ 0,00		$ 16.836.385,80
27-01-01-300	10926	2026-03-11	A-02-02-02-008-007	$ 19.834.645,80	16026	2026-03-28	$ 16.836.385,80	$ 0,00		$ 16.836.385,80
27-01-01-400	9626	2026-03-11	A-02-02-02-008-007	$ 19.834.645,80	10226	2026-03-28	$ 16.836.385,80	$ 0,00		$ 16.836.385,80
27-01-01-500	8426	2026-03-11	A-02-02-02-008-007	$ 19.834.645,80	8626	2026-03-28	$ 16.836.385,80	$ 0,00		$ 16.836.385,80
27-01-01-900	8026	2026-03-11	A-02-02-02-008-007	$ 19.834.645,80	7426	2026-03-28	$ 16.836.385,80	$ 0,00		$ 16.836.385,80
				Total			$ 522.135.746	$ 324.170.903,60	$ 0,00	$ 197.964.842

Valor inicial del contrato	$ 437.953.817
Valor Adiciones o Reucciones	$ 84.181.929
Valor total (Incluidas adiciones)	$ 522.135.746
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	

Saldo por pagar a la fecha		$ 197.964.842
Valor anticipo (Si aplica)	0%	

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN

RP	Sub-Unidad	Fecha del Pago	No. Orden de Pago (SIIF)	Valor Orden de Pago SIIF	Factura No. - Cuenta de Cobro	Porcentaje Valor Pagado
207525	**27-01-01-200**	**29/08/2025**	318967125	$ 7.687.847,49	FV-1065	1%
25725	27-01-01-300	**29/08/2025**	318970125	$ 7.687.847,49	FV-1066	1%
19125	27-01-01-400	**29/08/2025**	319029325	$ 7.687.847,49	FV-1067	1%
22125	27-01-01-500	**29/08/2025**	319176025	$ 7.687.847,49	FV-1068	1%
20125	27-01-01-900	**11/09/2025**	338292825	$ 7.687.847,49	FV-1069	1%
207525	27-01-01-200	**26/09/2025**	537425	$ 3.331.400,80	FV-1050	1%
207525	27-01-01-300	**26/09/2025**	151925	$ 3.331.400,80	FV-1051	1%
19125	27-01-01-400	**26/09/2025**	142425	$ 3.331.400,80	FV-1052	1%
22125	27-01-01-500	**26/09/2025**	99125	$ 3.331.400,80	FV-1053	1%
20125	27-01-01-900	**26/09/2025**	94325	$ 3.331.400,80	FV-1054	1%
207525	27-01-01-200	**29/09/2025**	544525	$ 7.687.847,49	FV-1084	1%
25725	27-01-01-300	**29/09/2025**	154725	$ 7.687.847,49	FV-1085	1%
19125	27-01-01-400	**29/09/2025**	145525	$ 7.687.847,49	FV-1086	1%
22125	27-01-01-500	**29/09/2025**	100725	$ 7.687.847,49	FV-1087	2%
20125	27-01-01-900	**29/09/2025**	95825	$ 7.687.847,49	FV-1088	1%
207525	27-01-01-200	**31/10/2025**	418926625	$ 7.687.847,49	FV-1107	1%
25725	27-01-01-300	**31/10/2025**	418931425	$ 7.687.847,49	FV-1108	1%
19125	27-01-01-400	**31/10/2025**	418943425	$ 7.687.847,49	FV-1109	1%
22125	27-01-01-500	**31/10/2025**	418951525	$ 7.687.847,49	FV-1110	1%
20125	27-01-01-900	**31/10/2025**	418973225	$ 7.687.847,49	FV-1111	1%
207525	27-01-01-200	**24/11/2025**	739525	$ 7.687.847,49	FV-1125	1%
25725	27-01-01-300	**24/11/2025**	190125	$ 7.687.847,49	FV-1126	1%
19125	27-01-01-400	**24/11/2025**	173425	$ 7.687.847,49	FV-1127	1%
22125	27-01-01-500	**24/11/2025**	121725	$ 7.687.847,49	FV-1128	1%
20125	27-01-01-900	**24/11/2025**	112525	$ 7.687.847,49	FV-1129	1%
207525	27-01-01-200	**22/12/2025**	522899825	$ 7.687.847,49	FV-1142	1%
25725	27-01-01-300	**22/12/2025**	522909325	$ 7.687.847,49	FV-1143	1%
19125	27-01-01-400	**22/12/2025**	522923725	$ 7.687.847,49	FV-1144	1%
22125	27-01-01-500	**22/12/2025**	522978725	$ 7.687.847,49	FV-1145	1%
20125	27-01-01-900	**24/12/2025**	523016125	$ 7.687.847,49	FV-1146	1%
207525	27-01-01-200	**9/02/2026**	81326	$ 7.687.847,49	FV-1168	1%
25725	27-01-01-300	**9/02/2026**	13626	$ 7.687.847,49	FV-1169	1%
19125	27-01-01-400	**9/02/2026**	13526	$ 7.687.847,49	FV-1170	1%
22125	27-01-01-500	**9/02/2026**	10926	$ 7.687.847,49	FV-1171	1%
20125	27-01-01-900	**9/02/2026**	9526	$ 7.687.847,49	FV-1172	1%
207525	27-01-01-200	**13/03/2026**	186826	$ 15.375.694,98	FV-1181-1204	3%
25725	27-01-01-300	**13/03/2026**	51426	$ 15.375.694,98	FV-1182-1205	3%
19125	27-01-01-400	**13/03/2026**	41226	$ 15.375.694,98	FV-1183-1206	3%
20125	27-01-01-500	**13/03/2026**	31026	$ 15.375.694,98	FV-1184-1207	3%
20125	27-01-01-900	**13/03/2026**	24626	$ 15.375.694,98	FV-1185-1208	3%
						0%
						0%
						0%
						0%
						0%
						0%
						0%
						0%
						0%
						0%
Total pagos SIIF				$ 324.170.904	**Total Porcentaje Ejecución Financiera**	63%

II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)

Soporte/Actividad	Fecha	Valor

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la presentación de la oferta y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la Ley. f) No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de Contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato. g) No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o terminación h) No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el presente proceso contractual. 3. Constituir las garantías requeridas por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura en los términos del Decreto 1082 de 2015 y solicitar la ampliación o modificación de las garantías en el evento de presentarse alguna adición o prórroga del contrato, así como informar a la aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del documento. 4. Allegar certificación para los pagos mediante la cual conste el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 50 de la ley 789 de 2002.	**5.** Presentar al Supervisor, previo al inicio del contrato, las hojas de vida de los técnicos que forman parte del equipo mínimo de trabajo solicitado, junto con los soportes de formación y experiencia exigida, de conformidad con lo establecido en el "ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", que hace parte del proceso SI-04-2025. 6. Garantizar que los equipos entregados cumplan con las normativas técnicas, de seguridad y medioambientales vigentes en el país, así como con las regulaciones internacionales aplicables, incluyendo las normas de seguridad eléctrica, emisiones electromagnéticas y certificaciones de calidad. 7. Brindar soporte técnico para la correcta operación del equipo durante el periodo de garantía, así como mantenimiento preventivo periódico, cuando sea requerido por la entidad contratante, sin costo adicional o con costo previamente acordado.	Se realizo mantenimiento preventivo y correctivo al sistema CCTV, incluyendo ajuste de conexiones, verificación de voltajes, calibración de cámaras, validación de calidad de imagen y corrección de fallas en alimentación y soportes. Adicionalmente, se instalaron nueve (9) cámaras Hikvision (7 tipo bala y 2 tipo mini domo) en accesos del piso 1, semisótano y parqueadero, de acuerdo con las ubicaciones definidas por el área de control, reemplazando equipos en blanco y negro. Para su correcta operación, se adecuaron puntos de instalación y se implementaron conversores AC/DC a 12V debido a la alimentación existente en 24VAC. Se realizó mantenimiento prevetivo y correctivo incluye instalacion de sensores de detección de incendios marca Siemens, referencia OH921, los cuales cuentan con doble tecnología para la detección de humo y calor. La instalación se ejecutó en las áreas de semisótano y sótano 2. Se realizó mantenimiento prevetivo y correctivo incluye instalacion de sensores de detección de incendios marca Siemens, referencia OH921, los cuales cuentan con doble tecnología para la detección de humo y calor. La instalación se ejecutó en las áreas de semisótano y sótano 2. Se realizó mantenimiento prevetivo y correctivo incluye instalacion de sensores de detección de incendios marca Siemens, referencia OH921, los cuales cuentan con doble tecnología para la detección de humo y calor. La instalación se ejecutó en las áreas de semisótano y sótano 2. Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo incluye: limpieza interna y externa, revision y ajustes conexiones de entrada y salida de audio y se realizaron pruebas eléctricas y operativas, confirmando la estabilidad del sistema y la adecuada distribución del audio en las distintas zonas.	**FV-1234**	**$ 7.687.847,49**	20125	27-01-01-900	**57,00%**

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

¿El contrato se está ejecutando normalmente?	**SI** ☑	**NO** ☐	**¿El contrato presenta retraso?**	☐ **SI**	☑ **NO**	**¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?**	**SI** ☑ **NO** ☐

I. Resumen ejecución del contrato: El contrato No 102 de 2025, se ha ejecutado de acuerdo a lo planeado, se han realizado las revisiones pertinentes a los equipos de seguridad realizando los mantenimientos preventivos y correctivos que se evidenciaron	**II. Resumen asuntos pendientes del contratista: N/A**

III. Matriz de Riesgo (Seguimiento Mensual)	**¿Se configuró algún riesgo contemplado en la matriz?**	**SI** ☐	**NO** ☑

DESCRIPCION SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO (S). No se han generado alertas por el incumplimiento a las obligaciones contractuales, el contratista ha acatado las recomendaciones realizadas por la supervisión.

IV Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social

Declaración Juramentada o Certificación de Parafiscales (Si Aplica)	**Fecha Certificación o Declaración Juramentada**	**Certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)**	**Fecha certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)**	**Nombre de quien expide certificado y/o declaración juramentada (Si aplica**	**Mes de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)**	**No. de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)**	**¿Validación de la Planilla del Pago de Seguridad Social? (Si aplica)**
SI	**7/04/2026**	**SI**	**17/03/2026**	**CECILIA GIRALDO RESTREPO**	**MARZO**	**72411559**	**Se consulto en Adres los empleados que se indican en la planilla de pago, evidenciando los pagos de la empresa.**


¿El contrato tiene Personal de trabajo?	**SI** ☑	**NO** ☐	**¿Cantidad del Personal de trabajo del Contrato?**	**3**	**Observación: El personal vinculado posee contrato con la empresa**

V. Observaciones:

El contratista CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERÍA S.A.S. con NIT 900.346.062-7 cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato Número del SECOP CO1.PCCNTR.7922800 (No. Interno 102 de 20252) en lo técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones pactadas en la Claúsula Séptima del contrato, por lo cual se autoriza el pago por los servicios prestados,

UNIDAD	RP AFECTAR	FACTURA	VALOR
27-01-01-200	207525	**FV-1230**	**$ 7.687.847,49**
27-01-01-300	25725	**FV-1231**	**$ 7.687.847,49**
27-01-01-400	19125	**FV-1232**	**$ 7.687.847,49**
27-01-01-500	22125	**FV-1233**	**$ 7.687.847,49**
27-01-01-900	20125	**FV-1234**	**$ 7.687.847,49**
TOTAL A PAGAR			**$ 38.439.237,45**

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor			
Nombre	**JUAN PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ**	**Firma**	
Cargo	Profesional Universitario División de Supervisión de Contratos		

Bogotá D.C. 17 de abril de 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR TÉCNICO Y AMBIENTAL DEL CONTRATO 102 DE 2025 CERTIFICA QUE:

La Empresa **CISEI S.A.S.**, en marco del Contrato No. 102 de 2025, cuyo objeto es: "Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos y sistemas de seguridad instalados ubicados en las sedes de la Rama Judicial en el nivel central", cumplió con la prestación del servicio durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026 y realizó la entrega de los siguientes documentos:

No,	DOCUMENTO	FOLIOS
1	Cedula de ciudadanía	1
2	Tarjeta Profesional	1
3	Certificado Junta Central de Contadores	1
4	Certificación Parafiscales	1
5	Informe de Servicio Técnico	3
6	Planilla CISEI diciembre	2

La presente certificación se expide y firma a los 17 días del mes de abril del (2026) dos mil veintiséis.

ING. NÉSTOR A. MESA HERRERA
Profesional Universitario
Supervisor del Contrato

Se anexa lo enunciado
9 folios.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, Mayra Patricia Lizcano Cuello, identificada con cédula de ciudadanía No 57.422.455 de Aracataca Magdalena, en mi condición de Representante Legal de CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS identificada con NIT 900.346.062-7, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado condichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de abril del 2026

Mayra Patricia Lizcano Cuello
Representante Legal

Cecilia Giraldo Restrepo
Revisora Fiscal
No. T-P 280887

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



280887-T

CECILIA
GIRALDO RESTREPO
C.C. 52778923
RES. INSCRIPCION 1035 DEL 21/05/2021
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

303284 **317678**

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4250AE92A81267486

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CECILIA GIRALDO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52778923 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 280887-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900346062-7	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E	CL 74 15 80 IN 2 OF 605	6956356	operaciones@cisei.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72411559	07/04/2026	11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$26,206,840	$6.409.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	255.900	0		0		0	0	0	0	255.900	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	404.300	0		0		0	0	0	0	404.300	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	281.300	0		0		0	0	0	0	281.300	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	100.900	0		0		0	0	0	0	100.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.503.400	0	0	0	0	0	0		1.503.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	2.313.900	0	0	0	0	0	0		2.313.900	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	376.200	0	0	0	0	0	0		376.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	135.900				135.900	0	0	135.900			1.359	135.900	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.037.300	0	0	1.037.300	11

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.042.400	1.042.400
Pensión	3	4.193.500	4.193.500
Riesgos Laborales	1	135.900	135.900
CCF	1	1.037.300	1.037.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	6.409.100	6.409.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900346062-7	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E	CL 74 15 80 IN 2 OF 605	6956356	operaciones@cisei.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72411559	07/04/2026	11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$26,206,840	$6.409.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1015418226	ROJAS MORENO JHONATAN ARLEY	1	0			S																	230301	3.634.218	29	581.500	0	0	0	0	EPS005	3.634.218	29	145.400	14-25	3.634.218	29	1	19.000	CCF22	3.634.218	29	145.400	0	0	0	0	0
2	CC 1015418226	ROJAS MORENO JHONATAN ARLEY	1	0			S										X							230301	125.318	1	20.100	0	0	0	0	EPS005	125.318	1	5.100	14-25	125.318	1	1	0	CCF22	125.318	1	0	0	0	0	0	0
3	CC 1019070682	FUERTES CAÑON DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	230201	2.522.400	30	403.600	0	0	0	0	EPS017	2.522.400	30	100.900	14-25	2.522.400	30	1	13.200	CCF22	2.522.400	30	100.900	0	0	0	0	0
4	CC 1019984508	HENAO BARRIOS ESTEBAN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1023869415	CACERES PARRA CARLOS ALEJANDRO	1	0			S		X															230201	2.230.000	30	356.800	0	0	0	0	EPS008	2.230.000	30	89.200	14-25	2.230.000	30	1	11.700	CCF22	2.230.000	30	89.200	0	0	0	0	0
6	CC 1030676690	SALAZAR GONZALEZ LEIDY MARITZA	1	0			S																	230301	2.239.669	28	358.400	0	0	0	0	EPS005	2.239.669	28	89.600	14-25	2.239.669	28	1	11.700	CCF22	2.239.669	28	89.600	0	0	0	0	0
7	CC 1030676690	SALAZAR GONZALEZ LEIDY MARITZA	1	0			S									X								230301	159.977	2	25.600	0	0	0	0	EPS005	159.977	2	0	14-25	159.977	2	1	0	CCF22	159.977	2	0	0	0	0	0	0
8	CC 1077090265	TORRES CASALLAS JAIME ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
9	CC 11523980	BOLIVAR ZIPAQUIRA MANUEL ENRIQUE	1	0			S	X																25-14	600.000	6	96.000	0	0	0	0	EPS005	600.000	6	24.000	14-25	600.000	6	1	3.200	CCF22	600.000	6	24.000	0	0	0	0	0
10	CC 22397542	MENDOZA DE MENDOZA MEYRA ESTHER	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 57422455	LIZCANO CUELLO MAYRA PATRICIA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS001	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
12	CC 72303983	MENDOZA MENDOZA JAVIER ENRIQUE	1	0			S																	230201	4.643.738	30	743.000	0	0	0	0	EPS001	4.643.738	30	185.800	14-25	4.643.738	30	1	24.300	CCF22	4.643.738	30	185.800	0	0	0	0	0
13	CC 79735136	HURTADO JARAMILLO NELSON	1	0			S																	230301	3.047.900	30	487.700	0	0	0	0	EPS008	3.047.900	30	122.000	14-25	3.047.900	30	1	16.000	CCF22	3.047.900	30	122.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información