Condiciones registradas Panadería donde el flaco

25-06-2.025

CESAR ALEXANDER GONZALEZ LEON

GUARDIÁN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

LOCALIDAD DE LA CANDELARIA

CC24

CONSORCIO CANDELARIA 2024

Condiciones de Seguridad eléctrica



Deficientes instalaciones eléctricas elevadas debido a que están expuestas.

CC24
CONSORCIO CANDELARIA 2024



Deficientes instalaciones eléctricas elevadas debido a que están expuestas.




Deficientes conexiones eléctricas elevadas debido a que están expuestas.



Deficientes instalaciones eléctricas elevadas debido a que están expuestas.



Deficientes instalaciones eléctricas elevadas debido a que están expuestas.



Deficientes instalaciones eléctricas elevadas debido a que están expuestas.



Se recomienda que el horno no tenga proximidad con envases, empaques y utensilios plásticos ; ubicar un extintor ABC de 10 lb cerca.

Orden, limpieza y aseo



Disposición de cajas y de canastillas metálicas muy elevadas.
Utensilios de aseo sin lugar específico.


CC24
CONSORCIO CANDELARIA 2024



Área de cocina con un corredor reducido en el que pueden haber derrames de productos, y por proximidad de los operarios peligro de quemaduras.



Disposición de residuos biológicos en una caneca que no corresponde.



Falta disponer de papel higiénico y toallas para los usuarios de la batería de baño.



Falta de señalización al ingreso de los baños.



Mala disposición de productos en el corredor y no al interior de la bodega o depósito.



Se recomienda recoger cualquier derrame que se produzca en éste sitio; estar atento de las conexiones de la cafetera y greca.

CC24
CONSORCIO CANDELARIA 2024




La señalización del punto ecológico con la disposición de bolsa la caneca blanca no son correspondientes.

Condiciones físicas sanitarias y de seguridad humana



Extintor en mala disposición oculto con bolsas plásticas.



Cuentan un botiquín tipo A.



La señalización que está a la altura de las vitrinas es recurrente y distractora.



La señalización de ésta área es recurrente e innecesaria.



Los casilleros de los trabajadores deben estar asegurados a la pared y no deben tener elementos en sus puntos más altos.



Se recomienda instalar la señal de SALIDA en la parte interna y superior de ésta reja elevada.