INFORME SST – VISITA A BODEGA DE ARCHIVO
15-04-2026

Ubicación: Barrio Boyacá Real, Bogotá D.C.

Objetivo: Verificación de condiciones de seguridad, iluminación, ventilación y servicios generales en áreas de trabajo y uso común.

Metodología: Recorrido físico por las instalaciones, observación directa y charla de retroalimentación con personal y contratistas presentes.

1. OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza visita a la Bodega destinada para archivo en el barrio Boyacá Real, en la ciudad de Bogotá, al finalizar la verificación de las áreas se adelanta charla con el personal indicando los riesgos evidenciados en el recorrido, y se dialoga con los contratistas que están realizando actividades, quienes también participaron en la charla.

1.1. Almacenamiento de cajas

El área de bodega se encuentra totalmente ocupada por cajas, apiladas a una altura que no representa riesgo aparente de caída.

1.2. Instalación de archivador rodante

- Los componentes se ubican próximos al punto de instalación, reduciendo esfuerzo de traslado.
- Se evidenció que los instaladores poseen rodilleras para apoyo durante el trabajo en piso, guantes y herramientas manuales adecuadas para la actividad.

1.3. Escaleras y áreas comunes



- Escaleras y cambios de nivel hacia segundo piso y terraza requieren instalación de barandas y cintas antideslizantes para mitigar riesgo de caída.
- La iluminación en la escalera al segundo piso existente es funcional.
- Hasta donde se pudo observar los pisos de las áreas de trabajo, accesos y pasillos están planos y homogéneos.
- Para evitar caídas al momento de realizar la limpieza la totalidad de la superficie de los pisos debe tener propiedades antideslizantes o instalar cintas a necesidad que cumplan esta función.

1.4. Servicios sanitarios



- Cumplen con la necesidad del personal presente.
- Según Resolución 2400 de 1979, se debe garantizar la proporción mínima de inodoro, lavamanos, orinal por cada 15 trabajadores.
- Se recomienda señalización por sexo y dotación de insumos y los elementos indispensables para su servicio.

2. OFICINAS EN SEGUNDO PISO

- Oficina 1: Buena iluminación natural indirecta por ventana hacia la calle.
- Cuenta con tres luminarias de techo





- Oficina 2: Déficit de iluminación, ventana hacia interior de bodega sin aporte de luz natural. Actualmente solo cuenta con dos luminarias de techo, se recomienda instalar luminaria adicional, , para dar cumplimiento al artículo 83 de la resolución 2400 de 1979, referente a los niveles mínimos de intensidad de iluminación de oficina., se aclara que es la percepción visual, mas no se contó con medición ambiental.


- La distribución actual no es la definitiva, por lo tanto, se debe tener en cuenta lo contenido en la NTC 5655:2008

- En la instalación de muebles lineales opuestos, se deben proveer áreas de movilidad para las sillas de 80cm y pasillos para sitios con poco flujo peatonal de mínimo 80cm (ideal 100cm).
- Los pasillos principales para circulación deben tener un ancho mínimo de 120cm. Los secundarios 100 cm.
- En los pasillos principales o en los accesos no se ubicarán objetos (plantas, archivadores, sillas, etc.) que obstaculicen el tráfico.



Fuente: Icontec - NTC 5655 de 2008

ÁREA DE MOVILIDAD DE LA SILLA



Fuente: Icontec - NTC 5655 de 2008


- La superficie de suelo por trabajador debe ser de por lo menos $2m^2$.
- La distancia mínima para la movilidad de la silla entre la superficie de trabajo y el límite posterior del puesto será 80cm.
- Para los puestos con atención de público, se recomienda el uso de sillas interlocutoras. El espacio para la movilidad de estas sillas adelante-atrás será 80cm.


3. **CAFETERÍA Y TERRAZA**
   - Espacio con mesa y ventilación natural.
   - Puerta de acceso permite flujo de aire, pero debe cerrarse en caso de lluvia, limitando la ventilación.

4. **OFICINA PRIMER PISO**
   - Amplia, con dos ventanas (una hacia la calle y otra hacia la bodega).
   - Cuenta con servicio sanitario y acceso a escaleras.



5. **ÁREA DE CONSULTA**
   - Sin ventanas, con ductos al techo aparentemente insuficientes para ventilación.
   - Espacio obstruido por cajas y mobiliario, lo que impide verificación completa.
   - El espacio compartido entre las mesas o escritorios oscilará entre 0,75 a 0,80m, la movilidad de la silla se debe aproximar a 1 metro. (tomando de referencia sala de reunión)







6. SISTEMA ELECTRICO

Sólo se pudo verificar las luminarias, ya que no hay equipos conectados y están realizando el cableado de Internet. Queda pendiente la señalización con el voltaje y la cantidad máxima de equipos a conectar.

7. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

- Ubicados en áreas alejadas de oficinas.
- No se pudo determinar distribución por encontrarse aún en cajas contenedoras.

8. RUTAS DE EVACUACIÓN

- Desde segundo piso: salida directa a la calle o a través de oficina del primer piso hacia bodega y portón principal.

9. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Espacio de trabajo o área de movilidad**: es el espacio físico asignado a cada puesto de trabajo, en el que se ubican los diferentes elementos y materiales y en el que se desplaza el trabajador para desarrollar sus tareas. Está definido por la distancia con respecto a otros puestos de trabajo, la ubicación de límites arquitectónicas y por la distribución de muebles y elementos de trabajo.
- **Zona de trabajo:** es el espacio o área, con respecto al cuerpo, en el cual se disponen máquinas (controles y tableros), herramientas y materiales o sustancias, utilizadas por el trabajador de forma frecuente o esporádica en el desempeño de sus funciones.

10. CONCLUSIONES

- El almacenamiento de cajas no representa riesgo inmediato, pero limita la circulación y dificulta la inspección de áreas específicas.
- Las condiciones de seguridad en escaleras requieren intervención (barandas y cintas antideslizantes).

- Los servicios sanitarios cumplen la normatividad; y se debe reforzar señalización y dotación.
- Existe déficit de iluminación en una de las oficinas del segundo piso, lo que puede generar riesgos físicos por fatiga visual.
- La ventilación en áreas cerradas en oficina de consulta es insuficiente, lo que requiere soluciones adicionales.
- Las rutas de evacuación están disponibles, pero deben mantenerse despejadas y una vez distribuidas la totalidad de áreas generar el inventario de señalización.
- La distribución de productos químicos no pudo ser verificada, lo que implica necesidad de seguimiento en próxima visita.

11. NORMAS CONSULTADAS

- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Resolución 2400 de 1979. Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en establecimientos de trabajo.
- NTC 5655 de 2008



Robert rojas
Profesional SST
Lic 14985 de 2006

ICANH	FORMATO LISTA DE ASISTENCIA	CÓDIGO	MC-FO-03
		VERSIÓN	02
		FECHA:	28/4/2023

Tema de la reunión:	Riesgos Presentes en su área de trabajo		Fecha:	15-04-2026	
Dependencia responsable:	DF+H	Uso EPP - radiales	Lugar:	Bodega Archivo - SAE	
Funcionario responsable:	Robert Reyes	Uso Soldador.	Hora inicio: (DD/MM/AAA)	9:15	Hora de Fin: 9:40

No.	Nombre Completo	No. de Identificación	Cargo	Entidad/Dependencia	No. telefónico de Contacto	Correo Electrónico	Firma
1	Luis Carlos Mocollon	1016022425	Profesional	Of Tecnologia	3137634511	mpsicologayuda@icanh.gov	
2	Diana M. Naranjo	52.860.462	Profesional	Gest. Docum.	3118443946	dnaranjo@icanh.gov.co	
3	andres ricardo alfonso	1032359893	contratista	gest. documental	3106897248	armorales@icanh.gov.co	
4	Leidy Herrera Peralta	1033732860	Tecnico	G. Documental	3229115525	lherrera@icanh.gov.co	
5	Alonso Faria Castellanos	80.005.818	Contratista.	G. Documental.	3144161173	aferria@icanh.gov.co	
6	Julio Cesar Acosta	80.745.136	contratista	G. Documental	3115991134	jacosta@icanh.gov.co	
7	Ana Milena Pinto A	52'961'742	Contratista	G. Documental	3186486632	apinto@icanh.gov.co	
8	Honofre Celis Hernandez	80775145	Contratista	Of. Tecnologías	3212412868	hceb@icanh.gov.co	
9	Franky Manuel	1006116280	instalador	contrastista	3133719958		
10	Jonan Suarez	1031807371	instalador	contratista	3138478735		
11	Nelson Chaux	80757717	INSTALADOR	CONTRATISTA	3013045580	XAVIERCHAUX@hotmail.com	
12	Roger A. Suarez M.	1010171314	PROFESIONAL	G. DOC. y CONSUL.	3203674656	rsuarez@icanh.gov.co	
13	Wilson Fajardo	80753561	Contratista	Ofi. Tecnologia	3182005202 17	Soporte@icanh.gov.co	
14							
15	De acuerdo al entorno laboral encontrado en la Bodega SAE destinada para						
16	archivo se exponen c/u de los riesgos encontrados asi como el contexto por						
17	ubicación. Riesgos tratados: Físico, Condiciones de seguridad, electrico, levantamiento Manual de Cargas						
18	psicosocial, material particulado, Riesgos en el entorno por robo atraco, asi mismo se habló con						
19	los Contratistas Sobre el uso correcto de las herramientas manuales, Soldador y sus respectivos						
20	EPP los Cuales se evidenció que portaban asi como los radiales para trabajo en piso.						

Nota: La información recopilada en este formato será para uso exclusivo del ICANH y se limitará exclusivamente al registro de asistencia y envío de información relacionada con la reunión, comité o evento, cuando haya lugar. El ICANH, se compromete a guardar la confidencialidad de los datos recopilados que no sean de naturaleza pública acorde con lo estipulado con la ley 1581 de 2012 de protección de datos personales.



