
+|.4 FORMATO PARA INFORMACIÓN GENERAL
(Instrumento para el CDGRD)

Datos Generales

• Los siguientes datos son imprescindibles para establecer el origen y vigencia de la evaluación, diligencie el formato con letra clara. 	
Quien diligencia	Nombre: Arq. Maribel Chaves Casas y José Ricardo Castillo Soriano
	Institución: ALCALDIA MUNICIPAL SILVANIA
	Cargo: Profesional Gestión del Riesgo
	Teléfono fijo:
	Celular: 3107997296
Verifica la información	xxxxxxxxxxx. Coordinador CMGRD
Aprueba el envío a la UNGRD (Grupo EDAN)	**JOSE RICARDO PULIDO GARZON** Alcalde Municipal
• El formato debe ser diligenciado por los integrantes del CMGRD, y avalado para su envío el Alcalde. 	

2.1 Tipo de Evento Generador.

- ☐ Sismo
- ☐ **Inundación**
- ☐ Deslizamiento
- ☐ Avalancha
- ☐ Granizada
- ☐ Tormenta Eléctrica
- ☐ Tornado
- ☐ Vendaval
- ☐ Erupción Volcánica
- ☐ Tsunami
- ☐ Incendio Forestal
- ☐ Incendio Urbano
- ☐ Incidente con Materiales Peligrosos
- ☐ Explosión
- ☐ Voladura de Poliducto
- ☐ Atentado Terrorista
- ☐ **Otro: Variabilidad climática (intensas y prolongadas precipitaciones).**

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	FORMATO PARA CONSOLIDAR LA INFORMACION SOBRE DAÑOS Y NECESIDADES GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES	CÓDIGO: FR– 1900- SMD - 04	Versión 01

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
Fecha de la evaluación Día/Mes/Año/Hora	12 de mayo de 2026

Descripción del evento inicial (generador)

Nota: evento ocurrido incluyendo su ubicación, magnitud y área afectada.

Las intensas y prolongadas precipitaciones que se presentaron en el municipio de Silvania el pasado 16 de abril de 2026, en el sector occidental del municipio en las veredas Subía Norte, Subía Pedregal, Subía Carbonera, Subía Central, poblado de Subía, Subía Delicias, Azafranal El Retiro, Subía Oriental, Quebrada Honda, San Luis Alto, Agua Bonita sector La Esperanza, Loma Alta Central, Yayatá, San José Las Palmas, San José Peñas Blancas y Panamá, aumentaron los niveles de las quebradas La agua de Panela, Pedregal, Chuascles, Carbonera, Finlandia y quebrada Yayatá , desbordándose los cauces naturales de las quebradas de Subía, que causaron arrasamiento de árboles, arrastre de material rocoso, colapso de alcantarillas y pontones y socavación de los taludes de las estas fuentes hídricas, deslizamiento y perdidas de bancada sobre vías rurales.

Entre las afectaciones que ocasionaron las fuertes y prolongadas precipitaciones se encuentran tres viviendas colapsadas, doce viviendas con afectación estructural, treinta y dos familias que perdieron muebles y enseres, sesenta y siete familias que perdieron cultivos, dos escuelas afectadas por la caída de un muro de mampostería y fisura de la placa de polideportivo e inundación, 52.18 km de vías rurales afectadas y sesenta alcantarillas averiadas, dos pontones con fallas estructurales y tres puentes afectados estructuralmente.

La magnitud de las afectaciones y la emergencia presentada desbordaron la capacidad operativa administrativa y financiera del municipio; teniendo en cuenta que la Calamidad Pública declarada por el decreto 079 de 2025 se encuentra vigente, se escaló a la UAEGRD, a la UNGRD, a la Secretaria de Agrocampesinado, al ICCU, a EPC de Cundinamarca para que en ejercicio de los principios de subsidiaridad, concurrencia y complementariedad puedan contribuir a atender la emergencia, la recuperación temprana y la recuperación para el buen vivir de la población afectada.

Evento y su ubicación	1. Se presentaron intensas y prolongadas precipitaciones acompañadas de vendavales en el sector occidental del municipio, en las veredas Subía Norte, Subía Pedregal, Subía Carbonera, Subía Central, poblado de Subía, Subía Delicias, Azafranal El Retiro, Subía Oriental, Quebrada Honda, San Luis Alto, Agua Bonita sector La Esperanza, Loma Alta Central, Yayatá, San José Las Palmas, San José Peñas Blancas y Panamá. 2. Las precipitaciones, los vendavales y las inundaciones causaron pérdidas de 113 hectáreas en cultivos de tomate árbol, mora de castilla, aguacate, frijol, calabacín, arveja y praderas naturales y perdidas aves, bovinos, caprinos y porcinos. 3. Por inundación se presentó colapso de la red de alcantarillado urbano de subía Central en 180 mt. 4. Las crecientes de las quebradas La agua de Panela, Pedregal, Chuscales, Carbonera, Finlandia y quebrada Yayatá causaron averiase en 60 alcantarillas, afectación estructural de dos pontones y tres puentes, perdida de la capa de rodadura de 59.5 km, perdida de las redes de conducción y distribución de cuatro acueductos veredales de Subía Central, Subía Carbonera, Subía Pedregal y Subía Delicias. 5. Se presentaron deslizamientos y perdidas de bancada en vías rurales, entre las de mayor afectación se encuentran vía Alterna sector Mal paso, vía Quebrada Honda El Uval, vía Panama San José Peñas Blancas y vía Subía Oriental San Luis Alto. 6. Se presento colapso de un muro del restaurante y comedor de la escuela Subía Norte e inundación de la escuela Subía Brisas

Magnitud Coloque los datos de referencia obtenidos al momento según el fenómeno ocurrido	Las principales afectaciones ocasionadas por las fuertes y prolongadas precipitaciones son: 1. Tres viviendas colapsadas. 2. Doce viviendas con daño estructural. 3. Dos escuelas afectadas, una por la caída de un muro de mampostería y fisura de la placa de polideportivo y otra por inundación. 4. Pérdida de la capa de rodadura de 59.5 km de vías rurales. 5. Daños estructurales en sesenta alcantarillas, en tres puentes y dos pontones. 6. Sesenta y siete familias rurales que perdieron 113 has en cultivos de tomate árbol, mora de castilla, aguacate, frijol, calabacín y arveja
Relación de veredas afectados	Veredas Subía Norte, Subía Pedregal, Subía Carbonera, Subía Central, Subía Delicias, Azafranal El Retiro, Subía Oriental, Quebrada Honda, San Luis Alto, Agua Bonita sector La Esperanza, Loma Alta Central, Yayatá, San José Las Palmas, San José Peñas Blancas, Panamá y centro poblado Subía.

Posibles Eventos Secundarios y/o Riesgos Asociados

Establezca que eventos podrían presentarse asociados al evento principal (inmediatamente o en un lapso determinado de tiempo) en la población afectada o en poblaciones aledañas.

Evento	VEREDAS CORREGIMEINTOS que lo Reportan	Riesgo Asociado por Municipio

Población afectada	Cantidad estimada por vereda				
	Subía Central-Brisas-La Ladrillera y Delicias	Subía Pedregal-Carbonera-El Silencio-Subía Alta	Quebrada Honda-Quebrada Honda El Uval-Azafranal Alto	Lomalta,Panama Alto-San José -Las Palmas- Peñas Blancas-El Chocho.	San Luis Alto
Heridos					
Muertos					
Desaparecidos					
Familias afectadas	75	28	19	11	3
Personas Afectadas	159	73	26	13	7

Nota: Relacione todas las instituciones de salud evaluadas por municipio.		
	Nivel de Afectación	
	Servicio	**Afectación**

RELACIÓN DE INSTALACIÓNES DE SALUD EVALUADAS EN EL DEPARTAMENTO	En servicio	Uso restringido	Fuera de servicio	Destruido	Averiado	Ubicado en Zona de Impacto?	Sin acceso vehicular	Afectado por emergencia interna
No aplica								

Necesidades prioritarias:

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
Fecha de la evaluación Día/Mes/Año/Hora	12 de mayo de 2026

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres — Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	FORMATO PARA CONSOLIDAR LA INFORMACION SOBRE DAÑOS Y NECESIDADES GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES	CÓDIGO: FR– 1900- SMD - 04	Versión 01

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
Fecha de la evaluación Día/Mes/Año/Hora	12 de mayo de 2026

Aspectos Hábitat y Vivienda

Municipios	Relación Departamental de Viviendas Afectadas					
	URBANAS		RURALES		TOTAL	
	Averiadas	Destruidas	Averiadas	Destruidas	Averiadas	Destruidas
Subía Carbonera-Silencio...			3	2		2
Subia Central			4	1		1
Subia Pedregal			5			
Subia Alta			2			
Subia Las Delicias			1			
Subia Brisas			6			
Subia La Ladrillera			3			
Quebrada Honda			2	1		1
Quebrada Honda El Uval			13			
Panama Alto			2			
San José del Chocho			2			
San José Peñas Blancas			2			
Lomalta Central			1			
TOTALES			46	4	46	4

Nota: Relacione la afectación reportada por municipio.

EDIFICACIONES PÚBLICAS AFECTADAS EN EL MUNICIPIO	Relación de Municipios																			
	USO RESTRINGIDO	FUERA DE SERVICIO	AVERIADO	DESTRUIDO	USO RESTRINGIDO	FUERA DE SERVICIO	AVERIADO	DESTRUIDO	USO RESTRINGIDO	FUERA DE SERVICIO	AVERIADO	DESTRUIDO	USO RESTRINGIDO	FUERA DE SERVICIO	AVERIADO	DESTRUIDO	USO RESTRINGIDO	FUERA DE SERVICIO	AVERIADO	DESTRUIDO
Alcaldía																				
Establecimientos educativos			2																	
Instalaciones del ICBF																				
Instalaciones de cultura																				
Iglesias																				

Plaza de Mercado																			
Escenarios Deportivos			1																
Otros:																			

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
Fecha de la evaluación Día/Mes/Año/Hora	12 de mayo 2026

Necesidad	Equipos o elementos requeridos	Costo estimado
1. Excavación manual incluye retiro de material sobrante y erosionado(16.0 mt3).Escuela Subia Norte.	Mano de obra y volqueta.	1.013.952
2. Demolición y retiro total de muro de mampostería del comedor y cocina (16.0 mt3). Escuela Subía Norte.	Taladro de percusión, macetas, almádenas, punteros, barras, palas, carretillas, baldes, formaletas y volqueta.	916.230
3. Elementos estructurales en concreto de 3.000 PSI(Zapatas, vigas y columnas).		1.983.828
4. Cimentación vigas-Columnas	Acero de refuerzo figurado 6000 PSI(70 Kg)	603.120
5. Construcción de muro mampostería en bloque No 5 salón de comedor y cocina (35.0 mt2), Escuela Subia Norte.	Materiales de construcción: Ladrillos, bloques, cemento, gravilla, acero de refuerzo, puntillas, arenas de peña, lavada, alambre, tejas, perfiles metálicos, enchapes, tubería sanitaria, tubería agua potable y pintura. Mezcladora, mano de obra y herramienta menor.	1.827.728
6. Pañete liso muros(70.0 mt2).	Cemento, arena de peña	2.051.770
7. Estuco y vinilo(tres manos en 70.0 mt2).	Estuco y vinilo	2.090.270.
8. Construcción de muro de gaviones. (72,0 mt3). Escuela Subía Norte.	Malla para gaviones, piedra para gaviones y alambres.	19.586.880
9. Mano de obra		12.339.687
TOTAL		**42.413.465**

Aspectos Telecomunicaciones

Nota: Relacione marcando con X la afectación reportada por municipio.

Sistema Evaluado	Relación de Municipios																			
	USO RESTRINGIDO	FUERA DE SERVICIO	AVERIADO	DESTRUIDO	USO RESTRINGIDO	FUERA DE SERVICIO	AVERIADO	DESTRUIDO	USO RESTRINGIDO	FUERA DE SERVICIO	AVERIADO	DESTRUIDO	USO RESTRINGIDO	FUERA DE SERVICIO	AVERIADO	DESTRUIDO	USO RESTRINGIDO	FUERA DE SERVICIO	AVERIADO	DESTRUIDO
Telefonía Fija																				
Telefonía Celular																				
Emisoras																				
Canales de Televisión																				
Internet																				
Radiocomunicaciones																				
Enlace Satelital																				
Radiocomunicaciones Móviles																				
Comunicaciones Aeronáuticas																				
Comunicaciones marítimas y fluviales																				
Computadores para Educar																				
Redes institucionales HF, VHF o UHF																				

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
Fecha de la evaluación Día/Mes/Año/Hora	12 de mayo 2026

Aspectos Accesibilidad y Transporte Terrestre

Nota: Relacione los tramos viales especificando la abscisa de afectación y en los comentarios la descripción del evento que la ocasiono correspondientes a todos los municipios reportados.

INFRAESTRUCTURA EVALUADA	CERRADA(O)	CON PASO RESTRINGIDO	COMENTARIO
(Ejemplo)			
Subia Central – Subia Carbonera		Paso restringido	Afectación de cuatro Tramos viales rurales en una longitud de 9.7 km, se presenta socavación de bancada, deslizamientos de taludes y taponamiento de alcantarillas y perdida de capa de rodadura. Estas afectaciones son consecuencia de las crecientes de las quebradas Finlandia, Chuscales y Pedregal.
Subia Oriental-San Luis Alto		Paso restringido	Afectación de cuatro tramos viales rurales en una longitud de 14.4 km, se presenta pérdida de bancada, deslizamiento de taludes, colapso de alcantarilla.
Subia Puente Chuscales-Subia Pedregal. Subia Central -Brisas-Rayitos de Sol		Paso restringido.	Afectación de cuatro tramos viales rurales en una longitud de 10.4 km, afectación colapso puente de piedra, pérdida de puente peatonal en madera, deslizamientos de taludes, pérdida de bancada, taponamiento de alcantarillada y perdida de capa de rodadura.
Vias veredas periféricas Jalisco-Noruega-Azafranal-Agua Bonita-Quebrada Honda-Lomalta-La Victoria-Yayata-Panama-Santa Rita-San José.		Paso restringido.	Afectación vías rurales en 15.0 km, se presenta erosión en zona de ladera sobre la vía, perdida de bancada, deslizamientos de taludes sobre las vidas, colapso de alcantarillas.

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
Fecha de la evaluación Día/Mes/Año/Hora	12 de mayo de 2026

Necesidad	Equipos o elementos requeridos	Costo Estimado
Movimientos de tierra deslizamientos en vias, limpieza de los cauces de las quebradas Finlandia, Chuscales, La Agua de Panela, Pedregal, Carbonera y Yayata, destaponamiento de alcantarillas sobre vías rurales, reconformación de la bancada, reconstrucción de alcantarillas, reforzamiento estructural de puentes y limpieza de cunetas.	Equipos: Retroexcavadora de oruga, retroexcavadoras, motoniveladoras, buldozer, volquetas, vibro compactador, volquetas formaletas, mezcladora y herramientas básicas.	537.280.000
TOTAL		**537.280.000**

Nota: Marque con X las afectaciones reportadas por los municipios.

INFRAESTRUCTURA EVALUADA	Relación de Municipios														
	DESCRIPCION DE LA AFECTACION	USO RESTRINGIDO	FUERA DE SERVICIO	DESCRIPCION DE LA AFECTACION	USO RESTRINGIDO	FUERA DE SERVICIO	DESCRIPCION DE LA AFECTACION	USO RESTRINGIDO	FUERA DE SERVICIO	DESCRIPCION DE LA AFECTACION	USO RESTRINGIDO	FUERA DE SERVICIO	DESCRIPCION DE LA AFECTACION	USO RESTRINGIDO	FUERA DE SERVICIO
Férreo															
Marítimo															
Fluvial															
Aéreo															
Terminal Terrestre															

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
Fecha de la evaluación Día/Mes/Año/Hora	12 de mayo 2026

Consolidado departamental

	EN SERVICIO	USO RESTRINGIDO	FUERA DE SERVICIO
Puertos Fluviales			
Puerto Marítimo			
Aeropuertos			
Terminales Terrestres			

Necesidad	Equipos o elementos requeridos	Costo Estimado

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
Fecha de la evaluación Día/Mes/Año/Hora	12 de mayo de 2026

Sector servicios públicos: afectaciones en servicios esenciales

Nota: Relacione marcando con X la afectación reportada por municipio.

Servicios Esenciales	RELACION DE MUNICIPIOS																								
	AVERIADO	DESTRUIDO	USO RESTRINGIDO	FUERA DE SERVICIO	o FAMILIAS SIN SERVICIO	PERSONAS SIN SERVICIO	ESCRIPCION AFECTACION	PERSPECTIVAS DE RECUPERACION	AVERIADO	DESTRUIDO	USO RESTRINGIDO	FUERA DE SERVICIO	o FAMILIAS SIN SERVICIO	PERSONAS SIN SERVICIO	ESCRIPCION AFECTACION	PERSPECTIVAS DE RECUPERACION	AVERIADO	DESTRUIDO	USO RESTRINGIDO	FUERA DE SERVICIO	o FAMILIAS SIN SERVICIO	PERSONAS SIN SERVICIO	ESCRIPCION AFECTACION	PERSPECTIVAS DE RECUPERACION
Acueducto	X		X																					
Alcantarillado	X																							
Saneamiento básico																								
Recolección de basuras																								
Energía Eléctrica																								
Gas	X																							

Necesidad	Equipos o elementos requeridos			Costo Estimado
Destaponar el alcantarillado y remover los sedimentos sobre las vías urbanas en Subia.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
	Servicio de vactor	Horas	24	8.400.000
	Retroexcavadora	Horas	8	1.040.000
Rehabilitar las redes de acueducto urbano Subia.	Manguera polietileno de alta densidad (PEAD) de 2 "	ML	100	10.000.000
	Manguera polietileno de alta densidad (PEAD) de 3"	ML	450	20.000.000
Alcantarillado Subia Central	Reconstrucción alcantarillado vial-pluvial Tubería Novafort de 20"x6.0 ml	Unidades	6	
	Pozos de inspección	Unidades	3	
	Arena amarilla	Mt3	50	250.000.000
	Material de relleno	Mt3	100	
	Recebo compactado	Mt3	80	
	Maquinaria amarilla	Horas	40	
Reconstrucción de 60 Alcantarillas rurales-pasos de cauces de agua vías veredales Subía Pedregal, Subía El Silencio, Subía Delicias, Subía Norte, Subía Oriental, Azafranal El Retiro, San Luis Alto, San Luis Bajo, Panamá Alto, Panamá sector El Piedrín, San José Las Palmas, San José Peñas Blancas, Lomalta Central, Lomalta Alta, Quebrada	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	1.271.311.765
	Tubería PVC de 24" de 6.5 mt	Tubos	40	
	Tubería PVC de 36" de 6.5 mt	Tubos	19	
	Tubería PVC de 20" de 6.0 mt	Tubos	6	
	Recebo Comun	Mt3	1.267.55	
	Gravilla 3/4	Mt3	154.98	
	Arena triturado	Mt3	328.32	
	Alambre negro	kg	632	
	Varilla Corrugada de 3/8	Kg	3843	
	Varilla Corrugada de 1/2	Kg		
	Piedra media zonga (para ciclopedos).	Mt3	274	
	Malla gavión	Unidades	378	
	Cemento x 50 kg	Bultos	2.005.92	

Honda, Quebrada Honda El Uval, Yayata, Victoria baja., Victoria Las Lajas, Victoria Alta		

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres — Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	FORMATO PARA CONSOLIDAR LA INFORMACION SOBRE DAÑOS Y NECESIDADES GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES	CÓDIGO: FR– 1900- SMD - 04	Versión 01

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
Fecha de la evaluación Día/Mes/Año/Hora	12 de mayo de 2026

Sector Productivo: Consolidado de afectaciones agropecuarias

Nota: Relacione marcando con X la afectación reportada por municipio.

AGROPECUARIOS	Relación de Municipios																			
	Has afectadas	No Productores afectados	Perdida de productos	Perdida de Infraestructura	Has afectadas	No Productores afectados	Perdida de productos	Perdida de Infraestructura	Has afectadas	No Productores afectados	Perdida de productos	Perdida de Infraestructura	Has afectadas	No Productores afectados	Perdida de productos	Perdida de Infraestructura	Has afectadas	No Productores afectados	Perdida de productos	Perdida de Infraestructura
Agricultura	140	125		1 invernadero																
Ganadería	4.0	4																		
Piscícola																				
Porcícola		1																		
Avícola		1		1 galpon																

Necesidad	Equipos o elementos requeridos	Costo Estimado
Reactivar y fortalecer la producción agrícola y pecuaria de los pequeños productores en las veredas afectadas por las fuertes y prolongadas precipitaciones a través de capacitación, materiales para riego de cultivos e insumos agrícolas y pecuarios.	Materiales para riego: tanques, mangueras y accesorios. Insumos agrícolas: semillas, plántulas, correctores de ph, abonos orgánicos, fertilizantes, fertilizantes foliares, funguicidas, plaguicidas, estructuras en madera y alambre. Insumos pecuarios: Desparasitarios, suplementos vitamínicos, suplementos minerales, alimentos concentrados, semillas de pastos, fertilizantes para praderas, abonos orgánicos	$ 130.000.000

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres — Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	FORMATO PARA CONSOLIDAR LA INFORMACION SOBRE DAÑOS Y NECESIDADES GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES	CÓDIGO: FR– 1900- SMD - 04	Versión 01

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
Fecha de la evaluación Día/Mes/Año/Hora	12 de mayo de 2026

Sector Productivo: Afectación en industria, Comercio y Turismo

Nota: Relacione el número de afectaciones reportadas por municipio.

No de empresas afectadas	Relación de municipios																				
Actividad Económica / Sector empresarial	Financiero	Turístico	Comercial	Industrial	Minería	Servicios	Total	Financiero	Turístico	Comercial	Industrial	Minería	Servicios	Total	Financiero	Turístico	Comercial	Industrial	Minería	Servicios	Total
Microempresas			2			1															
Pequeñas empresas																					
Medianas Empresas																					
Sector informal			10																		
TOTAL			12			1	13														

Necesidad	Equipos o elementos requeridos	Costo Estimado
Evacuar la inundación del área urbana de Subia Central -Subia Brisas.	Vactor	8.400.000
Remover los sedimentos en Subia en el área urbana y Brisas	Retroexcavadora	1.040.000