RUBRO:

CONTRAPARTIDA MANTEMIENTO Y ADECUACIONES

FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 5220

Señores	ESTUPIÑAN MONTAÑO JIMMY
NIT	97.436.426-9
Dirección	BRR VILLA PAZ
Teléfono	3144929230
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-5220

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-05-31	2026-05-31

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
6170100102	97436426,00	128 - 13	DSE CXP CONTRAP MANT Y ADEC C-376 MAY/ JIMMY ESTUP	22,516,000.00

Total Bruto	22,516,000.00
SS 6%	1,350,960.00
Retenc. ICA	180,128.00
Total a Pagar	**$ 20.984.912,00**

CONDICION DE PAGO

Cuentas Por Pagar 20.984.912,00 Cuota 1 P - 003- 5220 Vence el 2026-05-31

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones Novecientos Ochenta Y Cuatro Mil Novecientos Doce Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No. 18764108007789 aprobado en 2026-04-06 vigente 24 Meses, prefijo DSE desde el número 5001 al 10000**

CUDS :9ebaf17420dc83a45cfae578d11e0e807dda3df792a21edd66ee175ea8d6fa449fa682ccb628cf9f18624a2a3017740d

Fundacion Fraternidad

Servicio social y cumplimiento!

PROGRAMA -CDI INSTITUCIONAL CZ PUERTO ASIS C-376-CONTRAPARTIDA

JIMMY ESTUPIÑAN MONTAÑO
NIT. Nro.97436426-9
NO RESPONSABLE DE IVA

FECHA FACTURA	No. FACTURA	RUBRO	V/ EXENTO	I.V.A.	DESCUENT	T/T GRAVADO	RETE-ICA	RETEFUENTE	V/R A PAGAR	MES
29/05/2026	Cta de cobro	CONTRAPARTIDA MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	22.516.000		-	22.516.000	180.128	1.350.960	20.984.912	MAYO DE 2026
TOTALES			22.516.000	-	-	22.516.000	180.128	1.350.960	20.984.912	

PORCENTAJE	BASE	V/ Retefuente
6,0%	$ 22.516.000	1.350.960
TOTAL RETENIDO		1.350.960

TOTAL A PAGAR	20.984.912

PAGADURIA

Elaboró: RONAL IDROBO

Reviso: LINETH BRAVO Lineth C Bravo A

Reviso: AYDE GARNICA F

PSE - 5220

CUENTA DE COBRO
N°257-2026

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT. 900135278-5

DEBE A
JIMMY ESTUPIÑAN MONTAÑO
NIT. 97.436.426-9

LA SUMA DE
Veintidós millones quinientos dieciséis mil pesos ($ 22.516.000) M/cte.

POR CONCEPTO DE: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LOS CDIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS.

Relación de servicios de mantenimientos

CDI	NECESIDAD	MANTENIIENTO A REALIZAR	VALOR
CDI SANTO ANGEL	Desprendimiento de material en mesón de la cocina (zona interna).	Estucar supercies mezon parte baja interna, resanar y repellar superficie parte baja del mezon	$ 1.196.000
	Falencias en LYD y riesgo eléctrico.	Reubicar punto eléctrico de la cocina del area del lavado	$ 234.000
	Gotera techo Salon Pre jardin	Gotera techo salón jardín A: teja caida	$ 247.000
	Electrico lampara dañada	Salón pre Jardín b. Cambio de lámpara de 32 Watts	$ 182.000
	Arreglo puertas salon de parvulos	Colocar remaches, chacear y cambiar los pasadores a dos puertas del Salon de Parvulos A	$ 234.000
	Daño de lavamanos (2) y baños niños (as) (5), LYD , lavadero superficie corrosiva.	Cambio de enchape dañado del lavadero	$ 247.000
	Areglos enchape de los baños de los niños	Implementar dos baldosas de 20 x 20 y pegar 5;hojas. Unidades sanitarias de los niños	$ 370.500
	Cambio de accesorio baños adultos	Cambio de accesorios baño de adultos	$ 253.500
	5. Regulares condiciones de L Y D	Tapar orificios en el area de cocina	$ 247.000
	Cambio de iluminarias en mal estado cocina	Cambio de dos lamparas de la cocina en mal estado de 24 W y areglo sooporte	$ 292.500
	Limpieza de tubería del restaurante de Santo Ángel	Resane de tuberia de lavaplatos, limpieza de cajilla y obstrucion de tuberia de aguas residuales	$ 442.000
	Limpieza de canales de residuos de hojas y arreglo goteras	Limpieza de todas las canales de las obstruciion de hojas secas y ramas, arregloe de goteras y sellado de tejas	$ 728.000

FAVOR CANCELAR EL VALOR ANTERIOR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 07488189730 – JIMMY ESTUPIÑAN - POR FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CELULAR 312 397 03 11 – MAIL: multiserdelbutumayo@gmail.com

	Salon Parvulos A Cambio de apagador Sencillo	Salon Parvulos A Cambio de apagador Sencillo	**$ 110.500**
	Salón enseguida restaurante instalación de 1 lámpara de 24 W, 4 metros de centelsa número 12, arreglo de 2 lámparas con soportes	Salón enseguida restaurante instalación de 1 lámpara de 24 W, 4 metros de centelsa número 12, arreglo de 2 lámparas con soportes	**$ 247.000**
	Salón enseguida de párvulos a Abrir puerta y instalar nueva llave se habia perdido la llave	Salón enseguida de párvulos a Abrir puerta y instalar nueva llave se avia perdido la yabe	**$ 208.000**
	Pasillo - instalación de 3 lámparas de 24w	Pasillo - instalación de 3 lámparas de 24w	**$ 247.000**
	Aula de gateo y estimulación Arreglo de techo poquito y lámpara y instalacion de ganchos para bolsos	Aula de gateo y estimulación Arreglo de techo poquito y lámpara y instalacion de ganchos para bolsos	**$ 156.000**
	Cambio de mangueras bajantes de los lavamanos	Cambio de mangueras bajantes de los lavamanos	**$ 182.000**
	Aula jardín Arreglo mantenimiento de 2 lámparas y arreglo de 1 estructura para lampara	Aula jardín Arreglo mantenimiento de 2 lámparas y arreglo de 1 estructura para lampara	**$ 195.000**
	5. Regulares condiciones de L Y D	Lijar y pintar superficies desde el piso de 30 cm en el area del comedor.	**$ 767.000**
CDI CASITA FELIZ BARRIO LOS OLIVOS	Limpeza de canal y retiro de maleza	Limpeza de canal y retiro de maleza	**$ 182.000**
	Cambio de accesorios de lavaplatos	Cambio de dos bajantes lavaplatos y cinco valvulas regulacion sencilla	**$ 162.500**
	Arreglo unidad sanitaria Adultos y niños	Cambio de una llave en un orinal de niños, cambio de accesorios de una taza sanitaria de niños, Cambio pust tanque baño de mujeres adultos, Cambio manguera lavamanos baño mujeres	**$ 494.000**
	Limpieza de dos canales y cortar rama árboles, reforzar pegue del sin liso por Humedad salon de caminadores.	Limpieza de dos canales y cortar rama árboles, reforzar pegue del sin liso, para evitar la humedad e las paredes y la gotera hacia el salon	**$ 845.000**
	Cambio de chapas, unidad sanitaria adultos y puertas	Cambio de chapa cuarto de lavadora, Cambio chapa Oficina de direccion, cambio de dos chapas de bola en las unidades sanitarias de adultos y una cha en el comedor	**$ 468.000**
	LYD, ADECUACIONES .	Arreglo de la puerta y del marco de la puerta cocina. 78 ancho y de alto 20 cm	**$ 455.000**
	Inspeccion de areas	Retiro de tabla del policarbonato e inspeccion de suminsitro de agua	**$ 78.000**
	Mantenimiento de electrobomba	Cambio de partes de la electrobomba	**$ 364.000**
VILLA ROSA	Lavaplatos con filtros de agua.	Subsanar fuga de agua en la cocina en el lavaplatos	**$ 286.000**
	Asegurar soporte de la puerta de la cocina hacia el lavadero	Chacer puerta cocina, para fijar sobre la pared	**$ 91.000**
	instalacion de una nueva teja de eternit para el area de oficina ya que se encuentra partida e ingresa agua en temparada de invierno.	Cambiar tres tejas de eternit de dos metros, que estan generando goteras en el area de las oficinas	**$ 715.000**

FAVOR CANCELAR EL VALOR ANTERIOR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 07488189730 – JIMMY ESTUPIÑAN - POR FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CELULAR 312 397 03 11 – MAIL: multiserdelputumayo@gmail.com

	Fuga en la tuberia electrobomba	Cambio de accesorios para evitar fuga	**$ 182.000**
	Fuga tuberia de la llave del tanque del lavadero	Retirar tuberia defectuosas e instalar nueva	**$ 247.000**
	Pegar y resanar puerta del Salon Prejardin	Pegar y resanar puerta del Salon Prejardin	**$ 331.500**
	Sellado y cambiar punto electrico	Sellado y cambiar punto electrico en el lavaplatos	**$ 214.500**
	Atencion daño electrico	Cambio de conector del filtro y un metro cable del filtro	**$ 104.000**
	Cambio de parte del soporte puerta del patio oxidado de 50 cm	Cambio de parte del soporte puerta del patio oxidado de 50 cm	**$ 364.000**
	Cambio de superficies de soporte del cajon de las ollas que esta de madera	Cambio de superficies de soporte del cajon, en material de enchape higienico	**$ 364.000**
TOTAL			**$ 22.516.000**

Se firma en Puerto Asís, a los veintinueve (29) días de mayo de 2026

JIMMY ESTUPIÑAN MONTAÑO
NIT. 97.436.426-9
Cel 312 397 03 11 – 314 492 92 30

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **97.436.426**

ESTUPIÑAN MONTAÑO

APELLIDOS

JIMMY

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-SEP-1984**

PUERTO ASIS
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.83 ESTATURA

O+ G.S. RH.

M SEXO

06-SEP-2002 PUERTO ASIS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-6400200-01061632-M-0097436426-20180709 0066103511A 1 51670146

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141010833932

(415)7707212489984(8020) 000014101083393 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 7 4 3 6 4 2 6	9	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 7 4 3 6 4 2 6

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Putumayo 8 6	Puerto Asís 5 6 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ESTUPIÑAN	MONTAÑO	JIMMY	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Puerto Asís 5 6 8

41. Dirección principal: BRR VILLA PAZ 2 CL 31 A 2675

42. Correo electrónico: multiserdelputumayo@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 4 9 2 9 2 3 0	3 1 2 3 9 7 0 3 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 2 9	2 0 1 4 0 6 0 2	3 3 2 0	2 0 1 7 0 2 0 1	3 9 0 0	9 1 4 3	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
54. Código																					

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ESTUPIÑAN MONTAÑO JIMMY

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Puerto Asís, 31 de mayo de 2026

Señores
FUNDACION FRATERNIDAD
La Ciudad

ASUNTO: INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

De acuerdo con los criterios establecidos y en atención a la visita de inspección realizada en las instalaciones de los CDIs, se llevó a cabo un diagnóstico técnico detallado con el propósito de identificar las necesidades prioritarias de mantenimiento en las diferentes áreas evaluadas. Como resultado de esta inspección, se determinaron diversos requerimientos de intervención orientados a garantizar el adecuado estado locativo, funcional y operativo de las instalaciones.



RESULTADOS


En cumplimiento del cronograma establecido y con base en las necesidades identificadas durante la fase de diagnóstico, se han ejecutado avances significativos en las actividades de mantenimiento en las instalaciones de los CDIs, detallados a continuación:

Se realizaron intervenciones en las áreas priorizadas, enfocadas en el mejoramiento de las condiciones locativas, incluyendo labores de reparación, adecuación y mantenimiento preventivo y correctivo. Estas acciones permitieron optimizar el estado físico de las instalaciones, contribuyendo a la seguridad y funcionalidad de los espacios.

Asimismo, se ejecutaron actividades de mantenimiento en sistemas eléctricos básicos, garantizando la operatividad de los puntos intervenidos y reduciendo riesgos asociados a fallas eléctricas. Se verificó el correcto funcionamiento de los equipos y se implementaron ajustes necesarios para asegurar su continuidad operativa.

CDI	NECESIDAD	MANTENIIENTO A REALIZAR	REGISTRO FOTOGRAFICO	


CDI SANTO ANGEL	Desprendimiento de material en mesón de la cocina (zona interna).	Estucar supercies mezon parte baja interna, resanar y repellar superficie parte baja del mezon		
	Falencias en LYD y riesgo eléctrico.	Reubicar punto eléctrico de la cocina del area del lavado		
	Gotera techo Salon Pre jardin	Gotera techo salón jardín A: teja caida		


Electrico lampara dañada	Salón pre Jardín b. Cambio de lámpara de 32 Watts		
Arreglo puertas salon de parvulos	Colocar remaches, chacear y cambiar los pasadores a dos puertas del Salon de Parvulos A		
Daño de lavamanos (2) y baños niños (as) (5), LYD , lavadero superficie corrosiva.	Cambio de enchape dañado del lavadero	FALTA	
Areglos enchape de los baños de los niños	Implementar dos baldosas de 20 x 20 y pegar 5;hojas. Unidades sanitarias de los niños		
Cambio de accesorio baños adultos	Cambio de accesorios baño de adultos		


5. Regulares condiciones de L Y D	Tapar orificios en el area de cocina		
Cambio de iluminarias en mal estado cocina	Cambio de dos lamparas de la cocina en mal estado de 24 W y areglo sooporte		
Limpieza de tubería del restaurante de Santo Ángel	Resane de tuberia de lavaplatos, limpieza de cajilla y obstrucion de tuberia de aguas residuales		



Limpieza de canales de residuos de hojas y arreglo goteras	Limpieza de todas las canales de las obstruciion de hojas secas y ramas, arregloe de goteras y sellado de tejas		
Salon Parvulos A Cambio de apagador Sencillo	Salon Parvulos A Cambio de apagador Sencillo		
Salón enseguida restaurante instalación de 1 lámpara de 24 W, 4 metros de centelsa número 12, arreglo de 2 lámparas con soportes	Salón enseguida restaurante instalación de 1 lámpara de 24 W, 4 metros de centelsa número 12, arreglo de 2 lámparas con soportes		


Salón enseguida de párvulos a Abrir puerta y instalar nueva llave se habia perdido la llave	Salón enseguida de párvulos a Abrir puerta y instalar nueva llave se avia perdido la yabe		
Pasillo - instalación de 3 lámparas de 24w	Pasillo - instalación de 3 lámparas de 24w		
Aula de gateo y estimulación Arreglo de techo poquito y lámpara y instalacion de ganchos para bolsos	Aula de gateo y estimulación Arreglo de techo poquito y lámpara y instalacion de ganchos para bolsos		

	Cambio de mangueras bajantes de los lavamanos	Cambio de mangueras bajantes de los lavamanos		
	Aula jardín Arreglo mantenimiento de 2 lámparas y arreglo de 1 estructura para lampara	Aula jardín Arreglo mantenimiento de 2 lámparas y arreglo de 1 estructura para lampara		
	5. Regulares condiciones de L Y D	Lijar y pintar superficies desde el piso de 30 cm en el area del comedor.		



CDI CASITA FELIZ BARRIO LOS OLIVOS	Limpeza de canal y retiro de maleza	Limpeza de canal y retiro de maleza	FALTA	
	Cambio de accesorios de lavaplatos	Cambio de dos bajantes lavaplatos y cinco valvulas regulacion sencilla		
	Arreglo unidad sanitaria Adultos y niños	Cambio de una llave en un orinal de niños, cambio de accesorios de una taza sanitaria de niños, Cambio pust		
	Limpieza de dos canales y cortar rama árboles, reforzar pegue del sin liso por Humedad salon de caminadores.	Limpieza de dos canales y cortar rama árboles, reforzar pegue del sin liso, para evitar la humedad e las paredes y la gotera hacia el salon		



	Cambio de chapas, unidad sanitaria adultos y puertas	Cambio de chapa cuarto de lavadora, Cambio chapa Oficina de direccion, cambio de dos chapas de bola en las unidades sanitarias de adultos y una cha en el comedor		
	LYD, ADECUACIONES.	Arreglo de la puerta y del marco de la puerta cocina. 78 ancho y de alto 20 cm		
	Inspeccion de areas	Retiro de tabla del policarbonato e inspeccion de suminsitro de agua		




	Mantenimiento de electrobomba	Cambio de partes de la electrobomba		
VILLA ROSA	Lavaplatos con filtros de agua.	Subsanar fuga de agua en la cocina en el lavaplatos	FALTA	
	Asegurar soporte de la puerta de la cocina hacia el lavadero	Chacer puerta cocina, para fijar sobre la pared		
	instalacion de una nueva teja de eternit para el area de oficina ya que se encuentra partida e ingresa agua en temparada de invierno.	Cambiar tres tejas de eternit de dos metros, que estan generando goteras en el area de las oficinas		
	Repellar pared externa de abajo. Filtracion de agua en los baños de los niños. Medidas 1x 1	Repellar pared externa de abajo. Filtracion de agua en los baños de los niños. Medidas 1x 1	FALTA	

	Asegurar dos puertas con chazos de area de lavanderia y una de los baños	Asegurar dos puertas con chazos de area de lavanderia y una de los baños		
CDI TERNURITAS II -OBRERO II	riesgos de electricidad area de cocina	Se requiere cambiar tres (03) lamparas una en la cocina y dos en las unidades sanitarias	FALTA	
	Goteras en la cocina y Humedad en los baños	Se requiere impermeabilizar el techo, que esta generando la filtracion, humedad y daños en la lampara de la cocina y una area de la plancha en las unidades sanitarias	FALTA	
	Instalacion flotador para el tanque elevado	Instalar flotador en un tanque de almacenamiento que se active por rebose.	FALTA	

	Instalacion de rejas a las salas de los participantes	Implementacion de dos rejas metalicas para dos salones de medidas de 1 m por 91 cm y la otra por 1 m por 90		
	Riesgo electrico	Atencion de fuga electrica en el area cocina		
	Humedad pared de los baños	Las paredes de la superior del area de los baños y en un salon, de los participantes se encuentra con humedad.	FALTA	
CDI MI BELLO DESPERTAR III CARMELITA	Arreglo de un tubo que conecta con el baño de adultos que se encuentra en mal estado.	Arreglo de uun tubo que conecta con el baño de adultos que se encuentra en mal estado.	FALTA FALTA	
	Tapa protectora para el tanque de agua y mantenimiento de pintura a nivel general CDI que se encuentre deteriorado.	Tapa protectora para el tanque de agua y mantenimiento de pintura a nivel general CDI que se encuentre deteriorado.	FALTA	

CDI MI BELLO DESPERTAR II-SANTANA	Baño de niños (as) con daño en válvula de descarga.	Cambio de accesorios	**FALTA**	
TERNURITAS I - MONTAÑITA	Arreglo y aseguar tuberia en la cocina	Arreglo tubería lavaplatos en el area cocina		
	Humedad en zona de almacenamiento de alimentos	Humedad contorno del almacenamiento de alimentos. 30 cm de alto		
	Humedad en aula pre-jardín	Limpieza de canal externo, impermealizar donde este la fuga y estucar por dentro del salon		

	Daños unidades sanitarias adultos	Lavamos de baños de adultos: cambio de accesorios en los dos lavamanos		
	Daños en las unidades sanitarias niños	Sondeo y despate de dos orinales y cambio de manguera en otro		
	Daños en las unidades sanitarias niños	Sondeo y destape de dos baños de niños		
	Daños en las unidades sanitarias niños	Arreglo de enchape de las supercie en el baño de niños	FALTA	

	Daños en las unidades sanitarias niños	Cambio de accesorios lavamanos de los niños		
	Areglo puerta principal deteriorada	Instalación de 4 bisagras para una reja de la entrada principal		
CDI MI BELLO DESPERTAR I-METROPOLITANO	Areglo puerta principal deteriorada	Cambio de dos partes de dos puertas entra principal de 96 cm		
	Fuga en la tuberia electrobomba	Cambio de accesorios para evitar fuga		

	Fuga tuberia de la llave del tanque del lavadero	Retirar tuberia defectuosas e instalar nueva		
	Pegar y resanar puerta del Salon Prejardin	Pegar y resanar puerta del Salon Prejardin		
	Sellado y cambiar punto electrico	Sellado y cambiar punto electrico en el lavaplatos		
	Atencion daño electrico	Cambio de conector del filtro y un metro cable del filtro		

	Cambio de parte del soporte puerta del patio oxidado de 50 cm	Cambio de parte del soporte puerta del patio oxidado de 50 cm		
	Cambio de superficies de soporte del cajon de las ollas que esta de madera	Cambio de superficies de soporte del cajon, en material de enchape higienico	FALTA	

Cordialmente,

Jimmy Estupiñan Montaño
Contratista
Nit: 97436426
Cel. 3144929230