
Luz Melia Garcia Sanchez

De: Genesis Orias <go@myintelli.net>
Enviado el: martes, 10 de marzo de 2026 10:30 a. m.
Para: Gerardo Armando Munoz Ayala; Asesoria Seguridad; Luz Melia Garcia Sanchez
Asunto: Informe de Diagnostico Inicial
Datos adjuntos: Informe de Diagnostico Incial - Sistema Controld de Acceso y Visitantes - Registraduria 10-03-2026.pdf

Saludos cordiales.

En cumplimiento del contrato de control de acceso suscrito entre las partes, adjuntamos el informe correspondiente al **diagnóstico inicial del sistema integral de control de acceso y visitantes**, junto con los comentarios y observaciones identificadas durante la revisión.

Atentamente,



Genesis Orias Gerente de Ventas

+1 (754) 239-3267

go@myintelli.net

www.myintelli.net



INFORME TÉCNICO – SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Entidad: Registraduría Nacional del Estado Civil
Fecha: 26 de febrero de 2026

1. Introducción

En atención a la revisión realizada al sistema de control de acceso peatonal y vehicular de la entidad, se presenta el siguiente informe técnico donde se detallan las novedades encontradas, fallas detectadas y recomendaciones de mantenimiento preventivo y correctivo.

2. Novedades y Fallas Detectadas

2.1 Torniquetes Peatonales

- Ocasionalmente los torniquetes presentan una falla en la cual realizan un paso adicional después de una validación correcta.
- Esta situación no ocurre con alta frecuencia; sin embargo, requiere revisión general del sistema para evitar accesos no autorizados.
- Se evidenció lectura errónea de dispositivos de identificación en algunos funcionarios.

2.2 Instalaciones Pendientes

- Se encuentra pendiente la instalación del punto en la caseta – bicicletero.
- El punto ya cuenta con red de datos y suministro eléctrico disponible, quedando pendiente la instalación y configuración del equipo correspondiente.

2.3 Mantenimiento Sistema Peatonal

- Se recomienda realizar mantenimiento preventivo a controladoras y torniquetes.
- Limpieza general del sistema mecánico interno de los torniquetes para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.

2.4 Sistema de Acceso Vehicular

- Revisión de botoneras de las talanqueras vehiculares.
- Posible cambio de tapa protectora en una de las talanqueras debido a deterioro.
- Se requiere mantenimiento preventivo y correctivo general del sistema de acceso vehicular.

2.5 Tarjetas y Controles

- La mayoría de las tarjetas vehiculares se encuentran partidas o deterioradas, por lo cual se recomienda su reemplazo.
- Es necesario realizar una verificación general para garantizar que todas las tarjetas nuevas queden correctamente configuradas y funcionando.
- Cambio de batería en el control inalámbrico de las talanqueras.

3. Recomendaciones Generales


1. Programar jornada de mantenimiento preventivo integral (peatonal y vehicular).
2. Reemplazar tarjetas vehiculares deterioradas.
3. Realizar pruebas funcionales completas posterior al mantenimiento.
4. Dejar registro fotográfico y acta de conformidad una vez finalizados los trabajos.

4. Conclusión


El sistema actualmente se encuentra operativo, pero presenta novedades que requieren intervención preventiva y correctiva para evitar fallas mayores y garantizar la seguridad y control adecuado de acceso en la entidad.











Atentamente,

INTELLI NEXT SAS
NIT 901025545-9