


REGISTRO FOTOGRAFICO ESTUDIO DE SEGURIDAD


VISTA GENERAL DE LAS INSTALACIONES	UBICACIÓN GEOGRAFICA
	
Vista general de las instalaciones: Se observa la fachada principal del inmueble, la cual permite identificar su estado físico, accesos y condiciones generales de infraestructura.	Se observa la ubicación geográfica del inmueble, permitiendo identificar su entorno, vías de acceso y características generales del sector
BARRERAS PERIMETRICAS COSTADO NORTE	**BARRERAS PERIMETRICAS COSTADO SUR**
	
Se evidencia que la barrera perimetral únicamente cuenta con fachada, no disponiendo de ningún tipo de cerramiento perimetral, lo cual genera una condición de vulnerabilidad en materia de seguridad. Se recomienda la instalación de un sistema de cerramiento adecuado que permita delimitar el perímetro y controlar el acceso, fortaleciendo así la protección de las instalaciones.	Se evidencia que la barrera perimetral no cuenta con una altura adecuada ni con refuerzos en su parte superior, lo cual, debido a sus condiciones de infraestructura, facilita su vulneración desde predios aledaños. Se recomienda realizar el aumento de altura y la instalación de elementos de refuerzo (como concertinas, mallas u otros sistemas de seguridad) que permitan mitigar el riesgo de intrusión y fortalecer la protección perimetral.

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTUDIO DE SEGURIDAD

BARRERAS PERIMETRICAS COSTADO ORIENTAL	BARRERAS PERIMETRICAS COSTADO OCCIDENTAL
	
Se evidencia que la barrera perimetral cuenta con dimensiones adecuadas y refuerzo mediante malla eslabonada, lo cual no representa riesgo para las instalaciones y contribuye a garantizar condiciones favorables de seguridad en el perímetro.	Se evidencia que la barrera perimetral, construida en concreto, cuenta con dimensiones adecuadas, lo cual no representa riesgo para las instalaciones y contribuye a garantizar condiciones óptimas de seguridad en el perímetro.
VIAS ALEDAÑAS	**VIAS ALEDAÑAS**
	
La Transversal 28B corresponde a una vía principal de acceso al sector, caracterizada por presentar bajo flujo vehicular, lo cual facilita la movilidad y reduce la congestión en el entorno inmediato de las instalaciones.	La Calle 37 corresponde a una vía principal de acceso al sector, caracterizada por presentar alto flujo vehicular, lo cual facilita la conectividad y el acceso a las instalaciones, pero también puede generar mayor exposición a riesgos asociados a la movilidad y tránsito en la zona.

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTUDIO DE SEGURIDAD

PARQUEADERO INTERNO	PARQUEADERO EXTERNO
	N/A
La sede cuenta con un garaje interno, el cual es utilizado eventualmente como parqueadero según las necesidades de la entidad; esta condición no representa riesgo para la operación y contribuye a facilitar el resguardo de vehículos de manera controlada.	N/A

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
	
El sistema de CCTV cuenta con 16 cámaras en operación, las cuales cubren áreas perimetrales e internas de las instalaciones, contribuyendo al monitoreo y control de la seguridad. No obstante, se recomienda reubicar el monitor de visualización, con el fin de evitar que personas externas identifiquen la cobertura del sistema, fortaleciendo así las condiciones de seguridad y reduciendo posibles vulnerabilidades.	El DVR se encuentra ubicado dentro del rack; sin embargo, este no cuenta con un cerramiento adecuado, lo que lo hace vulnerable y de fácil acceso para intrusiones. Se recomienda implementar un sistema de cerramiento o aseguramiento que restrinja el acceso no autorizado, garantizando la protección del equipo y la integridad de la información.

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTUDIO DE SEGURIDAD

AREAS INTERNAS




La sede cuenta con salas de juntas adecuadas para su operación, las cuales cumplen con las condiciones necesarias para el desarrollo de reuniones y actividades administrativas, contribuyendo al adecuado funcionamiento de la entidad.

AREAS INTERNAS



Los pasillos y áreas se encuentran despejados, siendo adecuados para el tránsito de personas y favorables en caso de evacuación, lo que contribuye a garantizar condiciones seguras dentro de las instalaciones.

AREAS INTERNAS



Las escaleras cuentan con condiciones de seguridad adecuadas, tales como pasamanos laterales y cintas antideslizantes, lo cual contribuye a prevenir accidentes y garantiza un tránsito seguro dentro de las instalaciones.

AREAS INTERNAS



La sede cuenta con áreas internas seguras y despejadas, adecuadas para el desarrollo de actividades, lo cual favorece condiciones óptimas de operación y contribuye a la seguridad de los ocupantes.


REGISTRO FOTOGRAFICO ESTUDIO DE SEGURIDAD

SISTEMA DE ALARMA	SISTEMA EXTINCION DE INCENDIO
N/A	
N/A	La sede cuenta con extintores de diferentes clases, adecuados para mitigar conatos de incendio; sin embargo, no dispone de red contra incendios, lo cual limita la capacidad de respuesta ante emergencias de mayor magnitud. Se recomienda evaluar la implementación de este sistema para fortalecer las condiciones de seguridad.

PUNTOS CRITICOS	PUNTOS CRITICOS
	
Se debe adecuar el acceso al rack, toda vez que puede ser vulnerado desde la parte trasera y no cuenta con un control de acceso adecuado que permita registrar los ingresos autorizados. Esta condición genera un riesgo de sabotaje y compromete la seguridad de los equipos y la información.	El área de archivo no cuenta con control de acceso, lo que genera un riesgo de sustracción de documentos de interés; adicionalmente, no dispone de cobertura directa del sistema de CCTV, incrementando la vulnerabilidad.

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTUDIO DE SEGURIDAD

PUNTOS CRITICOS




n la oficina que funciona como bodega de almacenamiento del segundo piso, se evidencia una ventanilla que no cuenta con reja de protección, lo cual facilita una posible intrusión desde el tejado de la sede. Esta condición representa una vulnerabilidad en materia de seguridad.

PUNTOS CRITICOS




El contador de agua no cuenta con rejilla de seguridad interna, lo cual facilita su sustracción, teniendo en cuenta que se encuentra ubicado sobre la vía pública. Adicionalmente, existen antecedentes de hurto de este elemento, lo que incrementa el nivel de vulnerabilidad

PUNTOS CRITICOS



Se evidencia la presencia de equipos de cómputo sin guaya de seguridad, lo cual representa una condición de vulnerabilidad frente a posibles hurtos

PUNTOS CRITICOS



Se observan elementos y equipos de fácil sustracción que no cuentan con sistemas de aseguramiento ni se encuentran almacenados en lugares adecuados que impidan su pérdida. Esta condición representa una vulnerabilidad frente a posibles hurtos