REGISTRO FOTOGRAFICO ESTUDIO DE SEGURIDAD

VISTA GENERAL DE LAS INSTALACIONES



Vista general de las instalaciones: Se observa la fachada principal del inmueble, la cual permite identificar su estado físico, accesos y condiciones generales de infraestructura.

UBICACIÓN GEOGRAFICA



Se observa la ubicación geográfica del inmueble, permitiendo identificar su entorno, vías de acceso y características generales del sector

BARRERAS PERIMETRICAS COSTADO NORTE



Se evidencia que la instalación cuenta con un cerramiento perimetral seguro, conformado por muro completamente cerrado, lo cual permite una adecuada delimitación física del predio y contribuye significativamente al control y protección de las instalaciones.

BARRERAS PERIMETRICAS COSTADO SUR




Se evidencia que la barrera perimetral únicamente cuenta con fachada, no disponiendo de ningún tipo de cerramiento perimetral, lo cual genera una condición de vulnerabilidad en materia de seguridad. Se recomienda la instalación de un sistema de cerramiento adecuado que permita delimitar el perímetro y controlar el acceso, fortaleciendo así la protección de las instalaciones.

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTUDIO DE SEGURIDAD


BARRERAS PERIMETRICAS COSTADO ORIENTAL	BARRERAS PERIMETRICAS COSTADO OCCIDENTAL
	
Se evidencia que la instalación cuenta con un cerramiento perimetral seguro, conformado por muro completamente cerrado, lo cual permite una adecuada delimitación física del predio y contribuye significativamente al control y protección de las instalaciones.	Se evidencia que la instalación cuenta con un cerramiento perimetral seguro, conformado por muro completamente cerrado, lo cual permite una adecuada delimitación física del predio y contribuye significativamente al control y protección de las instalaciones.
VIAS ALEDAÑAS	**VIAS ALEDAÑAS**
	
La calle 39B corresponde a una vía principal de acceso al sector, caracterizada por presentar bajo flujo vehicular, lo cual facilita la movilidad y reduce la congestión en el entorno inmediato de las instalaciones.	La Carrera 20 corresponde a una vía principal de acceso al sector, caracterizada por presentar bajo flujo vehicular, lo cual facilita la conectividad y el acceso a las instalaciones.

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTUDIO DE SEGURIDAD

PARQUEADERO INTERNO	PARQUEADERO EXTERNO
N/A	N/A
N/A	N/A
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
	
El sistema de CCTV cuenta con 07 cámaras en operación, las cuales cubren áreas perimetrales e internas de las instalaciones, contribuyendo al monitoreo y control de la seguridad. No obstante, se recomienda reubicar el monitor de visualización, con el fin de evitar que personas externas identifiquen la cobertura del sistema, fortaleciendo así las condiciones de seguridad y reduciendo posibles vulnerabilidades.	El DVR se encuentra ubicado en cuarto separado; sin embargo, este no cuenta con un cerramiento adecuado, lo que lo hace vulnerable y de fácil acceso para intrusiones. Se recomienda implementar un sistema de cerramiento o aseguramiento que restrinja el acceso no autorizado, garantizando la protección del equipo y la integridad de la información.


REGISTRO FOTOGRAFICO ESTUDIO DE SEGURIDAD

AREAS INTERNAS



La sede cuenta con salas de juntas adecuadas para su operación, las cuales cumplen con las condiciones necesarias para el desarrollo de reuniones y actividades administrativas, contribuyendo al adecuado funcionamiento de la entidad.

AREAS INTERNAS



Los pasillos y áreas se encuentran despejados, siendo adecuados para el tránsito de personas y favorables en caso de evacuación, lo que contribuye a garantizar condiciones seguras dentro de las instalaciones.

AREAS INTERNAS



Las escaleras cuentan con condiciones de seguridad adecuadas, tales como pasamanos laterales y cintas antideslizantes, lo cual contribuye a prevenir accidentes y garantiza un tránsito seguro dentro de las instalaciones.


AREAS INTERNAS




La sede cuenta con áreas internas seguras y despejadas, adecuadas para el desarrollo de actividades, lo cual favorece condiciones óptimas de operación y contribuye a la seguridad de los ocupantes.

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTUDIO DE SEGURIDAD

SISTEMA DE ALARMA	SISTEMA EXTINCION DE INCENDIO
N/A	
N/A	La sede cuenta con extintores de diferentes clases, adecuados para mitigar conatos de incendio; sin embargo, no dispone de red contra incendios, lo cual limita la capacidad de respuesta ante emergencias de mayor magnitud. Se recomienda evaluar la implementación de este sistema para fortalecer las condiciones de seguridad.

PUNTOS CRITICOS	PUNTOS CRITICOS
	
Se debe adecuar el acceso al rack, toda vez que puede ser vulnerado desde la parte trasera y no cuenta con un control de acceso adecuado que permita registrar los ingresos autorizados. Esta condición genera un riesgo de sabotaje y compromete la seguridad de los equipos y la información.	Se recomienda realizar el mantenimiento correctivo o, de ser necesario, el cambio del techo del área de recreación, teniendo en cuenta que su estado actual puede representar un riesgo para la seguridad de las personas que transitan o permanecen en el lugar. El deterioro evidenciado podría ocasionar la caída de elementos, fragmentos o partes de la estructura, generando posibles accidentes, lesiones al personal, visitantes o usuarios de la instalación, además de afectar el normal desarrollo de las actividades en esta zona.

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTUDIO DE SEGURIDAD

PUNTOS CRITICOS	PUNTOS CRITICOS
	
Se recomienda realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las cerraduras y chapas de la entrada principal, debido a que actualmente presentan fallas en su funcionamiento, lo cual puede afectar el adecuado control de acceso y la seguridad general de las instalaciones.	El contador de agua no cuenta con rejilla de seguridad interna, lo cual facilita su sustracción, teniendo en cuenta que se encuentra ubicado sobre la vía pública. Adicionalmente, existen antecedentes de hurto de este elemento, lo que incrementa el nivel de vulnerabilidad
PUNTOS CRITICOS	**PUNTOS CRITICOS**
	**N/A**
Se evidencia la presencia de equipos de cómputo sin guayas de seguridad, lo cual representa una condición de vulnerabilidad frente al riesgo de hurto o pérdida de estos activos, especialmente en áreas de fácil acceso o con tránsito frecuente de personal y visitantes.	N/A