Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Fecha: abril 24 de 2026

Institución educativa: Monseñor Francisco Cristóbal Toro

Rector(a): Luis Eugenio Mena Palacios

Objeto: Realizar reparaciones que se hacen necesarias para que el espacio que habitamos sea un lugar digno para la comunidad educativa.

ITEM	ACTIVIDAD	VALOR APROXIMADO ($)
1	Restauración de pintura de 14 postes con lijada color verde en pasillos de la sede Ana Frank, a todo costo.	$ 350.000
2	Restauración y acondicionamiento de pintura en área de pasillos, aulas, coordinación y biblioteca sobre muros deteriorados para pelar, estucar lijar y pintar (860 m.). Sede Ana Frank	$14'400.000
3	Restauración de puerta doble ala metálica portería Ana Frank; a todo costo	$100.000
4	Reparación de reja doble ala de la entrada principal para cambio de bisagras y pelar lijar y pintar en la sede Central Francisco Cristóbal Toro, a todo costo. Es urgente para garantizar la seguridad.	$280.000
5	Reparación de puerta metálica doble ala colgada para soldar cambiar Bisagras y pintar en sede Francisco Cristóbal Toro, a todo costo. Es urgente para garantizar la seguridad.	$380.000
6	Adecuación de espacio cuarto de bodega de almacenamiento de debajo de la escalera del bloque nuevo, al lado del ascensor, restaurar con estuco y pintura y restaurar piso con pintura epóxica color gris, a todo costo.	$1'500.000
7	Restauración de bodega pequeña para pelar, pintar, reparar puerta e instalar chapa; a todo costo. Sede Ana Frank.	$600.000
8	Reparación de canoas desengrafada para soldar y reparar boquillas reventadas causando filtración de agua por paredes que inundan el restaurante escolar, en la Sede Central.	$900.000
9	Reparación de viga de cemento en techo la escuela Ana Frank	$500.000
10	Reparación de chapa y reja descolgada en coordinación de sede Ana Frank	$90.000
VALOR TOTAL APROXIMADO:		$19'100.000

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

OBSERVACIONES:

- Los ítems 4 y 5 requieren intervención urgente para garantizar la seguridad de la sede y de las personas que obligatoriamente tienen que hacer su ingreso por la reja y por la puerta.
- El ítem 6 se necesita para asegurar los elementos tecnológicos en proceso de reintegro.
- El ítem 8 se debe resolver para garantizar la prestación del PAE.

Nombre: Gilberto Jiménez
Coordinador o gestor infraestructura educativa

Nombre: Luis Eugenio Mena Palacios
Rector