141

28001

28001-28200

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	28-02-2027
SOAT	07-03-2027
EXTINTOR	31-12-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6208

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28002

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6192

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-03-2026	30-05-2026	ESCOTURS S.A.S.	NIT No. 822005127
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3108592361	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TSB008

Número Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	KIA	PREGIO
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matrícula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2005	10031027815	04-04-2005	BLANCO CLARO	DIESEL	KNHTS732257190230
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
JT548542		2956	N/A	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	60	8	60	7	60	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo. Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o láminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines. Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28003

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera al sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, fijaras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**07-02-2027**
SOAT	**01-02-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6192

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

28004

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6175

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	29-05-2026	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.	NIT No. 901297365
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
ACACIAS	3219879280	ACACIAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WDQ844

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUSETA	CHEVROLET	NPR
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2016	10034889625	26-06-2015	BLANCO VERDE	DIESEL	9GCNPR75XGB000515
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
4HK1-301560		5193	N/A	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	80	9	80	8	80	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	80	9	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la via.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehiculos o con plalón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como minimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehiculos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehiculos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehiculo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28605

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resortes, ljeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adhendas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**30-07-2026**
SOAT	**05-08-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6175

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28006

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6187

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha proxima revision	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-03-2026	30-05-2026	ESCOTURS S.A.S.	NIT No. 822005127
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3108592361	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SXC522

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2013	10019907383	05-03-2013	SUPER BLANCO	DIESEL	8AJFR22G5D4563032
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
2KD-5875939		2494	N/A	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7	35	6	35	7	35	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionatese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28007

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores del tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, lijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**26-07-2026**
SOAT	**01-03-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6187

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28008

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6188

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-03-2026	30-05-2026	RUIZ FELIX	CC No. 14095296
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
MESETAS	3219879280	MESETAS	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SSF591

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	CAMPERO	UAZ	315126
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
1982	10021689939	24-07-1992	ROJO	DIESEL	469846013282
No de Motor		**Cilindraje**	**Kilometraje**	**EMPRESA AFILIADA / VINCULADA**	
QD32067837A		3153	N/A	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE EL CASTILLO	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	40	8	40	7	40	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	40	N/A	N/A	N/A	N/A	40

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter)	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acustico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28009

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces planas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que enciendan luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	02-05-2027
SOAT	06-05-2026
EXTINTOR	31-12-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6188

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28010

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6210

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
17-05-2026	17-07-2026	NAVARRO ROMERO NEIFE	CC No. 28698583
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3178403730	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SLJ157

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	CAMIONETA	CHEVROLET	LUV D MAX DSL
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2008	10038132318	17-04-2008	BLANCO MAHLER	DIESEL	8LBETF1E580010660
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
556254		2999	N/A	TRANSPORTES ESPECIALES VIP S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7	35	7	35	6	35	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
6	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo. Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines. Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28011

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deteriorados, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, lijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**31-07-2026**
SOAT	**01-08-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6210

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Todos los marcadores

RUNTPRO

Consulta Personas

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

NOMBRE COMPLETO:	YOVANNI LINARES TORRES		
DOCUMENTO:	C.C. 1006658798	ESTADO DE LA PERSONA:	ACTIVA
ESTADO DEL CONDUCTOR:	ACTIVO	NUMERO DE INSCRIPCION:	22342295
FECHA DE INSCRIPCION:	30/11/2022		

Licencia(s) de conducción

Nro licencia	OT Expide Lic.	Fecha expedición	Estado	Restricciones	Retención	OT Cancela/Suspende Lic.	Acciones
1006658798	STRIA MCPAL TTO GRANADA	06/03/2026	ACTIVA		NO		Ver Detalle
1006658798	STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO	27/02/2023	INACTIVA		NO		Ver Detalle

$ Multas e Infracciones

+ Información solicitudes rechazadas por SICOV

+ Información Certificados Médicos

@Copyright 2026 RUNT

C.C. 1006658798 ESTADO DE LA PERSONA: ACTIVA

Categorías de la licencia Nro: 1006658798

Categoría	Fecha expedición	Fecha vencimiento	Categoría antigua
C1	06/03/2026	06/03/2029	
B1	06/03/2026	06/03/2036	
A2	27/02/2023	27/02/2033	

Cerrar

28013

Todos los marcadores

RUNTPRO

Consulta Personas

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

NOMBRE COMPLETO:	**JUAN CAMILO MARTINEZ QUIMBAYO**		
DOCUMENTO:	**C.C. 1006864040**	ESTADO DE LA PERSONA:	**ACTIVA**
ESTADO DEL CONDUCTOR:	ACTIVO	NUMERO DE INSCRIPCIÓN:	19190753
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	**26/08/2019**		

Licencia(s) de conducción

Nro licencia	OT Expide Lic.	Fecha expedición	Estado	Restricciones	Retención	OT Cancela/Suspende Lic.	Acciones
1006864040	STRIA MCPAL TTO GRANADA	20/03/2026	ACTIVA		NO		Ver Detalle
1006864040	STRIA MCPAL TTO GRANADA	15/03/2023	INACTIVA		NO		Ver Detalle
1006864040	STRIA MCPAL TTO GRANADA	03/09/2019	INACTIVA		NO		Ver Detalle

$ Multas e infracciones

Categorías de la licencia Nro: 1006864040

Categoría	Fecha expedición	Fecha vencimiento	Categoría antigua
C1	20/03/2026	20/03/2029	
B1	20/03/2026	20/03/2036	
A2	03/09/2019	03/09/2029	

Cerrar

STRIA MCPAL TTO GRANADA 20/03/2026 ACTIVA NO

28014

PREVENTIVAS

PUERTO RICO

28015

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6181

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de Identidad
29-03-2026	29-05-2026	ACOSTA DE AVILA CECILIA	CC No. 41741486
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO RICO	3219879280	PUERTO RICO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SYR751

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	MITSUBISHI	CANTER
Modelo 2003	No Licencia de transito 10002476181	Fecha de matricula 18-06-2003	Color BLANCO VERDE	Combustible DIESEL	No Chasis o Serial FE639CA40379
No de Motor 4D34J32747		Cilindraje 3500	Kilometraje N/A	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA MAVITOURS TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S. SIGLA MAVITOURS S.A.S.	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	60	8	60	8	60	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes danados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehiculo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehiculo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28016

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, comidos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	22-01-2027
SOAT	01-02-2027
EXTINTOR	31-12-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6181

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28017

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4635638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6182

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-03-2026	30-05-2026	OIDOR OTERO FERNEY	CC No. 6656021
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	314 2715452	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

GET139

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	IVECO	DAILY 50C17
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2019	10033813462	21-06-2019	BLANCO	DIESEL	93ZL50C01K8485042
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
F1CE3481C*7279928*		2998	N/A	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL GUAVIARE LIMITADA	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	60	8	60	8	60	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo. Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presenten peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines. Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalización de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28018

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	14-05-2026
SOAT	25-06-2026
EXTINTOR	31-12-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6182

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28019

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6184

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razon social	Documento de identidad
29-03-2026	29-05-2026	ACOSTA MELO MIGUEL ANGEL	CC No. 1018432090
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO RICO	3219879280	PUERTO RICO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

PXA316

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	CAMIONETA	TOYOTA	FJ-45
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
1979	10024861857	30-09-2005	VERDE	DIESEL	FJ45-235710
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
QD32053545A		3200	N/A	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8.5	35	7	35	8	35	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos0 laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalización de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa)	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28020

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o láminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	06-12-2026
SOAT	01-11-2026
EXTINTOR	31-12-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6184

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

28021

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026

NIT. 902040015- 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN SAN CARLOS DE GUAROA, META:

Entre los suscritos a saber **LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA** , mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nº **1.121.846.119** de Villavicencio, obrando en calidad de representante legal de **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** y quien para efectos del presente contrato se denominará Contratante de la empresa y de otra parte el señor **HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ** , mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía 1.121.911.161 de Villavicencio, obrando en calidad de representante legal de **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS,** que en lo sucesivo se denominará CONTRATISTA. Hemos acordado celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE con objeto contractual **"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA DE LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, BARRANCA DE UPIA, CASTILLA LA NUEVA, VISTA HERMOSA, CUMARAL, GRANADA, GUAMAL, MESETAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO RICO, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA, MAPIRIPAN, URIBE, LA MACARENA, SAN JUAN DE ARAMA, PUERTO CONCORDIA, PUERTO LLERAS, FUENTEDEORO, EL CASTILLO, CUBARRAL, EL DORADO, SAN MARTIN, LEJANIAS, PUERTO GAITAN, CABUYARO, SAN JUANITO Y OPERACIÓN DE VEHICULOS ESCOLARES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES INCLUYE SUMINISTRO DE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA OPERACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL INDICE DE DESERCIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META."**

TENEDOR Y/O PROPIETARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL TRANSPORTE ESPECIAL, cuyas cláusulas se especifican a continuación.

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA, entrega al CONTRATANTE a título de calidad de prestación de servicios el o los vehículos necesarios para transportar a los BENEFICIARIOS del transporte escolar caracterizados en el SIMAT de la Gobernación del Meta, para cada establecimiento educativo, desde el lugar de residencia o sitio de encuentro establecido para estas rutas, al Colegio o establecimiento educativo, y regresarlo nuevamente a su lugar de origen después de la jornada académica o escolar, la hora de recogida del lugar de origen y hora de regreso al lugar de origen será la establecida por el director de cada establecimiento educativo.

SEGUNDA: El tenedor de los vehículos pone a disponibilidad de la empresa los siguientes vehículos con las siguientes características:

CLASE:	BUS
MARCA:	FOTON
LINEA:	BJ2037Y3MAV- 6D
PLACA:	KPK439
MODELO:	2025
CAPACIDAD:	5
COLOR:	BLANCO
Nº. MOTOR:	P090153
Nº. CHASIS:	LVAV2MAB9SU302185
PROPIETARIO:	MARIA GLORIA CASTRO RIOS
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	40023333

CLASE:	BUS
MARCA:	CHEVROLET
LINEA:	FRR
PLACA:	WDQ447
MODELO:	2015
CAPACIDAD:	45
COLOR:	BLANCO
Nº. MOTOR:	4HK1-254925
Nº. CHASIS:	9GCFRR906FB02056
PROPIETARIO:	ESCOTURS S.A.S
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	822005127

CLASE:	MICROBUS
MARCA:	MERCEDES BEBZ
LINEA:	SPRINTER 313

28022

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026

NIT. 902040015- 3

PLACA:	SXB377
MODELO:	2012
CAPACIDAD:	19
COLOR:	BLANCO ARTICO
Nº. MOTOR:	61198170130567
Nº. CHASIS:	8AC903663CE054048
PROPIETARIO:	ESCOTURS SAS
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	822005127

CLASE:	BUS
MARCA:	HINO
LINEA:	FC4JKUZ
PLACA:	SOP766
MODELO:	2009
CAPACIDAD:	39
COLOR:	BLANCO VERDE
Nº. MOTOR:	J05CTF19691
Nº. CHASIS:	JHDFC4JKU9XX10738
PROPIETARIO:	MARIA GLORIA CASTRO RIOS
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	40023333

CLASE:	MICROBUS
MARCA:	GOLDEN DRAGON
LINEA:	XML6482E-YJD
PLACA:	NWN 624
MODELO:	2025
CAPACIDAD:	19
COLOR:	BLANCO
Nº. MOTOR:	F26696
Nº. CHASIS:	LFZBBAGCXSA700993
PROPIETARIO:	ESCOTURS
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	822005127-1

CLASE:	BUS
MARCA:	HINO
LINEA:	FC9JBUS
PLACA:	WOY225
MODELO:	2017
CAPACIDAD:	44
COLOR:	BLANCO Y VERDE
Nº. MOTOR:	J05ETY12217
Nº. CHASIS:	9F3FC9JLTHXX11357
PROPIETARIO:	ESCOTURS SAS
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	822005127

PARÁGRAFO: Las condiciones del vehículo deberán ser, las de contar con un radio de comunicación o teléfono portátil, botiquín de primeros auxilios y equipo de carretera; El vehículo deberá mantenerse en perfectas condiciones mecánicas, de mantenimiento, pintura, tapizado, aseo, higiene y presentación general; Cada vehículo deberá estar dotado de los elementos de seguridad exigidos por las autoridades de tránsito según la Ley 769/2002 art. 30, Acuerdo 051 de 1993 art.116 del Ministerio de Transporte y demás que regule el Decreto 769/2002.

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026

NIT. 902040015- 3

TERCERA DURACIÓN: el plazo de ejecución del contrato que se suscribe será desde el día **13 de marzo del 2026 al 30 de octubre del 2026** y será tenida en cuenta como duración únicamente los días hábiles escolares trabajados, prorrogable automáticamente, a menos que la empresa decida dar por terminado el contrato de manera unilateral o por incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte del propietario o tenedor del vehículo o por alguna de las causales de terminación. El contratista acepta y entiende que la empresa CONTRATANTE cancela **DÍAS EFECTIVAMENTE SERVIDOS Y PRESTADOS A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASIGNADA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LA EMPRESA.** Los cuáles serán certificados por los Coordinadores de ruta de los Colegios. EL CONTRATISTA ACEPTA Y ENTIENDE que el valor es por IDA Y REGRESO, en caso de que no complete los recorridos el valor diario se divide por el promedio de los recorridos prestados. El contratista acepta y entiende que la empresa CONTRATANTE cancela **DÍAS EFECTIVAMENTE SERVIDOS Y AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD. El CONTRATISTA ACEPTA y ENTIENDE** que el valor es por mes servido, siempre y cuando no haya alguna causal de suspensión legal que impida su correcta ejecución, para esos casos se hará la proporción o conversión en días.

TERMINACIÓN: La empresa podrá decidir en cualquier tiempo, previo aviso por escrito al PRESTADOR DEL SERVICIO, la cancelación o la suspensión del servicio cuando el tenedor o propietario del vehículo incumpla con sus obligaciones o por decisión unilateral de la empresa. En este caso no habrá lugar a indemnización por causa de la terminación anticipada o de la suspensión, salvo el pago de las sumas de dinero que se hubieren causado en razón de la porción del servicio que se hubiere ejecutado Con todo y este el contrato podrá darse por terminado en cualquier momento sin tener en cuenta su vencimiento en los siguientes casos **(a).** Mutuo acuerdo de las partes. **(b).** Disolución de la empresa. **(c).** Cuando se den las condiciones del incumplimiento a lo aquí estipulado. **(d).** El no presentar el vehículo a rodamiento sin justa causa cuando se encuentre ejecutando alguna orden de trabajo que la empresa haya suscrito con cualquier entidad estatal, privada o pública o cuando el CONTRATISTA solicita el vehículo un fin de semana y no lo presenta a cumplir el plan de rodamiento.

CUARTA: ORIGEN Y DESTINO: El servicio de transporte se prestará para los 27 Municipios del Departamento del Meta, Además donde la operación así lo requiera.

PARÁGRAFO: LA EMPRESA AFILIADORA de los vehículos no se hace responsable por accidentes de tránsito en contra de terceros que ocurran durante la ejecución de este contrato cuando estos se causen por causas no imputables a él, en caso contrario será solidariamente responsable, hasta el monto de las pólizas contractuales y extracontractuales, que tengan suscritas para dichas eventualidades, para lo cual se firmará convenio de colaboración.

QUINTA: VALOR y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO: el valor del servicio prestado **EFECTIVAMENTE SERVIDO Y HÁBIL EN TEMPORADA ESCOLAR ES DE DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE. ($10.000. 000.oo)** siendo así la tarifa por cada vehículo de $500.000,00 mencionada en el resumen del contrato: **EL CONTRATISTA ACEPTA Y ENTIENDE** que en caso de que no complete los recorridos el valor diario se divide por el promedio de los recorridos prestados.

El CONTRATISTA ACEPTA y ENTIENDE: FORMA DE PAGO. El CONTRATISTA se compromete a cancelar los servicios prestados al tenedor del vehículo una vez la entidad contratante haga el respectivo desembolso de los dineros que por concepto de servicio de transporte se le adeudan a la empresa. La cancelación de los servicios al CONTRATISTA se hace conforme a las planillas de prestación del servicio firmadas por el COORDINADOR DEL COLEGIO o la persona autorizada como Coordinador de Transporte a quien se le estará prestando el servicio de transporte confirmados con las cuentas de cobro. La empresa no reconoce servicios no autorizados.
NOTA: El contratista deberá radicar su cuenta anexando la siguiente documentación:

1. Tarjeta de propiedad del vehículo que prestara el servicio de transporte escolar.
2. Anexar Tenencia del vehículo en caso de no ser el propietario(poder)
3. Rut actualizado.
4. Certificación bancaria.
5. Factura electrónica y/o cuenta de cobro. (Para el caso de cuenta de cobro, se debe anexar pago de seguridad social sobre el 40% o certificado de expensas que expide el contador. Se debe adjuntar cedula, tarjeta profesional y certificado de la junta central de contadores).
6. Cámara de comercio si es persona jurídica.

SEXTA: SUSPENSION. Se aclara que este contrato también se puede suspender por huelga de los trabajadores, por caso fortuito o fuerza mayor, por orden público o por suspensión de la actividad del servicio de transporte. EL CONTRATISTA ACEPTA Y ENTIENDE que una vez suspendido el servicio el tenedor del vehículo no puede reclamar ningún pago por cuanto el contrato es por servicio efectivamente prestado autorizado y certificado por el Coordinador de Ruta del Colegio quien solicita el servicio.

OCTAVA: El contratista autoriza a la empresa a descontar del valor por concepto de servicio de transporte autoriza a descontar todas las reclamaciones que terceros acrediten como consecuencia de daños ocasionados directamente por el uso diario del vehículo, así como mantenimientos preventivos y correctivos de urgencia si se da esta acción.

SÉPTIMA: vehículos. el tenedor entiende y acepta que, en casos de asonada, perturbación del orden público, o de cualquier situación que no esté bajo el control del contratante, los daños causados al vehículo están a cargo del tenedor del vehículo, por ello se solicita la póliza todo riesgo la cual ampara el patrimonio del propietario.

OCTAVA: hacen parte integral de este contrato las disposiciones vigentes sobre transportes terrestres incluidos el Código civil, y los propios Reglamentos vigentes, y los que con posterioridad fije la empresa, además la ley 105 de 1993 y 336 de 1996 decreto 348 de 25 febrero de 2015 y demás normas que los deroguen, modifiquen, reglamenten. También aquellas otras normas reglamentarias que regulen la materia y el servicio de radio de acción nacional en servicios especiales.

NOVENA: SON OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO, TENEDOR O CONTRATISTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: son obligaciones del contratista para con el contratante: **A)** Entregar **AL CONTRATANTE** el vehículo objeto del presente contrato en perfecto estado de funcionamiento y mantenerlo, así mismo durante la vigencia del contrato. **B)** Recoger y dejar en el sitio previamente establecido, a los estudiantes, pertenecientes al grupo específico del servicio contratado y en los horarios previamente establecidos por **EL CONTRATANTE. C)** Contar con personal idóneo y calificado, que cumpla con los requisitos de movilidad. **D)** Realizar las actividades teniendo en cuenta las disposiciones legales dictadas por el Ministerio de transporte y Medio Ambiente, vigentes. **E)** Mantener vigente la licencia de conducción durante la duración del contrato, cumpliendo permanentemente con las disposiciones en materia de organización, de carácter técnico y de seguridad establecidas en el Decreto 1556 de 1998. **F)** Cumplir con todos los requisitos para la libre circulación y prestación de servicio de transporte exigido por el Ministerio de Transporte, y demás entidades pertinentes. Este requisito es aplicable tanto para los vehículos como para los conductores. **G)** Entregar las herramientas necesarias para la puesta en operación como son: la caja de herramientas, gato, cruceta, botiquín de primeros auxilios, tacos, señales reflectivas, llanta de repuesto, cinturones de seguridad y los sistemas operativos en perfecto estado de funcionamiento, como lo estipula taxativamente el Decreto 348 del 2015, **H)** Se obliga a transportar todo el personal (ESTUDIANTES) de la institución que se le asigne durante la vigencia del presente contrato, **I)** Todos los gastos de operación del vehículo tales como combustible, mantenimientos, repuestos, llantas y cambio de aceite; al igual que el salario y prestaciones sociales del conductor están a cargo del **CONTRATISTA**, **J) EL CONTRATISTA** tomará y mantendrá vigente y pagará una póliza del vehículo que dé amparo patrimonial, pérdida, daño y hurto del vehículo o alguno de sus elementos esenciales y accesorios. Igualmente tomará y mantendrá vigente y pagará una póliza de seguro obligatoria (SOAT). **K) EL CONTRATISTA** deberá presentar certificados vigentes de revisión tecno–mecánica, gases (si por el modelo del vehículo aplica la norma) y demás documentos requeridos por tránsito. Los certificados del buen estado técnico-mecánica del vehículo deben ser expedidos por un concesionario o taller autorizado y revisiones preventivas bimensuales. **L) EL CONTRATISTA** informará por escrito **AL CONTRATANTE** o su representante cuando por fuerza mayor o caso fortuito tuviese que enviar otro vehículo para que cubra el recorrido, teniendo que cumplir dicho vehículo con los parámetros exigidos por la empresa y la ley. **PARAGRAFO**: el vehículo deberá cumplir con lo estipulado en el decreto 174 de 2001, el decreto 348 del 2015 y la normatividad legal vigente. **LL)** Dar trato respetuoso al acompañante de ruta y no inducir en error en la información de la prestación del servicio. **M)** Portar las calcomanías: "cómo conduzco", "operación nacional", "Escolar" en los cuatro costados, "velocidad máxima" y "Salida de emergencia" y "operación nacional". **N)** Mantener el vehículo descrito en este contrato en perfectas condiciones mecánicas, pintura, latonería, aseo, distintivos escolares, ventanas de salida de emergencia, ofreciendo al usuario todo el confort, seguridad, y calidad en servicio de acuerdo a su descripción, portando todos sus documentos vigentes como tarjeta de operación, SOAT, Revisión Técnico Mecánica y demás documentos legales a fin de que este siempre apto para la prestación del servicio y disponibilidad de la empresa en el cumplimiento de las rutas y horarios asignados, cuidando que el vehículo porte los distintivos y número interno de la empresa (art. 26 y 27 Decreto 348 de 25 febrero 2015). **Ñ)** Por el respeto a los niños, por seguridad de su vehículo y para evitar problemas judiciales, informar cuando un conductor en complicidad de la acompañante de ruta se preste para negociar o cubrir las rutas entre sus compañeros generando sobrecupo en los vehículos. **O)** El contratista autoriza a la empresa a descontar del valor por concepto de servicio de transporte los valores de: dispositivo GPS; consumo de combustible; rodamiento; y/o pagos al sistema de seguridad social del conductor, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos exigidos por el cliente externo, igualmente autoriza a descontar todas las reclamaciones que terceros acrediten como consecuencia de daños ocasionados directamente por el uso diario del vehículo. **P) EL CONTRATISTA** informará por escrito **AL CONTRATANTE** o su representante cuando por fuerza mayor, caso fortuito, quiera retirar el vehículo del contrato, siendo esto realizado directamente en las oficinas de la **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026,** en el Municipio de Villavicencio y con una antelación del preaviso de diez (10) días hábiles, si no lo realiza se aplicarán las sanciones pertinentes que están plasmadas en el **CLAUSULA DÉCIMA TERCERA** del presente contrato.

PÁRRAFO 1: Las llantas deben ser cambiadas cuando el labrado llegue a un desgaste máximo del labrado del 75% y/o de acuerdo con las especificaciones del fabricante de las llantas, también cuando no garanticen los niveles de seguridad requeridos. Las nuevas llantas deberán cumplir con las características definidas por el fabricante según el tipo. Así mismo, el despinche de las llantas o cuando sufra un desperfecto es responsabilidad del TENEDOR Y/O PROPIETARIO DEL VEHÍCULO la reparación y/o reposición de esta en un tiempo no superior a 2 horas, después de reportado el evento. El tenedor asume el costo.

PÁRRAFO 2: Durante la ejecución del contrato **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026,** podrá rechazar los vehículos que por su deficiente estado constituyan un peligro para el personal o un obstáculo para el buen desarrollo de los servicios, dejando en libertad a la empresa para que lo reemplace por otro de las mismas características. Lo anterior no genera ninguna indemnización para el tenedor del vehículo por parte de la empresa y se cancelan los servicios hasta la fecha prestados.

DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones del **CONTRATANTE: A)** pagar **al CONTRATISTA** los servicios prestados debidamente autorizados y certificados en las planillas de prestación del servicio. **B)** Informar claramente los lugares de origen y destino, con el fin de asignar apropiadamente la ruta de transporte. **C)** Informar por escrito, cualquier cambio de ruta con ocho (8) días calendario de anticipación, con el objetivo de modificar la ruta de transporte. **D)** La empresa no cancela servicios no autorizados dentro del contrato. **E).** Informar de manera oportuna cuando el vehículo presente fallas para que el propietario asuma su arreglo inmediato. **F)** Ejercer el control operativo sobre el conductor que vaya a operar el vehículo. **PARÁGRAFO:** de acuerdo con lo estipulado en artículo 41 del Decreto 431 de 2017, que a la letra dice: "***control del uso de sustancias psicoactivas y alcohólicas.*** Las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial deberán practicar controles de uso de sustancias psicoactivas y de pruebas de alcoholimetría a una muestra representativa de los conductores de la empresa, al menos una vez al mes. La empresa realizará los controles directamente o a través de empresas que presten el servicio, haciendo uso de dispositivos y procedimientos homologados para ello, sin que pueda trasladar el costo de los mismos a los conductores o propietarios de los vehículos. Mensualmente las empresas o los particulares deberán reportar los resultados y las estadísticas de las pruebas realizadas a la Superintendencia de Puertos y Transporte".

DÉCIMA PRIMERA: PÓLIZA TODO RIESGO el tenedor o propietario del vehículo será responsable por las coberturas, vigencias que este tome para proteger su vehículo

DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD. El propietario entiende y acepta que, en casos de asonada, perturbación del orden público, o de cualquier situación que no esté bajo el control del **CONTRATANTE**, los daños causados al vehículo estarán a cargo del PROPIETARIO DEL MISMO.

DECIMA TERCERA: MULTAS Y PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones estipuladas dentro del presente contrato, el contratista pagará una multa hasta por el 100% del valor del contrato. Para lo cual se obliga a informar a la empresa con diez (10) días hábiles de anticipación, de manera escrita la no continuidad en la ruta escolar asignada, de lo contrario el propietario del vehículo o contratista cancelará a la empresa COMO MULTA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LA **UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026**, POR LA NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO, El valor de las multas y la penal pecuniaria se podrá descontar de los saldos pendientes a favor del contratista. Para efectos de lo anterior, el contratista autoriza expresamente a efectuar los descuentos del caso.

DÉCIMA TERCERA: TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La empresa podrá decidir en cualquier tiempo, con previo aviso por escrito al **PRESTADOR DEL SERVICIO**, la cancelación o la suspensión del servicio cuando el propietario del vehículo incumpla con sus obligaciones o por decisión unilateral de la empresa. En este caso no habrá lugar a indemnización por causa de la terminación anticipada o de la suspensión, salvo el pago de las sumas de dinero que se hubieren causado en razón de la porción del servicio que se hubiere ejecutado. Con todo y este el contrato podrá darse por terminado en cualquier momento sin tener en cuenta su vencimiento en los siguientes casos: **(a).** Mutuo acuerdo de las partes. **(b).** Disolución de la empresa. **(c).** Cuando se den las condiciones del incumplimiento a lo aquí estipulado.

DECIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. En caso de presentarse diferencias entre las partes con ocasión de la celebración del contrato, su ejecución, terminación o liquidación, las partes de manera directa tratarán de resolver sus diferencias y, de no ser posible, se someterán a la oficina de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Villavicencio-Meta, la cual fallará en derecho.

DECIMA QUINTA: CESION DEL CONTRATO: El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa, expresa y escrita de la **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026**, Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a la **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026 contratante** de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, la **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026 exigirá** al Contratista, el cambio de vehículo, con las mismas o mejores características señaladas en la CLÁUSULA TERCERA del presente contrato.

DÉCIMA SEXTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se perfecciona con la suscripción y firma de las partes.

DECIMA SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL-NOTIFICACIONES: para todos los efectos legales, el domicilio del **CONTRATISTA** será la Calle 32 #26-58 barrio porvenir del Municipio de Villavicencio; y del **CONTRATANTE** se encuentra ubicado en calle 32 N° 26-58 Barrio Porvenir, Villavicencio.

Para constancia se firma por las partes, en dos ejemplares, en la ciudad de Villavicencio a los 13 días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

CONTRATANTE:

Leandry Martínez C.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
Nit: **902040015- 3**
R/L: **LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA**
C.C. **1.121.846.119**

CONTRATISTA:

RL . GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS
HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. 1.121.911.161

28026

PREVENTIVAS SAN CARLOS DE GUAROA

28027

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6197

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de Identidad
29-03-2026	29-05-2026	CASTRO RIOS MARIA GLORIA	CC No. 40023333
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
SAN CARLOS DE GUAROA	3219879280	SAN CARLOS DE GUAROA	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

KPK439

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	CAMIONETA	FOTON	BJ2037Y3M AV-6D
Modelo	No Licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2025	10031769959	10-05-2024	BLANCO	DIESEL	LVAV2MAB9SU302185
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
P090153		2000	N/A	ESCOTURS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
6.5	35	6.2	35	7.1	35	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
6	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o láminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28028

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco rafractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**N/A**
SOAT	**09-05-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6197

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28029

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535838
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6198

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
31-03-2026	31-05-2026	ESCOTURS S.A.S.	NIT No. 822005127
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3108592361	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WDQ447

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	CHEVROLET	FRR
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2015	10019735073	22-11-2014	BLANCO	DIESEL	9GCFRR906FB020565
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
4HK1-254925		5193	N/A	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	100	11	100	9	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	10	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, astaces o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28030

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inoxistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínimo del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**09-11-2026**
SOAT	**14-10-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6198

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

28031

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6201

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	29-05-2026	CASTRO RIOS MARIA GLORIA	CC No. 40023333
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
SAN CARLOS DE GUAROA	3219879280	SAN CARLOS DE GUAROA	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SOP766

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	HINO	FC4JKUZ
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matrícula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2009	10016156634	16-03-2009	BLANCO VERDE	DIESEL	JHDFC4JKU8XX10738
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
J05CTF19691		5307	N/A	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	11	100	11	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	10	100	12	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple, Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas exceda lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28032

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**27-07-2026**
SOAT	**02-08-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6201

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28033

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535838
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5848

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-03-2026	01-05-2026	ESCOTURS S.A.S.	NIT No. 822005127
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3108592361	PUERTO LOPEZ	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SXB377

Número Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	MERCEDES BENZ	SPRINTER 313
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2012	10017538158	15-11-2011	BLANCO ARTICO	DIESEL	8AC903663CE054048
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
61198170130567		2150	N/A	ESCOTURS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7	60	6	60	7	60	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
6	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISIÓN	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impacioso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28634

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**16-07-2026**
SOAT	**09-07-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5848

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28035

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535838
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6179

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-03-2026	30-05-2026	ESCOTURS S.A.S.	NIT No. 822005127
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3108592361	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

NWN624

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	GOLDEN DRAGON	XML6462E-YJD
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2025	10032609436	28-08-2024	BLANCO	GAS GASOL	LFZBBAGCXSA700993
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
F26696		2237	N/A	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	60	8	60	7	59	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Cárter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Cárter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalización de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impiden El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28036

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	N/A
SOAT	14-08-2026
EXTINTOR	31-12-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6179

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28037

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00376 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6180

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	29-05-2026	ESCOTURS S.A.S.	NIT No. 822005127
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3108592361	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WOY225

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	HINO	FC9JBUS
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2017	10034424349	17-01-2017	BLANCO Y VERDE	WOY225	9F3FC9JLTHXX11357
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
J05ETY12217		5123	N/A	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	11	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter)	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adantro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28038

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISIÓN	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISIÓN	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	14-02-2027
SOAT	16-12-2026
EXTINTOR	31-12-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6180

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseador o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28039

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026

NIT. 902040015- 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN PUERTO GAITAN, META:

Entre los suscritos a saber **LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA** , mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nº **1.121.846.119** de Villavicencio, obrando en calidad de representante legal de **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** y quien para efectos del presente contrato se denominará Contratante de la empresa y de otra parte el señor **HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ** , mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía 1.121.911.161 de Villavicencio, obrando en calidad de representante legal de **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS,** que en lo sucesivo se denominará CONTRATISTA. Hemos acordado celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE con objeto contractual **"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA DE LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, BARRANCA DE UPIA, CASTILLA LA NUEVA, VISTA HERMOSA, CUMARAL, GRANADA, GUAMAL, MESETAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO RICO, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA, MAPIRIPAN, URIBE, LA MACARENA, SAN JUAN DE ARAMA, PUERTO CONCORDIA, PUERTO LLERAS, FUENTEDEORO, EL CASTILLO, CUBARRAL, EL DORADO, SAN MARTIN, LEJANIAS, PUERTO GAITAN, CABUYARO, SAN JUANITO Y OPERACIÓN DE VEHICULOS ESCOLARES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES INCLUYE SUMINISTRO DE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA OPERACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL INDICE DE DESERCIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META."**

TENEDOR Y/O PROPIETARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL TRANSPORTE ESPECIAL, cuyas cláusulas se especifican a continuación.

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA, entrega al CONTRATANTE a título de calidad de prestación de servicios el o los vehículos necesarios para transportar a los BENEFICIARIOS del transporte escolar caracterizados en el SIMAT de la Gobernación del Meta, para cada establecimiento educativo, desde el lugar de residencia o sitio de encuentro establecido para estas rutas, al Colegio o establecimiento educativo, y regresarlo nuevamente a su lugar de origen después de la jornada académica o escolar, la hora de recogida del lugar de origen y hora de regreso al lugar de origen será la establecida por el director de cada establecimiento educativo.

SEGUNDA: El tenedor de los vehículos pone a disponibilidad de la empresa los siguientes vehículos con las siguientes características:

CLASE:	BUSETA
MARCA:	HYUNDAI
LINEA:	HD 78
PLACA:	SPD562
MODELO:	2012
CAPACIDAD:	29
COLOR:	BLANCO VERDE
Nº. MOTOR:	D4DDB479351
Nº. CHASIS:	KMFGA17PPCC901421
PROPIETARIO:	TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	901251010

CLASE:	BUS
MARCA:	CHEVROLET
LINEA:	FRR
PLACA:	SXB302
MODELO:	2012
CAPACIDAD:	42
COLOR:	BLANCO
Nº. MOTOR:	4HK1-903785
Nº. CHASIS:	9GCFRR907CB014172
PROPIETARIO:	ESCOTURS S.A.S
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	822005127

CLASE:	MICROBUS
MARCA:	HYUNDAI
LINEA:	COUNTY

28040

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026

NIT. 902040015- 3

PLACA:	TFR999
MODELO:	2013
CAPACIDAD:	19
COLOR:	BLANCO
Nº. MOTOR:	D4DDC497375
Nº. CHASIS:	KMJHF17PPDC054584
PROPIETARIO:	CASTRO RIOS MARIA GLORIA
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	40023333

CLASE:	BUSETA
MARCA:	HYUNDAI
LINEA:	COUNTY
PLACA:	SXC611
MODELO:	2013
CAPACIDAD:	23
COLOR:	BLANCO
Nº. MOTOR:	D4DDC517196
Nº. CHASIS:	KMJHG17PPDC056930
PROPIETARIO:	TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	901251010

CLASE:	BUS
MARCA:	HINO
LINEA:	RK1J
PLACA:	SWK766
MODELO:	2007
CAPACIDAD:	45
COLOR:	BLANCO VERDE
Nº. MOTOR:	3971411
Nº. CHASIS:	RK1JST10493
PROPIETARIO:	TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	901251010

CLASE:	BUS
MARCA:	HYUNDAI
LINEA:	AEROCITY
PLACA:	WLN288
MODELO:	2012
CAPACIDAD:	44
COLOR:	BLANCO Y VERDE
Nº. MOTOR:	D6ABB209302
Nº. CHASIS:	KMJTA18BPCC900995
PROPIETARIO:	TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	901251010

28041

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026

NIT. 902040015- 3

CLASE:	CAMIONETA
MARCA:	NISSAN
LINEA:	D22/NP300
PLACA:	WCX994
MODELO:	2014
CAPACIDAD:	4
COLOR:	BLANCO PLATA
Nº. MOTOR:	KA24-709524A
Nº. CHASIS:	3N6DD23T7ZK931024
PROPIETARIO:	ESCOTURS SAS
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	8220051227

CLASE:	BUS
MARCA:	HINO
LINEA:	FC9JBUS
PLACA:	WOX789
MODELO:	2017
CAPACIDAD:	44
COLOR:	BLANCO Y VERDE
Nº. MOTOR:	J05ETY12156
Nº. CHASIS:	9F3FC9JLTHXX11314
PROPIETARIO:	ESCOTURS SAS
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	8220051227

CLASE:	BUS
MARCA:	HINO
LINEA:	FC9JBUS
PLACA:	WOY224
MODELO:	2017
CAPACIDAD:	44
COLOR:	BLANCO Y VERDE
Nº. MOTOR:	J05ETY12185
Nº. CHASIS:	9F3FC9JLTHXX11337
PROPIETARIO:	ESCOTURS SAS
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	8220051227

CLASE:	BUS
MARCA:	SCANIA
LINEA:	SIN LINEA
PLACA:	SOD805
MODELO:	2004
CAPACIDAD:	34
COLOR:	BLANCO VERDE
Nº. MOTOR:	8025545
Nº. CHASIS:	9BSK4X2BF43545229
PROPIETARIO:	TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	901251010

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026

NIT. 902040015- 3

CLASE:	BUSETA
MARCA:	CHEVROLET
LINEA:	NPR
PLACA:	WDR090
MODELO:	2016
CAPACIDAD:	26
COLOR:	BLANCO VERDE
Nº. MOTOR:	4HK1-423175
Nº. CHASIS:	9GCNPR750GB037749
PROPIETARIO:	ESCOTURS SAS
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	8220051227

CLASE:	BUS
MARCA:	HYUNDAI
LINEA:	HD 72
PLACA:	UVK969
MODELO:	2010
CAPACIDAD:	32
COLOR:	BLANCO VERDE
Nº. MOTOR:	D4DB9404794
Nº. CHASIS:	KMFGA17BPAC900804
PROPIETARIO:	TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	901251010

CLASE:	BUS
MARCA:	HINO
LINEA:	FC4JKUZ
PLACA:	SPN348
MODELO:	2011
CAPACIDAD:	41
COLOR:	BLANCO VERDE
Nº. MOTOR:	J05CTF22520
Nº. CHASIS:	JHDFC4JKUBXX12391
PROPIETARIO:	COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	800000755

CLASE:	BUS
MARCA:	CHEVROLET
LINEA:	B 70
PLACA:	SKK606
MODELO:	2002
CAPACIDAD:	37
COLOR:	BLANCO VERDE
Nº. MOTOR:	2FR13224
Nº. CHASIS:	9GCM7T1J22B210308
PROPIETARIO:	JORGE ALBERTO MORENO HIGUITA
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	98704279

28043

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026

NIT. 902040015- 3

CLASE:	BUS
MARCA:	AGRALE
LINEA:	MA 15.0 EURO V
PLACA:	WMT293
MODELO:	2017
CAPACIDAD:	39
COLOR:	BLANCO VERDE
Nº. MOTOR:	U1A008800
Nº. CHASIS:	9BYC51A1AHC002607
PROPIETARIO:	COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	800000755

CLASE:	BUS
MARCA:	CHEVROLET
LINEA:	LV 150
PLACA:	SOE077
MODELO:	2005
CAPACIDAD:	45
COLOR:	BLANCO
Nº. MOTOR:	GWA1123815
Nº. CHASIS:	9GCLV15025B000253
PROPIETARIO:	MARIA TERESA GUTIERREZ BENITEZ
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	39724181

CLASE:	BUS
MARCA:	HYUNDAI
LINEA:	HD 72
PLACA:	SPT592
MODELO:	2010
CAPACIDAD:	32
COLOR:	BLANCO VERDE
Nº. MOTOR:	D4DB9404655
Nº. CHASIS:	KMFGA17BPAC900802
PROPIETARIO:	TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	901251010

PARÁGRAFO: Las condiciones del vehículo deberán ser, las de contar con un radio de comunicación o teléfono portátil, botiquín de primeros auxilios y equipo de carretera; El vehículo deberá mantenerse en perfectas condiciones mecánicas, de mantenimiento, pintura, tapizado, aseo, higiene y presentación general; Cada vehículo deberá estar dotado de los elementos de seguridad exigidos por las autoridades de tránsito según la Ley 769/2002 art. 30, Acuerdo 051 de 1993 art.116 del Ministerio de Transporte y demás que regule el Decreto 769/2002.

TERCERA DURACIÓN: el plazo de ejecución del contrato que se suscribe será desde el día **13 de marzo del 2026 al 30 de octubre del 2026** y será tenida en cuenta como duración únicamente los días hábiles escolares trabajados, prorrogable automáticamente, a menos que la empresa decida dar por terminado el contrato de manera unilateral o por incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte del propietario o tenedor del vehículo o por alguna de las causales de terminación. El contratista acepta y entiende que la empresa CONTRATANTE cancela **DÍAS EFECTIVAMENTE SERVIDOS Y PRESTADOS A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASIGNADA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LA EMPRESA**. Los cuáles serán certificados por los Coordinadores de ruta de los Colegios. EL CONTRATISTA ACEPTA Y ENTIENDE que el valor es por IDA Y REGRESO, en caso de que no complete los recorridos el valor diario se divide por el promedio de los recorridos prestados. El contratista acepta y entiende que la empresa CONTRATANTE cancela **DÍAS EFECTIVAMENTE SERVIDOS Y AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD. El CONTRATISTA ACEPTA y ENTIENDE** que el valor es por mes servido, siempre y cuando no haya alguna causal de suspensión legal que impida su correcta ejecución, para esos casos se hará la proporción o conversión en días.

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026

NIT. 902040015- 3

TERMINACIÓN: La empresa podrá decidir en cualquier tiempo, previo aviso por escrito al PRESTADOR DEL SERVICIO, la cancelación o la suspensión del servicio cuando el tenedor o propietario del vehículo incumpla con sus obligaciones o por decisión unilateral de la empresa. En este caso no habrá lugar a indemnización por causa de la terminación anticipada o de la suspensión, salvo el pago de las sumas de dinero que se hubieren causado en razón de la porción del servicio que se hubiere ejecutado Con todo y este el contrato podrá darse por terminado en cualquier momento sin tener en cuenta su vencimiento en los siguientes casos **(a).** Mutuo acuerdo de las partes. **(b).** Disolución de la empresa. **(c).** Cuando se den las condiciones del incumplimiento a lo aquí estipulado. **(d).** El no presentar el vehículo a rodamiento sin justa causa cuando se encuentre ejecutando alguna orden de trabajo que la empresa haya suscrito con cualquier entidad estatal, privada o pública o cuando el CONTRATISTA solicita el vehículo un fin de semana y no lo presenta a cumplir el plan de rodamiento.

CUARTA: ORIGEN Y DESTINO: El servicio de transporte se prestará para los 27 Municipios del Departamento del Meta, Además donde la operación así lo requiera.

PARÁGRAFO: LA EMPRESA AFILIADORA de los vehículos no se hace responsable por accidentes de tránsito en contra de terceros que ocurran durante la ejecución de este contrato cuando estos se causen por causas no imputables a él, en caso contrario será solidariamente responsable, hasta el monto de las pólizas contractuales y extracontractuales, que tengan suscritas para dichas eventualidades, para lo cual se firmará convenio de colaboración.

QUINTA: VALOR y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO: el valor del servicio prestado **EFECTIVAMENTE SERVIDO Y HÁBIL EN TEMPORADA ESCOLAR ES DE DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE. ($10.000. 000.oo)** siendo así la tarifa por cada vehículo de $500.000,00 mencionada en el resumen del contrato: EL **CONTRATISTA ACEPTA Y ENTIENDE** que en caso de que no complete los recorridos el valor diario se divide por el promedio de los recorridos prestados.

El CONTRATISTA ACEPTA y ENTIENDE: FORMA DE PAGO. El CONTRATISTA se compromete a cancelar los servicios prestados al tenedor del vehículo una vez la entidad contratante haga el respectivo desembolso de los dineros que por concepto de servicio de transporte se le adeudan a la empresa. La cancelación de los servicios al CONTRATISTA se hace conforme a las planillas de prestación del servicio firmadas por el COORDINADOR DEL COLEGIO o la persona autorizada como Coordinador de Transporte a quien se le estará prestando el servicio de transporte confirmados con las cuentas de cobro. La empresa no reconoce servicios no autorizados.
NOTA: El contratista deberá radicar su cuenta anexando la siguiente documentación:

1. Tarjeta de propiedad del vehículo que prestara el servicio de transporte escolar.
2. Anexar Tenencia del vehículo en caso de no ser el propietario(poder)
3. Rut actualizado.
4. Certificación bancaria.
5. Factura electrónica y/o cuenta de cobro. (Para el caso de cuenta de cobro, se debe anexar pago de seguridad social sobre el 40% o certificado de expensas que expide el contador. Se debe adjuntar cedula, tarjeta profesional y certificado de la junta central de contadores).
6. Cámara de comercio si es persona jurídica.

SEXTA: SUSPENSION. Se aclara que este contrato también se puede suspender por huelga de los trabajadores, por caso fortuito o fuerza mayor, por orden público o por suspensión de la actividad del servicio de transporte. EL CONTRATISTA ACEPTA Y ENTIENDE que una vez suspendido el servicio el tenedor del vehículo no puede reclamar ningún pago por cuanto el contrato es por servicio efectivamente prestado autorizado y certificado por el Coordinador de Ruta del Colegio quien solicita el servicio.

OCTAVA: El contratista autoriza a la empresa a descontar del valor por concepto de servicio de transporte autoriza a descontar todas las reclamaciones que terceros acrediten como consecuencia de daños ocasionados directamente por el uso diario del vehículo, así como mantenimientos preventivos y correctivos de urgencia si se da esta acción.

SÉPTIMA: vehículos. el tenedor entiende y acepta que, en casos de asonada, perturbación del orden público, o de cualquier situación que no esté bajo el control del contratante, los daños causados al vehículo están a cargo del tenedor del vehículo, por ello se solicita la póliza todo riesgo la cual ampara el patrimonio del propietario.

OCTAVA: hacen parte integral de este contrato las disposiciones vigentes sobre transportes terrestres incluidos el Código civil, y los propios Reglamentos vigentes, y los que con posterioridad fije la empresa, además la ley 105 de 1993 y 336 de 1996 decreto 348 de 25 febrero de 2015 y demás normas que los deroguen, modifiquen, reglamenten. También aquellas otras normas reglamentarias que regulen la materia y el servicio de radio de acción nacional en servicios especiales.
NOVENA: **SON OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO, TENEDOR O CONTRATISTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**: son obligaciones del contratista para con el contratante: **A)** Entregar **AL CONTRATANTE** el vehículo objeto del presente contrato en perfecto estado de funcionamiento y mantenerlo, así mismo durante la vigencia del contrato. **B)** Recoger y dejar en el sitio previamente establecido, a los estudiantes, pertenecientes al grupo específico del servicio contratado y en los horarios previamente establecidos por **EL CONTRATANTE**. **C)** Contar con personal idóneo y calificado, que cumpla con los requisitos de movilidad. **D)** Realizar las actividades teniendo en cuenta las disposiciones legales dictadas por el Ministerio de transporte y Medio Ambiente, vigentes. E) Mantener vigente la licencia de conducción durante la duración del contrato, cumpliendo permanentemente con las disposiciones en materia de organización, de carácter técnico y de seguridad establecidas en el Decreto 1556 de 1998. **F)** Cumplir con todos los requisitos para la libre circulación y prestación de servicio de transporte exigido por el Ministerio de Transporte, y demás entidades pertinentes. Este requisito es aplicable tanto para los vehículos como para los conductores. **G)** Entregar las herramientas necesarias para la puesta en operación como son: la caja de herramientas, gato, cruceta, botiquín de primeros auxilios, tacos, señales reflectivas, llanta de repuesto, cinturones de seguridad y los sistemas operativos en perfecto estado de funcionamiento, como lo estipula

taxativamente el Decreto 348 del 2015, **H)** Se obliga a transportar todo el personal (ESTUDIANTES) de la institución que se le asigne durante la vigencia del presente contrato, **I)** Todos los gastos de operación del vehículo tales como combustible, mantenimientos, repuestos, llantas y cambio de aceite; al igual que el salario y prestaciones sociales del conductor están a cargo del **CONTRATISTA, J) EL CONTRATISTA** tomará y mantendrá vigente y pagará una póliza del vehículo que dé amparo patrimonial, pérdida, daño y hurto del vehículo o alguno de sus elementos esenciales y accesorios. Igualmente tomará y mantendrá vigente y pagará una póliza de seguro obligatoria (SOAT). **K) EL CONTRATISTA** deberá presentar certificados vigentes de revisión tecno–mecánica, gases (si por el modelo del vehículo aplica la norma) y demás documentos requeridos por tránsito. Los certificados del buen estado técnico-mecánica del vehículo deben ser expedidos por un concesionario o taller autorizado y revisiones preventivas bimensuales. **L) EL CONTRATISTA** informará por escrito **AL CONTRATANTE** o su representante cuando por fuerza mayor o caso fortuito tuviese que enviar otro vehículo para que cubra el recorrido, teniendo que cumplir dicho vehículo con los parámetros exigidos por la empresa y la ley. **PARAGRAFO:** el vehículo deberá cumplir con lo estipulado en el decreto 174 de 2001, el decreto 348 del 2015 y la normatividad legal vigente. **LL)** Dar trato respetuoso al acompañante de ruta y no inducir en error en la información de la prestación del servicio. **M)** Portar las calcomanías: "cómo conduzco", "operación nacional", "Escolar" en los cuatro costados, "velocidad máxima" y "Salida de emergencia" y "operación nacional". **N)** Mantener el vehículo descrito en este contrato en perfectas condiciones mecánicas, pintura, latonería, aseo, distintivos escolares, ventanas de salida de emergencia, ofreciendo al usuario todo el confort, seguridad, y calidad en servicio de acuerdo a su descripción, portando todos sus documentos vigentes como tarjeta de operación, SOAT, Revisión Técnico Mecánica y demás documentos legales a fin de que este siempre apto para la prestación del servicio y disponibilidad de la empresa en el cumplimiento de las rutas y horarios asignados, cuidando que el vehículo porte los distintivos y número interno de la empresa (art. 26 y 27 Decreto 348 de 25 febrero 2015). **Ñ)** Por el respeto a los niños, por seguridad de su vehículo y para evitar problemas judiciales, informar cuando un conductor en complicidad de la acompañante de ruta se preste para negociar o cubrir las rutas entre sus compañeros generando sobrecupo en los vehículos. **O)** El contratista autoriza a la empresa a descontar del valor por concepto de servicio de transporte los valores de: dispositivo GPS; consumo de combustible; rodamiento; y/o pagos al sistema de seguridad social del conductor, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos exigidos por el cliente externo, igualmente autoriza a descontar todas las reclamaciones que terceros acrediten como consecuencia de daños ocasionados directamente por el uso diario del vehículo. **P) EL CONTRATISTA** informará por escrito **AL CONTRATANTE** o su representante cuando por fuerza mayor, caso fortuito, quiera retirar el vehículo del contrato, siendo esto realizado directamente en las oficinas de la **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026,** en el Municipio de Villavicencio y con una antelación del preaviso de diez (10) días hábiles, si no lo realiza se aplicarán las sanciones pertinentes que están plasmadas en el **CLAUSULA DÉCIMA TERCERA** del presente contrato.

PÁRRAFO 1: Las llantas deben ser cambiadas cuando el labrado llegue a un desgaste máximo del labrado del 75% y/o de acuerdo con las especificaciones del fabricante de las llantas, también cuando no garanticen los niveles de seguridad requeridos. Las nuevas llantas deberán cumplir con las características definidas por el fabricante según el tipo. Así mismo, el despinche de las llantas o cuando sufra un desperfecto es responsabilidad del TENEDOR Y/O PROPIETARIO DEL VEHÍCULO la reparación y/o reposición de esta en un tiempo no superior a 2 horas, después de reportado el evento. El tenedor asume el costo.

PÁRRAFO 2: Durante la ejecución del contrato **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026,** podrá rechazar los vehículos que por su deficiente estado constituyan un peligro para el personal o un obstáculo para el buen desarrollo de los servicios, dejando en libertad a la empresa para que lo reemplace por otro de las mismas características. Lo anterior no genera ninguna indemnización para el tenedor del vehículo por parte de la empresa y se cancelan los servicios hasta la fecha prestados.

DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones del **CONTRATANTE: A)** pagar al **CONTRATISTA** los servicios prestados debidamente autorizados y certificados en las planillas de prestación del servicio. **B)** Informar claramente los lugares de origen y destino, con el fin de asignar apropiadamente la ruta de transporte. **C)** Informar por escrito, cualquier cambio de ruta con ocho (8) días calendario de anticipación, con el objetivo de modificar la ruta de transporte. **D)** La empresa no cancela servicios no autorizados dentro del contrato. **E).** Informar de manera oportuna cuando el vehículo presente fallas para que el propietario asuma su arreglo inmediato. **F)** Ejercer el control operativo sobre el conductor que vaya a operar el vehículo. **PARÁGRAFO:** de acuerdo con lo estipulado en artículo 41 del Decreto 431 de 2017, que a la letra dice: "***control del uso de sustancias psicoactivas y alcohólicas.*** Las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial deberán practicar controles de uso de sustancias psicoactivas y de pruebas de alcoholimetría a una muestra representativa de los conductores de la empresa, al menos una vez al mes. La empresa realizará los controles directamente o a través de empresas que presten el servicio, haciendo uso de dispositivos y procedimientos homologados para ello, sin que pueda trasladar el costo de los mismos a los conductores o propietarios de los vehículos. Mensualmente las empresas o los particulares deberán reportar los resultados y las estadísticas de las pruebas realizadas a la Superintendencia de Puertos y Transporte".

DÉCIMA PRIMERA: PÓLIZA TODO RIESGO el tenedor o propietario del vehículo será responsable por las coberturas, vigencias que este tome para proteger su vehículo

DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD. El propietario entiende y acepta que, en casos de asonada, perturbación del orden público, o de cualquier situación que no esté bajo el control del **CONTRATANTE**, los daños causados al vehículo estarán a cargo del PROPIETARIO DEL MISMO.

DECIMA TERCERA: MULTAS Y PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones estipuladas dentro del presente contrato, el contratista pagará una multa hasta por el 100% del valor del contrato. Para lo cual se obliga a informar a la empresa con diez (10) días hábiles de anticipación, de manera escrita la no continuidad en la ruta escolar asignada, de lo contrario el propietario del vehículo o contratista cancelará a la empresa COMO MULTA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LA **UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026**, POR LA NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO, El valor de las multas y la penal pecuniaria se podrá descontar de los saldos pendientes a favor del contratista. Para efectos de lo anterior, el contratista autoriza expresamente a efectuar los descuentos del caso.

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026

NIT. 902040015- 3

DÉCIMA TERCERA: TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La empresa podrá decidir en cualquier tiempo, con previo aviso por escrito al **PRESTADOR DEL SERVICIO,** la cancelación o la suspensión del servicio cuando el propietario del vehículo incumpla con sus obligaciones o por decisión unilateral de la empresa. En este caso no habrá lugar a indemnización por causa de la terminación anticipada o de la suspensión, salvo el pago de las sumas de dinero que se hubieren causado en razón de la porción del servicio que se hubiere ejecutado. Con todo y este el contrato podrá darse por terminado en cualquier momento sin tener en cuenta su vencimiento en los siguientes casos: **(a).** Mutuo acuerdo de las partes. **(b).** Disolución de la empresa. **(c).** Cuando se den las condiciones del incumplimiento a lo aquí estipulado.

DECIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. En caso de presentarse diferencias entre las partes con ocasión de la celebración del contrato, su ejecución, terminación o liquidación, las partes de manera directa tratarán de resolver sus diferencias y, de no ser posible, se someterán a la oficina de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Villavicencio-Meta, la cual fallará en derecho.

DECIMA QUINTA: CESION DEL CONTRATO: El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa, expresa y escrita de la **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026**, Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a la **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026 contratante** de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, la **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026 exigirá** al Contratista, el cambio de vehículo, con las mismas o mejores características señaladas en la CLÁUSULA TERCERA del presente contrato.

DÉCIMA SEXTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se perfecciona con la suscripción y firma de las partes.

DECIMA SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL-NOTIFICACIONES: para todos los efectos legales, el domicilio del **CONTRATISTA** será la Calle 32 #26-58 barrio porvenir del Municipio de Villavicencio; y del **CONTRATANTE** se encuentra ubicado en calle 32 N° 26-58 Barrio Porvenir, Villavicencio.

Para constancia se firma por las partes, en dos ejemplares, en la ciudad de Villavicencio a los 13 días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

CONTRATANTE:

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
Nit: **902040015- 3**
R/L: **LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA**
C.C. **1.121.846.119**

CONTRATISTA:

RL . GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS
HERLY MAGDELEIN CORTES FERNANDEZ
C.C. 1.121.911.161

28047

PREVENTIVAS

PUERTO

GAITAN

28048

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5864

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-04-2026	01-06-2026	TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS	NIT No. 901251010
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO GAITAN	320 4601990	PUERTO GAITAN	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SPD562

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUSETA	HYUNDAI	HD 78
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2012	10026875802	25-01-2012	BLANCO VERDE	DIESEL	KMFGA17PPCC901421
No de Motor		**Cilindraje**	**Kilometraje**	**EMPRESA AFILIADA / VINCULADA**	
D4DDB479351		3907	N/A	TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	80	7	80	9	80	7
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	80	8	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o taponos de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalesa independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28049

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Crucela y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**04-04-2027**
SOAT	**16-04-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5864

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Z6050

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6158

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	29-05-2026	ESCOTURS S.A.S.	NIT No. 822005127
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3108592361	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SXB302

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	CHEVROLET	FRR
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2012	10009752435	21-09-2011	BLANCO	DIESEL	9GCFRR907CB014172
No de Motor		**Cilindraje**	**Kilometraje**	**EMPRESA AFILIADA / VINCULADA**	
4HK1-903785		5193	N/A	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	12	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
12	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28051

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opere el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**15-08-2026**
SOAT	**02-08-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-8158

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28052

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6159

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de Identidad
29-03-2026	29-05-2026	CASTRO RIOS MARIA GLORIA	CC No. 40023333
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
SAN CARLOS DE GUAROA	3219879280	SAN CARLOS DE GUAROA	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TFR999

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	HYUNDAI	COUNTY
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2013	10017887935	10-07-2012	BLANCO	DIESEL	KMJHG17PPDC054584
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4DDC497375		3907	N/A	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	60	8	60	9	60	7
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presenten peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impiden El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28053

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema direccion.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehiculo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehiculo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de liquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacio insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Bateria bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquin de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**19-07-2026**
SOAT	**12-07-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6159

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28054

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5863

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-04-2026	01-06-2026	TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS	NIT No. 901251010
Dirección	**Telefono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO GAITAN	320 4601990	PUERTO GAITAN	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SXC611

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUSETA	HYUNDAI	COUNTY
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2013	10030203303	27-03-2013	BLANCO	DIESEL	KMJHG17PPDC056930
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4DDC517196		3907	N/A	TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	80	7	80	9	80	7
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	80	8	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo. Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínimo del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28055

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falla de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Plto.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**20-09-2026**
SOAT	**18-09-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5863

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28056

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5860

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-04-2026	01-06-2026	TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS	NIT No. 901251010
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO GAITAN	320 4601990	PUERTO GAITAN	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SWK766

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	HINO	RK1J
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2007	10026913074	12-10-2006	BLANCO VERDE	DIESEL	RK1JST10493
No de Motor		**Cilindraje**	**Kilometraje**	**EMPRESA AFILIADA / VINCULADA**	
3971411		7961	N/A	TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	11	100	12	100	11
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28059

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano)	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**23-08-2026**
SOAT	**23-10-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5860

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28058

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5861

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revision	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-04-2026	01-06-2026	TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS	NIT No. 901251010
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO GAITAN	320 4601990	PUERTO GAITAN	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WLN288

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	HYUNDAI	AEROCITY
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2012	10021573460	04-09-2015	BLANCO VERDE	DIESEL	KMJTA18BPCC900995
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D6ABB209302		11149	N/A	TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	12	100	10	100	10
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo. Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoss laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujación deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28059

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISIÓN	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**05-04-2027**
SOAT	**21-06-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5861

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28060

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6164

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	29-05-2026	ESCOTURS S.A.S.	NIT No. 822005127
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3108592361	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WCX994

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	CAMIONETA	NISSAN	D22/NP300
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2014	10031941013	15-03-2014	BLANCO PLATA	: GAS GASOL	3N6DD23T7ZK931024
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
KA24-709524A		2389	N/A	ESCOTURS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
6.5	35	7	35	8	35	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo. Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalización de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces planas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, lijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**09-03-2027**
SOAT	**17-04-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6164

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28062

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6165

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
30-03-2026	30-05-2026	ESCOTURS S.A.S.	NIT No. 822005127
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3108592361	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WOX789

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	HINO	FC9JBUS
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2017	10035692121	17-01-2017	BLANCO Y VERDE	DIESEL	9F3FC9JLTHXX11314
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
J05ETY12156		5123	N/A	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	11	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3,5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros Incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28063

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de lucas de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	15-01-2027
SOAT	16-12-2026
EXTINTOR	31-12-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6165

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28064

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6166

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	29-05-2026	ESCOTURS S.A.S.	NIT No. 822005127
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3108592361	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WOY224

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	HINO	FC9JBUS
Modelo	**No Licencia de tránsito**	**Fecha de matrícula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2017	10035743555	17-01-2017	BLANCO Y VERDE	DIESEL	9F3FC9JLTHXX11337
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
J05ETY12185		5123	N/A	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	11	100	12	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la via.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalesa independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehiculos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehiculos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehiculos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehiculos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido al conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas exceda lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28065

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**14-01-2027**
SOAT	**16-12-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5166

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28066

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5866

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-04-2026	01-06-2026	JORGE ELIECER PARRA RODRIGUEZ	CC No. 19088888
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO GAITAN	3204601990	PUERTO GAITAN	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SOD805

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	SCANIA	SIN LINEA
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2004	10036182380	21-04-2004	BLANCO VERDE	DIESEL	9BSK4X2BF43545229
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
8025545		12000	N/A	TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	100	12	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independiantes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28067

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**01-02-2027**
SOAT	**13-02-2027**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5866

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28068

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535838
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6168

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
31-03-2026	31-05-2026	ESCOTURS S.A.S.	NIT No. 822005127
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	3108592361	VILLAVICENCIO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WDR090

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUSETA	CHEVROLET	NPR
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matrícula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2016	10011099587	26-01-2016	BLANCO VERDE	DIESEL	9GCNPR750GB037749
No de Motor		**Cilindraje**	**Kilometraje**	**EMPRESA AFILIADA / VINCULADA**	
4HK1-423175		5193	N/A	GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	80	8	80	9	80	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9	80	9	80	9	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, esparragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalización de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

78069

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayes o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteñorados, dañados, deformado, corroidos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**30-01-2027**
SOAT	**01-02-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6168

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28070

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5865

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-04-2026	01-06-2026	TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS	NIT No. 901251010
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO GAITAN	320 4601990	PUERTO GAITAN	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

UVK969

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	HYUNDAI	HD 72
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2010	10019379359	11-05-2010	BLANCO VERDE	DIESEL	KMFGA17BPAC900804
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4DB9404794		3907	N/A	TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	11	100	12	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
12	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter)	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impacioso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalización de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representan peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28071

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos. (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijoras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**25-05-2026**
SOAT	**21-05-2026**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5865

1. Los resultados de esta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28072

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5872

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-04-2026	01-06-2026	COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS SA	NIT No. 800000755
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO GAITAN	3204601990	PUERTO GAITAN	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SPN348

Número Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	HINO	FC4JKUZ
Modelo	**No Licencia de tránsito**	**Fecha de matrícula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2011	10017627154	11-09-2010	BLANCO VERDE	DIESEL	JHDFC4JKUBXX12391
No de Motor		**Cilindraje**	**Kilometraje**	**EMPRESA AFILIADA / VINCULADA**	
J05CTF22520		2011	N/A	COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S.A, COLTUREX S.A.	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	11	100	12	100	10
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28073

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica)	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	16-03-2027
SOAT	10-03-2027
EXTINTOR	30-06-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5872

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28074

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5869

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-04-2026	01-06-2026	MORENO HIGUITA JORGE ALBERTO	CC No. 98704279
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO GAITAN	3219879280	PUERTO GAITAN	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SKK606

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	CHEVROLET	B 70
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2002	10032662269	20-05-2002	BLANCO VERDE	DIESEL	9GCM7T1J22B210308
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
2FR13224		6600	N/A	TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	100	12	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de taponas de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o taponas de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retroreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28075

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	31-01-2027
SOAT	06-08-2026
EXTINTOR	30-06-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5869

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28016

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
. PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535838
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5871

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revision	Nombre o razón social	Documento de identidad
01-04-2026	01-06-2026	COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS SA	NIT No. 800000755
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO GAITAN	3204601990	PUERTO GAITAN	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WMT293

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	AGRALE	MA 15.0 EURO V
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2017	10032176313	05-08-2016	BLANCO VERDE	DIESEL	9BYC51A1AHC002607
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
U1A008800		4748	N/A	COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S.A, COLTUREX S.A.	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	10	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28677

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	11-08-2026
SOAT	22-07-2026
EXTINTOR	30-06-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5871

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28078

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5868

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de Identidad
01-04-2026	01-06-2026	GUTIERREZ BENITEZ MARIA TERESA	CC No. 39724181
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO GAITAN	3138278528	PUERTO GAITAN	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SOE077

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	CHEVROLET	LV 150
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2005	10013549502	29-06-2004	BLANCO	DIESEL	9GCLV15025B000253
No de Motor		**Cilindraje**	**Kilometraje**	**EMPRESA AFILIADA / VINCULADA**	
GWA1123815		12069	N/A	TRANSPORTES INTEGRALES SJ S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	10	100	11	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
12	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28079

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces da vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	21-12-2026
SOAT	22-12-2026
EXTINTOR	30-06-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5868

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28080

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-5862

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revision	Nombre o razón social	Documento de Identidad
01-04-2026	01-06-2026	TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS	NIT No. 901251010
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
PUERTO GAITAN	320 4601990	PUERTO GAITAN	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SPT592

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	HYUNDAI	HD 72
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2010	10019419112	20-01-2010	BLANCO VERDE	DIESEL	KMFGA17BPAC900802
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4DB9404655		3907	N/A	TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	12	100	11	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	10	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalización de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retroreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28081

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deterioradas, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, fijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**30-01-2027**
SOAT	**07-02-2027**
EXTINTOR	**30-06-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-5862

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28082

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMPRESA
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.

NIT:901.297.365-6

CERTIFICA QUE:

Que los vehículos de las placas **SXD202, SPL872, SXD194, SXD378, SXD195, WDQ844**,son propiedad de la empresa y se encuentran desarrollando labores dentro del contrato de prestación de servicios **1243 del año 2026**, celebrado en el departamento del Meta y la **UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026**, cuyo objeto es "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA DE LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, BARRANCA DE UPIA, CASTILLA LA NUEVA, VISTA HERMOSA, CUMARAL, GRANADA, GUAMAL, MESETAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO RICO, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA, MAPIRIPAN, URIBE, LA MACARENA, SAN JUAN DE ARAMA, PUERTO CONCORDIA, PUERTO LLERAS, FUENTEDEORO, EL CASTILLO, CUBARRAL, EL DORADO, SAN MARTIN, LEJANIAS, PUERTO GAITAN, CABUYARO, SAN JUANITO Y OPERACIÓN DE VEHICULOS ESCOLARES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES INCLUYE SUMINISTRO DE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA OPERACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL INDICE DE DESERCIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META."

Se expide el certificado a los veinte (20) días del mes de abril del 2026

HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161
R/LGRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
TELEFONO: 312 4808646

ALMATOURS S.A.S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

Villavicencio, Meta 20 de abril del 2026

PAZ Y SALVO

El suscrito Representante Legal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S**, con NIT: 901297365-6, actuando en calidad de tenedor y/o propietario legal de los vehículos identificados con las siguientes placas:

MUNICIPIO	PLACA	MUNICIPIO	PLACA
CASTILLA LA NUEVA	UTY124	ACACIAS	SXC053
CASTILLA LA NUEVA	SOE716	ACACIAS	SZQ028
CASTILLA LA NUEVA	TFW560	ACACIAS	SPL872
CASTILLA LA NUEVA	TSU476	ACACIAS	TFV847
CASTILLA LA NUEVA	WGP925	ACACIAS	WDS414
CASTILLA LA NUEVA	SXC284	ACACIAS	SXD194
CASTILLA LA NUEVA	SVF124	ACACIAS Y GUAMAL	SXC275
CASTILLA LA NUEVA	SXB552	ACACIAS	SPX393
CASTILLA LA NUEVA Y GUAMAL	STO077	ACACIAS	SPX394
CASTILLA LA NUEVA	TFR224	ACACIAS	XVW916
CASTILLA LA NUEVA	SKL299	ACACIAS	WDR950
CASTILLA LA NUEVA	SKN027	ACACIAS	VFA212
CASTILLA LA NUEVA	TSR743	ACACIAS	SXD379
CASTILLA LA NUEVA	UZD356	ACACIAS	XGC837
CASTILLA LA NUEVA	THK538	ACACIAS	WDQ448
CASTILLA LA NUEVA	SMK600	ACACIAS	TTR274
CASTILLA LA NUEVA	NWN620	ACACIAS	SXD378
CASTILLA LA NUEVA	SLH983	ACACIAS	TTZ276
CASTILLA LA NUEVA	NWN623	PUERTO RICO	SYR751
CASTILLA LA NUEVA	TFW727	PUERTO RICO	GET139
CASTILLA LA NUEVA	WDR955	PUERTO RICO	SKN534
CASTILLA LA NUEVA	WDR743	PUERTO RICO	PXA316
CASTILLA LA NUEVA	SXD202	PUERTO RICO	3042N65988
GUAMAL	SOP987	PUERTO RICO	3042N70771
GUAMAL	SXD029	MESETAS	SOE821
GUAMAL	SOP426	MESETAS	UPS851
GUAMAL	SXC113	MESETAS	WDQ844
GUAMAL	SNT692	MESETAS	SXD213
GUAMAL	TRM079	MESETAS	VDS835
GUAMAL	SOP434	MESETAS	SXC522
SAN CARLOS DE GUAROA	KPK439	MESETAS	SSF591
SAN CARLOS DE GUAROA	WDQ447	MESETAS	SLJ157
SAN CARLOS DE GUAROA	SXB377	MESETAS	XXA881
SAN CARLOS DE GUAROA	SOP766	MESETAS	SXD195

ALMATOURS S. A. S.

GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
NIT. 901.297.365-6
Prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
ISO 9001: 2015- ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

SAN CARLOS DE GUAROA	NWN624	MESETAS	TSB008
SAN CARLOS DE GUAROA	WOY225	MESETAS	XWC908
PUERTO GAITAN	SPD562	MESETAS	GPH869
PUERTO GAITAN	SXB302	MESETAS	SWC080
PUERTO GAITAN	TFR999	MESETAS	TSU577
PUERTO GAITAN	SXC611	MESETAS	TFV751
PUERTO GAITAN	WLN288	PUERTO GAITAN	UVK969
PUERTO GAITAN	SWK766	PUERTO GAITAN	SPN348
PUERTO GAITAN	WCX994	PUERTO GAITAN	SKK606
PUERTO GAITAN	WOX789	PUERTO GAITAN	WMT293
PUERTO GAITAN,	WOY224	PUERTO GAITAN	SPT592
PUERTO GAITAN	SOD805	PUERTO GAITAN	SOE077
PUERTO GAITAN	WDR090		

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el contrato suscrito con la UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026 y GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS, manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026 se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en los municipios de PUERTO GAITAN, ACACIAS, GUAMAL, CASTILLA LA NUEVA, MESETAS, PUERTO RICO, SAN CARLOS DE GUAROA durante el periodo comprendido entre el 18 de marzo al 17 de abril del 2026 teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los **sesenta (60)** días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

HERLY MAGDELEIN CORTES
CC. 1.121.911.161
R/LGRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S
TELEFONO: 312 4808646

28085

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.
JUAN DAVID RINCON CASTAÑEDA, / TENEDOR mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.010.171.071**, en calidad de proveedor del vehículo de placas **SOP426**, manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **GUAMAL**, teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.
Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

JUAN DAVID RINCON CASTAÑEDA / TENEDOR
1.010.171.071

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

28086

Entre los suscritos a saber, de una parte **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, **JUAN DAVID RINCON CASTAÑEDA**, identificado(a) con **1.010.171.071**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026.***

EL CONTRATANTE

Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo:Representante Legal
Entidad/Empresa: Grupo Empresarial Almatours SAS

EL CONTRATISTA
Nombre: **JUAN DAVID RINCON CASTAÑEDA**
C.C. No. **1.010.171.071**

28087

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

MAURO ERNESTO RUIZ MONROY / TENEDOR , Mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cedula de ciudadanía **79.292.894**, en calidad de proveedor del vehículo de placas **SOP 987**, manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **GUAMAL**, teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.
Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

MAURO ERNESTO RUIZ MONROY / TENEDOR
C.C. No. 79.292.894

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte, **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra **MAURO ERNESTO RUIZ MONROY**, identificado(a) con **CC 79.292.894**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026***.

EL CONTRATANTE

Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo:Representante Legal
Entidad/Empresa: Grupo Empresarial Almatours SAS

EL CONTRATISTA
MAURO ERNESTO RUIZ MONROY
C.C. No. 79.292.894

28089

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

MARIA GLORIA CASTRO RIOS / TENEDORA , Mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cedula de ciudadanía **40.023.333**, en calidad de proveedor del vehículo de placas **SXD 029**, / manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **GUAMAL**, teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.
Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

MARIA GLORIA CASTRO RIOS / TENEDORA
C.C. No. 40.023.333

28090

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte, **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra **MARIA GLORIA CASTRO RIOS**, identificado(a) con **CC 40.023.333**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026***.

EL CONTRATANTE



Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo:Representante Legal
Entidad/Empresa: Grupo Empresarial Almatours SAS

EL CONTRATISTA
MARIA GLORIA CASTRO RIOS
C.C. No. 40.023.333

28091

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.
ESCOTURS S.A.S / TENEDOR , plenamente capaz, identificado con **NIT 822.005.127**, en calidad de proveedor del vehículo de placas **STO077, SXC113 Y SNT692**, manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **GUAMAL**, teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.
Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

Mauro Andres Ruiz Castro

ESCOTURS S.A.S / TENEDOR
R/L : MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C. No. 1121843686

28092

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, **ESCOTURS S.A.S** , identificado(a) con **NIT 822.005.127**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026.***

EL CONTRATANTE

Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo:Representante Legal
Entidad/Empresa: Grupo Empresarial Almatours SAS

Mauro Andres Ruiz Castro
EL CONTRATISTA
ESCOTURS S.A.S
R/L: MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C. No. 1121843686

28093

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

MAURO ANDRES RUIZ CASTRO / TENEDOR , Mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cedula de ciudadanía **1121843686**, en calidad de proveedor del vehículo de placas **TRM079**, manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **GUAMAL**, teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.
Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

Mauro Andres Ruiz Castro

MAURO ANDRES RUIZ CASTRO / TENEDOR
C.C. No. 1121843686

28094

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte, **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra **MAURO ANDRES RUIZ CASTRO**, identificado(a) con CC **1121843686,** quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:
CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE.** El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026***.

EL CONTRATANTE

Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo:Representante Legal
Entidad/Empresa: Grupo Empresarial Almatours SAS

Mauro Andres Ruiz Castro
EL CONTRATISTA
MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C. No. 1121843686

28095

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.
UNION DE TRANSPORTADORES DE SERVIC, / TENEDOR mayor de edad, plenamente capaz, identificado con **NIT 900.897.350**, en calidad de proveedor del vehículo de placas **SOP434**, manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **GUAMAL**, teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.
Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

Diego Torres
UNION DE TRANSPORTADORES DE SERVIC / TENEDOR
R/L : Diego Humberto Torres Gaitán
C.C. No. 1.122.122.760

28096

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, **UNION DE TRANSPORTADORES DE SERVIC**, identificado(a) con **NIT 900.897.350** , quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:
CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026.***

EL CONTRATANTE

Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo:Representante Legal
Entidad/Empresa: Grupo Empresarial Almatours SAS

Diego Torres

EL CONTRATISTA
Nombre: UNION DE TRANSPORTADORES DE SERVIC
R/L : Diego Humberto Torres Gaitán
C.C. No. 1.122.122.760

28097

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo

MARIA FERNANDA MUÑOZ TREJOS/ PROPIETARIO mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía No **35262266**, en calidad de proveedor de los vehículos de placas **SOE 716**, manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de CASTILLA LA NUEVA, teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

María Fernanda Muñoz

MARIA FERNANDA MUÑOZ TREJOS /PROPIETARIO

35262266

Powered by CamScanner

28098

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra MARIA FERNADA MUÑOZ TREJOS , identificado(a) con 35262266, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:
CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026.***

EL CONTRATANTE

Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo:Representante Legal
Entidad/Empresa: Grupo Empresarial Almatours SAS

María Fernanda Muñoz

EL CONTRATISTA
Nombre: maria fernanda muñoz trejos
CC No. 35.262 266

Powered by CamScanner

28099

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo

MAURO ERNESTO RUIZ MONROY/ PROPIETARIO mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía No **79292894**, en calidad de proveedor de los vehículos de placas **TSU476, WDR 743**, manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de CASTILLA LA NUEVA, teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

MAURO ERNESTO RUIZ MONROY /PROPIETARIO

79292894

28100

OTROSI No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra,MAURO ERNESTO RUIZ MONROY , identificado(a) con79292894, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026.***

EL CONTRATANTE

Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo:Representante Legal
Entidad/Empresa: Grupo Empresarial Almatours SAS

EL CONTRATISTA
Nombre: Mauro Ernesto Ruiz Monroy
NIT No.

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo

JOSE DARIO RODRIGUEZ ROZO/ PROPIETARIO mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía No **17.414.923**, en calidad de proveedor de los vehículos de placas **UTY124**, manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de CASTILLA LA NUEVA, teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

JOSE DARIO RODRIGUEZ ROZO/ PROPIETARIO

17.414.923

28102

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra JOSE DARIO RODRIGUEZ ROZO , identificado(a) con 17.414.923, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:
CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026***.

EL CONTRATANTE

Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo:Representante Legal
Entidad/Empresa: Grupo Empresarial Almatours SAS

EL CONTRATISTA
Nombre: Jose dario Rodriguez Rozo
CC No. 17.414.923

28103

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

LUZ MERY PERALTA/ PROPIETARIO mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía No. **21178763**, en calidad de proveedor del vehículo de placas **SLH983**, manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de CASTILLA LA NUEVA, teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

LUZ MERY PERALTA/PROPIETARIO

21178763

28104

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, **LUZ MERY PERALTA**, identificado(a) con **21178763**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026.***

EL CONTRATANTE

Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo:Representante Legal
Entidad/Empresa: Grupo Empresarial Almatours SAS

EL CONTRATISTA
Nombre: Luz Mery Sierra
C.C. No. 21178763

28105

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

CRISTHIAN TORREZ/ PROPIETARIO mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía No. **1123513242**, en calidad de proveedor del vehículo de placas **TFW560**, manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de CASTILLA LA NUEVA, teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

CRISTHIAN TORREZ/PRORIETRIO

1123513242

28106

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, **CRISTHIAN TORREZ**, identificado(a) con **1123513242**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026.***

EL CONTRATANTE

Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo:Representante Legal
Entidad/Empresa: Grupo Empresarial Almatours SAS

EL CONTRATISTA
Nombre:
C.C. No.

28107

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

GILBERTO DE JESUS NUÑEZ BOTERO/ PROPIETARIO mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía No. **80472527**, en calidad de proveedor del vehículo de placas **TSR743**, manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de CASTILLA LA NUEVA, teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

GILBERTO NUÑEZ

GILBERTO DE JESUS NUÑEZ BOTERO/PRORIETRIO

80472527

28108

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, **GILBERTO DE JESUS NUÑEZ BOTERO**, identificado(a) con **80472527**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026.***

EL CONTRATANTE

Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo:Representante Legal
Entidad/Empresa: Grupo Empresarial Almatours SAS

GILBERTO NUÑEZ

EL CONTRATISTA
Nombre: Gilberto de Jesus Nuñez Botero
C.C. No. 80.472.527.

28109

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

JOSE ARNULFO ROZO CARRILLO/ PROPIETARIO mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía No. **7827412**, en calidad de proveedor del vehículo de placas **SVF124**, manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de CASTILLA LA NUEVA, teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

JOSE ARNULFO ROZO CARRILLO/PRORIETRIO

7827412

28110

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, **JOSE ARNULFO ROZO CARRILLO**, identificado(a) con **7827412**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026.***

EL CONTRATANTE

Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo: Representante Legal
Entidad/~~Empresa~~: Grupo Empresarial Almatours SAS

EL CONTRATISTA
Nombre: José Arnulfo Rozo Carrillo.
C.C. No. 7'827.412.

28111

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

URRIAGO CARRILLO JAIRO ANTONIO/ PROPIETARIO mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía No. **17413710**, en calidad de proveedor del vehículo de placas **WGP925**, manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de CASTILLA LA NUEVA, teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

URRIAGO CARRILLO JAIRO ANTONIO/PRORIETRIO

17413710

28 112

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, **URRIAGO CARRILLO JAIRO ANTONIO**, identificado(a) con **17413710**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026.***

EL CONTRATANTE

Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo:Representante Legal
Entidad/Empresa: Grupo Empresarial Almatours SAS

Jairo Urriago C

EL CONTRATISTA
Nombre: Jairo Antonio Urriago Carrillo
C.C. No. 17413710

28113

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

ESPITIA GONZALEZ MAICOL STEVEN/ PROPIETARIO mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía No. **1028400804**, en calidad de proveedor del vehículo de placas **UZD356**, manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de CASTILLA LA NUEVA, teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente,

ESPITIA GONZALEZ MAICOL STEVEN/PRORIETRIO

1028400804

28114

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, **ESPITIA GONZALEZ MAICOL STEVEN**, *identificado(a) con* **1028400804**, *quien en adelante se* denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026***.

EL CONTRATANTE

Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo: Representante Legal
Entidad/Empresa: Grupo Empresarial Almatours SAS

EL CONTRATISTA
Nombre: Maicol Espitia Gonzalez
C.C. No. 1028400804

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

LAURA YADIRA HERRERA AGUILAR/ PROPIETARIO mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía No. **1123511459**, en calidad de proveedor del vehículo de placas **TFR 224**, manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de CASTILLA LA NUEVA, teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

LAURA YADIRA HERRERA AGUILAR/PRORIETRIO

1123511459

28116

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, **LAURA YADIRA HERRERA AGUILAR**, identificado(a) con **1123511459**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026.***

EL CONTRATANTE

Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo:Representante Legal
Entidad/Empresa: Grupo Empresarial Almatours SAS

EL CONTRATISTA
Nombre: Laura Yadira Herrera Aguilar
C.C. No. 1.123.511.459

28117

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

TRUJILLO PANTOJA TARQUINO/ TENEDOR mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía No. **4898931**, en calidad de proveedor del vehículo de placas **SKL299**, manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de CASTILLA LA NUEVA, teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

TRUJILLO PANTOJA TARQUINO/TENEDOR

4898931

28118

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, **TRUJILLO PANTOJA TARQUINO**, identificado(a) con **4898931**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026.***

EL CONTRATANTE

Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo: Representante Legal
Entidad/Empresa: Grupo Empresarial Almatours SAS

EL CONTRATISTA
Nombre: Tarquino Trujillo Pantoja
C.C. No. 4898931

VA-10120523 28119

PAPEL DOCUMENTARIO MINERVA

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEHÍCULO AUTOMOTOR

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: CASTILLA LA NUEVA M. I-10-2017

VENDEDOR (ES):

Nombre e identificación: RODOLFO LADINO MORA CC# 12'737.793 NEIVA HUILA.

Nombre e identificación

DIRECCIÓN: Mz. 6 Casa # 9 Villa Milena

COMPRADOR (ES):

Nombre e identificación: TARQUINO TRUJILLO PANTOJA CC# 4'898.931

Nombre e identificación

DOMICILIO CONTRACTUAL:

Las partes convienen celebrar el presente contrato de compraventa, que se regirá por las anteriores estipulaciones, las normas legales aplicables a la materia y en especial por las siguientes cláusulas: **PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO:** mediante el presente contrato, EL (LOS) VENDEDOR (ES) transfiere (n) a título de venta y EL (LOS) COMPRADOR (ES) adquiere (n) la propiedad del vehículo automotor que a continuación se identifica:

CLASE	BUS	MARCA	CHEVROLET	MODELO	2004
TIPO DE CARROCERÍA	CERRADA	COLOR	VERDE BIANCO	MOTOR Nº	001553
CHASIS Nº	9GCNPR71P4B458702	SERIE Nº	9GCNPR71P4B458702	PUERTAS	DOS
CAPACIDAD	28 PSJ.				
ACTA O MANIFIESTO Nº	08002110006579	CIUDAD	BV VENTURA	FECHA	05-02-2004
SITIO DE MATRÍCULA	ZIPAQUIRA	PLACA Nº	SKL 299	SERVICIO	PÚBLICO

SEGUNDA. - PRECIO: Como precio del automotor descrito las partes acuerdan la suma de

CUARENTA Y CINCO MILLONES M/C. —. ($ 45.000.000=).

TERCERA. - FORMA DE PAGO: EL (LOS) COMPRADOR (ES) se compromete (n) a pagar el precio a que se refiere la cláusula anterior de la siguiente forma:

CUARENTA MILLONES EN EFECTIVO Y CINCO MILLONES B/A TERMINACIÓN DE PAPELES DE DICHO VEHICULO

CUARTA. - OBLIGACIONES DE EL (LOS) VENDEDOR (ES): EL (LOS) VENDEDOR (ES) hace (n) entrega del vehículo en perfecto estado, libre de gravámenes, embargos, multas, impuestos, comparendos de tránsito, pactos de reserva de dominio y cualquiera

7 702124 011155 >

LEGIS

Todos los derechos

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

DARWIN FRANCISCO ARENAS AMAYA/ TENEDOR mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía No. **1026251246**, en calidad de proveedor del vehículo de placas **SKN027**, manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de CASTILLA LA NUEVA, teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

DARWIN FRANCISCO ARENAS AMAYA/TENEDOR

1026251246

28121

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, **DARWIN FRANCISCO ARENAS AMAYA**, *identificado(a) con* **1026251246**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026.***

EL CONTRATANTE

Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo:Representante Legal
Entidad/Empresa: Grupo Empresarial Almatours SAS

EL CONTRATISTA
Nombre: Darwin F. Arenas
C.C. No. 1026251246

28122

CONTRATO DE COMPRA VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

Conste por medio del presente documento que entre los Suscritos - - - - - saber: **WILLIAM MAURICIO BARRERA ABRIL** identificado con la Cedula de ciudadanía N° 80.262.134 de Bogotá, quien para efectos del presente se denominara **EL VENDEDOR** de otra parte el señor **DARWIN FRANCISCO ARENAS AMAYA** identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.026.251.246 de Bogotá, quien en adelante se denominara **EL COMPRADOR**, mayores de edad y vecinos de esta ciudad, hemos celebrado el presente contrato de **COMPRAVENTA** estipulado en las clausulas siguientes - - -**PRIMERA**- - - el señor **WILLIAM MAURICIO BARRERA ABRIL** da en venta real y material al señor **DARWIN FRANCISCO ARENAS AMAYA** un **VEHICULO AUTOMOTOR**, de su propiedad distinguido con las siguientes características:

CLASE: MICROBUS	**MARCA:JAC**	**MODELO: 2006**
COLOR: BLANCO	**CHASIS:LJ16AC3C662001595**	**MOTOR: 742414**
CAPACIDAD: 16 PASAJEROS	**PLACAS: SKN 027**	**SERVICIO: PUBLICA**

ACTA O MANIFIESTO N° 1319802036992 FECHA 02/05/2006 SITIO DE MATRICULA:ZIPAQUIRA

SEGUNDA – **EL PRECIO** real y efectivo de la presente venta ha sido acordado en la suma de: **VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 26.200.000) MCTE**, Suma que el Comprador cancela al Vendedor de la siguiente forma así: la suma de **CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000) MCTE**, Entregados el dia 03 de Diciembre de 2014, en dinero efectivo, que declara el Vendedor tener ya recibidos a su entera satisfacción, la suma de **CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000) MCTE**, representado con la firma de **UNA (1) LETRA DE CAMBIO** para su cancelación el dia 30 de Mayo de 2015 en dinero efectivo, y el saldo a deber es decir la suma de **DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 18.200.000) MCTE** representados con la firma de **VEINTITRES (23) LETRAS DE CAMBIO**, Veintidós de ellas por la suma de **OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800.000) MCTE**, y una última por la suma de **SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000) MCTE**, la primera para su cancelación el dia 28 de Febrero de 2015 y así sucesivamente cada mes hasta su cancelación total - - - **TERCERA**- - - **EL VENDEDOR** se compromete a entregar el Vehículo materia de este contrato a paz y salvo por todo concepto como son: EMBARGOS, MULTAS, EXPEDIENTES PARTES, IMPUESTOS, RODAMIENTOS, RESERVA DE DOMINIO EN FIN, libre de todo gravamen que impidiere su libre comercio hasta **HOY, 30 de Diciembre de 2014** siendo las 10:AM de esta fecha y hora en adelante corre por cuenta y riesgo del **COMPRADOR**, ya que este recibe **EL VEHICULO** a su entera satisfacción en el estado y forma que se encuentra y debidamente ensayado, **POR SER UN VEHICULO USADO**- - -**CUARTA**- - -**EL VENDEDOR**, se compromete a hacer entrega del **TRASPASO** del vehículo, a nombre del Comprador o quien el designe a la cancelación total de la última letra de cambio siendo gastos de traspaso cancelados por partes iguales entre los contratantes, retención en la fuente cancelados en su

Powered by CamScanner

28123

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo

PARMENIO AUDEL PERILLA ALFONSO/ PROPIETARIO mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía No **4149088**, en calidad de proveedor de los vehículos de placas **SXB552**, manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de CASTILLA LA NUEVA, teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

Parmenio Perilla

PARMENIO AUDEL PERILLA ALFONSO /PROPIETARIO

4149088

28124

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, **PARMENIO AUDEL PERILLA ALFONSO**, identificado(a) con **4149088**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026***.

EL CONTRATANTE

Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo:Representante Legal
Entidad/Empresa: Grupo Empresarial Almatours SAS

EL CONTRATISTA
Nombre: Parmenio Audel Perilla Alfonso
C.C. No. 4149088

28125

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo

VIVIANA XIMENA CAMACHO FORERO/ TENEDOR mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía No **1014237152**, en calidad de proveedor del vehículo de placas **THK538**, manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de CASTILLA LA NUEVA, teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

Ximena Camacho

VIVIANA XIMENA CAMACHO FORERO /TENEDOR

1014237152

28126

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, **VIVIANA XIMENA CAMACHO FORERO**, identificado(a) con**1014237152**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026.***

EL CONTRATANTE

Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo:Representante Legal
Entidad/Empresa: Grupo Empresarial Almatours SAS

EL CONTRATISTA
Nombre: Viviana Ximena Camacho Forero
C.C. No. 1014237152 de Bta

28127

Castilla La Nueva, 30 de agosto de 2025

Señores
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS S.A.S.
Villavicencio - Meta

REFERENCIA: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LA BUSETA DE SERVICIO PÚBLICO DE PLACA THK 538 MARCA JAC MODELO 2007, VEHÍCULO QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EN EL PROCESO DE SUCESIÓN DEL SEÑOR LUIS CARLOS CAMACHO MORENO (Q.E.P.D.).

VIVIAN XIMENA CAMACHO FORERO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.014.237.152 expedida en la ciudad de Bogotá; **JENY CAROLINA CAMACHO FORERO,** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.123.511.525 de Castilla La Nueva; y **ANA FABIOLA FORERO FORERO,** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.536.466 de Bogotá; en calidad de herederas del señor **LUIS CARLOS CAMACHO MORENO** (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con cédula de ciudadanía No. 19.452.141 de Bogotá, con todo respeto nos dirigimos a ustedes para manifestarles que actualmente se esta adelantando proceso de sucesión ante Notaria de Luis Carlos Camacho Moreno (Q.E.P.D.),, proceso que realiza la abogada **CINDY CAROLINA ASTORQUIZA PACHECO,** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.014.237.551 expedida en la ciudad de Bogotá, con Tarjeta Profesional No. 349.344 del Consejo Superior de la Judicatura

De igual forma, por medio del presente documento se les solicita de manera respetuosa se nos conceda a nosotras, en calidad de herederas de la sucesión del señor **LUIS CARLOS CAMACHO MORENO** (Q.E.P.D.), la autorización precisa para disponer de la buseta de servicio público, Placa THK 538, Marca JAC, Modelo 2007, Cilindraje 3.856cc, Motor No. QD32-064413A, Chasis No. LI16AE4C17000057, con el fin de poder administrar y hacer uso del vehículo en mención.

De esta solicitud se les informa a ustedes que **JENY CAROLINA CAMACHO FORERO** y **ANA FABIOLA FORERO FORERO,** AUTORIZAN a **VIVIAN XIMENA CAMACHO FORERO,** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.014.237.152 de Bogotá, para que sea la persona encargada de ADMINISTRAR, HACER USO Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS con la buseta de servicio público, Placa THK538.

Se firma en conformidad para todos los participantes del documento a los 30 días del mes de agosto del año 2025.

28128

HEREDERAS

VIVIAN XIMENA CAMACHO FORERO
C.C. 1.014.237.152 de Bogotá
Manzana H Casa 4 Barrio La Pradera
municipio de Castilla La Nueva, Meta,

JENY CAROLINA CAMACHO FORERO
C.C. 1.123.511.525 de Castilla La Nueva, Meta
Manzana H Casa 4 Barrio La Pradera
municipio de Castilla La Nueva, Meta,

ANA FABIOLA FORERO FORERO
C.C. 39.536.466 de Bogotá
Manzana H Casa 4 Barrio La Pradera
municipio de Castilla La Nueva, Meta,

Coadyuvo,

CINDY CAROLINA ASTORQUIZA PACHECO
C.C. 1.014.237.551 de Bogotá
T.P. 349.344 de C.S.J.
ABOGADA DEL PROCESO DE SUCESIÓN

NOTARÍA ÚNICA DE
ACACÍAS - META
DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL Y/O
RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO
Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

En el municipio de Acacías departamento del Meta, República de Colombia, el día 2026-05-26 12:44:33, en el despacho de esta Notaría, compareció el señor(a)

FORERO FORERO ANA FABIOLA Cod. 12x09w

Quien se identificó (a) con: C.C. 39536466

manifestó que reconoce expresamente el contenido de este documento y que la firma que en el aparece es la suya. El compareciente solicitó y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.

El compareciente

JAQUELINE CARRASCO LOZANO
NOTARIA ÚNICA DE ACACÍAS META

28129

NOTARÍA ÚNICA DE SABANETA

3642

PODER ESPECIAL

Verificación Biométrica Decreto-Ley 19 de 2012

Sabaneta, 2026-03-15 17:06:35

12q1ay



Ante la suscrita Notaria Única del Círculo de Sabaneta, compareció:
CAMACHO FORERO VIVIAN XIMENA C.C. 1014237152

Declaró: Que el contenido del anterior documento es cierto y que la firma que lo autoriza fue puesta por él. Y autorizo el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento. En constancia firma.

FIRMA

MARTHA LUCIA CUARTAS VÁNEGAS
NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SABANETA

SE AUTENTICA EL PRESENTE DOCUMENTO A SOLICITUD DEL (LOS) INTERESADO(S)

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

28130

NOTARÍA 67

CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

HOJA ADICIONAL PARA EL RECONOCIMIENTO Y AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS ANTE LA NOTARÍA 67 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

Ante la falta de espacio en el documento para sentar los sellos respectivos, se adiciona esta hoja que hará parte del documento firmado por los comparecientes. Los folios del documento tienen sellos de unión.

NOTARÍA 67

CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Ante mi NAYLA INDULADY CARVAJAL BARRETO NOTARIA 67 (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. compareció

CAMACHO FORERO JENY CAROLINA

Identificado(a) con C.C. 1123511525 y declaró que reconoce el contenido del presente documento por ser cierto y que la firma puesta en él es suya. Solicitó expresamente el cotejo y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.

Cód. Verificación 12uwpj

Bogotá D.C., 2026-05-22 17:10:23

X

FIRMA

NAYLA INDULADY CARVAJAL BARRETO
NOTARIA 67 (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

28131

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo

ESCOTURS SAS/ PROPIETARIO mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía No **822005127-1**, en calidad de proveedor de los vehículos de placas **NWN620,NWN623,WDR955,TFW727,SXC284** , manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de CASTILLA LA NUEVA, teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

Mauro Andres Ruiz Castro

ESCOTURS SAS/ PROPIETARIO

822005127-1

28132

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra,ESCOTURS SAS , identificado(a) con822005127-1, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026.***

EL CONTRATANTE

Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo:Representante Legal
Entidad/Empresa: Grupo Empresarial Almatours SAS

Mauro Andres Ruiz Castro

EL CONTRATISTA
Nombre:
NIT No. 822005127-1

28133

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo

JHON MAURICIO MOYA CRUZ/ TENEDOR mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía No **1022323398**, en calidad de proveedor de los vehículos de placas **SMK600**, manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de CASTILLA LA NUEVA, teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

JHON MAURICIO MOYA CRUZ/ TENEDOR
1022323398

Scanned with CamScanner

28134

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra,**JHON MAURICIO MOYA CRUZ** , identificado(a) con**1022323398**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA.**"

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026.***

EL CONTRATANTE

Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo:Representante Legal
Entidad/Empresa: Grupo Empresarial Almatours SAS

EL CONTRATISTA
Nombre: Jhon Mauricio Moya Cruz
NIT No. 1022323398

Scanned with CamScanner

40

28135

NOTARÍA 79 DIANA PATRICIA RODRIGUEZ SIGUENZA

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEHÍCULO

PARTE VENDEDORA **DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**BLADYSMIR AVILA PEÑA** **C.CN° 7.121.038 de Saboya**
PARTE COMPRADORA **DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**JOHN MAURICIO MOYA CRUZ** **C.CN° 1.022.323.398**
TIPO DE VEHICULO	**BUSETA**
PLACA	**SMK600**
PRECIO DE LA VENTA	**$33´000.000**

Los contratantes anteriormente manifestaron que han decidido celebrar un contrato de **COMPRAVENTA DE VEHICULO** tipo **BUSETA** en adelante el contrato, se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.-OBJETO: LA PARTE VENDEDORA promete vender a **LA PARTE COMPRADORA** y éste promete comprar el bien vehículo que se describe a continuación:

Vehículo tipo:	BUSETA
Tipo carroceria:	CERRADA
Marca	NON PLUS ULTRA
Línea:	PLUS TL 1.45L
Placas:	SMK600
Motor: N°	BD30-108536Y
Serie: N°	CKDABFTL06N001995
Chasis: N°	CKDABFTL06N001995
Color:	BLANCO VERDE
Servicio:	PUBLICO
Combustible:	DIESEL
Modelo:	2006
Capacidad Kg/PSJ:	21
Cilindrada CC:	3.500

SEGUNDA.-PRECIO: El precio de Venta del contrato es la suma de TREINTA Y TRES **MILLONES DE PESOS MCTE ($33´000.000)**, que **LA PARTE COMPRADORA** pagará a **LA PARTE VENDEDORA** de la siguiente manera:

1. La suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($30'000.000)**, cancelados en **EFECTIVO** a la firma del presente documento.
2. El saldo, es decir la suma de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3´000.000), cancelados en EFECTIVO al traspaso de documentos el día seis (06) de abril del año 2025.**

TERCERA- CLAUSULA PENAL: LA PARTE VENDEDORA y LA PARTE COMPRADORA acuerdan como cláusula penal en caso de incumplimiento por cualquiera de las partes, se fija el 10% correspondiente al valor total del vehículo, esto en concordancia con el ART 1600 Y 1594 del C.C.

CUARTA.-PRORROGA: El plazo para la celebración del traspaso y demás estipulaciones aquí pactadas, pueden prorrogarse o modificarse de común acuerdo por las partes, el cual deberá constar por escrito. El traspaso se realizara el día **seis (06) de abril del año 2025.**

QUINTA.- TRASPASO : Al término de la radicación de documentos **LA PARTE VENDEDORA** se obliga frente a **LA PARTE COMPRADORA** a entregar el vehículo libre de embargos, pignoraciones o prendas, pleitos pendientes, demandas civiles,

Scanned with

28136

gravámenes, etc., además, a paz y salvo por todo concepto de impuestos por rodamiento y cualquier otro concepto tributario, a salir al saneamiento de la venta en los casos de ley que resulte en contra del derecho de dominio que trasferirá a **LA PARTE COMPRADORA**, así como a responder por los perjuicios que tales acciones llegaren a causar a **LA PARTE COMPRADORA**.

PARÁGRAFO 1: ENTREGA: El vehículo lo entrega **LA PARTE VENDEDORA** a **LA PARTE COMPRADORA**, el día de **seis (06) de febrero de 2025**, en el estado que se encuentra a entera satisfacción y conocimiento de **LA PARTE COMPRADORA**, igualmente a **LA PARTE COMPRADORA** asume cualquier responsabilidad de rodamiento, accidentes, multas, arreglos comparendos y todos los gastos que se llegasen a presentar a partir de la fecha de entrega del vehículo (BUSETA).
Parágrafo 1: El vehículo se entrega se entrega sin motor y sin caja.
Parágrafo 2: LA PARTE VENDEDORA entrega el vehículo a paz y salvo con FLOTA BOYACA y carta de desvinculación para cambio de empresa.

SEXTA.-GASTOS DE TRASPASO: Los gastos con ocasión al traspaso de propiedad, serán sufragados de común acuerdo por partes iguales, tales como, Matrículas o Inscripciones sobre el vehículo.

SEPTIMA.-MERITO EJECUTIVO: Las partes declaran que éste documento presta mérito ejecutivo para la efectividad de las obligaciones en él contraídas.

OCTAVA. CESIÓN: Las Partes se comprometen a no ceder ni parcial, ni totalmente las obligaciones contenidas en el presente contrato, sin autorización previa y por escrito del contrato concedido. Si contravinieren esta disposición, la cesión no tendrá efectos jurídicos y por tanto no exime de responsabilidad a quien la haya realizado sin autorización de la otra parte.

Para constancia el presente contrato se firma en la ciudad de Bogotá, a los **seis (06) días del mes de febrero de 2025,** en dos ejemplares del mismo valor cada uno de ellos con destino a cada una de las Partes.

LA PARTE VENDEDORA:

BLADYSMIR AVILA PEÑA
C.CN° 7.121.038 de Saboya
Cel. 3103334005
Dir. Calle 129 C N°88D – 10
Email: avilablady@gmail.com

LA PARTE COMPRADORA:

JOHN MAURICIO MOYA CRUZ
C.C N° 1.022.323.398 de Bogotá
Cel. 3124166651
Dir. Carrera 91 D N° 49 A 22 Sur
Email. bogotajmmc465@gmail.com

Scanned with

28137

Notaría 79

Círculo Notarial de la Ciudad de Bogotá D.C.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Verificación Biométrica Decreto Ley 019 de 2012

Ante El o La NOTARIA 79 (E) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ CERTIFICA

Que: AVILA PEÑA BLADYSMIR

Cod. sx4wc

quien se identificó con C.C. No. 7121038

y además declaró que el contenido del anterior documento es cierto y que la firma que lo autoriza fue puesta por él. El compareciente solicitó y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas dígitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.

Bogotá D.C. 2025-02-05 12:42:32

X

8514-b42c8

DIANA PATRICIA RODRIGUEZ FIGUEROA
NOTARIA 79 (E) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ

NOTARIA 79 DIANA PATRICIA RODRIGUEZ FIGUEROA NOTARIA ENCARGADA

Notaría 79

Círculo Notarial de la Ciudad de Bogotá D.C.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Verificación Biométrica Decreto Ley 019 de 2012

Ante El o La NOTARIA 79 (E) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ CERTIFICA

Que: MOYA CRUZ JOHN MAURICIO

Cod. sx4x6

quien se identificó con C.C. No. 1022323398

y además declaró que el contenido del anterior documento es cierto y que la firma que lo autoriza fue puesta por él. El compareciente solicitó y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas dígitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.

Bogotá D.C. 2025-02-07 12:43:21

X

8514-c1d5

DIANA PATRICIA RODRIGUEZ FIGUEROA
NOTARIA 79 (E) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ

NOTARIA 79 DIANA PATRICIA RODRIGUEZ FIGUEROA NOTARIA ENCARGADA

Scanned with

28138

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

ESCOTURS S.A.S/ TENEDOR mayor de edad, plenamente capaz, identificado con **NIT. 822005127**, en calidad de proveedor del vehículo de placas **WDQ 447, NWN 624, WOY 225 Y SXB 377**, manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **SAN CARLOS DE GUAROA** , teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

Mauro Andres Ruiz Castro
ESCOTURS S.A.S/ TENEDOR

R/L: MAURO ANDRES RUIZ CASTRO

C.C. No. 1121843686

28139

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, **ESCOTURS S.A.S**, identificado(a) con **NIT. 822005127**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026***.

EL CONTRATANTE

Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo:Representante Legal
Entidad/Empresa: Grupo Empresarial Almatours SAS

Mauro Andres Ruiz Castro

EL CONTRATISTA
MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
C.C. No. 1121843686

28140

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

MARIA GLORIA CASTRO RIOS/ TENEDOR mayor de edad, plenamente capaz, identificado con cédula de ciudadanía **No. 40023333**, en calidad de proveedor del vehículo de placas **SOP 766 Y KPK 439**, manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **SAN CARLOS DE GUAROA** , teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la causación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ALMATOURS SAS con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

MARIA GLORIA CASTRO RIOS/ TENEDOR

C.C. No. 40023333

28141

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **Herly Magdelein Cortes Fernandez** identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.121.911.161, obrando en calidad de representante legal de **Grupo Empresarial Almatours SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, **MARIA GLORIA CASTRO RIOS,** identificado(a) con **C.C. 40.023.333**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:
CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO: Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la causación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, ***a los 16 días del mes de marzo de 2026.***

EL CONTRATANTE

Nombre: Herly Magdelein Cortes Fernandez
Cargo:Representante Legal
Entidad/Empresa: Grupo Empresarial Almatours SAS

EL CONTRATISTA
MARIA GLORIA CASTRO RIOS
C.C. No. 40.023.333

- Transmarcas

28143

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

CONTRATO UNIFICADO PROPIOS Y PROVEEDORES

Calle 32 No. 26-58 Barrio Porvenir – Meta
uniontemporalempresasllaneras@gmail.com **Cel.** 3124808646 3102009082
Vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte

28144

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR:

Entre los suscritos a saber **LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA**, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° **1.121.846.119** de Villavicencio, obrando en calidad de representante legal de **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** con **NIT. 902.040.015-3** y quien para efectos del presente contrato se denominará Contratante de la empresa y de otra parte la empresa de transporte **TRANSMARCAS S.A.S.**, identificada con No **NIT. 901.225.029-8** mayor de edad y vecino de esta ciudad, que en lo sucesivo se denominará CONTRATISTA. Hemos acordado celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE con objeto contractual SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA DE LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, BARRANCA DE UPIA, CASTILLA LA NUEVA, VISTA HERMOSA, CUMARAL, GRANADA, GUAMAL, MESETAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO RICO, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA, MAPIRIPAN, URIBE, LA MACARENA, SAN JUAN DE ARAMA, PUERTO CONCORDIA, PUERTO LLERAS, FUENTEDEORO, EL CASTILLO, CUBARRAL, EL DORADO, SAN MARTIN, LEJANIAS, PUERTO GAITAN, CABUYARO, SAN JUANITO Y OPERACIÓN DE VEHICULOS ESCOLARES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES INCLUYE SUMINISTRO DE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA OPERACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL INDICE DE DESERCIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META. Cuyas cláusulas se especifican a continuación.

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA, entrega al CONTRATANTE a título de calidad de prestación de servicios el o los vehículos necesarios para transportar a los BENEFICIARIOS del transporte escolar caracterizados en el SIMAT de la Gobernación del Meta, para cada establecimiento educativo, desde el lugar de residencia o sitio de encuentro establecido para estas rutas, al Colegio o establecimiento educativo, y regresarlo nuevamente a su lugar de origen después de la jornada académica o escolar, la hora de recogida del lugar de origen y hora de regreso al lugar de origen será la establecida por el director de cada establecimiento educativo.

SEGUNDA: El propietario del vehículo pone a disponibilidad de la empresa los siguientes vehículos: Para un total de treinta y nueve (39) vehículos en modalidad en tenencia y dieciséis (16) vehículos en modalidad propios con las siguientes características

MUNICIPIO	NUMERO DE RUTA	PLACA VEHICULO/ PATENTE	CAPACIDAD DE PASAJEROS	MARCA VEHICULO	TIPO VEHICULO	MODELO DEL VEHICULO	NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL VEHICULO	CEDULA O NIT DEL PROPIETARIO VEHICULO
RESTREPO	RE1	NWN733	31	GOLDEN DRAGON	BUSETA	2023	TRANSMARCAS SAS	901225029
RESTREPO	RE2	LIK464	40	MERCEDES BENZ	BUS	2019	TRANSMARCAS SAS	901225029
RESTREPO	RE2	LIK555	40	MERCEDES BENZ	BUS	2023	TRANSMARCAS SAS	901225029
RESTREPO	RE2	SWM813	42	MERCEDES BENZ	BUS	2008	MARTHA SUSANA MELO AGUILAR	1122117080
RESTREPO	RE2	SOD497	34	MERCEDES BENZ	BUS	2004	TRANSMARCAS SAS	901225029

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

RESTREPO	RE3-RE7	TST546	19	GOLDEN DRAGON	MICROBUS	2025	TRANSMARCAS SAS	901225029
RESTREPO	RE4-RE1 CUMARAL	LIK579	31	MERCEDES BENZ	BUSETA	2023	TRANSMARCAS SAS	901225029
RESTREPO	RE5	SST224	37	HINO	BUS	2013	TRANSMARCAS SAS	901225029
RESTREPO	RE6-RE8	NWN735	31	GOLDEN , DRAGON	BUSETA	2023	TRANSMARCAS SAS	901225029
RESTREPO	RE9-RE11	SXB379	19	MERCEDES BENZ	MICROBUS	2012	TRANSMARCAS SAS	901225029
RESTREPO	RE10-RE12	WMK698	30	JAC	BUSETA	2015	EDWINFABIAN OBANDO PARDO	1119888998
RESTREPO	RE10	TST547	19	GOLDEN DRAGON	MICROBUS	2025	TRANSMARCAS SAS	901225029
BARRANCA DE UPIA	RE1	TSS119	17	JINBEI	MICROBUS	2015	EDILSON ANDRES LADINO PAEZ	17421198
BARRANCA DE UPIA	RE2	TWA192	41	CHEVROLET	BUS	2005	WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA	86081438
BARRANCA DE UPIA	RE2	SZL304	40	CHEVROLET	BUS	2013	NUBIA SULY ROMERO MORA	1074130309
BARRANCA DE UPIA	RE3	TSW170	23	HYUNDAI	BUSETA	2013	TRANSMARCAS SAS	901225029
BARRANCA DE UPIA	RE4	SPV842	39	HYUNDAI	BUS	2011	WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA	86081438
BARRANCA DE UPIA	RE5	SXY961	36	HYUNDAI	BUS	2011	WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA	86081438
BARRANCA DE UPIA	RE6	SPM742	29	CHEVROLET	BUSETA	2010	ALIRIO REY MONTAÑEZ	19441449
CUMARAL	RE1-RE12-RE14	KMY653	40	MERCEDES BENZ	BUS	2019	ELECTRO MARCAS R/L OSCAR DAVIS ARIZA AGUDELO CC 80039542	800050644
CUMARAL	RE2	TDZ890	41	CHEVROLET	BUS	2013	TRANSMARCAS SAS	901225029
CUMARAL	RE3-RE4	TBL056	21	NON PLUS ULTRA	BUSETA	2007	CAMILO ESNEYDER DAZA ALFONSO	1121838136
CUMARAL	RE6-RE20	SON338	28	AGRALE	BUS	2006	TRANSMARCAS SAS	901225029

28146

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

CUMARAL	RE7	SXT703	45	MERCEDES BENZ	BUS	2013	TRANSMARCA S SAS	901225029
CUMARAL	RE8	SOD323	14	MERCEDES BENZ	BUSETA	2003	JOAQUIN QUERUBIN CABALLERO CARO	19219329
CUMARAL	RE9-RE10-RE11	TFW080	14	MERCEDES BENZ	MICROBUS	2007	LUZ ELVIRA ALFONSO DE ENCISO	21180517
CUMARAL	RE12	SSW308	9	HYUNDAI	CAMIONETA	2011	CESAREA MESA DE QUIMBAYO	20276154
CUMARAL	RE13	LIK 507	40	MERCEDES BENZ	BUS	2023	TRANSMARCA S SAS	901225029
CUMARAL	RE15	TTP668	41	CHEVROLET	BUS	2014	BLANCA LILIA UMBARILA NARANJO	24196420
CUMARAL	RE16-RE17	SRP630	17	VOLKSWAGEN	MICROBUS	2009	RODRIGUEZ VALENCIA GERMÁN EDUARDO	80022733
CUMARAL	RE18	TBK885	19	VOLKSWAGEN	MICROBUS	2006	LUIS FERNANDO ARANZAZU	8192730
URIBE	RE1-RE5	NBB682	8	GAZ	CAMPERO	1972	RENDON GONZALEZ OSCAR DE JESUS	17287400
URIBE	RE2	TDL985	5	NISSAN	CAMIONETA	2012	OSORIO CASTRO ROBISON ANDRES	17287280
URIBE	RE3	AHG464	5	GAZ	CAMPERO	1967	INGRIT KATERINE GARZON BERNAL	1006839348
URIBE	RE4	TTP324	5	GREAT WALL	CAMIONETA	2013	PABLO BRAYAN ROCHA FERNANDEZ	1120373395
URIBE	RE6	UYK472	8	UAZ	CAMPERO	1996	WILSON VALENCIA CASTILLO	86011053
URIBE	RE7	SID815	15	HYUNDAI	MICROBUS	2002	ARIOSTO GUSTAVO ARIZA AGUDELO	1.124.242.263
URIBE	RE8	UFT304	18	IVECO	BUSETA	2004	LUIS ANTONIO RUEDA MARTINEZ	1116542606
URIBE	RE10	SQL251	19	KIA	MICROBUS	2003	FARIX ALEXI GARCIA BURITICA	1075210751

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

URIBE	RE11	UTU388	8	UAZ	CAMPERO	1996	CASTILLO VALENCIA WILSON	86011053
URIBE	RE12	UFX839	8	NISSAN	CAMIONETA	2011	DIEGO HERNANDO CASTILLO LOZANO	1120358352
URIBE	RE13	WGI887	5	DONG FENG	CAMIONETA	2014	MARIA CRISALIA FERNANDEZ LARA	40.446.925
URIBE	RE14	GPB016	8	GAZ	CAMPERO	1966	OMAR ROMERO OVALLE	79135079
URIBE	RE15	SVM042	8	NISSAN	CAMIONETA	2009	OMAR ROMERO OVALLE	79135079
URIBE	RE16	WGI946	5	DONG FENG	CAMIONETA	2014	ROCHA FERNANDEZ PABLO BRAYAN	1120373395
URIBE	RE17	MYW893	5	FOTON	CAMIONETA	2024	OLFAN ELISIO CORTES CUEVAS	74849468
N/A	N/A	NOK727	5	FORD	CAMIONETA	2025	JESUS CAMACHO ORTIZ	13486198
N/A	N/A	WDS804	5	TOYOTA	CAMIONETA	2022	JUAN DAVID SANDOVAL RUIZ	1118200285
N/A	N/A	WDS777	5	FORD	CAMIONETA	2023	ANGEL LEONARDO RIVEROS FIGUEREDO	1023890579
N/A	N/A	WDR748	5	TOYOTA	CAMIONETA	2018	5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S	892100110
N/A	N/A	TFW724	26	NON PLUS ULTRA	BUSETA	2014	TRANSMARCA S SAS	901225029
RESTREPO	RELEVO	XVO668	42	MERCEDES BENZ	BUS	2006	SANDRA JOHANA BAQUERO RAMIREZ	1121824677
CUMARAL	RELEVO	XIE511	28	VOLKSWAGEN	BUS	2006	EDWIN FERNANDO CASTRO MESA	74185368
BARRANCA DE UPIA	RELEVO	TFW170	14	NISSAN	MICROBUS	2006	ESTARTER SERVICIO ESPECIAL S.A.S.	901201120
URIBE	RELEVO	SQI447	13	HYUNDAI	MICROBUS	2010	ESTARTER SERVICIO ESPECIAL S.A.S.	901201120

PARÁGRAFO: Las condiciones del vehículo deberán ser, las de contar con un radio de comunicación o teléfono portátil, botiquín de primeros auxilios y equipo de carretera; El vehículo deberá mantenerse en perfectas condiciones mecánicas, de mantenimiento, pintura, tapizado, aseo, higiene y presentación general; Cada vehículo deberá estar dotado de los elementos de seguridad exigidos por las autoridades de tránsito según la Ley 769/2002 art. 30, Acuerdo 051 de 1993 art.116 del Ministerio de Transporte y demás que regule el Decreto 769/2002.

TERCERA DURACIÓN: el plazo de ejecución del contrato que se suscribe será desde el día 16 de marzo de 2026 con fecha de inicio a partir del 18 de marzo del 2026, y como fecha de terminación el día 15 de diciembre de 2026, y será tenida en

cuenta como duración únicamente los días hábiles escolares trabajados, prorrogable automáticamente, a menos que la empresa decida dar por terminado el contrato de manera unilateral o por incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte del propietario o tenedor del vehículo o por alguna de las causales de terminación. El contratista acepta y entiende que la empresa CONTRATANTE cancela **DÍAS EFECTIVAMENTE SERVIDOS Y PRESTADOS A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASIGNADA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LA EMPRESA**. Los cuáles serán certificados por los Coordinadores de ruta de los Colegios. EL CONTRATISTA ACEPTA Y ENTIENDE que el valor es por IDA Y REGRESO, en caso de que no complete los recorridos el valor diario se divide por el promedio de los recorridos prestados

El contratista acepta y entiende que la empresa CONTRATANTE cancela **DÍAS EFECTIVAMENTE SERVIDOS Y AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD. El CONTRATISTA ACEPTA y ENTIENDE** que el valor es por mes servido, siempre y cuando no haya alguna causal de suspensión legal que impida su correcta ejecución, para esos casos se hará la proporción o conversión en días.

TERMINACIÓN: La empresa podrá decidir en cualquier tiempo, previo aviso por escrito al PRESTADOR DEL SERVICIO, la cancelación o la suspensión del servicio cuando el tenedor o propietario del vehículo incumpla con sus obligaciones o por decisión unilateral de la empresa. En este caso no habrá lugar a indemnización por causa de la terminación anticipada o de la suspensión, salvo el pago de las sumas de dinero que se hubieren causado debido a la porción del servicio que se hubiere ejecutado Con todo y este el contrato podrá darse por terminado en cualquier momento sin tener en cuenta su vencimiento en los siguientes casos **(a).** Mutuo acuerdo de las partes. **(b).** Disolución de la empresa. **(c).** Cuando se den las condiciones del incumplimiento a lo aquí estipulado. **(d).** El no presentar el vehículo a rodamiento sin justa causa cuando se encuentre ejecutando alguna orden de trabajo que la empresa haya suscrito con cualquier entidad estatal, privada o pública o cuando el CONTRATISTA solicita el vehículo un fin de semana y no lo presenta a cumplir el plan de rodamiento.

CUARTA: ORIGEN Y DESTINO: El servicio de transporte se prestará para los diferentes Municipios en mención del Departamento del Meta, Además donde la operación así lo requiera.

PARÁGRAFO: LA EMPRESA AFILIADORA de los vehículos no se hace responsable por accidentes de tránsito en contra de terceros que ocurran durante la ejecución de este contrato cuando estos se causen por causas no imputables a él, en caso contrario será solidariamente responsable, hasta el monto de las pólizas contractuales y extracontractuales, que tengan suscritas para dichas eventualidades, para lo cual se firmará convenio de colaboración.

QUINTA: VALOR y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO: el valor del servicio prestado **EFECTIVAMENTE SERVIDO Y HÁBIL EN TEMPORADA ESCOLAR ES DE:**

MUNICIPIO	NUMERO DE RUTA	PLACA VEHICULO/ PATENTE	CAPACIDAD DE PASAJEROS	MARCA VEHICULO	TIPO VEHICULO	MODELO DEL VEHICULO	NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL VEHICULO	CEDULA O NIT DEL PROPIETARIO VEHICULO	VALOR DIA
RESTREPO	RE1	NWN733	31	GOLDEN DRAGON	BUSETA	2023	TRANSMARCAS SAS	901225029	$ 380.000
RESTREPO	RE2	LIK464	40	MERCEDES BENZ	BUS	2019	TRANSMARCAS SAS	901225029	$ 450.000
RESTREPO	RE2	LIK555	40	MERCEDES BENZ	BUS	2023	TRANSMARCAS SAS	901225029	$ 450.000
RESTREPO	RE2	SWM813	42	MERCEDES BENZ	BUS	2008	MARTHA SUSANA MELO AGUILAR	1122117080	$ 450.000
RESTREPO	RE2	SOD497	34	MERCEDES BENZ	BUS	2004	TRANSMARCAS SAS	901225029	$ 450.000

28149

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

RESTREPO	RE3-RE7	TST546	19	GOLDEN DRAGON	MICROBUS	2025	TRANSMARCAS SAS	901225029	$ 350.000
RESTREPO	RE4-RE1 CUMARAL	LIK579	31	MERCEDES BENZ	BUSETA	2023	TRANSMARCAS SAS	901225029	$ 380.000
RESTREPO	RE5	SST224	37	HINO	BUS	2013	TRANSMARCAS SAS	901225029	$ 450.000
RESTREPO	RE6-RE8	NWN735	31	GOLDEN DRAGON	BUSETA	2023	TRANSMARCAS SAS	901225029	$ 380.000
RESTREPO	RE9-RE11	SXB379	19	MERCEDES BENZ	MICROBUS	2012	TRANSMARCAS SAS	901225029	$ 350.000
RESTREPO	RE10-RE12	WMK698	30	JAC	BUSETA	2015	EDWINFABIAN OBANDO PARDO	1119888998	$ 380.000
RESTREPO	RE10	TST547	19	GOLDEN DRAGON	MICROBUS	2025	TRANSMARCAS SAS	901225029	$ 350.000
BARRANCA DE UPIA	RE1	TSS119	17	JINBEI	MICROBUS	2015	EDILSON ANDRES LADINO PAEZ	17421198	$ 350.000
BARRANCA DE UPIA	RE2	TWA192	41	CHEVROLET	BUS	2005	WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA	86081438	$ 450.000
BARRANCA DE UPIA	RE2	SZL304	40	CHEVROLET	BUS	2013	NUBIA SULY ROMERO MORA	1074130309	$ 450.000
BARRANCA DE UPIA	RE3	TSW170	23	HYUNDAI	BUSETA	2013	TRANSMARCAS SAS	901225029	$ 380.000
BARRANCA DE UPIA	RE4	SPV842	39	HYUNDAI	BUS	2011	WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA	86081438	$ 450.000
BARRANCA DE UPIA	RE5	SXY961	36	HYUNDAI	BUS	2011	WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA	86081438	$ 450.000
BARRANCA DE UPIA	RE6	SPM742	29	CHEVROLET	BUSETA	2010	ALIRIO REY MONTAÑEZ	19441449	$ 380.000
CUMARAL	RE1-RE12-RE14	KMY653	40	MERCEDES BENZ	BUS	2019	ELECTRO MARCAS R/L OSCAR DAVIS ARIZA AGUDELO CC 80039542	800050644	$ 450.000
CUMARAL	RE2	TDZ890	41	CHEVROLET	BUS	2013	TRANSMARCAS SAS	901225029	$ 450.000
CUMARAL	RE3-RE4	TBL056	21	NON PLUS ULTRA	BUSETA	2007	CAMILO ESNEYDER DAZA ALFONSO	1121838136	$ 380.000
CUMARAL	RE6-RE20	SON338	28	AGRALE	BUS	2006	TRANSMARCAS SAS	901225029	$ 450.000

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

CUMARAL	RE7	SXT703	45	MERCEDES BENZ	BUS	2013	TRANSMARCAS SAS	901225029	$ 450.000
CUMARAL	RE8	SOD323	14	MERCEDES BENZ	BUSETA	2003	JOAQUIN QUERUBIN CABALLERO CARO	19219329	$ 380.000
CUMARAL	RE9-RE10-RE11	TFW080	14	MERCEDES BENZ	MICROBUS	2007	LUZ ELVIRA ALFONSO DE ENCISO	21180517	$ 350.000
CUMARAL	RE12	SSW308	9	HYUNDAI	CAMIONETA	2011	CESAREA MESA DE QUIMBAYO	20276154	$ 320.000
CUMARAL	RE13	LIK 507	40	MERCEDES BENZ	BUS	2023	TRANSMARCAS SAS	901225029	$ 450.000
CUMARAL	RE15	TTP668	41	CHEVROLET	BUS	2014	BLANCA LILIA UMBARILA NARANJO	24196420	$ 450.000
CUMARAL	RE16-RE17	SRP630	17	VOLKSWAGEN	MICROBUS	2009	RODRIGUEZ VALENCIA GERMÁN EDUARDO	80022733	$ 350.000
CUMARAL	RE18	TBK885	19	VOLKSWAGEN	MICROBUS	2006	LUIS FERNANDO ARANZAZU	8192730	$ 350.000
URIBE	RE1-RE5	NBB682	8	GAZ	CAMPERO	1972	RENDON GONZALEZ OSCAR DE JESUS	17287400	$ 320.000
URIBE	RE2	TDL985	5	NISSAN	CAMIONETA	2012	OSORIO CASTRO ROBISON ANDRES	17287280	$ 320.000
URIBE	RE3	AHG464	5	GAZ	CAMPERO	1967	INGRIT KATERINE GARZON BERNAL	1006839348	$ 320.000
URIBE	RE4	TTP324	5	GREAT WALL	CAMIONETA	2013	PABLO BRAYAN ROCHA FERNANDEZ	1120373395	$ 320.000
URIBE	RE6	UYK472	8	UAZ	CAMPERO	1996	WILSON VALENCIA CASTILLO	86011053	$ 320.000
URIBE	RE7	SID815	15	HYUNDAI	MICROBUS	2002	ARIOSTO GUSTAVO ARIZA AGUDELO	1.124.242.263	$ 350.000
URIBE	RE8	UFT304	18	IVECO	BUSETA	2004	LUIS ANTONIO RUEDA MARTINEZ	1116542606	$ 380.000
URIBE	RE10	SQL251	19	KIA	MICROBUS	2003	FARIX ALEXI GARCIA BURITICA	1075210751	$ 350.000

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

URIBE	RE11	UTU388	8	UAZ	CAMPERO	1996	CASTILLO VALENCIA WILSON	86011053	$ 320.000
URIBE	RE12	UFX839	8	NISSAN	CAMIONETA	2011	DIEGO HERNANDO CASTILLO LOZANO	1120358352	$ 320.000
URIBE	RE13	WGI887	5	DONG FENG	CAMIONETA	2014	MARIA CRISALIA FERNANDEZ LARA	40.446.925	$ 320.000
URIBE	RE14	GPB016	8	GAZ	CAMPERO	1986	OMAR ROMERO OVALLE	79135079	$ 320.000
URIBE	RE15	SVM042	8	NISSAN	CAMIONETA	2009	OMAR ROMERO OVALLE	79135079	$ 320.000
URIBE	RE16	WGI946	5	DONG FENG	CAMIONETA	2014	ROCHA FERNANDEZ PABLO BRAYAN	1120373395	$ 320.000
URIBE	RE17	MYW893	5	FOTON	CAMIONETA	2024	OLFAN ELISIO CORTES CUEVAS	74849468	$ 320.000
N/A	N/A	NOK727	5	FORD	CAMIONETA	2025	JESUS CAMACHO ORTIZ	13486198	$ 320.000
N/A	N/A	WDS804	5	TOYOTA	CAMIONETA	2022	JUAN DAVID SANDOVAL RUIZ	1118200285	$ 320.000
N/A	N/A	WDS777	5	FORD	CAMIONETA	2023	ANGEL LEONARDO RIVEROS FIGUEREDO	1023890579	$ 320.000
N/A	N/A	WDR748	5	TOYOTA	CAMIONETA	2018	5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S	892100110	$ 320.000
N/A	N/A	TFW724	26	NON PLUS ULTRA	BUSETA	2014	TRANSMARCAS SAS	901225029	$ 380.000
RESTREPO	RELEVO	XVO668	42	MERCEDES BENZ	BUS	2006	SANDRA JOHANA BAQUERO RAMIREZ	1121824677	$ 450.000
CUMARAL	RELEVO	XIE511	28	VOLKSWAGEN	BUS	2006	EDWIN FERNANDO CASTRO MESA	74185368	$ 450.000
BARRANCA DE UPIA	RELEVO	TFW170	14	NISSAN	MICROBUS	2006	ESTARTER SERVICIO ESPECIAL S.A.S.	901201120	$ 350.000
URIBE	RELEVO	SQI447	13	HYUNDAI	MICROBUS	2010	ESTARTER SERVICIO ESPECIAL S.A.S.	901201120	$ 350.000

mencionada en el resumen del contrato: **EL CONTRATISTA ACEPTA Y ENTIENDE** que en caso de que no complete los recorridos el valor diario se divide por el promedio de los recorridos prestados.

El CONTRATISTA ACEPTA y ENTIENDE:

FORMA DE PAGO. El CONTRATISTA se compromete a cancelar los servicios prestados al tenedor del vehículo una vez la entidad contratante haga el respectivo desembolso de los dineros que por concepto de servicio de transporte se le adeudan a la empresa. La cancelación de los servicios al CONTRATISTA se hace conforme a las planillas de prestación del servicio firmadas por el COORDINADOR DEL COLEGIO o la persona autorizada como Coordinador de Transporte a quien se le estará prestando el servicio de transporte confirmados con las cuentas de cobro. La empresa no reconoce servicios no autorizados.

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

NOTA: El contratista deberá radicar su cuenta anexando la siguiente documentación:

1. Tarjeta de propiedad del vehículo que prestara el servicio de transporte escolar.
2. Anexar Tenencia del vehículo en caso de no ser el propietario.
3. Rut actualizado.
4. Certificación bancaria.
5. Factura electrónica y/o cuenta de cobro. (Para el caso de cuenta de cobro, se debe anexar pago de seguridad social sobre el 40% o certificado de expensas que expide el contador. Se debe adjuntar cedula, tarjeta profesional y certificado de la junta central de contadores).
6. Cámara de comercio si es persona jurídica.

SEXTA: SUSPENSION. Se aclara que este contrato también se puede suspender por huelga de los trabajadores, por caso fortuito o fuerza mayor, por orden público o por suspensión de la actividad del servicio de transporte. EL CONTRATISTA ACEPTA Y ENTIENDE que una vez suspendido el servicio el TENEDOR Y/O PROPIETARIO DEL VEHÍCULO del vehículo no puede reclamar ningún pago por cuanto el contrato es por servicio efectivamente prestado autorizado y certificado por el Coordinador de Ruta del Colegio quien solicita el servicio.

SÉPTIMA: VEHÍCULOS. TENEDOR Y/O PROPIETARIO DEL VEHÍCULO entiende y acepta que, en casos de asonada, perturbación del orden público, o de cualquier situación que no esté bajo el control del CONTRATANTE, los daños causados al vehículo están a cargo del TENEDOR Y/O PROPIETARIO DEL VEHÍCULO, POR ELLO SE SOLICITA LA PÓLIZA TODO RIESGO LA CUAL AMPARA EL PATRIMONIO DEL PROPIETARIO.

OCTAVA: El contratista autoriza a la empresa a descontar del valor por concepto de servicio de transporte AUTORIZA A DESCONTAR TODAS LAS RECLAMACIONES QUE TERCEROS ACREDITEN COMO CONSECUENCIA DE DAÑOS OCASIONADOS DIRECTAMENTE POR EL USO DIARIO DEL VEHÍCULO, ASI COMO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE URGENCIA SI SE DA ESTA ACCIÓN.

NOVENA: hacen parte integral de este contrato las disposiciones vigentes sobre transportes terrestres incluidos el Código civil, y los propios Reglamentos vigentes, y los que con posterioridad fije la empresa, además la ley 105 de 1993 y 336 de 1996 decreto 348 de 25 febrero de 2015 y demás normas que los deroguen, modifiquen, reglamenten. También aquellas otras normas reglamentarias que regulen la materia y el servicio de radio de acción nacional en servicios especiales.

DÉCIMA: **SON OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO, TENEDOR O CONTRATISTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**: son obligaciones del contratista para con el contratante: **A)** Entregar **AL CONTRATANTE** el vehículo objeto del presente contrato en perfecto estado de funcionamiento y mantenerlo, así mismo durante la vigencia del contrato. **B)** Recoger y dejar en el sitio previamente establecido, a los estudiantes, pertenecientes al grupo específico del servicio contratado y en los horarios previamente establecidos por **EL CONTRATANTE. C)** Contar con personal idóneo y calificado, que cumpla con los requisitos de movilidad. **D)** Realizar las actividades teniendo en cuenta las disposiciones legales dictadas por el Ministerio de transporte y Medio Ambiente, vigentes. **E)** Mantener vigente la licencia de conducción durante la duración del contrato, cumpliendo permanentemente con las disposiciones en materia de organización, de carácter técnico y de seguridad establecidas en el Decreto 1556 de 1998. **F)** Cumplir con todos los requisitos para la libre circulación y prestación de servicio de transporte exigido por el Ministerio de Transporte, y demás entidades pertinentes. Este requisito es aplicable tanto para los vehículos como para los conductores. **G)** Entregar las herramientas necesarias para la puesta en operación como son: la caja de herramientas, gato, cruceta, botiquín de primeros auxilios, tacos, señales reflectivas, llanta de repuesto, cinturones de seguridad y los sistemas operativos en perfecto estado de funcionamiento, como lo estipula taxativamente el Decreto 348 del 2015, **H)** Se obliga a transportar todo el personal (ESTUDIANTES) de la institución que se le asigne durante la vigencia del presente contrato, **I)** Todos los gastos de operación del vehículo tales como combustible, mantenimientos, repuestos, llantas y cambio de aceite; al igual que el salario y prestaciones sociales del conductor están a cargo del **CONTRATISTA, J) EL CONTRATISTA** tomará y mantendrá vigente y pagará una póliza del vehículo que dé amparo patrimonial, pérdida, daño y hurto del vehículo o alguno de sus elementos esenciales y accesorios. Igualmente tomará y mantendrá vigente y pagará una póliza de seguro obligatoria (SOAT). **K) EL CONTRATISTA** deberá presentar certificados vigentes de revisión tecno–mecánica, gases (si por el modelo del vehículo aplica la norma) y demás documentos requeridos por tránsito. Los certificados del buen estado técnico-mecánica del vehículo deben ser expedidos por un concesionario o taller autorizado y revisiones preventivas bimensuales. **L) EL CONTRATISTA** informará por escrito **AL CONTRATANTE** o su representante cuando por fuerza mayor o caso fortuito tuviese que enviar otro vehículo para que cubra el recorrido, teniendo que cumplir dicho vehículo con los parámetros exigidos por la empresa y la ley. **PARAGRAFO:** el vehículo deberá cumplir con lo estipulado en el decreto 174 de 2001, el decreto 348 del

2015 y la normatividad legal vigente. **LL**) Dar trato respetuoso al acompañante de ruta y no inducir en error en la información de la prestación del servicio. **M**) Portar las calcomanías: "cómo conduzco", "operación nacional", "Escolar" en los cuatro costados, "velocidad máxima" y "Salida de emergencia" y "operación nacional". **N**) Mantener el vehículo descrito en este contrato en perfectas condiciones mecánicas, pintura, latonería, aseo, distintivos escolares, ventanas de salida de emergencia, ofreciendo al usuario todo el confort, seguridad, y calidad en servicio de acuerdo a su descripción, portando todos sus documentos vigentes como tarjeta de operación, SOAT, Revisión Técnico Mecánica y demás documentos legales a fin de que este siempre apto para la prestación del servicio y disponibilidad de la empresa en el cumplimiento de las rutas y horarios asignados, cuidando que el vehículo porte los distintivos y número interno de la empresa (art. 26 y 27 Decreto 348 de 25 febrero 2015). **Ñ**) Por el respeto a los niños, por seguridad de su vehículo y para evitar problemas judiciales, informar cuando un conductor en complicidad de la acompañante de ruta se preste para negociar o cubrir las rutas entre sus compañeros generando sobrecupo en los vehículos. **O**) El contratista autoriza a la empresa a descontar del valor por concepto de servicio de transporte los valores de: dispositivo GPS; consumo de combustible; rodamiento; y/o pagos al sistema de seguridad social del conductor, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos exigidos por el cliente externo, igualmente autoriza a descontar todas las reclamaciones que terceros acrediten como consecuencia de daños ocasionados directamente por el uso diario del vehículo. **P**) **EL CONTRATISTA** informará por escrito **AL CONTRATANTE** o su representante cuando por fuerza mayor, caso fortuito, quiera retirar el vehículo del contrato, siendo esto realizado directamente en las oficinas de la **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026**, en el Municipio de Villavicencio y con una antelación del preaviso de diez (10) días hábiles, si no lo realiza se aplicarán las sanciones pertinentes que están plasmadas en el **CLAUSULA DÉCIMA TERCERA** del presente contrato.

PÁRRAFO 1 : Las llantas deben ser cambiadas cuando el labrado llegue a un desgaste máximo del labrado del 75% y/o de acuerdo con las especificaciones del fabricante de las llantas, también cuando no garanticen los niveles de seguridad requeridos. Las nuevas llantas deberán cumplir con las características definidas por el fabricante según el tipo. Así mismo, el despinche de las llantas o cuando sufra un desperfecto es responsabilidad del TENEDOR Y/O PROPIETARIO DEL VEHÍCULO la reparación y/o reposición de la misma en un tiempo no superior a 2 horas, después de reportado el evento. El tenedor asume el costo.

PÁRRAFO 2 : Durante la ejecución del contrato **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026**, podrá rechazar los vehículos que por su deficiente estado constituyan un peligro para el personal o un obstáculo para el buen desarrollo de los servicios, dejando en libertad a la empresa para que lo reemplace por otro de las mismas características. Lo anterior no genera ninguna indemnización para el tenedor del vehículo por parte de la empresa y se cancelan los servicios hasta la fecha prestados.

UNDÉCIMO: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones del **CONTRATANTE: A**) pagar **al CONTRATISTA** los servicios prestados debidamente autorizados y certificados en las planillas de prestación del servicio. **B**) Informar claramente los lugares de origen y destino, con el fin de asignar apropiadamente la ruta de transporte. **C**) Informar por escrito, cualquier cambio de ruta con ocho (8) días calendario de anticipación, con el objetivo de modificar la ruta de transporte. **D**) La empresa no cancela servicios no autorizados dentro del contrato. **E**). Informar de manera oportuna cuando el vehículo presente fallas para que el propietario asuma su arreglo inmediato. **F**) Ejercer el control operativo sobre el conductor que vaya a operar el vehículo. **PARÁGRAFO:** de acuerdo con lo estipulado en artículo 41 del Decreto 431 de 2017, que a la letra dice: "***control del uso de sustancias psicoactivas y alcohólicas.*** Las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial deberán practicar controles de uso de sustancias psicoactivas y de pruebas de alcoholimetría a una muestra representativa de los conductores de la empresa, al menos una vez al mes. La empresa realizará los controles directamente o a través de empresas que presten el servicio, haciendo uso de dispositivos y procedimientos homologados para ello, sin que pueda trasladar el costo de los mismos a los conductores o propietarios de los vehículos. Mensualmente las empresas o los particulares deberán reportar los resultados y las estadísticas de las pruebas realizadas a la Superintendencia de Puertos y Transporte".

DUODÉCIMO: PÓLIZA TODO RIESGO el tenedor o propietario del vehículo será responsable por las coberturas, vigencias que este tome para proteger su vehículo

DÉCIMOTERCERO: **RESPONSABILIDAD.** El propietario entiende y acepta que, en casos de asonada, perturbación del orden público, o de cualquier situación que no esté bajo el control del **CONTRATANTE**, los daños causados al vehículo estarán a cargo del PROPIETARIO DE ESTE.

DECIMOCUARTO: MULTAS Y PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones estipuladas dentro del presente contrato, el contratista pagará una multa hasta por el 100% del valor del contrato. Para lo cual se obliga a

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

informar a la empresa con diez (10) días hábiles de anticipación, de manera escrita la no continuidad en la ruta escolar asignada, de lo contrario el propietario del vehículo o contratista cancelará a la empresa COMO MULTA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LA **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026**, POR LA NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO, El valor de las multas y la penal pecuniaria se podrá descontar de los saldos pendientes a favor del contratista. Para efectos de lo anterior, el contratista autoriza expresamente a efectuar los descuentos del caso.

DECIMOQUINTA: TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La empresa podrá decidir en cualquier tiempo, con previo aviso por escrito al **PRESTADOR DEL SERVICIO**, la cancelación o la suspensión del servicio cuando el propietario del vehículo incumpla con sus obligaciones o por decisión unilateral de la empresa. En este caso no habrá lugar a indemnización por causa de la terminación anticipada o de la suspensión, salvo el pago de las sumas de dinero que se hubieren causado en razón de la porción del servicio que se hubiere ejecutado. Con todo y este el contrato podrá darse por terminado en cualquier momento sin tener en cuenta su vencimiento en los siguientes casos: **(a).** Mutuo acuerdo de las partes. **(b).** Disolución de la empresa. **(c).** Cuando se den las condiciones del incumplimiento a lo aquí estipulado

DECIMOSEXTA: SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. En caso de presentarse diferencias entre las partes con ocasión de la celebración del contrato, su ejecución, terminación o liquidación, las partes de manera directa tratarán de resolver sus diferencias y, de no ser posible, se someterán a la oficina de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Villavicencio-Meta, la cual fallará en derecho.

DECIMOSÉPTIMA: CESION DEL CONTRATO: El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa, expresa y escrita de la **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026**, Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o| cambio de control. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a la **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** contratante de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, la **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** exigirá al Contratista, el cambio de vehículo, con las mismas o mejores características señaladas en la CLÁUSULA TERCERA del presente contrato.

DECIMOCTAVA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se perfecciona con la suscripción y firma de las partes.

DECIMONOVENA: DOMICILIO CONTRACTUAL-NOTIFICACIONES: para todos los efectos legales, el domicilio del **CONTRATISTA** será diagonal 17 No. 19-36 del Municipio de Villavicencio; y del **CONTRATANTE** se encuentra ubicado en calle 32 N° 26-58 Barrio Porvenir, Villavicencio.

Para constancia se firma por las partes, en dos ejemplares, en la ciudad de Villavicencio a los dieciséis (16) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

CONTRATANTE:

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
Nit: 902040015-3
R/L: **LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA**
C.C. **1.121.846.119**

CONTRATISTA:

EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. No. 79.255.817
R/L **TRANSMARCAS S.A.S**
NIT:901.225.029-8

28155

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

TENENCIAS

Calle 32 No. 26-58 Barrio Porvenir – Meta
unionTemporalempresasllaneras@gmail.com **Cel.** 3124808646 3102009082
Vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte

28156

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, MARTHA SUSANA MELO AGUILAR mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.1122117080** No y/o Número **Nit.** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	SWM813	**MARCA**	MERCEDES BENZ
MODELO	2008	**TIPO DE VEHICULO**	BUS

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO DE VEHICULO:
MARTHA SUSANA MELO AGUILAR
C.C. 1122117080
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28157

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, EDWIN FABIAN OBANDO PARDO mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.1119888998** No y/o Número **Nit.** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	WMK698	**MARCA**	JAC
MODELO	2015	**TIPO DE VEHICULO**	BUSETA

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO DE VEHICULO:
EDWIN FABIAN OBANDO PARDO
C.C. 1119888998
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28158

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, EDILSON ANDRES LADINO PAEZ mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.17421198** No y/o Número **Nit.** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	TSS119	**MARCA**	JINBEI
MODELO	2015	**TIPO DE VEHICULO**	MICROBUS

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO DE VEHICULO:
EDILSON ANDRES LADINO PAEZ
C.C. 17421198
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28159

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.86081438** No y/o Número **Nit.** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	TWA192	**MARCA**	CHEVROLET
MODELO	2005	**TIPO DE VEHICULO**	BUS

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

William Alexis Cruz Sierra

PROPIETARIO DE VEHICULO:
WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA
C.C. 86081438
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28160

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, NUBIA SULY ROMERO MORA mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.1074130309** No y/o Número **Nit**. me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	SZL304	**MARCA**	CHEVROLET
MODELO	2013	**TIPO DE VEHICULO**	BUS

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO DE VEHICULO:
NUBIA SULY ROMERO MORA
C.C. 1074130309
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28161

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.86081438** No y/o Número **Nit.** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	SPV842	**MARCA**	HYUNDAI
MODELO	2011	**TIPO DE VEHICULO**	BUS

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

William Alexis Cruz Sierra

PROPIETARIO DE VEHICULO:
WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA
C.C. 86081438
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28162

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.86081438** No y/o Número **Nit.** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	SXY961	**MARCA**	HYUNDAI
MODELO	2011	**TIPO DE VEHICULO**	BUS

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

William Alexis Cruz Sierra

PROPIETARIO DE VEHICULO:
WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA
C.C. 86081438
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28163

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, ALIRIO REY MONTAÑEZ mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.19441449** No y/o Número **Nit.** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	SPM742	**MARCA**	CHEVROLET
MODELO	2010	**TIPO DE VEHICULO**	BUSETA

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO DE VEHICULO:
ALIRIO REY MONTAÑEZ
C.C. 19441449
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28164

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, ELECTRO MARCAS mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.** No y/o Número **Nit.** 800050644 me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	KMY653	**MARCA**	MERCEDES BENZ
MODELO	2019	**TIPO DE VEHICULO**	BUS

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO DE VEHICULO:
N/A
C.C. N/A
REPRESENTANTE LEGAL:
OSCAR DAVID ARIZA AGUDELO
NIT:800050644

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28165

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, CAMILO ESNEYDER DAZA ALFONSO mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.1121838136** No y/o Número **Nit.** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	TBL056	**MARCA**	NON PLUS ULTRA
MODELO	2007	**TIPO DE VEHICULO**	BUSETA

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO DE VEHICULO:
CAMILO ESNEYDER DAZA ALFONSO
C.C. 1121838136
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28166

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, JOAQUIN QUERUBIN CABALLERO CARO mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.19219329** No y/o Número **Nit**. me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	SOD323	**MARCA**	MERCEDES BENZ
MODELO	2003	**TIPO DE VEHICULO**	BUSETA

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO DE VEHICULO:
JOAQUIN QUERUBIN CABALLERO CARO
C.C. 19219329
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28167

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, LUZ ELVIRA ALFONSO DE ENCISO mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.21180517** No y/o Número **Nit.** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	TFW080	**MARCA**	MERCEDES BENZ
MODELO	2007	**TIPO DE VEHICULO**	MICROBUS

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO DE VEHICULO:
LUZ ELVIRA ALFONSO DE ENCISO
C.C. 21180517
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28168

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, WILLIAN QUIMBAYO MESA mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C. 79370221** No y/o Número **Nit.** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	SSW308	**MARCA**	HYUNDAI
MODELO	2011	**TIPO DE VEHICULO**	CAMIONETA

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO DE VEHICULO:
WILLIAN QUIMBAYO MESA
C.C. 79370221
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28169

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, BLANCA LILIA UMBARILA NARANJO mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C. 24198420** No y/o Número **Nit.** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	TTP668	**MARCA**	CHEVROLET
MODELO	2014	**TIPO DE VEHICULO**	BUS

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO DE VEHICULO:
BLANCA LILIA UMBARILA NARANJO
C.C. 24198420
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28170

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, RODRIGUEZ VALENCIA GERMÁN EDUARDO mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C. 80022733** No y/o Número **Nit.** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	SRP630	**MARCA**	VOLKSWAGEN
MODELO	17	**TIPO DE VEHICULO**	MICROBUS

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO DE VEHICULO:
RODRIGUEZ VALENCIA GERMÁN EDUARDO
C.C. 80022733
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28171

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, LUIS FERNANDO ARANZAZU mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C. 8192730** No y/o Número **Nit.** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	TBK885	**MARCA**	VOLKSWAGEN
MODELO	2006	**TIPO DE VEHICULO**	MICROBUS

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO DE VEHICULO:
LUIS FERNANDO ARANZAZU
C.C. 8192730
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28172

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, RENDON GONZALEZ OSCAR DE JESUS mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.17287400** No y/o Número **Nit.** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	NBB682	**MARCA**	GAZ
MODELO	1972	**TIPO DE VEHICULO**	CAMPERO

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

Oscar Rendon G.

PROPIETARIO DE VEHICULO:
RENDON GONZALEZ OSCAR DE JESUS
C.C. 17287400
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28173

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, OSORIO CASTRO ROBISON ANDRES mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.17287280** No y/o Número **Nit**. me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit**. **901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	TDL985	**MARCA**	NISSAN
MODELO	2012	**TIPO DE VEHICULO**	CAMIONETA

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO DE VEHICULO:
OSORIO CASTRO ROBISON ANDRES
C.C. 17287280
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R /L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28174

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, INGRIT KATERINE GARZON BERNAL mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.1006839348** No y/o Número **Nit**. me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	AHG464	**MARCA**	GAZ
MODELO	1967	**TIPO DE VEHICULO**	CAMPERO

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

Ingrit Katerine Garzón

PROPIETARIO DE VEHICULO:
INGRIT KATERINE GARZON BERNAL
C.C. 1006839348
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28175

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, PABLO BRAYAN ROCHA FERNANDEZ mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.1120373395** No y/o Número **Nit.** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit**. **901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	TTP324	**MARCA**	GREAT WALL
MODELO	2013	**TIPO DE VEHICULO**	CAMIONETA

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

Pablo Brayan Rocha

PROPIETARIO DE VEHICULO:
PABLO BRAYAN ROCHA FERNANDEZ
C.C. 1120373395
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28176

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo,

WILSON VALENCIA CASTILLO mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.86011053** No y/o Número **Nit**. me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	UYK472	**MARCA**	UAZ
MODELO	1996	**TIPO DE VEHICULO**	CAMPERO

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO DE VEHICULO:
WILSON VALENCIA CASTILLO
C.C. 86011053
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28177

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, ARIOSTO GUSTAVO ARIZA AGUDELO mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.1124242263** No y/o Número **Nit.** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	SID815	**MARCA**	HYUNDAI
MODELO	2002	**TIPO DE VEHICULO**	MICROBUS

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO DE VEHICULO:
ARIOSTO GUSTAVO ARIZA AGUDELO
C.C. 1124242263
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28178

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, LUIS ANTONIO RUEDA MARTINEZ mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.1116542606** No y/o Número **Nit**. me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	UFT304	**MARCA**	IVECO
MODELO	2004	**TIPO DE VEHICULO**	BUSETA

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO DE VEHICULO:
LUIS ANTONIO RUEDA MARTINEZ
C.C. 1116542606
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28179

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, JOSE ALFREDO CHAVISTA CASAS mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C. 86042557** y/o Número **Nit**. me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	SQL251	**MARCA**	KIA
MODELO	2003	**TIPO DE VEHICULO**	MICROBUS

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO DE VEHICULO:
JOSE ALFREDO CHAVISTA CASAS
C.C. 86042557
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHICULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28180

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, CASTILLO VALENCIA WILSON mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.86011053** No y/o Número **Nit.** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	UTU388	**MARCA**	UAZ
MODELO	1996	**TIPO DE VEHICULO**	CAMPERO

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO DE VEHICULO:
CASTILLO VALENCIA WILSON
C.C. 86011053
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28181

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, DIEGO HERNANDO CASTILLO LOZANO mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.1120358352** No y/o Número **Nit.** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	UFX839	**MARCA**	NISSAN
MODELO	2011	**TIPO DE VEHICULO**	CAMIONETA

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

Diego Hernando Castillo

PROPIETARIO DE VEHICULO:
DIEGO HERNANDO CASTILLO LOZANO
C.C. 1120358352
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28182

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, MARIA CRISALIA FERNANDEZ LARA mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.40446925** No y/o Número **Nit.** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	WGI887	**MARCA**	DONG FENG
MODELO	2014	**TIPO DE VEHICULO**	CAMIONETA

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO DE VEHICULO:
MARIA CRISALIA FERNANDEZ LARA
C.C. 40446925
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28183

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, OMAR ROMERO OVALLE mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.79135079** No y/o Número **Nit**. me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit**. **901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	GPB016	**MARCA**	GAZ
MODELO	1966	**TIPO DE VEHICULO**	CAMPERO

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO DE VEHICULO:
OMAR ROMERO OVALLE
C.C. 79135079
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28184

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, OMAR ROMERO OVALLE mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.79135079** No y/o Número **Nit.** me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	SVM042	**MARCA**	NISSAN
MODELO	2009	**TIPO DE VEHICULO**	CAMIONETA

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

PROPIETARIO DE VEHICULO:
OMAR ROMERO OVALLE
C.C. 79135079
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28185

PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 16 de marzo 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS

Yo, ROCHA FERNANDEZ PABLO BRAYAN mayor de edad, identificado (a) con documento **C.C.1120373395** No y/o Número **Nit**. me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito como representante legal, otorgo poder especial amplio y suficiente a **TRANSMARCAS SAS**, también mayor de edad, identificado con documento **C.C. No.** y/o Número **Nit. 901.225.029-8,** para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

PLACA	WGI946	**MARCA**	DONG FENG
MODELO	2014	**TIPO DE VEHICULO**	CAMIONETA

El cual se encuentra a mi nombre, realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar **UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026** identificada con Nit **902.040.015-3**

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

Pablo Brayan Rocha

PROPIETARIO DE VEHICULO:
ROCHA FERNANDEZ PABLO BRAYAN
C.C. 1120373395
REPRESENTANTE LEGAL:
N/A
NIT:

TENEDOR DEL VEHÍCULO
R/L EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817

28186

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

VEHÍCULOS INICIO CONTRATO 1243-2026

Calle 32 No. 26-58 Barrio Porvenir – Meta
uniontemporalempresasllaneras@gmail.com **Cel.** 3124808646 3102009082
Vigilados por la Superintendencia de Puertos y **Transporte**

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

No.	Placa y/o patente de navegación	Tipo de Vehiculo (Automotor y/o embarcacion menor)	Marca	Modelo	Capacidad de pasajeros	Municipio	No. Ruta	Número tarjeta de operación	Vigencia tarjeta de operación	Número Certificado SOAT	Vigencia SOAT	Número Certificado de Revisión Tecnicomecánica y/o Certificado de inspección técnica de embarcaciones menores	Número de la póliza civil contractual	Vigencia Poliza	Número de la póliza civil extracontractual	Vigencia Poliza
1	NWN733	BUSETA	GOLDEN DRAGON	2023	31	RESTREPO	RE1	480554	5/03/2027	3308006248157000	15/01/2027	N/A	2000688804	5/01/2027	2000688803	5/01/2027
2	LIK464	BUS	MERCEDES BENZ	2019	40	RESTREPO	RE2	449398	17/09/2026	3308005900103000	29/06/2026	182102193	2000688804	5/01/2027	2000688803	5/01/2027
3	LIK555	BUS	MERCEDES BENZ	2023	40	RESTREPO	RE2	482556	29/11/2026	3447939600	28/09/2026	184206328	2000688804	5/01/2027	2000688803	5/01/2027
4	SWM813	BUS	MERCEDES BENZ	2008	42	RESTREPO	RE2	506800	22/07/2027	3308005884784000	15/06/2026	185903214	2000688804	5/01/2027	2000688803	5/01/2027
5	TTP688	BUS	CHEVROLET	2014	41	RESTREPO	RE2	465272	8/02/2027	3398577500	18/05/2026	186111824	2000694230	24/01/2027	2000694227	24/01/2027
6	TST546	MICROBUS	GOLDEN DRAGON	2025	19	RESTREPO	RE9-RE7	449393	17/09/2026	3431324800	16/08/2026	N/A	2000688804	5/01/2027	2000688803	5/01/2027
7	LIK579	BUSETA	MERCEDES BENZ	2023	31	RESTREPO	RE4	473954	3/02/2027	3460546700	27/10/2026	184884083	11101000517	2/06/2026	13061001240	2/06/2026
8	SST224	BUS	HINO	2013	37	RESTREPO	RE5	435634	14/06/2026	3375756600	17/03/2026	180225941	2000688804	5/01/2027	2000688803	5/01/2027
9	NWN735	BUSETA	GOLDEN DRAGON	2023	31	RESTREPO	RE6-RE8	480557	5/03/2027	3308006248203000	15/01/2027	N/A	2000688804	5/01/2027	2000688803	5/01/2027
10	SXB379	MICROBUS	MERCEDES BENZ	2012	19	RESTREPO	RE9-RE11	515053	1/09/2027	3468282300	14/11/2026	185193444	2000688804	5/01/2027	2000688803	5/01/2027
11	TST547	MICROBUS	GOLDEN DRAGON	2025	19	RESTREPO	RE10	449396	17/09/2026	3431328800	16/08/2026	NUEVO	2000688804	5/01/2027	2000688803	5/01/2027
12	WMK698	BUSETA	JAC	2015	30	RESTREPO	RE12	526948	4/11/2027	14289413336180	24/04/2026	181999152	1131101000870	27/08/2026	1130101000669	27/08/2026
13	KMY653	BUS	MERCEDES BENZ	2019	40	CUMARAL	RE1	414958	2/03/2026	3308005803796000	16/02/2026	187525584	2000688804	5/01/2027	2000688803	5/01/2027
14	TDZ890	BUS	CHEVROLET	2013	41	CUMARAL	RE2	515028	8/10/2027	3308006201729000	27/12/2026	187382736	2000688804	5/01/2027	2000688803	5/01/2027
15	TBK885	MICROBUS	NON PLUS ULTRA	2006	19	CUMARAL	RE3-RE4	437768	2/07/2026	1508006186528000	1/04/2026	185083727	2000688804	5/01/2027	2000688803	5/01/2027
16	SPM742	BUSETA	CHEVROLET	2010	29	CUMARAL	RE5-RE9-RE11	520670	26/09/2027	2508004383883000	18/09/2026	184649478	AB001191	3/08/2026	AB001190	03/08/2026
17	SON338	BUS	AGRALE	2006	28	CUMARAL	RE6-RE19	515051	8/10/2027	3308005914804000	16/07/2026	187043086	2000688804	5/01/2027	2000688803	5/01/2027
18	SXT703	BUS	MERCEDES BENZ	2013	45	CUMARAL	RE7	515012	8/10/2027	3382028500	2/04/2026	181024181	2000688804	5/01/2027	2000688803	5/01/2027
19	WNK258	MICROBUS	VOLKSWAGEN	2015	20	CUMARAL	RE8	513995	1/09/2027	91111227	11/08/2026	183407895	1505513259605	19/10/2026	1505513259605	19/10/2026
20	KYT654	MICROBUS	RENAULT	2023	15	CUMARAL	RE10	468430	19/01/2027	94781352	01/01/2027	186151022	1510672459101	21/12/2026	1510672459101	21/12/2026
21	SLG288	BUS	CHEVROLET	2008	41	CUMARAL	RE12	532229	10/12/2027	3463543700	1/11/2026	185877953	2000696737	02/02/2027	2000696736	02/02/2027
22	TAW069	BUS	UD TRUCKS	2012	31	CUMARAL	RE13	473340	23/02/2027	10584400335070	14/07/2026	182613539	1505513635104	18/10/2026	1505513635104	18/10/2026
23	LIK 507	BUS	MERCEDES BENZ	2023	40	CUMARAL	RE14	494916	20/05/2027	3382039900	1/04/2026	180528231	2000688804	5/01/2027	2000688803	5/01/2027

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

24	SLG287	BUS	CHEVROLET	2008	41	CUMARAL	RE15	532290	10/12/2027	3463541000	01/11/2026	186138239	2000696737	02/02/2027	2000696736	02/02/2027
25	SSW308	CAMIONETA	HYUNDAI	2011	9	CUMARAL	RE16-RE17	506706	18/08/2027	92122778	2/08/2026	182981833	3731101022294	29/01/2027	3730101020920	29/01/2027
26	SRP630	MICROBUS	VOLKSWAGEN	2009	17	CUMARAL	RE18	507871	29/07/2027	1508006126421000	13/03/2026	184867353	2000688804	5/01/2027	2000688803	5/01/2027
27	TST639	MICROBUS	GOLDEN DRAGON	2025	19	CUMARAL	RE20	471282	22/01/2027	91482723	9/01/2027	N/A	3031101000976	20/10/2026	3030101000875	20/10/2026
28	TSS119	MICROBUS	JINBEI	2015	17	BARRANCA DE UPIA	RE1	489488	23/04/2027	3384557000	5/04/2026	181940894	AB000561	12/12/2026	AB000560	12/12/2026
29	SZL304	BUS	CHEVROLET	2013	40	BARRANCA DE UPIA	RE2	507400	6/09/2027	890117099460100	30/08/2026	183593818	1003611976501	11/10/2026	1003611976501	11/10/2026
30	TSW170	BUSETA	HYUNDAI	2013	23	BARRANCA DE UPIA	RE3	477805	20/02/2027	3308006299693000	29/01/2027	178516735	AB001136	24/09/2026	AB001135	24/09/2026
31	SXY961	BUS	HYUNDAI	2011	36	BARRANCA DE UPIA	RE4	430579	17/05/2026	3400883500	25/05/2026	181444497	2010280401306	6/10/2026	2010280401306	6/10/2026
32	XIE511	BUS	VOLKSWAGEN	2006	28	BARRANCA DE UPIA	RE5	515006	1/09/2027	91776599	17/07/2026	182391772	2000688804	5/01/2027	2000688803	5/01/2027
33	FSW131	BUS	HINO	2020	42	BARRANCA DE UPIA	RE6	533670	30/12/2027	4308007331593000	12/11/2026	185105387	1505513635104	18/10/2026	1505513635104	18/10/2026
34	LCO874	CAMIONETA	NISSAN	2023	5	URIBE	RE1-RE5	461789	6/12/2026	2508004225352000	15/05/2026	181240360	3031101000979	21/12/2026	3030101000878	21/12/2026
35	WDS772	CAMIONETA	TOYOTA	2022	5	URIBE	RE2	460197	2/12/2026	1508006573132000	02/11/2026	185065459	3031101000979	21/12/2026	3030101000878	21/12/2026
36	TST202	CAMIONETA	JAC	2023	5	URIBE	RE3	467939	7/01/2027	10717700225060	12/12/2026	186237869	3031101000979	21/12/2026	3030101000878	21/12/2026
37	MYW893	CAMIONETA	FOTON	2024	5	URIBE	RE4-RE9	543067	1/02/2028	94268983	21/12/2026	186681293	3031101000979	21/12/2026	3030101000878	21/12/2026
38	NOK727	CAMIONETA	FORD	2025	5	URIBE	RE8	486100	2/04/2027	95225471	24/01/2027	N/A	3031101000979	21/12/2026	3030101000878	21/12/2026
39	WDS804	CAMIONETA	TOYOTA	2022	5	URIBE	RE7	464545	10/12/2026	408004997347000	30/11/2026	185442792	3031101000979	21/12/2026	3030101000878	21/12/2026
40	WDS777	CAMIONETA	FORD	2023	5	URIBE	RE8	453418	4/11/2026	408004952103000	28/10/2026	184802000	3031101000979	21/12/2026	3030101000878	21/12/2026
41	WDR748	CAMIONETA	TOYOTA	2018	5	URIBE	RE10	428278	12/05/2026	2508004378273000	22/05/2026	181933745	AB000706	12/04/2026	AB000705	12/04/2026
42	KPK515	CAMIONETA	TOYOTA	2025	5	URIBE	RE11	500760	20/06/2027	2508004377917000	11/06/2026	N/A	AB000706	12/04/2026	AB000705	12/04/2026

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

43	TFX497	CAMIONETA	TOYOTA	2024	5	URIBE	RE12	428646	26/04/2026	931001817890100	9/04/2026	N/A	AB000706	12/04/2026	AB000705	12/04/2026
44	TFX511	CAMIONETA	TOYOTA	2024	5	URIBE	RE13	440804	19/07/2026	2508004378727000	27/06/2026	N/A	AB000706	12/04/2026	AB000705	12/04/2026
45	TFX512	CAMIONETA	TOYOTA	2024	5	URIBE	RE14	440812	19/07/2026	2508004378726000	27/06/2026	N/A	AB000706	12/04/2026	AB000705	12/04/2026
46	TFX513	CAMIONETA	TOYOTA	2024	5	URIBE	RE15	440807	19/07/2026	2508004378844000	27/06/2026	N/A	AB000706	12/04/2026	AB000705	12/04/2026
47	TFX520	CAMIONETA	TOYOTA	2025	5	URIBE	RE16	483512	19/03/2027	2508004372515000	7/03/2026	N/A	AB000706	12/04/2026	AB000705	12/04/2026
48	TFX525	CAMIONETA	TOYOTA	2025	5	URIBE	RE17	496083	26/05/2027	2508004376297000	12/05/2026	N/A	AB000706	12/04/2026	AB000705	12/04/2026

Tabla de vehículos que iniciaron operación a partir del día 18 de marzo de 2026, los cuales se encuentran prestando el servicio en los municipios de:

- Restrepo
- Barranca de Upía
- Cumaral
- Uribe (Meta)

MUNICIPIO	NUMERO DE RUTA	PLACA VEHICULO/ PATENTE	CAPACIDAD DE PASAJEROS	PRESENTADO EN LICITACION (SI O NO)	MARCA VEHICULO	TIPO VEHICULO	MODELO DEL VEHICULO	NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIONES	NUMERO SOAT	FECHA DE VENCIMIENTO DE SOAT	NUMERO POLIZA EXTRA CONTRACTUAL	VENCIMIENTO DE POLIZAEXTRA CONTRACTUAL	NUMERO POLIZA CONTRACTUAL	VENCIMIENTO DE POLIZA CONTRACTUAL	NUMERO DE CONTROL/ TECNOMECANICA	FECHA DE VENCIMIENTO TECNOMECANICA
RESTREPO	RE1	NWN733	31	SI	GOLDEN DRAGON	BUSETA	2023	480554	5/03/2027	3308006248157000	15/01/2027	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	NUEVO	N/A
RESTREPO	RE2	LIK464	40	SI	MERCEDES BENZ	BUS	2019	449398	17/09/2026	3308005900103000	29/06/2026	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	182102193	28/06/2026
RESTREPO		LIK555	40	SI	MERCEDES BENZ	BUS	2023	462556	29/11/2026	3447939600	28/09/2026	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	184206328	27/09/2026

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

RESTREPO		SWM813	42	SI	MERCEDES BENZ	BUS	2008	506800	22/07/2027	3308005884784000	15/06/2026	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	185903214	9/12/2026
RESTREPO		SOD497	34	NO	MERCEDES BENZ	BUS	2004	524516	29/11/2027	3308005884741000	13/06/2026	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	187772137	16/02/2027
RESTREPO	RE3	TST546	19	SI	GOLDEN DRAGON	MICR OBUS	2025	449393	17/09/2026	3431324800	16/08/2026	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	NUEVO	N/A
RESTREPO	RE4	LIK579	31	SI	MERCEDES BENZ	BUSE TA	2023	473954	3/02/2027	3460546700	27/10/2026	1306100124 0	2/06/2026	1110100051 7	2/06/2026	184884083	27/10/2026
RESTREPO	RE5	SST224	37	SI	HINO	BUS	2013	435634	14/09/2026	3308006452085000	17/03/2027	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	188429755	14/03/2027
RESTREPO	RE6	NWN735	31	SI	GOLDEN DRAGON	BUSE TA	2023	480557	5/03/2027	3308006248203000	15/01/2027	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	NUEVO	N/A
RESTREPO	RE7	TST546	19	SI	GOLDEN DRAGON	MICR OBUS	2025	449393	17/09/2026	3431324800	16/08/2026	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	NUEVO	N/A
RESTREPO	RE8	NWN735	31	SI	GOLDEN DRAGON	BUSE TA	2023	480557	5/03/2027	3308006248203000	15/01/2027	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	NUEVO	N/A
RESTREPO	RE9	SXB379	19	SI	MERCEDES BENZ	MICR OBUS	2012	515053	1/09/2027	3468282300	14/11/2026	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	185193444	10/11/2026
RESTREPO	RE10	WMK698	30	SI	JAC	BUSE TA	2015	526948	4/11/2027	14289413336180	24/04/2026	1130101000 869	27/08/2026	1131101000 870	27/08/2026	181999152	25/09/2026
RESTREPO		TST547	19	SI	GOLDEN DRAGON	MICR OBUS	2025	449396	17/09/2026	3431328800	16/08/2026	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	NUEVO	N/A
RESTREPO	RE11	SXB379	19	SI	MERCEDES BENZ	MICR OBUS	2012	515053	1/09/2027	3468282300	14/11/2026	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	185193444	10/11/2026

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

RESTREPO	RE12	WMK698	30	SI	JAC	BUSETA	2015	526946	4/11/2027	14289413336180	24/04/2026	1130101000669	27/08/2026	1131101000870	27/08/2026	181999152	25/06/2026
BARRANCA DE UPIA	RE1	TSS119	17	SI	JINBEI	MICROBUS	2015	489488	23/04/2027	3384567000	5/04/2026	AB000560	12/12/2026	AB000561	12/12/2026	181940894	21/06/2026
BARRANCA DE UPIA	RE2	TWA192	41	NO	CHEVROLET	BUS	2005	426696	23/04/2026	3379936000	28/03/2026	13061001230	5/05/2026	11101000504	5/05/2026	187814980	18/02/2027
		SZL304	40	SI	CHEVROLET	BUS	2013	507400	6/09/2027	890117099480100	30/08/2026	10036119765 01	11/10/2026	10036119765 01	11/10/2026	183593818	30/08/2026
BARRANCA DE UPIA	RE3	TSW170	23	SI	HYUNDAI	BUSETA	2013	477805	20/02/2027	3308006299693000	29/01/2027	AB001135	24/09/2026	AB001136	24/09/2026	187694010	13/02/2027
BARRANCA DE UPIA	RE4	SPV842	39	NO	HYUNDAI	BUS	2011	432591	8/06/2026	1508006796963000	1/02/2027	37301010209 20	29/01/2027	37311010222 94	29/01/2027	179187456586	4/02/2027
BARRANCA DE UPIA	RE5	SXY961	36	SI	HYUNDAI	BUS	2011	430579	17/05/2026	3400883500	25/05/2026	20102804013 05	6/10/2026	20102804013 06	6/10/2026	181444497	29/05/2026
BARRANCA DE UPIA	RE6	SPM742	29	SI	CHEVROLET	BUSETA	2010	520670	26/09/2027	2508004383883000	18/09/2026	AB001190	3/08/2026	AB001191	3/08/2026	184649478	16/10/2026
CUMARAL	RE1	LIK579	31	SI	MERCEDES BENZ	BUSETA	2023	473954	3/02/2027	3460546700	27/10/2026	13061001240	2/06/2026	11101000517	2/06/2026	184884083	27/10/2026
CUMARAL		KMY653	40	SI	MERCEDES BENZ	BUS	2019	554540	12/03/2028	3308006387183000	16/02/2027	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	187525584	7/02/2027
CUMARAL	RE2	TDZ890	41	SI	CHEVROLET	BUS	2013	515028	8/10/2027	3308006201729000	27/12/2026	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	187382736	1/02/2027
CUMARAL	RE3	TBL056	21	NO	NON PLUS ULTRA	BUSETA	2007	431526	24/05/2026	95740418	26/02/2027	AB000818	12/02/2027	AB000819	12/02/2027	188203695	6/03/2027

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

CUMARAL	RE4	TBL056	21	NO	NON PLUS ULTRA	BUSETA	2007	431526	24/05/2026	95740418	26/02/2027	AB000818	12/02/2027	AB000819	12/02/2027	188203695	6/03/2027
CUMARAL	RE5	NO SE ESTÁ EJECUTANDO NO SALIERON ESTUDIANTES															
CUMARAL	RE6	SON338	28	SI	AGRALE	BUS	2006	515051	8/10/2027	3308005914804000	16/07/2026	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	187043086	29/01/2027
CUMARAL	RE7	SXT703	45	SI	MERCEDES BENZ	BUS	2013	515012	8/10/2027	3382028500	2/04/2026	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	181024181	2/05/2026
CUMARAL	RE8	SOD323	14	NO	MERCEDES BENZ	BUSETA	2003	494244	16/05/2027	2508004389396000	19/12/2026	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	185625177	29/11/2026
CUMARAL	RE9	TFW080	14	NO	MERCEDES BENZ	MICROBUS	2007	514574	22/09/2027	3376919700	19/03/2026	1306100127 5	9/02/2027	1110100057 2	9/02/2027	181716891	12/06/2026
CUMARAL	RE10	TFW080	14	NO	MERCEDES BENZ	MICROBUS	2007	514574	22/09/2027	3376919700	19/03/2026	1306100127 5	9/02/2027	1110100057 2	9/02/2027	181716891	12/06/2026
CUMARAL	RE11	TFW080	14	NO	MERCEDES BENZ	MICROBUS	2007	514574	22/09/2027	3376919700	19/03/2026	1306100127 5	9/02/2027	1110100057 2	9/02/2027	181716891	12/06/2026
CUMARAL	RE12	KMY653	40	SI	MERCEDES BENZ	BUS	2019	554540	12/03/2028	3308006367183000	16/02/2027	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	187525584	7/02/2027
		SSW308	9	SI	HYUNDAI	CAMIONETA	2011	506706	18/08/2027	92122778	2/08/2026	3730101020 920	29/01/2027	3731101022 294	29/01/2027	182981833	4/08/2026

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

CUMARAL	RE13	LIK 507	40	SI	MERCEDES BENZ	BUS	2023	494916	20/05/2027	3382039900	1/04/2026	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	180528231	31/03/2026
CUMARAL	RE14	KMY653	40	SI	MERCEDES BENZ	BUS	2019	554540	12/03/2028	3308006367183000	16/02/2027	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	187525584	7/02/2027
CUMARAL	RE15	TTP868	41	SI	CHEVROLET	BUS	2014	465272	8/02/2027	3398577500	18/05/2026	2000694227	24/01/2027	2000694230	24/01/2027	186111824	16/12/2026
CUMARAL	RE16	SRP630	17	SI	VOLKSWAGEN	MICROBUS	2009	507871	29/07/2027	3308006443273000	13/03/2027	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	184867353	25/10/2026
CUMARAL	RE17	SRP630	17	SI	VOLKSWAGEN	MICROBUS	2009	507871	29/07/2027	3308006443273000	13/03/2027	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	184867353	25/10/2026
CUMARAL	RE18	TBK885	19	SI	VOLKSWAGEN	MICROBUS	2006	437768	2/07/2026	1508006166528000	1/04/2026	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	185083727	08/11/2026
CUMARAL	RE19	NO SE ESTÁ EJECUTANDO NO SALIERON ESTUDIANTES															
CUMARAL	RE20	SON338	28	SI	AGRALE	BUS	2006	515051	8/10/2027	3308005914804000	16/07/2026	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	187043086	29/01/2027
URIBE	RE1	NBB682	8	NO	GAZ	CAMPERO	1972	0008	20/02/2027	1508006796136000	20/02/2027	AA010622	25/12/2026	AA037018	25/12/2026	187886788	21/02/2027

28194

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

URIBE	RE2	TDL985	5	NO	NISSAN	CAMIONETA	2012	493720	14/05/2027	4308007596280000	17/02/2027	2000562407	10/05/2026	2000562408	10/05/2026	187227977	26/01/2027
URIBE	RE3	AHG464	5	NO	GAZ	CAMPERO	1967	0004	12/05/2026	1508009230000000	12/05/2026	AA010622	25/12/2026	AA037018	25/12/2026	181373523	24/05/2026
URIBE	RE4	TTP324	5	NO	GREAT WALL	CAMIONETA	2013	496030	27/05/2027	92481787	24/08/2026	2000548517	22/03/2026	2000548520	22/03/2026	183047646	6/08/2026
URIBE	RE5	NBB682	8	NO	GAZ	CAMPERO	1972	0008	20/02/2027	1508006796136000	20/02/2027	AA010622	25/12/2026	AA037018	25/12/2026	187886788	21/02/2027
URIBE	RE6	UYK472	8	NO	UAZ	CAMPERO	1996	0003	25/01/2027	1508006787800000	21/02/2027	AA010622	25/12/2026	AA037018	25/12/2026	187217783	26/01/2027
URIBE	RE7	SID815	15	NO	HYUNDAI	MICROBUS	2002	0006	11/02/2027	95419071	1/03/2027	AB001117	6/05/2026	AB001118	6/05/2026	187673863	12/02/2027

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

URIBE	RE8	UFT304	18	NO	IVECO	BUSETA	2004	532335	24/11/2027	1508006354898000	16/07/2026	13061001230	5/05/2026	11101000504	5/05/2026	182303900	6/07/2026
URIBE	RE9	TTP324	5	NO	GREAT WALL	CAMIONETA	2013	496030	27/05/2027	92481787	24/08/2026	2000548517	22/03/2026	2000548520	22/03/2026	183047646	6/08/2026
URIBE	RE10	SQL251	19	NO	KIA	MICROBUS	2003	0005	3/02/2027	3509760600	6/02/2027	AB001117	6/05/2026	AB001118	6/05/2026	187431333	3/02/2027
URIBE	RE11	UTU388	8	NO	UAZ	CAMPERO	1996	0044	19/04/2026	1508006476578000	13/09/2026	AA010622	25/12/2026	AA037018	25/12/2026	180839097	19/04/2026
URIBE	RE12	UFX839	8	NO	NISSAN	CAMIONETA	2011	0007	4/12/2026	1508006787790000	22/02/2027	AA010622	25/12/2026	AA037018	25/12/2026	185756908	4/12/2026
URIBE	RE13	WGI887	5	NO	DONG FENG	CAMIONETA	2014	430243	8/05/2026	100010062400500	3/06/2026	AA018614	1/02/2027	AA018615	1/02/2027	180842204	19/04/2026
URIBE	RE14	GPB016	8	NO	GAZ	CAMPERO	1966	0007	25/03/2026	90850190	25/03/2026	AA010622	25/12/2026	AA037018	25/12/2026	182919149	1/08/2026
URIBE	RE15	SVM042	8	NO	NISSAN	CAMIONETA	2009	0048	17/07/2026	1508006458331000	4/09/2026	AA010622	25/12/2026	AA037018	25/12/2026	183075938	8/08/2026
URIBE	RE16	NO SE ESTÁ EJECUTANDO NO SALIERON ESTUDIANTES															
URIBE	RE17	WGI946	5	NO	DONG FENG	CAMIONETA	2014	544826	3/02/2028	330800599719000	11/10/2026	AA018614	1/02/2027	AA018615	1/02/2027	184559674	11/10/2026
VEHICULO RELEVOS																	

28196

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

RESTREPO	RELEVO	XVO668	42	NO	MERCEDES BENZ	BUS	2006	487438	2/05/2027	90979414	3/04/2026	13061001240	2/06/2026	11101000517	2/06/2026	100639598	5/04/2026
CUMARAL	RELEVO	XIE511	28	SI	VOLKSWAGEN	BUS	2006	515006	1/09/2027	91776599	17/07/2026	2000688803	5/01/2027	2000688804	5/01/2027	182391772	9/07/2026
BARRANCA DE UPIA	RELEVO	TFW170	14	NO	NISSAN	MICROBUS	2006	510467	8/08/2027	95335205	31/01/2027	13061001240	2/06/2026	11101000517	2/06/2026	181768377	14/06/2026
URIBE	RELEVO	SQI447	13	NO	HYUNDAI	MICROBUS	2010	489807	24/04/2027	207010344070100	30/09/2026	13061001240	2/06/2026	11101000517	2/06/2026	184274804	30/09/2026

Cordialmente,

LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA
Representante Legal

28197

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

LA EMPRESA TRANSMARCAS CON NIT No. 901. 225.029-8

CERTIFICA

A continuación, se relaciona el parque automotor de propiedad de la empresa TRANSMARCAS S.A.S.

PLACA VEHICULO	CAPACIDAD DE PASAJEROS	MARCA VEHICULO	TIPO VEHICULO	MODELO DEL VEHICULO	NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL VEHICULO	CEDULA O NIT DEL PROPIETARIO VEHICULO
NWN733	31	GOLDEN DRAGON	BUSETA	2023	TRANSMARCAS SAS	901225029
LIK464	40	MERCEDES BENZ	BUS	2019	TRANSMARCAS SAS	901225029
LIK555	40	MERCEDES BENZ	BUS	2023	TRANSMARCAS SAS	901225029
TST546	19	GOLDEN DRAGON	MICROBUS	2025	TRANSMARCAS SAS	901225029
LIK579	31	MERCEDES BENZ	BUSETA	2023	TRANSMARCAS SAS	901225029
SST224	37	HINO	BUS	2013	TRANSMARCAS SAS	901225029
NWN735	31	GOLDEN DRAGON	BUSETA	2023	TRANSMARCAS SAS	901225029
SXB379	19	MERCEDES BENZ	MICROBUS	2012	TRANSMARCAS SAS	901225029
TST547	19	GOLDEN DRAGON	MICROBUS	2025	TRANSMARCAS SAS	901225029
TSW170	23	HYUNDAI	BUSETA	2013	TRANSMARCAS SAS	901225029
TDZ890	41	CHEVROLET	BUS	2013	TRANSMARCAS SAS	901225029
TFW724	26	NON PLUS ULTRA	BUSETA	2014	TRANSMARCAS SAS	901225029
SON338	28	AGRALE	BUS	2006	TRANSMARCAS SAS	901225029

TRANSMARCAS SAS

NIT. 901.225.029-8

SXT703	45	MERCEDES BENZ	BUS	2013	TRANSMARCAS SAS	901225029
LIK 507	40	MERCEDES BENZ	BUS	2023	TRANSMARCAS SAS	901225029
SOD497	34	MERCEDES BENZ	BUS	2004	TRANSMARCAS SAS	901225029

Atentamente,

EDILBERTO ARIZA
CC 79.255.817 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL

28199

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

HOJA DE VIDA VEHICULOS Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS

Calle 32 No. 26-58 Barrio Porvenir – Meta
uniontemporalempresasllaneras@gmail.com **Cel.** 3124808646 3102009082
Vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte

28200

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	NWN733	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUSETA	MODELO	2023
MARCA:	GOLDEN DRAGON			LÍNEA:	XML6700J15CND		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10034976872			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	31	CILINDRAJE:	4214	POTENCIA:	138	PUERTAS	2
NÚMERO DE MOTOR:	D4ALAN00019			VIN:	LL3BDAHE2PA010609		
NÚMERO DE SERIE:	LL3BDAHE2PA010609			NÚMERO DE CHASIS:	LL3BDAHE2PA010609		
COLOR:	BLANCO VERDE			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	GNV			F. MATRÍCULA:	20/02/2025	F. LICENCIA:	20/02/2025
PROPIETARIO:	TRANSMARCAS S.A.S						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	330800624815700O	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	16/01/2026	15/01/2027
Revisión Técnico Mecánica	N/A	N/A	N/A	N/A
Tarjeta de Operación	480554	TRANSMARCAS S.A.S	5/03/2025	5/03/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000688804	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	2/01/2026	5/01/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000688803	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	2/01/2026	5/01/2027
Revisión Preventiva	6451	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10034976872	TRANSMARCAS S.A.S	20/02/2025	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS





