142

28201
28201-28400

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6451

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	29-05-2026	TRANSMARCAS	NIT No. 901225029
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
CUMARAL	3219879280	CUMARAL	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

NWN733

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUSETA	GOLDEN DRAGON	XML6700J15CND
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2023	10034976872	20-02-2025	BLANCO VERDE	GNV	LL3BDAHE2PA010609
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4ALAN00019		4214	N/A	TRANSMARCAS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	80	8	80	7	80	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	80	8	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28202

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces planas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte al campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**N/A**
SOAT	**15-01-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6451

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

28203

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	LIK464	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUS	MODELO	2019
MARCA:	MERCEDES BENZ			LÍNEA:	OF 917		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10035585776			SERVICIO:	PÚBLICO		
CAPACIDAD:	40	CILINDRAJE:	3907	POTENCIA:	170	PUERTAS	2
NÚMERO DE MOTOR:	4009280C020939			VIN:	MEC0024TAKP034011		
NÚMERO DE SERIE:	N/A			NÚMERO DE CHASIS:	MEC0024TAKP034011		
COLOR:	VERDE BLANCO			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	1/07/2022	F. LICENCIA:	31/07/2025
PROPIETARIO:	TRANSMARCAS S.A.S						


DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	330800590010300O	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	30/06/2025	29/06/2026
Revisión Técnico Mecánica	182102193	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	28/06/2025	28/06/2026
Tarjeta de Operación	449398	TRANSMARCAS S.A.S	17/09/2024	17/09/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000688804	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	2/01/2026	5/01/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000688803	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	2/01/2026	5/01/2027
Revisión Preventiva	6452	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10035585776	TRANSMARCAS S.A.S	1/07/2022	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS







28204

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535636
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6452

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de Identidad
29-03-2026	29-05-2026	TRANSMARCAS	NIT No. 901225029
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
RESTREPO	3219879280	RESTREPO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

LIK464

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	MERCEDES BENZ	OF 917
Modelo	**No Licencia de Transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2019	10028047387	01-07-2022	VERDE BLANCO	DIESEL	MEC0024TAKP034011
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
400928D0020039		3907	N/A	TRANSMARCAS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	10	100	11	100	10
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28205

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, ljeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**28-06-2026**
SOAT	**29-06-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6452

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

28206

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL

PLACA:	LIK555	**No. INTERNO:**	N/A	**CLASE:**	BUS	**MODELO**	2023
MARCA:	MERCEDES BENZ			**LÍNEA:**	OF 917		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10035589638			**SERVICIO:**	PUBLICO		
CAPACIDAD:	40	**CILINDRAJE:**	3907	**POTENCIA:**	170	**PUERTAS**	2
NÚMERO DE MOTOR:	400928D0044096			**VIN:**	MEC0024TBPP055188		
NÚMERO DE SERIE:	N/A			**NÚMERO DE CHASIS:**	MEC0024TBPP055188		
COLOR:	BLANCO VERDE			**CARROCERÍA:**	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			**F. MATRÍCULA:**	29/09/2022	**F. LICENCIA:**	31/07/2025
PROPIETARIO:	TRANSMARCAS S.A.S						

DOCUMENTOS

DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3447939600	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	29/09/2025	28/09/2026
Revisión Técnico Mecánica	184206328	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	27/09/2025	27/09/2026
Tarjeta de Operación	462556	TRANSMARCAS S.A.S	29/11/2024	29/11/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000688804	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000688803	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Revisión Preventivo	6453	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10035589638	TRANSMARCAS S.A.S	29/09/2022	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			


ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS







28207

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6453

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	**29-05-2026**	**TRANSMARCAS**	**NIT No. 901225029**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
RESTREPO	**3219879280**	**RESTREPO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

LIK555

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**MERCEDES BENZ**	**OF 917**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2023	**10031078486**	**29-09-2022**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**MEC0024TBPP055188**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
400928D0044096		3907	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	10	100	12	100	10
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalesa independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28208

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, fijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**27-09-2026**
SOAT	**28-09-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6453

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28209

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.


NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	SWM813	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUS	MODELO	2008
MARCA:	MERCEDES BENZ			LÍNEA:	OH-1636/7500		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10029758347			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	42	CILINDRAJE:	11967	POTENCIA:	0	PUERTAS	2
NÚMERO DE MOTOR:	476978U0874360			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	9BM38208588506478			NÚMERO DE CHASIS:	9BM38208588506478		
COLOR:	BLANCO VERDE			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	23/05/2007	F. LICENCIA:	11/08/2023
PROPIETARIO:	MARTHA SUSANA MELO AGUILAR						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3308005884784000	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	16/06/2025	15/06/2026
Revisión Técnico Mecánica	185903214	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	09/12/2025	09/12/2026
Tarjeta de Operación	506800	TRANSMARCAS S.A.S	22/07/2025	22/07/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000688804	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000688803	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Revisión Preventiva	6484	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10029758347	MARTHA SUSANA MELO AGUILAR	23/05/2007	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



28210

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6454

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	**29-05-2026**	**MELO AGUILAR MARTHA SUSANA**	**CC No. 1122117080**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
RESTREPO	**3219879280**	**RESTREPO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SWM813

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**MERCEDES BENZ**	**OH-1636/7500**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2008	**10029758347**	**23-05-2007**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9BM3820858B506478**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
476978U0874360		**11967**	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	12	100	10	100	12
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con pletón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28211

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que enciendan luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corridos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Lintema, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**09-12-2026**
SOAT	**15-06-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6454

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28212

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	SOD497	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUS	MODELO	2004
MARCA:	MERCEDES BENZ			LÍNEA:	OH-1636/7500		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10020375345			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	34	CILINDRAJE:	11957	POTENCIA:	0	PUERTAS	1
NÚMERO DE MOTOR:	47697850753455			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	9BM38208548340047			NÚMERO DE CHASIS:	9BM38208548340047		
COLOR:	VERDE BLANCO			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	27/11/2003	F. LICENCIA:	27/02/2020
PROPIETARIO:	TRANSMARCAS S.A.S						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	330800588474100O	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	14/06/2025	13/06/2026
Revisión Técnico Mecánica	187772137	CDA CENTAUROS SAS // CDA CENTAUROS SAS	16/02/2026	16/02/2027
Tarjeta de Operación	524516	TRANSMARCAS S.A.S	29/11/2025	29/11/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000688804	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000688803	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Revisión Preventiva	6455	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10020375345	TRANSMARCAS S.A.S	27/11/2003	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



28213

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6455

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	**29-05-2026**	**TRANSMARCAS**	**NIT No. 901225029**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
RESTREPO	**3219879280**	**RESTREPO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SOD497

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**MERCEDES BENZ**	**OH-1636/7500**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2004	**10020375345**	**27-11-2003**	**VERDE BLANCO**	**DIESEL**	**9BM3820854B340047**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
47697850753455		**11957**	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	10	100	12	100	10
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes cañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28214

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**N/A**
SOAT	**13-06-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6455

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

28215

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	TST546	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	MICROBUS	MODELO	2025
MARCA:	GOLDEN DRAGON			LÍNEA:	XML6482E-YJD		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10032662732			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	19	CILINDRAJE:	2237	POTENCIA:	103	PUERTAS	4
NÚMERO DE MOTOR:	F26686			VIN:	LFZBBAGC8SA700989		
NÚMERO DE SERIE:	LFZBBAGC8SA700989			NÚMERO DE CHASIS:	LFZBBAGC8SA700989		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	GAS GASOL			F. MATRÍCULA:	3/09/2024	F. LICENCIA:	15/01/2025
PROPIETARIO:	TRANSMARCAS S.A.S						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3431324800	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	17/08/2025	16/08/2026
Revisión Técnico Mecánica	N/A	N/A	N/A	N/A
Tarjeta de Operación	449393	TRANSMARCAS S.A.S	17/09/2024	17/09/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000688804	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000688803	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Revisión Preventiva	6456	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10032662732	TRANSMARCAS S.A.S	3/09/2024	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS









28216

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535838
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6456

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	**29-05-2026**	**TRANSMARCAS**	**NIT No. 901225029**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
RESTREPO	**3219879280**	**RESTREPO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TST546

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**MICROBUS**	**GOLDEN DRAGON**	**XML6482E-YJD**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2025	**10032662732**	**03-09-2024**	**BLANCO**	**GAS GASOL**	**LFZBBAGC8SA700989**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
F26686		**2237**	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	60	8	60	9	60	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28217

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, fijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**N/A**
SOAT	**16-08-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6456

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28218

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS


TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	LIK579	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUSETA	MODELO	2023
MARCA:	MERCEDES BENZ			LÍNEA:	OF 917		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10035591699			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	31	CILINDRAJE:	3907	POTENCIA:	170	PUERTAS	2
NÚMERO DE MOTOR:	4009280044713			VIN:	MEC0024TCPP055869		
NÚMERO DE SERIE:	N/A			NÚMERO DE CHASIS:	MEC0024TCPP055869		
COLOR:	VERDE BLANCO			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	28/10/2022	F. LICENCIA:	31/07/2025
PROPIETARIO:	TRANSMARCAS S.A.S						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3460546700	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	28/10/2025	27/10/2026
Revisión Técnico Mecánica	184884083	CENTAUROS SAS	27/10/2025	27/10/2026
Tarjeta de Operación	473954	ESTARTER SERVICIO ESPECIAL S.A.S	3/02/2025	3/02/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	11101000517	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	3/06/2025	2/06/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	13061001240	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	3/06/2025	2/06/2026
Revisión Preventiva	6457	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10035591699	TRANSMARCAS S.A.S	28/10/2022	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS







28219

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6457

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	**29-05-2026**	**TRANSMARCAS**	**NIT No. 901225029**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
RESTREPO	**3219879280**	**RESTREPO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

LIK579

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**MERCEDES BENZ**	**OF 917**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2023	**10028114221**	**28-10-2022**	**VERDE BLANCO**	**DIESEL**	**MEC0024TCPP055869**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
400928D0044713		**3907**	**N/A**	**ESTARTER SERVICIO ESPECIAL S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	80	9	80	10	80	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9	80	8	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros Incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28226

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, fijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**27-10-2026**
SOAT	**27-10-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6457

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28721

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	SST224	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUS	MODELO	2013
MARCA:	HINO			LÍNEA:	FC9JKSZ		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10030007766			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	37	CILINDRAJE:	5123	POTENCIA:	173	PUERTAS	1
NÚMERO DE MOTOR:	J05ETC18393			VIN:	9F3FC9JKSDXX10999		
NÚMERO DE SERIE:	N/A			NÚMERO DE CHASIS:	9F3FC9JKSDXX10999		
COLOR:	BLANCO VERDE			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	11/03/2013	F. LICENCIA:	13/09/2023
PROPIETARIO:	TRANSMARCAS S.A.S						


DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3308006452085000	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	18/03/2026	17/03/2027
Revisión Técnico Mecánica	188429755	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	14/03/2026	14/03/2027
Tarjeta de Operación	435634	TRANSMARCAS S.A.S	14/06/2024	14/06/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000688804	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	2/01/2026	5/01/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000688803	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	2/01/2026	5/01/2027
Revisión Preventiva	6458	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10030007766	TRANSMARCAS S.A.S	11/03/2013	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS







28122

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6458

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	29-05-2026	TRANSMARCAS	NIT No. 901225029
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
RESTREPO	3219879280	RESTREPO	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SST224

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	HINO	FC9JKSZ
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matrícula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2013	10030007766	11-03-2013	BLANCO VERDE	DIESEL	9F3FC9JKSDXX10999
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
J05ETC18393		5123	N/A	TRANSMARCAS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	10	100	10	100	9
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese Independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro évidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**17-03-2027**
SOAT	**17-03-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6458

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28224

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	NWN735	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUSETA	MODELO	2023
MARCA:	GOLDEN DRAGON			LÍNEA:	XML6700J15CND		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10035010088			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	31	CILINDRAJE:	4214	POTENCIA:	138	PUERTAS	2
NÚMERO DE MOTOR:	D4ALAN00006			VIN:	LL3BDAHE9PA010106		
NÚMERO DE SERIE:	LL3BDAHE9PA010106			NÚMERO DE CHASIS:	LL3BDAHE9PA010106		
COLOR:	BLANCO VERDE			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	GNV			F. MATRÍCULA:	25/02/2025	F. LICENCIA:	26/02/2025
PROPIETARIO:	TRANSMARCAS S.A.S						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	33080062482030000	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	16/01/2026	15/01/2027
Revisión Técnico Mecánica	N/A	N/A	N/A	N/A
Tarjeta de Operación	480557	TRANSMARCAS S.A.S	5/03/2025	5/03/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000688804	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000688803	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Revisión Preventiva	6459	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10035010088	TRANSMARCAS S.A.S	25/02/2025	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS








28225

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6459

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	**29-05-2026**	**TRANSMARCAS**	**NIT No. 901225029**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
RESTREPO	**3219879280**	**RESTREPO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

NWN735

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**GOLDEN DRAGON**	**XML6700J15CND**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2023	**10035010088**	**25-02-2025**	**BLANCO VERDE**	**GNV**	**LL3BDAHE9PA010106**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4ALAN00006		**4214**	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	80	8	80	7	80	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	80	9	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28226

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, Impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**N/A**
SOAT	**15-01-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6459

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28227

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	SXB379	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	MICROBUS	MODELO	2012
MARCA:	MERCEDES BENZ			LÍNEA:	SPRINTER 313		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10028739984			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	19	CILINDRAJE:	2150	POTENCIA:	129	PUERTAS	3
NÚMERO DE MOTOR:	61198170130644			VIN:	8AC903663CE054207		
NÚMERO DE SERIE:	N/A			NÚMERO DE CHASIS:	8AC903663CE054207		
COLOR:	BLANCO ARTICO			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	15/11/2011	F. LICENCIA:	27/03/2023
PROPIETARIO:	TRANSMARCAS S.A.S						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3468282300	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	15/11/2025	14/11/2026
Revisión Técnico Mecánica	185193444	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	10/11/2025	10/11/2026
Tarjeta de Operación	515053	TRANSMARCAS S.A.S	1/09/2025	1/09/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000688804	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000688803	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Revisión Preventiva	6460	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10028739984	TRANSMARCAS S.A.S	15/11/2011	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS






28228

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6460

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	**29-05-2026**	**TRANSMARCAS**	**NIT No. 901225029**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
RESTREPO	**3219879280**	**RESTREPO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SXB379

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**MICROBUS**	**MERCEDES BENZ**	**SPRINTER 313**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2012	**10028739984**	**15-11-2011**	**BLANCO ARTICO**	**DIESEL**	**8AC903603CE054207**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
61198170130644		**2150**	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	60	7	60	8	60	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28229

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**10-11-2026**
SOAT	**14-11-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6460

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

28230

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	WMK698	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUSETA	MODELO	2015
MARCA:	JAC			LÍNEA:	HK6756K		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10023946234			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	30	CILINDRAJE:	3800	POTENCIA:	0	PUERTAS	2
NÚMERO DE MOTOR:	89186183			VIN:	LJ16AR5D8F3000323		
NÚMERO DE SERIE:	LJ16AR5D8F3000323			NÚMERO DE CHASIS:	LJ16AR5D8F3000323		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	16/04/2015	F. LICENCIA:	14/09/2021
PROPIETARIO:	EDWINFABIAN OBANDO PARDO						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	14289413336180	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25/04/2025	24/04/2026
Revisión Técnico Mecánica	181999152	C.D.A VILLANUEVA S.A.S	25/06/2025	25/06/2026
Tarjeta de Operación	526948	EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA	4/11/2025	4/11/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	1131101000870	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2/09/2025	27/08/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	1130101000669	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2/09/2025	27/08/2026
Revisión Preventiva	6461	PREVENTICAR	29/09/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10023946234	EDWINFABIAN OBANDO PARDO	16/04/2015	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS







28231

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	TST547	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	MICROBUS	MODELO	2025
MARCA:	GOLDEN DRAGON			LÍNEA:	XML6482E-YID		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10032662922			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	19	CILINDRAJE:	2237	POTENCIA:	103	PUERTAS	4
NÚMERO DE MOTOR:	F26715			VIN:	LFZBBAGC4SA701007		
NÚMERO DE SERIE:	LFZBBAGC4SA701007			NÚMERO DE CHASIS:	LFZBBAGC4SA701007		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	GAS GASOL			F. MATRÍCULA:	3/09/2024	F. LICENCIA:	15/01/2025
PROPIETARIO:	TRANSMARCAS S.A.S						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3431328800	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	17/08/2025	16/08/2026
Revisión Técnico Mecánica	N/A	N/A	N/A	N/A
Tarjeta de Operación	449396	TRANSMARCAS S.A.S	17/09/2024	17/09/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000688804	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	2/01/2026	5/01/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000688803	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	2/01/2026	5/01/2027
Revisión Preventiva	6462	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10032662922	TRANSMARCAS S.A.S	3/09/2024	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS









28332

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6461

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	**29-05-2026**	**OBANDO PARDO EDWIN FABIAN**	**CC No. 1119888998**
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
RESTREPO	**3219879280**	**RESTREPO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WMK698

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**JAC**	**HK6756K**
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matrícula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2015	**10023946234**	**16-04-2015**	**BLANCO**	**DIESEL**	**LJ16AR5D8F3000323**
No de Motor		**Cilindraje**	**Kilometraje**	**EMPRESA AFILIADA / VINCULADA**	
89186183		3800	**N/A**	**EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	80	7.5	80	6.8	80	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9	80	8	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese Independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28233

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**25-06-2026**
SOAT	**24-04-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6461

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL								
PLACA:	TST547	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	MICROBUS	MODELO	2025
MARCA:	GOLDEN DRAGON			LÍNEA:	XML6482E-VJD		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10032662922			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	19	CILINDRAJE:	2237	POTENCIA:	103	PUERTAS	4
NÚMERO DE MOTOR:	F26715			VIN:	LFZBBAGC4SA701007		
NÚMERO DE SERIE:	LFZBBAGC4SA701007			NÚMERO DE CHASIS:	LFZBBAGC4SA701007		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	GAS GASOL			F. MATRÍCULA:	3/09/2024	F. LICENCIA:	15/01/2025
PROPIETARIO:	TRANSMARCAS S.A.S						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3431328800	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	17/08/2025	16/08/2026
Revisión Técnico Mecánica	N/A	N/A	N/A	N/A
Tarjeta de Operación	449396	TRANSMARCAS S.A.S	17/09/2024	17/09/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000688804	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000688803	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Revisión Preventiva	6462	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10032662922	TRANSMARCAS S.A.S	3/09/2024	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS









FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6462

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	**29-05-2026**	**TRANSMARCAS**	**NIT No. 901225029**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
RESTREPO	**3219879280**	**RESTREPO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TST547

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**MICROBUS**	**GOLDEN DRAGON**	**XML6482E-YJD**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2025	**10032662922**	**03-09-2024**	**BLANCO**	**GAS GASOL**	**LFZBBAGC4SA701007**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
F26715		**2237**	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	60	7	60	8	60	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o taponas de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representan peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28236

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces planas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**N/A**
SOAT	**16-08-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6462

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	TSS119	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	MICROBUS	MODELO	2015
MARCA:	JINBEI			LÍNEA:	SY654RJ153BH		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10030819541			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	17	CILINDRAJE:	2498	POTENCIA:	107	PUERTAS	3
NÚMERO DE MOTOR:	DK4B045109			VIN:	LSYHKAAE2FK063823		
NÚMERO DE SERIE:	LSYHKAAE2FK063823			NÚMERO DE CHASIS:	LSYHKAAE2FK063823		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	31/03/2015	F. LICENCIA:	28/12/2023
PROPIETARIO:	EDILSON ANDRES LADINO PAEZ						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3384567000 // 96238149	AXA COLPATRIA SEGUROS SA // COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	6/04/2025 // 06/04/2026	5/04/2026 // 5/04/2027
Revisión Técnico Mecánica	181940894	CDA LLANO ORIENTE	21/06/2025	21/06/2026
Tarjeta de Operación	489488	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES MARGINAL DEL LLANO LTDA.	23/04/2025	23/04/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AB000561	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	12/12/2025	12/12/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AB000560	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	12/12/2025	12/12/2026
Revisión Preventiva	6463	PREVENTICAR	29/08/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10030819541	EDILSON ANDRES LADINO PAEZ	31/03/2015	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS







RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consu

PLACA DEL VEHÍCULO:	TSS119		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10030819541	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	MICROBUS

Información general del vehículo

MARCA:	JINBEI	LÍNEA:	SY6548J153BH
MODELO:	2015	COLOR:	BLANCO
NÚMERO DE SERIE:	LSYHKAAE2FK063823	NÚMERO DE MOTOR:	DK4B045109
NÚMERO DE CHASIS:	LSYHKAAE2FK063823	NÚMERO DE VIN:	LSYHKAAE2FK063823
CILINDRAJE:	2498	TIPO DE CARROCERÍA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	31/03/2015
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	3

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:		PESO BRUTO VEHICULAR:	3905
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	17
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
96238149	05/04/2026	06/04/2026	05/04/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	VIGENTE
3384567000	05/04/2025	06/04/2025	05/04/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENTE
43080052550300	05/04/2024	06/04/2024	05/04/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS LA PREVISORA	920	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AB000560	26/11/2025	12/12/2025	12/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AB000561	26/11/2025	12/12/2025	12/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	21/06/2025	21/06/2026	CDA LLANO ORIENTE	SI	181940894	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES MARGINAL DEL LLANO LTDA.**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**POR CARRETERA**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**489488**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**23/04/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**23/04/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**23/04/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

28246

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6463

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	29-05-2026	LADINO PAEZ EDILSON ANDRES Y OTROS(S)	CC No. 17421198
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
BARRANCA DE UPIA	3219879280	BARRANCA DE UPIA	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TSS119

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	JINBEI	SY6548J1S3BH
Modelo 2015	No Licencia de transito 10030819541	Fecha de matricula 31-03-2015	Color BLANCO	Combustible DIESEL	No Chasis o Serial LSYHKAAE2FK063823
No de Motor DK4B045109		Cilindraje 2498	Kilometraje N/A	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES MARGINAL DEL LLANO LTDA.	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	60	7	60	8	60	7
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o taponas de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28241

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**21-06-2026**
SOAT	**05-04-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6463

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28242

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS


TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	TWA192	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUS	MODELO	2005
MARCA:	CHEVROLET			LÍNEA:	CHR 7.2 TURBO		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10028384092			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	41	CILINDRAJE:	12090	POTENCIA:	0	PUERTAS	1
NÚMERO DE MOTOR:	6HE1902711			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	9GCLT13265B001027			NÚMERO DE CHASIS:	9GCLT13265B001027		
COLOR:	BLANCO VERDE			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	24/01/2005	F. LICENCIA:	9/02/2023
PROPIETARIO:	WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3379936000 // 3539804800	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. // AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	27/03/2025-26/03/2026 // 27/03/2026	26/03/2027
Revisión Técnico Mecánica	187814980	C.D.A VILLANUEVA S.A.S // C.D.A VILLANUEVA S.A.S	18/02/2026	18/02/2027
Tarjeta de Operación	426696 // 555410	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS	23/04/2024-23/04/2026 // 24/04/2026	24/04/2028
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	11101000504	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	5/05/2025	5/05/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	13061001230	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	5/05/2025	5/05/2026
Revisión Preventiva	-6464	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10028384092	WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA	24/01/2005	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



28243

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consul

PLACA DEL VEHÍCULO:	TWA192		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	10028384092	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	BUS

Información general del vehículo

MARCA:	CHEVROLET	LÍNEA:	CHR 7.2 TURBO
MODELO:	2005	COLOR:	BLANCO VERDE
NÚMERO DE SERIE:	9GCLT13265B001027	NÚMERO DE MOTOR:	6HE1902711
NÚMERO DE CHASIS:	9GCLT13265B001027	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	12090	TIPO DE CARROCERÍA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	24/01/2005
AUTORIDAD DE TRANSITO:	ITBOY - DIST DE TTO SANTA ROSA DE VITERBO	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLASICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACION VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	1

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	0 KILO	PESO BRUTO VEHICULAR:	
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	41
NÚMERO DE EJES:	2		

28244

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
3539804800	25/03/2026	27/03/2026	26/03/2027	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	VIGENTE
3379936000	26/03/2025	27/03/2025	26/03/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000723084	30/04/2026	05/05/2026	05/05/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
2000723085	30/04/2026	05/05/2026	05/05/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
13061001230	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2026	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
11101000504	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2026	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Informació consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	18/02/2026	18/02/2027	C.D.A VILLANUEVA S.A.S	SI	187814980	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**555410**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**17/03/2026**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**24/04/2026**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**24/04/2028**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

28245

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6464

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	29-05-2026	CRUZ SIERRA WILLIAM ALEXIS	CC No. 86081438
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
BARRANCA DE UPIA	3108592361	BARRANCA DE UPIA	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TWA192

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	BUS	CHEVROLET	CHR 7.2 TURBO
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2005	10028384092	24-01-2005	BLANCO VERDE	DIESEL	9GCLT13265B001027
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
6HE1002711		12090	N/A	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	11	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28246

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**18-02-2027**
SOAT	**26-03-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6464

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28247

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL

PLACA:	SZL304	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUS	MODELO	2013
MARCA:	CHEVROLET			LÍNEA:	NPR		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10030582631			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	40	CILINDRAJE:	5193	POTENCIA:	148	PUERTAS	2
NÚMERO DE MOTOR:	DB007081CM			VIN:	9GCNPR750DB007081		
NÚMERO DE SERIE:	9GCNPR750DB007081			NÚMERO DE CHASIS:	9GCNPR750DB007081		
COLOR:	BLANCO VERDE			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	19/12/2012	F. LICENCIA:	30/11/2023
PROPIETARIO:	NUBIA SULY ROMERO MORA						

DOCUMENTOS

DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	890117099460100	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	31/08/2025	30/08/2026
Revisión Técnico Mecánica	183593818	C.D.A VILLANUEVA S.A.S	30/08/2025	30/08/2026
Tarjeta de Operación	507400	TRANSAVANCE LTDA	6/09/2025	6/09/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	1003611976501	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	11/10/2025	11/10/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	1003611976501	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	11/10/2025	11/10/2026
Revisión Preventiva	6465	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10030582631	NUBIA SULY ROMERO MORA	30/11/2023	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



28248

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

FUR No. RP-6465

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba **29-03-2026**	Fecha próxima revisión **29-05-2026**	Nombre o razón social **ROMERO MORA NUBIA SULY**	Documento de identidad **CC No. 1074130309**
Dirección **BARRANCA DE UPIA**	Teléfono **3219879280**	Ciudad **BARRANCA DE UPIA**	Departamento **META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SZL304

Numero Interno **N/A**		Servicio **PUBLICO**	Clase **BUS**	Marca **CHEVROLET**	Linea **NPR**
Modelo **2013**	No Licencia de transito **10030582631**	Fecha de matrícula **19-12-2012**	Color **BLANCO VERDE**	Combustible **DIESEL**	No Chasis o Serial **9GCNPR750DB007081**
No de Motor **DB007081CM**		Cilindraje **5193**	Kilometraje **N/A**	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA **TRANSAVANCE LTDA**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	12	100	10	100	9
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el alienciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28249

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**30-08-2026**
SOAT	**30-08-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6465

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28250

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL

PLACA:	TSW170	**No. INTERNO:**	N/A	**CLASE:**	BUSETA	**MODELO**	2013
MARCA:	HYUNDAI			**LÍNEA:**	COUNTY		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10032350006			**SERVICIO:**	PUBLICO		
CAPACIDAD:	23	**CILINDRAJE:**	3907	**POTENCIA:**	138	**PUERTAS**	1
NÚMERO DE MOTOR:	D4DDC503260			**VIN:**	KMJHG17PPDC055137		
NÚMERO DE SERIE:	KMJHG17PPDC055137			**NÚMERO DE CHASIS:**	KMJHG17PPDC055137		
COLOR:	BLANCO			**CARROCERÍA:**	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			**F. MATRÍCULA:**	23/08/2012	**F. LICENCIA:**	26/07/2024
PROPIETARIO:	TRANSMARCAS S.A.S						

DOCUMENTOS


DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	330800629969300O	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	30/01/2026	29/01/2027
Revisión Técnico Mecánica	187694010	C.D.A VILLANUEVA S.A.S	13/02/2026	13/02/2027
Tarjeta de Operación	477805	SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES S.A.S	20/02/2025	20/02/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	A8001136	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O ORGANISMO COOPERATIVO	24/09/2025	24/09/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	A8001135	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O ORGANISMO COOPERATIVO	24/09/2025	24/09/2026
Revisión Preventiva	6466	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10032350006	TRANSMARCAS S.A.S	23/08/2012	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



28251

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535036
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6466

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de Identidad
29-03-2026	**29-05-2026**	**TRANSMARCAS**	**NIT No. 901225029**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
RESTREPO	**3219879280**	**RESTREPO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TSW170

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**HYUNDAI**	**COUNTY**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2013	**10032350006**	**23-08-2012**	**BLANCO**	**DIESEL**	**KMJHG17PPDC055137**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4DDC503260		**3907**	**N/A**	**N/A**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	80	8	80	7	80	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	80	9	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28252

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Crucela y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**13-02-2027**
SOAT	**29-01-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6466

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

28253

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	SPV842	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUS	MODELO	2011
MARCA:	HYUNDAI			LÍNEA:	HD 78		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10031832603			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	39	CILINDRAJE:	3907	POTENCIA:	0	PUERTAS	2
NÚMERO DE MOTOR:	BC901172-CM			VIN:	KMFGA17PPBC901172		
NÚMERO DE SERIE:	KMFGA17PPBC901172			NÚMERO DE CHASIS:	KMFGA17PPBC901172		
COLOR:	BLANCO VERDE			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	24/01/2011	F. LICENCIA:	22/05/2024
PROPIETARIO:	WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	1508006796963000	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	2/02/2026	1/02/2027
Revisión Técnico Mecánica	179187456586	C.D.A VILLANUEVA S.A.S	04/02/2026	4/02/2027
Tarjeta de Operación	432591	TRANSVANSS SAS	8/06/2024	8/06/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	3731101022294	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	29/01/2026	29/01/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	3730101020920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	29/01/2026	29/01/2027
Revisión Preventiva	6468	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10031832603	WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA	24/01/2011	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS







28254

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6468

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	29-05-2026	CRUZ SIERRA WILLIAM ALEXIS	CC No. 86081438
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
BARRANCA DE UPIA	3108592361	BARRANCA DE UPIA	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SPV842

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	HYUNDAI	HD 78
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2011	10031832603	24-01-2011	BLANCO VERDE	DIESEL	KMFGA17PPBC901172
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
BC901172-CM		3907	N/A	TRANSVANSS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	11	100	10	100	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	10	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese Independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del brocho no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28255

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces planas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**04-02-2027**
SOAT	**01-02-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6468

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28256

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL

PLACA:	SXY961	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUS	MODELO	2011
MARCA:	HYUNDAI			LÍNEA:	HD 78		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10023494837			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	36	CILINDRAJE:	3907	POTENCIA:	140	PUERTAS	1
NÚMERO DE MOTOR:	D4DDA452500			VIN:	KMFGA17PPBC901224		
NÚMERO DE SERIE:	KMFGA17PPBC901224			NÚMERO DE CHASIS:	KMFGA17PPBC901224		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	26/04/2011	F. LICENCIA:	27/07/2021
PROPIETARIO:	WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA						





DOCUMENTOS

DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3400883500	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	26/05/2025	25/05/2026
Revisión Técnico Mecánica	181444497	C.D.A VILLANUEVA S.A.S	29/05/2025	29/05/2026
Tarjeta de Operación	430579	COOPERATIVA TRANSPORTADORA FLUVIAL Y TERRESTRE DE ARAUCA LTDA. EN REORGANIZACION	17/05/2024	17/05/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2010280401306	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	6/10/2025	6/10/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2010280401306	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	6/10/2025	6/10/2026
Revisión Preventiva	6469	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10023494837	WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA	26/04/2011	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS

28257

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6469

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	29-05-2026	CRUZ SIERRA WILLIAM ALEXIS	CC No. 86081438
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
BARRANCA DE UPIA	3108592361	BARRANCA DE UPIA	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SXY961

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	HYUNDAI	HD 78
Modelo	No Licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2011	10023494837	26-04-2011	BLANCO	DIESEL	KMFGA17PPBC901224
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4DDA452500		3907	N/A	COOPERATIVA TRANSPORTADORA FLUVIAL Y TERRESTRE DE ARAUCA LTDA. EN REORGANIZACION	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	100	11	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o taponas de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, Impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o Inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**29-05-2027**
SOAT	**25-05-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6469

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28259

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS


TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8


INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	SPM742	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUSETA	MODELO	2010
MARCA:	CHEVROLET			LÍNEA:	NPR 729		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10000514972			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	29	CILINDRAJE:	4570	POTENCIA:	0	PUERTAS	1
NÚMERO DE MOTOR:	758051			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	9GCNPR714AB196908			NÚMERO DE CHASIS:	9GCNPR714AB196908		
COLOR:	BLANCO VERDE			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	24/06/2010	F. LICENCIA:	N/A
PROPIETARIO:							

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	25080043838830000	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	19/09/2025	18/09/2026
Revisión Técnico Mecánica	184649478	SOBRE RUEDAS CDA	16/10/2025	16/10/2026
Tarjeta de Operación	520670	SERVICIO ESPECIAL 217 EXPRESS S.A.S.	26/09/2025	26/09/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AB001191	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	18/09/2025	3/08/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AB001190	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	18/09/2025	03/08/2026
Revisión Preventiva	6470	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10000514972	AURIO REY MONTAÑEZ	24/06/2010	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS





28260

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6470

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	29-05-2026	ALIRIO REY MONTAÑEZ	CC No. 19441449
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
BARRANCA DE UPIA	317 8403730	BARRANCA DE UPIA	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SPM742

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUSETA	CHEVROLET	NPR 729
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matrícula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2010	10000514972	24-06-2010	BLANCO VERDE	DIESEL	9GCNPR714AB196908
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
758051		4570	N/A	SERVICIO ESPECIAL 217 EXPRESS S.A.S.	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	80	10	80	7	80	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	80	9	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de taponas de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o taponas de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, clame del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28261

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, fijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adhericas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**16-10-2026**
SOAT	**18-09-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6470

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28262

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	KMY653	**No. INTERNO:**	N/A	**CLASE:**	BUS	**MODELO**	2019
MARCA:	MERCEDES BENZ			**LÍNEA:**	OF 917		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10025251824			**SERVICIO:**	PUBLICO		
CAPACIDAD:	40	**CILINDRAJE:**	3907	**POTENCIA:**	170	**PUERTAS**	2
NÚMERO DE MOTOR:	40092800021326			**VIN:**	MEC0024TBKP034755		
NÚMERO DE SERIE:	N/A			**NÚMERO DE CHASIS:**	MEC0024TBKP034755		
COLOR:	BLANCO VERDE			**CARROCERÍA:**	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			**F. MATRÍCULA:**	9/02/2022	**F. LICENCIA:**	9/02/2022
PROPIETARIO:	ELECTRO MARCAS LIMITADA						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	**NÚMERO**	**ENTIDAD EMISORA**	**F. EMISIÓN**	**F. VENCIMIENTO**
SOAT	330800636718300O	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	17/02/2026	16/02/2027
Revisión Técnico Mecánica	187525584	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	07/02/2026	07/02/2027
Tarjeta de Operación	554540	TRANSMARCAS S.A.S	12/03/2026	12/03/2028
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000688804	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000688803	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Revisión Preventiva	6471	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10025251824	ELECTRO MARCAS LIMITADA	9/02/2022	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	**TIPO**	**KILOMETRAJE**	**DESCRIPCIÓN**
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS





28263

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6471

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	29-05-2026	ELECTRO MARCAS LIMITADA	NIT No. 800050644
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
CUMARAL	3219879280	CUMARAL	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

KMY653

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUS	MERCEDES BENZ	OF 917
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matrícula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2019	10025251824	09-02-2022	BLANCO VERDE	DIESEL	MEC0024TBKP034755
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
400928D0021326		3907	N/A	TRANSMARCAS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	12	100	10	100	10
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28264

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**07-02-2027**
SOAT	**16-02-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6471

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28265

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.



NIT. 901.225.029-8


INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	TDZ890	**No. INTERNO:**	N/A	**CLASE:**	BUS	**MODELO**	2013
MARCA:	CHEVROLET			**LÍNEA:**	FRR		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10019062711			**SERVICIO:**	PUBLICO		
CAPACIDAD:	41	**CILINDRAJE:**	5193	**POTENCIA:**	207	**PUERTAS**	2
NÚMERO DE MOTOR:	4HK1-928044			**VIN:**	9GCFRR902D8012198		
NÚMERO DE SERIE:	9GCFRR902D8012198			**NÚMERO DE CHASIS:**	9GCFRR902D8012198		
COLOR:	BLANCO			**CARROCERÍA:**	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			**F. MATRÍCULA:**	3/08/2012	**F. LICENCIA:**	26/08/2019
PROPIETARIO:	TRANSMARCAS S.A.S						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	**NÚMERO**	**ENTIDAD EMISORA**	**F. EMISIÓN**	**F. VENCIMIENTO**
SOAT	3308006201729000	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	28/12/2025	27/12/2026
Revisión Técnico Mecánica	187382736	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	01/02/2026	1/02/2027
Tarjeta de Operación	515028	TRANSMARCAS S.A.S	8/10/2025	8/10/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000688804	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000688803	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Revisión Preventiva	6472	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10019062711	TRANSMARCAS S.A.S	3/08/2012	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	**TIPO**	**KILOMETRAJE**	**DESCRIPCIÓN**
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



28266

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00376 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.950-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6472

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	**29-05-2026**	**TRANSMARCAS**	**NIT No. 901225029**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CUMARAL	**3219879280**	**CUMARAL**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TDZ890

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**CHEVROLET**	**FRR**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2013	**10019002711**	**03-08-2012**	**BLANCO**	**DIESEL**	**9GCFRR902DB012198**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
4HK1-928044		**5193**	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	100	11	100	12	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
10	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros Incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28267

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**01-02-2027**
SOAT	**27-12-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6472

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28260

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.


NIT. 901.225.029-8


INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	TBL056	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUS	MODELO	2007
MARCA:	NON PLUS ULTRA			LÍNEA:	PLUS TL 1.45 L		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10031606986			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	21	CILINDRAJE:	2953	POTENCIA:		PUERTAS	1
NÚMERO DE MOTOR:	BD30118000Y			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	CKDABFTL07N002281			NÚMERO DE CHASIS:	CKDABFTL07N002281		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:		F. LICENCIA:	
PROPIETARIO:							

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	95740418	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	27/02/2026	26/02/2027
Revisión Técnico Mecánica	188203695	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	6/03/2026	6/03/2027
Tarjeta de Operación	431526	EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA S.A.S.	24/05/2024	24/05/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AB000819	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	12/02/2026	12/02/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AB000818	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	12/02/2026	12/02/2027
Revisión Preventiva	6473	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10031606986	CAMILO ESNEYDER DAZA ALFONSO		N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS





28269

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6473

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	**29-05-2026**	**DAZA ALFONSO CAMILO ESNEYDER**	**CC No. 1121838136**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CUMARAL	**3219879280**	**CUMARAL**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TBL056

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**NON PLUS ULTRA**	**PLUS TL 1.45 L**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2007	**10031606986**	**04-10-2006**	**BLANCO**	**DIESEL**	**CKDABFTL07N002281**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
BD30118000Y		**2953**	**N/A**	**EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA S.A.S.**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	80	7	80	9	80	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	80	8	80	9	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28270

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**06-03-2027**
SOAT	**26-02-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6473

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o macánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28271

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	SON338	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUS	MODELO	2006
MARCA:	AGRALE			LÍNEA:	MA 8.5 TCA		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10017873531			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	28	CILINDRAJE:	4300	POTENCIA:	0	PUERTAS	1
NÚMERO DE MOTOR:	E1T126700			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	9CNC03CP06B002459			NÚMERO DE CHASIS:	9CNC03CP06B002459		
COLOR:	BLANCO VERDE			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	4/07/2006	F. LICENCIA:	25/02/2019
PROPIETARIO:	TRANSMARCAS S.A.S						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3308005914804000	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	17/07/2025	16/07/2026
Revisión Técnico Mecánica	187043086	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	29/01/2026	29/01/2027
Tarjeta de Operación	515051	TRANSMARCAS S.A.S	8/10/2025	8/10/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000688804	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000688803	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Revisión Preventiva	6481	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10017873531	TRANSMARCAS S.A.S	4/07/2006	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



28272

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6481

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	**29-05-2026**	**TRANSMARCAS**	**NIT No. 901225029**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CUMARAL	**3219879280**	**CUMARAL**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SON338

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**AGRALE**	**MA 8.5 TCA**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2006	**10017873531**	**04-07-2006**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9CNC03CP06B002459**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
E1T126700		**4300**	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	100	11	100	12	100	9
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustible o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**	**DETALLE DE LA REVISION**	**APB**
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28273

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**29-01-2027**
SOAT	**16-07-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6481

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28274

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	SXT703	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUS	MODELO	2013
MARCA:	MERCEDES BENZ			LÍNEA:	OH1526		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10017808580			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	45	CILINDRAJE:	6374	POTENCIA:	260	PUERTAS	1
NÚMERO DE MOTOR:	906998U1035534			VIN:	9BM368006D8886623		
NÚMERO DE SERIE:	N/A			NÚMERO DE CHASIS:	9BM368006D8886623		
COLOR:	VERDE BLANCO			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	5/02/2013	F. LICENCIA:	14/02/2019
PROPIETARIO:	TRANSMARCAS S.A.S						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3382028500 // 3542921500	AXA COLPATRIA SEGUROS SA // AXA COLPATRIA SEGUROS SA	3/04/2025 02/04/2026 // 3/04/2026	2/04/2027
Revisión Técnico Mecánica	181024181	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	2/05/2025	2/05/2026
Tarjeta de Operación	515012	TRANSMARCAS S.A.S	8/10/2025	8/10/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000688804	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000688803	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Revisión Preventiva	6473	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10017808580	TRANSMARCAS S.A.S	5/02/2013	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



28275

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consult

PLACA DEL VEHÍCULO:	SXT703		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10017808580	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	BUS

Información general del vehículo

MARCA:	MERCEDES BENZ	LÍNEA:	OH1526
MODELO:	2013	COLOR:	VERDE BLANCO
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	906998U1035534
NÚMERO DE CHASIS:	9BM368006DB886623	NÚMERO DE VIN:	9BM368006DB886623
CILINDRAJE:	6374	TIPO DE CARROCERÍA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	05/02/2013
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	DIR TTOyTTE FLORIDABLANCA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	1

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	0	PESO BRUTO VEHICULAR:	15000
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	45
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
3542921500	31/03/2026	03/04/2026	02/04/2027	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	VIGENTE
3382028500	31/03/2025	03/04/2025	02/04/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000688804	02/01/2026	05/01/2026	05/01/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
2000688803	02/01/2026	05/01/2026	05/01/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	03/05/2026	03/05/2027	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	SI	189333032	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/05/2025	02/05/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	181024181	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**TRANSMARCAS S.A.S**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**515012**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**01/09/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**08/10/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**08/10/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

28277

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6473

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	**29-05-2026**	**TRANSMARCAS**	**NIT No. 901225029**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CUMARAL	**3219879280**	**CUMARAL**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SXT703

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**MERCEDES BENZ**	**OH1526**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2013	**10017808580**	**05-02-2013**	**VERDE BLANCO**	**DIESEL**	**9BM368006DB886623**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
906998U1035534		**6374**	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
12	100	10	100	10	100	9
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3,5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros Incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28278

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**03-05-2027**
SOAT	**02-04-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6473

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28279

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	SOD323	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUSETA	MODELO	2003
MARCA:	MERCEDES BENZ			LÍNEA:	SPRINTER 313CDI		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10033170195			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	15	CILINDRAJE:	2190	POTENCIA:	0	PUERTAS	1
NÚMERO DE MOTOR:	61198170005964			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	8AC9036723A906952			NÚMERO DE CHASIS:	N/A		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	7/05/2003	F. LICENCIA:	8/11/2024
PROPIETARIO:	JOAQUIN QUERUBIN CABALLERO CARO						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	250800438939600O	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	20/12/2025	19/12/2026
Revisión Técnico Mecánica	185625177	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	29/11/2025	29/11/2026
Tarjeta de Operación	494244	TRANSMARCAS S.A.S	16/05/2025	16/05/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000688804	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000688803	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Revisión Preventiva	6474	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10033170195	JOAQUIN QUERUBIN CABALLERO CARO	7/05/2003	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS





28280

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6474

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de Identidad
29-03-2026	29-05-2026	CABALLERO CARO JOAQUIN QUERUBIN	CC No. 19219329
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
CUMARAL	3219879280	CUMARAL	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SOD323

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	BUSETA	MERCEDES BENZ	SPRINTER 313CDI
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2003	10033170195	07-05-2003	BLANCO	DIESEL	8AC9036723A906952
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
61198170005964		2190	N/A	TRANSMARCAS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	80	10	80	9	80	7
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	80	8	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3,5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28281

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adhericas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señelización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**29-11-2026**
SOAT	**19-12-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6474

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28282

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	TFW080	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	MICROBUS	MODELO	2007
MARCA:	MERCEDES BENZ			LÍNEA:	SPRINTER 313		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10013498549			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	14	CILINDRAJE:	2150	POTENCIA:	0	PUERTAS	3
NÚMERO DE MOTOR:	6110450U0081466			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	N/A			NÚMERO DE CHASIS:	8AC9036727A951461		
COLOR:	BLANCO ARTICO			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	27/12/2006	F. LICENCIA:	23/02/2017
PROPIETARIO:	LUZ ELVIRA ALFONSO DE ENCISO						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3376919700 // 3536229600	AXA COLPATRIA SEGUROS SA // AXA COLPATRIA SEGUROS SA	20/03/2025 - 20/03/2026 // 19/03/2026	19/03/2027
Revisión Técnico Mecánica	181716891	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	12/06/2025	12/06/2026
Tarjeta de Operación	514574	ESTARTER SAS	22/09/2025	22/09/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	11101000572	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	9/02/2026	9/02/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	13061001275	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	9/02/2026	9/02/2027
Revisión Preventiva	6475	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10013498549	LUZ ELVIRA ALFONSO DE ENCISO	27/12/2006	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS





28283

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consult

PLACA DEL VEHÍCULO:	TFW080		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	10013498549	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	MICROBUS

Información general del vehículo

MARCA:	MERCEDES BENZ	LÍNEA:	SPRINTER 313
MODELO:	2007	COLOR:	BLANCO ARTICO
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	611045OU0081466
NÚMERO DE CHASIS:	8AC9036727A951461	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	2150	TIPO DE CARROCERÍA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	27/12/2006
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	INST TTOyTTE ACACIAS	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLASICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION VIN	
VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	3

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	0 KILO	PESO BRUTO VEHICULAR:	
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	14
NÚMERO DE EJES:	2		

28284

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
3536229600	18/03/2026	20/03/2026	19/03/2027	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	VIGENTE
3376919700	18/03/2025	20/03/2025	19/03/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
11101000572	13/03/2026	13/03/2026	09/02/2027	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
13061001275	13/03/2026	13/03/2026	09/02/2027	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	12/06/2025	12/06/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	SI	181716891	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**ESTARTER SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**514574**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**29/08/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**22/09/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**22/09/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

28285

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4636638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6475

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	**29-05-2026**	**ALFONSO DE ENCISO LUZ ELVIRA**	**CC No. 21180517**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CUMARAL	**3219879280**	**CUMARAL**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TFW080

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**MICROBUS**	**MERCEDES BENZ**	**SPRINTER 313**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2007	**10013498549**	**27-12-2006**	**BLANCO ARTICO**	**DIESEL**	**8AC9036727A951461**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
6110450U0081466		**2150**	**N/A**	**ESTARTER SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	60	7	60	8	60	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28286

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	12-06-2026
SOAT	19-03-2027
EXTINTOR	31-12-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6475

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28787

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	SSW308	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	CAMIONETA	MODELO	2011
MARCA:	HYUNDAI			LÍNEA:	H1		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10014585829			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	9	CILINDRAJE:	2476	POTENCIA:	98	PUERTAS	4
NÚMERO DE MOTOR:	D4BHA030921			VIN:	KMJWA37HABU269853		
NÚMERO DE SERIE:	KMJWA37HABU269853			NÚMERO DE CHASIS:	KMJWA37HABU269853		
COLOR:	BLANCO CERAMICA			CARROCERÍA:	VAN		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	10/02/2011	F. LICENCIA:	31/08/2017
PROPIETARIO:	CESAREA MESA DE QUIMBAYO						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	92122778	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	3/08/2025	2/08/2026
Revisión Técnico Mecánico	182981833	CDA RIMAR	4/08/2025	4/08/2026
Tarjeta de Operación	506706	TRANSVANSS S.A.S	18/08/2025	18/08/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	3731101022294	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	29/01/2026	29/01/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	3730101020920	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	29/01/2026	29/01/2027
Revisión Preventivo	6476	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10014585829	CESAREA MESA DE QUIMBAYO	10/02/2011	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS





28288

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6476

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de Identidad
29-03-2026	29-05-2026	MESA DE QUIMBAYO CESAREA	CC No. 20276154
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
CUMARAL	3219879280	CUMARAL	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SSW308

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	CAMIONETA	HYUNDAI	H1
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2011	10014585829	10-02-2011	BLANCO CERAMICA	DIESEL	KMJWA37HABU260853
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4BHA030921		2476	N/A	TRANSVANSS SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	35	9	35	8	35	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28289

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**04-08-2026**
SOAT	**02-08-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6476

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28290

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.


NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	LIK507	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUS	MODELO	2023
MARCA:	MERCEDES BENZ			LÍNEA:	OF 917		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10028795609			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	40	CILINDRAJE:	3907	POTENCIA:	170	PUERTAS	2
NÚMERO DE MOTOR:	40092800045484			VIN:	MEC0024TDPP056512		
NÚMERO DE SERIE:	N/A			NÚMERO DE CHASIS:	MEC0024TDPP056512		
COLOR:	VERDE BLANCO			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	31/03/2023	F. LICENCIA:	31/03/2023
PROPIETARIO:	TRANSMARCAS S.A.S						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3382039900 // 3542929100	AXA COLPATRIA SEGUROS SA // AXA COLPATRIA SEGUROS SA	2/04/2025-1/04/2026 // 02/04/2026	1/04/2027
Revisión Técnico Mecánica	180528231 // 188759203	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS // CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	31/03/2025-31/03/2026 // 31/03/2026	31/03/2027
Tarjeta de Operación	494916	TRANSMARCAS S.A.S	20/05/2025	20/05/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000688804	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000688803	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Revisión Preventiva	6477	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10028795609	TRANSMARCAS S.A.S	31/03/2023	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



28291

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consu

PLACA DEL VEHÍCULO:	LIK507		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO:	10028795609	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	BUS

Información general del vehículo

MARCA:	MERCEDES BENZ	LÍNEA:	OF 917
MODELO:	2023	COLOR:	VERDE BLANCO
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	400928D0045484
NÚMERO DE CHASIS:	MEC0024TDPP056512	NÚMERO DE VIN:	MEC0024TDPP056512
CILINDRAJE:	3907	TIPO DE CARROCERÍA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	31/03/2023
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TTEy MOV CUND/CAQUEZA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACION VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	2

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	780	PESO BRUTO VEHICULAR:	9600 Kgs
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	40
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
3542929100	31/03/2026	02/04/2026	01/04/2027	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	VIGENTE
3382039900	31/03/2025	02/04/2025	01/04/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	920	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000688803	02/01/2026	05/01/2026	05/01/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
2000688804	02/01/2026	05/01/2026	05/01/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	31/03/2026	31/03/2027	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	SI	188759203	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	31/03/2025	31/03/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	180528231	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**TRANSMARCAS S.A.S**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**494916**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**20/05/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**20/05/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**20/05/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

28243

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6477

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	**29-05-2026**	**TRANSMARCAS**	**NIT No. 901225029**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CUMARAL	**3219879280**	**CUMARAL**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

LIK507

Numero interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**MERCEDES BENZ**	**OF 917**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2023	**10028795609**	**31-03-2023**	**VERDE BLANCO**	**DIESEL**	**MEC0024TDPP056512**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
400928D0045484		**3907**	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	11	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
12	100	12	100	10	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese Independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros Incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28294

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**31-03-2027**
SOAT	**01-04-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6477

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28295

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	TTP668	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUS	MODELO	2014
MARCA:	CHEVROLET			LÍNEA:	FRR		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10013346435			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	41	CILINDRAJE:	5193	POTENCIA:	0	PUERTAS	1
NÚMERO DE MOTOR:	4HK1-078785			VIN:	9GCFRR903EB004581		
NÚMERO DE SERIE:	9GCFRR903EB004581			NÚMERO DE CHASIS:	9GCFRR903EB004581		
COLOR:	BLANCO VERDE			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	25/09/2013	F. LICENCIA:	30/01/2017
PROPIETARIO:	BLANCA LILIA UMBARILA NARANJO						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3398577500	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	19/05/2025	18/05/2026
Revisión Técnico Mecánica	186111824	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	16/12/2025	16/12/2026
Tarjeta de Operación	465272	TURESTUR LIMITADA	8/02/2025	8/02/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000694230	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	24/01/2026	24/01/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000694227	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	24/01/2026	24/01/2027
Revisión Preventiva	6478	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10013346435	BLANCA LILIA UMBARILA NARANJO	25/09/2013	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS





28296

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6478

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	**29-05-2026**	**UMBARILA NARANJO BLANCA LILIA**	**CC No. 24198420**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CUMARAL	**3219879280**	**CUMARAL**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TTP668

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUS**	**CHEVROLET**	**FRR**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2014	**10013346435**	**25-09-2013**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**9GCFRR903EB004581**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
4HK1-078785		**5193**	**N/A**	**TURESTUR LIMITADA**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
11	100	12	100	10	100	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
11	100	11	100	11	100	100

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28297

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**16-12-2026**
SOAT	**18-05-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6478

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DextorLATAM.com

28298

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	SRP630	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	MICROBUS	MODELO	2009
MARCA:	VOLKSWAGEN			LÍNEA:	TRANSPORTER T5		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10001019789			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	17	CILINDRAJE:	1896	POTENCIA:	0	PUERTAS	4
NÚMERO DE MOTOR:	AXB176906			VIN:	WV1ZZZ7HZ9H059214		
NÚMERO DE SERIE:	WV1ZZZ7HZ9H059214			NÚMERO DE CHASIS:	WV1ZZZ7HZ9H059214		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:		F. LICENCIA:	29/10/2010
PROPIETARIO:	GERMAN EDUARDO RODRIGUEZ VALENCIA						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	330800644327300O	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	14/03/2026	13/03/2027
Revisión Técnico Mecánica	184867353	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	25/10/2025	25/10/2026
Tarjeta de Operación	507871	TRANSMARCAS S.A.S	29/07/2025	29/07/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000688804	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000688803	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Revisión Preventiva	6479	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10001019789	GERMAN EDUARDO RODRIGUEZ VALENCIA	6/08/2010	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



28299

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6479

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	29-05-2026	RODRIGUEZ VALENCIA GERMAN EDUARDO	CC No. 80022733
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
CUMARAL	3219879280	CUMARAL	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SRP630

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	VOLKSWAGEN	TRANSPORTER T5
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matrícula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2009	10001019789	06-08-2010	BLANCO	DIESEL	WV1ZZZ7HZ9H059214
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
AXB176906		1896	N/A	TRANSMARCAS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	60	8	60	7	60	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28300

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resortoras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**25-10-2026**
SOAT	**13-03-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6479

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28301

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL								
PLACA:	TBK885	**No. INTERNO:**	N/A	**CLASE:**	MICROBUS	**MODELO**	2006
MARCA:	NON PLUS ULTRA			**LÍNEA:**	PLUS TL 1.45 L		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10020135966			**SERVICIO:**	PUBLICO		
CAPACIDAD:	19	**CILINDRAJE:**	2953	**POTENCIA:**	0	**PUERTAS**	2
NÚMERO DE MOTOR:	BD30003700Y			**VIN:**	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	CKDABFTL06N001852			**NÚMERO DE CHASIS:**	CKDABFTL06N001852		
COLOR:	BLANCO VERDE			**CARROCERÍA:**	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			**F. MATRÍCULA:**	24/11/2005	**F. LICENCIA:**	27/01/2020
PROPIETARIO:	LUIS FERNANDO ARANZAZU						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	**NÚMERO**	**ENTIDAD EMISORA**	**F. EMISIÓN**	**F. VENCIMIENTO**
SOAT	1508006166528000 // 3308006499117000	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS // LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	2/04/2025-1/04/2026 // 02/04/2026	1/04/2027
Revisión Técnico Mecánica	185083727	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	08/11/2025	08/11/2026
Tarjeta de Operación	437768	TRANSMARCAS S.A.S	2/07/2024	2/07/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000688804	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	2/01/2026	5/01/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000688803	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	2/01/2026	5/01/2027
Revisión Preventiva	6480	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10020135966	LUIS FERNANDO ARANZAZU	24/11/2005	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	**TIPO**	**KILOMETRAJE**	**DESCRIPCIÓN**
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



28302

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consul

PLACA DEL VEHÍCULO:	TBK885		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10020135966	ESTADO DEL VEHICULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	MICROBUS

Información general del vehículo

MARCA:	NON PLUS ULTRA	LÍNEA:	PLUS TL 145 L
MODELO:	2006	COLOR:	BLANCO VERDE
NÚMERO DE SERIE:	CKDABFTL06N001852	NÚMERO DE MOTOR:	BD30003700Y
NÚMERO DE CHASIS:	CKDABFTL06N001852	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	2953	TIPO DE CARROCERÍA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	24/11/2005
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	2

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	0 KILO	PESO BRUTO VEHICULAR:	0
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	19
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
33080064991170000	31/03/2026	02/04/2026	01/04/2027	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE
15080061665280000	31/03/2025	02/04/2025	01/04/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000688803	02/01/2026	05/01/2026	05/01/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
2000688804	02/01/2026	05/01/2026	05/01/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	08/11/2025	08/11/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	SI	185083727	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**TRANSMARCAS S.A.S**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**437768**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**02/07/2024**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**02/07/2024**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**02/07/2026**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

28304

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6480

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	**29-05-2026**	**ARANZAZU LUIS FERNANDO**	**CC No. 8192730**
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
VILLAVICENCIO	**3219879280**	**VILLAVICENCIO**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TBK885

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**MICROBUS**	**NON PLUS ULTRA**	**PLUS TL 1.45 L**
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2006	**10020135966**	**24-11-2005**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**CKDABFTL06N001852**
No de Motor		**Cilindraje**	**Kilometraje**	**EMPRESA AFILIADA / VINCULADA**	
BD30003700Y		**2953**	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	60	8	60	7	60	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (fijas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese Independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28305

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**08-11-2026**
SOAT	**01-04-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6480

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28306

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.


NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL								
PLACA:	NBB682	No. INTERNO:		CLASE:	CAMPERO	MODELO	1972	
MARCA:	GAZ			LÍNEA:	69 M			
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10023021541			SERVICIO:	PUBLICO			
CAPACIDAD:	6	CILINDRAJE:	2400	POTENCIA:	0	PUERTAS	2	
NÚMERO DE MOTOR:	JT004104			VIN:	N/A			
NÚMERO DE SERIE:	N/A			NÚMERO DE CHASIS:	554358			
COLOR:	ROJO			CARROCERÍA:	CARPADO			
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	24/05/1974	F. LICENCIA:	27/05/2021	
PROPIETARIO:	RENDON GONZALEZ OSCAR DE JESUS							

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	150800679613600O	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	21/02/2026	20/02/2027
Revisión Técnico Mecánica	187886788	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	21/02/2026	21/02/2027
Tarjeta de Operación	0008	ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBE META COOTRANSARIARI	6/03/2026	20/02/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AA037018	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AA010622	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Revisión Preventiva	6482	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10023021541	RENDON GONZALEZ OSCAR DE JESUS	24/05/1974	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS







28307

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6482

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	29-05-2026	RENDON GONZALEZ OSCAR DE JESUS	CC No. 17287400
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
URIBE	3216677777	URIBE	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

NBB682

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	CAMPERO	GAZ	69 M
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
1972	10023021541	24-05-1974	ROJO	DIESEL	554358
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
JT004104		2400	N/A	COOTRANSARIARI	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7.5	40	8.5	40	6	40	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	40	N/A	N/A	N/A	N/A	40

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia el interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28308

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**21-02-2027**
SOAT	**20-02-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6482

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

28309

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	TDL985	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	CAMIONETA	MODELO	2012
MARCA:	NISSAN			LÍNEA:	D22/NP300		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10031695807			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	5	CILINDRAJE:	2488	POTENCIA:	131	PUERTAS	4
NÚMERO DE MOTOR:	YD25-320466T			VIN:	3N6PD23Y42K889422		
NÚMERO DE SERIE:	3N6PD23Y42K889422			NÚMERO DE CHASIS:	3N6PD23Y42K889422		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	DOBLE CABINA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	17/11/2011	F. LICENCIA:	30/04/2024
PROPIETARIO:	OSORIO CASTRO ROBISON ANDRES						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	4308007596280000	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	18/02/2026	17/02/2027
Revisión Técnico Mecánica	187227977	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	26/01/2026	26/01/2027
Tarjeta de Operación	493720	TRANESMAR S.A.S.	14/05/2025	14/05/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000562408	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	10/05/2025	10/05/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000562407	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	10/05/2025	10/05/2026
Revisión Preventiva	6483	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10031695807	OSORIO CASTRO ROBISON ANDRES	17/11/2011	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS







28310

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6483

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	**29-05-2026**	**OSORIO CASTRO ROBINSOIN ANDRES**	**CC No. 17287280**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
URIBE	**3204601990**	**URIBE**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TDL985

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**CAMIONETA**	**NISSAN**	**D22/NP300**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2012	**10031695807**	**17-11-2011**	**BLANCO MALHER**	**DIESEL**	**3N6PD23Y4ZK889422**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
YD25-320466T		**2488**	**N/A**	**TRANESMAR S.A.S.**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7.5	35	7	35	6	35	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple, Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, Impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionales e independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28311

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadoras de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Crucela y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**26-01-2027**
SOAT	**17-02-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6483

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

28312

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.


NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	AHG464	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	CAMPERO	MODELO	1967
MARCA:	GAZ			LÍNEA:	69 M		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10036255921			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	5	CILINDRAJE:	2500	POTENCIA:	0	PUERTAS	5
NÚMERO DE MOTOR:	VNO-36976			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	339612			NÚMERO DE CHASIS:	N/A		
COLOR:	ROJO			CARROCERÍA:	CARPADO		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	27/12/1975	F. LICENCIA:	1/10/2025
PROPIETARIO:	INGRID KATERINE GARZON BERNAL						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	1508006230000000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	13/05/2025	12/05/2026
Revisión Técnico Mecánica	181373523	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	24/05/2025	24/05/2026
Tarjeta de Operación	0001	ALCALDIA MUNICIPAL URIBE META (COOTRANSARIARI)	10/02/2026	12/05/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AA037018	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	04/02/2026	25/12/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AA010622	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	4/02/2026	25/12/2026
Revisión Preventiva	6484	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10036255921	INGRID KATERINE GARZON BERNAL	27/12/1975	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



28313

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6484

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	29-05-2026	GARZON BERNAL INGRID KATERINE	CC No. 1006839348
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
URIBE	323 2901188	URIBE	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

AHG464

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
0337		PUBLICO	CAMPERO	GAZ	69 M
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
1967	10036255921	27-12-1975	ROJO	DIESEL	NA
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
VN0-36976		2500	N/A	TRANSMARCAS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	40	7	40	8	40	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	40	N/A	N/A	N/A	N/A	40

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Cartar del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese Independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28314

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	09-05-2027
SOAT	19-05-2027
EXTINTOR	31-12-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6484

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexlerLATAM.com

28315

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	TTP324	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	CAMIONETA	MODELO	2013
MARCA:	GREAT WALL			LÍNEA:	WINGLE 5		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10036832323			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:		CILINDRAJE:	2499		0	PUERTAS	4
NÚMERO DE MOTOR:	GW2.5TCI 1208866727			VIN:	LGWDBC17XDC616745		
NÚMERO DE SERIE:	LGWDBC17XDC616745			NÚMERO DE CHASIS:	LGWDBC17XDC616745		
COLOR:	BLANCO TITANIO			CARROCERÍA:	DOBLE CABINA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	24/07/2013	F. LICENCIA:	4/11/2025
PROPIETARIO:	PABLO BRAYAN ROCHA FERNANDEZ						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	92481787	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	25/08/2025	24/08/2026
Revisión Técnico Mecánica	183047646	TECNOCAR LA 33	6/08/2025	6/08/2026
Tarjeta de Operación	496030	TRANSPORTES ESPECIALES UNO A S.A.S.	27/05/2025	27/05/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2000548517 // 2000711518	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A // COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	22/03/2025-22/03/2026 // 22/03/2026	22/03/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2000548520 // 2000711519	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A // COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	22/03/2025-22/03/2026 // 22/03/2026	22/03/2027
Revisión Preventiva	6485	PREVENTICAR	2903/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10036832323	PABLO BRAYAN ROCHA FERNANDEZ	24/07/2013	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS







28316

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:	TTP324		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10036832323	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:	GREAT WALL	LÍNEA:	WINGLE 5
MODELO:	2013	COLOR:	BLANCO TITANIO
NÚMERO DE SERIE:	LGWDBC17XDC616745	NÚMERO DE MOTOR:	GW2.5TCI 1208866727
NUMERO DE CHASIS:	LGWDBC17XDC616745	NÚMERO DE VIN:	LGWDBC17XDC616745
CILINDRAJE:	2499	TIPO DE CARROCERÍA:	DOBLE CABINA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	24/07/2013
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TTEyMOV CUND/CHIOCONTA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACION VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	4

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	740	PESO BRUTO VEHICULAR:	2665
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	5
NÚMERO DE EJES:	2		

28377

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
92481787	24/08/2025	25/08/2025	24/08/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000711518	19/03/2026	22/03/2026	22/03/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
2000711519	19/03/2026	22/03/2026	22/03/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
2000548520	21/03/2025	22/03/2025	22/03/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2000548517	21/03/2025	22/03/2025	22/03/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	06/08/2025	06/08/2026	TECNOCAR LA 33	SI	183047646	SI	

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**TRANSPORTES ESPECIALES UNO A S.A.S.**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**496030**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**26/05/2025**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**27/05/2025**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**27/05/2027**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

28318

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6485

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	**29-05-2026**	**PABLO BRAYAN ROCHA FERNANDEZ**	**CC No. 1120373395**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
URIBE	**3219879280**	**URIBE**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

TTP324

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**CAMIONETA**	**GREAT WALL**	**WINGLE 5**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2013	**10036832323**	**24-07-2013**	**BLANCO TITANIO**	**DIESEL**	**LGWDBC17XDC616745**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
GW2.5TCI 1208866727		**2499**	**N/A**	**TRANSPORTES ESPECIALES UNO A S.A.S.**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	35	7	35	6	35	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de el menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28319

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que enciendan luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**06-08-2026**
SOAT	**24-08-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6485

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28320

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	UYK472	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	CAMPERO	MODELO	1996
MARCA:	UAZ			LÍNEA:	469 B		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10014776729			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	8	CILINDRAJE:	3200	POTENCIA:	0	PUERTAS	5
NÚMERO DE MOTOR:	Q032-067864A			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	417800			NÚMERO DE CHASIS:	N/A		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	CARPADO		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	9/04/1997	F. LICENCIA:	2/10/2017
PROPIETARIO:	WILSON VALENCIA CASTILLO						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	1508006787800000	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	22/02/2026	21/02/2027
Revisión Técnico Mecánica	187217783	CENTRO DE DIGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	26/01/2026	26/01/2027
Tarjeta de Operación	0003	ALCALDIA MUNICIPAL URIBE META (COOTRANSARIARI)	4/08/2025	19/04/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AA037018	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AA010622	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Revisión Preventiva	6486	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10014776729	WILSON VALENCIA CASTILLO	9/04/1997	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



28321

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00376 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6486

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	29-05-2026	CASTILLO VALENCIA WILSON	CC No. 86011053
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
URIBE	3204601990	URIBE	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

UYK472

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	CAMPERO	UAZ	469 B
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
1996	10014776729	09-04-1997	BLANCO	DIESEL	QD32-067864A
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
QD32-067864A		3200	N/A	TRANSMARCAS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7.5	40	7	40	8	40	35
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	40	N/A	N/A	N/A	N/A	40

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de taponos de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Crucete y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**26-01-2027**
SOAT	**21-02-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6486

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28323

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	SID815	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	MICROBUS	MODELO	2002
MARCA:	HYUNDAI			LÍNEA:	GRACE DIESEL GLS		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10025283366			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	15	CILINDRAJE:	2600	POTENCIA:	0	PUERTAS	4
NÚMERO DE MOTOR:	D4BB1401140			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	KMJRD37BP2K524568			NÚMERO DE CHASIS:	KMJRD37BP2K524568		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	15/03/2002	F. LICENCIA:	11/02/2022
PROPIETARIO:	ARIOSTO GUSTAVO ARIZA AGUDELO						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	95419071	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	02/03/2026	01/03/2027
Revisión Técnico Mecánica	187673863	SOBRE RUEDAS CDA	12/02/2026	12/02/2027
Tarjeta de Operación	0006	ALCALDIA MUNICIPAL URIBE META (COOTRANSARIARI)	17/02/2026	11/02/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AB001118	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	13/02/2026	06/05/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AB001117	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	13/02/2026	06/05/2026
Revisión Preventiva	6487	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10025283366			N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



20324

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6487

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de Identidad
29-03-2026	29-05-2026	ARIZA AGUDELO ARIOSTO GUSTAVO	CC No. 1124242263
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
URIBE	3219879280	URIBE	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SID815

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	MICROBUS	Hyundai	GRACE DIESEL GLS
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2002	10025283366	15-03-2002	BLANCO	DIESEL	KMJRD37BP2K524568
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
D4BB1401140		2600	N/A	TOUR COLOMBIA SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
9	60	8	60	7	60	8
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (fijas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28325

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**12-02-2027**
SOAT	**01-03-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6487

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28326

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	UFT304	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	BUSETA	MODELO	2004
MARCA:	IVECO			LÍNEA:	DAILY		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10037656343			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	18	CILINDRAJE:	2800	POTENCIA:	0	PUERTAS	2
NÚMERO DE MOTOR:	8140433734376574 1			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	93ZC4980148311213			NÚMERO DE CHASIS:	93ZC4980148311213		
COLOR:	BLANCO VERDE			CARROCERÍA:	CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	20/11/2003	F. LICENCIA:	17/10/2025
PROPIETARIO:	LUIS ANTONIO RUEDA MARTINEZ						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	1508006354898000	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	17/07/2025	16/07/2026
Revisión Técnico Mecánica	182303900	CENTRO DE DIAGNOSTICO REVI AUTOS S.A. "CDA A. S.A."	6/07/2025	6/07/2026
Tarjeta de Operación	532335	LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS	24/11/2025	24/11/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	11101000504	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	7/05/2025	5/05/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	13061001230	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	7/05/2025	5/05/2026
Revisión Preventiva	6488	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10037656343	LUIS ANTONIO RUEDA MARTINEZ	20/11/2003	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



28329

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6488

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	**29-05-2026**	**MOLINA DIVAS SILVERIO**	**CC No. 1116542606**
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
URIBE	**+57 323 2901188**	**URIBE**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

UFT304

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**BUSETA**	**IVECO**	**DAILY**
Modelo	**No Licencia de transito**	**Fecha de matricula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2004	**10036658433**	**20-11-2003**	**BLANCO VERDE**	**DIESEL**	**93ZC4980148311213**
No de Motor		**Cilindraje**	**Kilometraje**	**EMPRESA AFILIADA / VINCULADA**	
81404337343765741		**2800**	**N/A**	**LOGISTICA EMPRESARIAL DE LOS LLANOS SAS**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
10	80	7	80	9	80	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
9	80	8	80	8	80	80

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o taponos de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28378

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**06-07-2026**
SOAT	**16-07-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6488

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28329

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	UTU388	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	CAMPERO	MODELO	1996
MARCA:	UAZ			LÍNEA:	3303		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10030860537			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	8	CILINDRAJE:	2417	POTENCIA:	0	PUERTAS	5
NÚMERO DE MOTOR:	50508647			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	N/A			NÚMERO DE CHASIS:	S0541942		
COLOR:	BEIGE			CARROCERÍA:	CARPADO		
COMBUSTIBLE:	GASOLINA			F. MATRÍCULA:	27/12/1995	F. LICENCIA:	10/01/2024
PROPIETARIO:	CASTILLO VALENCIA WILSON						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	1508006476578000	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	14/09/2025	13/09/2026
Revisión Técnico Mecánica	180839097	SOBRE RUEDAS CDA	19/04/2025	19/04/2026
Tarjeta de Operación	0044	ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBE META COOTRANSABIARI	4/08/2025	19/04/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AA037018	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AA010622	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Revisión Preventiva	6489	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10030860537	CASTILLO VALENCIA WILSON	27/12/1995	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



28330

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6489

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	29-05-2026	CASTILLO VALENCIA WILSON	CC No. 86011053
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
URIBE	3204601990	URIBE	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

UTU388

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		PUBLICO	CAMPERO	UAZ	3303
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
1996	10030860537	27-12-1995	BEIGE	GASOLINA	S0541942
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
50508647		2417	N/A	TRANSMARCAS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7	40	6	40	7	40	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	40	N/A	N/A	N/A	N/A	40

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28331

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**18-04-2027**
SOAT	**13-09-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6489

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28332

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	UFX839	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	CAMIONETA	MODELO	2011
MARCA:	NISSAN			LÍNEA:	D22		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10030413499			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	8	CILINDRAJE:	2488	POTENCIA:	0	PUERTAS	4
NÚMERO DE MOTOR:	YD25234926T			VIN:	3N6PD23Y1ZK875610		
NÚMERO DE SERIE:	3N6PD23Y1ZK875610			NÚMERO DE CHASIS:	3N6PD23Y1ZK875610		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	DOBLE CABINA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	10/11/2010	F. LICENCIA:	8/11/2023
PROPIETARIO:	DIEGO HERNANDO CASTILLO LOZANO						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	15080067877900O0	LA PREVISORA S A.COMPAÑIA DE SEGUROS	23/02/2026	22/02/2027
Revisión Técnico Mecánica	185756908	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO	4/12/2025	4/12/2026
Tarjeta de Operación	0007	ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBE META COOTRANSARIARI	24/02/2026	4/12/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AA037018	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AA010622	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Revisión Preventiva	6490	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10030413499	DIEGO HERNANDO CASTILLO LOZANO	10/11/2010	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS







28333

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6490

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de Identidad
29-03-2026	29-05-2026	CASTILLO LOZANO DIEGO HERNANDO	CC No. 1120358352
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
URIBE	3204601990	URIBE	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

UFX839

Numero Interno	Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A	PUBLICO	CAMIONETA	NISSAN	D22
Modelo / No Licencia de transito	**Fecha de matrícula**	**Color**	**Combustible**	**No Chasis o Serial**
2011 / 10030413499	10-11-2010	BLANCO	DIESEL	3N6PD23Y1ZK875610
No de Motor	**Cilindraje**	**Kilometraje**	**EMPRESA AFILIADA / VINCULADA**	
YD25234926T	2488	N/A	ASOSIACION DE EMPRESARIOS TRANSPORTADORES LA PITAJAYA	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	35	7	35	8	35	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28334

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**04-12-2026**
SOAT	**22-02-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6490

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28335

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	WGI887	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	CAMIONETA	MODELO	2014
MARCA:	DONG FENG			LÍNEA:	RICH		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10036869747			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	5	CILINDRAJE:	2498	POTENCIA:	107	PUERTAS	4
NÚMERO DE MOTOR:	ZD25TCR060528			VIN:	LJNTGUBX6EN015861		
NÚMERO DE SERIE:	LJNTGUBX6EN015861			NÚMERO DE CHASIS:	LJNTGUBX6EN015861		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	DOBLE CABINA CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	6/06/2014	F. LICENCIA:	7/11/2025
PROPIETARIO:	MARIA CRISALIA FERNANDEZ LARA						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	10001062400500	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	04/06/2025	03/06/2026
Revisión Técnico Mecánica	180842204	CDA MOTOS & AUTOS BOGOTA	19/04/2025	19/04/2026
Tarjeta de Operación	430243	TRANSPORTES AEROTUR S.A.S	8/05/2024	8/05/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AA018615	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	1/02/2026	01/02/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AA018614	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	1/02/2026	01/02/2027
Revisión Preventiva	6492	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10036869747	MARIA CRISALIA FERNANDEZ LARA	6/06/2014	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS



28336

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6492

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	29-05-2026	FERNANDEZ LARA MARIA CRISALIA Y OTRO(S)	CC No. 40446925
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
URIBE	323 2901188	URIBE	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WGI887

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	CAMIONETA	DONG FENG	RICH
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2014	10036869747	06-06-2014	BLANCO	DIESEL	LJNTGUBX6EN015861
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
ZD25TCR060528		2498	N/A	TRANSPORTES AEROTUR S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	35	7	35	6	35	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalización de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28337

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**02-05-2027**
SOAT	**03-06-2027**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6492

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28338

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.


NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL								
PLACA:	GP8016	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	CAMPERO	MODELO	1986
MARCA:	GAZ			LÍNEA:	298025		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10037155529			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	8	CILINDRAJE:	3200	POTENCIA:	0	PUERTAS	2
NÚMERO DE MOTOR:	QD32-012608A			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	N/A			NÚMERO DE CHASIS:	298025		
COLOR:	AZUL			CARROCERÍA:	CARPADO		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	24/03/1975	F. LICENCIA:	17/02/2021
PROPIETARIO:	MONROY MANCILLA DUMAR ALEXANDER						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	90850190 // 94415593	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	26/03/2025-25/03/2026 // 26/03/2026	25/03/2027
Revisión Técnico Mecánica	182919149	SOBRE RUEDAS CDA	1/08/2025	1/08/2026
Tarjeta de Operación	0007 // 0012	ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBE META (COOTRANSARIARI)	15/01/2025-25/03/2026 // 15/04/2026	1/08/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AA037018	VLA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AA010622	VLA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Revisión Preventiva	6491	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10037155529	MONROY MANCILLA DUMAR ALEXANDER	24/03/1975	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA, UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS







28339

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:	GPB016		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10037155529	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	CAMPERO

Información general del vehículo

MARCA:	GAZ	LÍNEA:	GAZELLE
MODELO:	1966	COLOR:	AZUL
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	QD32-012608A
NÚMERO DE CHASIS:	298025	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	3200	TIPO DE CARROCERÍA:	CARPADO
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	24/03/1975
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLASICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	2

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:	0	PESO BRUTO VEHICULAR:	
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	8
NÚMERO DE EJES:	2		

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
94415593	22/02/2026	26/03/2026	25/03/2027	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	VIGENTE
90850190	25/03/2025	26/03/2025	25/03/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA037018	17/12/2025	25/12/2025	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
AA010622	17/12/2025	25/12/2025	25/12/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	01/08/2025	01/08/2026	SOBRE RUEDAS CDA	SI	182919149	SI	

28341

ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBE META

TARJETA DE OPERACIÓN No. 0012

Renovación

PLACA	MARCA	MODELO	LÍNEA
GP8016	GAZ	2009	D22

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE
CAMPERO	CARPADO	DIESEL

MODALIDAD DE SERVICIO	CAPACIDAD PASAJEROS	CARGA
PUBLICO	8	

RADIO DE ACCIÓN	NIVEL DE SERVICIO
MUNICIPAL	MUNICIPAL

RAZÓN SOCIAL O EMPRESA: COOTRANSARIARI

NIT: 800.094.338-9

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: CLL 17 N° 15-17

CIUDAD DE ORIGEN: GRANADA

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
15/04/2026	15/04/2026	1/08/2026

AUTORIDAD QUE LO EXPIDE: ALCALDÍA MUNICIPAL

DE 70 ~ CON 1C.

FIRMA Y SELLO

28342

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6491

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	**29-05-2026**	**ROMERO OVALLE OMAR**	**CC No. 79135079**
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
URIBE	**3204601990**	**URIBE**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

GPB016

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Linea
N/A		**PUBLICO**	**CAMPERO**	**GAZ**	**GAZELLE**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
1966	**10037155529**	**24-03-1975**	**AZUL**	**DIESEL**	**298025**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
QD32-012608A		**3200**	**N/A**	**TRANSMARCAS S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
7	40	8	40	5	40	5
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	40	N/A	N/A	N/A	N/A	40

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, Impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese Independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalización de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28343

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, fijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	01-08-2026
SOAT	25-03-2027
EXTINTOR	31-12-2026

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6491

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

28344

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.
NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	SVM042	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	CAMIONETA	MODELO	2009
MARCA:	NISSAN			LÍNEA:	D22		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10028356430			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	8	CILINDRAJE:	2953	POTENCIA:	0	PUERTAS	4
NÚMERO DE MOTOR:	ZD30213971K			VIN:	N/A		
NÚMERO DE SERIE:	N/A			NÚMERO DE CHASIS:	JN1CNUD2220015336		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	DOBLE CABINA CERRADA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	30/12/2009	F. LICENCIA:	7/02/2023
PROPIETARIO:	OMAR ROMERO OVALLE						

DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	150800645833 1000	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	5/09/2025	4/09/2026
Revisión Técnico Mecánica	183075938	SOBRE RUEDAS CDA	8/08/2025	8/08/2026
Tarjeta de Operación	0048	ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBE - META (COOTRANSARIARI)	8/09/2025	17/07/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AA037018	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AA010622	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	25/12/2025	25/12/2026
Revisión Preventiva	6493	PREVENTICAR	29/03/2026	29/09/2026
Licencia de Tránsito	10028356430	OMAR ROMERO OVALLE	30/12/2009	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS







2834

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6493

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	29-05-2026	ROMERO OVALLE OMAR	CC No. 79135079
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
URIBE	3204601990	URIBE	META

2. DATOS DEL VEHÍCULO

SVM042

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		PUBLICO	CAMIONETA	NISSAN	D22
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2009	10028356430	30-12-2009	BLANCO	DIESEL	JN1CNUD22Z0015336
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
ZD30213071K		2953	N/A	SESUMAN SAS	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	35	8	35	7	35	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
7	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28346

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**08-08-2026**
SOAT	**04-09-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6493

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software AutoSys - DexterLATAM.com

28347

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSMARCAS S.A.S.

NIT. 901.225.029-8

INFORMACIÓN GENERAL							
PLACA:	WGI946	No. INTERNO:	N/A	CLASE:	CAMIONETA	MODELO	2014
MARCA:	DONG FENG			LÍNEA:	RICH		
LICENCIA DE TRÁNSITO:	10035422028			SERVICIO:	PUBLICO		
CAPACIDAD:	5	CILINDRAJE:	2498	POTENCIA:	107	PUERTAS	4
NÚMERO DE MOTOR:	ZD25TCR060339			VIN:	LJNTGUBX4EN015759		
NÚMERO DE SERIE:	LJNTGUBX4EN015759			NÚMERO DE CHASIS:	LJNTGUBX4EN015759		
COLOR:	BLANCO			CARROCERÍA:	DOBLE CABINA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL			F. MATRÍCULA:	5/06/2014	F. LICENCIA:	16/07/2025
PROPIETARIO:	ROCHA FERNANDEZ PABLO BRAYAN						


DOCUMENTOS				
DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3308005997190000	SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A	12/10/2025	11/10/2026
Revisión Técnico Mecánica	184559674	CSOBRE RUEDAS CDA	11/10/2025	11/10/2026
Tarjeta de Operación	544826	TRANSPORTES AEROTUR S.A.S	3/02/2026	3/02/2028
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	AA018615	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	1/02/2026	1/02/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	AA018614	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	1/02/2026	1/02/2027
Revisión Preventiva	6494	PREVENTICAR	29/03/2026	29/05/2026
Licencia de Tránsito	10035422028	ROCHA FERNANDEZ PABLO BRAYAN	5/06/2014	N/A
Póliza Todo Riesgo	N/A			

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS			
FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BRILLADA Y PULIDA UNIDADES LUCES DELANTERAS
2025-05-29	Preventivo	1 KM	BOMBILLOS LED
2025-05-27	Preventivo	1 KM	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2025-05-20	Preventivo	1 KM	RODAMIENTOS, RETENEDORES Y CÁMARA DE FRENO DELANTEROS
2025-05-10	Preventivo	1 KM	JUEGO ALBESTOS FRENOS
2025-03-18	Preventivo	1 KM	SOLDADURA SOPORTE BOMPER, EXOSTO Y GUARDA BARRO
2025-03-10	Preventivo	1 KM	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS Y SUSPENSIÓN
2025-02-24	Preventivo	1 KM	PASADOR MUELLE DELANTERO
2025-02-18	Preventivo	1 KM	INSTALACIÓN VÁLVULA DE FRENO
2025-02-17	Preventivo	1 KM	VÁLVULA DE FRENO

FOTOS







28348

FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.860-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-6494

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Fecha próxima revisión	Nombre o razón social	Documento de identidad
29-03-2026	**29-05-2026**	**PABLO BRAYAN ROCHA FERNANDEZ**	**CC No. 1120373395**
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
URIBE	**3219879280**	**URIBE**	**META**

2. DATOS DEL VEHÍCULO

WGI946

Numero Interno		Servicio	Clase	Marca	Línea
N/A		**PUBLICO**	**CAMIONETA**	**DONG FENG**	**RICH**
Modelo	No Licencia de transito	Fecha de matricula	Color	Combustible	No Chasis o Serial
2014	**10035422028**	**05-06-2014**	**BLANCO**	**DIESEL**	**LJNTGUBX4EN015759**
No de Motor		Cilindraje	Kilometraje	EMPRESA AFILIADA / VINCULADA	
ZD25TCR060339		**2498**	**N/A**	**TRANSPORTES AEROTUR S.A.S**	

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM)	EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI)	REPUESTO PROFUNDIDAD (MM)
DELANTERA DERECHA	DELANTERA DERECHA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA DERECHA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	TRASERA IZQUIERDA EXTERNA	REPUESTO
8	35	7	35	8	35	6
DELANTERA IZQUIERDA	DELANTERA IZQUIERDA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA DERECHA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	TRASERA IZQUIERDA INTERNA	REPUESTO PRESION (PSI)
8	35	N/A	N/A	N/A	N/A	35

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.	S	Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter).	S	Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire.	S	Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo.	S

5. REVISION EXTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía.	S	La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionaleso independientes o cámaras que cumplan esta función.	S	La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones.	S

6. RINES Y LLANTAS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3,5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t.	S	Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique	S	Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro	S	Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines	S

7. REVISIÓN INTERIOR

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalización de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO"	S	Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad.	S	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	S	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia.	S	Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo	S	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	S	El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito.	S
DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	S	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	S	La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función.	S	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	S

28349

8. DIRECCIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	S	Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección.	S	Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	S	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).	S

9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.	S	El no funcionamiento de comandos que encienden luces.	S	Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo.	S	Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo.	S

10. SISTEMA DE FRENOS

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento.	S	Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados.	S	Servofreno deteriorado o con fugas.	S	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano).	S

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.	S	Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.	S	Inoperancia del freno de Emergencia.	S	Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso.	S

12. MOTOR Y BATERIA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Pérdida de aceite con goteo continuo.	S	Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento.	S	Fugas en el sistema de refrigeración.	S	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos.	S

13. TRANSMISIÓN

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.	S	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	S	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores.	S	Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan.	S

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB	DETALLE DE LA REVISION	APB
La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor.	S	La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia.	S	Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito.	S	Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Crucota y Gato.	S

15. VENCIMIENTOS

RTM Y EG	**11-10-2026**
SOAT	**11-10-2026**
EXTINTOR	**31-12-2026**

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

APROBÓ	NO APROBÓ	NUMERO CONSECUTIVO FUR
✓		RP-6494

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

28350

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

PAZ Y SALVO PROVEEDORES Y PROPIOS

Calle 32 No. 26-58 Barrio Porvenir – Meta
unionlemporalempresasllaneras@gmail.com **Cel.** 3124808646 3102009082
Vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte

28351

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
TRANSMARCAS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

Yo, MARTHA SUSANA MELO AGUILAR identificado con **cedula de ciudadanía N°. 1122117080** en calidad de proveedor del vehículo de **placa SWM813** manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, TRANSMARCAS SAS con Nit. **901225029-8** se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **RESTREPO - META,** teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la acusación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa **TRANSMARCAS SAS** con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

FIRMA
NOMBRE: MARTHA SUSANA MELO AGUILAR
C.C. 1122117080
Proveedor de Servicio.

28352

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
TRANSMARCAS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

Yo, EDWINFABIAN OBANDO PARDO identificado con **cedula de ciudadanía N°. 1119888998** en calidad de proveedor del vehículo de **placa WMK698** manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, TRANSMARCAS SAS con Nit. **901225029-8** se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **RESTREPO - META,** teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la acusación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa **TRANSMARCAS SAS** con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

FIRMA
NOMBRE: EDWINFABIAN OBANDO PARDO
C.C. 1119888998
Proveedor de Servicio.

28353

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
TRANSMARCAS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

Yo, EDILSON ANDRES LADINO PAEZ identificado con **cedula de ciudadanía N°. 17421198** en calidad de proveedor del vehículo de **placa TSS119** manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, TRANSMARCAS SAS con Nit. **901225029-8** se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **BARRANCA DE UPIA - META,** teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la acusación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa **TRANSMARCAS SAS** con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

FIRMA
NOMBRE: EDILSON ANDRES LADINO PAEZ
C.C. 17421198
Proveedor de Servicio.

28354

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
TRANSMARCAS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

Yo, WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA identificado con **cedula de ciudadanía N°. 86081438** en calidad de proveedor del vehículo de **placa TWA192** manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, TRANSMARCAS SAS con Nit. **901225029-8** se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **BARRANCA DE UPIA - META,** teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la acusación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa **TRANSMARCAS SAS** con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

William Alexis Cruz Sierra

FIRMA
NOMBRE: WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA
C.C. 86081438
Proveedor de Servicio.

28355

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
TRANSMARCAS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

Yo, NUBIA SULY ROMERO MORA identificado con **cedula de ciudadanía N°. 1074130309** en calidad de proveedor del vehículo de **placa SZL304** manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, TRANSMARCAS SAS con Nit. **901225029-8** se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **BARRANCA DE UPIA - META,** teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la acusación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa **TRANSMARCAS SAS** con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

FIRMA
NOMBRE: NUBIA SULY ROMERO MORA
C.C. 1074130309
Proveedor de Servicio.

28356

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
TRANSMARCAS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

Yo, WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA identificado con **cedula de ciudadanía N°. 86081438** en calidad de proveedor del vehículo de **placa SPV842** manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, TRANSMARCAS SAS con Nit. **901225029-8** se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **BARRANCA DE UPIA - META,** teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la acusación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa **TRANSMARCAS SAS** con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

FIRMA
NOMBRE: WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA
C.C. 86081438
Proveedor de Servicio.

28357

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
TRANSMARCAS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

Yo, WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA identificado con **cedula de ciudadanía N°. 86081438** en calidad de proveedor del vehículo de **placa SXY961** manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, TRANSMARCAS SAS con Nit. **901225029-8** se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **BARRANCA DE UPIA - META,** teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la acusación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa **TRANSMARCAS SAS** con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

William Alexis Cruz Sierra

FIRMA
NOMBRE: WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA
C.C. 86081438
Proveedor de Servicio.

28358

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
TRANSMARCAS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

Yo, ALIRIO REY MONTAÑEZ identificado con **cedula de ciudadanía N°. 19441449** en calidad de proveedor del vehículo de **placa SPM742** manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, TRANSMARCAS SAS con Nit. **901225029-8** se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **BARRANCA DE UPIA - META,** teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la acusación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa **TRANSMARCAS SAS** con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

FIRMA
NOMBRE: ALIRIO REY MONTAÑEZ
C.C. 19441449
Proveedor de Servicio.

28359

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
TRANSMARCAS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

Yo, LUIS FERNANDO ARANZAZU identificado con **cedula de ciudadanía N°. 0** en calidad de proveedor del vehículo de **placa TBK885** manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, TRANSMARCAS SAS con Nit. **901225029-8** se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **CUMARAL - META,** teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la acusación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa **TRANSMARCAS SAS** con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

FIRMA
NOMBRE: LUIS FERNANDO ARANZAZU
C.C. 0
Proveedor de Servicio.

28360

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
TRANSMARCAS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

Yo, RENDON GONZALEZ OSCAR DE JESUS identificado con **cedula de ciudadanía N°. 17287400** en calidad de proveedor del vehículo de **placa NBB682** manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, TRANSMARCAS SAS con Nit. **901225029-8** se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **URIBE - META,** teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la acusación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa **TRANSMARCAS SAS** con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

Oscar Rendon G

FIRMA
NOMBRE: RENDON GONZALEZ OSCAR DE JESUS
C.C. 17287400
Proveedor de Servicio.

28361

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
TRANSMARCAS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

Yo, OSORIO CASTRO ROBISON ANDRES identificado con **cedula de ciudadanía N°. 17287280** en calidad de proveedor del vehículo de **placa TDL985** manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, TRANSMARCAS SAS con Nit. **901225029-8** se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **URIBE - META,** teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la acusación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa **TRANSMARCAS SAS** con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

FIRMA
NOMBRE: OSORIO CASTRO ROBISON ANDRES
C.C. 17287280
Proveedor de Servicio.

28362

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
TRANSMARCAS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

Yo, INGRIT KATERINE GARZON BERNAL identificado con **cedula de ciudadanía N°. 1006839348** en calidad de proveedor del vehículo de **placa AHG464** manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, TRANSMARCAS SAS con Nit. **901225029-8** se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **URIBE - META,** teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la acusación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa **TRANSMARCAS SAS** con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

Ingrit Katerine Garzón

FIRMA
NOMBRE: INGRIT KATERINE GARZON BERNAL
C.C. 1006839348
Proveedor de Servicio.

28363

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
TRANSMARCAS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

Yo, PABLO BRAYAN ROCHA FERNANDEZ identificado con **cedula de ciudadanía N°. 1120373395** en calidad de proveedor del vehículo de **placa TTP324** manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, TRANSMARCAS SAS con Nit. **901225029-8** se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **URIBE - META,** teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la acusación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa **TRANSMARCAS SAS** con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

Pablo Brayan Rocha

FIRMA
NOMBRE: PABLO BRAYAN ROCHA FERNANDEZ
C.C. 1120373395
Proveedor de Servicio.

28364

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
TRANSMARCAS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

Yo,
WILSON VALENCIA CASTILLO identificado con **cedula de ciudadanía N°. 86011053** en calidad de proveedor del vehículo de **placa UYK472** manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, TRANSMARCAS SAS con Nit. **901225029-8** se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **URIBE - META,** teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la acusación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa **TRANSMARCAS SAS** con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

FIRMA
NOMBRE:
WILSON VALENCIA CASTILLO
C.C. 86011053
Proveedor de Servicio.

28365

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
TRANSMARCAS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

Yo, ARIOSTO GUSTAVO ARIZA AGUDELO identificado con **cedula de ciudadanía N°. 1124242263** en calidad de proveedor del vehículo de **placa SID815** manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, TRANSMARCAS SAS con Nit. **901225029-8** se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **URIBE - META,** teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la acusación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa **TRANSMARCAS SAS** con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

FIRMA
NOMBRE: ARIOSTO GUSTAVO ARIZA AGUDELO
C.C. 1124242263
Proveedor de Servicio.

28366

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
TRANSMARCAS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

Yo, LUIS ANTONIO RUEDA MARTINEZ identificado con **cedula de ciudadanía N°. 1116542606** en calidad de proveedor del vehículo de **placa UFT304** manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, TRANSMARCAS SAS con Nit. **901225029-8** se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **URIBE - META,** teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la acusación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa **TRANSMARCAS SAS** con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

FIRMA
NOMBRE: LUIS ANTONIO RUEDA MARTINEZ
C.C. 1116542606
Proveedor de Servicio.

28367

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
TRANSMARCAS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

Yo, JOSE ALFREDO CHAVISTA CASAS identificado con **cedula de ciudadanía N°. 86042557** en calidad de proveedor del vehículo de **placa SQL251** manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, TRANSMARCAS SAS con Nit. **901225029-8** se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **URIBE - META,** teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la acusación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa **TRANSMARCAS SAS** con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

FIRMA
NOMBRE: JOSE ALFREDO CHAVISTA CASAS
C.C. 86042557
Proveedor de Servicio.

28368

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
TRANSMARCAS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

Yo, CASTILLO VALENCIA WILSON identificado con **cedula de ciudadanía N°. 86011053** en calidad de proveedor del vehículo de **placa UTU388** manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, TRANSMARCAS SAS con Nit. **901225029-8** se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **URIBE - META,** teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la acusación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa **TRANSMARCAS SAS** con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

FIRMA
NOMBRE: CASTILLO VALENCIA WILSON
C.C. 86011053
Proveedor de Servicio.

28369

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
TRANSMARCAS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

Yo, DIEGO HERNANDO CASTILLO LOZANO identificado con **cedula de ciudadanía N°. 1120358352** en calidad de proveedor del vehículo de **placa UFX839** manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, TRANSMARCAS SAS con Nit. **901225029-8** se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **URIBE - META,** teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la acusación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa **TRANSMARCAS SAS** con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

Diego Hernando Castillo

FIRMA
NOMBRE: DIEGO HERNANDO CASTILLO LOZANO
C.C. 1120358352
Proveedor de Servicio.

28370

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
TRANSMARCAS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

Yo, MARIA CRISALIA FERNANDEZ LARA identificado con **cedula de ciudadanía N°. 40446925** en calidad de proveedor del vehículo de **placa WGI887** manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, TRANSMARCAS SAS con Nit. **901225029-8** se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **URIBE - META,** teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la acusación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa **TRANSMARCAS SAS** con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

FIRMA
NOMBRE: MARIA CRISALIA FERNANDEZ LARA
C.C. 40446925
Proveedor de Servicio.

28371

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
TRANSMARCAS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

Yo, OMAR ROMERO OVALLE identificado con **cedula de ciudadanía N°. 79135079** en calidad de proveedor del vehículo de **placa GPB016** manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, TRANSMARCAS SAS con Nit. **901225029-8** se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **URIBE - META,** teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la acusación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa **TRANSMARCAS SAS** con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

FIRMA
NOMBRE: OMAR ROMERO OVALLE
C.C. 79135079
Proveedor de Servicio.

28372

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
TRANSMARCAS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

Yo, OMAR ROMERO OVALLE identificado con **cedula de ciudadanía N°. 79135079** en calidad de proveedor del vehículo de **placa SVM042** manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, TRANSMARCAS SAS con Nit. **901225029-8** se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **URIBE - META,** teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la acusación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa **TRANSMARCAS SAS** con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

FIRMA
NOMBRE: OMAR ROMERO OVALLE
C.C. 79135079
Proveedor de Servicio.

28373

Villavicencio, 20 de abril del 2026

SEÑORES.

UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
TRANSMARCAS SAS – CONTRATO NO. 1243 DE 2026

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad.

Asunto: PAZ Y SALVO.

Cordial saludo.

Yo, ROCHA FERNANDEZ PABLO BRAYAN identificado con **cedula de ciudadanía N°. 1120373395** en calidad de proveedor del vehículo de **placa WGI946** manifiesto de manera expresa que, a la fecha de suscripción del presente documento, TRANSMARCAS SAS con Nit. **901225029-8** se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el suscrito, respecto de las obligaciones derivadas de la operación ejecutada en el marco del Contrato No. 1243 de 2026, desarrollada en el municipio de **URIBE - META,** teniendo en cuenta que, la forma de pago del contrato suscrito entre las partes se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la finalización del período de prestación del servicio o a la acusación de la obligación, previa radicación en debida forma de la factura y/o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos.

Así mismo declaro que la empresa **TRANSMARCAS SAS** con anticipación me ha realizado anticipos correspondientes a conceptos de pago del conductor, combustible y otros.

Se expide a los 20 del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

Pablo Brayan Rocha

FIRMA
NOMBRE: ROCHA FERNANDEZ PABLO BRAYAN
C.C. 1120373395
Proveedor de Servicio

28374

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

ORTO SÍ AL CONTRATO

Calle 32 No. 26-58 Barrio Porvenir – Meta
uniontemporalempresasllaneras@gmail.com **Cel.** 3124808646 3102009082
Vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

OTROSÍ No. 002 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Entre los suscritos a saber, de una parte **EDILBERTO ARIZA ANGULO** identificado(a) con cédula de ciudadanía 79.255.817, obrando en calidad de representante legal de **TRANSMARCAS SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**; y de la otra, la **UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026**, identificado(a) con NIT **902040015-3**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte escolar, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO:

Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la acusación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por EL CONTRATANTE. El término anterior responde a la necesidad de los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución del mismo, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de EL CONTRATISTA."

UNION TEMPORAL EMPRESAS LLANERAS 2026
NIT. 902040015- 3

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:

Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO:

El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, **a los 16 días del mes de marzo de 2026.**

EL CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817 de Bogotá
EMPRESA: TRANSMARCAS SAS
NIT: 901.225.029-8

EL CONTRATANTE

LEANDRY YULYAM MARTINEZ CETINA
Representante Legal

TRANSMARCAS SAS

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **EDILBERTO ARIZA ANGULO** identificado(a) con cédula de ciudadanía 79.255.817, obrando en calidad de representante legal de **TRANSMARCAS SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, MARTHA SUSANA MELO AGUILAR identificado(a) con **C.C. 1122117080**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO:
Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:
"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la acusación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución de este, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:
Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO:
El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, **a los 16 días del mes de marzo de 2026.**

FIRMA
NOMBRE: EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817 de Bogotá
EMPRESA: R/LTRANSMARCAS SAS
NIT: 901.225.029-8

FIRMA
NOMBRE: MARTHA SUSANA MELO AGUILAR
C.C. 1122117080
Proveedor de Servicio.

TRANSMARCAS SAS

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **EDILBERTO ARIZA ANGULO** identificado(a) con cédula de ciudadanía 79.255.817, obrando en calidad de representante legal de **TRANSMARCAS SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, EDWINFABIAN OBANDO PARDO identificado(a) con **C.C. 1119888998**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

4. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
5. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
6. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO:

Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:

"PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la acusación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución de este, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:

Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO:
El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, **a los 16 días del mes de marzo de 2026.**

FIRMA
NOMBRE: EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817 de Bogotá
EMPRESA: R/L TRANSMARCAS SAS
NIT: 901.225.029-8

FIRMA
NOMBRE: EDWIN FABIAN OBANDO PARDO
C.C. 1119888998
Proveedor de Servicio.

TRANSMARCAS SAS

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **EDILBERTO ARIZA ANGULO** identificado(a) con cédula de ciudadanía 79.255.817, obrando en calidad de representante legal de **TRANSMARCAS SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, EDILSON ANDRES LADINO PAEZ identificado(a) con **C.C. 17421198**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO:
Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:
"PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la acusación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución de este, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:
Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO:
El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, **a los 16 días del mes de marzo de 2026.**

FIRMA
NOMBRE: EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817 de Bogotá
EMPRESA: R/LTRANSMARCAS SAS
NIT: 901.225.029-8

FIRMA
NOMBRE: EDILSON ANDRES LADINO PAEZ
C.C. 17421198
Proveedor de Servicio.

TRANSMARCAS SAS

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **EDILBERTO ARIZA ANGULO** identificado(a) con cédula de ciudadanía 79.255.817, obrando en calidad de representante legal de **TRANSMARCAS SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA identificado(a) con **C.C. 86081438**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO:
Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:
"PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la acusación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución de este, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:

Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO:
El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, **a los 16 días del mes de marzo de 2026.**

FIRMA
NOMBRE: EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817 de Bogotá
EMPRESA: R/LTRANSMARCAS SAS
NIT: 901.225.029-8

FIRMA
NOMBRE: WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA
C.C. 86081438
Proveedor de Servicio.

TRANSMARCAS SAS

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **EDILBERTO ARIZA ANGULO** identificado(a) con cédula de ciudadanía 79.255.817, obrando en calidad de representante legal de **TRANSMARCAS SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, NUBIA SULY ROMERO MORA identificado(a) con **C.C. 1074130309**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO:
Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:
"PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la acusación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución de este, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:
Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO:
El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, **a los 16 días del mes de marzo de 2026.**

FIRMA
NOMBRE: EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817 de Bogotá
EMPRESA: R/LTRANSMARCAS SAS
NIT: 901.225.029-8

FIRMA
NOMBRE: NUBIA SULY ROMERO MORA
C.C. 1074130309
Proveedor de Servicio.

TRANSMARCAS SAS

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **EDILBERTO ARIZA ANGULO** identificado(a) con cédula de ciudadanía 79.255.817, obrando en calidad de representante legal de **TRANSMARCAS SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA identificado(a) con **C.C. 86081438**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO:
Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:
"PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la acusación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución de este, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:
Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO:
El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, **a los 16 días del mes de marzo de 2026.**

FIRMA
NOMBRE: EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817 de Bogotá
EMPRESA: R/LTRANSMARCAS SAS
NIT: 901.225.029-8

FIRMA
NOMBRE: WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA
C.C. 86081438
Proveedor de Servicio.

TRANSMARCAS SAS

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **EDILBERTO ARIZA ANGULO** identificado(a) con cédula de ciudadanía 79.255.817, obrando en calidad de representante legal de **TRANSMARCAS SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA identificado(a) con **C.C. 86081438**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO:
Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:
"PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la acusación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución de este, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:
Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO:
El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, **a los 16 días del mes de marzo de 2026.**

FIRMA
NOMBRE: EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817 de Bogotá
EMPRESA: R/LTRANSMARCAS SAS
NIT: 901.225.029-8

FIRMA
NOMBRE: WILLIAM ALEXIS CRUZ SIERRA
C.C. 86081438
Proveedor de Servicio.

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **EDILBERTO ARIZA ANGULO** identificado(a) con cédula de ciudadanía 79.255.817, obrando en calidad de representante legal de **TRANSMARCAS SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, ALIRIO REY MONTAÑEZ identificado(a) con **C.C. 19441449**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO:
Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:
"PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la acusación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución de este, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:
Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO:
El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, **a los 16 días del mes de marzo de 2026.**

FIRMA
NOMBRE: EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817 de Bogotá
EMPRESA: R/L TRANSMARCAS SAS
NIT: 901.225.029-8

FIRMA
NOMBRE: ALIRIO REY MONTAÑEZ
C.C. 19441449
Proveedor de Servicio.

TRANSMARCAS SAS

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **EDILBERTO ARIZA ANGULO** identificado(a) con cédula de ciudadanía 79.255.817, obrando en calidad de representante legal de **TRANSMARCAS SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, ELECTRO MARCAS R/L OSCAR DAVIS ARIZA AGUDELO CC 80039542 identificado(a) con **C.C. 800050644**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO:
Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:
"PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la acusación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución de este, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:
Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

TRANSMARCAS SAS

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO:
El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, **a los 16 días del mes de marzo de 2026.**

FIRMA
NOMBRE: EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817 de Bogotá
EMPRESA: R/LTRANSMARCAS SAS
NIT: 901.225.029-8

FIRMA
NOMBRE: ELECTRO MARCAS R/L OSCAR DAVIS ARIZA AGUDELO CC 80039542
C.C. 800050644
Proveedor de Servicio.

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **EDILBERTO ARIZA ANGULO** identificado(a) con cédula de ciudadanía 79.255.817, obrando en calidad de representante legal de **TRANSMARCAS SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, CAMILO ESNEYDER DAZA ALFONSO identificado(a) con **C.C. 1121838136**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO:
Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:
"PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la acusación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución de este, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:
Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO:
El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, **a los 16 días del mes de marzo de 2026.**

FIRMA
NOMBRE: EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817 de Bogotá
EMPRESA: R/LTRANSMARCAS SAS
NIT: 901.225.029-8

FIRMA
NOMBRE: CAMILO ESNEYDER DAZA ALFONSO
C.C. 1121838136
Proveedor de Servicio.

TRANSMARCAS SAS

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **EDILBERTO ARIZA ANGULO** identificado(a) con cédula de ciudadanía 79.255.817, obrando en calidad de representante legal de **TRANSMARCAS SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, JOAQUIN QUERUBIN CABALLERO CARO identificado(a) con **C.C. 19219329**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO:
Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:
"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la acusación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución de este, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:
Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO:
El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, **a los 16 días del mes de marzo de 2026.**

FIRMA
NOMBRE: EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817 de Bogotá
EMPRESA: R/LTRANSMARCAS SAS
NIT: 901.225.029-8

FIRMA
NOMBRE: JOAQUIN QUERUBIN CABALLERO CARO
C.C. 19219329
Proveedor de Servicio.

TRANSMARCAS SAS

OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, de una parte **EDILBERTO ARIZA ANGULO** identificado(a) con cédula de ciudadanía 79.255.817, obrando en calidad de representante legal de **TRANSMARCAS SAS**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**; y de la otra, LUZ ELVIRA ALFONSO DE ENCISO identificado(a) con **C.C. 21180517**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO** al Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se celebró un Contrato de Prestación de Servicios de Transporte, el cual se encuentra vigente.
2. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula relacionada con la forma de pago, con el fin de precisar el término dentro del cual se efectuarán los pagos derivados de la ejecución contractual.
3. Que la presente modificación se realiza de común acuerdo y no altera la naturaleza jurídica, objeto, obligaciones esenciales, equilibrio económico ni demás condiciones del contrato principal.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO:
Adicionar un PARÁGRAFO a la cláusula denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO" del contrato principal, el cual quedará así:
"**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** acepta y entiende que el pago de los servicios efectivamente prestados y debidamente autorizados se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la acusación de la obligación o a la terminación del respectivo período de prestación del servicio, previa radicación completa de la factura y/o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos contractuales, legales, contables y tributarios exigidos por **EL CONTRATANTE**. El término anteriormente señalado obedecerá a los procesos administrativos, operativos, de validación, conciliación y flujo de recursos propios de la operación del servicio de transporte y de los contratos principales asociados a la ejecución de este, sin que ello constituya incumplimiento contractual, mora o afectación de los derechos de **EL CONTRATISTA**."

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:
Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal que no sean modificadas mediante el presente otrosí continuarán vigentes y conservan plena validez y efectos jurídicos.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO:
El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes y hace parte integral del contrato principal.

Para constancia, se firma en Villavicencio, **a los 16 días del mes de marzo de 2026.**

FIRMA
NOMBRE: EDILBERTO ARIZA ANGULO
C.C. 79.255.817 de Bogotá
EMPRESA: R/LTRANSMARCAS SAS
NIT: 901.225.029-8

FIRMA
NOMBRE: LUZ ELVIRA ALFONSO DE ENCISO
C.C. 21180517
Proveedor de Servicio.