INFORME TÉCNICO

EMERGENCIA ELÉCTRICA EN LA BOCATOMA

El día 15 de mayo del 2026 se presenta falla de fluido eléctrico en la planta de captación, por lo tanto, se procede a realizar las debidas revisiones para encontrar las cusas de la falla

En primera instancia se detectó ruptura de los fusibles HH de protección del transformador principal producto de descarga atmosférica en varios puntos de puerto Pimsa y el parque industrial, sin embargo, pese a que se abrieron los fusibles en poste, se nota que los terminales premoldeados sufrieron calentamiento por sobre corriente.

El operador de Red Air-es realiza atención y restablece el sistema cerrando cortacircuitos.

Es importante por seguridad del sistema y del personal que sen encuentra laborando en esta zona realizar las pruebas de aislamiento, Megger y TTR del transformador de la captación y el cambio de los premoldeados que se notan algo cristalizados, el equipo electromecánico no cuenta con los equipos para este tipo de revisiones que son más especializadas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DISPARO Y APERTURA DE PROTECCIONES PRINCIPALES	
	

Brayan Olmedo Redondo.

NOMBRE: Brayan Olmedo Redondo
CARGO: Aux. de Procesos Operación y Mtto