UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE BOGOTÁ
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME VISITA DE CAMPO Y DIAGNOSTICO

FECHA DE INSPECCION	ESTACION A INSPECCIONAR	MOTIVO DE INSPECCION
19/02/2026	B-03 RESTREPO	Verificación estado actual de la estación y diagnostico de aspectos relevantes

ASPECTOS VERIFICADOS EN INSPECCION Y REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTACIÓN DE BOMBEROS RESTREPO B-3

En visita realizada a la estación se puede evidenciar que esta requiere de las siguientes adecuaciones de acuerdo con sus necesidades operativas.

- Falta pintura del piso de la sala de máquinas.
- Se debe realizar la impermeabilización, pañete y pintura de los cuartos destinados como bodega de artículos de aseo y lavandería.
-Se debe realizar el cambio de las puertas de los baños de los alojamientos de logística (5), cambio pomas de duchas, cambio de bizcochos baños.
- Se debe realizar el suministro e instalación de la división de la ducha en el baño de suboficiales del segundo piso.
- Se debe realizar el cambio de la puerta acrílica en el baño del alojamiento de bomberos.
- Se debe repara y dejar en funcionamiento los orinales del alojamiento de bomberos, divisiones orinales.
- Suministro e instalación de la puerta del rack de la estación.
- Revisión red electrica de la estación.
- Lavado e impermeabilización de la pecera ubicada en el ingreso de la estación.
- Pintura interna general de la estación.
- Limpieza de canales de la estación

Pintura sala de máquinas






Pintura sala de máquinas



Pintura sala de máquinas



Mantenimiento y pintura puerta de ingreso sala de maquinas estación



Arreglo columna ingreso peatonal



Arreglo deposito 3.





Se debe realizar la impermeabilización, pañete y pintura de los cuartos destinados como bodega de artículos de aseo y lavandería.






Cambio de puertas en baños de alojamiento de logistica





Se debe realizar el suministro e instalación de la división de la ducha en el baño de suboficiales del segun



Se debe realizar el cambio de la puerta acrílica en el baño del alojamiento de bomberos.



Se debe repara y dejar en funcionamiento los orinales del alojamiento de bomberos, divisiones orinales





Revisión de la red electrica





Puerta para el rack



Lavado e impermeabilización de pecera



Limpieza de canales



PATIO DE LOGÍSTICA

En el área de logística se evidenciaron las siguientes necesidades, de acuerdo con la inspección realizada:

- Suministro e instalación del portón de ingreso al patio de logística.
- Afinado del piso y pintura del piso del patio de logística
- Suministro e instalación de la rejilla del cárcamo.
- Conexión de las bajantes de aguas lluvias al carcamo del patio.
- Servicio de vactor para la limpieza de la caja de aguas lluvias.
- Reparación del andén de ingreso al patio.
- Pintura general de las bodegas.
- Revisión red electrica y cambio lamparas en patio de logística
- Pintura de las puertas de ingreso a las bodegas.
-Arreglo de bodega 3

Estas intervenciones son necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del área, así como condiciones óptimas de seguridad y operatividad.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEPORTON DE INGRESO PATIO LOGISTICA




Afinado del piso y pintura patio logistica




Suministro e instalación rejilla carcamo



Bajantes A LL y puntos de agua





Pintura de piso y muros en bodegas.



Pintura puerta de acceso a Bodegas y talleres



FIRMA

NOMBRE CLAUDIA XIMENA BEDOYA TERREROS