FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
25	Junio	2026			2	☑ / ☐

BARRIO: Molino CIV: 18004986 TRAMO: KR 59 entre Cl 48M Sur y Cl 48P Sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jhon Martin
CC propietario	79.801.531
Teléfono	3112841840
Correo electrónico	
Dirección	KR 56 # 48M-05
Long. del frente (mts)	

No. de pisos: 3 Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si tiene medidor
2. Alcantarillado	☑	☐	No se permite ingreso dado
3. Energía	☑	☐	que no estan de acuerdo
4. Teléfonos	☑	☐	con la intervención.
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripción de espacio público por costado KR 56 B de evidencia espacio público en concreto con andenes este se evidencia con desgaste natural, tapas electricas y crecimiento de vegetación por costado oriental este se evidencia con desgaste natural, tapas electricas y crecimiento de vegetación por costado occidental. Por costado norte se evidencia caja de medidor de agua en metal con desgaste natural. Por costado norte, por costado norte se evidencia caja de medidor en regular estado por costado norte se evidencia rejas sockets y espacio público. en general alta de inspección con sus tapas en metal. PRIMER NIVEL se evidencia en regular estado con desgaste natural. Por costado norte se evidencia medidor de luz en metal con desgaste natural. Por costado norte de este se evidencia reja (1) en ventanas metalicas con desgaste natural y puerta de ingreso tipo liso y material en regular estado por costado norte se encuentra ventilación en vidrio liso en tipo liso y material en regular estado por costado norte se encuentra ventilación en vidrio

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

(on vestib Plastics. Por este mismo costado se evidencia primera ventana en estructura metalica con desgaste natural Vidrios de estas se encuentran en tipo liso y martillado con Puntos de pintura en zonas electricas, en zona alta de este se evidencia (2) vestibs Plasticos para ventilacion, en zona baja de esta se encuentra caja de Medidor de gas en Metal con desgaste natural y Puntos de oxido esta se encuentra recubierta en ladrillo y concreto. en zona media se evidencia ventana en estructura metalica con desgaste natural y vidrio tipo martillado con Puntos de pintura, en costado norte esquina se evidencia Puerta doble en estructura metalica con Puntos de oxido en zona baja. Vidrio de estas se evidencian en vidrio tipo martillado y liso con puntos de pintura. SEGUNDO Nivel se evidencia en zona baja en concreto con desgaste natural y ladrillo Prensado con desgaste natural, por costado oeste se evidencia Ventana en marco metalico con desgaste natural, vidrios de esta se evidencian en tipo liso y martillado con desgaste natural y Puntos de pintura, en esquina de costado Occidente zona alta ventilacion con vestib Plastico. en zona media se evidencia pequeña ventana en estructura Metalica con desgaste natural y vidrio tipo martillado y liso con Puntos de pintura, en vidrio de costado occidente se evidencia vidrio fracturado. Por costado norte se evidencia tercera ventana en estructura metalica y vidrio tipo liso. TERCER Nivel se evidencia en concreto y media altura con desgaste natural y humedad en en entre pisos. Espacio Publico por costado CLL 48 M sur se evidencia en concreto y tuberia en zona electrica esta se evidencia con desgaste natural y crecimiento de vegetacion en filos, por costado sur esquina se evidencia cableado y Poste en concreto con desgaste natural y manchas de pintura, por costado oeste se evidencia ventana en concreto con desgaste natural y desprendimiento en bordes. PRIMER Nivel se evidencia en concreto con desgaste natural: por costado sur se evidencia ventana en estructura metalica con desgaste natural y vidrio tipo liso y martillado, por costado oeste se evidencia Puerta Portón metalico de dos hojas con desgaste natural y vidrio tipo martillado en zona alta. (Tercer Nivel) se evidencia a media altura en concreto con desgaste natural NOTAS NO SE PERMITE ingreso en la presente acta

CODIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSION 1	BOGOTÁ
10			

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de Junio de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Mauricio Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

(Firma) X
(Nombre) X 79601.531
Propietario X

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
05	Junio	2026			3	☑ / ☐

BARRIO: Molinos CIV: 18004986 TRAMO: KR 56 Entre Cl 48M Sur Y Cl 48P Sur

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Gustavo Baquero
CC propietario	1033884361
Teléfono	3114945666
Correo electrónico	
Dirección	KR 56 #48M 04 Sur
Long. del frente (mts)	8x7
No. de pisos	3
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	Si cuenta con medidor de agua
2. Alcantarillado	☒	☐	Si cuenta con adecuacion de bajante de aguas lluvias
3. Energia	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☒	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interes cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☒
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Descripcion por KR 56: Espacio publico: Anden enchapado se observa con deterioro de material por vida util se evidencian tableta fracturadas y fisuradas, se observan dos cajillo de medidores de agua sobre el anden en caja metalica y plastica al costado oriental del anden se observa poste de luz en concreto. Predio de tres niveles en ladrillo y pintura en su totalidad en el primer nivel se evidencia abombamiento de pintura por humedad con desprendimiento de pintura en la parte central y costado oriental parte inferior placas entre muros primer y segundo nivel en colapso tercer nivel se observa muro a media altura en ladrillo y pintura con columnas en

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

mampostería en ladrillo pañetado cubierta techo de teja metálica sostenido con muro en Drywall se evidencia con deterioro de medidor por vista ut! puertas y ventanas en estructura metálica con vidrios martillados, espejo y lizos. Vidrio de la ventana del costado del primer nivel se observa fracturada. Caja de medidor de luz empotrado a la fachada en caja y reja metálica.
Descripción por: Cl 98 ^ Sur : Andén en los enchapes se observan tabletas fracturadas y fisuradas. al costado norte del espacio público se evidencia pozo de cableado de la empresa de ETB la tapa del costado norte se observa con desprendimiento de material parcialmente obstruido. predio de tres niveles primero y segundo nivel en mampostería en ladrillo pañetado y pintura placa entre muros de primer y segundo nivel en Coricpolst tercer nivel, muro a media altura en pañete y pintura sostenido con columnas en mampostería en ladrillo pañetado placa entre nivel cubierta con techo con rejas metálicas abiertas y ventanas en estructura metálica con vidrios martillados y lizos en la ventana del primer nivel costado norte se observa vidrio perforado en la parte superior. medidor de gas empotrado a la fachada en caja y reja metálica.
Ingreso por escaleras hacia el segundo nivel piso enchapado se observa tableta en el ingreso fracturada muros estucados y pintados en el muro costado norte se evidencia en la parte inferior abombamiento de pintura en la parte superior se observa ventana en estructura metálica con vidrios martillados se observan puertas en estructura metálica con vidrios martillados. techo en pañete y pintura. escaleras hacia el segundo nivel enchapadas con win en sus filos muros estucados y pintura. al costado norte se observan rejas en estructura metálica, techo en pañete y pintura. Pasillo piso enchapado. muros en estuco y pintado se observa en la parte central del muro costado occidental fisura puertas y ventanas en estructura metálica con vidrios martillados puerta costado oriental en madera. techo en coricpolst. Cuarto de aseo puerta de madera piso enchapado muros estucados y pintura muro costado oriental se observa fisura elaborada en la parte central ventana en estructura metálica con vidrios lizos techo en coricpolst. ingreso a apartamento puerta de estructura metálica con vidrios martillados! zona común piso enchapado con cinta alto con vidrios martillados se observan algunos fisurados muros en pañete y pintura en el muro costado oriental se observa humedad en la parte inferior con abombamiento de pintura ventana en estructura metálica con vidrios lizos baño puerta de madera piso muros y techo enchapados en su totalidad

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Sala comedor piso enchapado. muros estucados y pintados en los muros costado oriental y norte se observan fisuras superficiales. ventana en estructura metalica con vidrios lizos techo en teja plast. Cocina puerta de madera con vidrio liso. piso enchapado se observan tabletas fisuradas. muros y techo enchapados en su totalidad en el muro costado oriental en estructura metalica con vidrios martillados habitacion costado norte puerta de madera piso enchapado muros estucados y pintura en el muro costado norte se evidencian fisuras en los tableros de la ventana. Ventana en estructura metalica con vidrios lizos. techo en cartaplast escalera hacia el tercer nivel. No se permitio ingreso hacia el tercer nivel ya que el propietario no lo use necesitaba.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN
10		1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de 06 de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Mauricio Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) GUSTAVO BUSTAMANTE
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
30	Junio	2026			4	☐ / ☐

BARRIO: Molinos CIV: 180046486 TRAMO: KR 56 Entre Cl 48M Sur y Cl 48A Sur

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: KR 56 # 48M - 13 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts) Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Primera Visita = 25-06-2026
2. Alcantarillado	☑	☐	Segunda Visita = 26-06-2026
3. Energía	☑	☐	Tercera Visita = 30-06-2026
4. Teléfonos	☑	☐	No tiene medidor
5. Gas	☑	☐	Nota: acta por fachada, no atien-
6. TICS	☐	☐	den visitas.
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se inicia la descripcion de espacio publico en concreto con desgaste natural, fisuras, desprendimiento y grietas en costado norte, en zona media se evidencia tapa de caja de inspeccion en concreto con desgaste natural frente a este se evidencia tapa metalica de medidor de agua con desgaste natural tambien se observa en espacio publico predio pegado a espacio publico. fachada: se evidencia en panete pintura con desgaste natural y multiples fisuras dispersas en toda la fachada, tambien se observa caida de pintura en parte baja y muro tambien se encuentra en parte alta manchas de humedad, en zona media se evidencia en parte alta tuberia empotrada a fachada en costado oeste se evidencia en parte en parte baja cuadro de medidor de gas en metal con desgaste por tramo y uso de evidencia esta con separacion de muro en parte alta de este costado se evidencia ventana en marco y reja metalica con desgaste natural, vidrio de esta se evidencia en tipo liso

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO: (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Con fractura, por costado norte de esta se encuentra reja de medidor de luz en metal con desgaste natural, Anclas de oxido y grafitis, en zona media se evidencia puerta en marco metalico con desgaste natural y manchas de concreto, en parte alta de esta se evidencia Vidrio en tipo martillado con Punto de Pintura, en costado norte se evidencia Segunda ventana en marco y reja metalica con desgaste natural Vidrio de esta se encuentra en tipo martillado con manchas de pintura. Por costado norte de fachada se evidencia Tercera ventana en marco y reja metalica con desgaste natural, Vidrio de esta se observa en tipo liso con puntos de pintura, en parte alta de costado norte se encuentra Reforzacion fija establecido NOTA: no se obtiene atencion durante los dias visitados

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de junio de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Mauricio Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
24	Junio	2026			5	☑ / ☐

BARRIO: Molinos CIV: 18004986 TRAMO: Kr 5 g entre Cl 48m sur y Cl 48p sur

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Sofia Moreno
CC propietario	No suministro
Teléfono	321 9130010
Correo electrónico	
Dirección	Kr 5 G # 48 m 12 sur
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si cuento con medidor de agua
2. Alcantarillado	☑	☐	la propietaria informa no
3. Energia	☑	☐	permitir el ingreso ya que no
4. Teléfonos	☑	☐	lo ve necesario - firma por
5. Gas	☑	☐	fachada.
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Espacio público: se observa orden en concreto al costado oriental, figura prolongada, sobre central cala de inspección con tapa en concreto y nevo caseta, del acueducto metálica medidor del agua. 1er nivel: muros pañetados y pintados con humedad en las partes inferiores y desprendimientos de material - 1 puerta peatonal metálica con vidriería martillada se observa ausencia de 1 vidrio - 2 ventanas metálicas con vidriería lisa - costado oriental medidor del gas empotrado y cubierto con reja metálica con puntos de oxido - costado occidental en la parte superior 2 medidores de luz empotrados y cubiertos con reja metálica - 2do nivel: muros pañetados y pintados, se evidencia fisura en la

1060

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

placa entre piso - 12 ventanas metalicas con vidriera lisa - 3° nivel: muro a medio Hora con pañete y pintura se observa con humedad, multiples fisuras y desportillamientos de material en sus filos

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1

4. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de Junio de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Mauricio Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Sofia Moreno
(Nombre)
Propietario

2905

FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
30	06	2026			6	APERTURA ☑ / CIERRE ☐

BARRIO: Molinos CIV: 18004986 TRAMO: KR 59 entre Cl 48M Sur y Cl 48P Sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: KR 56 # 48M - 21 Sur — No. de pisos: 4
Long. del frente (mts) — Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Primera visita: 25-06-2026
2. Alcantarillado	☑	☐	Segunda visita: 26-06-2026
3. Energía	☑	☐	Tercera visita: 30-06-2026
4. Teléfonos	☑	☐	No se permite ingreso dado que
5. Gas	☑	☐	no dan atencion los dias visitados
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se registra descripción de espacio público: Se evidencia espacio público en mezcla de material entre concreto y mineral roto, estos se evidencian en desgaste natural, rajas de material, fisuras y desarticulamiento en bordes tambien se evidencia crecimiento de vegetacion en bordes, en zona media se evidencia tapa de cna de inspeccion en concreto con desgaste natural y perdida de filos. Frente a este se evidencia tapa metalica de medidor de agua con desgaste natural. FACHADA PRIMER NIVEL: Se evidencia en peñete con desgaste natural, grietas, puntos de fisura y fisuras en zona electrica. En zona baja se evidencia desarticulamiento de material en bordes de puerta. Se evidencia desarticulamiento de material, en puerta de costado norte. Se evidencia en zona media metalica norte grietas, en ultima media son evidencias fisuras, se observa en zona baja media tuberia e ic cinta de gas.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Por este mismo zona se evidencia red de medidor de gas a la vista en rejas metálicas con desgaste natural y puntos de oxido en parte baja. En costado oeste se evidencia tubería a la vista de aguas lluvias con desgaste natural, por este mismo costado se evidencia puerta (1) en marco metálico con desgaste natural, Vidrio de esta se evidencia en tipo martillado, se evidencia esta con dos perforaciones en puerta, por costado norte de esta se evidencia cajas de medidores de luz en rejas metálicas por este mismo costado se evidencia ventana en marco y rejas metálicas, con mezclas de vidrios estas se encuentran en tipo liso y martillado con puntos de pintura y parte alta se evidencia ausencia de vidrio, por costado norte de fachada se encuentra puerta (2) en marco metálico con desgaste natural, vidrios de esta se evidencia en tipo martillado y en ventana de parte alta se encuentra en vidrio liso. Por costado norte se evidencia segunda ventana en marco y rejas metálicas con desgaste natural y vidrio tipo liso con puntos de concreto. Segundo nivel se evidencia en pañete con desgaste natural, desprendimiento en filos, fisuras electorizas y fisura pronunciada en costado norte vías zona central. Por costado oeste se evidencia bajo ventana tubería cortada a fachada para cableado, se evidencian (2) ventanas en marco metálico con desgaste natural y puntos de oxido, vidrios de estas se encuentran en tipo liso. TERCER NIVEL se evidencia en mezcla de material entre pañete y ladrillo con desgaste natural, fisuras electorizas y perforaciones por costado oeste, ladrillos se evidencian con fisuras y desprendimiento, se observa (3.) ventanas en marcos metálicos con desgaste natural y puntos de oxido en zonas electorizas vidrios de ventanas de costado norte se evidencia en tipo liso, ventana de costado oeste se encuentra en vidrio tipo martillado. CUARTO NIVEL se evidencia en ladrillo concreto o mezcla estos con desgaste natural, desprendimiento de material en zonas electorizas, techo se evidencia en zinc con desgaste natural.

CODIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSION	BOGOTÁ
10		1	

2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de 06 de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Mauricio Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

C045

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
24	Junio	2026			7	☑ / ☐

BARRIO: Molinos CIV: 18004986 TRAMO: KR 56 Entre Cl 48M Sur Y Cl 48P Sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Juan Camilo Castillo
CC propietario	1016717894
Teléfono	3228821686
Correo electrónico	KR 56 #48M(78) J.castillo@unico.EDU.co
Dirección	KR 56 #48M 20 - C4 Sur
Long. del frente (mts)	8x8
No. de pisos	3
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si cuenta con medidor de agua
2. Alcantarillado	☒	☐	Bajante de aguas lluvias No aplica.
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☑	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☒	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldio	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interes cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☒
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☒
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Espacio Público: Anden en Concreto se observa con deterioro de metalicos, fisuras, Hundimientos, Perforaciones y nacimiento de Vegetación. se observa medidor de agua sobre el anden en tapa en estructura metalica presenta puntos de oxidación se evidencia al costado norte parte central tubo de agua expuesto. Predio de tres niveles en semi ladrillo en su totalidad en el primer nivel se observan algunos fracturados y desgastados en la parte central y parte oriental del muro. Placa entre muros en acabado y pintura se observa fisuras superficiales. En el segundo nivel se observa algunos ladrillos fisurados. Placa entre muros en acabado y pintura se observa algunos ladrillos fisurados.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

humedad, y perforaciones. tercer nivel muro a media altura en ladrillo prensado se observan con multiple desgaste de material. medidores de gas y luz empotrados a la fachada en cuarto y seguro metálicos se observan puntos de bicicletas. Puertas y Ventanas en estructura metalica. con vidrios martillados y lizos ingreso al predio por escalera hacia el segundo nivel piso enchapado muros estucados y pintados en el muro costado occidental se evidencia puerta en estructura metalica techo en cuarto st. Escalera enchapados muros en pañete y pintura techo en cuarto st. (tec) sala comedor piso enchapado en su totalidad muros estucados y pintados se observa en el muro costado oriental fisura diagonal escalonable. muro costado norte se evidencia ventana en estructura metalica con vidrios lizos. muro costado sur con ventana en estructura metalica con vidrios lizos techo en concreto. Cocina allas se observa fisura entre el muro del segundo y tercer nivel en el muro costado occidental. solo se permite el ingreso a la sala comedor no se permite ingreso a los demas espacios. Escaleras con ingreso al tercer nivel enchapados con Win en sus filos se observa reja en estructura metalica en el costado occidental. muros en pañete y pintura muro costado oriental se observa en la parte superior fisura diagonal escalonada muro costado norte se evidencia ventana en estructura metalica. pasillo piso enchapado en su totalidad muros estucados y pintados. techo en formaleta. se observa puerta de madera. Ventana en estructura metalica con vidrios lizos. Estudio piso enchapado. muros estucados y pintados. puertas del costado oriental y costado occidental de madera. puerta del muro costado norte en estructura metalica con vidrios martillados. Ventana en estructura metalica. con vidrios lizos terraza. piso en enchape y granito se evidencia con deterioro de material por vida util. muro costado sur en pañete y pintura se observan multiples fisuras diagonales en la parte superior se observa mampostería en ladrillo prensado. Escaleras hacia azotea en estructura metalica y madera. muros en pañete y pintura se observa en el muro costado oriental fisura diagonal. zona de lavado piso enchapado en su totalidad se observan tabletas fracturadas muros costado occidental, sur y norte enchapados se observan tabletas fisuradas. muro costado oriental en pañete y pintura se evidencian fisuras ventanas en estructura metalica puerta con ingreso a terraza en estructura metalica. piso enchapado en su totalidad se observan tabletas fisuradas

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

muros en papete y pintura se observan fisuras edonegados en general y humedad. El muro costado occidental se evidencia oxido en estructura metalica y ventana en estructura metalica con vidrios rotos

8905

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de 06 de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Juan Castillo.
(Nombre) Juan Camilo Castillo Castañeda.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
25	Junio	2026			8.	☑ / ☐

BARRIO: Molinos CIV: 18004986 TRAMO: Kr 5g entre Cl 48m Sur y Cl 48p Sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Kheila Garcia
CC propietario	6642841
Teléfono	3212579482
Correo electrónico	Keilagosefina.93@gmail.com
Dirección	Kr 56 # 48 m 29 Sur
No. de pisos	5
Long. del frente (mts)	
Estrato	2.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si cuenta con medidor de agua
2. Alcantarillado	☑	☐	La propietaria no permite el
3. Energía	☑	☐	ingreso ya que manifiesta no
4. Teléfonos	☑	☐	contar con el tiempo.
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☑	NO ☐	
Cuantos	1.		
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Espacio publico: se observa enchapado en su totalidad, parte central baldosas fracturadas y nexo (caja) del acueducto metalica - medidor del acueducto con ausencia de tapa y aro - No se evidencio caja de inspeccion - 1º nivel: muros con carraplast con humedad en los partes inferiores y desprendimientos de material en general - 3 puertas 1 peatonal, 1 garage y 1 reitina metalicas con puntos de oxidacion en las partes inferiores en general, vidriera espejo - costado occidental ventana metalica con vidriera espejo, al contorno medidores de luz y gas empotrados en muro y cubiertas con estructuras metalicas con presencia de oxido en general - 2º nivel: muros con carraplast con fisuras generalizadas

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

3 ventanas metalicas con puntos de oxido y vidriera espejo contorno de ventanas multiples fisuras expalonadas - muro en la parte central 2 perforaciones y a su contorno perdidas de material - 3º nivel: Muros con carraplast con fisuras generalizadas - 3 ventanas metalicas con vidriera espejo al costado oriental se evidencia dilatacion entre predio colindante - 4º nivel: muros con carraplast con manchas por humedad en general - 3 ventanas metalicas con oxido en su totalidad y vidriera espejo contorno de ventanas con humedad 5º nivel: se evidencia placa al costado occidental con carraplast, fisuras y humedad en su totalidad, rejilla empotrada en columnas a mediatura con oxido

CODIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSION	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de Junio de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Mauricio Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Rhicla Garcia
Propietario

205

FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
24	Junio	2026			9.	☑ / ☐

BARRIO: Molinos CIV: 18004986 TRAMO: Kr 5g entre Cl 48m Sur y Cl 48p Sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Patricia Quintero
CC propietario	51 922 025
Teléfono	313 245 6315
Correo electrónico	elzapato@uvc@gmail.com)
Dirección	Kr 56 # 48 m 28 sur
No. de pisos	4
Long. del frente (mts)	8x8
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si cuenta con medidor del agua
2. Alcantarillado	☑	☐	No se permite el ingreso al 1º
3. Energía	☑	☐	nivel por propietaria ya que se
4. Teléfonos	☑	☐	encuentra arrendado.
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio público se observa en concreto con múltiples fisuras en general - parte central caja de inspección con tapa en concreto y pérdidas de material en su contorno pero rejilla del acueducto metálico - medidor plástico con tapa y olio se observa rejilla metálica cubriendo medidor - 1º nivel: muros en estriapada con humedad en las partes inferiores y desprendimiento de material - 1 puerta peatonal metálica con vidriería martillada - 3 ventanas metálicas con vidriería lisa y martillada - costado oriental medidor de luz y gas empotrados en muro y cubiertas con estructura metálica con pintura - 2º nivel: placa vfacil con estriapada muro y fisuras superficiales en general - muro en ladrillo prensado - 3 ventanas metálicas

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

con vidriería lisa y ventana central con vidriería martillada - vidrio del costado oriental con 1 vidrio fracturado a sus contornos de ventanas ausencia de algunos manpuestos costado oriental dilatación con predio colindante - 3° nivel: placa entre piso con carraplast muro con ladrillo prenzado - costado oriental ventana metalica con vidriería lisa - costado occidental reja empotrada en muro con oxido en general - 4° nivel: se evidencia al costado oriental muriete con pañete y pintura se observa con humedad, multiples fisuras y desprendimientos de material - ingreso al predio pasillo piso enchapado con tableteas fracturadas con desniveles - muros estucados y pintados - muro costado occidental fisura vertical - techo con carraplast - pasillo costado sur: piso enchapado con desgastes por uso - muros contorno con carraplast - muros parte inferior con humedad en las partes inferiores y abombamientos de material - muro sur ventana metalica con 1 vidrio fracturados - No se permite el ingreso al 1° nivel por ausencia de arrendatarios - techo en carraplast - ventana en muro norte metalica con vidriería lisa - puerta metalica con vidriería lisa con ausencia de 1 vidrio en la parte superior - escaleras enchapadas en su totalidad con desportillamiento en sus filos - reja de soporte metalico costado occidental - muros contorno con carraplast y ventana en muro oriental ventana metalica con vidrio martillado - Muros de cloridalo con carraplast - Ingreso al 2° nivel: puerta en madera con cierre forzado pasillo piso enchapado con algunos elementos sueltos - muros estucados y pintados muro oriental ventana metalica con vidriería lisa con 1 vidrio fracturado al costado sur techo con carraplast - Habitación costado oriental puerta de ingreso en madera con cierre normal - piso enchapado con desgastes naturales - muros pañetados y pintados muro norte al costado occidental presenta multiples ventana metalica con vidriería lisa. costado oriental contorno de ventana multiples fisuras excalonadas - vidrio central de ventana fracturado - muro oriental partes inferiores con poca visibilidad por presencia de objetos - techo en carraplast - Habitación costado occidental puerta de ingreso en madera y marco - Sala comedor piso enchapado con poca visibilidad por presencia de tapetes - muros estucados y pintados - muro occidental oriental humedad en las partes superiores nexo a columna de soporte - muro norte se evidencia ventana y a su contorno fisuras - techo con carraplast - Habitación oriental con ausencia de puerta - piso enchapado - muros estucados y pintados - muro oriental ventana metalica con vidriería lisa y 2 vidrios fracturados - no se tiene visibilidad en el muro sur por presencia de mueble - techo en carraplast - no se permite el ingreso al barrio - Habitación costado sur - puerta y Marco en madera con asentamiento y cierre forzado - piso enchapado con poca visibilidad - muros estucados y pintados techo con carraplast - Escaleras de acceso al 3° nivel: enchapadas en su totalidad

FORMATO ACTA DE VECINDAD		VERSIÓN 1	BOGOTÁ
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

reja de soporte al contorno - muros y techo con carraplast a su contorno - cubierta en tejas plasticas - 3er nivel: (comedor: piso en tabletas de gres con fracturas - muros contorno con carraplast - muro sur parte superior humedad y salpamientos - cubierta en tejas plastica) (cocina: enchapados en su totalidad - muro norte ventana metalica con vidrieria lisa) pasillo: piso con tabletas de gres - muros con carraplast y techo - terraza: puerta de ingreso metalica - piso en concreto y con multiples fisuras, presencia de lama, desprendimientos de concreto en general, parte central cielo con ausencia de rejilla - muro norte a mediatura con ladrillos fisurados) - muros occidental, sur y oriental pañetados y pintados con humedad en su totalidad desprendimientos de pintura y multiples fisuras - cubierta al costado sur con tejas de asbesto con deterioro y soportadas en madera

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 24 dias del mes de Junio de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Mauricio Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISION:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Elsa Patricia Castro V
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
26	Junio	2026			10.	☑ / ☐

BARRIO: Molinos CIV: 18004086 TRAMO: KR 59 entre Cl 48M Sur y Cl 48A Sur

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	OMAIRA QUINTANA
CC propietario	52.035.050
Teléfono	312 516 6083
Correo electrónico	NO SUMINISTRA
Dirección	KR 59 # 48M - 37S
No. de pisos	4
Long. del frente (mts)	9.10 x 8.10
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si tiene medidores
2. Alcantarillado	☑	☐	No se ingresa al predio desde
3. Energía	☑	☐	que propietarios no estan de acuerdo
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interes cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se inicia la descripción por espacio público: Se evidencia espacio público en concreto con desgaste natural, fisuras, grietas, hundimiento de vegetación en zona media y también en costado este, en zona media se evidencia 2 tapas metálicas de medidores de agua estas con desgaste natural y puntos de oxido, por esta misma zona se encuentra en parte alta de casa de medidores de agua, tapa en concreto de mas de inspección estas con desgaste natural y perdida de filos - a mano de este se evidencia manilla para levantar en metal. FACHADA primer nivel: se evidencia en ventanas con desgaste natural, cida de pinturas en parte baja y fisuras alrededor en marcos de puertas y ventanas con costado oeste se evidencia puerta y ventana en marco metalico con desgaste natural y puntos de oxido en zona de vegetación. Vidrios de estas se eviden-

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

en tipo Martillado con desgaste natural por costado Norte parte baja se evidencia raiz de medidor de gas en Metal con desgaste natural y puntos de oxido en parte baja. Por costado Norte se evidencia Segunda Puerta en Metal con desgaste natural y Puntos de oxido en zonas electricas, viviros de estas ,se evidencia en tipo Martillado con desgaste natural por costado Norte se evidencia puerta Porton de tres hojas en Metal con puntos de oxido en zona baja, Viviros de esta se evidencian en tipo martillado, techo entre Pisos se evidencia en marcos pintura con desgaste natural y Perforaciones en costado Norte y oeste. Segundo Nivel se evidencia fachada en arenisca con desgaste natural, en zona media se evidencia Perforacion por tubo que sostiene cableado, se evidencian (3) Ventanas en marco Metalico con desgaste natural en marcos de Ventanas se evidencia fisuras en zonas bajas, Viviros de estas se evidencian en tipo lisa en entre Pisos Se evidencia caida de material, Tercer Nivel se evidencia en arenisca con desgaste natural y fisuras en zona media, Se evidencia (3) ventanas en Marcos Metalicos con desgaste natural y Puntos de oxido en zonas electricas en marcos de Ventanas se evidencian fisuras, Viviros de estas se evidencian en tipo lisa con desgaste natural en ventana de costado Norte se evidencia en zona alta y baja Rejilla de ventilacion en plastico con desgaste natural y pintura. Cuarto Nivel se evidencia en Muro a media pintura con grafitis y Perforacion en zona media para cableado, en zona baja y alta se evidencia manchas de humedad, Parte alta se evidencia canal de agua lluvia en Metal.

FORMATO			
	ACTA DE VECINDAD		BOGOTÁ
CODIGO	PROCESO	VERSION	
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 dias del mes de Junio de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Mauricio Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Maria Eliana R.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

PROCESO
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

CÓDIGO	VERSIÓN
10	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
30	Junio	2026			11.	X /

BARRIO: Molinos CIV: 18004086 TRAMO: KR 59 entre Cl 48M Sur y Cl 48P Sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Irina Mandarres
CC propietario	1031181708
Teléfono	3108837129
Correo electrónico	Irinamandarres1991@gmail.com
Dirección	KR 59 # 48M - 36 SUR
No. de pisos	4
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si tiene medidor
2. Alcantarillado	☑	☐	Primera Visita: 25-06-2026
3. Energía	☑	☐	Segunda Visita: 26-06-2026
4. Teléfonos	☑	☐	- No se permite ingreso desde que
5. Gas	☑	☐	Propietario del predio no se encuentra
6. TICS	☐	☐	y no permite ingreso, firma por fachada.
7. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interes cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripción de espacio público: Se evidencia en grama y tableta estas con desgaste natural y moho en bordes, en costado Sur se evidencia desprendimiento de material. Por costado Sur se encuentra cna de Medidor de agua en metal con desgaste natural. FACHADA PRIMER Nivel: Se evidencia en enchape en su totalidad, estas con desgaste natural por tiempo y uso. Por costado este se evidencia pinta en estructura metalica con desgaste natural y puntos de oxido de pintura en zona baja. Dicho de esta se encuentra en tipo mantillado, por costado Sur zona medio se evidencia ventana en estructura metalica con desgaste natural. Dicho de esta se evidencia en cielo tipo liso, por esta zona costado sur se evidencia caja de medidor de luz en metal con desgaste por tiempo y uso en base baja de esta se evidencia rejilla metalica de ventilación. Por costado sur se evidencia

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Primer nivel esta en estructura metalica con desgaste por tiempo y uso, vidrio de este se evidencia en tipo martillado; por costado sur de este se encuentra ventana en estructura metalica con vidrio tipo liso bajo este se evidencia caja de medidor de gas en metal con desgaste natural y puntos de oxido en zona baja. Tejado de este nivel se evidencia en pinturas estan con desgaste natural y fisuras en techo de costado este. SEGUNDO NIVEL: Se evidencia en enchape en su totalidad, por costado este se evidencia ventana en estructura metalica con vidrio tipo martillado, por costado sur se evidencia ventana en zona media esta se evidencia en estructura metalica con vidrio tipo liso, por costado sur se evidencia ventana en vidrio tipo liso. TERCER NIVEL: En zona baja entre pisos se evidencia en estuco pinturas con desgaste natural, fisuras se evidencia en su totalidad enchapada, por costado este se evidencia ventana (1) en estructura metalica con desgaste natural esta se encuentra en vidrio tipo martillado, por costado sur zona media se evidencia ventana (2) en estructura metalica con vidrio tipo liso, por costado sur se encuentra (3) ventana en estructura metalica con vidrio tipo liso, en zona baja costado sur se evidencia perforacion para cableado, en zona alta entre pisos se evidencia en estuco pintura con desgaste natural y rasgos de pinturas en zonas electricas. CUARTO NIVEL: se evidencia en enchape a media altura con desgaste natural, en zona alta se evidencia en vidrio.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSION 1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de octubre de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Mauricio Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Irma Mayorez
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
30	Junio	2026			12.	☑ / ☐

BARRIO: Molinos CIV: 18604986 TRAMO: KR 5G Entre CL 48M Sur Y CL 48P Sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: KR 5G #48M-45Sur — No. de pisos: 4
Long. del frente (mts) — Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Primera visita 26-06-2026
2. Alcantarillado	☑	☐	Segunda visita 30-06-2026
3. Energía	☑	☐	Si cuenta con medidor de agua
4. Teléfonos	☑	☐	Acta por Fachada, No
5. Gas	☑	☐	atienden visitas.
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☑	NO	☐
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: Andén en concreto se observa con multiple deterioro de material, multiples fisuras prolongadas, deformaciones y nacimiento de Vegetacion. Caseta de medidor de agua sobre el anden con techo en estructura metalica. se evidencia con puntos de oxidacion predio de cuatro niveles en pañete y pintura en su totalidad el muro del primer nivel se observa con deterioro de material por vida util se evidencian fisuras prolongadas, abombamiento de pintura por humedad se evidencia caida de balcon se observa tuberias en el primer nivel en estructura metalica con puntos de oxidacion Segundo, tercer y cuarto nivel en pañete y pintura se evidencian fisuras prolongadas

2005

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

en los ejes centrales se observa humedad, medidores de agua y luz empotrados a la fachada en cajas y reja metalica se evidencia con puntos de oxidacion Porton y ventanas en estructura metalica con vidrios martillados y lisos

1083

CODIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSION
10		1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Junio de 2026.

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Carlos Mauricio Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
26	Junio	2026			13.	☑ / ☐

BARRIO: Molinos CIV: 15004986 TRAMO: Kr 5g entre Cl 48m sur y Cl 48p sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Fermin Rubio
CC propietario	14 315 249
Teléfono	312 3473995
Correo electrónico	
Dirección	Kr 5 c # 48 m 44
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si cuenta con medidor de agua
2. Alcantarillado	☑	☐	el Sr. fermin solo permite el
3. Energía	☑	☐	ingreso al garaje manifestando
4. Teléfonos	☑	☑	no ver necesario el ingreso a los
5. Gas	☑	☐	demas espacios.
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	3		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	1 carro 2 motos		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Publico : se observa en concreto con multiples fisuras en general y nacimiento de vegetacion - medidor del agua plastico - caja del alcantarillado metalica - 1º nivel: muros pañetados con multiples fisuras en general y desprendimiento de material en sus filos - puertas y ventanas metalicas con vidrieria martillado - costado oriental medidores de luz y gas empotrados en muro y cubiertos con tapas metalicas placa entre piso pañetado con humedad y oxidada con fisuras y perdidas de material en sus filos - 2º nivel: muros con mamposteria a la vista se evidencia algunos manchas fracturadas en la parte central - 3 ventanas metalicas con vidrieria rota y martillada - costado oriental revestimiento en ventanas

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)


metalicas con oxido y vidriera martillada en la parte superior cubierta en tejas metalicas 3º nivel: muros en obra gris y negra - 2 ventanas metalicas con oxido y vidriera lisa y martillada - parte central balcón con reja metalica con puntos de oxidación - placa parte superior paneteada con humedad avanzada fisuras y desportillamiento de material en sus filos - ingreso parqueadero: piso en concreto con desprendimientos de material en su totalidad - costado sur caja de inspección con tapa en concreto - parte central sifón con rejilla metalica - muros paneteados con humedad en las partes inferiores muro occidental se evidencia humedad en la totalidad y desprendimientos de panete en las partes inferiores - muro sur se observa en ladrillo prenzado con perdidas de material en los morteros de pega - columna parte central paneteada con fisura vertical en la parte central - 2 puertas peatonales con vidriera martillada 2 ventanas metalicas con vidriera lisa - boladizo en costado sur paneteado con manchas de humedad por filtración - cubierta en tejas metalicas soportadas a estructura metalica anclada a los muros - boladizo costado norte se evidencia paneteado con humedad avanzada presencia de lima y multiples fisuras en su totalidad

Nota: El propietario manifiesta no ver necesario realizar el acta de vecindad a los demas espacios del predio.

9807

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CODIGO	PROCESO	VERSION	BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 dias del mes de Junio de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Mauricio Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
30	Junio	2026			14.	☑ / ☐

BARRIO: Molinos CIV: 180049986 TRAMO: Kr 5g entre Cl 48m Sur y Cl 48p Sur

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Cl 48 p Sur # 5 g 04 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts) — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	1ª visita 26 Junio 2026
2. Alcantarillado	☑	☐	2ª visita 30 Junio 2026
3. Energía	☑	☐	Cuenta con 2 medidores de agua.
4. Teléfonos	☑	☐	No cuenta con adecuación de
5. Gas	☑	☐	bajante de aguas lluvias
6. TICS	☐	☐	- Acta Por fachada.
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☒	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☑	NO ☐	
Cuantos	1.		
Uso del garfaje			
Comercio	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

fachada por la Kr 5 g: anden se observa en concreto parte central rejilla del alcantarillado metalico medidor del agua . 1º nivel: muro a medio pañetado y pintado con humedad en las partes inferiores, presencia de lama, desprendimientos de material y fisuras en general - costado oriental medidor del gas empotrado en muro y cubierto con reja metalica con pintura, en la parte superior ventanas metalicas con vidrieria (martillada) espejo - cubierta en teja metalicas - 2º nivel muros pañetados y pintados con fisuras en mapeo en general - 3 ventanas metalicas con vidrieria lisa y martillada, se observa al contorno del ventanas retiros en concreto - 3º nivel: muros pañetados, pintados y en la parte superior en dry negro - Se observa multiples fisuras de mapeo

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

en la totalidad del muro con humedad y desprendimientos de pintura en general - fisura pronunciada en la placa entre piso horizontal - 3 ventanas metalicas con vidriera lisa y martillada, se observa al contorno rezanes y perdidas de material - fachada por la Cl 48 p sur : espacio publico se observa. en concreto con fisuras y perdidas de material en general - costado sur se evidencia caja de valvula del acueducto plastica con deterioro - caja del acueducto con tapa plastica, medidor del agua . 1º nivel: muros pañetados y pintados con fisuras generalizadas - 3 puertas metalicas, puerta costado sur con vidriera espejo - 1 ventana metalica con vidriera lisa y martillados - medidores de luz empotrados y cubiertos con tapas metalicas al costado sur - 2º nivel: muros pañetados y pintados con fisuras en general, se evidencia fisura en la placa entre piso de norte a sur - 2 ventanas metalicas con vidriera lisa, a su contorno rezanes en concreto 3º nivel: muros pañetados, pintados y en la parte superior en obra negra - se evidencia multiple mapeo de fisuras en la totalidad del muro y fisura dilatada en la placa entre piso - 3 ventanas metalicas con vidriera lisa y a su contorno rezanes en concreto - Cubierto en tejas metalicas.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CODIGO	PROCESO	VERSION	BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Junio de 2026.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Mauricio Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
25	Junio	2026			15.	☑ / ☐

BARRIO: Molinos CIV: 18004986 TRAMO: Kr 5g entre Cl 48m sur y Cl 48p sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Amparo Gil
CC propietario	52 156 313
Teléfono	300 310 1275
Correo electrónico	amparo75gil@gmail.com
Dirección	Kr 5 g # 48 m 50 sur — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts)	Estrato: 2.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	cuenta con 2 medidores de agua.
2. Alcantarillado	☑	☐	No se permitio el ingreso a los
3. Energia	☑	☐	locales en el 1º nivel por propietario
4. Teléfonos	☑	☐	ya que se encuentran arrendados.
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐	
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	1.		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio publico por: la Kr 5 g: se observa andenes en concreto con multiples fisuras en mapeo generalizados nacimiento de vegetación y perdidas de material - se evidencia 2 medidores de agua con tapa en concreto - 1º nivel: muros enchapados en su totalidad - puerta peatonal costado oriental, y en la parte superior vidrios lisos - ventana metalica con oxido en general y vidriera martillada - 1 medidor de gas empotrado en muro y cubierto con tapas metalicas (con oxido avanzado - 2º nivel: muros enchapados - 3 ventanas metalicas con vidriera lisa 3º nivel: muros enchapados en su totalidad - 3 ventanas metalicas con vidriera espejo - parte superior canaleta con tubo de aguas lluvias al costado oriental - fachada por la Calle 48 p

1 de 2

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Sur: anden se evidencia en concreto con perdidas de material y multiples fisuras en su totalidad - poste en concreto en la parte central - costado sur se evidencia vegetación y a su contorno cubierto con llantas - 1º nivel: muros enchapados en su totalidad - 3 puertas cortinas con oxido en las partes inferiores - costado norte medidores de luz empotrados en el muro y cubiertas con reja metalica con deterioro - costado sur se observa evidencia de medidor del gas, lo cual solo se evidencio reja metalica con oxido - 2º nivel: muros enchapados en su totalidad, partes inferiores con poca visibilidad por presencia de vallas informativas - 3 ventanas metalicas con vidrieria lisa y martillada - 3º nivel: muros enchapados en su totalidad - 3 ventanas metalicas con vidrieria lisa y espejo: Ingreso parqueadero: piso en ceramica con fracturas en algunos elementos, desniveles entre ceramicas en la parte central - muros pañetados y pintados con humedad en las partes inferiores y desprendimiento de pintura - muro norte ventana metalica con vidrieria martillada y 5 vidrios fracturados - muro oriental a media altura pañetado y pintado con fisuras y desprendimientos de pintura en general, parte superior reja metalica - bolardo costado sur pañetado y pintado por la parte inferior y al contorno enchapado - cubierta en teja metalica soportada en estructura metalica con puntos de oxido en general - puerta de ingreso a escaleros para el 2º nivel se observan enchapados y en sus filos en win - muros contorno con corriplast en las partes inferiores con humedad y perdidas de material - muro oriental con perdidas de material - cubierta en corriplast de evidencia 3 viguetas con fisuras y perdidas de material - muro sur ventana metalica con vidrieria martillada - Descanso 2º nivel: piso con ceramica - muros y techo con corriplast - muro norte ventana metalica con vidrieria lisa - Puerta de ingreso al apartamento 2º nivel: metalica y en la parte superior con ausencia de 2 vidrios - Sala comedor: Piso con porcelanato - muros y techo con corriplast - ventanas metalicas en muro norte y sur con vidrieria lisa y martillada - columna al costado norte con corriplast se evidencia desportillamientos en sus filos Habitacion costado norte: puerta de ingreso en madera, marco metalico con fisuras a su contorno en la parte superior vidrio liso con pelicula - piso en ceramica con desgastes por uso - muros y techo con corriplast - ventanas en muro norte y occidental - en las esquinas superiores e inferiores fisuras escalonadas - columna al costado noroccidental con corriplast Baño: Puerta en madera y marco metalico y en la parte superior vidrio martillado - piso y muros enchapados en su totalidad - muro occidental ventana en aluminio con vidrieria martillada - techo con granoplast - Habitacion sur: puerta en madera con espacios en el cierre en la parte superior marco metalico con vidrio en la parte superior martillado - piso en porcelanato - muros y techo con corriplast - ventana en muro occidental con fisuras superficiales en la esquina inferior costado norte y vidrieria lisa - techo con manchas de humedad - Habitacion suroriental: puerta de ingreso en madera, marco metalico y en

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

la parte superior vidrio martillado - piso en porcelanato - muros y techo con corroplast y manchas por humedad, con rezanes, muros en la parte inferior con humedad - Cocina: piso en porcelanato - muros con corroplast y techo - Ventana en muro norte con vidriería martillada - se observa enchapado en ventana de cocina y zona de lavadero - Escaleras de acceso al 3º nivel enchapadas con cerámica - muros en obra gris y un segmento con corroplast, se evidencia fisura en la placa entre piso en muro occidental - Terraza: piso en concreto con múltiples fisuras, al costado oriental se evidencia fisuras de norte a sur prolongado - muros contorno en pañete con mapeo de fisuras en su totalidad - ventanas en general 6, ventana en muro occidental se evidencia filtraciones de agua - 2 columnas y vigas en concreto, cobertera en tejas asbesto - Habitación costado suroccidental: puerta de ingreso en madera, piso en cerámica - muros con corroplast - muro occidental en la parte superior fisura dilatada con rezanes - Baño con ausencia de puerta piso y muros enchapados - Habitación suroriental: puerta en madera - piso en cerámica - muros con corroplast - ventana en muro norte con vidriería lisa - Baño: con ausencia de puerta - piso y muros enchapados - cobertera del 3º nivel en tejas asbesto cemento - en los dos habitaciones se evidencia 2 vigas en concreto de norte a sur

Nota: No se realizo el ingreso a los locales del 1º nivel.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de Junio de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Mauricio Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) x
(Nombre) x María Amparo Sil P.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

PROCESO
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

BOGOTÁ

CODIGO	VERSION
10	1

FECHA	CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
05 Junio 2026			16	APERTURA ☑ / CIERRE ☐

BARRIO: Molinos CIV: 18004986 TRAMO: KR 5ª Entre Cl 48M Sur Y Cl 48B Sur

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Humberto Sánchez Alvarez
CC propietario	19806630
Teléfono	3115478061
Correo electrónico	
Dirección	Parqueadero
Long. del frente (mts)	
No. de pisos	1
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☑	
2. Alcantarillado	☑	☑	
3. Energía	☑	☒	
4. Teléfonos	☑	☒	
5. Gas	☑	☒	
6. TICS	☐	☒	
6. Licencia de construcción	☐	☒	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldio	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☑	NO ☐	
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio publico: Anden del costado sur en concreto se observa con multiple deterioro de material, fisuras, fracturas, levantado y nacimiento de vegetación. se observa dos postes de luz sobre el anden en concreto el poste del costado occidental en la parte interior se evidencia con desprendimiento de material. Anden del costado norte en concreto se observa con deterioro de material en vida util, perforaciones, fisuras prolongadas y nacimiento de vegetación al costado occidental se evidencia poste de luz en concreto sobre el anden. Parqueadero Comunitario se observa en concreto en su totalidad con deterioro de material

FORMATO		VERSION	BOGOTÁ
ACTA DE VECINDAD		1	
CODIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

por vida útil. No se evidencia cerramiento ni señalizaciones de obr.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de 06 de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Mauricio Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Humberto Suarez
Propietario

Anexo 6. Actas de vecindad de cierre.

BARRIO	CENTENARIO
CIV	18000413
DIRECCION TRAMO	KR 24D BIS ENTRE CL 24 SUR Y CL 25 SUR
LIDER CONTACTO (JAC)	JUAN NAVARRETE
TELEFONO	300 5515968

CONSORCIO

BOGOTÁ

ITEM	DIRECCION	Uso			#	Garaje		Bajante		Medidor		Visita		Fecha	Fecha 2 Visita	Habitantes	CIERRE		OBSERVACIONES
		Comercial	Residencial	Institucional	PISOS	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Efectiva	Fachada				SI	NO	
1	CL 24 SUR # 24D 44	X	X		2		X	X		X		X		26-mar-26		10	X		
2	KR 24D BIS # 23-58 SUR		X		4		X	X		X		X		27-mar-26		20	X		ACTA INICIAL POR FACHADA
3	KR 24D BIS # 24-05 SUR		X		4		X		X	X		X		26-mar-26		20	X		
4	KR 24D BIS # 24-04 SUR	X	X		3		X	X		X		X		26-mar-26		15	X		
5	KR 24D BIS # 24-12 SUR		X		4		X	X		X		X		26-mar-26		20	X		
6	KR 24D BIS # 24 17 SUR		X		3		X	X		X			X	26-mar-26	27-mar-26	10	X		
7	KR 24D BIS # 24 16-18 SUR	X			1	X			X	X		X		26-mar-26		5	X		
8	KR 24D BIS # 24-27 SUR		X		3	X		X		X		X		26-mar-26		15	X		NO SE TUVO RESPUSTA
9	KR 24D BIS # 24 35 SUR		X		3		X		X	X			X	26-mar-26	27-mar-26	15	X		
10	KR 24D BIS # 24 32 SUR		X		2		X		X	X		X		26-mar-26		10	X		
11	KR 24D BIS # 24 39 SUR		X		3		X		X	X			X	26-mar-26	27-mar-26	0	X		PREDIO ABANDONADO
12	KR 24C # 24 53 SUR		X		3		X		X	X		X		27-mar-26		15	X		
13	CL 25 SUR # 24D 06		X		3	X		X		X		X		26-mar-26		20	X		
14	CL 25 SUR # 24 35 (11)		X		2	X			X	X		X		31-mar-26	27-mar-26	10	X		
15	MURO				1		X		N/A	N/A			X	26-mar-26	27-mar-26	5	X		ACTA INICIAL POR FACHADA

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

BOGOTÁ

CÓDIGO		
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Entrega de Copia de Actas de Vecindad CIV: 18000413.

CONTRATO N°: 717-2025 RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL FECHA: 15 - Julio - 2026

LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE BARRIO: Centenario TRAMO: Kr 24 D Bis entre Cl 24 Sur y Cl 25 Sur.

#							
1		Cl 25 sur # 24 - 35		Centenario		1	
2	Zuly Arias	Cl 25 sur # 24 D 06	3144284442	Centenario	Zuly Arias	1	
3	Wilson Silva	Kr 24 C # 24 - 53 sur	3225393302	Centenario		1	
4	Leonel lopez	Kr 24 D BIS # 24 - 32 sur	3125979919	Centenario		1	
5	Patricia Bucuara	Kr 24 D BIS # 24 - 35 sur	3133412770	Centenario		1	
6	Ivan Fajardo	Kr 24 D BIS # 24 - 04 sur	3132100821	Centenario		1	
7	Ivan Fajardo	Kr 24 D BIS # 24 - 10 sur	3132100821	Centenario		1	
8	Olga Cruz Cifuentes	Kr 24 D BIS # 24 - 16 sur	3229089582	Centenario		1	
9	Roberto Osorio	Kr 24 D BIS # 24 - 17 sur		Centenario		1	
10	Maria Isabel Palacios	Kr 24 D BIS # 24 - 05 sur	3218816343	Centenario		1	
11	Liliana Gallo	Cl 24 sur # 24 D 44	3142497446	Centenario		1	
12		Kr 24 D BIS # 23 - 56 sur		Centenario		1	
13	Ana Barbon	Kr 24 D BIS # 24 - 27 sur	3192093426	Centenario		1	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
				TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS:		13	

NOMBRE	LILIANA GALINDO	
FIRMA		

CTO-717-2025 CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU

FORMATO
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

CODIGO	PROCESO	VERSION
11	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO N° FDLRUU 717- 2025	ACTA No 1
15	Julio	2026		

BARRIO: Centenario CIV: 1800413 TRAMO: KR 24D Bis entre Cl 24 Sur y Cl 25 Sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Liliana Gallo
Teléfono: 3142447146 No de CC propietario: 43852592
Dirección: Cl 24 Sur #24D-44 No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de Julio de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) CARLOS MAURICIO CASTILLO
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Liliana Gallo
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social-Interventoría

1094

FORMATO: ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		
CODIGO: 11	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSION: 0

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO N° FDLRUU 717- 2025	ACTA No 2
21	07	2026		

BARRIO: Centenario CIV: 15000413 TRAMO: KR 24D BIS, entre CL 24 SUR y CL 25 SUR

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
Teléfono — No de CC propietario
Dirección KR 24D BIS # 23-58 SUR — No. de pisos
Long. del frente (mts) — Estrato

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	Primera visita = 15-07-2026
2. Alcantarillado	☒	☐	Segunda visita = 21-07-2026
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI ✓ NO ____

OBSERVACIONES: Se cierra la presente acta dado que en la acta inicial se firmo por fachada.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de 07 de 2026

ELABORO:	REVISO:	ACOMPANO:
(Firma)	(Firma)	(Firma)
(Nombre) CARLOS MAURICIO CASTILLO	(Nombre)	(Nombre)
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoria	Residente Social-Interventoría
(Firma)	(Firma)	
(Nombre) LILIANA GALINDO	(Nombre)	
Residente Social - Contratista	Propietario	

8 FT