Fotografía 69. PR06+525 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 70. PR06+525 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 71. PR06+600 Ruta 6504, Compactación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 72. PR05+710 Ruta 6504, Compactación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 73. PR05+650 Ruta 6504, Compactación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 74. PR05+396 Ruta 6504, Compactación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 75. PR05+440 Ruta 6504, Compactación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 76. PR43+300 Ruta 6503, Instalación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.



Fotografía 77. PR38+800 Ruta 6503, Instalación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.



Fotografía 78. PR38+800 Ruta 6503, Instalación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.



Fotografía 79. PR43+300 Ruta 6503, Instalación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.



Fotografía 80. PR43+300 Ruta 6503, Instalación y compactación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.



Fotografía 81. PR40+000 Ruta 6503, Instalación y compactación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.



Fotografía 82. PR43+500 Ruta 6503, Instalación y compactación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.



Fotografía 83. PR40+900 Ruta 6503, Instalación y compactación de MDC- 19 - Mantenimiento vial



Fotografía 84. PR38+800 Ruta 6503, Instalación y compactación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.



Fotografía 85. PR40+700 Ruta 6503, Instalación y compactación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.



Fotografía 86. PR38+303 Ruta 6503, Armado acero para placa de aproximación – Puente.



Fotografía 87. PR38+303 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa placa de aproximación – Puente.




Fotografía 88. PR38+303 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa placa de aproximación – Puente.



Fotografía 89. PR38+303 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa placa de aproximación – Puente.



Fotografía 90. PR38+295 Ruta 6503, Desencofrado tablero – Puente.



Fotografía 91. PR38+295 Ruta 6503, Desencofrado tablero – Puente.



Fotografía 92. PR38+100 Ruta 6503, Instalación de suelo de relleno MSME – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 93. PR38+200 Ruta 6503, Instalación de suelo de relleno MSME – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 94. PR38+150 Ruta 6503, Instalación de suelo de relleno MSME – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 95. PR38+170 Ruta 6503, Instalación de suelo de relleno MSME – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 96. PR38+170 Ruta 6503, Compactación suelo de relleno MSME – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 97. PR38+303 Ruta 6503, Instalación de manto TRM MSME – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 98. PR38+360 Ruta 6503, Instalación de manto TRM MSME – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 99. PR38+250 Ruta 6503, Instalación de manto TRM – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 100. PR38+170 Ruta 6503, Armado acero de refuerzo New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 101. PR38+215 Ruta 6503, Armado acero de refuerzo New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 102. PR38+390 Ruta 6503, Armado acero de refuerzo New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 103. PR38+180 Ruta 6503, Armado acero de refuerzo New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 104. PR38+425 Ruta 6503, Armado acero de refuerzo New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 105. PR38+330 Ruta 6503, Armado acero de refuerzo New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias



Fotografía 106. PR38+245 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 107. PR38+235 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa – Barrera New Jersey.



Fotografía 108. PR38+185 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 109. PR38+155 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 110. PR38+215 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 111. PR38+125 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 112. PR38+295 Ruta 6503, Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 113. PR38+295 Ruta 6503, puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 114. PR38+020 Ruta 6503, Excavación – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 115. PR38+055 Ruta 6503, Excavación – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 116. PR08+235 Ruta 6504, Excavación para construcción de filtro.



Fotografía 117. PR08+230 Ruta 6504, Excavación para construcción de filtro.



Fotografía 118. PR08+100 Ruta 6504, Verificación niveles excavación para construcción de filtro.



Fotografía 119. PR08+200 Ruta 6504, Instalación de geotextil - construcción de filtro.



Fotografía 120. PR08+100 Ruta 6504, Instalación de geotextil y manguera - construcción de filtro.



Fotografía 121. PR08+098 Ruta 6504, Instalación de geotextil y manguera - construcción de filtro.



Fotografía 122. PR08+050 Ruta 6504, Instalación de material granular drenante - construcción de filtro.



Fotografía 123. PR08+098 Ruta 6504, Instalación de material granular drenante - construcción de filtro.



Fotografía 124. PR08+030 Ruta 6504, Instalación de material granular drenante - construcción de filtro.



Fotografía 125. PR08+030 Ruta 6504, Verificación niveles terminado - construcción de filtro.



Fotografía 126. PR09+844 Ruta 6504, Demolición de estructuras existentes – Aletas.



Fotografía 127. PR09+872 Ruta 6504, Demolición de estructuras existentes – Alcantarilla.



Fotografía 128. PR09+900 Ruta 6504, Demolición de estructuras existentes - Cuneta.



Fotografía 129. PR05+740 Ruta 6504, Demolición de estructuras existentes – Box Culvert.



Fotografía 130. PR00+455 Ruta 6504, Demolición de estructuras existentes – Box Culvert.



Fotografía 131. PR00+455 Ruta 6504, Demolición de estructuras existentes – Box Culvert.



Fotografía 132. PR09+872 Ruta 6504, Excavación descole – Alcantarilla.



Fotografía 133. PR06+875 Ruta 6504, Excavación descole – Alcantarilla.



Fotografía 134. PR08+265 Ruta 6504, Excavación para muro de contención.



Fotografía 135. PR08+280 Ruta 6504, Excavación para muro de contención.



Fotografía 136. PR08+253 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 14 MPa solado zarpa - muro de contención



Fotografía 137. PR09+812 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 14 MPa placa tubería – Alcantarilla.



Fotografía 138. PR09+872 Ruta 6504, Suministro e instalación tubería 36" – Alcantarilla.



Fotografía 139. PR09+872 Ruta 6504, Suministro e instalación tubería 36" – Alcantarilla.



Fotografía 140. PR09+872 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 14 MPa atraque tubería – Alcantarilla.



Fotografía 141. PR08+253 Ruta 6504, Armado acero de refuerzo - Muro.



Fotografía 142. PR08+098 Ruta 6504, Armado acero de refuerzo placa solera y aletas – Alcantarilla.



Fotografía 143. PR00+455 Ruta 6504, Armado acero de refuerzo placa – Box Culvert.



Fotografía 144. PR08+098 Ruta 6504, Encofrado caja – Alcantarilla.



Fotografía 145. PR08+098 Ruta 6504, Encofrado muro y aletas – Alcantarilla.



Fotografía 146. PR08+098 Ruta 6504, Encofrado caja – Alcantarilla.



Fotografía 147. PR07+858 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa muros caja – Alcantarilla.



Fotografía 148. PR07+858 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa muro y aletas - Alcantarilla.



Fotografía 149. PR08+098 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa muros caja – Alcantarilla.



Fotografía 150. PR08+253 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa zarpa – Muro de contención.



Fotografía 151. PR06+875 Ruta 6504, Lleno estructuras – Muro de contención.



Fotografía 152. PR09+844 Ruta 6504, Excavación a nivel de subrasante.



Fotografía 153. PR09+950 Ruta 6504, Excavación a nivel de subrasante.



Fotografía 154. PR09+925 Ruta 6504, Excavación a nivel de subrasante.



Fotografía 155. PR10+000 Ruta 6504, Excavación a nivel de subrasante.



Fotografía 156. PR09+920 Ruta 6504, Excavación - Mejoramiento de fallo.



Fotografía 157. PR09+950 Ruta 6504, Excavación - Mejoramiento de fallo.



Fotografía 158. PR09+900 Ruta 6504, Suministro e instalación de geotextil y crudo - Mejoramiento de fallo.



Fotografía 159. PR09+900 Ruta 6504, Suministro e instalación de subbase granular.



Fotografía 160. PR07+930 Ruta 6504, Suministro e instalación de subbase granular - Estructura de vía.



Fotografía 161. PR09+845 Ruta 6504, Suministro e instalación de subbase granular - Estructura de vía.



Fotografía 162. PR08+000 Ruta 6504, Suministro e instalación de subbase granular - Estructura de vía.



Fotografía 163. PR07+750 Ruta 6504, Instalación de subbase granular - Estructura de vía.



Fotografía 164. PR08+090 Ruta 6504, Instalación de subbase granular - Estructura de vía.



Fotografía 165. PR06+800 Ruta 6504, Replanteo de bordes de via para cereo SBG – Estructura de vía.



Fotografía 166. PR05+630 Ruta 6504, Suministro e instalación de base granular - Estructura de vía.



Fotografía 167. PR07+280 Ruta 6504, Suministro e instalación de base granular - Estructura de vía.



Fotografía 168. PR06+000 Ruta 6504, Suministro e instalación de base granular - Estructura de vía.



Fotografía 169. PR05+630 Ruta 6504, Suministro e instalación de base granular - Estructura de vía



Fotografía 170. PR06+080 Ruta 6504, Suministro e instalación de base granular - Estructura de vía.



Fotografía 171. PR05+900 Ruta 6504, Suministro e instalación de base granular - Estructura de vía.



Fotografía 172. PR05+625 Ruta 6504, Verificación de niveles base granular – Estructura de vía.



Fotografía 173. PR06+180 Ruta 6504, Verificación de niveles base granular – Estructura de vía



Fotografía 174. PR06+180 Ruta 6504, Ensayo de densidades base granular – Estructura de vía.



Fotografía 175. PR06+180 Ruta 6504, Sopleteo base granular para imprimación.



Fotografía 176. PR05+620 Ruta 6504, Replanteo de alineamiento para instalación MDC-19.



Fotografía 177. PR05+700 Ruta 6504, Replanteo de alineamiento para instalación MDC-19.



Fotografía 178. PR05+700 Ruta 6504, Imprimación para instalación de mezcla asfáltica.



Fotografía 179. PR05+445 Ruta 6504, Imprimación para instalación de mezcla asfáltica.



Fotografía 180. PR05+622 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 181. PR06+180 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19



Fotografía 182. PR6+525 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 183. PR06+525 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 184. PR06+525 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 185. PR06+600 Ruta 6504, Compactación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 186. PR05+710 Ruta 6504, Compactación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 187. PR05+650 Ruta 6504, Compactación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 188. PR05+396 Ruta 6504, Compactación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 189. PR05+440 Ruta 6504, Compactación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 190. PR43+300 Ruta 6503, Instalación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.



Fotografía 191. PR38+800 Ruta 6503, Instalación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.



Fotografía 192. PR38+800 Ruta 6503, Instalación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.



Fotografía 193. PR43+300 Ruta 6503, Instalación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.



Fotografía 194. PR43+300 Ruta 6503, Instalación y compactación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.



Fotografía 195. PR40+000 Ruta 6503, Instalación y compactación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.



Fotografía 196. PR43+500 Ruta 6503, Instalación y compactación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.



Fotografía 197. PR40+900 Ruta 6503, Instalación y compactación de MDC- 19 - Mantenimiento vial



Fotografía 198. PR38+800 Ruta 6503, Instalación y compactación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.



Fotografía 199. PR40+700 Ruta 6503, Instalación y compactación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.



Fotografía 200. PR38+303 Ruta 6503, Armado acero para placa de aproximación – Puente.



Fotografía 201. PR38+303 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa placa de aproximación – Puente.




Fotografía 202. PR38+303 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa placa de aproximación – Puente.



Fotografía 203. PR38+303 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa placa de aproximación – Puente.



Fotografía 204. PR38+295 Ruta 6503, Desencofrado tablero – Puente.



Fotografía 205. PR38+295 Ruta 6503, Desencofrado tablero – Puente.



Fotografía 206. PR38+100 Ruta 6503, Instalación de suelo de relleno MSME – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 207. PR38+200 Ruta 6503, Instalación de suelo de relleno MSME – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 208. PR38+150 Ruta 6503, Instalación de suelo de relleno MSME – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 209. PR38+170 Ruta 6503, Instalación de suelo de relleno MSME – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 210. PR38+170 Ruta 6503, Compactación suelo de relleno MSME – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 211. PR38+303 Ruta 6503, Instalación de manto TRM MSME – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 212. PR38+360 Ruta 6503, Instalación de manto TRM MSME – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 213. PR38+250 Ruta 6503, Instalación de manto TRM – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 214. PR38+170 Ruta 6503, Armado acero de refuerzo New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 215. PR38+215 Ruta 6503, Armado acero de refuerzo New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 216. PR38+390 Ruta 6503, Armado acero de refuerzo New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 217. PR38+180 Ruta 6503, Armado acero de refuerzo New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 218. PR38+425 Ruta 6503, Armado acero de refuerzo New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 219. PR38+330 Ruta 6503, Armado acero de refuerzo New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias



Fotografía 220. PR38+245 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 221. PR38+235 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa – Barrera New Jersey.



Fotografía 222. PR38+185 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 223. PR38+155 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 224. PR38+215 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 225. PR38+125 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 226. PR38+295 Ruta 6503, Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 227. PR38+295 Ruta 6503, puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 228. PR38+020 Ruta 6503, Excavación – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 229. PR38+055 Ruta 6503, Excavación – Accesos puente quebrada Las Delicias.



8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES ADELANTADAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS.

Fotografía Socio - Ambiental 1. atención al ciudadano punto SAU – Neiva Huila.



Fotografía Socio - Ambiental 2. atención al ciudadano punto SAU – Puerto Rico Caquetá.



Fotografía Socio - Ambiental 3. Apertura de buzón de ruta 3001.



Fotografía Socio - Ambiental 4. Apertura Buzón Ruta 6503- PR38+295.



Fotografía Socio - Ambiental 5, Apertura buzón empresa de transporte publico Transyari San Vicente del Caguán.




Fotografía Socio - Ambiental 6. Apertura buzón, Puerto Rico, Caquetá.



Fotografía Socio - Ambiental 7. Reunión veeduria Puerto Rico – Caquetá.



Fotografía Socio - Ambiental 8. Reunión concejo Municipal San Vicente del Caguán.



Fotografía Socio - Ambiental 9. Simulacro anual manejo de residuos ruta 3001.



Fotografía Socio - Ambiental 10. Mantenimiento de baterías sanitarias portátiles.



Fotografía Socio - Ambiental 11. Entrega residuos - Ruta 6504.



Fotografía Socio - Ambiental 12. Entrega residuos - Ruta 3001.



Fotografía Socio - Ambiental 13. Charlas ambientales Ruta 6504.



Fotografía Socio - Ambiental 14. Mantenimiento baños portátiles Ruta 6504.



8.4 BITÁCORA

RUTA 3001-3002

Contrato de obra N°991 de 2021.

objeto: Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial y ambiental sostenible del corredor Neiva - San Vicente del Caguan y Puerto Rico - Florencia en los departamentos del Huila y Caquetá, en el marco de la reactivación economica mediante el programa de obra publica modolo 1 "Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030"

Contratista: Consorcio Vías nacionales del sur y Oriente

Contrato de interventoria N°985 de 2021

Objeto: Interventoria para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, Social y ambiental sostenible del Corredor Neiva-San Vicente del caguan - puerto Rico - Florencia, en los departamentos del Huila y Caquetá, en el marco de la reactivación economica, mediante el programa de obras publica "Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" Modulo 1.

Interventoria: Consorcio Intervias Visión 2030.

PR15+500 a PR15+540 Verificación instalación de geotextil no tejido para la contrucción de filtro longitudinal, costado izquierdo de la vía PR15+620 Verificación nivelación de concreto terminado para la construcción de box Culvert de 1.5x1.5.

Mauricio Rodriguez
CVNSO

Interventoría

Sabado 2 Mayo de 2026

Personal Contratista

1 Almacenista	1 Coordinador Sostenibilidad
1 Auxiliar Ambiental	1 Director proyecto
1 Auxiliar laboratorio	1 Director y oriduco.
1 Auxiliar mecanica	1 electromecanicos
1 Auxiliar Social	1 ingeniero Residente
25 Ayudantes obra.	1 ingeniero Auxiliar
1 Cadenero	1 inspector SST
6 Conductor Dobletroque	1 Mecanico
1 Conductor Utilitario	1 oficial
1 Conserje	2 operadores Maquinaria
6 paleteros	1 profesional predial
1 Coordinador Adm.	2 Soldadores
1 Coordinador diseños	1 Topografo.
1 Coordinador equipos.	

Maquinaria / Equipo

1 Estación topografica.	1 Municargador
1 Nivel de presición	1 excavadora llantas
1 Camión Utilitario	4 Volquetas Dobletroque

Scanned with CamScanner

2 Camionetas 1 Cangoro
1 Campero 1 Rana.
Herramiento Menor.

Actividades Ruta 3001
Clima: Seco
PR15+490 a PR15+600 Construcción de Filtro longitudinal, margen izquierdo.
PR15+620 Suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para construcción de losa superior de box Culvert.

Observaciones
Se Solicita al contratista realizar el confinamiento de la cuneta en el PR13+343 margen izquierdo.

Actividades Topografía contratista
PR15+620 a PR15+540 instalación de material granular drenante y tubería perforada para la construcción de Filtro longitudinal, Costado izquierdo de la vía.
PR15+620 Nivelación de concreto terminado para la construcción de box Culvert de 1.5x1.5.

Actividades Topografía interventoría
PR15+500 a PR15+540 Verificación instalación de material granular drenante y tubería perforada para la Construcción de Filtro longitudinal, Costado izquierdo de la vía.
PR15+620 Verificación nivelación de concreto terminado para la

Construcción de box Colvert de 1.5 X 1.5.

Mauricio Rodriguez
CYNSO.

Interventoría.

Lunes 4 de Mayo de 2026.

Personal Contratista

1 Almacenista	1 Coordinador Sostenibilidad
1 Auxiliar Ambiental	1 Director proyecto
1 Auxiliar laboratorio	1 Director juridico
1 Auxiliar Mecanica	1 electromecanico
1 Auxiliar Social	1 Ingeniero Residente.
25 Ayudante obra	1 Ingeniero Auxiliar
1 Cadenero	1 inspector SST
6 Conductor Doletroque.	1 Mecanico
1 Conductor utilitario	1 oficial
1 Conserje	2 Operadores maquinaria
6 paleteros	1 profesional predial
1 Coordinador Administrativo	2 Soldadores
1 Coordinador Diseños	1 Topografo.
1 Coordinador equipos.	

Maquinaria / Equipo	
1 estación Topografica	1 Minicargador
1 Nivel de presición	1 excavadora llantas
1 Camión utilitario	4 Volquetas Doletroque
2 Camionetas	1 Canguro
1 Campero	1 Rana.
Herramienta Menor	

Scanned with CamScanner

Actividades Ruta 3001
Clima: Seco
PR15+745 instalación de formaleta para construcción de poceta, margen izquierdo.
PR16+013 Limpieza de obra de drenaje lambol costados.
PR15+960 instalación de acero de refuerzo para construcción de cabezal descole de alcantarilla, margen derecho.

Observaciones
Se solicita al contratista realizar el confinamiento de la cuneta en el PR13+343 margen izquierdo.

Actividades Topografía contratista.
PR15+960 Nivelación instalación de tubería de 36" para la construcción de encole de alcantarilla, costado izquierdo de la vía.
PR15+745 Nivelación de acero de refuerzo para la construcción de poceta de encole de alcantarilla, costado izquierdo de la vía.
PR15+620 Nivelación de concreto terminado para la construcción de box Culvert de 1.5x1.5.
PR15+540 a PR15+570 Nivelación control de excavación mecánica para construcción de filtro longitudinal, costado izquierdo de la vía.

Actividades Topografía interventoría.
PR15+960 Verificación nivelación instalación de tubería de 36" para la construcción de encole de alcantarilla, costado izquierdo de la vía.

Scanned with CamScanner

PR15+745 Verificación nivelación de acero de refuerzo para la construcción de poceta de encole de alcantarilla, Costado izquierdo de la vía.
PR15+620 Verificación nivelación de concreto terminado para la construcción de box Colvert de 1.5x1.5.
PR15+540 a PR15+570 Verificación nivelación Control de excavación mecánica para construcción de filtro longitudinal, costado izquierdo de la vía.

Mauricio Rodriguez
CWSO

Interventoría

Martes 05 de Mayo de 2026

Personal Contratista

1 Almacenista
1 Auxiliar Ambiental
1 Auxiliar laboratorio
1 Auxiliar Mecanica
1 Auxiliar Social
25 Ayudante obra
1 Cadenero
6 Conductor Dobletroque
1 Conductor utilitario
1 Conserje
6 paleteros
1 Coordinador Admones
1 Coordinador Diseños
1 Coordinador equipos
1 Coordinador Sostenibilidad
1 Director proyecto
1 Director juridico
½ Electromecanico
1 Ingeniero Residente
1 Ingeniero Auxiliar
1 Inspector SST
1 Mecanico
1 Oficial
2 Operadores Maquinaria
1 profesional predial
2 Soldadores
1 Topografo

Maquinaria l equipo

1 Estación Topografica
1 Nivel de presición
1 Camión utilitario
2 Camionetas
1 compero
Herramienta Menor
1 Minicargador
1 Excavadora llantas
4 Volquetas Dobletroque
1 Canguro
1 Rana

Actividades Ruta 3001,
clima: Seco
PR15+620 Suministro, e instalación de concreto de 28Mpa para construcción de losa superior de box Colvert, margen derecho.
PR15+745 instalación de formaleta para construcción de poceta, margen izquierdo.
PR15+960 instalación de acero de refuerzo para construcción de poceta, margen izquierdo.

Observaciones
Se solicita al contratista realizar el confinamiento de la cuneta en el PR13+343 margen izquierdo.

Actividades Topografía contratista
PR15+620 Nivelación de concreto terminado para la construcción de box Colvert de 1.5x1.5
PR15+745 Nivelación control de instalación de formaleta metálica para construcción de poceta de alcantarilla, margen izquierdo.
PR12+600 a PR12+800 localización del replanteo de línea de compra predial para construcción de cerca de lindero, costado izquierdo de la vía.

PR 15+960 Nivelación de acero de refuerzo para la construcción de descole de alcantarilla, Costado derecho de la vía.

Actividades Topografía interventoría.

PR15+620 Verificación nivelación de concreto terminado para la construcción de box coulvert de 1.5x1.5.

PR15+745 Verificación nivelación control de instalación de formaleta metálica para construcción de poceta de alcantarilla, margen izquierdo.

PR 12+600 a PR 12+800 Verificación localización y replanteo de línea de compra predial para construcción de cerca de lindero, Costado izquierdo de la vía.

PR 15+960 Verificación nivelación de acero de refuerzo para construcción de descole de alcantarilla, Costado derecho de la vía.

Mauricio Rodriguez
CVNSO

Interventoría

Miercoles 06 de Mayo de 2026:

Personal Contratista

1 Almacenista
1 Auxiliar Ambiental
1 Auxiliar laboratorio
1 Auxiliar Mecanica
1 Auxiliar Social
25 Aydantes obra
1 cadeneo.

1 Coordinador Sostenibilidad.
1 Director proyecto
1 Director juridico
1 Electromecanico
1 Ingeniero Residente
1 Ingeniero Auxiliar
1 Inspector SST

6 Conductor Dobletroque
1 Conductor utilitario
1 Conserje
6 paleteros
1 Coordinador Administrativo
1 Cordinador Diseños
1 Coordinador equipos

1 Mecanico
1 oficial
2 operadores Maquinaria
1 profesional predial
2 Soldadores
1 Topografo

Maquinaria Equipo

1 Estación Topografica
1 Nivel de presición
1 Camión utilitario
2 Camionetas
1 Campero
Herramienta Menor

1 Minicargador
1 Excavadora llantas
4 Volquetas dobletroque
1 canguro
1 Rana.

Actividades Ruta 3001

Clima: lluvias moderadas 3 horas en la mañana
PR15+620 instalación de material drenante para Filtro de box Colvert margen derecho.
PR15+745 instalación de formaleta para construcción de poceta, margen izquierdo
PR15+745 Suministración e instalación de concreto de 28Mpa para construcción de poceta, margen izquierdo.
PR15+802 excavación mecánica para Construcción de box Colvert, margen derecho.
PR15+960 instalación de acero de refuerzo para Construcción de poceta, margen izquierdo.

Observaciones

Se solicita al contratista realizar el confinamiento de la cuneta en el PR13+343 margen izquierdo.

Actividades Topografía Contratista.
PR15+620 Nivelación control de instalación de geotextil, tubería perforada y material granular drenante para la construcción de filtro transversal contra box Culvert.
PR15+960 Nivelación de acero de refuerzo para la construcción de descole de alcantarilla, costado derecho de la vía.
PR15+960 Nivelación de acero de refuerzo para la construcción de encole de alcantarilla, costado izquierdo de la vía.
PR 15+802 nivelación control de excavación mécanica para la construcción de box Culvert de 1x1.
PR15+802 localización y replanteo ubicación de box Culvert de 1x1.

Actividades Topografía interventoría.
PR15+620 Verificación nivelación control de instalación de geotextil, tubería perforada y material granular drenante para la construcción de filtro transversal contra box culvert.
PR15+960 Verificación nivelación de acero de refuerzo para la construcción de descole de alcantarilla, costado derecho de la vía.
PR15+960 Verificación nivelación de acero de refuerzo para la construcción de encole de alcantarilla, costado izquierdo de la vía.
PR14+950 Nivelación altura de talud, costado izquierdo de la vía.
PR15+802 Verificación localización replanteo ubicación del box culvert de 1x1.

Scanned with CamScanner

Mauricio Rodriguez
Curso

Interventoría

Jueves 07 de Mayo de 2026

personal contratista

1 Almacenista
1 Auxiliar Ambiental
1 Auxiliar laboratorio
1 Auxiliar Mecanica
1 Auxiliar Social
25 Ayudante obra
1 cadenero
6 conductor doble troque
1 Conductor utilitario
1 Conserje
6 paleteros
1 Coordinador Adm
1 Coordinador diseños
1 Coordinador equipos
1 Coordinador Sostenibilidad
1 Director proyecto
1 Director juridico
1 Electromecanico
1 ingeniero Residente
1 Ingeniero Auxiliar
1 inspector SST
1 Mecanico
1 OFICIAL
2 operadores Maquinaria
1 profesional predial
2 Soldadores
1 Topografo

Maquinaria / Equipo

Estación Topográfica
1 Nivel de presición
1 Camión utilitario
2 camionetas
1 Campero
Herramienta Menor
1 Hincargador
1 Excavadora llantas
4 Volquetas Doble troque
1 cangoro
1 Rana