# DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VILLA CHICA - SEDE SALTO DEL TIGRE

**Código DANE:** 205250001038

## Descripción de la necesidad

Durante las lluvias, las fuertes brisas y las aberturas en la estructura provocan el ingreso de agua al aula, obligando a suspender las clases para proteger a los niños. Para solucionar esto de raíz, es urgente terminar los muros perimetrales (actualmente en obra negra), instalar ventanería adecuada y construir una unidad sanitaria aledaña y techada que evite que los alumnos se expongan a la intemperie (la existente con cumple con las condiciones básicas de salubridad).

Adicionalmente, se requiere la instalación de cielo falso para aislar el calor sofocante, mejorando así la concentración y el rendimiento académico. Finalmente, se contempla la aplicación de pintura e instalación de pisos en cerámica, intervenciones que no solo dignificarán las condiciones de salud y bienestar de los estudiantes, sino que renovarán por completo la imagen de la sede educativa.

**COSTO DIRECTO:** $46.666.066

**DATOS GENERALES**

**Número de matrícula inmobiliaria:**

**Dirección:** El Bagre, Antioquia

**Correo electrónico:** rectoriervillachica@cared.edu.co

**Nombre del rector:** Dina Luz Mendoza Urango

**Cédula:** 1.067.898.180

**Teléfono:** 3114179030

**DATOS DE LA SEDE ASOCIADA**

**Ubicación de la sede asociada:** Vereda Salto del Tigre, El Bagre, Antioquia

**Nombre del rector:** Dina Luz Mendoza Urango

**Cédula:** 1.067.898.180

**Teléfono:** 3114179030

## REGISTRO FOTOGRÁFICO




Fachada de la sede educativa.



Interior de la sede educativa.



Ubicación de la unidad sanitaria de la sede educativa.



Unidad sanitaria.

**ANGILBERTO VERGARA MORALES**
Secretario de Planeación

# DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VILLA CHICA - SEDE BORRACHERA

**Código DANE:** 205250000813

## Descripción de la necesidad

Las fuertes precipitaciones registradas en la zona han agravado el estado de vulnerabilidad de la sede educativa, cuya cubierta de fibrocemento se encuentra fracturada en varios sectores. La presencia de goteras e inundaciones menores al interior de las aulas impide el normal desarrollo de las jornadas pedagógicas y ha deteriorado notablemente la pintura de los muros.

Para solucionar esta problemática de manera definitiva, se hace indispensable sustituir la totalidad del techado por una solución de tejas más resistente y duradera, e instalar un cielo falso que optimice las condiciones acústicas y térmicas de los salones. Asimismo, el proyecto contempla la restauración con pintura de todas las áreas afectadas por la humedad. Finalmente, se identificó la necesidad urgente de intervenir y remodelar las unidades sanitarias, las cuales operan actualmente en condiciones precarias que ponen en riesgo la salud y el bienestar de los estudiantes, requiriendo una adecuación inmediata para garantizar un entorno escolar digno y seguro.

**COSTO DIRECTO:** $40.865.958

**DATOS GENERALES**

**Número de matrícula inmobiliaria:** Resolución 1340 (adjunto)

**Dirección:** El Bagre, Antioquia

**Correo electrónico:** anwepa@hotmail.com

**Nombre del rector:** Didier Daniel Díaz Quiroz

**Cédula:** 8.200.266

**Teléfono:** 3234458610

**DATOS DE LA SEDE ASOCIADA**

**Ubicación de la sede asociada:** Vereda Salto del Tigre, El Bagre, Antioquia

**Nombre del rector:** Didier Daniel Díaz Quiroz

**Cédula:** 8.200.266

**Teléfono:** 3234458610

## REGISTRO FOTOGRÁFICO




Fachada de la sede educativa.



Interior de la sede educativa.



Salón con presencia de goteras.





Unidad sanitaria.

**ANGILBERTO VERGARA MORALES**
Secretario de Planeación

# DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VILLA CHICA - SEDE CAÑO ÑEQUE

**Código DANE:** 205250002671

## Descripción de la necesidad

Debido al impacto de la ola invernal y los fuertes vientos, la infraestructura de la Institución Educativa Villa Chica, sede Caño Ñeque, presenta graves afectaciones. Se requiere con urgencia la instalación de una nueva cubierta, ya que el techo principal y la zona de baños resultaron damnificados. Asimismo, es imperativa la reparación del sistema eléctrico, afectado por un cortocircuito que mantiene sin energía a varios sectores de la sede y la remodelación del baño de profesores.

De manera complementaria, el proyecto contempla la remodelación estética mediante la aplicación de pintura interna y externa, buscando optimizar las condiciones del entorno escolar y garantizar un ambiente seguro y adecuado para la comunidad académica. Finalmente, con el fin de proteger el suelo del goteo de la cubierta y prevenir la erosión, se plantea la disposición de una cama de triturado junto al andén perimetral.

**COSTO DIRECTO:** $88.162.480

**DATOS GENERALES**

**Número de matrícula inmobiliaria:** Resolución 1346 (adjunto)

**Dirección:** El Bagre, Antioquia

**Correo electrónico:** rectoriervillachica@cared.edu.co

**Nombre del rector:** Dina Luz Mendoza Urango

**Cédula:** 1.067.898.180

**Teléfono:** 3114179030

**DATOS DE LA SEDE ASOCIADA**

**Ubicación de la sede asociada:** Vereda Caño Ñeque, El Bagre, Antioquia

**Nombre del rector:** Dina Luz Mendoza Urango

**Cédula:** 1.067.898.180

**Teléfono:** 3114179030

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fachada de la sede educativa.



Interior de la sede educativa, cubierta afectada.




Interior de la sede educativa afectada por el daño de la cubierta.





Unidad sanitaria de profesores, afectada por daño en cubierta; requiere enchape.




Unidad sanitaria de alumnos, afectada por daño en cubierta.



Interior de la sede educativa, cubierta afectada.

**ANGILBERTO VERGARA MORALES**
Secretario de Planeación

# DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VILLA CHICA - SEDE MUQUI ABAJO

**Código DANE**: 205250001224

## Descripción de la necesidad

La cubierta de la sede educativa se encuentra obsoleta y en regular estado, presentando fisuras notables y roturas en varias tejas que generan filtraciones críticas durante la temporada de lluvias. Esta situación interrumpe directamente el normal desarrollo de las clases, afecta el rendimiento académico y pone en riesgo el mobiliario escolar, por lo cual es indispensable y urgente proceder con la sustitución total de la estructura para garantizar un entorno seguro, seco y adecuado para el aprendizaje.

Por otra parte, el sistema hidrosanitario de la institución está fuera de servicio debido a una fractura en la tubería de agua a presión, una problemática que se agrava ante el suministro escaso e intermitente de la red pública en la zona. Para dar una solución integral, es estrictamente necesario reparar dicha tubería e implementar tanques de almacenamiento como sistema de contingencia; esto permitirá habilitar permanentemente las unidades sanitarias y asegurar que los alumnos cuenten con condiciones dignas de higiene, salubridad y bienestar en su día a día.

**COSTO DIRECTO:**$38.212.190

**DATOS GENERALES**

**Número de matrícula inmobiliaria:**

**Dirección:** El Bagre, Antioquia

**Correo electrónico:** rectoriervillachica@cared.edu.co

**Nombre del rector:** Dina Luz Mendoza Urango

**Cédula:** 1.067.898.180

**Teléfono:** 3114179030

**DATOS DE LA SEDE ASOCIADA**

**Ubicación de la sede asociada:** Vereda Muqui abajo, El Bagre, Antioquia

**Nombre del rector:** Dina Luz Mendoza Urango

**Cédula:** 1.067.898.180

**Teléfono:** 3114179030

## REGISTRO FOTOGRÁFICO




Fachada de la sede educativa.



Tejas averiadas en el interior de la sede educativa.



Tejas averiadas en el interior de la sede educativa.



Unidad sanitaria sin uso.

**ANGILBERTO VERGARA MORALES**
Secretario de Planeación