SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S
NIT 900.645.932-2

Nuevo Colón, julio 1 de 2026

Señores
Alcaldía municipal de Nuevo Colón
Ciudad

Ref.: Cotización.

1.VOLQUETA FORD OXE 369						
Item	**Cat**	**Descripción**	**Unid**	**Cant**	**Total**	
1.1	REP	Filtro de aire primario TF 1596	und	1	$	291.550
1.2	REP	Filtro de aire secundario KA 1596	und	1	$	172.550
1.3	REP	Filtro de combustible 588	und	1	$	214.200
1.4	REP	Filtro de aceite de motor 7030	und	1	$	345.100
1.5	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	$	226.100
1.6	REP	Stop led cuadrado	und	1	$	249.900
1.7	SER	Instalación de stop led cuadrado	und	1	$	59.500
1.8	SER	Graduación de frenos	und	1	$	59.500
1.9	SER	Engrase	und	1	$	71.400
1.10	SER	Graduación de clucth	und	1	$	59.500
1.11	REP	Gobernador para sistema neumático	und	1	$	297.500
1.12	SER	Instalación de gobernador	und	1	$	119.000
1.13	SER	Arreglo de tapón de cilindro hidráulico de volco	und	1	$	428.400
1.14	REP	Empaquetadura de caja de dirección	kit	1	$	2.261.000
1.15	SER	Instalación de empaquetadura de caja de dirección	und	1	$	1.047.200
1.16	SER	Tapizada de silla	und	1	$	904.400
1.17	SER	Desmontaje y montaje de silla	und	1	$	214.200
1.18	REP	Empaquetadura de bomba de freno de aire	und	1	$	523.600
1.19	SER	Mantenimiento de la bomba de freno de aire	und	1	$	238.000
1.20	SUM	Cinta reflectiva	metro	1	$	35.700
1.21	SER	Instalación de cinta reflectiva	und	1	$	124.950
1.22	LUB	Aceite 15w40	cuarto	1	$	53.550
1.23	LUB	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	1	$	53.550
TOTAL					**$**	**8.050.350**

2.VOLQUETA KODIAK OQF 075					
Item	**Cat**	**Descripción**	**Unid**	**Cant**	**Total**
2.1	SER	Engrase	und	1	$ 71.400
2.2	SER	Graduación de frenos	und	1	$ 59.500
2.3	SER	Graduación de clucth	und	1	$ 59.500
2.4	REP	Filtro de combustible primario Ref. BF7632	und	1	$ 172.550
2.5	REP	Filtro de combustible secundario Ref. A5813SP	und	1	$ 309.400
2.6	REP	Filtro de aire primario Ref. TFP-529493	und	1	$ 380.800
2.7	REP	Filtro de aire secundario Ref. TFP-529494	und	1	$ 279.650
2.8	REP	Filtro de aceite de motor Ref. A67SP	und	1	$ 351.050
2.9	REP	Filtro de aceite by pass Ref.PMX750R	und	1	$ 190.400
2.10	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	$ 226.100
2.11	REP	Empaque culatín motor diésel	und	1	$ 595.000
2.12	SER	Instalación de empaque culatín	und	1	$ 1.190.000
2.13	REP	Empaquetadura de caja de dirección	kit	1	$ 2.261.000
2.14	SER	Instalación de empaquetadura de caja de dirección	und	1	$ 1.047.200
2.15	REP	Empaque para turbo	und	1	$ 190.400
2.16	SER	Desmontaje de múltiple de escape para cambio de empaque turbo	und	1	$ 583.100
2.17	SER	Servicio de torno para cambio de punta de exosto salida de turbo	und	1	$ 714.000
2.18	REP	Troque delantero, incluye: Campanas (2), rodamientos (4), bosines (2), zapatas con albesto (4), candados (2), yugos (2), cámaras (2), splinders (2), bujes para splinders (4), retenedores (2), terminales (2), espárragos con tuerca (20), varilla de direccional (1)	und	1	$ 7.913.500
2.19	SER	Servicio de torno para fabricación de huecos (8) de grampa	und	1	$ 630.700
2.20	SER	Instalación de troque delantero	und	1	$ 1.213.800
2.21	REP	Rin de disco para rueda	und	1	$ 773.500
2.22	SER	Cambio de llanta	und	1	$ 59.500
2.23	REP	Empaque para bomba de agua	und	1	$ 297.500
2.24	SER	Instalación de empaque para bomba de agua	und	1	$ 297.500
2.25	REP	Kit de resortes para zapatas	kit	1	$ 119.000
2.26	REP	Corona y spit	Kit	1	$ 5.890.500
2.27	REP	Torre del bajo	und	1	$ 785.400
2.28	REP	Rodamiento piloto	und	1	$ 464.100
2.29	LUB	Desengrasante	und	1	$ 154.700

2.30	REP	Grampa 7/8 para muelle trasero	und	1	$	113.050
2.31	REP	Arandela industrial 7/8	und	1	$	5.950
2.32	REP	Planchuela para housing base de muelle	und	1	$	333.200
2.33	REP	Retenedor spit	und	1	$	226.100
2.34	SER	Servicio de torno para encamisar yoki	und	1	$	238.000
2.35	SUM	Silicona gris	und	1	$	59.500
2.36	REP	Rodillo 594 para housing	und	1	$	357.000
2.37	REP	Rodillo 580 para housing	und	1	$	333.200
2.38	REP	Arandelas	juego	1	$	416.500
2.39	SER	Reparación de transmisión	und	1	$	2.380.000
2.40	REP	Manguera para bajo	und	1	$	35.700
2.41	SER	Instalación de manguera para bajo	und	1	$	35.700
2.42	REP	Empaquetadura para válvula relay	und	1	$	71.400
2.43	SER	Instalación de empaquetadura para válvula relay	und	1	$	59.500
2.44	SER	Arranque para motor diésel	und	1	$	2.808.400
2.45	SER	Instalación de arranque	und	1	$	357.000
2.46	REP	Espárrago rueda trasera	und	1	$	47.600
2.47	SER	Cambio de espárragos	und	1	$	214.200
2.48	LUB	Desengrasante	und	1	$	59.500
2.49	LUB	Grasa	libra	1	$	47.600
2.50	LUB	Aceite 15w40	cuarto	1	$	53.550
2.51	LUB	Valbulina 85w140	cuarto	1	$	53.550
2.52	REP	Batería 4D	und	1	$	2.106.300
2.53	SER	Instalación de batería 4D	und	1	$	178.500
TOTAL					**$**	**37.871.750**

3.BUS CHEVROLET FRR OCM 587

Item	Cat	Descripción	Unid	Cant		Total
3.1	SER	Graduación de frenos	und	1	$	59.500
3.2	SER	Engrase	und	1	$	71.400
3.3	REP	Batería 30H	und	1	$	1.094.800
3.4	SER	Instalación de batería 30H	und	1	$	178.500
3.5	SER	Graduación de clucth	und	1	$	59.500
3.6	SER	Servicio de escaner	und	1	$	624.750
3.7	REP	Filtro de aceite motor Ref. PC3757	und	1	$	124.950
3.8	REP	Filtro de combustible primario Ref. 432	und	1	$	119.000
3.9	REP	Filtro de combustible secundario Ref. 435	und	1	$	119.000
3.10	REP	Filtro de aire primario Ref. 821	und	1	$	238.000

3.11	REP	Filtro de aire secundario Ref. 822	und	1	$	142.800
3.12	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	$	226.100
3.13	LUB	Aceite 15w40	cuarto	1	$	53.550
3.14	LUB	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	1	$	53.550
3.15	REP	Bomba hidráulica para dirección FRR	und	1	$	2.165.800
3.16	SER	Desmontaje y montaje de bomba hidráulica	und	1	$	1.213.800
3.17	REP	Empaquetadura de caja de dirección	und	1	$	571.200
3.18	SER	Desmontaje y montaje de caja de dirección para mantenimiento	und	1	$	1.725.500
3.19	SER	Lavado de tanque de sistema hidráulico	und	1	$	226.100
3.20	REP	Empaque para exosto	und	1	$	47.600
3.21	LUB	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	1	$	53.550
3.22	SER	Mantenimiento del sensor RPM	und	1	$	154.700
3.23	REP	Bombillo led H3	und	1	$	182.070
3.24	SER	Instalación de bombillo led	und	1	$	59.500
3.25	REP	Pacha conectordel sensor de presión del turbo	und	1	$	95.200
3.26	SER	Instalación de pacha conector	und	1	$	107.100
3.27	SER	Mantenimiento de arnés del computador	und	1	$	434.350
3.28	SER	Arreglo de tornillo para brazo de limpiaparabrisas	und	1	$	77.350
3.29	REP	Sensor de presión del turbo	und	1	$	856.800
3.30	SER	Instalación de sensor de presión del turbo	und	1	$	107.100
TOTAL					**$**	**11.243.120**

4.RETRO CARGADORA NEW HOLLAND B110B

Item	Cat	Descripción	Unid	Cant		Total
4.1	REP	Filtro de aire Ref. CNH 84217229	und	1	$	702.100
4.2	REP	Filtro de aire Ref. CNH 87682999	und	1	$	452.200
4.3	REP	Filtro de aceite motor Ref. 84228488	und	1	$	380.800
4.4	REP	Filtro de combustible Ref. 84412164	und	1	$	345.100
4.5	REP	Filtro de combustible Ref. 84565926	und	1	$	392.700
4.6	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	$	226.100
4.7	LUB	Aceite 15w40	cuarto	1	$	53.550
4.8	LUB	Grasa (cuñete pequeño)	cuñete	1	$	339.150
4.9	REP	Manguera hidráulica 1m * 1/2 balde frontal	und	1	$	238.000
4.10	SER	Instalación de manguera hidráulica	und	1	$	154.700
4.11	REP	Manguera hidráulica para cilindro de levante del cargador de 1/2 * 1m	und	1	$	238.000
4.12	REP	Instalación de manguera hidráulica para cilindro de levante del cargador	und	1	$	238.000
4.13	REP	Arandela para ajuste	und	1	$	11.900

4.14	SER	Instalación de arandelas	und	1	$	11.900
4.15	LUB	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	1	$	53.550
4.16	SER	Servicio de oxicorte para calentar tornillo de pistón del cilindro del boom	und	1	$	261.800
4.17	SER	Servicio de torno para arreglo de rosca de tornillo	und	1	$	321.300
4.18	SER	Servicio de torno para arreglo de rosca de vástago	und	1	$	380.800
4.19	SUM	Trabaroscas	und	1	$	130.900
4.20	REP	Empaquetadura del cilindro stick	und	1	$	1.785.000
4.21	SER	Reparación del cilindro stick	und1	1	$	809.200
4.22	SER	Servicio de oxicorte para calentar tornillo de pistón del cilindro de stick	und	1	$	261.800
4.23	REP	Fan clucth	und	1	$	2.380.000
4.24	SER	Intalación de fan clucth	und	1	$	618.800
4.25	REP	Retenedor delantero de cigüeñal	und	1	$	571.200
4.26	SER	Instalación de retenedor	und	1	$	487.900
4.27	SUM	Silicona gris	und	1	$	59.500
4.28	REP	Camisa para cilindro de valde frontal superior derecho	und	1	$	1.142.400
4.29	SER	Ensamble de camisa en torno	und	1	$	618.800
4.30	REP	Vástago de cilindro de descargue del cargador	und	1	$	1.130.500
4.31	REP	Empaquetadura para tapa cilindro de descargue	Kit	1	$	714.000
4.32	REP	Empaquetadura para pistón cilindro de descargue	Kit	1	$	702.100
4.33	SER	Servicio de torno para ensamble de vástago	und	1	$	487.900
4.34	SER	Reparación de cilindro hidráulico	und	1	$	595.000
4.35	REP	Pistón para cilindro de descargue	und	1	$	571.200
4.36	REP	Pin para tapa de cilindro de descargue	und	1	$	214.200
4.37	SER	Desmontaje y montaje de cilindro hidráulico	und	1	$	380.800
4.38	REP	Correa de accesorios	und	1	$	297.500
4.39	SER	Instalación de correa de accesorios	und	1	$	119.000
TOTAL					**$**	**18.879.350**

5. VOLQUETA INTERNATIONAL OCM 199

Item	Cat	Descripción	Unid	Cant	Total	
5.1	SER	Graduación de frenos	und	1	$	59.500
5.2	SER	Engrase	und	1	$	71.400
5.3	REP	Retenedor de spit de transmisión	und	1	$	321.300
5.4	SER	Instalación de retenedor de spit de transmisión	und	1	$	178.500
5.5	REP	Filtro de aire Ref. P527682 / 2602212C1	und	1	$	1.035.300
5.6	REP	Filtro de combustible primario Ref. 2514003C1 / FS20028	und	1	$	464.100

5.7	REP	Filtro de combustible secundario Ref. FF5632	und	1	$	362.950
5.8	REP	Filtro de aceite de motor Ref. P551019 / LF3970	udn	1	$	238.000
5.9	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	$	226.100
5.10	LUB	Aceite 15w40	cuarto	1	$	53.550
5.11	SUM	Silicona gris	und	1	$	59.500
5.12	REP	Espárrago rueda trasera	und	1	$	47.600
5.13	REP	Resorte para banda	und	1	$	42.840
5.14	REP	Retenedor para rueda	und	1	$	166.600
5.15	LUB	Grasa	libra	1	$	47.600
5.16	REP	Frenos traseros (medio juego)	und	1	$	499.800
5.17	SER	Instalación de frenos traseros	und	1	$	214.200
5.18	REP	Sensor ABS	und	1	$	666.400
5.19	SER	Instalación de sensor ABS	und	1	$	249.900
5.20	REP	Grampa 7/8 para muelle trasero	und	1	$	113.050
5.21	REP	Arandela industrial 7/8	und	1	$	5.950
5.22	REP	Abrazadera para hoja	und	1	$	35.700
5.23	REP	Sensor MAP	und	1	$	868.700
5.24	SER	Instalación de sensor MAP	und	1	$	119.000
5.25	SER	Mantenimiento de válvula relay	und	1	$	226.100
5.26	REP	Manguera del sistema neumático	und	1	$	154.700
5.27	SER	Instalación de manguera del sistema neumático	und	1	$	59.500
5.28	REP	Cámara para sistema neumático de frenos	und	1	$	416.500
5.29	SER	Instalación de cámara para sistema neumático de frenos	und	1	$	119.000
5.30	SER	Corte de espárrago de rueda trasera	und	1	$	21.420
5.31	REP	Kit de embrague para caja de cambios	kit	1	$	4.641.000
5.32	SER	Desmontaje y montaje de caja de velocidades para cambio de kit de embrague	und	1	$	797.300
5.33	SER	Servicio de torno para cepillar volante	und	1	$	249.900
5.34	REP	Rodamiento de volante	und	1	$	119.000
5.35	SUM	Desengrasante	und	1	$	59.500
TOTAL					**$**	**13.011.460**

6. VIBRO COMPACTADOR CATERPILLAR CS 44B

Item	Cat	Descripción	Unid	Cant	Total
6.1	REP	Filtro de aire primario Ref. 2229020	und	1	$ 571.200
6.2	REP	Filtro de aire secundario Ref. 2229021	und	1	$ 511.700
6.3	REP	Filtro de combustible primario Ref. 4395037	und	1	$ 714.000
6.4	REP	Filtro de combustible secundario Ref. 3608960	und	1	$ 410.550

6.5	REP	Filtro de aceite de motor Ref. 7w2326	und	1	$	297.500
6.6	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	$	226.100
6.7	REP	Filtro trampa parker 2010	und	1	$	166.600
6.8	LUB	Aceite 15w40	cuarto	1	$	53.550
6.9	SER	Despinchada de llanta	und	1	$	249.900
TOTAL					**$**	**3.201.100**

7. CAMIONETA FORD ECOSPORT BYG 948

Item	Cat	Descripción	Unid	Cant	Total	
7.1	REP	Filtro de aceite motor A-18	und	1	$	71.400
7.2	REP	Filtro de aire AIP-647	und	1	$	142.800
7.3	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	$	226.100
7.4	LUB	Aceite 20w50	cuarto	1	$	53.550
7.5	REP	Pera de temperatura	und	1	$	321.300
7.6	SER	Instalación de pera de temperatura	und	1	$	238.000
7.7	SER	Graduación de frenos	und	1	$	59.500
TOTAL					**$**	**1.112.650**

TOTAL	**$**	**93.369.780**

RS AUTO SERVICE CENTER

Nuevo Colón, julio 1 de 2026

Señores
MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN
Ciudad

Referencia: Cotización

1.VOLQUETA FORD OXE 369					
Item	***Cat***	***Descripción***	***Unid***	***Cant***	***Total***
1.1	*REP*	*Filtro de aire primario TF 1596*	*und*	*1*	*$ 273.700*
1.2	*REP*	*Filtro de aire secundario KA 1596*	*und*	*1*	*$ 166.600*
1.3	*REP*	*Filtro de combustible 588*	*und*	*1*	*$ 261.800*
1.4	*REP*	*Filtro de aceite de motor 7030*	*und*	*1*	*$ 368.900*
1.5	*SER*	*Servicio técnico de cambio de aceite de motor*	*und*	*1*	*$ 249.900*
1.6	*REP*	*Stop led cuadrado*	*und*	*1*	*$ 238.000*
1.7	*SER*	*Instalación de stop led cuadrado*	*und*	*1*	*$ 130.900*
1.8	*SER*	*Graduación de frenos*	*und*	*1*	*$ 59.500*
1.9	*SER*	*Engrase*	*und*	*1*	*$ 71.400*
1.10	*SER*	*Graduación de clucth*	*und*	*1*	*$ 59.500*
1.11	*REP*	*Gobernador para sistema neumático*	*und*	*1*	*$ 285.600*
1.12	*SER*	*Instalación de gobernador*	*und*	*1*	*$ 119.000*
1.13	*SER*	*Arreglo de tapón de cilindro hidráulico de volco*	*und*	*1*	*$ 452.200*
1.14	*REP*	*Empaquetadura de caja de dirección*	*kit*	*1*	*$ 2.320.500*
1.15	*SER*	*Instalación de empaquetadura de caja de dirección*	*und*	*1*	*$ 1.094.800*
1.16	*SER*	*Tapizada de silla*	*und*	*1*	*$ 999.600*
1.17	*SER*	*Desmontaje y montaje de silla*	*und*	*1*	*$ 238.000*
1.18	*REP*	*Empaquetadura de bomba de freno de aire*	*und*	*1*	*$ 428.400*
1.19	*SER*	*Mantenimiento de la bomba de freno de aire*	*und*	*1*	*$ 238.000*
1.20	*SUM*	*Cinta reflectiva*	*metro*	*1*	*$ 29.750*
1.21	*SER*	*Instalación de cinta reflectiva*	*und*	*1*	*$ 119.000*
1.22	*LUB*	*Aceite 15w40*	*cuarto*	*1*	*$ 52.360*
1.23	*LUB*	*Aceite hidráulico ISO 68*	*cuarto*	*1*	*$ 52.360*
TOTAL					***$ 8.309.770***

2.VOLQUETA KODIAK OQF 075					
Item	***Cat***	***Descripción***	***Unid***	***Cant***	***Total***
2.1	*SER*	*Engrase*	*und*	*1*	*$ 71.400*
2.2	*SER*	*Graduación de frenos*	*und*	*1*	*$ 59.500*
2.3	*SER*	*Graduación de clucth*	*und*	*1*	*$ 59.500*
2.4	*REP*	*Filtro de combustible primario Ref. BF7632*	*und*	*1*	*$ 166.600*
2.5	*REP*	*Filtro de combustible secundario Ref. A5813SP*	*und*	*1*	*$ 357.000*

RS AUTO SERVICE CENTER

2.6	REP	Filtro de aire primario Ref. TFP-529493	und	1	$	404.600
2.7	REP	Filtro de aire secundario Ref. TFP-529494	und	1	$	315.350
2.8	REP	Filtro de aceite de motor Ref. A67SP	und	1	$	333.200
2.9	REP	Filtro de aceite by pass Ref.PMX750R	und	1	$	202.300
2.10	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	$	249.900
2.11	REP	Empaque culatín motor diésel	und	1	$	547.400
2.12	SER	Instalación de empaque culatín	und	1	$	1.213.800
2.13	REP	Empaquetadura de caja de dirección	kit	1	$	2.320.500
2.14	SER	Instalación de empaquetadura de caja de dirección	und	1	$	1.094.800
2.15	REP	Empaque para turbo	und	1	$	214.200
2.16	SER	Desmontaje de múltiple de escape para cambio de empaque turbo	und	1	$	595.000
2.17	SER	Servicio de torno para cambio de punta de exosto salida de turbo	und	1	$	714.000
2.18	REP	Troque delantero, incluye: Campanas (2), rodamientos (4), bosines (2), zapatas con albesto (4), candados (2), yugos (2), cámaras (2), splinders (2), bujes para splinders (4), retenedores (2), terminales (2), espárragos con tuerca (20), varilla de direccional (1)	und	1	$	7.735.000
2.19	SER	Servicio de torno para fabricación de huecos (8) de grampa	und	1	$	595.000
2.20	SER	Instalación de troque delantero	und	1	$	1.190.000
2.21	REP	Rin de disco para rueda	und	1	$	737.800
2.22	SER	Cambio de llanta	und	1	$	59.500
2.23	REP	Empaque para bomba de agua	und	1	$	261.800
2.24	SER	Instalación de empaque para bomba de agua	und	1	$	297.500
2.25	REP	Kit de resortes para zapatas	kit	1	$	142.800
2.26	REP	Corona y spit	Kit	1	$	5.854.800
2.27	REP	Torre del bajo	und	1	$	809.200
2.28	REP	Rodamiento piloto	und	1	$	476.000
2.29	LUB	Desengrasante	und	1	$	202.300
2.30	REP	Grampa 7/8 para muelle trasero	und	1	$	107.100
2.31	REP	Arandela industrial 7/8	und	1	$	5.950
2.32	REP	Planchuela para housing base de muelle	und	1	$	380.800
2.33	REP	Retenedor spit	und	1	$	238.000
2.34	SER	Servicio de torno para encamisar yoki	und	1	$	285.600
2.35	SUM	Silicona gris	und	1	$	59.500
2.36	REP	Rodillo 594 para housing	und	1	$	386.750
2.37	REP	Rodillo 580 para housing	und	1	$	357.000
2.38	REP	Arandelas	juego	1	$	487.900
2.39	SER	Reparación de transmisión	und	1	$	2.380.000
2.40	REP	Manguera para bajo	und	1	$	35.700
2.41	SER	Instalación de manguera para bajo	und	1	$	35.700
2.42	REP	Empaquetadura para válvula relay	und	1	$	59.500
2.43	SER	Instalación de empaquetadura para válvula relay	und	1	$	59.500
2.44	SER	Arranque para motor diésel	und	1	$	2.832.200
2.45	SER	Instalación de arranque	und	1	$	357.000
2.46	REP	Espárrago rueda trasera	und	1	$	52.360
2.47	SER	Cambio de espárragos	und	1	$	178.500
2.48	LUB	Desengrasante	und	1	$	59.500
2.49	LUB	Grasa	libra	1	$	71.400

RS AUTO SERVICE CENTER

2.50	LUB	Aceite 15w40	cuarto	1	$ 52.360
2.51	LUB	Valbulina 85w140	cuarto	1	$ 52.360
2.52	REP	Batería 4D	und	1	$ 2.082.500
2.53	SER	Instalación de batería 4D	und	1	$ 178.500
TOTAL					**$ 38.076.430**

3.BUS CHEVROLET FRR OCM 587

Item	Cat	Descripción	Unid	Cant	Total
3.1	SER	Graduación de frenos	und	1	$ 59.500
3.2	SER	Engrase	und	1	$ 71.400
3.3	REP	Batería 30H	und	1	$ 1.166.200
3.4	SER	Instalación de batería 30H	und	1	$ 178.500
3.5	SER	Graduación de clucth	und	1	$ 59.500
3.6	SER	Servicio de escaner	und	1	$ 595.000
3.7	REP	Filtro de aceite motor Ref. PC3757	und	1	$ 130.900
3.8	REP	Filtro de combustible primario Ref. 432	und	1	$ 119.000
3.9	REP	Filtro de combustible secundario Ref. 435	und	1	$ 107.100
3.10	REP	Filtro de aire primario Ref. 821	und	1	$ 249.900
3.11	REP	Filtro de aire secundario Ref. 822	und	1	$ 130.900
3.12	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	$ 249.900
3.13	LUB	Aceite 15w40	cuarto	1	$ 52.360
3.14	LUB	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	1	$ 52.360
3.15	REP	Bomba hidráulica para dirección FRR	und	1	$ 2.130.100
3.16	SER	Desmontaje y montaje de bomba hidráulica	und	1	$ 1.190.000
3.17	REP	Empaquetadura de caja de dirección	und	1	$ 595.000
3.18	SER	Desmontaje y montaje de caja de dirección para mantenimiento	und	1	$ 1.844.500
3.19	SER	Lavado de tanque de sistema hidráulico	und	1	$ 249.900
3.20	REP	Empaque para exosto	und	1	$ 71.400
3.21	LUB	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	1	$ 52.360
3.22	SER	Mantenimiento del sensor RPM	und	1	$ 202.300
3.23	REP	Bombillo led H3	und	1	$ 198.730
3.24	SER	Instalación de bombillo led	und	1	$ 59.500
3.25	REP	Pacha conectordel sensor de presión del turbo	und	1	$ 119.000
3.26	SER	Instalación de pacha conector	und	1	$ 119.000
3.27	SER	Mantenimiento de arnés del computador	und	1	$ 452.200
3.28	SER	Arreglo de tornillo para brazo de limpiaparabrisas	und	1	$ 95.200
3.29	REP	Sensor de presión del turbo	und	1	$ 833.000
3.30	SER	Instalación de sensor de presión del turbo	und	1	$ 130.900
TOTAL					**$ 11.565.610**

4.RETRO CARGADORA NEW HOLLAND B110B

Item	Cat	Descripción	Unid	Cant	Total
4.1	REP	Filtro de aire Ref. CNH 84217229	und	1	$ 714.000
4.2	REP	Filtro de aire Ref. CNH 87682999	und	1	$ 476.000
4.3	REP	Filtro de aceite motor Ref. 84228488	und	1	$ 309.400

RS AUTO SERVICE CENTER

4.4	REP	Filtro de combustible Ref. 84412164	und	1	$ 333.200
4.5	REP	Filtro de combustible Ref. 84565926	und	1	$ 380.800
4.6	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	$ 249.900
4.7	LUB	Aceite 15w40	cuarto	1	$ 52.360
4.8	LUB	Grasa (cuñete pequeño)	cuñete	1	$ 357.000
4.9	REP	Manguera hidráulica 1m * 1/2 balde frontal	und	1	$ 190.400
4.10	SER	Instalación de manguera hidráulica	und	1	$ 142.800
4.11	REP	Manguera hidráulica para cilindro de levante del cargador de 1/2 * 1m	und	1	$ 226.100
4.12	REP	Instalación de manguera hidráulica para cilindro de levante del cargador	und	1	$ 238.000
4.13	REP	Arandela para ajuste	und	1	$ 16.660
4.14	SER	Instalación de arandelas	und	1	$ 17.850
4.15	LUB	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	1	$ 52.360
4.16	SER	Servicio de oxicorte para calentar tornillo de pistón del cilindro del boom	und	1	$ 238.000
4.17	SER	Servicio de torno para arreglo de rosca de tornillo	und	1	$ 297.500
4.18	SER	Servicio de torno para arreglo de rosca de vástago	und	1	$ 452.200
4.19	SUM	Trabaroscas	und	1	$ 119.000
4.20	REP	Empaquetadura del cilindro stick	und	1	$ 1.904.000
4.21	SER	Reparación del cilindro stick	und1	1	$ 833.000
4.22	SER	Servicio de oxicorte para calentar tornillo de pistón del cilindro de stick	und	1	$ 238.000
4.23	REP	Fan clucth	und	1	$ 2.618.000
4.24	SER	Intalación de fan clucth	und	1	$ 595.000
4.25	REP	Retenedor delantero de cigüeñal	und	1	$ 618.800
4.26	SER	Instalación de retenedor	und	1	$ 464.100
4.27	SUM	Silicona gris	und	1	$ 59.500
4.28	REP	Camisa para cilindro de valde frontal superior derecho	und	1	$ 1.237.600
4.29	SER	Ensamble de camisa en torno	und	1	$ 595.000
4.30	REP	Vástago de cilindro de descargue del cargador	und	1	$ 1.249.500
4.31	REP	Empaquetadura para tapa cilindro de descargue	Kit	1	$ 749.700
4.32	REP	Empaquetadura para pistón cilindro de descargue	Kit	1	$ 725.900
4.33	SER	Servicio de torno para ensamble de vástago	und	1	$ 476.000
4.34	SER	Reparación de cilindro hidráulico	und	1	$ 595.000
4.35	REP	Pistón para cilindro de descargue	und	1	$ 618.800
4.36	REP	Pin para tapa de cilindro de descargue	und	1	$ 238.000
4.37	SER	Desmontaje y montaje de cilindro hidráulico	und	1	$ 333.200
4.38	REP	Correa de accesorios	und	1	$ 345.100
4.39	SER	Instalación de correa de accesorios	und	1	$ 119.000
		TOTAL			**$ 19.476.730**

5. VOLQUETA INTERNATIONAL OCM 199

Item	Cat	Descripción	Unid	Cant	Total
5.1	SER	Graduación de frenos	und	1	$ 59.500
5.2	SER	Engrase	und	1	$ 71.400
5.3	REP	Retenedor de spit de transmisión	und	1	$ 297.500
5.4	SER	Instalación de retenedor de spit de transmisión	und	1	$ 178.500
5.5	REP	Filtro de aire Ref. P527682 / 2602212C1	und	1	$ 1.023.400

RS AUTO SERVICE CENTER

5.6	REP	Filtro de combustible primario Ref. 2514003C1 / FS20028	und	1	$	470.050
5.7	REP	Filtro de combustible secundario Ref. FF5632	und	1	$	398.650
5.8	REP	Filtro de aceite de motor Ref. P551019 / LF3970	udn	1	$	226.100
5.9	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	$	249.900
5.10	LUB	Aceite 15w40	cuarto	1	$	52.360
5.11	SUM	Silicona gris	und	1	$	59.500
5.12	REP	Espárrago rueda trasera	und	1	$	52.360
5.13	REP	Resorte para banda	und	1	$	40.460
5.14	REP	Retenedor para rueda	und	1	$	190.400
5.15	LUB	Grasa	libra	1	$	71.400
5.16	REP	Frenos traseros (medio juego)	und	1	$	523.600
5.17	SER	Instalación de frenos traseros	und	1	$	261.800
5.18	REP	Sensor ABS	und	1	$	714.000
5.19	SER	Instalación de sensor ABS	und	1	$	238.000
5.20	REP	Grampa 7/8 para muelle trasero	und	1	$	107.100
5.21	REP	Arandela industrial 7/8	und	1	$	5.950
5.22	REP	Abrazadera para hoja	und	1	$	35.700
5.23	REP	Sensor MAP	und	1	$	892.500
5.24	SER	Instalación de sensor MAP	und	1	$	119.000
5.25	SER	Mantenimiento de válvula relay	und	1	$	261.800
5.26	REP	Manguera del sistema neumático	und	1	$	130.900
5.27	SER	Instalación de manguera del sistema neumático	und	1	$	59.500
5.28	REP	Cámara para sistema neumático de frenos	und	1	$	440.300
5.29	SER	Instalación de cámara para sistema neumático de frenos	und	1	$	119.000
5.30	SER	Corte de espárrago de rueda trasera	und	1	$	17.850
5.31	REP	Kit de embrague para caja de cambios	kit	1	$	4.760.000
5.32	SER	Desmontaje y montaje de caja de velocidades para cambio de kit de embrague	und	1	$	773.500
5.33	SER	Servicio de torno para cepillar volante	und	1	$	226.100
5.34	REP	Rodamiento de volante	und	1	$	119.000
5.35	SUM	Desengrasante	und	1	$	47.600
		TOTAL			**$**	**13.294.680**

6. VIBRO COMPACTADOR CATERPILLAR CS 44B

Item	Cat	Descripción	Unid	Cant	Total	
6.1	REP	Filtro de aire primario Ref. 2229020	und	1	$	618.800
6.2	REP	Filtro de aire secundario Ref. 2229021	und	1	$	559.300
6.3	REP	Filtro de combustible primario Ref. 4395037	und	1	$	725.900
6.4	REP	Filtro de combustible secundario Ref. 3608960	und	1	$	422.450
6.5	REP	Filtro de aceite de motor Ref. 7w2326	und	1	$	273.700
6.6	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	$	249.900
6.7	REP	Filtro trampa parker 2010	und	1	$	166.600
6.8	LUB	Aceite 15w40	cuarto	1	$	52.360
6.9	SER	Despinchada de llanta	und	1	$	238.000
		TOTAL			**$**	**3.307.010**

RS AUTO SERVICE CENTER

7. CAMIONETA FORD ECOSPORT BYG 948					
Item	**Cat**	**Descripción**	**Unid**	**Cant**	**Total**
7.1	REP	Filtro de aceite motor A-18	und	1	$ 71.400
7.2	REP	Filtro de aire AIP-647	und	1	$ 119.000
7.3	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	$ 249.900
7.4	LUB	Aceite 20w50	cuarto	1	$ 52.360
7.5	REP	Pera de temperatura	und	1	$ 273.700
7.6	SER	Instalación de pera de temperatura	und	1	$ 238.000
7.7	SER	Graduación de frenos	und	1	$ 59.500
TOTAL					**$ 1.063.860**

TOTAL	**$ 95.094.090**

RS AUTO SERVICE CENTER

Calle 67ª No. 70-87 – Bogotá D.C. - rsautoservicenter@gmail.com

Gracias por hacer negocios con nosotros



Nuevo Colón, julio 1 de 2026

Señores:
MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN
Despacho

Ref.: Cotización

1.VOLQUETA FORD OXE 369						
Item	Cat	Descripción	Unid	Cant	Total	
1.1	REP	Filtro de aire primario TF 1596	und	1	$	255.850
1.2	REP	Filtro de aire secundario KA 1596	und	1	$	160.650
1.3	REP	Filtro de combustible 588	und	1	$	238.000
1.4	REP	Filtro de aceite de motor 7030	und	1	$	321.300
1.5	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	$	238.000
1.6	REP	Stop led cuadrado	und	1	$	226.100
1.7	SER	Instalación de stop led cuadrado	und	1	$	95.200
1.8	SER	Graduación de frenos	und	1	$	59.500
1.9	SER	Engrase	und	1	$	71.400
1.10	SER	Graduación de clucth	und	1	$	59.500
1.11	REP	Gobernador para sistema neumático	und	1	$	309.400
1.12	SER	Instalación de gobernador	und	1	$	119.000
1.13	SER	Arreglo de tapón de cilindro hidráulico de volco	und	1	$	476.000
1.14	REP	Empaquetadura de caja de dirección	kit	1	$	2.380.000
1.15	SER	Instalación de empaquetadura de caja de dirección	und	1	$	1.071.000
1.16	SER	Tapizada de silla	und	1	$	952.000
1.17	SER	Desmontaje y montaje de silla	und	1	$	261.800
1.18	REP	Empaquetadura de bomba de freno de aire	und	1	$	476.000
1.19	SER	Mantenimiento de la bomba de freno de aire	und	1	$	238.000
1.20	SUM	Cinta reflectiva	metro	1	$	23.800
1.21	SER	Instalación de cinta reflectiva	und	1	$	113.050
1.22	LUB	Aceite 15w40	cuarto	1	$	54.740
1.23	LUB	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	1	$	54.740
TOTAL					$	8.255.030

2.VOLQUETA KODIAK OQF 075						
Item	Cat	Descripción	Unid	Cant	Total	
2.1	SER	Engrase	und	1	$	71.400
2.2	SER	Graduación de frenos	und	1	$	59.500
2.3	SER	Graduación de clucth	und	1	$	59.500
2.4	REP	Filtro de combustible primario Ref. BF7632	und	1	$	160.650
2.5	REP	Filtro de combustible secundario Ref. A5813SP	und	1	$	333.200
2.6	REP	Filtro de aire primario Ref. TFP-529493	und	1	$	357.000



2.7	REP	Filtro de aire secundario Ref. TFP-529494	und	1	$	297.500
2.8	REP	Filtro de aceite de motor Ref. A67SP	und	1	$	315.350
2.9	REP	Filtro de aceite by pass Ref.PMX750R	und	1	$	214.200
2.10	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	$	238.000
2.11	REP	Empaque culatín motor diésel	und	1	$	571.200
2.12	SER	Instalación de empaque culatín	und	1	$	1.166.200
2.13	REP	Empaquetadura de caja de dirección	kit	1	$	2.380.000
2.14	SER	Instalación de empaquetadura de caja de dirección	und	1	$	1.071.000
2.15	REP	Empaque para turbo	und	1	$	238.000
2.16	SER	Desmontaje de múltiple de escape para cambio de empaque turbo	und	1	$	606.900
2.17	SER	Servicio de torno para cambio de punta de exosto salida de turbo	und	1	$	714.000
2.18	REP	Troque delantero, incluye: Campanas (2), rodamientos (4), bosines (2), zapatas con albesto (4), candados (2), yugos (2), cámaras (2), splinders (2), bujes para splinders (4), retenedores (2), terminales (2),espárragos con tuerca (20), varilla de direccional (1)	und	1	$	7.556.500
2.19	SER	Servicio de torno para fabricación de huecos (8) de grampa	und	1	$	559.300
2.20	SER	Instalación de troque delantero	und	1	$	1.166.200
2.21	REP	Rin de disco para rueda	und	1	$	809.200
2.22	SER	Cambio de llanta	und	1	$	59.500
2.23	REP	Empaque para bomba de agua	und	1	$	333.200
2.24	SER	Instalación de empaque para bomba de agua	und	1	$	297.500
2.25	REP	Kit de resortes para zapatas	kit	1	$	166.600
2.26	REP	Corona y spit	Kit	1	$	5.926.200
2.27	REP	Torre del bajo	und	1	$	833.000
2.28	REP	Rodamiento piloto	und	1	$	487.900
2.29	LUB	Desengrasante	und	1	$	178.500
2.30	REP	Grampa 7/8 para muelle trasero	und	1	$	101.150
2.31	REP	Arandela industrial 7/8	und	1	$	5.950
2.32	REP	Planchuela para housing base de muelle	und	1	$	357.000
2.33	REP	Retenedor spit	und	1	$	249.900
2.34	SER	Servicio de torno para encamisar yoki	und	1	$	261.800
2.35	SUM	Silicona gris	und	1	$	59.500
2.36	REP	Rodillo 594 para housing	und	1	$	416.500
2.37	REP	Rodillo 580 para housing	und	1	$	345.100
2.38	REP	Arandelas	juego	1	$	452.200
2.39	SER	Reparación de transmisión	und	1	$	2.380.000
2.40	REP	Manguera para bajo	und	1	$	35.700
2.41	SER	Instalación de manguera para bajo	und	1	$	35.700
2.42	REP	Empaquetadura para válvula relay	und	1	$	47.600
2.43	SER	Instalación de empaquetadura para válvula relay	und	1	$	59.500
2.44	SER	Arranque para motor diésel	und	1	$	2.856.000
2.45	SER	Instalación de arranque	und	1	$	357.000
2.46	REP	Espárrago rueda trasera	und	1	$	49.980
2.47	SER	Cambio de espárragos	und	1	$	142.800
2.48	LUB	Desengrasante	und	1	$	59.500
2.49	LUB	Grasa	libra	1	$	59.500
2.50	LUB	Aceite 15w40	cuarto	1	$	54.740
2.51	LUB	Valbulina 85w140	cuarto	1	$	54.740
2.52	REP	Batería 4D	und	1	$	2.058.700
2.53	SER	Instalación de batería 4D	und	1	$	178.500
TOTAL					$	37.906.260



3.BUS CHEVROLET FRR OCM 587					
Item	Cat	Descripción	Unid	Cant	Total
3.1	SER	Graduación de frenos	und	1	$ 59.500
3.2	SER	Engrase	und	1	$ 71.400
3.3	REP	Batería 30H	und	1	$ 1.130.500
3.4	SER	Instalación de batería 30H	und	1	$ 178.500
3.5	SER	Graduación de clucth	und	1	$ 59.500
3.6	SER	Servicio de escaner	und	1	$ 565.250
3.7	REP	Filtro de aceite motor Ref. PC3757	und	1	$ 136.850
3.8	REP	Filtro de combustible primario Ref. 432	und	1	$ 119.000
3.9	REP	Filtro de combustible secundario Ref. 435	und	1	$ 113.050
3.10	REP	Filtro de aire primario Ref. 821	und	1	$ 261.800
3.11	REP	Filtro de aire secundario Ref. 822	und	1	$ 154.700
3.12	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	$ 238.000
3.13	LUB	Aceite 15w40	cuarto	1	$ 54.740
3.14	LUB	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	1	$ 54.740
3.15	REP	Bomba hidráulica para dirección FRR	und	1	$ 2.201.500
3.16	SER	Desmontaje y montaje de bomba hidráulica	und	1	$ 1.166.200
3.17	REP	Empaquetadura de caja de dirección	und	1	$ 618.800
3.18	SER	Desmontaje y montaje de caja de dirección para mantenimiento	und	1	$ 1.785.000
3.19	SER	Lavado de tanque de sistema hidráulico	und	1	$ 238.000
3.20	REP	Empaque para exosto	und	1	$ 59.500
3.21	LUB	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	1	$ 54.740
3.22	SER	Mantenimiento del sensor RPM	und	1	$ 178.500
3.23	REP	Bombillo led H3	und	1	$ 190.400
3.24	SER	Instalación de bombillo led	und	1	$ 59.500
3.25	REP	Pacha conectordel sensor de presión del turbo	und	1	$ 142.800
3.26	SER	Instalación de pacha conector	und	1	$ 130.900
3.27	SER	Mantenimiento de arnés del computador	und	1	$ 470.050
3.28	SER	Arreglo de tornillo para brazo de limpiaparabrisas	und	1	$ 113.050
3.29	REP	Sensor de presión del turbo	und	1	$ 809.200
3.30	SER	Instalación de sensor de presión del turbo	und	1	$ 119.000
TOTAL					$ 11.534.670

4.RETRO CARGADORA NEW HOLLAND B110B					
Item	Cat	Descripción	Unid	Cant	Total
4.1	REP	Filtro de aire Ref. CNH 84217229	und	1	$ 690.200
4.2	REP	Filtro de aire Ref. CNH 87682999	und	1	$ 464.100
4.3	REP	Filtro de aceite motor Ref. 84228488	und	1	$ 345.100
4.4	REP	Filtro de combustible Ref. 84412164	und	1	$ 321.300
4.5	REP	Filtro de combustible Ref. 84565926	und	1	$ 368.900
4.6	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	$ 238.000
4.7	LUB	Aceite 15w40	cuarto	1	$ 54.740
4.8	LUB	Grasa (cuñete pequeño)	cuñete	1	$ 374.850
4.9	REP	Manguera hidráulica 1m * 1/2 balde frontal	und	1	$ 214.200
4.10	SER	Instalación de manguera hidráulica	und	1	$ 130.900
4.11	REP	Manguera hidráulica para cilindro de levante del cargador de 1/2 * 1m	und	1	$ 249.900
4.12	REP	Instalación de manguera hidráulica para cilindro de levante del cargador	und	1	$ 238.000
4.13	REP	Arandela para ajuste	und	1	$ 14.280
4.14	SER	Instalación de arandelas	und	1	$ 5.950
4.15	LUB	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	1	$ 54.740



4.16	SER	Servicio de oxicorte para calentar tornillo de pistón del cilindro del boom	und	1	$	214.200
4.17	SER	Servicio de torno para arreglo de rosca de tornillo	und	1	$	273.700
4.18	SER	Servicio de torno para arreglo de rosca de vástago	und	1	$	416.500
4.19	SUM	Trabaroscas	und	1	$	107.100
4.20	REP	Empaquetadura del cilindro stick	und	1	$	1.844.500
4.21	SER	Reparación del cilindro stick	und1	1	$	856.800
4.22	SER	Servicio de oxicorte para calentar tornillo de pistón del cilindro de stick	und	1	$	214.200
4.23	REP	Fan clucth	und	1	$	2.499.000
4.24	SER	Intalación de fan clucth	und	1	$	571.200
4.25	REP	Retenedor delantero de cigüeñal	und	1	$	595.000
4.26	SER	Instalación de retenedor	und	1	$	476.000
4.27	SUM	Silicona gris	und	1	$	59.500
4.28	REP	Camisa para cilindro de valde frontal superior derecho	und	1	$	1.190.000
4.29	SER	Ensamble de camisa en torno	und	1	$	571.200
4.30	REP	Vástago de cilindro de descargue del cargador	und	1	$	1.190.000
4.31	REP	Empaquetadura para tapa cilindro de descargue	Kit	1	$	678.300
4.32	REP	Empaquetadura para pistón cilindro de descargue	Kit	1	$	714.000
4.33	SER	Servicio de torno para ensamble de vástago	und	1	$	464.100
4.34	SER	Reparación de cilindro hidráulico	und	1	$	595.000
4.35	REP	Pistón para cilindro de descargue	und	1	$	595.000
4.36	REP	Pin para tapa de cilindro de descargue	und	1	$	261.800
4.37	SER	Desmontaje y montaje de cilindro hidráulico	und	1	$	357.000
4.38	REP	Correa de accesorios	und	1	$	249.900
4.39	SER	Instalación de correa de accesorios	und	1	$	119.000
TOTAL					$	18.878.160

5. VOLQUETA INTERNATIONAL OCM 199

Item	Cat	Descripción	Unid	Cant	Total	
5.1	SER	Graduación de frenos	und	1	$	59.500
5.2	SER	Engrase	und	1	$	71.400
5.3	REP	Retenedor de spit de transmisión	und	1	$	273.700
5.4	SER	Instalación de retenedor de spit de transmisión	und	1	$	178.500
5.5	REP	Filtro de aire Ref. P527682 / 2602212C1	und	1	$	1.047.200
5.6	REP	Filtro de combustible primario Ref. 2514003C1 / FS20028	und	1	$	476.000
5.7	REP	Filtro de combustible secundario Ref. FF5632	und	1	$	380.800
5.8	REP	Filtro de aceite de motor Ref. P551019 / LF3970	udn	1	$	214.200
5.9	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	$	238.000
5.10	LUB	Aceite 15w40	cuarto	1	$	54.740
5.11	SUM	Silicona gris	und	1	$	59.500
5.12	REP	Espárrago rueda trasera	und	1	$	49.980
5.13	REP	Resorte para banda	und	1	$	45.220
5.14	REP	Retenedor para rueda	und	1	$	178.500
5.15	LUB	Grasa	libra	1	$	59.500
5.16	REP	Frenos traseros (medio juego)	und	1	$	547.400
5.17	SER	Instalación de frenos traseros	und	1	$	238.000
5.18	REP	Sensor ABS	und	1	$	690.200
5.19	SER	Instalación de sensor ABS	und	1	$	226.100
5.20	REP	Grampa 7/8 para muelle trasero	und	1	$	101.150
5.21	REP	Arandela industrial 7/8	und	1	$	5.950
5.22	REP	Abrazadera para hoja	und	1	$	35.700
5.23	REP	Sensor MAP	und	1	$	916.300
5.24	SER	Instalación de sensor MAP	und	1	$	119.000



5.25	SER	Mantenimiento de válvula relay	und	1	$ 297.500
5.26	REP	Manguera del sistema neumático	und	1	$ 142.800
5.27	SER	Instalación de manguera del sistema neumático	und	1	$ 59.500
5.28	REP	Cámara para sistema neumático de frenos	und	1	$ 428.400
5.29	SER	Instalación de cámara para sistema neumático de frenos	und	1	$ 119.000
5.30	SER	Corte de espárrago de rueda trasera	und	1	$ 14.280
5.31	REP	Kit de embrague para caja de cambios	kit	1	$ 4.879.000
5.32	SER	Desmontaje y montaje de caja de velocidades para cambio de kit de embrague	und	1	$ 749.700
5.33	SER	Servicio de torno para cepillar volante	und	1	$ 238.000
5.34	REP	Rodamiento de volante	und	1	$ 119.000
5.35	SUM	Desengrasante	und	1	$ 71.400
		TOTAL			$ 13.385.120

6. VIBRO COMPACTADOR CATERPILLAR CS 44B

Item	Cat	Descripción	Unid	Cant	Total
6.1	REP	Filtro de aire primario Ref. 2229020	und	1	$ 595.000
6.2	REP	Filtro de aire secundario Ref. 2229021	und	1	$ 535.500
6.3	REP	Filtro de combustible primario Ref. 4395037	und	1	$ 702.100
6.4	REP	Filtro de combustible secundario Ref. 3608960	und	1	$ 416.500
6.5	REP	Filtro de aceite de motor Ref. 7w2326	und	1	$ 249.900
6.6	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	$ 238.000
6.7	REP	Filtro trampa parker 2010	und	1	$ 166.600
6.8	LUB	Aceite 15w40	cuarto	1	$ 54.740
6.9	SER	Despinchada de llanta	und	1	$ 226.100
		TOTAL			$ 3.184.440

7. CAMIONETA FORD ECOSPORT BYG 948

Item	Cat	Descripción	Unid	Cant	Total
7.1	REP	Filtro de aceite motor A-18	und	1	$ 71.400
7.2	REP	Filtro de aire AIP-647	und	1	$ 95.200
7.3	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	$ 238.000
7.4	LUB	Aceite 20w50	cuarto	1	$ 54.740
7.5	REP	Pera de temperatura	und	1	$ 297.500
7.6	SER	Instalación de pera de temperatura	und	1	$ 238.000
7.7	SER	Graduación de frenos	und	1	$ 59.500
		TOTAL			$ 1.054.340

TOTAL	$ 94.198.020