RUBRO:

CONTRAPARTIDA MANTEMIENTO Y ADECUACIONES

FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 5338

Señores	IDROBO IDROBO DIEGO ARVEY
NIT	15.555.169
Dirección	BRR CENTRO
Teléfono	3114958215
Ciudad	VILLAGARZON-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-5338

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-07-30	2026-07-30

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
6170100102	15555169,00	128 - 13	DSE CONTRAP MANT Y ADEC C-376 JULIO/ DIEGO IDROBO	4,532,318.00

Total Bruto	4,532,318.00
SS 4%	181,293.00
Retenc. ICA	36,259.00
Total a Pagar	**$ 4.314.766,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Admon Caja 4.314.766,00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Trescientos Catorce Mil Setecientos Sesenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764108007789 **aprobado en** 2026-04-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 5001 **al** 10000

CUDS :b7c0e25585183c9cd1f2dca8e5f45b12a49383128f111877c8532a4eb56e2e4f13d769643248a2db8b8e8c362ce6bb5c

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Julio-31-2026.	No.
PAGADO Diego Arvey Idrobo $ 4314.766	
POR CONCEPTO DE Pago Total contratación Julio adecuación y mant. CA86W376 2025	
VALOR (en letras) Cuatro millones trescientos catorce mil setecientos sesenta y seis mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Arvey Idrobo
	C.C./NIT 15555189

Fundacion Fraternidad

Servicio social y cumplimiento!

PROGRAMA -CDI INSTITUCIONAL CZ PUERTO ASIS C-376-CONTRAPARTIDA

DIEGO ARVEY IDROBO
NIT. Nro.15555169
NO RESPONSABLE DE IVA

ECHA FACTURA	No. FACTURA	RUBRO	V/ EXENTO	I.V.A.	DESCUENTO	T/T GRAVADO	RETE-ICA	RETEFUENTE	V/R A PAGAR	MES
30/07/2026	Cta de cobro	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	4.532.317		-	4.532.317	36.259	181.293	4.314.766	JULIO DE 2026
TOTALES			4.532.317	-	-	4.532.317	36.259	181.293	4.314.766	

PORCENTAJE	BASE	V/ Retefuente
4,0%	$ 4.532.317	181.293
TOTAL RETENIDO		181.293

TOTAL A PAGAR	4.314.766

PAGADURIA

Elaboró: RONAL IDROBO

Reviso: LINETH BRAVO

Lineth C. Bravo

Reviso: AYDE GARNICA F

5338

Puerto Asís 30 de JULIO del 2026

LA FUNDACIÓN FRATERNIDAD
NIT900135278-5

DEBE A:
DIEGO ARVEY IDROBO
CC. 15.555.169

LA SUMA DE:
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS PESOS MDA/CTE
($4.532.317)

POR CONCEPTO DE:

Pago servicio de mantenimiento y adecuaciones, servicios **prestados a todo costo, programa** Centro de Desarrollo Infantil (CDI), **MI BELLO DESPERTAR CARMELITA, ubicados en el municipio de Puerto Asís, mes de JULIO del 2026, los** cuales son cargados a Contrapartida Contrato de Aporte No.**376.**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO	CANTIDAD		VALOR
1	Reparacion de enmendaduras corrosivas y bordes irregulares que afectan la uniformidad de la superficie., las cuales se encuentran en el salon de parvulos	1		**2.822.317,00**
2	subsanar la humedad que se evidencia en el salon de parvulos	1		
3	Revisar y subsanar la presencia de presencia de murciélagos, la cual constituye un factor de riesgo sanitario, debido a la posible contaminación por excremento, así como a la generación de olores nocivos esta novedad se encuentra en	1		
4	Revisar y reparar la humedad que se encuentra en la suoerfice de la alacena	1		
5	En la zona del comedor se observa pared	1		

8	Cambio de angeo que se encuentra en la puerta de acceso a la cocina el cual se encuentra en malas condiciones.	**1**	
9	Revisar y reparar Las baterías sanitarias ya que no cuentan con suministro de agua; lo cual limita su funcionamiento y condiciones de higiene.	**1**	
10	Revision y reparacion de nevera ubicada en la cocina la cual se evidencia con exceso de óxido y requiere lijado, repracion metalica sellado con anticorrosivo y pintura general	**1**	**900.000,00**

11	Construccion de la reja ubicada en el área de lavandería la cual est totalmente deteriorada por presencia de oxido lo queha incurrido en ruptura de tubos y el metal ocasionando perforaciones cortantes que ponen en rieno el bienenstar de los partiipantes asi mismo no cuenta con un sistema de aseguramiento que permita restringir el acceso a las y los participantes.	**1**	**810.000,00**
12	Mantenimiento de una reja del salon de parvulos, cambio de filo de madera, lijado y pintura		
	TOTAL		**4.532.317,00**

DIEGO ARVEY IDROBO
15555169

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15555169

IDROBO IDROBO
APELLIDOS

DIEGO ARVEY
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-JUN-1967
EL TAMBO
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

18-SEP-1985 MOCOA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALVARO ENRIQUE BENGIFO LOPEZ

A-6400100-70109956 M-0015555169-20030313 . 05015030698A 02 105464483

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141130028013

(415)7707212489984(8020) 000014113002801 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 5 5 5 5 1 6 9	2	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 5 5 5 5 1 6 9	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Villagarzón 8 8 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
IDROBO	IDROBO	DIEGO	ARVEY

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

41. Dirección principal: CL 12 9 21 BRR VILLA COLOMBIA

42. Correo electrónico: idroboarvey48@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 4 9 5 8 2 1 5	3 1 1 8 2 7 9 1 7 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 1	1 9 8 2 0 9 2 2	7 9 1 1	2 0 2 3 0 6 1 5	4 7 1 9		8 3 2 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2026 - 05-14 / 17 : 49: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: IDROBO IDROBO DIEGO ARVEY

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Martes, 20 de Febrero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DIEGO ARBEY IDROBO IDROBO identificado(a) con CC 15555169, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	92778618909	2017/06/28	ACTIVA


***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.




*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y/O OBRAS REALIZADAS EN EL CDI MI BELLO DESPERTAR III CON RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DEL CONTRATO DE APORTE 86003762025

INFORME DE ACTIVIDADES Y/O OBRAS REALIZADAS EN EL CDI MI BELLO DESPERTAR III CON RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DEL CONTRATO DE APORTE 86003762025 QUE PERMITEN SUBSANAR EL REQUERIMIENTO RADICADO No: 20265300300020181 de FECHA 16 DE JUNIO DE 2026				
Situación encontrada	**Descripción de acciones de mejora**	**Fecha de ejecución**	**Soportes de cumplimiento**	**Seguimiento**
CDI MI BELLO DESPERTAR SEDE III **COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES** **ESTANDAR 38**	Se procede a la búsqueda del personal idóneo para que se desplace a la inspección de la Carmelita , específicamente al CDI Mi Bello Despertar III, con el objetivo de verificar los hallazgos y situaciones encontradas referente a este ítem y asi poder realizar las respectivas cotizaciones para posteriormente proceder a la subsanación del mismo. 			**Verificación de condiciones físicas de toda la infraestructura de la UDS de manera permanente para prevenir riesgos, que puedan afectar la salud integral de los niños y niñas**
En el salón de párvulos, en el piso se observa enmendaduras corrosivas y bordes irregulares que afectan la uniformidad de la superficie	Se Procede de la misma manera que el maestro de obra el cual se desplazó hasta el CDI, hace la respectiva revisión de las novedades encontradas y procede a evaluar la situación para poder dar las recomendaciones más acertadas y así poder realizar la respectiva subsanación	Una vez aprobada la propuesta con recursos de contrapartida se procede durante los dias 4,5 y 6 de Julio de 2026, los maestros proceden a colocar la ceramica en el		**Revisar y supervisar la adecuada implementación del Plan de Saneamiento Básico y BPM de alimentos así mismo velar porque cada estándar del componente de nutrición se cumpla a cabalidad Verificación de condiciones físicas de la infraestructura de la UDS**

* En la pared del mismo salón (párvulos) se evidencia presencia de humedad. Además, en la superficie del techo se evidencia la presencia de murciélagos, la cual constituye un factor de riesgo sanitario, debido a la posible contaminación por excremento, así como a la generación de olores nocivos al interior del CDI. En el área de cocina se evidencia pared con desprendimiento de pintura; a nivel general requiere pintura	   El maestro de obra continua en la revisión de los hallazgos identificados en la visita realizada por la supervisión y procede evaluar la situación para posteriormente dar su concepto y así poder subsanar la situación y mejorar estos espacios lo que conlleva a obtener ambientes educativos y protectores para los participantes De igual manera esta novedad es revisada por el maestro de obra el cual dará su concepto para poder realizar las respectivas cotizaciones de las reparaciones que se requieran y que sean posible subsanar desde su conocimiento	piso del salon parvulos con el fin de corregir bordes iregulares y que la suerficie quede uniforme , Una vez aprobada la propuesta con recursos de contrapartida se procede durante los dias 4,5 y 6 de Julio de 2026, los maestros procede a revisar lo concerniiente a la humedad y presencia de murcielagos para esto de repella, coloca ceramica en la pared y se tapan los orificios para prevenir el ingreso de animales que puedan afectar el bienenstar de los participantes Se subsana el dia viernes 19 de junio de 2026	  	**permanente para prevenir riesgos, que puedan afectar la salud integral de los niños y niñas** **La EAS toma medidas y acciones para el conocimiento y reducción de los riesgos contribuye a la seguridad, bienestar y calidad de vida de las mujeres y personas en estado de gestación, las niñas y los niños** **Las acciones tomadas por la EAS , es en procura de un ambiente protector y seguro con el propósito de fortalece las actividades generando a los participantes sensaciones de bienestar, tranquilidad y ausencia de factores de riesgo**

 **antes** • En la alacena se observa superficie con presencia de humedad y deterioro. Falta iluminación, debido a que la lámpara o bombillo eléctrico se encuentra dañado  En la zona del comedor, se evidencia pared corrosiva y con desprendimiento de pintura	 Se subsana esta novedad con la compra e instalación de una bombilla, lo cual permite que haya mejor iluminación  El día viernes 19 de Junio , Se procede a la ejecución de pintar la zona del área del comedor como todo el CDI mencionado anteriormente. Teniendo en cuenta que el CDI se realiza mingas de limpieza y desinfección a nivel general para proteger los ambientes educativos y protectores, por iniciativa de los participantes del comité de control social optaron por aplicar el comparendo pedagógico del pacto de convivencia y aplicar a las familias que no participaron a la minga opten de manera	Con la propuesta aprobada por ICBF, el maestro de obra procede a relaizar la humedad presentada en la alacena Se subsana de manera inmediata la novedad , dia 19 de Junio de 20226 Se procede a la ejecución de pintar la zona del comedor del CDI	Despues   	**Se toman medidas y acciones para el conocimiento y reducción de los riesgos contribuye a la seguridad, bienestar y calidad de vida de las mujeres y personas en estado de gestación, las niñas y los niños** **Se toman medidas y acciones para el conocimiento y reducción de los riesgos contribuye a la seguridad, bienestar y calidad de vida de las mujeres y personas en estado de gestación, las niñas y los niños** **Realizar constante verificación de las condiciones estructurales que representen riesgos o peligros en el servicio de alimentación de la UDS.** **Verificación de**

 Se evidencia lona en malas condiciones de vida útil y de higiene.-  • En la puerta de acceso a la cocina se identifica angeo en malas condiciones  En la reja de acceso al área de los baños, se observa una superficie en madera que presenta deterioro y genera factor de riesgo de accidente	Se procede a buscar personal maestro de construcción para la respectiva cotización de los hallazgos encontrados y dar solución a los ambientes educativos y protectores. Siendo así se define la ejecución del cambio del angeo que se encuentra en el área de la cocina y la ventana Antes  Se procede a buscar personal maestro de soldadura para la respectiva cotización de los hallazgos encontrados y dar solución a los ambientes educativos y protectores. Organizando el mantenimiento de la reja. **Antes**  Se procede a buscar personal idóneo conocer de labores en fibra de vidrio para la respectiva cotización de los hallazgos encontrados y dar solución a los ambientes educativos y protectores, para lo cual el día viernes 19 de junio se desplazó el maestro hasta la vereda Carmelita CDI Mi Bello Despertar con el fin de	Se instala nueva lona Se subsana la novedad el 19 de junio 2026 Una vez aprobada por ICBF, la propuesta se procede a informar al maestro de obra para que inicie las actividades de subsanacion	 Se instala nueva *lona, subsanando esta nivedad , lo cual mejora las condiciones inicialmente encontradas*  Se da la ejecución del cambio del angeo que se encuentra en el área de la cocina en la puerta y ventana Después  Se realiza el arreglo de la	**condiciones físicas de toda la infraestructura de la UDS de manera permanente para prevenir riesgos** **Verificación de condiciones físicas de toda la infraestructura de la UDS de manera permanente para prevenir riesgos** **Realizar constante verificación de las condiciones estructurales que representen riesgos o peligros en el servicio de alimentación de la UDS**

para las y los participantes  Se evidencia nevera ubicada en la cocina con exceso de óxido   • Las baterías sanitarias no cuentan con suministro de agua; lo cual limita su funcionamiento y condiciones de higiene	evaluar las condiciones de la nevera y proceder a dar su diagnóstico y valor del mismo en la reparación y manteniendo del equipo El maestro procede al arreglo y restauración de la nevera en cuanto a las observaciones previamente manifestadas  Se procede a buscar personal maestro de construcción para la respectiva cotización de los hallazgos encontrados y dar solución a los ambientes educativos y protectores. Siendo así procede al mantenimiento de los baños de las niñas y los niños  Se procede a buscar personal maestro de soldadura para la respectiva cotización de los hallazgos encontrados y dar solución a los ambientes educativos y protectores. Organizando el mantenimiento de la reja del área de lavandería	Una vez aprobada la propuesta por ICBF, se procede a informar al proveedor para que inicie la labor referente a la nevera del Cdi Se procede a su total restauracion en pintura y arreglo de laminas Se realiza el l mantenimiento de los baños de las niñas y los niños. Sin embargo cabe resaltar que por motivos que el tanque elevado está en un nivel muy bajo y a medida que se va	reja del área de los baños, cambiando la superficie de madera por otra de lámina, evitando riesgos y accidentes. **Despues**  **Despues**    **Despues**	**Verificación de condiciones físicas de toda la infraestructura de la UDS de manera permanente para prevenir riesgos** **Verificación de condiciones físicas de toda la infraestructura de la UDS de manera permanente para prevenir riesgos**

Antes  • Se requiere realizar mantenimiento a la reja ubicada en el área de lavandería, la cual no cuenta con un sistema de aseguramiento que permita restringir el acceso a las y los participantes 		disminuyendo el agua en ocasiones no suministra para la mayoría de los baños El maestro inicia labores de realización de reja en su totalidad por la condición de deterioro total en la que se encuentra Tercera semana de julio 2026, se procede a la restauración total y colocación nuevamente de la reja de hierro	  Se cambia totalmente la reja por su condicion inicial de deterioro total **Despues** 	

Cordialmente

LYDIA GAVIRIA GÓMEZ
Representante legal
Fundación fraternidad

ACUERDO DE PAGO
SERVICIO DE ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA EL PROGRAMA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI), VILLA ROSA, SANTO ÁNGEL Y METROPOLITANO, CASITA FELIZ Y TERNURITAS. - CONTRATO DE APORTE No 86003762025-.
FF-PUT-CZ- PTO ASIS -002-2026

ENTRE

FUNDACIÓN FRATERNIDAD
NIT: 900.135.278-5

DIEGO ARVEY IDROBO
NIT: 15.555.169

Entre los suscritos **DIEGO ARVEY IDROBO** identificado con cedula de ciudadanía No. **15.555.169** quien en adelante se Denominará PROVEEDOR y LYDIA GAVIRIA GÓMEZ identificado con cedula de ciudadanía No 27.355.212 Representante Legal de FUNDACIÓN FRATERNIDAD quien se denomina acreedor, hemos establecido celebrar el presente Acuerdo de Pago que se regirá por las siguientes condiciones:

1. El PROVEEDOR se compromete a realizar el servicio de adecuaciones y mantenimiento a todo costo para el PROGRAMA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI), Villa Rosa, Santo Ángel Y Metropolitano, Casita Feliz Y Ternuritas. - Contrato De Aporte No 86003762025 de la Modalidad Centro Desarrollo Institucional – CDI - del Municipio de Puerto Asís, Departamento del putumayo, vigencia 2026, las cuales contienen los siguientes productos:
2.

ITEM	DESCRIPCION DETALLADA DEL ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR
1	Reparación de enmendaduras corrosivas y bordes irregulares que afectan la uniformidad de la superficie., las cuales se encuentran en el salón de párvulos	1	**2.822.317,00**
2	subsanar la humedad que se evidencia en el salón de párvulos.	1	

3	Revisar y subsanar la presencia de presencia de murciélagos, la cual constituye un factor de riesgo sanitario, debido a la posible contaminación por excremento, así como a la generación de olores nocivos, esta novedad se encuentra en al interior del CDI.	1
4	Revisar y reparar la humedad que se encuentra en la superficie de la alacena.	1
5	En la zona del comedor se observa pared corrosiva	1
6	En el área de cocina se evidencia pared con desprendimiento de pintura; a nivel general requiere pintura.	1
7	Revisar y reparar en la zona del comedor la pared corrosiva y con desprendimiento de pintura y se evidencia lona en malas condiciones de vida útil y de higiene. -	1
8	Cambio de angeo que se encuentra en la puerta de acceso a la cocina el cual se encuentra en malas condiciones.	1
9	Revisar y reparar Las baterías sanitarias ya que no cuentan con suministro de agua; lo cual limita su funcionamiento y condiciones de higiene.	1

10	Revisión y reparación de nevera ubicada en la cocina la cual se evidencia con exceso de óxido y requiere lijado, reparación metálica sellado con anticorrosivo y pintura general	**1**	**900.000,00**

11	Construcción de la reja ubicada en el área de lavandería la cual está totalmente deteriorada por presencia de oxido lo que ha incurrido en ruptura de tubos y el metal ocasionando perforaciones cortantes que ponen en riesgo el bienestar de los participantes así mismo no cuenta con un sistema de aseguramiento que permita restringir el acceso a las y los participantes.	**1**	**810.000,00**
12	Mantenimiento de una reja del salón de párvulos, cambio de filo de madera, lijado y pintura		
	TOTAL		**4.532.317,00**

Las partes acuerdan que los servicios serán facturados y cancelados en efectivo en un único pago durante el mes de Julio del presente año, esto con el fin de cumplir a cabalidad con todos los requerimientos y capacidad financiera de la entidad. El valor a pagar será de CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS DIECISIETE PESOS ($4.532.317) MDA CTE. En las siguientes condiciones:

En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Mocoa a los treinta (30) días del mes de julio del 2026.

DIEGO ARVEY IDROBO
CC. 15.555.169
Teléfono. 311495821

LYDIA GAVIRIA GÓMEZ
RL FUNDACIÓN FRATERNIDAD
Nit. 900.135.278-5
Teléfono. 320 821 1572