Bucaramanga Santander, 05 de mayo de 2026

Señores:
SENA REGIONAL SANTANDER

En atención a su solicitud, nos permitimos presentar a consideración de la entidad nuestra propuesta económica y alcance técnico para la ejecución de la “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ZONA CUBIERTA Y ZONA DE BIENESTAR DEL FUNCIONARIO, DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL SENA REGIONAL SANTANDER”; garantizamos el cumplimiento de la normatividad técnica vigente, el uso de materiales certificados y mano de obra calificada para asegurar la correcta operatividad de las instalaciones.

A continuación, se detalla el presupuesto correspondiente, quedando atentos a cualquier requerimiento de aclaración.

“ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ZONA CUBIERTA Y ZONA DE BIENESTAR DEL FUNCIONARIO, DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL SENA REGIONAL SANTANDER”					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1.00	**CUBIERTA METÁLICA BALCONES SEXTO PISO**				
1.01	Fabricación, suministro e instalación de cubierta metálica tipo marquesina o parasol para zonas de balcón ANCHO = 2.30 [m] // estructura metálica tubular en acero galvanizado calibre 18 (incluye fondo anticorrosivo y esmalte de acabado definitivo color gris) // teja en lamina policarbonato alveolar espesor 6 mm	ML	49.12	$ 905,000.00	$ 44,453,600.00
1.02	Fabricación, suministro e instalación de cubierta metálica tipo marquesina o parasol para zonas de balcón ANCHO = 4.70 [m] // estructura metálica tubular en acero galvanizado calibre 18 (incluye fondo anticorrosivo y esmalte de acabado definitivo color gris) // teja en lamina policarbonato alveolar espesor 6 mm	ML	16.6	$ 1,782,000.00	$ 29,581,200.00
1.03	Suministro e instalación de canal lámina galvanizada cal. 22 D= 50 cm, incluye pintura anticorrosiva y esmalte color blanco y empalme a bajantes existentes	ML	65.72	$ 157,000.00	$ 10,318,040.00
2.00	**LABOR DE MANTENIMIENTO DE SELLOS Y MEJORA DE DOMOS EN POLICARBONATO, INSTALADOS EN ZONA CUBIERTA**				
2.01	Labor de mantenimiento y reparaciones requeridas, para domos existentes en la zona de cubierta (cubierta a dos aguas y domo piramidal) // incluye suministro e instalación de sellos, cambio de láminas averiadas, reparación de fisuras y goteras, y demás actividades que permitan evitar filtraciones por las estructuras	M2	140	$ 300.000	$ 42.000,000.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 126,352,840**
ADMINISTRACION (16%)					$ 20,216,454
UTILIDAD (5%)					$ 6,317,642
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)					$ 1,200,352
COSTO TOTAL					**$ 154,087,288.38**

MAURICIO LEON RIVERO
C.C 91.286.044 B/manga
R/L CIVPRO S.A.S
NIT 900139552