
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA EN LA ALCALDIA DE ARAUCA Y SUS SEDES

ALCALDIA DE ARAUCA SEDE PRINCIPAL


Mediante este informe se quiere dar a conocer las configuraciones establecidas en la entrega de los servicios de internet y datos establecidos en la ALCALDIA DE ARAUCA Y SUS SEDES en este proyecto se estableció una conectividad de servicio de internet de 300Mbps con un IPv4 190.90.38.240/29

Se dejó equipo *RB modelo 1100AHx2 con SN 574004D66159*


1. Direccionamientos



2. Rutas



3. Interfaces




EDIFICIO CAM

Se realiza instalación en sitio se deja servicio operativo, se realizan pruebas de velocidad y navegación del mismo.








Se realizaron pruebas de ping el cual se observa sin ninguna perdida






SEDE BIBLIOTECA


Se realiza instalación en sitio se deja servicio operativo, se realizan pruebas de velocidad y navegación se entrega ONT DOBLE BANDA, ROSETA, PATCH CORD.





Se realizaron pruebas de servicio verificando el funcionamiento del servicio, como se observa en las siguientes imágenes.






SEDE BOMBEROS


Se realiza instalación en sitio se deja servicio operativo, se realizan pruebas de velocidad y navegación se entrega ONT DOBLE BANDA, ROSETA, PATCH CORD.





Se realizaron pruebas de servicio verificando el funcionamiento del servicio, como se observa en las siguientes imágenes.






SEDE CABIMA


Se realiza instalación en sitio se deja servicio operativo, se realizan pruebas de velocidad y navegación se entrega ONT DOBLE BANDA, ROSETA, PATCH CORD.





Se realizaron pruebas de servicio verificando el funcionamiento del servicio, como se observa en las siguientes imágenes.





CENTRO EXPERIMENTAL PILOTO


Se realiza instalación en sitio se deja servicio operativo, se realizan pruebas de velocidad y navegación se entrega ONT BRIDGE, ROSETA Y PATCH CORD.





Se realizaron pruebas de servicio verificando el funcionamiento del servicio, como se observa en las siguientes imágenes.





CASA DE LA MUJER


Se realiza instalación en sitio se deja servicio operativo, se realizan pruebas de velocidad y navegación se entrega ONT DOBLE BANDA, ROSETA Y PATCH CORD.





Se realizaron pruebas de servicio verificando el funcionamiento del servicio, como se observa en las siguientes imágenes.






CICAF


Se realiza instalación en sitio se deja servicio operativo, se realizan pruebas de velocidad y navegación se entrega ONT BRIDGE, ROSETA Y PATCH CORD.





Se realizaron pruebas de servicio verificando el funcionamiento del servicio, como se observa en las siguientes imágenes.






LUDOTECA


Se realiza instalación en sitio se deja servicio operativo, se realizan pruebas de velocidad y navegación se entrega ONT DOBLE BANDA, ROSETA, PATCH CORD.





Se realizaron pruebas de servicio verificando el funcionamiento del servicio, como se observa en las siguientes imágenes.






FRIGOMATADERO

Se realiza instalación en sitio se deja servicio operativo, se realizan pruebas de velocidad y navegación se entrega RB4011iGS+5HacQ2HnD con serial F03D0EDF69C7





En las siguientes fotos se evidencia. De igual manera, se realizaron pruebas de servicio verificando el funcionamiento del servicio



MUSEO LLANERO


Se realiza instalación en sitio se deja servicio operativo, se realizan pruebas de velocidad y navegación se entrega ONT DOBLE BANDA, ROSETA, PATCH CORD.





Se realizaron pruebas de servicio verificando el funcionamiento del servicio, como se observa en las siguientes imágenes.






PALACIO 1810

Se realiza instalación en sitio se deja servicio operativo, se realizan pruebas de velocidad y navegación se entrega ONT DOBLE BANDA, ROSETA, PATCH CORD.




Se realizaron pruebas de servicio verificando el funcionamiento del servicio, como se observa en las siguientes imágenes.






SEDE CIBAMA

Se realiza instalación en sitio se deja servicio operativo, se realizan pruebas de velocidad y navegación se entrega ONT DOBLE BANDA, ROSETA, PATCH CORD.





Se realizaron pruebas de servicio verificando el funcionamiento del servicio, como se observa en las siguientes imágenes.






INSPECCION DE POLICIA


Se realiza instalación en sitio se deja servicio operativo, se realizan pruebas de velocidad y navegación se entrega ONT DOBLE BANDA, ROSETA, PATCH CORD.





Se realizaron pruebas de servicio verificando el funcionamiento del servicio, como se observa en las siguientes imágenes.





CIBAMA ANCIANATO

- MODELO EG8145V5
- SN 48575443A29A0BAC
- LAN 192.168.18.0/24
- WLAN 2.4G WICOM-CIBAMA
- WLAN 5G WICOM-CIBAM5g

BIBLIOTECA

- MODELO EG8041V5
- SN 48575443A29A0BAC
- LAN 192.168.18.0/24
- WLAN 2.4G WICOM-BIBLIOTECA-SALA
- WLAN 5G WICOM-BIBLIOTECA-SALA-5G

BOMBEROS

- MODELO EG8141V5
- SN 48575443A29A0BAC
- LAN 192.168.18.0/24
- WLAN 2.4G WICOM BOMBEROS
- WLAN 5G WICOM BOMBEROS-5G

CABIMA

- MODELO EG8041V5
- SN 485754433DECC1AE
- LAN 192.168.18.0/24
- WLAN 2.4G CABIMA 2024
- WLAN 5G CABIMA 2024-5G

CENTRO EXPERIMENTAL PILOTO

- MODELO RB750Gr3
- SN CC220D987F4B
- LAN 192.168.88.10-192.168.88.254
- WLAN 2.4G
- WLAN 5G

CASA DE LA MUJER

- MODELO EG8041V5
- SN 485754433BEEF5AE
- LAN 192.168.18.0/24
- WLAN 2.4G WICOM-CDMUJER
- WLAN 5G WICOM-CDMUJER-5G

La instalación se realizó el día 28 de marzo de 2025

LUDOTECA
- MODELO EG8041V5
- SN 485754433DE58FAE
- LAN 192.168.18.0/24
- WLAN 2.4G WICOM LUDOTECA
- WLAN 5G WICOM LUDOTECA -5G

MUSEO LLANERO
- MODELO EG8041V5
- SN 485754433BE0E8AE
- LAN 192.168.18.0/24
- WLAN 2.4G
- WLAN 5G

PALACIO 1810
- MODELO EG8041V5
- SN 485754433BDA71AE
- LAN 192.168.18.0/24
- WLAN 2.4G WICOM-1810
- WLAN 5G WICOM-1810-5G

FRIGOMATADERO
- MODELO RB4011iGS+5HacQ2HnD
- SN F03D0EDF69C7
- LAN 192.168.88.20-192.168.88.254
- WLAN 2.4G WICOM-FRIGO
- WLAN 5G WICOM-FRIGO-5G

CICAF
- MODELO
- SN
- LAN
- WLAN 2.4G
- WLAN 5G

INSPECCION DE POLICIA
- MODELO EG8041V5
- SN 485754433BE34EAE
- LAN 192.168.18.0/24
- WLAN 2.4G INSPECCION DE POLICIA
- WLAN 5G INSPECCION DE POLICIA 5-G

CARLOS ARMANDO GUZMÁN SÚA
Gerente General