INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
INVISBU

FORMATO: DIAGNÓSTICO TÉCNICO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	16/09/2026	CONSECUTIVO HOGAR:	1.102.370.392	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		Hoja 1 de 4

A. DATOS DEL TITULAR DEL HOGAR

a) Nombre(s)	Raquel	e) Departamento	SANTANDER
b) Apellido(s)	Ramirez Mariaca	f) Municipio	BUCARAMANGA
c) No. Documento.	1.102.370.392	g) Vereda	Capilla Alta
d) Cel. contacto	318 310 8715.	h) Corregimiento	2

DATOS DEL SUBSIDIO - modalidad

Vivienda nueva [ ] Mejoramiento [X]

B. CONDICIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES DEL PREDIO

	Cumple	No Cumple
a) Predio localizado en zona rural	X	
b) Predio con disponibilidad o acceso a fuente de agua	X	
c) Predio localizado en zona apta para el desarrollo de vivienda	X	

d) Número de pisos de la vivienda: 1

e) Distancia de la vía a la vivienda: [ ] Metros

C. GEORREFERENCIACIÓN

a) Coordenadas

LATITUD 7° 11.295' LONGITUD 73° 5.571'

D. DISPONIBILIDAD O ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS

¿El predio cuenta con posibilidad de abastecimiento de agua?

a) SI [X] b) NO [ ]

El agua para preparar los alimentos, la obtienen principalmente de:

a) Acueducto público	[ ]	b) Acueducto comunal o veredal	[ ]	c) Pozo con bomba	[ ]	d) Pozo sin bomba, jagüey, aljibe o barreno	[ ]
e) Agua lluvia	[ ]	f) Río, quebrada, manantial o nacimiento	[X]	g) Pila pública	[ ]	h) Carrotanque	[ ]
i) Aguatero	[ ]	j) Agua embotellada o en bolsa	[ ]	k) Ninguno	[ ]	l) Método alternativo ¿Cuál?	[ ]

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

¿Con qué tipo de servicio sanitario cuenta el hogar?

a) Inodoro con conexión a alcantarillado	[ ]	b) Inodoro con conexión a Pozo séptico	[ ]	c) Pozo de absorción	[ ]	d) Descarga directa a fuentes de agua (bajamar)	[ ]
e) Ninguno	[ ]						

DISPONIBILIDAD O ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA

Para el desarrollo de las actividades en el hogar la energía que utiliza es:

a) Conexión a red de energía eléctrica	[X]	b) Planta eléctrica	[ ]	c) Molino de viento o eólica	[ ]	d) Panel solar	[ ]
e) Quema de materiales y residuos vegetales	[ ]	f) Combustible (gasolina; ACPM ; gas)	[ ]	g) Carbón mineral	[ ]	h) Biogás	[ ]
i) Ninguno	[ ]	j) Otro. ¿Cual?	[ ]				

E. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA VIVIENDA (APLICA SOLO PARA MEJORAMIENTO)

ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA VIVIENDA

	SI	NO	No.		SI	NO		SI	NO
a) Espacio(s) de baño(s) independiente(s)	X		1	e) Espacio de cocina independiente	X		i) Espacio de comedor		X
b) Sanitario(s) en servicio	X		1	f) Mesón de cocina	X		j) Depósito de materiales		X
c) Lavamanos en servicio	X		1	g) Lavaplatos	X		k) Espacio(s) de habitación(es) independiente(s)		X
d) Ducha(s) en servicio	X		1	h) Lavadero	X		l) Número de habitación(es) independiente(s)		X

PRIORIDAD (ESPACIO NECESARIO PARA EL NÚCLEO FAMILIAR).

Enumere de 1 a 5 en orden de prioridad el espacio necesario para el núcleo familiar con mayor urgencia siendo 1 el más urgente y 5 el menos urgente.

a) Unidad sanitaria	1
b) Habitación	2
c) Cocina adecuada	3
d) Espacio productivo	4
e) Salón multiple / espacio social	5

OBSERVACIONES RELEVANTES

MATERIALES DE LA VIVIENDA

			SI	NO	Descripción (Asentamientos diferenciales, socavación, fisuras, otro)
a) Material predominante en pisos	Concreto	Presenta deficiencias o deterioro evidente		X	
b) Material predominante en muros	ladrillo	Presenta deficiencias o deterioro evidente		X	
c) Material estructura de cubierta	zinc	Presenta deficiencias o deterioro evidente		X	

ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA

			SI	NO	Descripción (Asentamientos diferenciales, socavación, fisuras, otro)
a) Mampostería confinada		Presenta deficiencias o deterioro evidente		X	
b) Mampostería no confinada		Presenta deficiencias o deterioro evidente		X	
c) Sistema aporticado en concreto reforzado		Presenta deficiencias o deterioro evidente		X	
d) Madera		Presenta deficiencias o deterioro evidente		X	
e) Otro		Presenta deficiencias o deterioro evidente		X	

f) Tiempo aproximado en años de construcción de la vivienda existente: 1 a 3 años [X] 3 a 6 años [ ] 6 a 9 años [ ] 9 a 15 años [ ] 15 años o más [ ]

g) De acuerdo con su conocimiento técnico, la estructura de la vivienda existente cumple con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente vigente

h) La vivienda cuenta con la disponibilidad de una fuente mejorada de agua. SI [X] NO [ ]

Raquel #6

318 6058817 ✓

318 3109715



Cocina:

Baño:

Friso / pint: → Sala Cocina

Enchap piso:

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
INVISBU

FORMATO: DIAGNÓSTICO TÉCNICO

INVISBU

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	16/09/2020	CONSECUTIVO HOGAR:	1.102.370.592	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		Hoja 3 de 4

G. CONCEPTO TÉCNICO DEL DIAGNÓSTICO

CUMPLE [X] NO CUMPLE [ ]

SI EL PREDIO "NO CUMPLE", INDICAR LA CAUSA:

H. CONSTANCIA DE LA VISITA INDIVIDUAL DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL

Firma del titular de hogar y profesional que realiza el diagnóstico

a) Nombre del titular del hogar: Raquel Ramirez Martinez

Firma del titular del hogar:

No. Documento de identidad: 1.102.370.592

Nombre del testigo (si aplica):

Firma del testigo (si aplica):

Huella

b) Nombre del profesional de diagnóstico: Andrés F. Galán R.

Firma del profesional de diagnóstico:

No. Documento de identidad: 1098743698

No. Tarjeta profesional: A030562017