INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
INVISBU

FORMATO: DIAGNÓSTICO TÉCNICO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	14 Sept	CONSECUTIVO HOGAR:	63 486 864	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		Hoja 1 de 4

A. DATOS DEL TITULAR DEL HOGAR

a) Nombre(s)	Gloria	e) Departamento	SANTANDER
b) Apellido(s)	Sanchez Peña	f) Municipio	BUCARAMANGA
c) No. Documento.	63 486 864	g) Vereda	Ciudad Alta casa 062 C
d) Cel. contacto	3001093893	h) Corregimiento	3

DATOS DEL SUBSIDIO - modalidad

Vivienda nueva [ ] Mejoramiento [X]

B. CONDICIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES DEL PREDIO

	Cumple	No Cumple
a) Predio localizado en zona rural	X	
b) Predio con disponibilidad o acceso a fuente de agua	X	
c) Predio localizado en zona apta para el desarrollo de vivienda	X	

d) Número de pisos de la vivienda: 1

e) Distancia de la vía a la vivienda: [ ] **Metros**

C. GEORREFERENCIACIÓN

a) Coordenadas

LATITUD 7.146150 LONGITUD -73.095579

D. DISPONIBILIDAD O ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS

¿El predio cuenta con posibilidad de abastecimiento de agua?

a) SI [X] b) NO [ ]

El agua para preparar los alimentos, la obtienen principalmente de:

a) Acueducto público	[ ]	b) Acueducto comunal o veredal	[X]	c) Pozo con bomba	[ ]	d) Pozo sin bomba, jagüey, aljibe o barreno	[ ]
e) Agua lluvia	[ ]	f) Río, quebrada, manantial o nacimiento	[ ]	g) Pila pública	[ ]	h) Carrotanque	[ ]
i) Aguatero	[ ]	j) Agua embotellada o en bolsa	[ ]	k) Ninguno	[ ]	l) Método alternativo ¿Cuál?	[ ]

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

¿Con qué tipo de servicio sanitario cuenta el hogar?

a) Inodoro con conexión a alcantarillado	[ ]	b) Inodoro con conexión a Pozo séptico	[X]	c) Pozo de absorción	[ ]	d) Descarga directa a fuentes de agua (bajamar)	[ ]
e) Ninguno	[ ]						

DISPONIBILIDAD O ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA

Para el desarrollo de las actividades en el hogar la energía que utiliza es:

a) Conexión a red de energía eléctrica	[X]	b) Planta eléctrica	[ ]	c) Molino de viento o eólica	[ ]	d) Panel solar	[ ]
e) Quema de materiales y residuos vegetales	[ ]	f) Combustible (gasolina; ACPM ; gas)	[ ]	g) Carbón mineral	[ ]	h) Biogas	[ ]
i) Ninguno	[ ]	j) Otro. ¿Cual?	[ ]				

E. DIAGNOSTICO GENERAL DE LA VIVIENDA (APLICA SOLO PARA MEJORAMIENTO)

ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA VIVIENDA

	SI	NO	No.		SI	NO		SI	NO
a) Espacio(s) de baño(s) independiente(s)	X		1	e) Espacio de cocina independiente	X		i) Espacio de comedor	X	
b) Sanitario(s) en servicio	X		1	f) Mesón de cocina	X		j) Depósito de materiales		X
c) Lavamanos en servicio	X		1	g) Lavaplatos	X		k) Espacio(s) de habitación(es) independiente(s)		X
d) Ducha(s) en servicio	X		1	h) Lavadero	X		l) Número de habitación(es) independiente(s)		X

PRIORIDAD (ESPACIO NECESARIO PARA EL NÚCLEO FAMILIAR).

Enumere de 1 a 5 en orden de prioridad el espacio necesario para el núcleo familiar con mayor urgencia siendo 1 el más urgente y 5 el menos urgente.

a) Unidad sanitaria	1
b) Habitación	2
c) Cocina adecuada	3
d) Espacio productivo	4
e) Salon multiple / espacio social	5

OBSERVACIONES RELEVANTES

MATERIALES DE LA VIVIENDA

		Presenta deficiencias o deterioro evidente	SI	NO	Descripción (Asentamientos diferenciales, socavación, fisuras, otro)
a) Material predominante en pisos	concreto	Presenta deficiencias o deterioro evidente		X	
b) Material predominante en muros	ladrillo	Presenta deficiencias o deterioro evidente		X	
c) Material estructura de cubierta	zinc	Presenta deficiencias o deterioro evidente		X	

ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA

			SI	NO	Descripción (Asentamientos diferenciales, socavación, fisuras, otro)
a) Mampostería confinada		Presenta deficiencias o deterioro evidente		X	
b) Mampostería no confinada		Presenta deficiencias o deterioro evidente		X	
c) Sistema aporticado en concreto reforzado		Presenta deficiencias o deterioro evidente		X	
d) Madera		Presenta deficiencias o deterioro evidente		X	
e) Otro		Presenta deficiencias o deterioro evidente		X	

f) Tiempo aproximado en años de construcción de la vivienda existente: 1 a 3 años [ ] 3 a 6 años [X] 6 a 9 años [ ] 9 a 15 años [ ] 15 años o más [ ]

g) De acuerdo con su conocimiento técnico, la estructura de la vivienda existente cumple con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente vigente

h) La vivienda cuenta con la disponibilidad de una fuente mejorada de agua. SI [X] NO [ ]

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
INVISBU

FORMATO: DIAGNÓSTICO TÉCNICO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:		CONSECUTIVO HOGAR:		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		Hoja 2 de 4


F. LEVANTAMIENTO (mano alzada)

PREMISAS DE DIBUJO

a) Linderos del predio
b) Acceso principal del predio
c) Zona de implantación
d) Puntos cardinales (Norte)
e) Vivienda existente (MEJORAMIENTO)
f) Cotas generales predio
g) Cotas generales vivienda
h) Cotas zona de implantación

CONVENCIONES VIVIENDA:

MUROS	
VENTANAS	
COLÚMNAS	
PUERTAS	
BAÑO	B
COCINA	C
HABITACIONES	H
COMEDOR	EP
PATIO	PT
DEPÓSITO	D
ZONA DE INTERVENCIÓN	



** EL LEVANTAMIENTO A MANO ALZADA DEL PREDIO DEBERÁ CONTENER LA MAYOR PRESICIÓN EN MEDIDAS PARA ANALIZAR EL ESPACIO LIBRE Y LA POSIBLE IMPLANTACIÓN

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
INVISBU

FORMATO: DIAGNÓSTICO TÉCNICO

INVISBU

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	14 sept	CONSECUTIVO HOGAR:	63. 456. 864	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		Hoja 3 de 4

G. CONCEPTO TÉCNICO DEL DIAGNÓSTICO

CUMPLE [X] NO CUMPLE [ ]

SI EL PREDIO "NO CUMPLE", INDICAR LA CAUSA:

H. CONSTANCIA DE LA VISITA INDIVIDUAL DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL


Firma del titular de hogar y profesional que realiza el diagnóstico

a) Nombre del titular del hogar	Gloria Sanchez Peña
Firma del titular del hogar	
No. Documento de Identidad	63456864
Nombre del testigo (si aplica)	
Firma del testigo (si aplica)	

Huella

b) Nombre del profesional de diagnóstico	Andrés T. Galán R.
Firma del profesional de diagnóstico	
No. Documento de identidad	1098743698
No. Tarjeta profesional	AO 30562017

Andrés Galán
CPS - 170-2020


Gloria Sunbox D +1
H2
H2
H1
C
C
2.00
2.00
2.00