INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS 2026-031

Señores:
INSTITUCIÒN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
Florencia Caquetá

Yo, **CATALINA ICO,** identificada con cedula de ciudadanía número 1.006.526.728, me permito presentar el siguiente informe, por los servicios prestados a la I.E. Jorge Eliecer Gaitán, correspondiente a, Suministros, reparación y Mantenimientos preventivos en los equipos de sonido de la I.E Jorge Eliecer Gaitán, que estaban presentando fallas de funcionamiento, distribuido así:

Sede Central

	DETALLE
01	Suministro de una (1) consola activa de sonido para seis (6) micrófonos, marca pro-Dj.
02	Suministro de 20 metros de cable encauchado para los bafles del lado izquierdo del cubierto.
03	Suministro de 14 metros de cable estéreo, con sus respectivos plug XLR, para compartir audio entre las cabinas activas en la tarima del cubierto.
04	Suministro de 12 metros de cable encauchado con sus respectivos plug de seguridad, para los bajos pasivos de la emisora.
05	Reparación de tres (3) unidades de brillos para los bafles pasivos del cubierto.
06	Reparación de una cabina activa de la emisora, en la parte de preamplificaciòn.

Sede San Juan Bosco (Torreón)

	DETALLE
01	Mantenimiento preventivo general de la planta y mixer del sonido del Torreón.
02	14 metros de cable encauchado para uno de los bafles pasivos de las gradas del torreón.

Sede Simón Bolívar

	DETALLE
01	Reparación de una salida de amplificación de la consola de audio, de la coordinación.
02	Suministro de 15 metros de cable estéreo XLR, para micrófono inalámbrico en la tarima de eventos.
03	Reparación de dos (2) unidades de brillo de los bafles pasivos de la sala de eventos.

Periodo de Ejecución.

El servicio fue realizado entre el 12 – 09 – 2026 hasta 21 – 09- 2026.

Se anexa evidencias fotográficas de la labor realizada en las tres sedes de la I. E. Jorge Eliecer Gaita.

Sede Central

consola activa de sonido marca pro-Dj.



Cable encauchado para los bafles del lado izquierdo del cubierto. (Antes)



Cable encauchado para los bafles del lado activas izquierdo del cubierto. (Después)



14 metros de cable estéreo para cabinas activas




Sede Central

Reparación de tres (3) unidades de brillos para los bafles pasivos del cubierto

(Antes)



(Después)



(Antes)




(Después)



(Antes)



(Después)



Reparación de una cabina activa, parte de pre amplificación.

(Antes)



(Después)



12 metros de cable encauchado
para los bajos pasivos de la emisora.



Sede San Juan Bosco

Mantenimiento preventivo general de la planta y mixer del sonido del Torreón.

(Antes)





(Después)





14 metros de cable encauchado para uno de los bafles pasivos de las gradas del torreón.

(Antes) (Después)







Sede Simón Bolívar

Reparación de una salida de amplificación de la consola de audio, de la coordinación.


(Antes) (Después)





Reparación de dos (2) unidades de brillo de los bafles pasivos de la sala de eventos





cable estéreo, para micrófono alámbrico en la tarima de eventos.



