CE-427-2025-169 *Julio 17 de 2026.*

Señores
CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
Ing. SANDRA CARDOZO PEREZ.
Ing. OLGA TORRES
Ing. SERGIO SANCHEZ
Interventoría

Ref. CTO DE OBRA 427-2025 "REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN"

ASUNTO: Reporte de resultados y seguimiento a los ensayos de lavado y al tramo piloto expuesto a tráfico e intemperie, para evidenciar posibles cambios de tonalidad en las piezas de arcilla en la Plazoleta de la Rosa de los Vientos.

Cordial saludo.

Por medio de la presente comunicación, nos dirigimos a usted con el fin de entregar el reporte oficial de seguimiento sobre el comportamiento del tramo piloto de piezas en arcilla, el cual fue instalado en el sector de la Plazoleta de la Rosa de los Vientos.

Como es de su conocimiento y de acuerdo con lo coordinado previamente, este tramo piloto fue instalado y dejado expuesto de manera directa a la intemperie y al tráfico normal de la zona desde el pasado 27 de marzo de 2026. El objetivo principal de esta prueba técnica era someter el material a condiciones reales de uso y exposición ambiental para evaluar su comportamiento y evidenciar si se presentaba algún cambio o degradación en su tonalidad original.

Al respecto, nos permitimos informar que, tras el periodo de exposición transcurrido desde el 27 de marzo hasta la fecha, no se ha evidenciado ningún cambio de tonalidad ni alteración estética en las piezas de arcilla instaladas. El material ha conservado sus características de color y acabado iniciales, demostrando una excelente estabilidad frente a los factores climáticos y de tráfico.

Adicionalmente, al realizar los ensayos previos de lavado sobre el material de arcilla existente —utilizando agua y cepillo para remover los residuos acumulados por el tráfico peatonal y la intemperie—, se constató que no hubo ningún cambio de color en los elementos.

Si bien el procedimiento fue efectivo para despejar la superficie de suciedad y de agentes contaminantes, las propiedades cromáticas intrínsecas del material se mantuvieron inalteradas, confirmando que la pátina y el tono actual corresponden al estado real del componente cerámico.

Dejamos a su disposición estos resultados para su respectiva revisión y verificación en campo. Con base en este comportamiento favorable del material, quedamos atentos a su Visto Bueno (VoBo.) para continuar con el proceso de instalación definitiva en la plazoleta, conforme a las especificaciones del proyecto.

Cordialmente,

SANDRA ROJAS SARMIENTO
Arquitecta Magíster en Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble UN
Directora de obra.
Consorcio MARLYT - NIT. 902.019.842-0

Arq. MILTON BRAVO
Ing. LUIS F. MARTINEZ
Arq. SAMED MUSBAH
Anexo (1) / 170726 Ensayos piezas de arcilla de la Plazoleta de la rosa de los vientos