INFORME FINANCIERO # 3

Contrato No 4135.010.26.1.128-2026

28 de septiembre de 2026

Lugar: CAM – BIC – ARISTI - BOULEVARD

Dependencias: Hacienda / DADII

mechatronics design
Direcion@mechatronicsdesign.com.co

Este informe detalla las inspecciones realizadas y las acciones ejecutadas en el Departamento de Hacienda de la Torre de Cali, edificio aristi y instalaciones del departamento del DADII. La intervención se realiza en el marco del contrato No. 4135.010.26.1.128-2026 entre Mechatronics Design SAS y la Alcaldía de Santiago de Cali. El propósito es abordar problemas relacionados con los mantenimientos preventivos y correctivos, así como de obsolescencia tecnológica para asegurar la operatividad de todos los equipos relacionados en los estudios previos.

CUADRO DE CANTIDADES CONTRACTUALES

ELEMENTO	UAEGBS	HACIENDA	DADII	TOTAL, POR ORGANISMO
UPS	3	-	-	**3**
IMPRESORA	11	77	10	**98**
PLOTTER	3	-	-	**3**
ESCANER	30	40	31	**101**
VIDEO BEAM	-	12	-	**12**
COMPUTADORES ESCRITORIO	-	600	-	**600**
COMPUTADOR PORTATIL	-	30	-	**30**
TOTAL POR ELEMENTO	**47**	**759**	**41**	**847**

CUADRO DE CANTIDADES REALIZADAS 02– 11 SEPTIEMBRE 2026

ELEMENTO	UAEGBS	HACIENDA	DADII	TOTAL, POR EJECUTAR
UPS	-	-	-	**3**
IMPRESORA	-	14	-	**84**
PLOTTER	-	-	-	**3**
ESCANER	-	-	-	**101**
VIDEO BEAM	-	-	-	**12**
COMPUTADORES ESCRITORIO	-	81	-	**519**
COMPUTADORES PORTATIL	-	-	-	**30**
TOTAL POR ELEMENTO	**-**	**95**	**-**	**752**

CUADRO DE CANTIDADES REALIZADAS 14– 18 SEPTIEMBRE 2026

ELEMENTO	UAEGBS	HACIENDA	DADII	TOTAL, POR EJECUTAR
UPS	-	-	-	**3**
IMPRESORA	-	35	8	**41**
PLOTTER	-	-	-	**3**
ESCANER	-	1	-	**100**
VIDEO BEAM	-	-	-	**12**
COMPUTADORES ESCRITORIO	-	148	-	**371**
COMPUTADORES PORTATIL	-	1	-	**29**
TOTAL POR ELEMENTO	**-**	**185**	**8**	**559**

MECHATRONICS DESIGN SAS
Teléfono. 4820833 – 3186425584
Dirección: CRA 35ª #4B-49
Cali – Colombia

CUADRO DE CANTIDADES REALIZADAS 21– 26 SEPTIEMBRE 2026

ELEMENTO	UAEGBS	HACIENDA	DADII	TOTAL, POR EJECUTAR
UPS	-	-	-	**3**
IMPRESORA	-	13	1	**27**
PLOTTER	-	-	-	**3**
ESCANER	-	12	-	**88**
VIDEO BEAM	-	-	-	**12**
COMPUTADORES ESCRITORIO	-	115	-	**256**
COMPUTADORES PORTATIL	-	2	-	**27**
TOTAL POR ELEMENTO	**-**	**142**	**1**	**416**

Relación de novedades

Equipos de cómputo/impresora sometidos a mantenimiento que no están registrados en el inventario contractual, por error de digitación, sin embargo, se realiza el mantenimiento preventivo bajo la autorización de Carlos Gil

Total: 2

EQUIPO / COMPUTADOR / SCANNER		
PRIMER INFORME		
# ITEM	**SERIAL**	**DEPENDENCIA /UBICACION**
1	MXBCQB20CQ	HACIENDA
2	CNBCHDK1BZ	HACIENDA

RELACIÓN DE EQUIPOS REALIZADOS – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

#	EQUIPO COMPUTADOR	REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		REPUESTOS			
	SERIE	SI	NO	RAM / DDR3 / 1600 MH	RAM /DDR4 2400	DISCO SSD	OTRO
1	MXL40628HP		X				
2	1CZ129086C		X				
3	1CZ14606R3		X				
4	1CZ14307K4		X				
5	MXL8291ZNT		X				
6	MXL8291ZMM		X				
7	1CZ14606R1		X				
8	MXL8291ZR7		X				
9	4CE252CYM8		X				
10	1CZ129086N		X				
11	1CZ1290885		X				
12	MXL8291ZSY		X				
13	1CZ129086B		X				
14	MXL7501Q1S		X				
15	MXL1392KCS		X				
16	MXL1392KD8		X				
17	1CZ14307GN		X				

18	1CZ14307KD		X				
19	MXL8291ZLW		X				
20	4CE252CYJP		X				
21	MXL4062SBY		X				
22	MXL40628H5		X				
23	XML40628DY		X				
24	MXL8291ZLY		X				
25	MXL6021M7S		X				
26	MXL8291ZL6		X				
27	MXL8291ZK7		X				
28	MXL0032HM7	X					MOUSE
29	MXL8291ZTG		X				
30	MXLOO32HN4		X				
31	1CZ14606RH	X					DDR5
32	MXL601105V	X					VENTILADOR DE GABINETE
33	MXL0032HMH		X				
34	MXL8291ZMC		X				
35	MXL8291ZQ3		X				
36	MXL3021M8K	X		16GB			
37	MXL20130L9		X				
38	MXL8291ZPC		X				
39	MXL6021M7K	X		8GB X 2			
40	MKL8291ZT4	x			16GB x 2		
41	MXL4062SC0		X				
42	MXL30230BX		X				
43	MXL8291ZMB		X				
44	4CE252CYNQ	X			16GB		
45	MXL40628JZ	X		8GB x 2			
46	MXL8291ZR4		X				
47	4CE252CYNH		X				
48	MXL4062SBJ	X		8GB x 2		SSD SATA 2.5	
49	1CZ129086F	X					VENTILADOR DE GABINETE
50	MXL8291ZK2		X				
51	1CZ14606QB		X				
52	MXL8291ZK3	X			16GB		
53	MXL8291ZKT	X			16GB		
54	MXL829ZLP	X			16GB		
55	MJOL2CEW		X				
56	MXL8291ZR5	X			16GB		
57	MXL8291ZKB	X			16GB		
58	1CZ1290815	X			16GB x 2		
59	MXL8291ZKK	X			16GB		
60	MXL8291ZSQ	X			16GB		
61	MXL7501PNL	X				SSD SATA 2.5	
62	MXL8291ZN9	X			16GB		
63	MXL8291ZK5	X					MOUSE Y TECLADO
64	MXL6021M7N		X				
65	MXL3021MBM	X				SSD SATA 2.5	
66	1CZ1290826		X				
67	MXL40628JT	X				SSD SATA 2.5	
68	MXL8291ZPJ	X				SSD SATA 2.5	
69	MXL40628GP	X		8GB x 2			

70	MXL40628FS	X				SSD SATA 2.5	
71	MXL8291ZPK		X				
72	MXL6021M7Y	X				SSD SATA 2.5	VEENTILADOR DE GABINETE
73	MXL40628DM	X				SSD DATA 2.5	
74	MXL6021M8M		X				
75	1CZ129085B		X				
76	MXL40628G3		X				
77	MXL8291ZPX	X				SSD SATA 2.5	
78	MXL7501PXW		X				
79	MXL40628JX		X				
80	MXL40628H6		X				
81	MXL40628GJ	X		8GBX 2			
82	MXL5462B46	X		8GB X 2			
83	MXL6021M7D		X				
84	MXL4062SCQ	X		8GB X 2			
85	MXL4062SBZ	X		8GB X 2			
86	MXL4062SDQ	X					DDR5
87	MXL8291ZKJ		X				
88	1CZ14606RD		X				
89	1CZ14606Q7		X				
90	1CZ14606QZ	X			16B X 2		
91	1CZ14307HK	X			16GB		
92	MXL4062SD7	X		16GB			
93	MXL40628GF	X		8GB X 2			
94	MXL8291ZKH	X			16GB	SSD SATA 2.5	
95	MXL40628G8		X				
96	MXL40628GD		X				
97	1CZ1290818		X				
98	4CE252CYN2		X				
99	1CZ14307HB	X			16GB X 2		
100	1CZ14606PY		X				
101	4CE252CYJV	X			4GB		
102	4CE252CYMD	X			16GB		
103	MXL40628GV	X					HDD 3.5
104	1CZ1290813		X				
105	MXL1392KDF		X				
106	4CE252CYNJ	X			16GB		
107	1CZ1290814	X			16GB X 2		
108	1CZ14606RJ	X			16GB X 2		
109	MXL2512TFX		X				
110	1CZ14606R9		X				
111	4CE252CYM7	X			16GB		
112	MXL4062SB0	X			16GB	SSD 512	
113	4CE252CYJG		X				
114	1CZ14307K7	X			16GB X 2		
115	4CE252CYKN	X			16GB		

MECHATRONICS DESIGN SAS
Teléfono. 4820833 – 3186425584
Dirección: CRA 35ª #4B-49
Cali – Colombia

RELACIÓN DE PORTATILES REALIZADOS – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

#	EQUIPO PORTATIL	REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		REPUESTOS		
	SERIE	SI	NO	RAM/DDR3 1600 MH	RAM DDR4 2400	DISCO SSD
1	5CD2254YVO		X			
2	5CG95050N	X			8GB	

RELACIÓN DE SCANNER REALIZADOS – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SCANNER					
#	SERIE	REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		MODELO	REPUESTOS
		SI	NO		
1	67552515	X		S2040	Se requiere kit de rodillos
2	CN54RD707	x		700S3	Se requiere kit de rodillos
3	67551653	X		S2040	Mantenimiento requerido por el CTO Cargos Gil, se requiere kit de rodillos
4	CN791B608Z	X		700S3	Mantenimiento requerido por el CTO Cargos Gil, se requiere kit de rodillos
5	CN791B607Z	X		700S3	Se realiza mantenimiento requerido por el CTO Cargos Gil, se requiere kit de rodillos
6	CN55LD702Z	X		700S3	Se realiza mantenimiento requerido por el CTO Cargos Gil, se requiere kit de rodillos
7	CN21LB801F	X		700S3	Se requiere mantenimiento correctivo kit de rodillos
8	67550884	X		S2040	Se requiere mantenimiento correctivo kit de rodillos
9	67552210	X		S2040	Se requiere mantenimiento correctivo kit de rodillos
10	CN21LB8084	X		700S3	Se requiere mantenimiento correctivo kit de rodillos
11	CN791B6099	X		700S3	Se requiere mantenimiento correctivo kit de rodillos
12	67552599	X			Se requiere mantenimiento correctivo kit de rodillos

RELACIÓN DE IMPRESORAS REALIZADAS – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

IMPRESORAS					
#	SERIE	REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		MODELO	REPUESTOS
		SI	NO		
1	PHBG204302	X		M404	Kit de rodillos alimentadores de papel (ADF, cassetera y bypass) cambiar unidad fusora y de imagen.
2	PHDGC05760	X		M404DW	Kit de rodillos alimentadores de papel (ADF, cassetera y bypass) cambiar unidad fusora y de imagen.
3	MXBCP4008P	X		M634	ADF malo con atascos, requiere kit de rodillos alimentadores de papel (ADF, cassetera y bypass) cambiar unidad fusora y de imagen.
4	MXBCQCX046	X		M636	Presenta atascos, fusora mala, requiere kit de rodillos alimentadores de papel (ADF, cassetera y bypass) cambiar unidad fusora y de imagen.
5	MXBCQB20CQ	X		M636	Requiere kit de rodillos alimentadores de papel (ADF, cassetera y


					bypass) cambiar unidad fusora y de imagen.
6	MXBCQB20DC	X		M636	Requiere kit de rodillos alimentadores de papel (ADF, cassetera y bypass) cambiar unidad fusora y de imagen.
7	MXBCQ9H1FW	X		M636	Requiere kit de rodillos alimentadores de papel (ADF, cassetera y bypass) cambiar unidad fusora y de imagen.
8	MXBC17LGEZ	X		M634	Requiere kit de rodillos alimentadores de papel (ADF, cassetera y bypass) cambiar unidad fusora y de imagen.
9	MXBCP5908V	X		M634	No tiene tarjeta de red, no enciende panel, requiere kit de rodillos alimentadores de papel (ADF, cassetera y bypass) cambiar unidad fusora y de imagen.
10	PHBCM6F3HZ	X		M507	Impresora presenta atascos, requiere kit de rodillos alimentadores de papel (ADF, cassetera y bypass) cambiar unidad fusora y de imagen.
11	CNBCHDK1BZ	X		M605	Impresora se le retira tapa frontal por CTO autoriza Carlos Gil, kit de rodillos alimentadores de papel (ADF, cassetera y bypass) cambiar unidad fusora y de imagen.
12	MXBCP541KD	X		M634	Equipo con error 49.38.07 realiza cambios de disco y fireware no funciona manifiesta CArlos Gil, requiere mantenimiento correctivo y reparación. el equipo requiere de tiempo y disponibilidad para pruebas, requiere kit de rodillos alimentadores de papel (ADF, cassetera y bypass) cambiar unidad fusora y de imagen.
13	WDS4527607	X		MA5500	Unidad de imagen para cambio, requiere mantenimiento correctivo, requiere kit de rodillos alimentadores de papel (ADF, cassetera y bypass) cambiar unidad fusora y de imagen.
14	MXBCQ9H1KX	X		M636	requiere mantenimiento correctivo, requiere kit de rodillos alimentadores de papel (ADF, cassetera y bypass) cambiar unidad fusora y de imagen.

ACTA #3

DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

ITEM	ETP	CANTIDAD UAEGBS/ DACP (A)	CANTIDAD HACIENDA (B)	CANTIDAD DADII (C)	CANTIDAD TOTAL (E) = A+B+C	% IVA (G)	VALOR UNIT ANTES IVA (H)	IVA UNITARIO (I) = G X H	PRECIO UNITARIO TOTAL (J) = H + I	PRESUPUESTO UAEGBS/ DACP (K) = J X A	PRESUPUESTO HACIENDA (L) = J X B	PRESUPUESTO DADII (M) = J X C	VALOR TOTAL (K) = J X E
1	UPS				**0**	19%	$ 452,101	$ 85,899	$ 538,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	IMPRESORA		13	1	**14**	19%	$ 193,277	$ 36,723	$ 230,000	$ 0	$ 2,990,000	$ 230,000	$ 3,220,000
3	PLOTTER				**0**	19%	$ 277,311	$ 52,689	$ 330,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	ESCANER		12		**12**	19%	$ 152,101	$ 28,899	$ 181,000	$ 0	$ 2,172,000	$ 0	$ 2,172,000
5	VIDEO BEAM				**0**	19%	$ 109,244	$ 20,756	$ 130,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	COMPUTADORES ESCRITORIO		115		**115**	19%	$ 126,050	$ 23,950	$ 150,000	$ 0	$ 17,250,000	$ 0	$ 17,250,000
7	COMPUTADORES PORTATIL		2		**2**	19%	$ 152,101	$ 28,899	$ 181,000	$ 0	$ 362,000	$ 0	$ 362,000
TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR ORGANISMO										**$ 0**	**$ 22,774,000**	**$ 230,000**	**$ 23,004,000**

LARRY BETANCOURTH CORTES
Apoyo a la Supervisión técnica



YESENIA VARGAS CORAL
Dirección Administrativa

Stefania Figueroa

STEFANIA FIGUEROA
Coordinadora de Ingeniería

DIEGO FERNANDO OSORIO
Dirección de Proyecto